



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CÓDIGO: GCON-FM-026

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019



Radicado: 20211200030064 Fecha: 28-07-2021

Pág. 1 de 6

DATOS DEL INFORME					
Mensual ☒		Final ☐			
Informe mensual de actividades: No 5					
Fecha de Presentación:	30 DE JULIO DE 2021	Período del informe:	DESDE: 1-07-2021 HASTA: 30-07-2021		
Nombre del Contratista:	DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA		Nro. de documento de identidad:	1.030.534.528	
Correo Electrónico:	diana.jimenez@umv.gov.co		Nro. de teléfono:	3118571915	
Nombre Interventor(a) o Supervisor(a):	ALVARO VILLATE SUPELANO		Nro. de documento de identidad:	19.192.111	
Nombre del Apoyo a la Supervisión:			Nro. de documento de identidad:		
Valor del Contrato:	\$ 58.000.000	Valor de Adición:			
DATOS DEL CONTRATO					
Contrato Nro.	Contrato No 366 de 12 de Marzo de 2021				
Objeto:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN LAS INTERVENCIONES DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS QUE ADELANTA LA UAERMV "				
CDP Nro.	451 de 10 de Marzo de 2021.	CRP Nro.	428 de 12 de marzo de 2021.		
Póliza Nro.	12-46-101047588	Fecha Acta de Aprobación Póliza:	12-03-2021		
Plazo:	9 MESES y 20 DIAS	Fecha de Iniciación:	16 DE MARZO DE 2021.	Fecha de terminación:	5 DE ENERO DE 2022.
Modificaciones al Contrato:					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Prestación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CÓDIGO: GCON-FM-026

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019



Radicado: 20211200030064 Fecha: 28-07-2021

Pág. 2 de 6

DATOS DEL INFORME																																																																																																																																															
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO																																																																																																																																															
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas y/o productos entregados										Soportes																																																																																																																																				
<p>1. Realizar el seguimiento y control de las actividades de obra, dando cumplimiento a las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad, así como el Plan de calidad de la UAERMV, con base en los estudios y diseños técnicos recibidos para su ejecución y de ser necesario solicitar a la Entidad y/o Dependencia responsable de la actualización y/o ajuste de los mismos.</p>	<p>Se realizaron cambios de carpeta en la localidad de Kennedy y Fontibon de acuerdo a los diseños entregados por parte de la entidad.</p> <p>Se trabaja en el bicicaril de la calle 13.</p> <p>A continuación se relacionan los segmentos viales priorizados e intervenidos, en la Localidad de Kennedy:</p> <table><tr><th colspan="11">CIV INTERVENIDOS ZONA 5</th></tr><tr><th>N°</th><th>FECHA DE INICIO</th><th>FECHA DE FIN</th><th>CV</th><th>PK</th><th>BEVAL</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>ACTIVIDAD</th><th>LOCALIDAD</th><th>INSPECTOR</th></tr><tr><td>19</td><td>03/07/2021</td><td>14/07/2021</td><td>9000415</td><td>381072</td><td>AC 17</td><td>128</td><td>129</td><td>BICICARRIL</td><td>FONTIBON</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>20</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009076</td><td>150103</td><td>KR98A</td><td>TV 788</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>21</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009073</td><td>150101</td><td>KR98A</td><td>TV 788</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>22</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009076</td><td>91102100</td><td>KR98A</td><td>TV 788</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>23</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009046</td><td>150095</td><td>TV 788</td><td>CL 4B SUR</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>24</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009028</td><td>150097</td><td>TV 788</td><td>CL 4B SUR</td><td>KR98A</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>25</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009084</td><td>150096</td><td>TV 788</td><td>CL 4A SUR</td><td>CL 4B SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>26</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009047</td><td>150098</td><td>TV 788</td><td>CL 4B SUR</td><td>KR98A</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>27</td><td>09/07/2021</td><td></td><td>8009514</td><td>151131</td><td>KR78F BIS</td><td>CL 4B SUR</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>28</td><td>09/07/2021</td><td></td><td>8009526</td><td>150132</td><td>KR78F BIS</td><td>CL 4A SUR</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr></table> <p>Debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID 19, en la actualidad, se están implementando los protocolos de bioseguridad, necesarios y requeridos para realizar las diferentes intervenciones en la localidad de Kennedy y Fontibon, brindando seguridad a los trabajadores.</p>										CIV INTERVENIDOS ZONA 5											N°	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CV	PK	BEVAL	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	INSPECTOR	19	03/07/2021	14/07/2021	9000415	381072	AC 17	128	129	BICICARRIL	FONTIBON	MICHAEL SANCHEZ	20	07/07/2021	22/07/2021	8009076	150103	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ	21	07/07/2021	22/07/2021	8009073	150101	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ	22	07/07/2021	22/07/2021	8009076	91102100	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ	23	07/07/2021	22/07/2021	8009046	150095	TV 788	CL 4B SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	24	07/07/2021	22/07/2021	8009028	150097	TV 788	CL 4B SUR	KR98A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	25	07/07/2021	22/07/2021	8009084	150096	TV 788	CL 4A SUR	CL 4B SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	26	07/07/2021	22/07/2021	8009047	150098	TV 788	CL 4B SUR	KR98A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	27	09/07/2021		8009514	151131	KR78F BIS	CL 4B SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	28	09/07/2021		8009526	150132	KR78F BIS	CL 4A SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad.
	CIV INTERVENIDOS ZONA 5																																																																																																																																														
	N°	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CV	PK	BEVAL	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	INSPECTOR																																																																																																																																				
	19	03/07/2021	14/07/2021	9000415	381072	AC 17	128	129	BICICARRIL	FONTIBON	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																																				
	20	07/07/2021	22/07/2021	8009076	150103	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																																				
	21	07/07/2021	22/07/2021	8009073	150101	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																																				
	22	07/07/2021	22/07/2021	8009076	91102100	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																																				
	23	07/07/2021	22/07/2021	8009046	150095	TV 788	CL 4B SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																				
	24	07/07/2021	22/07/2021	8009028	150097	TV 788	CL 4B SUR	KR98A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																				
	25	07/07/2021	22/07/2021	8009084	150096	TV 788	CL 4A SUR	CL 4B SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																				
26	07/07/2021	22/07/2021	8009047	150098	TV 788	CL 4B SUR	KR98A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																					
27	09/07/2021		8009514	151131	KR78F BIS	CL 4B SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																					
28	09/07/2021		8009526	150132	KR78F BIS	CL 4A SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																					
<p>2. Velar por el cumplimiento de los cronogramas de intervención, en atención al modelo de priorización entregado por la Dependencia encargada, teniendo en cuenta el tipo de intervención, tiempo de ejecución y especificaciones técnicas.</p>	<p>Para cumplir con los cronogramas de intervención, se organiza las actividades necesarias de intervención, de acuerdo a la priorización de la Localidad. A continuación se relacionan los segmentos viales intervenidos, en la Localidad de Kennedy y Fontibon.</p> <table><tr><th colspan="11">CIV INTERVENIDOS ZONA 5</th></tr><tr><th>N°</th><th>FECHA DE INICIO</th><th>FECHA DE FIN</th><th>CV</th><th>PK</th><th>BEVAL</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>ACTIVIDAD</th><th>LOCALIDAD</th><th>INSPECTOR</th></tr><tr><td>19</td><td>03/07/2021</td><td>14/07/2021</td><td>9000415</td><td>381072</td><td>AC 17</td><td>128</td><td>129</td><td>BICICARRIL</td><td>FONTIBON</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>20</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009076</td><td>150103</td><td>KR98A</td><td>TV 788</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>21</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009073</td><td>150101</td><td>KR98A</td><td>TV 788</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>22</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009076</td><td>91102100</td><td>KR98A</td><td>TV 788</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>23</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009046</td><td>150095</td><td>TV 788</td><td>CL 4B SUR</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>24</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009028</td><td>150097</td><td>TV 788</td><td>CL 4B SUR</td><td>KR98A</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>25</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009084</td><td>150096</td><td>TV 788</td><td>CL 4A SUR</td><td>CL 4B SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>26</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8009047</td><td>150098</td><td>TV 788</td><td>CL 4B SUR</td><td>KR98A</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>27</td><td>09/07/2021</td><td></td><td>8009514</td><td>151131</td><td>KR78F BIS</td><td>CL 4B SUR</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>28</td><td>09/07/2021</td><td></td><td>8009526</td><td>150132</td><td>KR78F BIS</td><td>CL 4A SUR</td><td>CL 4A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr></table>										CIV INTERVENIDOS ZONA 5											N°	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CV	PK	BEVAL	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	INSPECTOR	19	03/07/2021	14/07/2021	9000415	381072	AC 17	128	129	BICICARRIL	FONTIBON	MICHAEL SANCHEZ	20	07/07/2021	22/07/2021	8009076	150103	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ	21	07/07/2021	22/07/2021	8009073	150101	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ	22	07/07/2021	22/07/2021	8009076	91102100	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ	23	07/07/2021	22/07/2021	8009046	150095	TV 788	CL 4B SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	24	07/07/2021	22/07/2021	8009028	150097	TV 788	CL 4B SUR	KR98A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	25	07/07/2021	22/07/2021	8009084	150096	TV 788	CL 4A SUR	CL 4B SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	26	07/07/2021	22/07/2021	8009047	150098	TV 788	CL 4B SUR	KR98A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	27	09/07/2021		8009514	151131	KR78F BIS	CL 4B SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	28	09/07/2021		8009526	150132	KR78F BIS	CL 4A SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	Anexo 4 - Programaciones diarias.
	CIV INTERVENIDOS ZONA 5																																																																																																																																														
	N°	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CV	PK	BEVAL	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	INSPECTOR																																																																																																																																				
	19	03/07/2021	14/07/2021	9000415	381072	AC 17	128	129	BICICARRIL	FONTIBON	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																																				
	20	07/07/2021	22/07/2021	8009076	150103	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																																				
	21	07/07/2021	22/07/2021	8009073	150101	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																																				
	22	07/07/2021	22/07/2021	8009076	91102100	KR98A	TV 788	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																																				
	23	07/07/2021	22/07/2021	8009046	150095	TV 788	CL 4B SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																				
	24	07/07/2021	22/07/2021	8009028	150097	TV 788	CL 4B SUR	KR98A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																				
	25	07/07/2021	22/07/2021	8009084	150096	TV 788	CL 4A SUR	CL 4B SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																				
26	07/07/2021	22/07/2021	8009047	150098	TV 788	CL 4B SUR	KR98A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																					
27	09/07/2021		8009514	151131	KR78F BIS	CL 4B SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																					
28	09/07/2021		8009526	150132	KR78F BIS	CL 4A SUR	CL 4A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																																					
<p>3. Responder por la custodia de los elementos devolutivos que se requieran en los frentes de obra.</p>	<p>La trazabilidad de los elementos, queda a través de memorando, donde al momento de llegar a obra, se hace el respectivo seguimiento detallado.</p>										Anexo 3 - Pedidos Ferreteria.																																																																																																																																				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CÓDIGO: GCON-FM-026

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019



Radicado: 20211200030064 Fecha: 28-07-2021

Pág. 3 de 6

DATOS DEL INFORME

4. Efectuar el registro fotográfico del antes y el después de cada etapa de las intervenciones de los segmentos viales ejecutados

Diariamente se realiza el registro fotográfico de cada uno de los segmentos viales intervenidos, con el fin de revisar el avance de los mismos, a continuación, se relacionan:

Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad

CIV INTERVENIDOS- ZONA 5										
Nº	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CIV	PK	SEVIAL	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	INSPECTOR
19	03/07/2021	14/07/2021	9000415	381072	AC17	128	129	BIOCARRELL	FONTIBON	MICHAEL SANCHEZ
20	07/07/2021	22/07/2021	800078	150103	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ
21	07/07/2021	22/07/2021	800078	150103	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ
22	07/07/2021	22/07/2021	800078	91102193	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ
23	07/07/2021	22/07/2021	800946	150095	TV788	CL45 SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
24	07/07/2021	22/07/2021	800028	150097	TV788	CL46B SUR	KR09A	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
25	07/07/2021	22/07/2021	800984	150098	TV788	CL46A SUR	CL46B SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
26	07/07/2021	22/07/2021	800047	150098	TV788	CL46B SUR	KR09A	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
27	09/07/2021		8005514	151131	KR09F BIS	CL45 SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
28	09/07/2021		800556	150132	KR09F BIS	CL46A SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA

Diariamente se realiza la solicitud de mano de obra maquinaria y equipo a emplear, para los frentes de obra en ejecución, para este periodo se realizó en los siguientes CIV:

CIV INTERVENIDOS- ZONA 5										
Nº	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CIV	PK	SEVIAL	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	INSPECTOR
19	03/07/2021	14/07/2021	9000415	381072	AC17	128	129	BIOCARRELL	FONTIBON	MICHAEL SANCHEZ
20	07/07/2021	22/07/2021	800078	150103	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ
21	07/07/2021	22/07/2021	800078	150103	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ
22	07/07/2021	22/07/2021	800078	91102193	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ
23	07/07/2021	22/07/2021	800946	150095	TV788	CL45 SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
24	07/07/2021	22/07/2021	800028	150097	TV788	CL46B SUR	KR09A	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
25	07/07/2021	22/07/2021	800984	150098	TV788	CL46A SUR	CL46B SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
26	07/07/2021	22/07/2021	800047	150098	TV788	CL46B SUR	KR09A	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
27	09/07/2021		8005514	151131	KR09F BIS	CL45 SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
28	09/07/2021		800556	150132	KR09F BIS	CL46A SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA

Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad.
Anexo 4 - Programaciones diarias.

6. Implementar el Plan de Manejo de Transito PMT aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecución de los segmentos viales.

Antes de iniciar cualquier tipo de intervención en obra, se implementa el PMT con toda la señalización aprobada, Este es debidamente soportado a través de un registro fotográfico que evidencie la implementación de la totalidad del PMT. Además se revisa en el COI, fecha de inicio y fecha de terminación del mismo.

Para este periodo se implementó los siguientes PMT:

CIV INTERVENIDOS- ZONA 5										
Nº	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CIV	PK	SEVIAL	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	INSPECTOR
19	03/07/2021	14/07/2021	9000415	381072	AC17	128	129	BIOCARRELL	FONTIBON	MICHAEL SANCHEZ
20	07/07/2021	22/07/2021	800078	150103	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ
21	07/07/2021	22/07/2021	800078	150103	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ
22	07/07/2021	22/07/2021	800078	91102193	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ
23	07/07/2021	22/07/2021	800946	150095	TV788	CL45 SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
24	07/07/2021	22/07/2021	800028	150097	TV788	CL46B SUR	KR09A	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
25	07/07/2021	22/07/2021	800984	150098	TV788	CL46A SUR	CL46B SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
26	07/07/2021	22/07/2021	800047	150098	TV788	CL46B SUR	KR09A	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
27	09/07/2021		8005514	151131	KR09F BIS	CL45 SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA
28	09/07/2021		800556	150132	KR09F BIS	CL46A SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARRETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA

Anexo 2 - Pmt solicitados y vigentes.

7. Ejecutar las acciones necesarias para que se dé cumplimiento del PIPMA y PIG.

Se realizó acompañamiento y atención a las observaciones y recomendaciones por parte del personal del área ambiental en cada uno de los segmentos viales intervenidos.

Informe de control y seguimiento de cada segmento emitido por el área G.A.S.A.

Carpeta física de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CÓDIGO: GCON-FM-026

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019



Radicado: 20211200030064 Fecha: 28-07-2021

Pág. 4 de 6

DATOS DEL INFORME

DATOS DEL INFORME																																																																																																																																						
		cada civ																																																																																																																																				
8. Atender y dar cumplimiento a los procesos y procedimientos establecidos por la entidad para la ejecución de las estrategias de intervención que adelanta la UAERMV.	<p>En cada segmento vial que se ejecuta en las localidades asignadas, se cumple con todos los procesos y procedimientos establecidos por la entidad. Manteniendo siempre estándares de calidad y normatividad vigente.</p> <p>Se Cumple con todos los protocolos de bioseguridad para el inicio de actividades en cada uno de los frentes de obra, a causa de la pandemia COVID 19.</p>	Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad.																																																																																																																																				
9. Entregar a diario la información necesaria para la elaboración de los informes y conformación de las hojas de vida (CIV) en cada uno de sus componentes.	<p>Diariamente se envía la información necesaria para la elaboración de informes técnicos, en cuanto a los suministros utilizados a diario, cantidades de obra, y avance del mismo, todos con sus respectivos vales y comprobantes de maquinaria, para conformar las hojas de vida de los segmentos ejecutados.</p> <p>A continuación se relaciona los CIV, donde se ha realizado el control:</p> <table><tr><th colspan="11">CIV INTERVENIDOS- ZONA 5</th></tr><tr><th>N°</th><th>FECHA DE INICIO</th><th>FECHA FIN</th><th>CIV</th><th>PK</th><th>BEVIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>ACTIVIDAD</th><th>LOCALIDAD</th><th>INSPECTOR</th></tr><tr><td>19</td><td>03/07/2021</td><td>14/07/2021</td><td>8000415</td><td>381072</td><td>AC17</td><td>128</td><td>129</td><td>BIOCARILL</td><td>FONTIBON</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>20</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8000076</td><td>150103</td><td>KR09A</td><td>TV788</td><td>CL46A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>21</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8000073</td><td>150101</td><td>KR09A</td><td>TV788</td><td>CL47A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>22</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8000076</td><td>91102100</td><td>KR09A</td><td>TV788</td><td>CL47A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>MICHAEL SANCHEZ</td></tr><tr><td>23</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8000946</td><td>150094</td><td>TV788</td><td>CL45 SUR</td><td>CL46A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>24</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8000326</td><td>150097</td><td>TV788</td><td>CL46B SUR</td><td>KR09A</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>25</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8000984</td><td>150096</td><td>TV788</td><td>CL46A SUR</td><td>CL46B SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>26</td><td>07/07/2021</td><td>22/07/2021</td><td>8000047</td><td>150098</td><td>TV788</td><td>CL46B SUR</td><td>KR09A</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>27</td><td>09/07/2021</td><td></td><td>8000514</td><td>151131</td><td>KR09B BIS</td><td>CL45 SUR</td><td>CL46A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr><tr><td>28</td><td>09/07/2021</td><td></td><td>8000536</td><td>150132</td><td>KR09B BIS</td><td>CL46A SUR</td><td>CL46A SUR</td><td>CAMBO DE CARPETA</td><td>KENNEDY</td><td>ROGER BAUTISTA</td></tr></table>	CIV INTERVENIDOS- ZONA 5											N°	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	CIV	PK	BEVIA	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	INSPECTOR	19	03/07/2021	14/07/2021	8000415	381072	AC17	128	129	BIOCARILL	FONTIBON	MICHAEL SANCHEZ	20	07/07/2021	22/07/2021	8000076	150103	KR09A	TV788	CL46A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ	21	07/07/2021	22/07/2021	8000073	150101	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ	22	07/07/2021	22/07/2021	8000076	91102100	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ	23	07/07/2021	22/07/2021	8000946	150094	TV788	CL45 SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	24	07/07/2021	22/07/2021	8000326	150097	TV788	CL46B SUR	KR09A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	25	07/07/2021	22/07/2021	8000984	150096	TV788	CL46A SUR	CL46B SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	26	07/07/2021	22/07/2021	8000047	150098	TV788	CL46B SUR	KR09A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	27	09/07/2021		8000514	151131	KR09B BIS	CL45 SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	28	09/07/2021		8000536	150132	KR09B BIS	CL46A SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA	Anexo 5. Carpeta con cada CIV
CIV INTERVENIDOS- ZONA 5																																																																																																																																						
N°	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	CIV	PK	BEVIA	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	INSPECTOR																																																																																																																												
19	03/07/2021	14/07/2021	8000415	381072	AC17	128	129	BIOCARILL	FONTIBON	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																												
20	07/07/2021	22/07/2021	8000076	150103	KR09A	TV788	CL46A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																												
21	07/07/2021	22/07/2021	8000073	150101	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																												
22	07/07/2021	22/07/2021	8000076	91102100	KR09A	TV788	CL47A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	MICHAEL SANCHEZ																																																																																																																												
23	07/07/2021	22/07/2021	8000946	150094	TV788	CL45 SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																												
24	07/07/2021	22/07/2021	8000326	150097	TV788	CL46B SUR	KR09A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																												
25	07/07/2021	22/07/2021	8000984	150096	TV788	CL46A SUR	CL46B SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																												
26	07/07/2021	22/07/2021	8000047	150098	TV788	CL46B SUR	KR09A	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																												
27	09/07/2021		8000514	151131	KR09B BIS	CL45 SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																												
28	09/07/2021		8000536	150132	KR09B BIS	CL46A SUR	CL46A SUR	CAMBO DE CARPETA	KENNEDY	ROGER BAUTISTA																																																																																																																												
10. Mantener la base de información precisa y actualizada diariamente, respecto a las intervenciones de los segmentos viales durante la ejecución y hasta la conclusión del proyecto.	<p>Se organizan carpetas con cada uno de los CIV ejecutados, para armar la hoja de vida durante el proceso de ejecución y hasta el cierre del segmento.</p>	Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad. Carpeta física de cada civ.																																																																																																																																				
11. Asistir a los comités, mesa de trabajo y reuniones que se designen por parte de la Gerencia de Intervención y/o Supervisor.	<p>Se asiste a reunión por Microsoft Teams Reunión Comité Técnico Convenio UAERMV-FDLK, el día (Mié 14/07/2021) y el (Viernes 23/07/2021, 'de' 14:00 a 15:00.</p> <p>Presentación Convenio Kennedy.</p>	N/A																																																																																																																																				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Prestación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CÓDIGO: GCON-FM-026

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019



Radicado: 20211200030064 Fecha: 28-07-2021

Pág. 5 de 6

DATOS DEL INFORME

12. Proporcionar e intervenir de manera técnica en la preparación de los requerimientos e inquietudes de la comunidad, entes de control y otras entidades que le sean asignados.	Se socializa y se le informa a la comunidad cuando se acercan a preguntar qué tipo de intervención vial se va a realizar, el tiempo que dura la obra.	<i>Carpeta física de cada civ.</i> <i>Anexo 5. Carpeta asistencia a comités y respuesta de oficios.</i>
13. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Gerencia de Intervención.	Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor.	<i>Carpeta física de cada civ.</i>
14. Planear visitas de verificación, así como mantener actualizados los inventarios de fallos en las vías de la MVA, coordinar y realizar controles de las actividades de obra relacionadas con el programa Apoyo Interinstitucional, en donde se atienden los corredores arteriales previamente asignados a la UAERMV.	Se realiza control de las actividades realizadas en cada civ a intervenir.	<i>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad.</i> <i>Carpeta física de cada civ.</i>
15. Revisar, y realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de intervención diario de las actividades de Parcheo en la jornada nocturna, en sus componentes relacionados con rendimientos de trabajo, avance y calidad de las obras.	Se realiza el control y seguimiento al cronograma de obra que se tiene por mes.	<i>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad.</i> <i>Carpeta física de cada civ.</i>

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Expediente Contrato Número (Orfeo): 202111011000100418E

SE ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL MES DE JUNIO DEL 2021.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El supervisor con la firma del presente documento certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales para el período de presentación de este informe, como el pago de los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social, por concepto de salud, pensiones y ARL, por tal razón, se autoriza el pago al Contratista de la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE 6.000.000,00).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILLANO
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CÓDIGO: GCON-FM-026

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019



Radicado: **20211200030064** Fecha: 28-07-2021

Pág. 6 de 6

DATOS DEL INFORME

<hr/> Firma del contratista DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA	<hr/> Firma Apoyo a la Supervisión (N/A)
	<hr/> Firma Supervisor ALVARO VILLATE SUPELANO

Original: Expediente del Contrato

Nota: Cuando es informe final, debe hacerse el balance de la ejecución total del contrato, desde su inicio hasta la finalización

Documento 20211200030064 firmado electrónicamente por:

DIANA ALEXANDRA JIMÉNEZ ARIZ, , SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO
MALLA VIAL LOCAL, Fecha firma: 28-07-2021 21:06:56

ALVARO VILLATE SUPELANO, Gerente de Intervención, GERENCIA DE INTERVENCIÓN,
Fecha firma: 30-07-2021 08:33:51

Anexos: 2 folios, Anexos electrónicos



2e39c93894ee8ce1c4a25df8409b2ae53acb62ec8a1571c64eb34ddaa8850350
Codigo de Verificación CV: e6c2d Comprobar desde: <https://www.umd.gov.co/portal/verificar/>