

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-02-FT-05
 HOSPITAL MILITAR CENTRAL  BOGOTÁ	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2021
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		VERSIÓN: 06
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA: 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: **29/ 07 / 2021**

TIPO DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	CONTRATO No.	044/2021	No. PROCESO EN EL SECOP II	CD-036-2021-HOMIL
-----------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
		Fecha de suscripción: (12) de (03) (2021) Valor inicial \$30.000.000,00 Adiciones 1- \$ _____ 2- \$ _____ Reducciones 1- \$ _____ 2- \$ _____ Valor Total \$30.000.000,00 Registro Presupuestal SIIF 162521 (1645) FECHA: 12-03-2021 Garantía No.: CUMPLIMIENTO No. 44520 RESPONSABILIDAD CIVIL No. 13937 Aseguradora: BERKLEY COLOMBIA SEGUROS Fecha de aprobación de la Garantía: 18/03/2021 Fecha de la notificación del Supervisor: 12/03/2021 Fecha del Acta de Inicio 12/03/2021 Plazo de ejecución del Contrato 31 de diciembre 2021 Vigencia del contrato: 12/03/2021– 31/12/2021	
044-2021	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL, INLCUISION DE RESPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS Y DEMAS REPARACIONES QUE SE PRESENTEN Y SEAN NECESARIAS PARA LA OPTIMA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA DEL SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SWISSLOG MODELO: TRANSPONET TIPO 2 VÍAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 860.526.532-5 Dirección: CRA. 27-76-24 Teléfono: 7424132 Cuenta Bancaria No. 20937696492 Banco: Bancolombia Clase de Cuenta Ahorros <u> X </u> Corriente <u> </u>	
PROYNS S.A.S			

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	2 de 4		

Forma de pago:

- Para contratos de obras, bienes e interventoría se transcribe la forma de pago del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la respectiva cláusula del contrato (30, 60, 90) días.
- En el caso de personas jurídicas dentro de los sesenta (60) días calendario.
- En el caso de las personas naturales dentro de los 30 días calendario.

Descripción de obras e interventoría	No. Factura	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de correo neumático HOMIC correspondiente al mes de marzo de 2021				\$0
Saldo del contrato 2021				\$ 18.453.185

NOTA 1: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

- **Mantenimiento preventivo a Equipo Correo Neumático**

Se realiza revisiones periódicas durante las cuales se hace limpieza de equipos, identificación, organización y rotulado de cableado, calibración de válvulas y sensores, reparaciones de orden menor, lubricación de dispositivos, etc.

- **Actividades Generales** a realizarse en cada visita de mantenimiento serán las siguientes:

Al Controlador

Limpieza física general
Verificación de voltaje de alimentación
Verificación de voltajes de salida
Verificación de comunicación con las estaciones de envío
Limpieza de tarjeta electrónica
Verificación de contactos

Actividades Por Línea Del Sistema Al Arrancador

Verificación de voltaje de alimentación de turbina
Verificación de corriente nominal y de arranque de turbina
Verificación del Thermo relay y ajuste de acuerdo al consumo nominal de la turbina
Verificación del estado de la bobina del contactor

A La Turbina

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	3 de 4		

Verificación de posiciones del desviador (válvula multiposición)
 Limpieza de tarjeta electrónica
 Verificación de contactos de tarjeta electrónica
 Verificación de engranes de motor
 Engrase de engranes de motor
 Verificación de flujo de aire
 Verificación de circuito de protección de turbina
 Verificación de bobinas de turbina
 Verificación de las escobillas y reemplazo de las mismas según uso
 Limpieza de la carcasa

A La Unidad De Transferencia

Verificación de indicadores del desviador
 Verificación de posiciones del desviador
 Limpieza de tarjeta electrónica
 Verificación de contactos de tarjeta electrónica
 Verificación de engranes de motor
 Engrase de engranes de motor
 Verificación de flujo de aire
 Verificación de sensor de paso
 Limpieza de sensores de paso
 Calibración de sensores de paso

Estaciones De Envío/Recepción

Verificación y reemplazo de indicadores de estación
 Verificación y reemplazo de pulsadores de envío
 Desarme de estación y limpieza de cada componente
 Verificación de apertura y cierre de válvulas o de dispositivos de accionamiento de estación
 Limpieza de tarjeta electrónica
 Verificación de contactos de tarjeta electrónica
 Verificación de engranes de motor de válvula
 Engrase de engranes de motor de válvula
 Verificación de flujo de aire en estación
 Verificación de sensores de envío
 Limpieza de sensores de envío
 Calibración de sensores de envío

A Los Desviadores

Verificación de indicadores del desviador
 Verificación de posiciones del desviador
 Limpieza de tarjeta electrónica
 Verificación de contactos de tarjeta electrónica
 Verificación de engranes de motor
 Engrase de engranes de motor
 Verificación de flujo de aire
 Verificación de sensor de paso
 Limpieza de sensores de paso
 Calibración de sensores de paso


A La Tubería

Verificación de no existencia de fugas en la tubería
 Verificación del estado de curvas y yes (agrietamientos o abolladuras)
 Verificación del cableado
 Limpieza de tubería (adicional)

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	06
		Página:	4 de 4		

Otros Procedimientos

Verificación de sensor de llegada
 Limpieza de sensor de llegada
 Calibración de sensor de llegada
 Limpieza de capsulas
 Verificación de velocidad de transporte de capsula
 Verificación de transporte de capsula con peso
 Capacitación sobre el correcto uso del sistema (cada 4 mantenimientos)
 Entrega y pruebas al sistema con el Coordinador de Mantenimiento



NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: MY (RA) NELSON OSWALDO MOSSOS CHAVES

Supervisor del contrato N°044/2021

NUMERO DE CÉDULA: 19.442.936

FIRMA: