Orden de trabajo	14621

FRIOTECNICA DEL CARIBE S.A.S NIT 900,333,461-6

Reporte técnico mantenimiento aire acondicionado

Mantenimiento preventivo [ ] Mantenimiento correctivo [X]

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa ***Contraloría Departamental del Atlantico*** Fecha de trabajo: Jul /22/2021
Contrato: IMC -019-2017 Fecha de proximo trabajo:
Sede: Edificio de la Gobernacion Dirección: calle 40# 45
Teléfono: 3792814 Ciudad: BARRANQUILLA

DATOS DEL EQUIPO

Ubicación: manejadora Bodega Cocina (Aire Nº 1) piso 8 Condesadora piso 12
Marca: Star Light Clase de equipo: Central 5 TR

UNIDAD MANEJADORA

Modelo: FCP6000BV
Serie: L0211969256
Hp: 3/4 Vol: 220
Amp: 2
Drenajes X
Lata BN
Tornilleria BN
Capacitor marcha: 15
Lavar serpentin evaporador
Revisar conexiones motor X
Ajustar, lubricar motoventilador
Limpiar bandejas y drenajes
Limpiar carita
Lavado de filtros
Limpiar rotor
Revisar ductos y aislamientos X
Ajustar y limpiar lamina
Revision de sensores X

UNIDAD CONDENSADORA

Modelo:
Serie:
Hp: 5 Vol: 220
Amp: 11 V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: Tr/Btu 60000
Capacitor arranque: 50 UF
Lavar serpentin condensador
Revisar rodamientos motor
Ajustar, lubricar motoventilador
Cambio de Bandas
Limpiar helice X
Reposición tornillería
Revisar sistema eléctrico X
Limpiar contactores X
Ajustar y limpiar lamina
Revisar nivel aceite X

UNIDAD VENTILADOR

Modelo:
Serie:
Hp: Vol:
Amp: V 1-2:
A 1: V 1-3:
A 2: V 2-3:
A 3: RPM:
Capacitor marcha:

ACCESORIOS

Revisar y ajustar valvulas
Revisar y ajustar filtros
Revisar y ajustar mirilla
Verificar operación
Verificar operación reles
Revisar circuito refrigeración
Rev. aislamiento y soporte tubería
Revisar y ajustar termostato X
Revisar carga refrigerante X

Observaciones:
Mantenimiento correctivo por falla electrica de sobre voltaje y dano del sistema electrico, cambio de piezas

Edgar Avendaño Pacheco.

Firma supervisor Firma técnico Firma cliente