RV: Visita de verificación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, SG SST y estado actual de la Infraestructura a Centros de Cali

Edgar Alexander Salas Salas <easalas@sena.edu.co>

Vie 06/08/2021 18:21

Para: Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>; Luz Stella Gutierrez Olaya <lsgutierrez@sena.edu.co>; Amanda Londono Parra <alondonop@sena.edu.co>; Angela Liliana Acosta Meza <alacosta@sena.edu.co>; Rafael Rojas Garcia <rrojasg@sena.edu.co>; Miguel Eduardo Caro Marin <miguele.caro@sena.edu.co>; Juan Gabriel Vargas Ortiz <jvargaso@sena.edu.co>; Octavio Enrique Barbosa Olivar <obarbosa@sena.edu.co>; Raul Duque Marquez <rduque@sena.edu.co>
CC: Santiago Arias Mercado <sariasm@sena.edu.co>; Angela Andrea Ramos Rodriguez <aaramosr@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (394 KB)
REMISION INFORME VISITA DE SINDESENA A CENTROS DE CALI.pdf;

Subdirectora y Grupo de Construcciones
Buena tarde,

Amablemente envío propuesta para intervenir las condiciones reportadas por el SINDICATO

Falta las otras fechas, es importante tocar el tema con el grupo de construcciones,

Quedo atento,

	Propuesta		Propuesta responsable	Fecha
Descripción de mejora	**TIEMPO**	**RECURSO**		
1. Se evidencian desniveles y hundimientos en los pisos en áreas de tránsito	CORTO	DEL CENTRO	Grupo de Construcciones	
2. Ausencia de puntos de anclaje en cubiertas y al interior de la edificación para mantenimiento seguro de las instalaciones.	LARGO	DEL CENTRO	Grupo de Construcciones	
3. Ausencia y deficiencia de barandas acorde a requisitos legales en bordes para evitar caída de personas	LARGO	DEL CENTRO	Grupo de Construcciones	
4. Ausencia de líneas de advertencia para evitar acercarse a bordes sin sistemas de restricción de caída.	LARGO	DEL CENTRO	Grupo de Construcciones	
5. Cajas de cableado sin seguridad y al acceso de cualquier persona. Cableado sin canaletas	CORTO	DEL CENTRO	Grupo de Construcciones	
6. Escalera auto soportada obstaculizando área de tránsito	CORTO	DEL CENTRO	Bieness y Logística	
7. Deficiencia en espacios y técnicas de almacenamiento que generan peligros por caída de material, obstaculización crítica de áreas de tránsito y evacuación en caso de emergencia, generación de posibles traumatismos. Las estanterías que se encuentran en los diferentes almacenes carecen de sistemas de aseguramiento que eviten la caída de materiales y artículos. Se están utilizando ambientes y oficinas para almacenar cajas y suministros que debían encontrarse en la zona adecuada para ello.	CORTO	DEL CENTRO	Bienes y Logística	
8. Los materiales de construcción, escombros no se encuentran delimitados ni las áreas de trabajo, se evidencian varillas y salientes que se convierten en elementos punzantes y pueden generar empalamiento en caso de tropezones y están al acceso de cualquier persona.	CORTO	DEL CENTRO	Grupo de Construcciones	
9. El manejo del programa de orden y aseo es prioritario.	CORTO	DEL CENTRO	Bienes y Logística, Grupo de Construcciones , SST, Ambiental	
10.No se evidencian canales y bajantes y menos conexiones a las recámaras de desagüe.	CORTO	DEL CENTRO	Grupo de Construcciones	
11.Personal contratista realizando labores en un diferente	CORTO	DEL CENTRO	SST	16/08/2021

nivel sin sistemas de acceso adecuados.				realizar nuevamente la capacitación de SST a los contratistas
12.En la acomodación de sillas tener en cuenta que al apilarlas se deforman las patas que luego al ser utilizadas se abren causando caída de las personas.	LARGO	DEL CENTRO	Bienes y Logística, Grupo de Construcciones	
13.Ausencia y deficiencia en la señalización y demarcación de áreas, equipos contra incendios, escaleras, rampas y parqueaderos. Cintas insuficientes y deficientes para la función. Requieren ser antideslizantes en condiciones secas o húmedas antes y después de cada rampa y escalera. Aunque el Centro cuenta con un DEA no se encuentra habilitado para su uso en el gabinete. No existe un casillero de copias de llaves para el acceso a todas las locaciones, disponibles ni guardiadas por una persona en cada jornada de trabajo, importante y necesario en caso de emergencias.	CORTO	DEL CENTRO	SST y Bienes y Logística	17 de agosto de 2021
14.Materiales y elementos obstaculizando extintores y equipos de emergencia.	CORTO	DEL CENTRO	SST y Bienes y Logística	17/08/2021
15.El espacio de esparcimiento para los aprendices es insuficiente.	LARGO	SOLICITUD DIRECCIÓN GENERAL	Grupo de Construcciones	

Feliz día,

Edgar Alexander
Salas Ch.

Seguridad y Salud en el Trabajo
(052) 4315800 ext: 23503
Calle 34 No 17B -23 (Cali)
Centro de la Construcción - Valle

@SENAcomunica
www.sena.edu.co

De: Nelson Ortega Valdes <nortegav@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 6 de agosto de 2021 12:32
Para: Raul Orlando Tamayo Apolindar <rtamayoa@sena.edu.co>; Edgar Alexander Salas Salas <easalas@sena.edu.co>; Vivian Stephany Garcia Arenas <vsgarcia@sena.edu.co>; Leonardo Fabio Rodriguez Taborda <lfrodriguez@sena.edu.co>; Sandra Liceth Martinez <slmartinez@sena.edu.co>; Johan Steven Franco Guerrero <jfrancog@sena.edu.co>
Cc: Dario Perez Viveros <daperez@sena.edu.co>; Rodrigo Arcila Parra <rarcila@sena.edu.co>; Edgar Orlando Herrera Prieto <edgar.herrera@sena.edu.co>; Aura Elvira Narváez Agudelo <aenarvaez@sena.edu.co>; Angela Patricia Ibarra Quiroga <aibarra@sena.edu.co>; Alex Amed Valencia Rojas <aavalencia@sena.edu.co>; Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>; Fernando Jose Muriel Andrade <fjmuriel@sena.edu.co>
Asunto: RV: Visita de verificación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, SG SST y estado actual de la Infraestructura a Centros de Cali


Buenas tardes

Enlaces SST Centros y DR Cali

Reenvío informe de resultados de visitas realizadas por la organización sindical SINDESENA, para su revisión, gestión con las otras áreas de la entidad para la búsqueda de recursos y subsanar los hallazgos informados, identificados y confirmados en cada uno de los centros de formación y Despacho regional.

Cordialmente,

Nelson Ortega Valdes
Profesional Universitario – Grado 2
Lider Seguridad y Salud en el Trabajo
SENA Regional Valle
Tel.: 431 58 00 IP 22882
nortegav@sena.edu.co


De: Rodrigo Arcila Parra <rarcila@misena.edu.co>
Enviado: viernes, 6 de agosto de 2021 7:32
Para: Fernando Jose Muriel Andrade <fjmuriel@sena.edu.co>
Cc: Dario Perez Viveros <darpev@gmail.com>; Libia Stella Bautista Mantilla <lisbautista@sena.edu.co>; Nelson Ortega Valdes <nortegav@sena.edu.co>; Sindicato Sindesena - Valle <vallsindesena@sena.edu.co>; vallsindesena@misena.edu.co <vallsindesena@misena.edu.co>; durbin.m <durbin.m@misena.edu.co>; YENY SCHNEIDER GOMEZ GOMEZ <Ysgomezg@misena.edu.co>; Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co>; Maria Margarita Fernandez Gomez <maria.fernandezg@misena.edu.co>; olnoguera@misena.edu.co <olnoguera@misena.edu.co>
Asunto: Visita de verificación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, SG SST y estado actual de la Infraestructura a Centros de Cali

Santiago de Cali, 6 de agosto de 2021

Doctor
Fernando José Muriel Andrade
Director Regional
SENA Valle

Asunto: Visita de verificación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, SG SST y estado actual de la Infraestructura a Centros de Cali.

Atentamente,

Rodrigo Arcila Parra
Presidente SINDESENA Valle

Declinación de Responsabilidades: Los servicios de MISENA son soportados tecnológicamente por © Google y ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de manera gratuita a los aprendices e instructores de programas de formación titulada, las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no representan la opinión del Servicio Nacional de Aprendizaje o de sus autoridades. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo, razón por la cual el SENA no es responsable de los daños causados por cualquier virus transmitido en este correo electrónico.
Los contenidos, textos, imágenes, archivos enviados en este mensaje son responsabilidad exclusiva del remitente y no reflejan ni comprometen de ninguna manera a la institución. No se autoriza el uso de esta herramienta para el intercambio de correos masivos, cadenas o spam, ni de mensajes ofensivos, de carácter político, sexual o religioso, con fines de lucro, con propósitos delictivos o cualquier otro mensaje que se considere indebido o que vaya en contra de la Ley.