INFORME DE LA VISITA REALIZADA EL LUNES 9 DE AGOSTO DE 2021, CON JAQUELINE ROCIO GARCIA CELIS, SEGUIMIENTO A LA APRENDIZ KAREN SOFIA MORA

Se realizo visita al laboratorio de análisis de muestras químicas de la empresa CONQUIMICA, en compañía de Zuly Soto, Coordinadora de Calidad, Seguridad y Ambiente.

Medidas generales para el manejo seguro de sustancias químicas, que cuenta la empresa CONQUIMICA en el laboratorio

- Se observa en el laboratorio que las muestras para análisis son llevadas en un recipiente de plástico, debidamente marcado de acuerdo a cada producto químico.
- Esta implementado el Sistema Globalmente Armonizado SGA.
- Se cuenta con los Elementos de Protección Personal EPP adecuados, según norma técnica los cuales están certificados para tal fin, como son: Protección Respiratoria cara completa con sus filtros para químicos orgánicos, guantes de nitrilo, gafas de seguridad, botas de seguridad, y dotación traje completo antirreflectivo
- Se cuenta con medios de extinción contra incendio extintor de 10 libras de color amarillo Multipropósito ABC y los KIT de emergencia.
- Tienen las Fichas de Seguridad Química de los productos almacenados, en un lugar visible y señalizado.
- Se cuenta para casos de emergencia con ducha de emergencia y lava ojos.

Sugerencias dadas a la empresa CONQUIMICA en el laboratorio

- Los Elementos de Protección Personal EPP debe estar protegidos o guardados en un estuche, con fin de evitar contaminación de estos cuando no estén en uso.

NOTA: La Coordinadora de calidad, Seguridad y Ambiental, fue muy diligente con en su gestión, ya que inmediatamente se les suministro el estuche para guardar los EPP.

- Se debe señalizar dentro del laboratorio o al ingreso de este, los Elementos de Protección Personal EPP que se requieren.
- La matriz de compatibilidad debe estar dentro del laboratorio.
- Asegurar estantería a la pared o entre ellas para prevenir accidentes dentro del laboratorio.

Proyección a mediano plazo del laboratorio

La empresa tiene proyectado realizar un adecuación total del laboratorio, ya sea en el lugar que se encuentra actualmente o en el traslado a la otra sede de la empresa, pero mientras esto sucede va a realizar el cambio del mesón por uno de mármol, como también la campana extractora.

Cordial Saludo,

ING. JOSÉ DIMAS VELASCO HERRERA
C. C. 16.584.735 de Cali (V)
Celular: 3155600639
Correo Electrónico: jdimasvh@misena.edu.co
Instructor de Seguridad y Salud en el Trabajo SST