MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE CONTRATISTA**	Código: F-220-05	SIGI
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INFORME	DÍA	18	MES	AGOSTO	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	330.20.1.29				FECHA	12/05/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2020768340156: FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.					
INFORME CONTRATISTA No.	TRES(3)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CAROLINA CRISTANCHO GÓMEZ					
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HABITAT DE INFRAESTRUCTURA					
PLAZO DEL CONTRATO	7,5 MESES					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO		LUIS FELIPE NARANJO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Profesional Universitario					

Nro.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1	APOYO EN LA COORDINACION DE LA OPERTIVIDAD DE LA MAQUINARIA PESADA, PARA LA CONSERVCION DE LA MALLA VIAL	De acuerdo a las distintas solicitudes que llegan a la secretaria de hábitat e Infraestructura de manera escrita, verbal y telefónicamente, relacionadas con la conservación de la malla vial, las cuales son estudiadas y priorizadas mediante comité al seguimiento de la operatividad de la maquinaria realicé apoyé en la coordinación a programaciones de maquinaria y volquetas adscritas a esta secretaria, para su posterior intervención. Durante el periodo del 13 de julio al 12 de agosto se realizaron las siguientes intervenciones: **MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL** En respuesta a las distintas solicitudes por parte de los diferentes líderes de la zona rural y después de ser estudiadas, se procede a priorizar su programación durante este periodo de la siguiente manera: • Se continua con el mantenimiento de la vía principal del corregimiento de San Lorenzo, realizado labores de conformación, compactación, adecuación de cunetas y nivelación, teniendo un avance positivo donde a la fecha los equipos se encuentran en el sector vereda la punta. • Se realizó la intervención de la vía al corregimiento del picacho hasta llegar al crucero - La Marina, esto con el objetivo de brindar al gremio de los deportista una mayor seguridad y bienestar en la práctica de las diferentes actividades deportivas. Estando en este sector se continuó labores en la vía el crucero – vereda El Brasil. • En cumplimiento a lo establecido en mesas de trabajo con líderes de la zona alta de la montaña se realiza intervención con maquinaria, realizando actividades de conformación, compactación y limpieza de cunetas a la vía que conduce desde el Alto de la Italia a Santa Lucia. • Se realizan trabajos con el bulldozer en las veredas Santa Isabel, Las Veraneras y Alto del Rosario del corregimiento de Puerto Frazadas, las cuales fueron afectadas a causa de la pasada ola invernal donde parte de sus vías quedaron en muy mal estado, se ejecutaron labores de mantenimiento y recuperación de la malla vial existente. • En la zona urbana se realizaron labores de conformación y compactación de la vía Carrera 28B con transversal 12 y Carrera 28B con calle 7 del barrio Santa Rita del Rio etapa II, teniendo en cuenta que este sector ha aumentado su flujo vehicular, desde que la Terminal de Transporte se encuentra ubicada sobre la Transversal 12.	Formato registro fotográfico F-330-10, Correos electrónicos por parte del contratista de la operatividad de la maquinaria. Se encuentran en carpeta de evidencias desde el folio 108 al 129

- Finalizando este periodo se ejecuto el mantenimiento de la vía sector papayal al corregimiento de Los Caímos, en atención a los llamados presentados por varios de los líderes de la zona, dado que esta vía fue alterna durante el paro nacional, quedando muy deteriorada por el paso de vehículos pesados.

TRABAJOS REALIZADOS CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

Durante este periodo se continuaron con las actividades de canalización, perfilación de jarillones y ampliación hidráulica del Rio Tuluá, con el objetivo de prevenir futuras inundaciones en la zona urbana del Municipio beneficiando los sectores del barrio Fátima, Avenida Cali, La Bastilla, Quintas de San Felipe entre otros. Es de anotar que este sector fue priorizado de acuerdo a lo establecido en los comités de Gestión de Riesgo del Municipio.

Es importante mencionar que desde el día 04 de agosto el equipo presenta fallas en el turbo, igualmente en el motor de giro, por tanto, es trasladada a talleres del municipio para sus respectivas reparaciones.

MANTENIMIENTOS DE LA MAQUINARIA:

Durante este periodo se reportó por parte del contratista encargado de la operatividad de la maquinaria los equipos que se le realizaron sus respectivos mantenimientos preventivos, como también aquellos que presentaron daños mecánicos, los cuales realicé su respectivo seguimiento:

Volqueta 177, este equipo presentaba daños en el motor los cuales ya fueron reparados y el día 26 de julio sale a funcionamiento. Por parte del Municipio se le realizó la tecno mecánica correspondiente, la cual se le cumplía este mes.

Bulldozer D4H: Esta pendiente reparación de orugas.

Vibro 210SV se realizó el mantenimiento de marchas, vibración, vidrio frontal y revisión del hidráulico.

Retroexcavadora 6242: se le realizó el cambio de dientes del balde, montaje del servo-transmisión y cambio de sincronizador.

Retroexcavadora de oruga CX210presenta un problema con el turbo, el cual se encuentra en el desmoste para su respectiva reparación, así mismo se han realizado arreglo de fuga hidráulica, suministro de aceites y engrase general.

Vibrocompactador HAMM: Coordiné con el ingeniero Alexander Montoya y el proveedor de este equipo CASA TORO, el mantenimiento correspondiente a las 250H, se realizó el día lunes 26 de julio.

En verificación de los trabajos realizados por parte de la maquinaria, realicé los días 15, 22, 29 y 30 de julio del 2021 inspección a la intervención que se hizo en el corregimiento de San Lorenzo, El corregimiento del Picacho, vía el crucero - La Marina, permitiendo evidenciar que la vía se encuentra en optimas condiciones cumpliendo con lo establecido en las actividades de mantenimiento de vías terciarias. Sin novedad alguna.

2	SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION DE LAS REUINIONES Y COMITES DE PROGRAMACION DE LA MAQUINARIA.	Durante el periodo del 13 de julio al 12 de agosto del 2021 participé de varios comités relacionados con la programación de la maquinaria de acuerdo a las distintas necesidades expuestas por la comunidad de la zona rural. **26 DE JULIO**: La maquinaria continúa realizando labores de conformación y compactación en el corregimiento de San Lorenzo, Alto de la Italia - Santa Lucia, y se inicia la recuperación de la vía con bulldozer en las veredas veranera, las marías y alto del rosario. La retroexcavadora de oruga realiza trabajos de canalización sobre rio Tuluá sector barrio Fátima, aguas arriba. Se encuentran en taller por mantenimiento el vibrocompactador SV210, retroexcavadora 6242, volqueta OOI177 y el vibro HAMM este último le están realizado el mantenimiento correspondiente a las 250H. **02 DE AGOSTO**: Durante esta reunión informó por parte del contratista que la volqueta OOI177 y la retroexcavadora 6242 se encuentra en optimas condiciones para realizar sus funciones, el vibrocompactador SV210 indican se encuentra en el corregimiento de La Marina, presentando daños en el sistema eléctrico. Los equipos continúan las labores en los mismos sectores (santa lucia, san Lorenzo, alto del rosario, y Rio Tuluá) teniendo un avance positivo en cada frente. Por parte del consorcio informan que el personal iniciará el curso de alturas. **09 DE AGOSTO**: Durante esta reunión se informó que los equipos se encuentras realizando trabajos así: sector el crucero – La Marina, vereda Alto del Rosario del corregimiento de Puerto Frazadas, corregimiento santa lucia. La retroexcavadora de oruga, buldócer DH4 y motoniveladora 865 se encuentra en taller por problemas mecánicos. Se espera que los equipos se encuentren en optimas condiciones la próxima semana, la retro de oruga pasaría a realizar trabajos en el sector del Jardín Botánico. **REUNION CON COMITÉ DE CAFETEROS PROGRAMA CAMINEROS**: En este comité se informó por parte de La secretaríalas inquietudes relacionadas con el programa de camineros, la primera corresponde a la necesidad de recibir por parte del Comité de Cafeteros informes quincenales en seguimiento a las actividades de cada tramo, así mismo la realización de comités técnicos cada 15 días. Se informa de las diferentes cuadrillas por parte del Municipio y el Departamento, indicando su ubicación actual, se evidenció que por parte del Municipio se cuentan con 6 cuadrillas cumpliendo con lo establecido en el convenio CN-2021-0552, por parte del Departamento se cuenta con 5 cuadrillas de 10 inicialmente, donde se evidencia el no cumplimiento a lo programado por parte del ente Departamental, dentro del acta de reunión se identifican las cuadrillas faltantes y se habla de dos posibles más por parte de ellos, es de aclarar que desde un comienzo existió un compromiso de duplicar el número de las cuadrillas que el Municipio estableciera.	Formato registro fotográfico F-330-10, Actas de reunión F-240-45, formato F-240-01 registro de asistencia. Se encuentra en carpeta de evidencias desde el folio 130 al 142
3	APOYO EN LA ATENCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL	Durante este periodo realicé la recepción de 22 solicitudes de la zona rural encaminadas en la conservación de la malla vial, elaboré un cuadro donderelacionélos requerimientos de las comunidades campesinasa los llamados de intervención con maquinaria, permitiéndome hacer un seguimiento a cada una de ellas, estas solicitudes fueron de manera escrita, personal y telefónicamente. Sectores como, PIEDRITAS COCORNA, BELLAVISTA, PALOMESTIZO, LOS CAIMOS, ROSEDAL, LA COCA, MARAVELES, REMOLINOS, ALTO DEL ROSARIO, SANTA ISABEL, PUERTO FRAZADAS, SAN ISIDRO, QUEBRADAGRANDE, LA PALMERA, VENTIADEROS, EL RETIRO Y LA DIADEMAInformaron que por motivos del invierno en el semestre pasado sus vías se encuentran afectadas, con un deterioro en la capa de rodadura, ocasionando dificultad al momento de transportar sus productos agrícolas para su comercialización. Cabe resaltar que por parte de esta dependencia se brindó una respuesta oportuna a estos requerimientos, informé las acciones tomadas frentes al programa de mantenimiento de vías rurales, explicando que solo contamos con dos (2) frentes de trabajo para atender a más de 457km de vías rurales sin contar con las emergencias presentadas, daños mecánicos en los equipos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de concertación del paro nacional, igualmente lesIndiqué que actualmente nos encontramos en la zona rural alta y media de la montaña realizando labores de conformación,	Formato registro fotográfico F-330-10, formato agenda atención al público F-330-06, cuadro Excel seguimiento de solicitudes, control de asistencia formato F-240-01. Se encuentra en capeta de evidencias.desde el folio 143 al 156

		compactación y adecuación de cunetas. Dentro de estas solicitudes se hace necesario realizar visitas técnicas con el Profesional Universitario de la secretaria a varios de los sectores, la cual brindé un acompañamiento con el fin de establecer con más certeza la necesidad, para su posterior priorización, Brindé apoyo al Señor Alcalde en la atención de las comunidades campesinas, las cuales son escuchadas en el despacho y dirigidas por el mandatario, tomé nota de necesidades puntuales relacionadas con la malla vial, y ser tenidas en cuenta dentro de las programaciones de la maquinaria. Dentro de ellas se encuentran las comunidades de San Lorenzo vereda Ventiaderos, Quebradagrande y Bellavista – Cocorná.	
4	APOYO SOCIALIZACION ANTE LA COMUNIDAD DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN LA MALLA VIAL DE LA ZONA RURAL.	Durante este periodo se continuaron las intervenciones en los mismos sectores del mes anterior, es de conocer que los frentes de trabajos establecidos tienes un kilometraje en vías bastante extenso, a la fecha se encuentran cumpliendo con las programaciones ya señaladas en comités. Por lo anterior no se realizaron durante de ciclo socializaciones, sin embargo, realicé visitas de inspección con el Profesional Universitario Luis Felipe Naranjo a la construcción de una batea ubicada en la vereda Las vegas del corregimiento de Puerto Frazadas, la cual fue socializada en mes de junio, donde se le realizó un seguimiento a dicha obra, la cual se encuentra ya terminada, brindando de esta manera una mejor calidad de vida a esta comunidad y seguridad en su vía. Igualmente realicé un seguimiento a las actividades realizadas por las diferentes cuadrillas del programa camineros convenio **CN-2021-0552**el cual fue socializadoen el mes de mayo, durante estas visitas se verificó en compañía del Ingeniero Felipe, ubicación, avance, asistencia del personal y revisión de las actividades (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, rocería y remoción de pequeños derrumbes) en total se cuenta con 6 cuadrillas así: **Q1m** El crucero – San lorenzo, **Q2m** La Marina - El brillante pasaron a El vergel – L a Coca, **Q3m**La Marina – La Moralia – Naranjal – Tibolí. **Q4m** San Rafel – Puerto frazadas Veredas inician piedritas – Cocorná **Q5m**Tochecito – Quebradagrande**Q6m**Monteloro – Las mirlas (Ramales). Dentro de la misionalidad de la secretaría se encuentra la construcción de obras de infraestructura en el Municipio; ejecutadas con calidad y eficiencia para el bienestar de los Tulueños. Actualmente se viene adelantando un proyecto de pavimentos en la zona rural del Municipio, donde brindé un apoyo al profesional Universitario Luis Felipe Naranjo a la visita técnica al corregimiento de La Marina, la cual se hace necesario para la verificación de información como, medidas, líneas de paramento, ubicación, estado de alcantarillado, entre otras. Con la ejecución de este tipo de proyectos se podría contar con futuras socializaciones permitiendo con esto cumplir con esta actividad.	Formato registro fotográfico F-330-10 se encuentra en carpeta de evidencia desde el folio 157 hasta el 160

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE CAROLINA CRISTANCHO GÓMEZ

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-08-18, 04:31:57 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** julio de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8853765110

Fecha limite de pago: 2021-08-10

* RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *
CONCEPTO : recaudo simple
RECIBO : 8853765110
VALOR : 281200
FECHA : 20210818
PERIODO : 202107
21/08/18 16:44 837 002 0167 45981

GUARDADA 14/07/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ				
Documento	CC31791337	**Dirección**	CALLE 12F 28B 47		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3178123025		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	TULUA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 31791337	CRISTANCHO GOMEZ CAROLINA	59	00																0	30	30	30	0	PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	EPS SANITAS	$ 908.526	$ 113.600	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	$ 908.526	$ 22.200	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200	$ 0	$ 281.200

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora

Periodo cotización salud

Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8853765110(3900)0000000(96)20991231

eguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los rvicios con sus administradoras.

nanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - Más que Fácil, SIMPLE!

te necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

COMFANDI
NIT 890.303.208-5

COMFANDI
NIT 890.303.208-5

Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi

999919 recaudo sim-202107 281.200 G
VALOR : 281.200
FECHA DOC. : 20210818
NIT : 1039103944
PIN : 8853765110
PLANILLA : 1039103944
PERIODO : 202107
**** TOT 281.200
Efectivo 302.000
CAMBIO 20.800
8/18/21 16:44 0837 02 0167 45981

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS