INFORME DE PERSONAL COMPONENTE OBRA CIVIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"

INFORME DE PERSONAL

ENERO 23 DE 2021 – FEBRERO 22 DE 2021

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.
2021

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES 3
2.1 PERSONAL 3
2.2 FUNCIONES GENERALES 4
2.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA 4
2.2.2 RESIDENTES DE INTERVENTORÍA DE OBRA 5
2.2.3 ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS 5
2.2.4 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 5
2.2.5 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 5
2.2.6 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 5
2.2.7 ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRAINCENDIOS 6
2.2.8 PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 6
2.2.9 ESPECIALISTA AMBIENTAL 6
2.2.10 INSPECTORES DE INTERVENTORÍA 6
2.2.11 ABOGADO 6
3 RESUMEN DE ACTIVIDADES SEMANALES 7
4 FUNCIONES ESPECIFICAS PERSONAL DE INTERVENTORÍA MES N°10 7
4.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 7
4.2 ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES 8
4.3 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL 8
4.4 ESPECIALISTA EN PLANES DE MANEJO AMBIENTAL 9
4.5 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 9
4.6 PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 9
4.7 ABOGADO 10
4.8 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1 10
4.9 INSPECTOR 1 11
4.10 INSPECTOR 2 11
5 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 12

1. INTRODUCCIÓN

Por medio de la presente AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S., y por solicitud de la secretaria de Educación Distrital se permite presentar un informe que especifica la totalidad de las actividades ejecutadas por el personal de interventoría, contratada para la supervisión de actividades de obra civil desarrolladas por el contratista CONSTRUSOCIAL S.A.S. dentro de las semanas transcurridas desde el 23 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2021.

2. GENERALIDADES

De acuerdo con las necesidades planteadas por parte de la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL,** se contrata la interventoría que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES" para la supervisión del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286, para el desarrollo de las actividades de interventoría fue aprobado por la SED el personal requerido para el cumplimiento del contrato, durante el mes N°10 el personal aprobado que se encontraba ejecutando labores fue:

2.1 PERSONAL

En el presente informe se relaciona todo el personal que se encontraba vinculado al contrato de interventoría, desde los especialistas, residente e inspectores, los cuales daban cumplimiento al objeto contractual, el cual es realizar el seguimiento, vigilancia y control en todos los aspectos y áreas (Hidráulicas, Cubierta, Eléctricos, Estructural, entre otros) al contrato de obra, cuyo objetivo era realizar todas las actividades de obra civil que se fueran generando durante la vigencia del contrato en las diferentes Instituciones Educativas Distritales, cuyas emergencias eran trasmitidas por la supervisión de la SED.

PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL

TABLA N°1		
PROFESIONAL	**CEDULA**	**CARGO**
Juan Felipe Uribe Gómez	CC. 16.072.632	Director De Interventoría
Edgar Ivan Hernández Flores	CC. 80.018.145	Residente De Interventoría 1
Diego Armando Montoya Medina	CC. 7.184.220	Especialista en diseño estructural de edificaciones
Ricardo Alfredo Ospina López	CC. 79.091.899	Especialista en redes eléctricas, voz y datos para edificaciones
Ehida Juliet Ramírez Guina	CC. 1.118.537.436	Especialista en redes hidráulicas, sanitarias y de gas para edificaciones
Luz Stella Pineda Bustos	CC. 1.026.260.474	Especialista en Seguridad en el trabajo y salud ocupacional
David Francisco Palacios Torres	CC. 11.810.445	Especialista en planes de manejo ambiental
Meliza Janez Gómez Palacios	CC. 1.077.425.387	Especialista en costos y presupuestos y programación de obra
José Armando Ruiz Angarita	CC. 13.460.203	Especialista en geotecnia
Liliana Andrea Rosario Rubio	CC. 52.810.605	Abogado
Leydi Johanna Torres Guanume	CC. 1.032.398.724	Inspector 1
Nelson Alberto Rivera Bello	CC. 19.465.978	Inspector 2

2.2 FUNCIONES GENERALES

Para el desarrollo de las actividades del contrato se establecieron las funciones generales a ejecutar por el personal vinculado, mediante el presente informe se describen las funciones generales del personal relacionado mediante la tabla N°1 *PERSONAL COMPONENTE DE OBRA CIVIL*, el personal y sus funciones se relacionan a continuación:

PERSONAL RELACIONADO TABLA N°1 COMPONENTE DE OBRA CIVIL

2.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA

Deberá ejercer sus funciones durante la totalidad del plazo contractual. Supervisión de la dirección y ejecución de las obras propias del objeto contractual del contratista de obra. Supervisión del cumplimiento de la programación de obra. Supervisión de las metodologías de utilización de recursos, maquinaria, equipos necesarios para la ejecución de las obras,

distribución de frentes de obra. Realizar seguimiento técnico, administrativo y estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando la SED lo requiera.

2.2.2 RESIDENTES DE INTERVENTORÍA DE OBRA

Deberán estar presente en el lugar de las obras DE FORMA PERMANENTE, en el caso que se estén ejecutando varios frentes de trabajo simultáneos, el residente está en la obligación de supervisar los frentes de trabajo permanentemente, realizar supervisión y seguimiento a la ejecución técnica de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral. Así mismo deberá realizar el seguimiento del control diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de materiales, equipos y herramientas y retiro de escombros. Deberán informar oportunamente al director de interventoría, al director de obra y al supervisor de la SED, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecución de las obras.

2.2.3 ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS

Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes con las redes eléctricas en las edificaciones donde se ejecuten las obras.

2.2.4 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Deberá realizar la supervisión y seguimiento a los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Seguimiento al diseño e implementación del plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras.

2.2.5 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la estructura de las edificaciones donde se ejecutarán las obras.

2.2.6 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del

contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto a las obras de cimentación de la edificación y la interacción suelo – estructura.

2.2.7 ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRAINCENDIOS

Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras hidráulicas, sanitarias, gas y red contra incendios. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con redes hidrosanitarias, de gas y contra incendio que se presenten en la construcción de la edificación.

2.2.8 PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Deberá revisar y verificar la correcta ejecución en cuanto a los informes de costos y presupuestos, las actas parciales, nuevos precios unitarios, mayores y menores cantidades de obra, presentados por el contratista de obra.

2.2.9 ESPECIALISTA AMBIENTAL

Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todas las normas ambientales aplicables a la ejecución del contrato de obra.

2.2.10 INSPECTORES DE INTERVENTORÍA

Deberán estar presente en el lugar de las obras DE FORMA PERMANENTE, en el caso que se estén ejecutando varios frentes de trabajo simultáneos, deberá realizar las mediciones de cantidades de obra, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de obra, verificar las calidades de la obra ejecutada, elaborar los informes de inspectoría y revisar las actas parciales que presente el contratista de obra.

2.2.11 ABOGADO

Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todos los aspectos legales y normativos en cuanto a la ejecución del contrato de obra. Emitir conceptos, soluciones y asesoría jurídica en el caso de requerir la conminación, multa y/o sanción al contratista. Dar respuesta a los requerimientos que presenta la SED ante las solicitudes de los entes de control durante la ejecución de la obra, la etapa de liquidación y hasta donde cubran las pólizas del contratista de obra.

3 RESUMEN DE ACTIVIDADES SEMANALES

A continuacion se muestra el resumen de actividades ejecutadas en el mes por cada uno de los frentes reportados para este mes liquidados en el acta de corte N°10 y de los frentes que fueron diagnosticados, y que se encuentran en ejecucion del presente contrato de emergencias, en sus actividades de interventoria de obra civil:

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE FELIX RESTREPO – SEDE D – ESTRUCTURAL
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEMANAIA UNIFICADA SEDE C – DEMOLICION

4 FUNCIONES ESPECIFICAS PERSONAL DE INTERVENTORÍA MES N°10

Durante el periodo comprendido entre el 23 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2021 el personal relacionado mediante la tabla N°1 del numeral 2.1 del presente informe, desarrollo las siguientes funciones específicas:

4.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Periodo	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	1. Durante este mes se realizó la coordinación de actividades de inicio de obra, contratación de los perfiles profesionales solicitados y capacitados para la labor. 2. Se realiza empalme de procesos con director de obra y personal de obra del contrato. 3. Coordinación de actividades entre el personal contratado, asignación de roles y metodología de trabajo de la empresa. 4. Se generó la capacitación de los formatos, actas e informes que deben ser diligenciados y presentados a la entidad oportunamente exigidos contractualmente. 5. Coordinación de actividades de supervisión de los residentes e inspectores del contrato, en sus actividades y asignación de recorridos diarios. 6. Supervisión y coordinación de actividades de los especialistas y profesionales contratados en sus actividades y asignación de recorridos periódicos. 7. Se estudian solicitudes generadas por el contratista y se atienden oportunamente. 8. Se realiza revisión de actas de diagnóstico, actas de inicio, informes y actas finales generados por nuestro personal como reflejo de las actividades desarrollados por el contratista.

	9. Se le solicito al contratista debido cumplimiento del personal mínimo requerido para el cumplimiento del contrato. 10. Se le solicita al contratista generar reprogramación de actividades, o plan de contingencia para retrasos generados por falta de personal.

Nombre: Juan Felipe Uribe Gómez
Tiempo de dedicación: 50%

4.2 ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Diego Armando Montoya Medina
Tiempo de dedicación: 5%

4.3 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL

Periodo	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	• Se realizan inducciones del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo al personal de nuevo ingreso y protocolos de bioseguridad. • Entrega de elementos de protección al personal de nuevo ingreso (Tapabocas). • Entrega de kit de bioseguridad que consiste en folleto informativo y medidas de prevención del contagio de Covid – 19, alcohol, gel antibacterial. • Se establece como requerimientos principales el envío de soportes de afiliación a seguridad social previo al inicio de laborales. • Fichas de seguridad de las sustancias químicas. • Entrega de elementos de protección personal y dotación. • Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad y su respectiva aprobación por ARL (El contratista no ha presentado la respectiva aprobación). • Brigada de emergencias capacitada por frente de trabajo. • Exámenes médicos de personal.

Nombre: Luz Stella Pineda Bustos
Tiempo de dedicación: 5%

4.4 *ESPECIALISTA EN PLANES DE MANEJO AMBIENTAL*

Periodo	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	• Capacitación ambiental al personal de nuevo ingreso de interventoría: Matriz de compatibilidad de sustancias químicas y transporte de sustancias químicas. • Se realiza inspección en frentes de trabajo para verificar que no se encuentren residuos y/o materiales en las zonas verdes de las instituciones que puedan impactar negativamente en el desarrollo las especies de flora presentes en el área. • Inspección en frentes de trabajo para verificar el almacenamiento de sustancias químicas. • Se realiza seguimiento a la disposición de los residuos provenientes de construcción y demolición. Se solicitan los respectivos vales y certificados. • Se realizan visitas diagnóstico y elaboración de la ficha de atención preliminar de los tratamientos silviculturales y es remitida a la forestal de la Secretaría de Educación.

Nombre: David Francisco Palacios Torres
Tiempo de dedicación: 5%

4.5 *ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA*

Periodo	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	Se revisó el presupuesto inicial y final descritos en las actas de cada sede intervenida, también se revisaron costos no previstos que surgieron durante el desarrollo de las actividades, se revisaron precios de los insumos, mano de obra, logística y rendimiento de las cuadrillas para que se pueda ejecutar el proyecto de la mejor manera.

Nombre: Meliza Janez Gómez Palacios
Tiempo de dedicación: 5%

4.6 PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Periodo	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	Se revisó el presupuesto inicial y final descritos en las actas de cada sede intervenida, también se revisaron costos no previstos que

	surgieron durante el desarrollo de las actividades, se revisaron precios de los insumos, mano de obra, logística y rendimiento de las cuadrillas para que se pueda ejecutar el proyecto de la mejor manera.

Nombre: Jhon Fredy Ramírez Rivera
Tiempo de dedicación: 5%

4.7 *ABOGADO*

Periodo	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	• Se verifico el cumplimiento de la propuesta pactado con el contratista de obra de acuerdo con las actividades de señalización. • Se realizó el control y vigilancia del cumplimiento de todos los aspectos legales y normativos en cuanto a la ejecución del contrato de obra. • Se realizó acompañamiento jurídico para el cumplimiento del objeto contractual derivado de esta nueva emergencia relacionada a cargo de la secretaria de Educación del Distrito. • Se realiza seguimiento a la disposición de los residuos provenientes de construcción y demolición. Se solicitan los respectivos vales y certificados. • Se realizan visitas diagnóstico y elaboración de la ficha de atención preliminar de los tratamientos silviculturales y es remitida a la forestal de la Secretaría de Educación.

Nombre: Liliana Andrea Rosario Rubio
Tiempo de dedicación: 5%

4.8 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Edgar Ivan Hernández Flores
Tiempo de dedicación: 100%

4.9 INSPECTOR 1

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Leydi Johanna Torres Guanume
Tiempo de dedicación: 100%

4.10 INSPECTOR 2

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Nelson Alberto Rivera Bello
Tiempo de dedicación: 100%

5 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

En conformidad con los puntos mencionados en las actividades efectuadas por el personal de interventoría se establece que:

- El personal de interventoría realiza el diagnostico de las instalaciones en cada una de las sedes de las instituciones educativas, adicional se hacen las recomendaciones pertinentes para la ejecución de las actividades a realizar dentro cada uno de los colegios, siguiendo los parámetros aprobados por SED y por los especialistas hidráulicos, eléctricos estructurales, patólogos y geotécnicos, para la atención de la emergencia que surge y solicita la SED, en actividades de obra civil estableciendo parámetros de ejecución y ruta a seguir con el fin de cumplir con las exigencias de la SED.
- Durante la ejecución de las actividades el personal de interventoría monitorea de forma constante cada uno de los frentes en ejecución, controlando el uso adecuado de los materiales e insumos requeridos para la realización de las actividades, de forma paralela el equipo SST y ambiental de interventoría velan por el bienestar del personal vinculado con los contratistas y subcontratistas garantizando que estos cuenten con las condiciones adecuadas para el buen desempeño de sus funciones como personal operativo.
- Durante el periodo comprendido desde el 23 de enero del 2021 hasta el 22 de febrero del 2021, las mediciones de cantidades finales se realizaron en conjunto con el personal profesional del contratista, estableciendo en acuerdo mutuo las medidas que fueron cobradas en el acta 10.
- El equipo de interventoría realiza la inspección en la calidad de las actividades ejecutadas, por lo que interventoría hace entrega de las sedes al personal encargado de la institución luego de constatar que las actividades contractuales han sido efectuadas a cabalidad y cumpliendo las exigencias de calidad requeridas por la SED.

Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

ANEXO N°1 REPORTE DE ACTIVIDADES RESIDENTES E INSPECTORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Diego Armando Montoya Medina	**CARGO :**	Especialista en Diseño Estructural de Edificaciones
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	23/01/21-22/02/21

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE FELIX RESTREPO – ESTRUCTURAL	D			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEMANAIA UNIFICADA – DEMOLICION	C			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. SE REALIZARON 2 DIAGNOSTICOS
2. ASISTI A 2 COMITES DE SEGUIMIENTO
3. SE HIZO SEGUIMIENTO DE CALIDAD A 2 COLEGIOS
4. SE EJECUTARON 2 COLEGIOS
5. SE TUVIERON CANTIDADES DE 2 COLEGIOS
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

ELABORADO POR : Edgar Ivan Hernández Flores

CARGO : Residente de Interventoria

Juan Felipe Uribe

FIRMA

REVISADO POR : Juan Felipe Uribe Gómez

CARGO : Director De Interventoría

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Diego Armando Montoya Medina	**CARGO :**	Especialista en Diseño Estructural de Edificaciones
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	23/01/21-22/02/21

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE FELIX RESTREPO – ESTRUCTURAL**
SEDE	**D**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SIN CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEMANAIA UNIFICADA – DEMOLICION**
SEDE	**C**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SIN CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Edgar Ivan Hernandez Flores	**CARGO :**	Residente de Interventoria
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	23/01/21-22/02/21

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE FELIX RESTREPO – ESTRUCTURAL	D			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEMANIA UNIFICADA – DEMOLICION	C			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. SE REALIZARON 2 DIAGNOSTICOS
2. ASISTI A 2 COMITES DE SEGUIMIENTO
3. SE HIZO SEGUIMIENTO DE CALIDAD A 2 COLEGIOS
4. SE EJECUTARON 2 COLEGIOS
5. SE TUVIERON CANTIDADES DE 2 COLEGIOS
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN



FIRMA

ELABORADO POR : Edgar Ivan Hernández Flores

CARGO : Residente de Interventoría

Juan Felipe Uribe

FIRMA

REVISADO POR : Juan Felipe Uribe Gómez

CARGO : Director De Interventoría

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Edgar Ivan Hernandez Flores	**CARGO :**	Residente de Interventoria
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	23/01/21-22/02/21

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE FELIX RESTREPO – ESTRUCTURAL**
SEDE	**D**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SIN CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEMANIA UNIFICADA – DEMOLICION**
SEDE	**C**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SIN CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Leydi Johanna Torres Guanume	**CARGO :**	Inspector de Interventoria 1
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	23/01/21-22/02/21

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE FELIX RESTREPO – ESTRUCTURAL	D			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. SE REALIZARON 1 DIAGNOSTICOS
2. ASISTI A 2 COMITES DE SEGUIMIENTO
3. SE HIZO SEGUIMIENTO DE CALIDAD A 1 COLEGIOS
4. SE EJECUTARON 1 COLEGIOS
5. SE TUVIERON CANTIDADES DE 1 COLEGIOS
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

Leydi Johanna Torres G

FIRMA

ELABORADO POR Leydi Johanna Torres Guanume

CARGO : Inspector de Interventoria

Juan Felipe Uribe

FIRMA

REVISADO POR Juan Felipe Uribe Gómez

CARGO : Director De Interventoría

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Leydi Johanna Torres Guanume	**CARGO :**	Inspector de Interventoria 1
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	23/01/21-22/02/21

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE FELIX RESTREPO – ESTRUCTURAL**
SEDE	**D**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SIN CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Nelson Alberto Rivera Bello	**CARGO :**	Inspector de Interventoria 2
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	23/01/21-22/02/21

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEMANAIA UNIFICADA – DEMOLICION	C			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. SE REALIZARON 1 DIAGNOSTICOS
2. ASISTI A 2 COMITES DE SEGUIMIENTO
3. SE HIZO SEGUIMIENTO DE CALIDAD A 1 COLEGIOS
4. SE EJECUTARON 1 COLEGIOS
5. SE TUVIERON CANTIDADES DE 1 COLEGIOS
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

FIRMA	**FIRMA**
ELABORADO POR Nelson Alberto Rivera Bello	**REVISADO POR** Juan Felipe Uribe Gómez
CARGO : Inspector de Interventoria	**CARGO :** Director De Interventoría

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**23/04/2020**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Nelson Alberto Rivera Bello	**CARGO :**	Inspector de Interventoria 2
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	23/01/21-22/02/21

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEMANAIA UNIFICADA – DEMOLICION**
SEDE	**C**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SIN CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

INFORME DE PERSONAL COMPONENTE SEÑALIZACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"

INFORME DE PERSONAL

ENERO 23 DE 2021 – FEBRERO 22 DE 2021

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.
2021

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES 3
2.1 PERSONAL 3
2.2 FUNCIONES GENERALES 4
3. RESUMEN DE ACTIVIDADES SEMANALES 4
3.1 SEMANA 39.2 4
3.2 SEMANA 40 5
3.3 SEMANA 41 6
3.4 SEMANA 42 6
3.5 SEMANA 43 7
3.6 SEMANA 44.1 8
4. FUNCIONES ESPECIFICAS PERSONAL DE INTERVENTORÍA MES N°10 8
4.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 8
4.2 Residente de interventoría 1 9
4.3 Residente De Interventoría 2 9
4.4 Residente de Interventoría 3 9
4.5 Especialista en Tránsito 9
4.6 Especialista en Tránsito 10
4.7 Especialista en Seguridad en el Trabajo y Salud 11
4.8 Especialista en Seguridad en el Trabajo y Salud 12
4.9 ESPECIALISTA AMBIENTAL 12
4.10 ESPECIALISTA AMBIENTAL 13
4.11 PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 14
4.12 ABOGADO 14
4.13 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 1 14
4.14 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 2 15
4.15 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 3 15
4.16 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 4 15
4.17 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 5 15
4.18 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 6 15
5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

Por medio de la presente AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S., y por solicitud de la secretaria de Educación Distrital se permite presentar un informe que especifica la totalidad de las actividades ejecutadas por el personal de interventoría, contratada para la supervisión de actividades de obra, señalizacion y señaléticas desarrolladas por el contratista CONSTRUSOCIAL S.A.S. dentro de las semanas transcurridas desde el 23 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2021.

2. GENERALIDADES

De acuerdo con las necesidades planteadas por parte de la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**, se contrata la interventoría que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES" para la supervisión del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1436286, para el desarrollo de las actividades de interventoría fue aprobado por la SED el personal requerido para el cumplimiento del contrato, durante el mes N°10 el personal aprobado que se encontraba ejecutando labores fue:

2.1 PERSONAL

PERSONAL COMPONENTE SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

El 29 de diciembre de 2021 se suscribe el modificatorio N°1 en donde se realiza la adición para el contrato de obra e interventoría, con el fin de realizar la señalizacion y señalética para el protocolo de regreso a clases seguro generado para evitar la propagación del virus COVID-19 en las sedes educativas, esta actividad debía desarrollarse en 362 colegios, para esto la SED aprobó un personal adicional que se relaciona a continuación:

PERSONAL COMPONENTE ADICIÓN 1

TABLA N°1		
PROFESIONAL	**CEDULA**	**CARGO**
Juan Felipe Uribe Gómez	CC. 16.072.632	Director De Interventoría
Oscar Iván Salamanca	CC. 74.082.212	Residente De Interventoría 1
Juan Carlos Rincón Polania	CC. 1.023.873.559	Residente De Interventoría 2
Oscar Javier Godoy Bautista	CC. 79.049.924	Residente De Interventoría 3
Luis Eduardo Arias Cifuentes	CC. 80.133.129	Esp. Transito
Cristian Roqueme Salazar	CC. 80.090.282	Esp. Transito
Jhon Fredy Ortega Garavito	CC. 79.880.041	Esp. En Seguridad En El Trabajo Y Salud Ocupacional
Luz Stella Pineda Bustos	CC. 1.026.260.474	Esp. En Seguridad En El Trabajo Y Salud Ocupacional
John Eduard Aros Rodríguez	CC. 1.032.483.095	Esp. Ambiental

David Francisco Palacios Torres	CC. 11.180.445	Esp. Ambiental
Jhon Fredy Ramírez Rivera	CC. 1023008356	Profesional De Costos Y Presupuestos
Oscar Eduardo Valles Mayorga	CC. 79220093	Profesional De Costos Y Presupuestos
Lilian Andrea Rosario Rubio	CC. 52.810.605	Abogado
Diego Alejandro Ramírez Poveda	CC. 1.073.604.410	Inspector 1
Jeisson Javier Bermúdez Jara	CC. 1.073.164.894	Inspector 2
Anderson Fabian Cely Izaquita	CC. 1.024.565.324	Inspector 3
Edwin Fernando Marroquín Bustos	CC. 80.250.114	Inspector 4
María Camila Gamba Ospina	CC. 1.019.079.604	Inspector 5
María Paz Rosario	CC. 1.026.584.613	Inspector 6

2.2 FUNCIONES GENERALES

Para el desarrollo de las actividades del contrato se establecieron las funciones generales a ejecutar por el personal vinculado, las funciones del personal relacionado en la tabla N°1 *PERSONAL COMPONENTE ADICION 1* fueron descritas mediante el *"INFORME MENSUAL ACTIVIDADES PERSONAL N°9.*

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES SEMANALES

A continuacion se muestra el resumen de actividades por semana ejecutadas por cada uno de los frentes reportados para este mes liquidado en el acta de corte N°10 y de los frentes que fueron diagnosticados, y que se encuentran en ejecucion del presente contrato de emergencias, en sus actividades de interventoria de señalizacion y señaletica:

3.1 SEMANA 39.2

En la **SEMANA ENERO 23 – ENERO 24**, Se realizaron las siguientes actividades de interventoría para la atención de emergencias, señalizacion y señalética, debido a que se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo la información de las sedes ejecutadas se relaciona a continuación:

INTERVENTORÍA A SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA

Se realizó el diagnóstico y correspondiente seguimiento para la ejecución de actividades de señalización en las sedes:

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE JUAQUIN CASTRO MARTINEZ SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - RAFAEL NUÑEZ SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALTIMA SUR ORIENTAL SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ATENAS SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MORALBA SEDE C
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE FELIZ RESTREPO SEDE C
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CARLOS ARANGO VELEZ SEDE A

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CUIDAD DE BOGOTA SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUTIN FERNANDEZ SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JAPON SEDE A

Observación de la Obra: Se ejecutaron la totalidad de las actividades, y se liquidaron parcialmente, por observaciones de calidad que se deben culminar para terminar el pago total de las sedes educativas. Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.

3.2 SEMANA 40

En la **SEMANA ENERO 25 - ENERO 31**, Se realizaron las siguientes actividades de interventoría para la atención de emergencias, señalizacion y señalética, debido a que se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo la información de las sedes ejecutadas se relaciona a continuación:

INTERVENTORÍA A SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA
se realizó el correspondiente seguimiento para la ejecución de actividades de señalización en las sedes:

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE ASIS SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EDUARDO SANTO SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE ASIS SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MANUELA BELTRAN SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESPAÑA SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESPAÑA SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CANDELARIA SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -EL LIBERTADOR SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE D

Observación de la Obra: Se ejecutaron la totalidad de las actividades, y se liquidaron parcialmente, por observaciones de calidad que se deben culminar para terminar el pago total de las sedes educativas. Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.

3.3 SEMANA 41

En la **SEMANA FEBRERO 01 – FEBRERO 07**, Se realizaron las siguientes actividades de interventoría para la atención de emergencias, señalizacion y señalética, debido a que se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo la información de las sedes ejecutadas se relaciona a continuación:

INTERVENTORÍA A SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA
Se realizó el diagnóstico y correspondiente seguimiento para la ejecución de actividades de señalización en las sedes:

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE C
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE D
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ALDEMAR ROJAS PLAZA SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE FELIX RESTREPO SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MONTE BELLO SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CASTILLA SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CUIDAD DE BOGOTA SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -VILLEMAR EL CARMEN SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LIBERTADOR SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ALATAMIRA SUR ORIENTAL SEDE B

Observación: Se ejecutaron la totalidad de las actividades, y se liquidaron parcialmente, por observaciones de calidad que se deben culminar para terminar el pago total de las sedes educativas. Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.

3.4 SEMANA 42

En la **SEMANA FEBRERO 08 – FEBRERO 14** Se realizaron las siguientes actividades de interventoría para la atención de emergencias, señalizacion y señalética, debido a que se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo la información de las sedes ejecutadas se relaciona a continuación:

INTERVENTORÍA A SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA
Se realizó el diagnóstico y correspondiente seguimiento para la ejecución de actividades de señalización en las sedes:

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SAN PEDRO CLAVER SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANTONIO BARAYA SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANTONIO BARAYA SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA MERCED SEDE A

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MARIA CANO SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -FERNANDO GONZALES OCHOA SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -PALERMO SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA AMISTAD SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -PABLO NERUDA SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -TECNICO INTERNACIONAL SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MILLAN RESTREPO SEDE A

Observación: Se ejecutaron la totalidad de las actividades, y se liquidaron parcialmente, por observaciones de calidad que se deben culminar para terminar el pago total de las sedes educativas. Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.

3.5 SEMANA 43

En la **SEMANA FEBRERO 15 – FEBRERO 21** Se realizaron las siguientes actividades de interventoría para la atención de emergencias, señalizacion y señalética, debido a que se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo la información de las sedes ejecutadas se relaciona a continuación:

INTERVENTORÍA A SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA
Se realizó el diagnóstico y correspondiente seguimiento para la ejecución de actividades de señalización en las sedes:

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MILLAN RESTREPO SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MILLAN RESTREPO SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MILLAN RESTREPO SEDE C
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORAH ARANGO SEDE UNICA
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -QUIROGA ALIANZA SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA LOS LBERTADORES SEDE B
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA SEDE C
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE MARTI SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JUANA ESCOBAR SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANDRES DE BELLO SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE A
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA CANDELARIA SEDE A

Observación de la Obra: Se ejecutaron la totalidad de las actividades, y se liquidaron parcialmente, por observaciones de calidad que se deben culminar para terminar el pago total de las sedes educativas. Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.

3.6 SEMANA 44.1

En la **SEMANA FEBRERO 22 – FEBRERO 22** Se realizaron las siguientes actividades de interventoría para la atención de emergencias, señalizacion y señalética, debido a que se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo la información de las sedes ejecutadas se relaciona a continuación:

INTERVENTORÍA A SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA
Se realizó el diagnóstico y correspondiente seguimiento para la ejecución de actividades de señalización en las sedes:

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA BICI SEDE UNICA
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BRAVO PAEZ SEDE A

Observación de la Obra: Se ejecutaron la totalidad de las actividades, y se liquidaron parcialmente, por observaciones de calidad que se deben culminar para terminar el pago total de las sedes educativas. Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS PERSONAL DE INTERVENTORÍA MES N°10

Durante el periodo comprendido entre el 23 de enero de 2021 y 22 de febrero de 2021 el personal relacionado mediante la tabla N°1 numeral 2.1 del presente informe, desarrollo las siguientes funciones específicas:

PERSONAL COMPONENTE SEÑALIZACION Y SEÑALETICA TABLA N°1

4.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: Juan Felipe Uribe Gómez
Tiempo de dedicación: 50%

Mes	Actividades ejecutadas
ENERO- FEBRERO	1. Se realizo la coordinación de actividades para la ejecución del informe mensual, N° 10 de interventoría. 2. Se ejecutaron diferentes capítulos del informe mensual de interventoría N° 10. 3. Asistencia a comités de seguimiento de cumplimiento. 4. Se realizaron oficios y requerimientos por correo electrónico al contratista Construsocial S.A.S. y a la secretaria de Educación Distrital. 5. Se genero el diligenciamiento de diferentes actas de diagnóstico, actas de inicio, actas finales, informes finales e informes semanales.

	6. Se participo en la organización de los documentos radicados por el contratista para el trámite del acta N° 10 necesarios para efectuar el cobro. 7. Se participo en el diligenciamiento de los documentos necesarios para efectuar El cobro de acta de corte de interventoría acta 19 y 20.

4.2 Residente de interventoría 1

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Oscar Iván Salamanca
Tiempo de dedicación: 100%

4.3 Residente De Interventoría 2

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Juan Carlos Rincón Polania
Tiempo de dedicación: 100%

4.4 Residente de Interventoría 3

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Oscar Javier Godoy Bautista
Tiempo de dedicación: 100%

4.5 Especialista en Tránsito

Nombre: Luis Eduardo Arias Cifuentes
Tiempo de dedicación: 70 %

Mes	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	• Se coordinó y reviso la correcta instalación de la señalización de los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas. • Se evaluaron y resolvieron inquietudes que se presentaron durante la ejecución de las instituciones educativas. • Se reportaron las novedades e inconformidades que surgieron durante la implementación en las labores de pintura y señalización

	de acuerdo con la emergencia presentada para el regreso seguro a clases de las sedes distritales. Lista de acciones que se ejecutaron en las instituciones educativas: 1. Supervisión de suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED. 2. Supervisión de suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED. 3. Supervisión de suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED. 4. Supervisión de suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED. 5. Supervisión de suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

4.6 Especialista en Tránsito

Nombre: Cristian Roqueme Salazar
Tiempo de dedicación: 70 %

Mes	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	• Se evaluaron los métodos aplicados para la correcta implementación en las labores de pintura y demás actividades de señalización. • Se diseñaron recorridos seguros de transito regular peatonal y rutas de evacuación con el debido distanciamiento social y protocolos de bioseguridad. • Se reportaron las novedades e inconformidades que surgieron durante la implementación en las labores de pintura y señalización de acuerdo con la emergencia presentada para el regreso seguro a clases de las sedes distritales. Lista de acciones que se ejecutaron en las instituciones educativas: 1. Supervisión de Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas DISTRITALES (E: 0,1 ML). 2. Supervisión de Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. 3. Supervisión de Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo

	de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml). 4. Supervisión de suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

4.7 Especialista en Seguridad en el Trabajo y Salud

Nombre: Jhon Fredy Ortega Garavito
Tiempo de dedicación: 100%

MES	ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - FEBRERO	• Se remiten correos electrónicos al Contratistas con los hallazgos SST en los diferentes frentes de trabajo. "Personal sin elementos de protección personal" "Personal sin permisos de trabajo" Se verifica la seguridad social del personal reportador por el contratista. • Se realizan inspecciones en los frentes de trabajo para verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores del contratista. • Durante las inspecciones no se contó con acompañamiento del contratista en ninguno de los frentes de trabajo. • Se crea formato de evidencias del protocolo de bioseguridad del contratista, y se les remite para su respectivo diligenciamiento. Documento no recibido hasta la fecha. • Durante las visitas a los frentes de trabajo se verifico el cumplimiento del protocolo de bioseguridad: Lavado de manos, distanciamiento físico, desinfección de herramientas, uso de protección respiratoria. • Se elaboran listas de chequeo para trabajo en alturas en la ejecución de tratamientos silviculturales. • Se realiza inspecciones a vehículos. Se verifica la documentación del personal y del vehículo. • Se realizan etiquetas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas, y se remiten al contratista para que realice la respectiva identificación. • Se realizan capacitaciones de Prevención del acoso laboral y hábitos saludables al personal de interventoría. • Se realiza seguimiento de los indicadores del sistema de gestión y los indicadores de accidentalidad y ausentismo. • Se realiza el informe mensual SST correspondiente al corte N° 10. • Se realiza acompañamiento en la elaboración del informe del contratista. Reuniones semanales, apoyo en la elaboración de formatos, charlas, recolección de firmas, fotos, etc. • Se realizo visitas a las Instituciones Educativas de la Zona Sur, tanto de señalización como de obra civil.

4.8 Especialista en Seguridad en el Trabajo y Salud

Nombre: Luz Stella Pineda Bustos
Tiempo de dedicación: 100%

MES	ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - FEBRERO	• Se remiten correos electrónicos al Contratistas con los hallazgos SST en los diferentes frentes de trabajo. "Personal sin elementos de protección personal" "Personal sin permisos de trabajo" Se verifica la seguridad social del personal reportador por el contratista. • Se realizan inspecciones en los frentes de trabajo para verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores del contratista. • Durante las inspecciones no se contó con acompañamiento del contratista en ninguno de los frentes de trabajo. • Se crea formato de evidencias del protocolo de bioseguridad del contratista, y se les remite para su respectivo diligenciamiento. Documento no recibido hasta la fecha. • Durante las visitas a los frentes de trabajo se verifico el cumplimiento del protocolo de bioseguridad: Lavado de manos, distanciamiento físico, desinfección de herramientas, uso de protección respiratoria. • Se elaboran listas de chequeo para trabajo en alturas en la ejecución de tratamientos silviculturales. • Se realiza inspecciones a vehículos. Se verifica la documentación del personal y del vehículo. • Se realizan etiquetas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas, y se remiten al contratista para que realice la respectiva identificación. • Se realizan capacitaciones de Prevención del acoso laboral y hábitos saludables al personal de interventoría. • Se realiza seguimiento de los indicadores del sistema de gestión y los indicadores de accidentalidad y ausentismo. • Se realiza el informe mensual SST correspondiente al corte N° 10. • Se realiza acompañamiento en la elaboración del informe del contratista. Reuniones semanales, apoyo en la elaboración de formatos, charlas, recolección de firmas, fotos, etc. • Se realizo visitas a las Instituciones Educativas de la Zona Sur, tanto de señalización como de obra civil.

4.9 ESPECIALISTA AMBIENTAL

Nombre: John Eduard Aros Rodríguez
Tiempo de dedicación: 50%

MES	ACTIVIDADES REALIZADAS

ENERO - FEBRERO	• Se realizan visitas en frentes de trabajo de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Santa fe, Usaquén y Usme. • Se realizan etiquetas de sustancias químicas: pintura de tráfico, disolventes, gasolina, thinner. Las cuales son remitidas al contratista para que realice la respectiva identificación y se dé cumplimiento a la Ley 55 de 1993. • Se verifica que las intervenciones se realicen en los perímetros internos de la institución, y que la señalización y demarcación externa no genere impactos ambientales negativos. • Residuos peligrosos en partes exteriores, vertimientos de residuos químicos en fuentes hídricas, ruido, etc. • Se verifica que durante el ingreso de los vehículos y en los procesos de desinfección de estos, no se genere arrastre de materiales y/o partículas que puedan afectar negativamente a las fuentes hídricas aledañas, o generar taponamientos en los sistemas de alcantarillado de la zona. • Se realiza inspecciones de orden y aseo en los frentes de trabajo intervenidos. Durante la ejecución de actividades y después de su entrega. Con el fin de verificar el manejo adecuado de residuos. • Se realiza informe mensual ambiental de interventoría.

4.10 ESPECIALISTA AMBIENTAL

Nombre: David Francisco Palacios Torres
Tiempo de dedicación: 50%

Mes	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	• Se realiza capacitación en temas ambientales al personal de interventoría, dando cumplimiento al plan de capacitación. Economía circular y economía azul. • Se revisa y se dan las respectivas observaciones del informe ambiental del contratista. Se aprueba después de subsanar los hallazgos. • Se realiza acompañamiento durante la ejecución de los tratamientos silviculturales realizado por el subcontratista de obra "Bosques y Ciudad". Se hace la claridad que por parte del contratista "Construsocial" no cuenta con un profesional específico para este proceso. • Se elaboran fichas de atención de tratamientos silviculturales de acuerdo con las directrices dadas por la Secretaría de Ambiente, con sus respectivos anexos, incluida la georreferencias de las especies silviculturales de intervenidas, documento solicitado por la SED.

4.11 PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Nombre: Jhon Fredy Ramírez Rivera
Tiempo de dedicación: 80%

Mes	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	Se reviso el presupuesto inicial y final descritos en las actas de cada sede intervenida, también se revisaron costos no previstos que surgieron durante el desarrollo de las actividades, se revisaron precios de los insumos, mano de obra, logística y rendimiento de las cuadrillas para que se pueda ejecutar el proyecto de la mejor manera. Algunas de las instituciones intervenidas: 1. Colegio España sede B 2. Colegio Argentina sede B 3. Colegio Candelaria sede B 4. Colegio Silveria Espinoza Rendon sede A 5. Colegio el Libertador sede B

4.12 ABOGADO

Nombre: Lilian Andrea Rosario Rubio
Tiempo de dedicación: 10%

Mes	Actividades ejecutadas
ENERO - FEBRERO	• Se verifico el cumplimiento de la propuesta pactado con el contratista de obra de acuerdo con las actividades de señalizacion. • Se realizo el control y vigilancia del cumplimiento de todos los aspectos legales y normativos en cuanto a la ejecución del contrato de obra. • Se realizó acompañamiento jurídico para el cumplimiento del objeto contractual derivado de esta nueva emergencia relacionada a la implementación de la señalizacion horizontal y vertical para el regreso seguro a clases de los planteles educativos a cargo de la secretaria de Educación del Distrito. • Se reitero la solicitud de actualización de pólizas de modificatoria #1. • se realizó la validación de modificatoria #2 del contratista de obra. • se reiteró la solicitud de actualización de pólizas de modificatoria #2.

4.13 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 1

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Diego Alejandro Ramírez Poveda
Tiempo de dedicación: 100%

4.14 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 2

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Jeisson Javier Bermúdez Jara
Tiempo de dedicación: 100%

4.15 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 3

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Anderson Fabian Cely Izaquita
Tiempo de dedicación: 100%

4.16 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 4

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: Edwin Fernando Marroquín Bustos
Tiempo de dedicación: 100%

4.17 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 5

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*

Nombre: María Camila Gamba Ospina
Tiempo de dedicación: 100%

4.18 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 6

Las actividades desarrolladas por este profesional se relacionan en un formato adicional aprobado por la SED para el reporte detallado de las actividades en campo, adjunto al presente informe mediante el anexo N°1 *(ver anexo N°1)*


Nombre: María Paz Rosario
Tiempo de dedicación: 100%

5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

En conformidad con los puntos mencionados en las actividades efectuadas por el personal de interventoría se establece que:

- El personal de interventoría realiza el diagnostico de las instalaciones en cada una de las sedes de las instituciones educativas, adicional se hacen las recomendaciones pertinentes para la ejecución de las actividades a realizar dentro cada uno de los colegios, siguiendo los parámetros aprobados por SED y por los especialistas en tránsito, en términos de demarcación (pintura en pisos) e instalación de elementos visuales (señales informativas y preventivas en acrílico).
- Durante la ejecución de las actividades el personal de interventoría monitorea de forma constante cada uno de los frentes en ejecución, controlando el uso adecuado de los materiales e insumos requeridos para la realización de las actividades, de forma paralela el equipo SST y ambiental de interventoría velan por el bienestar del personal vinculado con los contratistas y subcontratistas garantizando que estos cuenten con las condiciones adecuadas para el buen desempeño de sus funciones como personal operativo.
- Durante el periodo comprendido desde el 23 de enero del 2021 hasta el 22 de febrero del 2021, las mediciones de cantidades finales se realizaron en conjunto con el personal profesional del contratista, estableciendo en acuerdo mutuo las medidas que fueron cobradas en el acta n.
- El equipo de interventoría realiza la inspección en la calidad de las actividades ejecutadas, por lo que interventoría hace entrega de las sedes al personal encargado de la institución luego de constatar que las actividades contractuales han sido efectuadas a cabalidad y cumpliendo las exigencias de calidad requeridas por la SED.

Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,



Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

ANEXO N°1 REPORTE DE ACTIVIDADES RESIDENTES E INSPECTORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Oscar Iván Salamanca	**CARGO :**	Residente de interventoria 1
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
PUENTE ARANDA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE JUAQUIN CASTRO MARTINEZ SEDE A (1608) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - RAFAEL NUÑEZ SEDE B (415) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALTIMA SUR ORIENTAL SEDE A (414) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
KENNEDY	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JAPON SEDE A (815) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
LOS MARTIRES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE ASIS SEDE A (1413) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO


ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se realizaron 5 Diagnósticos
2. Asistí a 5 comités de seguimiento
3. Se hizo seguimiento de calidad a 5 colegios
4. Se ejecutaron 5 colegios
5. Se obtuvieron cantidades finales de 5 colegio
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1. Se desarrollo el ejercicio de la programación y se atendieron colegios prioritarios asignados por la secretaria de educación
2. Se presentaron dificultades para el acceso del personal en la que la interventoría estuvo presente.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN



FIRMA

ELABORADO POR : Oscar Iván Salamanca

CARGO : Residente de interventoria

FIRMA

REVISADO POR :

CARGO :

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Oscar Iván Salamanca	**CARGO :**	Residente de interventoria 1
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**PUENTE ARANDA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE JUAQUIN CASTRO MARTINEZ SEDE A (1608) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - RAFAEL NUÑEZ SEDE B (415) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

SE REALIZA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, EVIDENCIANDO QUE ESTE NO CUENTA CON LA DEMARCACION REQUERIDA POR LA SED, DISPONE DE DOBLE JORNADA ESCOLAR, SOLO TIENE UNA PUERTA DE ACCESO, SE EVIDENCIA UNA DEMARCACION DE PELIGRO EN LAS ESCALERAS, LAS SUPERFICIES A INTERVENIR SON EN CONCRETO Y CERAMICA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALTIMA SUR ORIENTAL SEDE A (414) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Oscar Iván Salamanca	**CARGO :**	Residente de interventoria 1
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**KENNEDY**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JAPON SEDE A (815) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**LOS MARTIRES**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE ASIS SEDE A (1413) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Juan Carlos Rincón Polania	**CARGO :**	Residente de interventoria 2
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
LOS MARTIRES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE A (1909) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE D (1927) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B (1957) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
LOS MARTIRES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CUIDAD DE BOGOTA SEDE A (606) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
TEUSAQUILLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -VILLEMAR EL CARMEN SEDE A (911) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se realizaron 5 Diagnósticos
2. Asistí a 4 comités de seguimiento
3. Se hizo seguimiento de calidad a 5 colegios
4. Se ejecutaron 5 colegios
5. Se obtuvieron cantidades finales de 5 colegio
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1. Se realizo la coordinación de actividades para la ejecución del informe mensual, N° 8 y N° 9 de interventoría.
2. Se realizaron oficios y requerimientos por correo electrónico al contratista Construsocial S.A.S. y a la Secretaria de Educación Distrital
3. Se genero el diligenciamiento de diferentes actas de diagnóstico, actas de inicio, actas finales, informes finales e informes semanales
4. Se participo en la organización de los documentos radicados por el contratista para el trámite del acta N° 10 necesarios para efectuar el cobro
5. Asistencia a los comités de señalizacion y a los avances de matriz de estado del contrato
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

FIRMA

ELABORADO POR : Juan Carlos Rincón Polania

CARGO : Residente de interventoria

FIRMA

REVISADO POR :

CARGO :

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL


OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Juan Carlos Rincón Polania	**CARGO :**	Residente de interventoria 2
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**LOS MARTIRES**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE A (1909) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS



OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE D (1927) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

SE REALIZA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, EVIDENCIANDO QUE ESTE NO CUENTA CON LA DEMARCACION REQUERIDA POR LA SED, DISPONE DE DOBLE JORNADA ESCOLAR, SOLO TIENE UNA PUERTA DE ACCESO, SE EVIDENCIA UNA DEMARCACION DE PELIGRO EN LAS ESCALERAS, LAS SUPERFICIES A INTERVENIR SON EN CONCRETO Y CERAMICA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B (1957) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Juan Carlos Rincón Polania	**CARGO :**	Residente de interventoria 2
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**LOS MARTIRES**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CUIDAD DE BOGOTA SEDE A (606) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**TEUSAQUILLO**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -VILLEMAR EL CARMEN SEDE A (911) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Oscar Javier Godoy Bautista	**CARGO :**	Inspector de interventoria 3
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
LOS MARTIRES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE A (1411) SEÑALIZACIOI	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
KENNEDY	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA AMISTAD SEDE A (853) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
FONTIBON	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -PABLO NERUDA SEDE A (918) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA LOS LBERTADORES SEDE B (436) SEÑALIZACIO	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE MARTI SEDE A (1829) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se realizaron 5 Diagnósticos
2. Asistí a 4 comités de seguimiento
3. Se hizo seguimiento de calidad a 5 colegios
4. Se ejecutaron 5 colegios
5. Se obtuvieron cantidades finales de 5 colegio
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1. Se revisaron las prioridades y fechas designadas para la ejecución de cada institución educativa
2. Se participo en la organización de los documentos radicados por el contratista para el trámite del acta N° 10 necesarios para efectuar el cobro
3. Durante el mes se asistió a 4 comités de seguimiento programados por el supervisor de obra de la secretaria de educación
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

FIRMA

ELABORADO POR : Oscar Javier Godoy Bautista

CARGO : Inspector de interventoria 3

FIRMA

REVISADO POR :

CARGO :

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Oscar Javier Godoy Bautista	**CARGO :**	Inspector de interventoria 3
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**LOS MARTIRES**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE A (1411) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**KENNEDY**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA AMISTAD SEDE A (853) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

SE REALIZA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, EVIDENCIANDO QUE ESTE NO CUENTA CON LA DEMARCACION REQUERIDA POR LA SED, DISPONE DE DOBLE JORNADA ESCOLAR, SOLO TIENE UNA PUERTA DE ACCESO, SE EVIDENCIA UNA DEMARCACION DE PELIGRO EN LAS ESCALERAS, LAS SUPERFICIES A INTERVENIR SON EN CONCRETO Y CERAMICA.

LOCALIDAD	**FONTIBON**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -PABLO NERUDA SEDE A (918) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Oscar Javier Godoy Bautista	**CARGO :**	Inspector de interventoria 3
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA LOS LBERTADORES SEDE B (436) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**RAFAEL URIBE URIBE**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE MARTI SEDE A (1829) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Diego Alejandro Ramírez Poveda	**CARGO :**	Inspector de interventoria 1
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
PUENTE ARANDA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE JUAQUIN CASTRO MARTINEZ SEDE A (1608) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - RAFAEL NUÑEZ SEDE B (415) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALTIMA SUR ORIENTAL SEDE A (414) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ATENAS SEDE A (417) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MORALBA SEDE C (426) SEÑALIZACION	C			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE FELIZ RESTREPO SEDE C (434) SEÑALIZACION	C			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
KENNEDY	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CARLOS ARANGO VELEZ SEDE A (846) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
KENNEDY	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE A (801) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
TUNJUELITO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CUIDAD DE BOGOTA SEDE B (613) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
USAQUEN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUTIN FERNANDEZ SEDE A (114) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se realizaron 10 Diagnósticos
2. Asistí a 5 comités de seguimiento
3. Se hizo seguimiento de calidad a 10 colegios
4. Se ejecutaron 10 colegios
5. Se obtuvieron cantidades finales de 10 colegio
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN



FIRMA

ELABORADO POR : Diego Alejandro Ramírez Poveda

CARGO : Inspector de interventoria

FIRMA

REVISADO POR :

CARGO :

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Diego Alejandro Ramírez Poveda	**CARGO :**	Inspector de interventoria 1
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**PUENTE ARANDA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE JUAQUIN CASTRO MARTINEZ SEDE A (1608) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - RAFAEL NUÑEZ SEDE B (415) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

SE REALIZA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, EVIDENCIANDO QUE ESTE NO CUENTA CON LA DEMARCACION REQUERIDA POR LA SED, DISPONE DE DOBLE JORNADA ESCOLAR, SOLO TIENE UNA PUERTA DE ACCESO, SE EVIDENCIA UNA DEMARCACION DE PELIGRO EN LAS ESCALERAS, LAS SUPERFICIES A INTERVENIR SON EN CONCRETO Y CERAMICA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALTIMA SUR ORIENTAL SEDE A (414) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Diego Alejandro Ramírez Poveda	**CARGO :**	Inspector de interventoria 1
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ATENAS SEDE A (417) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MORALBA SEDE C (426) SEÑALIZACION**
SEDE	**C**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE FELIZ RESTREPO SEDE C (434) SEÑALIZACION**
SEDE	**C**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Diego Alejandro Ramírez Poveda	**CARGO :**	Inspector de interventoria 1
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**KENNEDY**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CARLOS ARANGO VELEZ SEDE A (846) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**KENNEDY**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE A (801) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**TUNJUELITO**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CUIDAD DE BOGOTA SEDE B (613) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**USAQUEN**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUTIN FERNANDEZ SEDE A (114) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Diego Alejandro Ramírez Poveda	**CARGO :**	Inspector de interventoria 1
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Jeisson Javier Bermúdez Jara	**CARGO :**	Inspector de interventoria 2
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
KENNEDY	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JAPON SEDE A (815) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
LOS MARTIRES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE ASIS SEDE A (1413) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
LOS MARTIRES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EDUARDO SANTO SEDE B (1412) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
LOS MARTIRES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE ASIS SEDE B (1404) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
TEUSAQUILLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MANUELA BELTRAN SEDE B (1303) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
PUENTE ARANDA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE A (1620) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
PUENTE ARANDA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE B (1616) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
PUENTE ARANDA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESPAÑA SEDE A (1606) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
PUENTE ARANDA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESPAÑA SEDE B (1602) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE B (1905) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se realizaron 10 Diagnósticos
2. Asistí a 5 comités de seguimiento
3. Se hizo seguimiento de calidad a 10 colegios
4. Se ejecutaron 10 colegios
5. Se obtuvieron cantidades finales de 10 colegio
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

FIRMA

ELABORADO POR : Jeisson Javier Bermúdez Jara

CARGO : Inspector de interventoria

FIRMA

REVISADO POR :

CARGO :

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Jeisson Javier Bermúdez Jara	**CARGO :**	Inspector de interventoria 2
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**KENNEDY**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JAPON SEDE A (815) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	SE REALIZA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, EVIDENCIANDO QUE ESTE NO CUENTA CON LA DEMARCACION REQUERIDA POR LA SED, DISPONE DE DOBLE JORNADA ESCOLAR, SOLO TIENE UNA PUERTA DE ACCESO, SE EVIDENCIA UNA DEMARCACION DE PELIGRO EN LAS ESCALERAS, LAS SUPERFICIES A INTERVENIR SON EN CONCRETO Y CERAMICA.

LOCALIDAD	**LOS MARTIRES**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE ASIS SEDE A (1413) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Jeisson Javier Bermúdez Jara	**CARGO :**	Inspector de interventoria 2
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**LOS MARTIRES**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EDUARDO SANTO SEDE B (1412) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**LOS MARTIRES**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE ASIS SEDE B (1404) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**TEUSAQUILLO**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MANUELA BELTRAN SEDE B (1303) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Jeisson Javier Bermúdez Jara	**CARGO :**	Inspector de interventoria 2
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**PUENTE ARANDA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE A (1620) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**PUENTE ARANDA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE B (1616) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**PUENTE ARANDA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESPAÑA SEDE A (1606) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**PUENTE ARANDA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESPAÑA SEDE B (1602) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Jeisson Javier Bermúdez Jara	**CARGO :**	Inspector de interventoria 2
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE B (1905) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Anderson Fabian Cely Izaquita	**CARGO :**	Inspector de interventoria 3
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
LA CANDELARIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CANDELARIA SEDE B (1702) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -EL LIBERTADOR SEDE B (1831) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE A (1909) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE D (1927) SEÑALIZACION	D			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B (1957) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE C (1938) SEÑALIZACION	C			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE D (1952) SEÑALIZACION	D			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE A (1958) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE B (1955) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRSITOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ALDEMAR ROJAS PLAZA SEDE A (401) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRSITOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE FELIX RESTREPO SEDE A (434) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se realizaron 11 Diagnósticos
2. Asistí a 5 comités de seguimiento
3. Se hizo seguimiento de calidad a 11 colegios
4. Se ejecutaron 11 colegios
5. Se obtuvieron cantidades finales de 11 colegio
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

Anderson Cely I.

FIRMA

ELABORADO POR : Anderson Fabian Cely Izaquita

CARGO : Inspector de interventoria

FIRMA

REVISADO POR :

CARGO :

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Anderson Fabian Cely Izaquita	**CARGO :**	Inspector de interventoria 3
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**LA CANDELARIA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CANDELARIA SEDE B (1702) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA
REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS			**OBSERVACIONES**



NO SE REALIZA YA QUE SE DEMOLERA LA INSTITUCION.

LOCALIDAD	**RAFAEL URIBE URIBE**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -EL LIBERTADOR SEDE B (1831) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA
REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS			**OBSERVACIONES**









SE REALIZA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, EVIDENCIANDO QUE ESTE NO CUENTA CON LA DEMARCACION REQUERIDA POR LA SED, DISPONE DE DOBLE JORNADA ESCOLAR, SOLO TIENE UNA PUERTA DE ACCESO, SE EVIDENCIA UNA DEMARCACION DE PELIGRO EN LAS ESCALERAS, LAS SUPERFICIES A INTERVENIR SON EN CONCRETO Y CERAMICA.

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE A (1909) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA
REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS			**OBSERVACIONES**









LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL


OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Anderson Fabian Cely Izaquita	**CARGO :**	Inspector de interventoria 3
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE D (1927) SEÑALIZACION**
SEDE	**D**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS





OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B (1957) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS








OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE C (1938) SEÑALIZACION**
SEDE	**C**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Anderson Fabian Cely Izaquita	**CARGO :**	Inspector de interventoria 3
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

	CIUDAD BOLIVAR	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE D (1952) SEÑALIZACION**
SEDE	**D**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE A (1958) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE B (1955) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS



OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRSITOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ALDEMAR ROJAS PLAZA SEDE A (401) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Anderson Fabian Cely Izaquita	**CARGO :**	Inspector de interventoria 3
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Edwin Fernando Marroquín Bustos	**CARGO :**	Inspector de interventoria 4
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MONTE BELLO SEDE B (432) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
KENNEDY	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CASTILLA SEDE A (818) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
TUNJUELITO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CUIDAD DE BOGOTA SEDE A (606) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
FONTIBON	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -VILLEMAR EL CARMEN SEDE A (911) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LIBERTADOR SEDE A (1812) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ALATAMIRA SUR ORIENTAL SEDE B (438) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
KENNEDY	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SAN PEDRO CLAVER SEDE A (848) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
PUENTE ARANDA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE A (1609) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANTONIO BARAYA SEDE A (1802) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANTONIO BARAYA SEDE B (1839) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
PUENTE ARANDA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA MERCED SEDE A (1631) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO


ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se realizaron 11 Diagnósticos
2. Asistí a 3 comités de seguimiento
3. Se hizo seguimiento de calidad a 11 colegios
4. Se ejecutaron 11 colegios
5. Se obtuvieron cantidades finales de 11 colegio
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN



FIRMA

ELABORADO POR : Edwin Fernando Marroquín Bustos

CARGO : Inspector de interventoria

FIRMA

REVISADO POR :

CARGO :

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Edwin Fernando Marroquín Bustos	**CARGO :**	Inspector de interventoria 4
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MONTE BELLO SEDE B (432) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**KENNEDY**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CASTILLA SEDE A (818) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

SE REALIZA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, EVIDENCIANDO QUE ESTE NO CUENTA CON LA DEMARCACION REQUERIDA POR LA SED, DISPONE DE DOBLE JORNADA ESCOLAR, SOLO TIENE UNA PUERTA DE ACCESO, SE EVIDENCIA UNA DEMARCACION DE PELIGRO EN LAS ESCALERAS, LAS SUPERFICIES A INTERVENIR SON EN CONCRETO Y CERAMICA.

LOCALIDAD	**TUNJUELITO**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CUIDAD DE BOGOTA SEDE A (606) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Edwin Fernando Marroquín Bustos	**CARGO :**	Inspector de interventoria 4
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**FONTIBON**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -VILLEMAR EL CARMEN SEDE A (911) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**RAFAEL URIBE URIBE**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LIBERTADOR SEDE A (1812) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ALATAMIRA SUR ORIENTAL SEDE B (438) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Edwin Fernando Marroquín Bustos	**CARGO :**	Inspector de interventoria 4
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**PUENTE ARANDA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE A (1609) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**RAFAEL URIBE URIBE**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANTONIO BARAYA SEDE A (1802) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**RAFAEL URIBE URIBE**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANTONIO BARAYA SEDE B (1839) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Edwin Fernando Marroquín Bustos	**CARGO :**	Inspector de interventoria 4
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- Febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**PUENTE ARANDA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA MERCED SEDE A (1631) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	María Camila Gamba Ospina	**CARGO :**	Inspector de interventoria 5
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
BOSA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORAH ARANGO SEDE UNICA (755) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -QUIROGA ALIANZA SEDE A (1841) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRSITOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA LOS LBERTADORES SEDE B (436) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRSITOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA SEDE C SEÑALIZACION	C			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE MARTI SEDE A (1829) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRSITOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JUANA ESCOBAR SEDE A (435) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A (1912) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
PUENTE ARANDA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANDRES DE BELLO SEDE A (1624) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE A (1958) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
LA CANDELARIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA CANDELARIA SEDE A (1703) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
BOSA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA BICI SEDE UNICA (765) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BRAVO PAEZ SEDE A (1805) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO


ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se realizaron 12 Diagnósticos
2. Asistí a 5 comités de seguimiento
3. Se hizo seguimiento de calidad a 12 colegios
4. Se ejecutaron 12 colegios
5. Se obtuvieron cantidades finales de 12 colegio
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN



FIRMA

ELABORADO POR : María Camila Gamba Ospina

CARGO : Inspector de interventoria

FIRMA

REVISADO POR :

CARGO :

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	María Camila Gamba Ospina	**CARGO :**	Inspector de interventoria 5
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**BOSA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORAH ARANGO SEDE UNICA (755) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**RAFAEL URIBE URIBE**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -QUIROGA ALIANZA SEDE A (1841) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	SE REALIZA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, EVIDENCIANDO QUE ESTE NO CUENTA CON LA DEMARCACION REQUERIDA POR LA SED, DISPONE DE DOBLE JORNADA ESCOLAR, SOLO TIENE UNA PUERTA DE ACCESO, SE EVIDENCIA UNA DEMARCACION DE PELIGRO EN LAS ESCALERAS, LAS SUPERFICIES A INTERVENIR SON EN CONCRETO Y CERAMICA.

LOCALIDAD	**SAN CRSITOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA LOS LBERTADORES SEDE B (436) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	María Camila Gamba Ospina	**CARGO :**	Inspector de interventoria 5
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**SAN CRSITOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA SEDE C SEÑALIZACION**
SEDE	**C**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**RAFAEL URIBE URIBE**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE MARTI SEDE A (1829) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRSITOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JUANA ESCOBAR SEDE A (435) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	María Camila Gamba Ospina	**CARGO :**	Inspector de interventoria 5
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A (1912) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
   	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**PUENTE ARANDA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANDRES DE BELLO SEDE A (1624) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
   	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE A (1958) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
   	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**LA CANDELARIA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA CANDELARIA SEDE A (1703) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	María Camila Gamba Ospina	**CARGO :**	Inspector de interventoria 5
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
   	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**BOSA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA BICI SEDE UNICA (765) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
   	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**RAFAEL URIBE URIBE**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BRAVO PAEZ SEDE A (1805) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
   	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Maria Paz Rosario	**CARGO :**	Inspector de interventoria 6
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

CONSOLIDADO DE AVANCES

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	FINALIZADO	ENTREGA	OBSERVACIONES
BOSA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORAH ARANGO SEDE UNICA (755) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -QUIROGA ALIANZA SEDE A (1841) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA LOS LBERTADORES SEDE B (436) SEÑALIZACION	B			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA SEDE C SEÑALIZACION	C			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE MARTI SEDE A (1829) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
SAN CRISTOBAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JUANA ESCOBAR SEDE A (435) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A (1912) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
PUENTE ARANDA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANDRES DE BELLO SEDE A (1624) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE A (1958) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
LA CANDELARIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA CANDELARIA SEDE A (1703) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
BOSA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA BICI SEDE UNICA (765) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO
RAFAEL URIBE URIBE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BRAVO PAEZ SEDE A (1805) SEÑALIZACION	A			X		EL COLEGIO PUEDE SER ENTREGADO AL PERSONAL ENCARGADO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se realizaron 12 Diagnósticos
2. Asistí a 5 comités de seguimiento
3. Se hizo seguimiento de calidad a 12 colegios
4. Se ejecutaron 12 colegios
5. Se obtuvieron cantidades finales de 12 colegio
6.

OBSERVACIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN

Maria Paz Rosario

FIRMA

ELABORADO POR : Maria Paz Rosario

CARGO : Inspector de interventoria

FIRMA

REVISADO POR :

CARGO :

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Maria Paz Rosario	**CARGO :**	Inspector de interventoria 6
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**BOSA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORAH ARANGO SEDE UNICA (755) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**RAFAEL URIBE URIBE**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -QUIROGA ALIANZA SEDE A (1841) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS







OBSERVACIONES

SE REALIZA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, EVIDENCIANDO QUE ESTE NO CUENTA CON LA DEMARCACION REQUERIDA POR LA SED, DISPONE DE DOBLE JORNADA ESCOLAR, SOLO TIENE UNA PUERTA DE ACCESO, SE EVIDENCIA UNA DEMARCACION DE PELIGRO EN LAS ESCALERAS, LAS SUPERFICIES A INTERVENIR SON EN CONCRETO Y CERAMICA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA LOS LBERTADORES SEDE B (436) SEÑALIZACION**
SEDE	**B**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.


SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Maria Paz Rosario	**CARGO :**	Inspector de interventoria 6
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA SEDE C SEÑALIZACION**
SEDE	**C**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA
REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS			**OBSERVACIONES**
			NO SE REALIZA LA INSTITUCION YA QUE CUENTA CON OBRA CIVIL

LOCALIDAD	**RAFAEL URIBE URIBE**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE MARTI SEDE A (1829) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA
REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS			**OBSERVACIONES**
   			LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**SAN CRISTOBAL**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JUANA ESCOBAR SEDE A (435) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA
REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS			**OBSERVACIONES**
   			LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	


NOMBRE :	Maria Paz Rosario	**CARGO :**	Inspector de interventoria 6
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A (1912) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**PUENTE ARANDA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANDRES DE BELLO SEDE A (1624) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS





OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**CIUDAD BOLIVAR**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID CUIDAD BOLIVAR SEDE A (1958) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS






OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE.

SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.

LOCALIDAD	**LA CANDELARIA**	**COLEGIO**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA CANDELARIA SEDE A (1703) SEÑALIZACION**
SEDE	**A**	**ESTADO**	SEDE TERMINADA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01/01/2021**	**INFORME INTERVENTORÍA**	

NOMBRE :	Maria Paz Rosario	**CARGO :**	Inspector de interventoria 6
INFORME N° :	10	**PERIODO :**	Enero 23 de 2021 -- febrero 22 de 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS	**OBSERVACIONES**
	LAS ACTIVIDADES FINALIZAN SON CONTRATIEMPO, Y ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA.