INFORME DE MANTENIMIENTO

Número de Reg:
IM-470-2021

INSTRUMENTO	Incubadora
FABRICANTE	Hach
MODELO	HR13P
NUMERO DE SERIE	1034916
CODIGO INTERNO	EQ-029
EMPRESA	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Cauca
RESPONSABLE	Juan David Rojas
TELEFONO	322 446 85 45
EMAIL	jdrojas@sena.edu.co
DEPENDENCIA	Laboratorio de Análisis Ambientales Sede Popayán
FECHA	27 de Julio de 2021



FIRMAS AUTORIZADAS

Realizado por:
Enrique Gonzalez
Especialista de servicio

SMART SOLUTIONS
Servicio Técnico

Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podra ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Smart Solutions Corp SAS no se hace responsable de los perjuicios que pueda derivarse del uso inadecuado de los equipos intervenidos.

INFORME DE MANTENIMIENTO

Número de Reg:
IM-470-2021

1. PRUEBAS INICIALES

1.1 VOLTAJE:

RED ELECTRICA VAC: F-N= 117,5 F-T=118,3 N-T= 0,635
ADAPTADOR Vdc: DC: N/A AC: N/A

SENSOR DE TEMPERATURA: Responde a los cambios
CONTROL DE TEMPERATURA: Dentro de tolerancias

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD: Pruebas de funcionamiento

1.2 ENCERRAMIENTO: OK √ FISURADO: N/A FUGA: N/A

1.3 AUTOCOMPROBACIÓN: **Observación:**

ENCENDIDO	√
NAVEGACIÓN MENÚ	√
MEDICIÓN	√
GANANCIAS	√

2. REPUESTA A LA MEDICIÓN

Equipo patrón °C	Antes de Ajuste °C	Error °C	Equipo patrón °C	Después de Ajuste °C	Error °C
18,8	20,0	-1,25	**20,0**	20,0	-0,05

Observaciones:

* Se realiza limpieza de los componentes del hardware
* Se realiza ajuste con termómetro certificado de acuerdo a procedimiento interno de fábrica.
* El equipo se encuentra midiendo dentro de las especificaciones de fábrica.