CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA DE PISO	Código: SIG-F-61 Versión: 1 Fecha de Emisión: 01 abril de 2021

PROYECTO	Consorcio Obras Caucasia 109		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del** 26/04/21	**al**	31/04/2021
TIPO DE CORTADORA	☐ Aserradora ☑ Cortadora ☐ Cortador de concreto ☐ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Control de fugas de aceite	C		C	C		C		
1.2	Control de fugas de combustible	C		C	C		C		
1.3	Ajuste de tuercas y tornillos	C		C	C		C		
1.4	Limpieza de la máquina	C		C	C		C		
1.5	Nivel de aceite de motor	C		C	C		C		
1.6	Nivel de combustible	C		C	C		C		
1.7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)	C		C	C		C		
1.8	Yoyo de encendido	C		C	C		C		

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Lubricación de la máquina (realizar)	C		C	C		C		
2.2	Control de fugas de agua	C		C	C		C		
2.3	Poleas y correas	C		C	C		C		
2.4	Guardas y cubiertas	C		C	C		C		
2.5	Disco de corte	C		C	C		C		
2.6	Paro de motor	C		C	C		C		
2.7	Verificar fugas de agua	C		C	C		C		
2.8	Sistema de encendido	C		C	C		C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			

	INSPECCIONÓ	RESIDENTE
FIRMA		
NOMBRE	Daniel Ovedo	Valeria
C.C	Daniel Ovedo 1067096480	1038110655

CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	**INSPECCION PREOPERACIONAL TALADROS**	Código: FOR-SST-057
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109

LOCALIZACION: LOTE 1

ACTIVIDAD:

FECHA 26/04/2021 ON 3/10/2021



DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			B		B		B		B		B			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			B		B		B		B		B			
Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)			B		B		B		B		B			
Estado del mango			B		B		B		B		B			
Estado del cuerpo			B		B		B		B		B			
Estado accesorio			B		B		B		B		B			
Estado general de la guía y la guarda			B		B		B		B		B			
Estado general taladro (fisuras,ruptura, etc.)			B		B		B		B		B			
Condiciones de orden y aseo			B		B		B		B		B			
OTROS														

INSPECCIONADO POR: YEISON 1039118573 Daniel Alcalá 1067094480

Vo. Bo SUPERVISOR DE HSE

OBSERVACIONES:

CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	**INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO**	Código: FOR-SST-060 Versión: 1 Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO: CONSORCIOS OBRAS DE CAUCASIA 109
FECHA: 26/07/2021 | 31/07/2021
LOTE: N°1



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Botella vibradora en buenas condiciones.					B		B		B					
Flexible en buen estado					B		B		B					
Cuerpo de acople en buenas condiciones					B		B		B					
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.					B		B		B					
Rodamiento de giro (acople) en buen estado					B		B		B					
Motor en buen estado de funcionamiento.					B		B		B					
Estructura Metalica en buen estado.					B		B		B					
Estado fisico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo).					B		B		B					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes nitrilo, peto polietileno.)					B		B		B					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

INSPECCION REALIZADA POR Brisanco Palma. 1073694838.
Daniel Oviedo 1067096486 C.C.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA		Código: FOR-SST-051
			Versión: 1
			Fecha de Emisión: 17/06/2020
PROYECTO:	**CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109**		
ACTIVIDAD:	Corte varillas, columnas	**SEMANA DEL**	26/07/21
UBICACIÓN:	Lote 1	**HASTA EL**	30/07/21

R.P.M. de la pulidora:_____ **R.P.M. del disco:** 8500


*** Si las R.P.M. del pulidor son más altas que las del disco se detiene actividad hasta conseguir un disco con mayores revoluciones. Si se desconoce las R.P.M. del pulidor o disco se detiene también la actividad hasta investigar cuales son.**

Instrucciones: Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NOAPLICA)

1. Pulidora	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	C	C	C	C	C	C		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.3 ¿El swith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	C	C	C	C	C	C		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	C	C	C	C	C	C		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	C	C	C	C	C	C		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	C	C	C	C	C	C		
2. Electricidad	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	C	C	C	C	C	C		

2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	C	C	C	C	C	C		
3. Área de Trabajo y EPP	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	C	C	C	C	C	C		
3.2 ¿El EPP del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, protectores auditivos , guantes de carnaza y/o vaqueta , mangas de carnaza, mandil de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas y protección respiratoria)	C	C	C	C	C	C		



Si en alguna de las casillas marcadas se responde un "NO CUMPLE" se detiene actividad y reportar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre la condición que se detectó.

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
YEISON MOYA ROMAÑA	1077457339	OFICIAL	
Yoisan moya	1038113578	Oficial	
Dariel Bacca	7640 793	oficia	

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA		Código: FOR-SST-051
			Versión: 1
			Fecha de Emisión: 17/06/2020
PROYECTO:	**CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109**		
ACTIVIDAD:	Corte Juntas, Soldadura,	**SEMANA DEL**	26/07/21
UBICACIÓN:	Cote 1	**HASTA EL**	31/07/21

R.P.M. de la pulidora:_____ **R.P.M. del disco:** 8400


*** Si las R.P.M. del pulidor son más altas que las del disco se detiene actividad hasta conseguir un disco con mayores revoluciones. Si se desconoce las R.P.M. del pulidor o disco se detiene también la actividad hasta investigar cuales son.**

Instrucciones: Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NOAPLICA)

1. Pulidora	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	C	C	C	C	C	C		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.3 ¿El swith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	C	C	C	C	C	C		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	C	C	C	C	C	C		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	C	C	C	C	C	C		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	C	C	C	C	C	C		
2. Electricidad	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	C	C	C	C	C	C		

2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?								
3. Área de Trabajo y EPP	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	C	C	C	C	C	C		
3.2 ¿El EPP del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, protectores auditivos , guantes de carnaza y/o vaqueta , mangas de camaza, mandil de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas y protección respiratoria)	C	C	C	C	C	C		



Si en alguna de las casillas marcadas se responde un "NO CUMPLE" se detiene actividad y reportar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre la condición que se detectó.

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Palma	1073694838	Oficial	
[illegible]	79855425	oficial	
Yefferson Perez Contreras	1038436867	oficial	

CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES**	Código: FOR-SST-058 Versión: 1 Fecha de Emisión: 17/06/2020

Responsable: Valeria B. **Fecha:** 30/07/21

HERRAMIENTAS		SI	NO	N.A.
Llaves de expansión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.		X	
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.		X	
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.		X	
	Está original, no presenta signos de reparación.		X	
Llaves mixtas	Las estrías de las llaves están a escuadra.		X	
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas.		X	
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.		X	
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.	✓		
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.	✓		
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza	✓		
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	✓		
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	✓		
Taladros	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se	✓		
	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. .	✓		
	La carcaza metálica está aislada.	✓		
	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	✓		
	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	✓		
Pinzas	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.	✓		
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.	✓		
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	✓		
Pinza de presión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.			NA
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.			NA
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.			NA
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓		
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	✓		
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	✓		
	Los mangos aislados.	✓		
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones.		X	
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.		X	
	Las estrías de los dados están a escuadra.		X	
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓		
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓		
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓		
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓		
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES

Firma Responsable: Valeria B.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FORMATO INSPECCION DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR (JALA BOBO) - RANA-CANGURO

Codigo: FT-HSE
REVISION No. 00
Fecha de Aprobacion:

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109
FRENTE: LOTE 1 **FECHA** 26/07/21 OVI 27/07/21

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.																
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	Si		C		C		C									
3	BASE DE LA RANA/VIBROCOMPACTADOR	Sin roturas,ni perforacioners, bien asegurada.	Si		C		C		C									
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	Si		C		C		C									
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	Si		C		C		C									
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	Si		C		C		C									
		El yoyo bien enrrollado, limpio. Para oler sin dificultad	Si		C		C		C									
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	Si		C		C		C									
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	Si		C		C		C									
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	Si		C		C		C									
FIRMA OPERADOR			Daniel Oviedo cc 1067096480															



CUMPLE C
NO CUMPLE NC

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.
Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.
Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja , para que se realice la ación a corregir.
Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FORMATO INSPECCION DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR (JALA BOBO) - RANA-CANGURO

Codigo: FT-HSE	
REVISION No. 00	
Fecha de Aprobacion:	

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FRENTE: LOTE 1 **FECHA** 26/07/21 al 31/07/21

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.																
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	SI				C		C				C					
3	BASE DE LA RANA/VIBROCOMPACTADOR	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	SI				C		C				C					
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	SI				C		C				C					
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	SI				C		C				C					
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	SI				C		C				C					
		El yoyo bien enrrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	SI				C		C				C					
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	SI				C		C				C					
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	SI				C		C				C					
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	SI				C		C				C					
FIRMA OPERADOR			Yoson.		1038178573													
			Javier.		1067091924													



CUMPLE

NO CUMPLE

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

C Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.

NC Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja, para que se realice la ación a corregir.

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FORMATO INSPECCION DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR (JALA BOBO) - RANA-CANGURO

Codigo: FT-HSE	
REVISIÓN No. 00	
Fecha de Aprobacion:	

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FRENTE: LOTE 1 **FECHA**

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.	SI		C				C									
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	SI		C				C									
3	BASE DE LA RANA/VIBROCOMPACTADOR	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	SI		C				C									
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	SI		C				C									
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	SI		C				C									
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	SI		C				C									
		El yoyo bien enrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	SI		C				C									
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	SI		C				C									
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	SI		C				C									
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	SI		C				C									
FIRMA OPERADOR			Daniel Oviedo cc 1067096480															



CUMPLE — C — Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.

NO CUMPLE — NC — Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja , para que se realice la ación a corregir.

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

	PREOPERACIONAL DE RETRO EXCAVADORA DE LLANTAS			
	Versión 01	Fecha: 13-02-2012	Página 1 de 1	Cód. FOR-

Semana del 26 Al 31 Marca CAT Modelo 2007

Serie 4766 Proyecto Estación policía Ubicación Comando

Operador: YEISON RAMOS

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 10 KGS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (brazo, balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Gatos estabilizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento (freno de emergencia)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	Yeison		Yeison		Yeison		Yeison		Yeison		Yeison			
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS VIBROCOMPACTADOR	Código: Vigente Versión:

Fecha de Inspección: 29 2021

No. Asignado al equipo:

Proyecto: SOACOVSIOS CONCESIA 109

CARACTERISTICA DEL EQUIPO

Marca: CAT CS43E VIBRO

Modelo: _____

Capacidad de carga: _____

Número de Ejes: 2

Señale con una "X" la casilla que corresponda. Este documento se debe diligenciar antes de usar el equipo

Convenciones: B : Bueno M: Malo N/A: No Aplica

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO	LUN.			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES DE TRABAJO DELANTERAS ALTAS										✓			✓								
LUCES DE TRABAJO DELANTERAS BAJAS										✓			✓								
DIRECCIONALES DELANTES PARQUEO / GIRO										✓			✓								
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO / GIRO												✓			✓						
LUCES DE STOP Y SEÑAL TRASERA												✓			✓						
LUCES DE TRABAJO TRASERAS ALTAS										✓			✓								
CABINA																					
PROTECCION ANTIVOLCO (R.O.P.S) CERTIFICADA										✓			✓								
CINTURON DE SEGURIDAD										✓			✓								
EXTINTOR DE INCENDIO (20 LBS)										✓			✓								
ASIENTO Y SISTEMA DE AMORTIGUACION										X			✓								
PANEL DE INSTRUMENTACION (Hidraulicos, Refrigerantes, Horometro, Corriente, Aceite de Motor)										✓			✓								
SISTEMA DE ESCAPE (Exhosto)										✓			✓								
ALARMA DE RETROCESO										✓			✓								
ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO										✓			✓								
ESPEJOS LATERALES										✓			✓								
ESPEJO CENTRAL CONVEXO										✓			✓								
PALANCAS DE MANDO										✓			✓								
PEDALES										✓			✓								
ESTADO MECANICO																					
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (Aceite Hidraulico y/o Aceite de motor)										✓			✓								
FILTRO DE COMBUSTIBLE										✓			✓								
SEPARADOR DE AGUA										✓			✓								
FILTROS DE ACEITE										✓			✓								
FILTROS DE AIRE										✓			✓								
SISTEMA DE TRANSMISION										✓			✓								
FRENOS DE PEDAL										✓			✓								
TANQUE DE COMBUSTIBLE										✓			✓								
SISTEMA ELECTRICO										✓			✓								
CHASIS										✓			✓								
SISTEMA DE DIRECCION (Timon)										✓			✓								
SISTEMA SPRAY										✓			✓								

FIRMA OPERADOR	NICOLAS GUEVARA
FIRMA SST	Nicolas G.

	CHECK LIST DIARIO PRE-USO-Minicargador	CODIGO	CLDPUM030 AQP-FLK
		FECHA DE VERSION	
		APROBADO POR	

Buen Estado(Conformidad) V

Presenta falla (especificar en Observaciones) X Año: del 26/07/21 al 31/07/21

AREA/PLANTA.....

Equipo. Marca :_____ Modelo:_____ Cod. Máquina:

Nro	ITEMS DE Turno	LUN		MAR		MIER		JUV		VIER		Sab		Dom		OBSERVACIONES (semanal)
	INSPECCION VISUAL	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
02	Condición de Ruedas(Traccion-Carga-Caster)	/	/	/	/	/	/	/		/		/		/		
03	Luces Principales y Traseras															
04	Circulina															
05	Nivel de Combustible(colocar porcentaje aprox	/		/		/		/		/		/		/		
06	Daños obvios y fugas															
07	Nivel de aceite (Motor- sistema hidraulico)	/		/		/		/		/		/		/		
08	Nivel refrigerante Radiador	/		/		/		/		/		/		/		
09	Bateria(agua-tapas-limpieza)	/		/		/		/		-		/		/		
10	Cucharon	/		/		/		/		/		/		/		
11	Brazo de elevacion	/		/		/		/		/		/		/		
12	By-pass del bloqueo de los brazos de elevación	/		/		/		/		/		/		/		
13	Cabina del operador(ROPS-FOPS)															
14	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS	/		/		/		/		/		/		/		
15	Extintor(carga y Vencimiento)															
16	Bocina o claxon															
17	Palanca de Direccion															
18	Frenos de servicio-Parqueo	/		/		/		/		/		/		/		
19	Alarma de retroceso															
20	Controles hidráulicos(pie)	/		/		/		/		/		/		/		
21	Función hidraulica auxiliar															
22	Huellas antideslizantes															
23	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/		
24	Limpieza exterior															
25	Codigo de Fallas (equipos eléctricos)	/		/		/		/		/	/	/		/		
26	Horómetro (apiladores solo H1)	/		/		/		/		/		/		/		
27	Operador o conductor (indicar solo número)	2	ARIAS MARIO			/		01140								
28	Vo.Bo.Supervisor o encargado (posfirma o sello)	Yuleisa G.														
1																
2																
3	OBSERVACIONES Nada															
4																
5																

Si el equipo presenta la necesidad de ser reparado o presenta una condicion insegura, **NO DEBE DE SER OPERADO** y se reportara al supervisor o encargado de area (llenar en las Observaciones)

Ningún operador esta facultado de hacer reparaciones o ajustes de ningun tipo a su maquina. Si no a informado a su supervisor y este lo autorice.

STOP **La ley obliga a estar entrenado y certificado para operar este mMinicargador**

	PREOPERACIONAL DE RETRO EXCAVADORA DE LLANTAS			
	Versión 01	Fecha: 13-02-2012	Página 1 de 1	Cód. FOR-

Semana del 26 Al 31 JULIO Marca CASE Modelo 2017

Serie _____ Proyecto Comando P. Ubicación Lote 1

Operador: Carlos Andres Gonzalez

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	B		B											
	De trabajo traseras	B		B											
	Direccionales delanteras	B		B											
	Direccionales traseras	B		B											
	De Stop y señal trasera	B		B											
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	B		B											
	Cinturón de seguridad	B		B											
	Extintor de incendio 10 KGS	B		B											
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	B		B											
	Vidrio panorámico en buen estado	B		D											
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	B		B											
	Tubo de escape (Exhosto)	B		B											
	Alarma de retroceso-Pito	B		B											
	Espejos	B		B											
	Escaleras y apoyos de acceso	B		B											
	Palancas y pedales en buen estado	B		B											
	Batería y cables	B		B											
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	B		B											
	Kit ambiental														
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	B		B											
	Estado pasadores (brazo, balde)	B		B											
	* Gatos estabilizadores	B		B											
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	B		B											
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	B		B											
	* Freno de servicio	B		B											
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)	B		B											
	Estado general desgarrador (balde)	B		B											
	Mandos de levante del brazo	B		B											
	* Cilindros en buen estado	B		B											
	Compartimiento del motor aseado	B		B											
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	B		B											
	Huellas en buen estado	B		B											
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

MANGUERAS Y MAQUINARIAS L	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA			
	Versión 01	Fecha: 13-02-2012	Página 1 de 1	Cód. FOR-

Fecha:	28/07/21	Marca:	NEW HOLLAND
Operador:	Rodrigo Reyes.	Serial:	
HSE:	Ulloa G.	Modelo	2004

FECHA: DEL 26/07/2021 AL 31/07/2021

Descripción	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMIN	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES					✓		✓		✓		✓			
De trabajo delanteras (Nocturno)					✓	✓	✓		✓		✓			
De trabajo traseras (Nocturno)					✓	✓	✓		✓		✓			
CABINA														
Espejos laterales					✓		✓		✓		✓			
*Cinturón de seguridad					✓		✓		✓		✓			
*Extintor de incendio														
Asiento en buen estado					✓		✓		✓		✓			
Vidrio panorámico en buen estado					✓		✓		✓		✓			
*Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horómetro-corriente-aceite motor)					✓		✓		✓		✓			
Control ingreso humo(tubo de escape)														
Alarma de retroceso-pito					✓		✓		✓		✓			
Escalera y apoyos de acceso					✓		✓		✓		✓			
Baterías y cables					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO					✓		✓		✓		✓			
*Control de fugas hidráulicas					✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores					✓		✓		✓		✓			
Orugas tensionadas/Vena 1/2"					✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro(Tornamesa)					✓		✓		✓		✓			
*Corona de tornamesa en buen estado					✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance					✓		✓		✓		✓			
*Mando de estacionamiento														
Estado general desgarrador (balde)					✓		✓		✓		✓			
Mandos del levante del brazo					✓		✓		✓		✓			
Mando Final					✓									
*Cilindros en buen estado					✓		✓		✓		✓			
Compartimiento del motor aseado					✓		✓		✓		✓			
Manguera de agua y de alta presión					✓		✓		✓		✓			
Zapatas					✓		✓		✓		✓			
Rodillos Inferiores - Superiores					✓		✓		✓		✓			
*Kit para derrames														
*Certificación de Operador y Equipo														
	Rodrigo Reyes													
	Ulloa G.													

	PREOPERACIONAL DE RETRO EXCAVADORA DE LLANTAS	
	Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 1 | Cód. FOR-	

Semana del 2 Al 7 agosto Marca CAT Modelo 2007

Serie 416E Proyecto Estación policía Ubicación Comando

Operador: Jesus Ramos

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC B	MIERC M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓				✓					
	De trabajo traseras	✓		✓		✓				✓					
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓				✓					
	Direccionales traseras	✓		✓		✓				✓					
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓				✓					
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓				✓					
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓				✓					
	Extintor de incendio 10 KGS	✓		✓		✓				✓					
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓		✓		✓				✓					
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓				✓					
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓				✓					
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓				✓					
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓				✓					
	Espejos	✓		✓		✓				✓					
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓				✓					
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓		✓				✓					
	Batería y cables	✓		✓		✓				✓					
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓				✓					
	Kit ambiental	✓		✓		✓				✓					
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	✓		✓		✓				✓					
	Estado pasadores (brazo, balde)	✓		✓		✓				✓					
	* Gatos estabilizadores	✓		✓		✓				✓					
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓		✓		✓				✓					
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓		✓				✓					
	* Freno de servicio	✓		✓		✓				✓					
	*** Mando de estacionamiento (freno de emergencia)**	✓		✓		✓				✓					
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓				✓					
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓				✓					
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓				✓					
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓				✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓				✓					
	Huellas en buen estado	✓		✓		✓				✓					
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	Jesus		Jesus		Jesus				Jesus					
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

CHECK LIST DIARIO
PRE-USO-Minicargador

CODIGO	CLDPUM030 AQP-FLK
FECHA DE VERSION	
APROBADO POR	

Buen Estado(Conformidad) V

Presenta falla (especificar en Observaciones) X

Año: AREA/PLANTA..... ...

Equipo. Marca :_____ Modelo:_____ Cod. Máquina:

No	MES DE	LUN		MAR		MIER		JUV		VIER		Sab		Dom		OBSERVACIONES (semanal)
	INSPECCION VISUAL	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
2	Condición de Ruedas(Traccion-Carga-Caster)															
3	Luces Principales y Traseras															
4	Circulina															
5	Nivel de Combustible(colocar porcentaje aprox															
6	Daños obvios y fugas															
7	Nivel de aceite (Motor- sistema hidraulico)															
8	Nivel refrigerante Radiador															
9	Bateria(agua-tapas-limpieza)															
10	Cucharon															
11	Brazo de elevacion															
12	By-pass del bloqueo de los brazos de elevación															
13	Cabina del operador(ROPS-FOPS)															
14	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS															
15	Extintor(carga y Vencimiento)															
16	Bocina o claxon															
17	Palanca de Direccion															
18	Frenos de servicio-Parqueo															
19	Alarma de retroceso															
20	Controles hidráulicos(pie)															
21	Función hidráulica auxiliar															
22	Huellas antideslizantes															
23	Cinturón de seguridad															
24	Limpieza exterior															
25	Codigo de Fallas (equipos eléctricos)															
26	Horómetro (apiladores solo H1)															
27	Operador o conductor (indicar solo número)															
28	Vo.Bo.Supervisor o encargado :(posfirma o sello)															

OBSERVACIONES diaria

el equipo presenta la necesidad de ser reparado o presenta una condicion insegura, **NO DEBE DE SER OPERADO** y se reportara al supervisor o encargado de area. (llenar en las Observaciones)

gún operador esta facultado de hacer reparaciones o ajustes de ningun tipo a su maquina. Si no a informado a su supervisor y este lo autorice.

STOP **La ley obliga a estar entrenado y certificado para operar este mMinicargador**

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FORMATO INSPECCION DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR (JALA BOBO) - RANA-CANGURO

Codigo: FT-HSE	
REVISION No. 00	
Fecha de Aprobacion:	

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FRENTE: LOTE 1 **FECHA** 07/08/2021 al 07/08/2021

EM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.	Si		C				C		C				C			
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	Si		C				C		C				C			
3	BASE DE LA RANA/VIBROCOMPACTADOR	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	Si		C				C		C				C			
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	Si		C				C		C				C			
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	Si		C				C		C				C			
		La palanca de accionamiento sin roptures, sin fisuras	Si		C				C		C				C			
		El yoyo bien enrrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	Si		C				C		C				C			
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	Si		C				C		C				C			
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	Si		C				C		C				C			
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	Si		C				C		C				C			
	FIRMA OPERADOR		Jhon S.															
			1108676															



CUMPLE C Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

NO CUMPLE NC Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.

Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja, para que se realice la ación a corregir.

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CIO OBRAS CAUCASIA 109

FORMATO INSPECCION DE EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR (JALA BOBO) - RANA-CANGURO

Codigo: FT-HSE	
REVISION No. 00	
Fecha de Aprobacion:	

ROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

RENTE: LOTE 1 **FECHA** 02/08/2021 al 07/08/21

DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.	Si				C		C				C					
NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	Si				C		C				C					
BASE DE LA RANA/VIBROCOMPACTADOR	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	Si				C		C				C					
PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	Si				C		C				C					
ENCENDIDO	Guarda en buen estado	Si				C		C				C					
	La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	Si				C		C				C					
	El yoyo bien enrrollado, limpio. Para elar sin dificultad.	Si				C		C				C					
RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	Si				C		C				C					
FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	Si				C		C				C					
ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	Si				C		C				C					
FIRMA OPERADOR		Daniel Oviedo. 1061096480															





CUMPLE C
NO CUMPLE NC

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.
Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.
Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja, para que se realice la ación a corregir.
Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA DE PISO**	**Código: SIG-F-61** **Versión: 1** **Fecha de Emisión: 01 abril de 2021**

PROYECTO	Consorcio Obras Caucasia 109		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del** 02/08/2021	**al**	07/08/2021
TIPO DE CORTADORA	☐ Aserradora ☑ Cortadora ☐ Cortador de concreto ☐ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1.1	Control de fugas de aceite	C	C		C	C			
1.2	Control de fugas de combustible	C	C		C	C			
1.3	Ajuste de tuercas y tornillos	C	C		C	C			
1.4	Limpieza de la máquina	C	C		C	C			
1.5	Nivel de aceite de motor	C	C		C	C			
1.6	Nivel de combustible	C	C		C	C			
1.7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)	C	C		C	C			
1.8	Yoyo de encendido	C	C		C	C			

	2. ESTADO GENERAL	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
2.1	Lubricación de la máquina (realizar)	C	C		C	C			
2.2	Control de fugas de agua	C	C		C	C			
2.3	Poleas y correas	C	C		C	C			
2.4	Guardas y cubiertas	C	C		C	C			
2.5	Disco de corte	C	C		C	C			
2.6	Paro de motor	C	C		C	C			
2.7	Verificar fugas de agua	C	C		C	C			
2.8	Sistema de encendido	C	C		C	C			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	**RESIDENTE**
FIRMA		
NOMBRE	Daniel Oviedo	Yolesy

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR**	**Código: SIG-F-49** **Versión: 1** **Fecha de Emisión: 01 mayo de 2021**

PROYECTO	CONSORCIO	**FECHA INSPECCIÓN**	Semana del 21/03/21 al 27/03/21

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

2. SIERRA CIRCULAR		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
MARCA:		**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
2.1	Estado de cable y conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	C		
2.2	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	C	C	C	C	C	C		
2.3	Estado del accesorio portadiscos	C	C	C	C	C	C		
2.4	Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	C	C	C	C	C	C		
2.5	Estado de cubierta de la sierra	C	C	C	C	C	C		
2.6	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	C	C	C	C	C	C		
2.7	Estado general de la guía de corte	C	C	C	C	C	C		
2.8	Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

7. FACTORES HUMANOS		**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
7.1	Instrucciones de Operatividad.	✓		
7.2	Prácticas de Seguridad en Manejo de herramientas.	✓		

	INSPECCIONÓ	**Vo.Bo Jefe inmediato / SST**
FIRMA		
NOMBRE	BONILLO PALMA	
C.C	1073694936	1037140215

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA	Código: FOR-SST-051
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO:	**CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109**	**SEMANA DEL**	02/08/2021
ACTIVIDAD:	Corte (pulida)	**HASTA EL**	07/08/2021
UBICACIÓN:	Cota 1		


M. de la pulidora:_____ **R.P.M. del disco:** 8000

las R.P.M. del pulidor son más altas que las del disco se detiene actividad hasta conseguir un disco con mayores revoluciones. Si se conoce las R.P.M. del pulidor o disco se detiene también la actividad hasta investigar cuales son.

rucciones: Marque en las casillas con la letra según corresponda
:UMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NOAPLICA)

ulidora	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	C	C	C	C	C	C		
¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
¿El swith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan rupciones?	C	C	C	C	C	C		
Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	C	C	C	C	C	C		
Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	C	C	C	C	C	C		
La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
.as R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	C	C	C	C	C	C		
ctricidad	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	C	C	C	C	C	C		

2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?								
3. Área de Trabajo y EPP	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	C	C	C	C	C	C		
3.2 ¿El EPP del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, protectores auditivos , guantes de carnaza y/o vaqueta , mangas de carnaza, mandil de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas y protección respiratoria)	C	C	C	C	C	C		



Si en alguna de las casillas marcadas se responde un "NO CUMPLE" se detiene actividad y reportar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre la condición que se detectó.

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Juan F. Mosquera M	11811676	Oficial	Juan
Ilia Padilla	1235242777	Ayudante	Ilia Padilla

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: FOR-SST-049
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA		
MARCA	Trompo Obra	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN Semana	**del** 02/08/2027	**al** 07/08/2027	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NOAPLICA)

1. LUCES		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1.1	Estado de las llantas		C		C	C			
1.2	Estado de los ejes (sin torceduras)		C		C	C			

2. TROMPO		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
2.1	Estructura de soporte		C		C	C			
2.2	Balineras y bujes de rotación		C		C	C			
2.3	Mecanismo de giro para vaciado		C		C	C			
2.4	Palanca de giro para vaciado		C		C	C			
2.5	Seguro		C		C	C			
2.6	Corona de rotación		C		C	C			
2.7	Caneca de mezclado		C		C	C			

3. ESTADO MECÁNICO		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
3.1	Patas de anclaje		C		C	C			
3.2	Motor		C		C	C			
3.3	Tubo de escape		C		C	C			
3.4	Estado de pasadores (bastidor)		C		C	C			
3.5	Resguardos correas motor		C		C	C			
3.6	Resguardos mecanismos de giro trompo		C		C	C			
3.7	Tapa del motor con seguro		C		C	C			
3.8	Clutch de giro del trompo		C		C	C			
3.9	Corona de arranque del motor		C		C	C			
3.10	Control de fugas de combustible		C		C	C			
3.11	Control de fugas hidráulicas		C		C	C			
3.12	Yoyo de encendido del motor		C		C	C			
3.13	Control de fugas de aceite		C		C	C			
3.14	Estado general de la maquina		C		C	C			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO**	**Código: FOR-SST-049**
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del**	**al**	

	4. FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
4.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?			
4.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo			
4.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**FIRMA**
pascual perez palma	79855493	Oficial	pascual



CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES**	Código: FOR-SST-058
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

Responsable: Ulvesca G. **Fecha:** 03/03/2021

HERRAMIENTAS		SI	NO	N.A.
Llaves de expansión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.		X	
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.		X	
	La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita que se suelten.		X	
	Está original, no presenta signos de reparación.		X	
Llaves mixtas	Las estrías de las llaves están a escuadra.		X	
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas.		X	
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.		X	
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.	✓		
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.	✓		
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza	✓		
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	✓		
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	✓		
Taladros	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se	✓		
	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen.	✓		
	La carcaza metálica está aislada.			
	La línea electrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	✓		
	El mango esta protegido de la transmisión de vibración.	✓		
Pinzas	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.	✓		
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.	✓		
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	✓		
Pinza de presión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.			NA
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.			NA
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.			NA
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓		
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	✓		
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	✓		
	Los mangos aislados.			
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones.		X	
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.		X	
	Las estrías de los dados están a escuadra.		X	
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓		
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓		
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓		
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓		
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES

Firma Responsable: Ulvesca G.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA		Código: FOR-SST-051
			Versión: 1
			Fecha de Emisión: 17/06/2020
PROYECTO:	**CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109**	**SEMANA DEL**	02/08/2021
ACTIVIDAD:	Corte y curva	**HASTA EL**	07/08/2021
UBICACIÓN:	Cofe		

.P.M. de la pulidora:_____ **R.P.M. del disco:** 8400


*** Si las R.P.M. del pulidor son más altas que las del disco se detiene actividad hasta conseguir un disco con mayores revoluciones. Si se desconoce las R.P.M. del pulidor o disco se detiene también la actividad hasta investigar cuales son.**

Instrucciones: Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NOAPLICA)

1. Pulidora	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	C	C	C	C	C	C		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.3 ¿El swith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	C	C	C	C	C	C		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	C	C	C	C	C	C		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	C	C	C	C	C	C		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	C	C	C	C	C	C		
2. Electricidad	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	C	C	C	C	C	C		

2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?								
3. Área de Trabajo y EPP	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?								
3.2 ¿El EPP del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, protectores auditivos , guantes de carnaza y/o vaqueta , mangas de carnaza, mandil de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas y protección respiratoria)								



Si en alguna de las casillas marcadas se responde un "NO CUMPLE" se detiene actividad y reportar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre la condición que se detectó.

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yeison Mora	1077497339	oficial	

CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	**INSPECCION PREOPERACIONAL TALADROS**	Código: FOR-SST-057
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109

LOCALIZACION: LOTE 1

ACTIVIDAD:

FECHA 02/08/2021 al 07/08/2021



DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	B		B		B		B		B		B			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	B		B		B		B		B		B			
Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)	B		B		B		B		B		B			
Estado del mango	B		B		B		B		B		B			
Estado del cuerpo	B		B		B		B		B		B			
Estado accesorio	B		B		B		B		B		B			
Estado general de la guía y la guarda	B		B		B		B		B		B			
Estado general taladro (fisuras,ruptura, etc.)	B		B		B		B		B		B			
Condiciones de orden y aseo	B		B		B		B		B		B			
OTROS														

INSPECCIONADO POR:

Vo. Bo SUPERVISOR DE HSE Udesy G.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109	**INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO**	Código: FOR-SST-060 Versión: 1 Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO: CONSORCIOS OBRAS DE CAUCASIA 109

FECHA: 01/03/2021 al 07/03/2021

LOTE: N°1



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Botella vibradora en buenas condiciones.			B				B		B					
Flexible en buen estado			B				B		B					
Cuerpo de acople en buenas condiciones			B				B		B					
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			B				B		B					
Rodamiento de giro (acople) en buen estado			B				B		B					
Motor en buen estado de funcionamiento.			B				B		B					
Estructura Metalica en buen estado.			B				B		B					
Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo).			B				B		B					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes nitrilo, peto polietileno.)			B				B		B					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

INSPECCION REALIZADA POR pascual perez palma

OBSERVACIONES:

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	FORMATO INSPECCION DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (JALA BOBO) - RANA-CANGURO	Codigo: FT-HSE REVISION No. 00 Fecha de Aprobacion:

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FRENTE: LOTE 1 **FECHA** 07/03/21 al 14/03/21

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.																
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	SI		C				C		C		C					
3	BASE DE LA RANA/VIBROCOMPACTADOR	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	SI		C				C		C		C					
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	SI		C				C		C		C					
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	SI		C				C		C		C					
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	SI		C				C		C		C					
		El yoyo bien enrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	SI		C				C		C		C					
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	SI		C				C		C		C					
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	SI		C				C		C		C					
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	SI		C				C		C		C					
	FIRMA OPERADOR		Daniel Oviedo 1067096482															



CUMPLE C

NO CUMPLE NC

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la inspección.

Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja, para que se realice la ación a corregir.

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	FORMATO INSPECCION DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (JALA BOBO) - RANA-CANGURO	Codigo: FT-HSE REVISION No. 00 Fecha de Aprobacion:

PROYECTO: CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

FRENTE: LOTE 1 **FECHA** 04/08/24 al 10/08/24

ITEM	DESCRIPCION		Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso.																
2	NIVEL DE COMBUSTIBLE	Nivel de combustible	SI				C		C				C					
3	BASE DE LA RANA/VIBROCOMPACTADOR	Sin ropturas,ni perforacioners, bien asegurada.	SI				C		C				C					
4	PUNTOS DE APOYO	bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento	SI				C		C				C					
5	ENCENDIDO	Guarda en buen estado	SI				C		C				C					
		La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras.	SI				C		C				C					
		El yoyo bien enrrollado, limpio. Para alar sin dificultad.	SI				C		C				C					
6	RESORTES DE AMORTIGUACION	En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales	SI				C		C				C					
7	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	sin ruidos anormales, encendido perfecto	SI				C		C				C					
8	ORDEN Y LIMPIEZA	libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio	SI				C		C				C					
FIRMA OPERADOR			Pascual 1098543															



CUMPLE C
NO CUMPLE NC

Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.
Utilice los campos relativos al ITEM/DIA de la Inspección.
Si se Constata alguna anormalidad, detallarla al dorso de esta hoja, para que se realice la ación a corregir.
Operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de preuso.

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR	Código: SIG-F-49
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 01 mayo de 2021

PROYECTO	CONSORCIO	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 09/08 al 14/08/21

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	2. SIERRA CIRCULAR	DÍAS							OBSERVACIONES
	MARCA:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Estado de cable y conexiones eléctricas	C		C	C	C	C		
2.2	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	C		C	C	C	C		
2.3	Estado del accesorio portadiscos	C		C	C	C	C		
2.4	Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	C		C	C	C	C		
2.5	Estado de cubierta de la sierra	C		C	C	C	C		
2.6	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	C		C	C	C	C		
2.7	Estado general de la guía de corte	C		C	C	C	C		
2.8	Estado de la plaqueta de identificación	C		C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	7. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
7.1	Instrucciones de Operatividad.	✓		
7.2	Prácticas de Seguridad en Manejo de herramientas.	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		
NOMBRE	Yeferson Jose Perez	
C.C	1038436867	1039140515

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA DE PISO	Código: SIG-F-61 Versión: 1 Fecha de Emisión: 01 abril de 2021

PROYECTO	CONSORCIO		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 09/08/2021	al 14/08/21	
TIPO DE CORTADORA	☐ Aserradora ☐ Cortadora ☑ Cortador de concreto ☐ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Control de fugas de aceite			C	C		C		
1.2	Control de fugas de combustible			C	C		C		
1.3	Ajuste de tuercas y tornillos			C	C		C		
1.4	Limpieza de la máquina			C	C		C		
1.5	Nivel de aceite de motor			C	C		C		
1.6	Nivel de combustible			C	C		C		
1.7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)			C	C		C		
1.8	Yoyo de encendido			C	C		C		

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Lubricación de la máquina (realizar)			C	C		C		
2.2	Control de fugas de agua			C	C		C		
2.3	Poleas y correas			C	C		C		
2.4	Guardas y cubiertas			C	C		C		
2.5	Disco de corte			C	C		C		
2.6	Paro de motor			C	C		C		
2.7	Verificar fugas de agua			C	C		C		
2.8	Sistema de encendido			C	C		C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO segun corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	RESIDENTE
FIRMA		Vanessa C.
NOMBRE	Jefferson P.	Vanessa C.
C.C		

CIO OBRAS DE CAUCASIA 109	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADROS	Código: FOR-SST-057
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

CTO: CONSORCIO OBRAS DE CAUCASIA 109

IZACION: LOTE 1

IDAD:

A 09/08/21 al 14/08/21



DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
DO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
o de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	B		B		B		B		B		B			
do del interruptor de encendido y su seguro	B		B		B		B		B		B			
do del accesorio Porta Brocas (mandril)	B		B		B		B		B		B			
do del mango	B		B		B		B		B		B			
do del cuerpo	B		B		B		B		B		B			
ado accesorio	B		B		B		B		B		B			
ado general de la guía y la guarda	B		B		B		B		B		B			
ado general taladro (fisuras,ruptura, etc.)	B		B		B		B		B		B			
ndiciones de orden y aseo	B		B		B		B		B		B			
ROS														

INSPECCIONADO POR: Jhonatan Lopez 1067096480

Vo. Bo SUPERVISOR DE HSE

OBSERVACIONES:

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA		Código: FOR-SST-051
			Versión: 1
			Fecha de Emisión: 17/06/2020
PROYECTO:	**CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109**		
ACTIVIDAD:	Corte bordillo, canaletas.	**SEMANA DEL**	9/08/24
UBICACIÓN:	Cota 7	**HASTA EL**	16/08/24

R.P.M. de la pulidora:_____ **R.P.M. del disco:** 8500


*** Si las R.P.M. del pulidor son más altas que las del disco se detiene actividad hasta conseguir un disco con mayores revoluciones. Si se desconoce las R.P.M. del pulidor o disco se detiene también la actividad hasta investigar cuales son.**

Instrucciones: Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NOAPLICA)

1. Pulidora	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	C	C	C	C	C	C		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.3 ¿El swith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	C	C	C	C	C	C		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	C	C	C	C	C	C		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	C	C	C	C	C	C		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	C	C	C	C	C	C		
2. Electricidad	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	C	C	C	C	C			

2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	C	C	C	C	C	C		
3. Área de Trabajo y EPP	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	C	C	C	C	C	C		
3.2 ¿El EPP del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, protectores auditivos , guantes de carnaza y/o vaqueta , mangas de carnaza, mandil de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas y protección respiratoria)	C	C	C	C	C	C		



Si en alguna de las casillas marcadas se responde un "NO CUMPLE" se detiene actividad y reportar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre la condición que se detectó.

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yeferson Perez C.	1.038436867	Oficial	

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA	Código: FOR-SST-051
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO:	**CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109**		
ACTIVIDAD:	Cortar bordes, curvas	**SEMANA DEL**	09/08/21
UBICACIÓN:	Cafe 1	**HASTA EL**	14/08/21

R.P.M. de la pulidora:_____ **R.P.M. del disco:** 8500


*** Si las R.P.M. del pulidor son más altas que las del disco se detiene actividad hasta conseguir un disco con mayores revoluciones. Si se desconoce las R.P.M. del pulidor o disco se detiene también la actividad hasta investigar cuales son.**

Instrucciones: Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NOAPLICA)

1. Pulidora	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	C	C	C	C	C	C		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.3 ¿El swith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	C	C	C	C	C	C		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	C	C	C	C	C	C		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	C	C	C	C	C	C		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	C	C	C	C	C	C		
2. Electricidad	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	C	C	C	C	C	C		

2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?								
3. Área de Trabajo y EPP	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	**OBSERVACIONES**
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	C	C	C	C	C			
3.2 ¿El EPP del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, protectores auditivos , guantes de carnaza y/o vaqueta , mangas de carnaza, mandil de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas y protección respiratoria)	C	C	C	C	C			



Si en alguna de las casillas marcadas se responde un "NO CUMPLE" se detiene actividad y reportar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre la condición que se detectó.

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Daniel Correa	1067096486	AP.	

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO	Código: FOR-SST-049
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA		
MARCA	Trompo obra	MODELO	
FECHA INSPECCIÓN Semana	del 09/08/21	al 14/08/21	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Estado de las llantas		NC	NC	NC	NC	NC		
1.2	Estado de los ejes (sin torceduras)		C	C	C	C	C		

	2. TROMPO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Estructura de soporte		C	C	C	C	C		
2.2	Balineras y bujes de rotación		C	C	C	C	C		
2.3	Mecanismo de giro para vaciado		C	C	C	C	C		
2.4	Palanca de giro para vaciado		C	C	C	C	C		
2.5	Seguro		C	C	C	C	C		
2.6	Corona de rotación		C	C	C	C	C		
2.7	Caneca de mezclado		C	C	C	C	C		

	3. ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3.1	Patas de anclaje		C	C	C	C	C		
3.2	Motor		C	C	C	C	C		
3.3	Tubo de escape		C	C	C	C	C		
3.4	Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C	C		
3.5	Resguardos correas motor		C	C	C	C	C		
3.6	Resguardos mecanismos de giro trompo		C	C	C	C	C		
3.7	Tapa del motor con seguro		C	C	C	C	C		
3.8	Clutch de giro del trompo		C	C	C	C	C		
3.9	Corona de arranque del motor		C	C	C	C	C		
3.10	Control de fugas de combustible		C	C	C	C	C		
3.11	Control de fugas hidráulicas		C	C	C	C	C		
3.12	Yoyo de encendido del motor		C	C	C	C	C		
3.13	Control de fugas de aceite		C	C	C	C	C		
3.14	Estado general de la maquina		C	C	C	C			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORAS PORTATILES DE CONCRETO**	**Código: FOR-SST-049**
		Versión: 1
		Fecha de Emisión: 17/06/2020

PROYECTO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del** 04/08/21	**al** 14/08/21	

	4. FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
4.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
4.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
4.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

Manifestamos haber entendido y comprendido las instrucciones de seguridad y manejo del equipo brindadas por el supervisor de SST antes de iniciar la labor. Nos encontramos en condiciones óptimas de salud y libre del efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

NOMBRES Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**FIRMA**
Yeferson Perez C	1.038436867	Oficial	
Daniel Oviedo	1067090080	A.P.	



	PREOPERACIONAL DE RETRO EXCAVADORA DE LLANTAS		
	Versión 01	Fecha: 13-02-2012	Página 1 de 1	Cód. FOR-



Semana del 9 Al 14 Marca CAT Modelo 2007

Serie 446 E Proyecto Comando Policía Ubicación comando policía.

Operador: JEISON RAMOS.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓				✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓				✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓				✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓				✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓				✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 10 KGS	✓		✓				✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓				✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓				✓		✓		✓			
	Espejos	✓		✓				✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓				✓		✓		✓			
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓				✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓				✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓				✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado pasadores (brazo, balde)	✓		✓				✓		✓		✓			
	* Gatos estabilizadores	✓		✓				✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓		✓				✓		✓		✓			
	* Funciones Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓				✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓				✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓				✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	✓		✓				✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓				✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	✓		✓				✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jeison Ramos.		Jeison Ramos.				Jeison Ramos.		Jeison Ramos.		Jeison Ramos.			
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

Aux. SST.

283

	CHECK LIST DIARIO PRE-USO-Minicargador	CODIGO	CLDPUM030 AQP-FLK
		FECHA DE VERSION	
		APROBADO POR	

Buen Estado(Conformidad) [√]
Presenta falla (especificar en Observaciones) [X]

Año: AREA/PLANTA..... semana del 04 al 10 de Abril 2021

Equipo. Marca :_____ Modelo:_____ Cod. Máquina:

No	MES DE:	LUN		MAR		MIER		JUV		VIER		Sab		Dom		OBSERVACIONES (semanal)
	INSPECCION VISUAL	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
2	Condición de Ruedas(Traccion-Carga-Caster)	/		/		/		/		/		/				
3	Luces Principales y Traseras	/		/		/		/		/		/				
4	Circulina															
5	Nivel de Combustible(colocar porcentaje aprox															
6	Daños obvios y fugas	/		-		/		/		/			X			
7	Nivel de aceite (Motor- sistema hidraulico)															
8	Nivel refrigerante Radiador															
9	Baterla(agua-tapas-limpieza)	/		/		/		/		/		-				
10	Cucharon															
11	Brazo de elevacion	/		/		/		/		/		-				
12	By-pass del bloqueo de los brazos de elevación	/		/		-		-		/		/				
13	Cabina del operador(ROPS-FOPS)															
14	Sist. Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS	-		/		/		/		-		/				
15	Extintor(carga y Vencimiento)															
16	Bocina o claxon															
17	Palanca de Direccion	/		/		/		/		/		/				
18	Frenos de servicio-Parqueo															
19	Alarma de retroceso															
20	Controles hidráulicos(pie)															
21	Función hidráulica auxiliar															
22	Huellas antideslizantes															
23	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/				
24	Limpieza exterior															
25	Codigo de Fallas (equipos eléctricos)															
26	Horómetro (apiladores solo H1)															
27	Operador o conductor (indicar solo número)	[illegible]		[illegible]		[illegible]										
28	Vo.Bo.Supervisor o encargado :(posfirma o sello)	[illegible]		[illegible]		[illegible]										

OBSERVACIONES diaria

1 Daño de manguera Hidraulica
2
3 el Dia 14 de abril
4
5

Si el equipo presenta la necesidad de ser reparado o presenta una condicion insegura, **NO DEBE DE SER OPERADO** y se reportara al supervisor o encargado de area. (llenar en las Observaciones)

Ningún operador esta facultado de hacer reparaciones o ajustes de ningun tipo a su maquina. Si no a informado a su supervisor y este lo autorice.

La ley obliga a estar entrenado y certificado para operar este mMinicargador

ANEXO 14

CERTIFICACION CCS ISO 9001 GC 032
CERTIFICACION CCS ISO 14001 GA 052
CERTIFICACION CCS OHSAS 18001 GS 402

MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

FC-INT-15. LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

SEDE TUNJA
BOYACÁ
CRA. 4 #41-40
Barrio Santa Inés
Tel: (57) (8) 7469988

SEDE CHIA
CUNDINAMARCA
AV. Chilacos, CRA 15 #17-128
Barrio Rio Frio
Fijo: (57) (1) 8852535

SEDE PANAMÁ
REP. PANAMA
CLL.56 y 57 Este- OFIC 10H
Obarrio, Sortis BusinessTower
Corregimiento de Bella Vista
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	LISTA DE CHEQUEO GESTION AMBIENTAL	CODIGO:	FC-INT-15
		VERSIÓN No.	02
		FECHA:	23/11/2020

PROYECTO	Contrato PN DIRAF N° 06-3-10082-20 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción y dotación de la segunda fase del distrito y estación de policía Caucasia, en el departamento de la policía Antioquia de la región de policía N° 6, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste - Lote 1 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la fase II A de la construcción y dotación del urbanismo, redes eléctricas e hidrosanitarias externa de la fase dos del distrito y esatción de policía, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. Lote 1.	FECHA	10/08/2021
N° DE CONTRATO	PN DIRAF N° 06-6-10076-20	REALIZADO POR	Interventoría

1	SEÑALIZACION	SI	NO	SOPORTE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1.1	Se implementaron las señales completas de acuerdo al PMT		x		Hay señales en obra por reforzar y continuan algunas por implementar.
1.2	Se cuenta con senderos peatonales e ingresos a viviendas definidos y señalizados	x			Se recomienda dar seguimiento.
1.3	El cerramiento de obra para aislar las actividades constructivas de la comunidad				
1,4	Se realiza mantenimiento constante al cerramiento de obra		x		Se ha descuidado.
1.5	Se señalizan las zonas de trabajo	x			Dar seguimiento constante.
1.6	Se tienen demarcadas las zonas de acopio de residuos		x		Solo se demarca punto ecologico.
1,7	Las excavaciones se encuentran demarcadas y señalizadas (aviso excavación profunda - 4 colombinas a 3 cinta)	x			Se recomienda dar seguimiento.
1.8	Si hay excavaciones, los escombros deben estar mínimo a un metro de distancia				Estos residuos se acopia para perfilación de zonas verdes.
2	PROGRAMA DE MANEJO DEL AGUA	SI	NO	SOPORTE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
2.1	Se cuenta con la cantidad establecida de baños según personal (uno exclusivo para personal femenino)	x			El Contratista cuenta con 5 bateria de baños tanto para el personal administrativo como para el personal operativo (2 administrativos y 3 operativos)
2.2	Se realiza limpieza de baños minimo 2 veces a la semana con empresa autorizada		x		Realizar seguimiento de su cumplimiento
2.3	Se cuenta con carcamo para limpieza de llantas y este se limpia al menos una vez semanal		x		
2.4	Se cuenta con sistema de reutilizacion de agua en la cortadora		x		En la cortadora de placas, se utiliza agua limpia para no dejar taponar de suciedad la válvula de riego.
2.5	Se cuenta con sedimentador para el sistema de reutilizacion de agua de la cortadora de ladrillo y se limpia por lo menos una vez a la semana				
2.6	Se implementa recoleccion de aguas lluvias para humectacion de concreto	x			
3	PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA	SI	NO	SOPORTE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
3.1	Si hay presencia de especies arboreas protegidas, estas son cubiertas con polisombra		x		

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	LISTA DE CHEQUEO GESTION AMBIENTAL	CODIGO:	FC-INT-15
		VERSIÓN No.	02
		FECHA:	23/11/2020

PROYECTO	Contrato PN DIRAF N° 06-3-10082-20 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción y dotación de la segunda fase del distrito y estación de policía Caucasia, en el departamento de la policía Antioquia de la región de policía N° 6, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste - Lote 1 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la fase II A de la construcción y dotación del urbanismo, redes eléctricas e hidrosanitarias externa de la fase dos del distrito y esatción de policía, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. Lote 1.	FECHA	10/08/2021
N° DE CONTRATO	PN DIRAF N° 06-6-10076-20	REALIZADO POR	Interventoría

3.2	Se cuenta con los permisos de tala de especies arboreas	x		Se anexó en el informe del mes de febrero. documento radicado. Aún no se cuenta con el permiso de tala.	EL Contratista solo ha realizada poda de as especies arbóreas.
4	**PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES Y MAQUINARIA**	**SI**	**NO**	**SOPORTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
4.1	Se cuenta con licencia/resolucion de proveedores de materiales (petreos, concretos, granulares y prefabricados)		x		
4.2	Se tiene control de el ingreso de materiales a obra (formato ctrl y acceso de materiales)	x			
4.3	Los materiales granulares se encuentran acopiados correctamente, cubiertos por plastico cuando no esten en uso		x		El Contratista deja el material a la interperie.
4.4	El Cemento se coloca sobre estibas de madera que garantice su protección contra la humedad.	x			
4.5	El Hierro se almacena sobre vara rolliza de madera.		x		Es depositado en el suelo.
4.6	La Tubería: Se debe instalar en varas rollizas de madera donde se clasificarán de acuerdo al tipo y diámetro.		x		Se acopia en el suelo y en varas de madera
4.7	Las Pinturas: El almacenamiento se realiza en estanterías debidamente ventiladas e identificadas de acuerdo con el tipo de producto almacenado.				
4.8	Materiales como icopor y madera se encuentran acopiados individualmente				
4.9	La maquinaria no presenta fugas (aceite, combustible)				
4.10	Las volquetas de transporte de materiales o escombros estan carpadas	x			Los proveedores del Constructor cumplen con los requerimientos de encarpado del material.
4.11	Volquetas y vehiculos presentan la revision tecnicomecanica al dia	x			
5	**PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS**	**SI**	**NO**	**SOPORTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
5.1	Se cuenta con resolucion/certificado de lugar de disposición final de materiales petreos (escombrera)				El material se utiliza como relleno y perfilación de zonas verdes.
5.2	Se realiza una adecuada separacion de residuos en obra (madera, icopor, escombros, material vegetal, peligrosos, pvc)		x		No se realiza el acopio adecuado.
5.3	Se tiene un control de los RCD generados en obra	x			
5.4	Se cuenta con punto ecologico en obra	x			
6	**PROGRAMA DE MANEJO DE CONTAMINACION ATMOSFERICA**	**SI**	**NO**	**SOPORTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
6.1	Se utiliza agua para el procedimiento de corte de ladrillo		x		
6.2	La cortadora de ladrillo esta rodeada por polisombra		x		
6.3	Vehiculos y volquetas no andan a una velocidad mayor de 20km/h				Se cumple a cabalidad
6.4	Se riegan las vías de acceso a obra en días secos, donde se produzca gran dispersion del polvo		x		
6.5	Se prohibe el uso de cornetas, bocinas, pitos a excepción de alarma de reversa				No
6.6	Se prohiben quemas a cielo abierto	x			
7	**PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO**	**SI**	**NO**	**SOPORTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
7.1	Si se presenta derrames accidentales se atendieron de inmediato y se debe notificar a interventoría				
7.2	Existe un sitio para almacenamiento de sustancias químicas, están etiquetadas	x			Interventoría sugiere realizar lista de chequeo a las sustancias químicas suministradas en obra.
7.3	Las vías de acceso se encuentran limpias		x		
7.4	Se realiza barrido de frente de obra y senderos peatonales		x		
7.5	Se cuenta con kit de derrames completo		x		

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	LISTA DE CHEQUEO GESTION AMBIENTAL		CODIGO:	FC-INT-15
			VERSION No.	02
			FECHA:	23/11/2020
PROYECTO	Contrato PN DIRAF N° 06-3-10082-20 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción y dotación de la segunda fase del distrito y estación de policía Caucasia, en el departamento de la policía Antioquia de la región de policía N° 6, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste - Lote 1 Interventoría Técnico, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la fase II A de la construcción y dotación del urbanismo, redes eléctricas e hidrosanitarias externa de la fase dos del distrito y esatción de policía, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. Lote 1.		**FECHA**	10/08/2021
N° DE CONTRATO	PN DIRAF N° 06-6-10076-20	**REALIZADO POR**	Interventoría	

Notas:
*En caso de tener que revisar o chequear algun otro item que no este contemplado en cada requerimiento o programa, se puede agregar una fila o las que sean según el caso(Esto no generaria cambios en version o fecha del formato)
*En algunos casos en los soportes de verificacion puede haber la posibilidad que se verifique otro tipo de documento a parte de los ejemplos que se muestran en el comentario segun cada item; dicho soporte se puede incluir en esta casilla segun sea el caso.

ANEXO 15

MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

INSPECCIÓN DEL PUNTO DE ACOPIO

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

SEDE TUNJA
BOYACÁ
CRA. 4 #41-40
Barrio Santa Inés
Tel: (57) (8) 7469988

SEDE CHIA
CUNDINAMARCA
AV. Chilacos, CRA 15 #17-128
Barrio Rio Frio
Fijo: (57) (1) 8852535

SEDE PANAMÁ
REP. PANAMA
CLL.56 y 57 Este- OFIC 10H
Obarrio, Sortis BusinessTower
Corregimiento de Bella Vista
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

288

CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109

INSPECCION PUNTO ECOLOGÍCO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL

CONTRATO: CONSORCIO

FECHA: 04108121

LUGAR: LOTE 1

ORDINARIOS			INDUSTRIALES		ESTADO A		ESTADO B		ESTADO C		ESTADO D		ESTADO E		ESTADO F		ESTADO G		ESTADO H		ESTADO I		Vo Bo INTERVENTORIA
Fecha dd/mm/aa	Ubicación p Ecologico	Orden y Aseo	Tipo Residuo Sólido	Ubicación	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
04/8	ACOPIO	C	Residuos aprovechable	ALMACEN	C		C		C		C						C				C		
04108	ACOPIO	C	Organico no aprovechable	ALMACEN	C		C		C		C						C				C		
04108	ACOPIO	C	Residuos peligrosos	ALMACEN	C		C		C		C						C				C		

OBSERVACIONES

C	✓	CUMPLE	NC



A. Techo

B. Material impermeable (carpado)

C. Señalizacion de almacenamiento

D. Señalización Recipientes

E. Material impermeable (suelo)

F. Compatibilidad de almacenamiento

G. Ventilacion natural

I. Iluminación

RESPONSABLE SST-MA

282

ANEXO 16

MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

OFICIO RADICADO ANTE LA ALCALDÍA, VISITA DE UMATA

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

SEDE TUNJA
BOYACÁ
CRA. 4 #41-40
Barrio Santa Inés
Tel: (57) (8) 7469988

SEDE CHIA
CUNDINAMARCA
AV. Chilacos, CRA 15 #17-128
Barrio Rio Frio
Fijo: (57) (1) 8852535

SEDE PANAMÁ
REP. PANAMA
CLL.56 y 57 Este- OFIC 10H
Obarrio, Sortis BusinessTower
Corregimiento de Bella Vista
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19