CONSTRUCCIONES
NIT 900.465.847-1

ORDEN DE SERVICIO NO. [ ]

LUGAR Y FECHA Bogota 22 Julio 21
SEDE CADE Muzú
FUNCIONARIO Claudia Castaneda.

ITEM	ID	DESCRIPCION
	6880	Cambio riel 2do Cajon. mantenimiento sistema de cierre instalacion riel. modulo 2
	6877	Mantenimiento trampa. Modulo 2
	6874	Mantenimiento y arreglo de trampa. modulo 3
	6871	mantenimiento y arreglo trampa modulo 4
	6894	Cambio Cerradura modulo 6.

OBSERVCIONES

Wilson Lopez H.
NOMBRE DEL TECNICO

RECIBIDO A SATISFACCION
FIRMA

proyectoalcadia2f@gmail.com 7978375 310 271 9441 Calle 22 A No. 53-49 Torre 4 Of. 504

Escaneado con CamScanner

2F CONSTRUCCIONES
NIT 900.465.847-1

ORDEN DE SERVICIO

NO. [ ]

LUGAR Y FECHA Bogota 22 Julio 21
SEDE CADE MUZU.
FUNCIONARIO Claudia Castañeda

ITEM	ID	DESCRIPCION
	6891	Cambio de riel cajon. Cambio de Cerradura mantenimiento y arreglo de trampa modulo 7
	6888	Cambio de Cerradura modulo 8.
	6885	Cambio de riel cajon. Cambio de Cerradura mantenimiento y arreglo de trampa modulo. 9.
	53738.	Cambio de Cerradura.
	53738	Cambio de cerradura
	53738	Cambio de cerradura
	53738	Cambio de Cerradura
	53738	Cambio de cerradura
	53738	cambio de cerradura.

OBSERVCIONES

Wilson Lopez H
NOMBRE DEL TECNICO

RECIBIDO A SATISFACCION
FIRMA

proyectoalcadia2f@gmail.com 7978375 310 271 9441 Calle 22 A No. 50-43 Torre 4 Of. 504

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES
NIT 900.465.847-1

ORDEN DE SERVICIO NO. [ ]

LUGAR Y FECHA Bogota 22 de Julio 21.
SEDE CADE Muzu.
FUNCIONARIO Claudia Castañeda

ITEM	ID	DESCRIPCION
	53738	apertura con Ganzua y Cambio de Cerradura.
	53738	Cambio de Cerradura.

OBSERVCIONES

Wilson Lopez H.
NOMBRE DEL TECNICO

RECIBIDO A SATISFACCION
FIRMA

proyectoalcadia2f@gmail.com 7978375 310 271 9441 Calle 22 A No. 50-49 Torre 4 Ofi.504

Escaneado con CamScanner