INFORME DE GESTION

CONTRATO CD – 25- 2021- 2478

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012.".
CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO, MES DE AGOSTO DE 2021.

SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- 04-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 38#43-131 P1
- 04-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 38#43-131 P2
- 04-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 38#43-131 P4
- 08-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-135 L2
- 08-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-135 L3
- 08-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-135
- 10-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-31
- 10-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-31 L1
- 10-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-31 L3

INFORME DE GESTION

CONTRATO CD – 25- 2021- 2478

- 10-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-104
- 12-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-59 P1
- 12-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 39#43-59 P2
- 25-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-149 L1
- 25-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 40#43-149 L2
- 25-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 44#40-35
- 25-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 44#40-51
- 25-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 44#40-57
- 25-08-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 44#40-61

YINA ELENA SANCHEZ GOMEZ
C.C: 55.302.001 B/QUILLA

ANA CRISTINA SALTARÍN JIMENEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo
*Firma escaneada por Emergencia Sanitaria COVID-19(RM1315/2021

VoBo. Ing. Ana Saltarín

VoBo. Linda Zedan