CLIENTE: *ALCALDÍA DE MOSQUERA*

DIRECCIÓN: *Cra. 2 No. 2 - 68 "Parque Principal"*

CONTACTO: Erika Cifuentes

AREA: Secretaria General

SOLICITUD: Ejecución Mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran de los equipos Dispensadores de Agua ubicados en las dependencias de la alcaldía, Jardines y Colegios adscritos a la alcaldía de Mosquera

DISTRIBUCION DE EQUIPOS:

Etiquetas de fila	Cuenta de Nombre
COLEGIO	15
DEPENDENCIA	23
JARDIN	20
Total general	**58**

PERIODO DE VISITA: Acciones realizadas en el mes Julio 2021

DESCRIPCION
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
REINSTALACIONES.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
ACCIONES Y RECOMENDACIONES

Novedades encontradas en la Ejecución de los mantenimientos:

Novedades	Cant
Realizado	49
No hubo ingreso	3
No se encontró equipo	3
Falta de suministro de agua	2
Colsubsidio	1
Total general	**58**

Equipo no encontrado: IEM La Esperanza, Jardín Blanca Nieves, Hogar Infantil INDUSTRIAL
No hubo Ingreso: Bomberos, Carrusel de Ensueño, Angelitos de Luz,
Suministro de Agua: IEM la merced sede Los Puentes, IEM Nuevo Milenio
Administrado por Colsubsidio: Jardín Pipelin

Labores Adicionales

Novedades	Cant
Reinstalación	3
Correctivo	1
Total general	**4**

En el correctivo se cambió una llave de agua Caliente de equipo Biblioteca piso 1.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Se realizan los respectivos cambios de filtros a cada equipo, limpieza y desinfección interna y externa del equipo, revisión eléctrico y verificación de funcionamiento.

Filtros	Cant
SEDIMENTOS	49
PRECARBONO	44
POSTCARBONO	10
ULTRAFILTRACION	24
LIMPIEZA Y DESINFECCION	49

LISTADO MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS

A continuación, se adjunta el listado de los mantenimientos ejecutados y por programar:

ITEM	NOMBRE	BARRIO	UBICACIÓN ACTUAL	LUGAR	SERIAL	PREVENTIVO
1	Alcaldia Piso 2 Nuevo	CENTRO DE MOSQUERA	ALCALDIA MUNICIPAL CRA 2 # 2-68	DEPENDENCIA	DSCW716-0406	SED-PRE-UF
2	Auditorio Parque Cultural - Salon de Alcaldes	EL CARMEN	CLL 10 CRA 3 PARQUE CULTURAL AUDITORIO	DEPENDENCIA	HW817-11030023W	SED-PRE
3	Biblioteca piso 1	EL CARMEN	CLL 10 CRA 3 PARQUE CULTURAL	DEPENDENCIA	HW817-11030020W	SED-PRE
4	Casa de la Cultura Ferrocarril	CENTRO DE MOSQUERA	CLL 5 # 30-02 RECEPCION	DEPENDENCIA	HW817-11030062W	SED-PRE
5	Casa del Adulto Mayor	CENTRO DE MOSQUERA	CLL 1 CRA 1 CENTRO	DEPENDENCIA	HW817-11040035W	SED-PRE-UF
6	Centro de Discapacidad	CENTRO DE MOSQUERA	CLL 1 CRA 1 CENTRO	DEPENDENCIA	HW817-11040031W	SED-PRE-UF
7	Centro Dia (Primer Piso) - Dir. Juventudes	Recodos	Carrera 14 No. 17a - 39	DEPENDENCIA	817UF1205-00251CO	SED-PRE
8	Centro Dia (Segundo Piso - Dllo Social	Recodos	Carrera 14 No. 17a - 39	DEPENDENCIA	HW817-11030044W	SED-PRE
9	Secretaria de Movilidad	CENTRO DE MOSQUERA	Calle 2 N° 1 este - 25	DEPENDENCIA	HW817-11030005W	SED-PRE
10	Secretaria de Planeación Oficina de Vivienda	CENTRO DE MOSQUERA	CALLE 10 CRA 3. Parque Acuatico	DEPENDENCIA	817UF1205-00051CO	SED-PRE
11	Inspeccion 1 Centro	CENTRO DE MOSQUERA	CRA 4 # 2 -71 ESTE PISO 1 ESQUINA	DEPENDENCIA	HW817-11040036W	SED-PRE
12	Secretaria de Deportes	CENTRO DE MOSQUERA	CALLE 1 S No. 2-01 CENTRO (Nuevo Coliseo)	DEPENDENCIA	817-11040010W	SED-PRE
13	Inspección III	Porvenir Rio	Calle 12 # 5-23	DEPENDENCIA	817UF1205-00061CO	SED-PRE-UF
14	Oficina de Comunicaciones nuevo	CENTRO DE MOSQUERA	CRA 2 # 3-16 EDIFICIO BANCOLOMBIA	DEPENDENCIA	DSCW716-0372	SED-PRE-UF
15	Palacio Municipal Sec de Hacienda	CENTRO DE MOSQUERA	CRA 2 # 2-68	DEPENDENCIA	HW817-11030042W	SED-PRE
16	Archivo Municipal	CENTRO DE MOSQUERA	Calle 8ª No. 7 a -55 este	DEPENDENCIA	817UF1205-00701CO	SED-PRE
17	Patio Transportes Alcaldia	CENTRO DE MOSQUERA	CARRERA 13A # 6-23 BODEGA 17 MZ 6 PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR I	DEPENDENCIA	817UF1205-00351CO	SED-PRE
18	Personeria Piso 3	CENTRO DE MOSQUERA	CRA 2 # 3-16 EDIFICIO BANCOLOMBIA	DEPENDENCIA	HW817-11040037W	SED-PRE
19	Sec Planeacion	CENTRO DE MOSQUERA	CALLE 1 No. 2 – 58 CENTRO	DEPENDENCIA	HW817-11030043W	SED-PRE
20	Sec. General Nuevo	CENTRO DE MOSQUERA	CALLE 3 # 1-64 CENTRO MOSQUERA	DEPENDENCIA	DSCW716-0425	SED-PRE-UF
21	Secretaria de Educacion	EL CARMEN	CLL 10 CRA 3 PARQUE CULTURAL PISO 2	DEPENDENCIA	HW817-11030030W	SED-PRE
22	Secretaria de Salud Piso 3	CENTRO DE MOSQUERA	CRA 2 # 3-16 EDIFICIO BANCOLOMBIA	DEPENDENCIA	817UF11030031W	SED-PRE
23	Colegio Compartir	EL TREBOL	CR 3 ESTE # 10-77	COLEGIO	HW817-11040038W	SED-PRE-UF
24	COLEGIO IEM SERREZUELITA LA FRATERNIDAD	SERREZUELITA	CRA 11 ESTE # 17-59 IEM FRATERNIDAD	COLEGIO	HW817-11030008W	SED-PRE-UF
25	Colegio La Paz - nuevo		Carrera 7 b # 10a-94	COLEGIO	DSCW716-0427	SED-PRE-UF
26	IEM Antonio Nariño	CENTRO DE MOSQUERA	Cll 3 # 4-77 Este	COLEGIO	HW817-11030065W	SED-PRE-UF
27	IEM El Lucero	EL LUCERO	CRA 1 # 1-56	COLEGIO	HW817-11030057W	SED-PRE-UF
28	IEM Francisco de Paula 7 Trojes	EL POBLADO VERDEDA 7 TROJES	CALLE 10 # 18-02	COLEGIO	HW817UF-11030031	SED-POST-UF
29	IEM Juan Luis Londoño	CENTRO DE MOSQUERA	Calle 3 # 2-85 Este	COLEGIO	HW817-11030061W	SED-PRE-UF
30	IEM La Merced	CENTRO DE MOSQUERA	CLL 3 # 2 - 50	COLEGIO	HW817-11030026W	SED-PRE-UF
31	IEM Mayor de Planadas	PLANADAS	CRA 16 # 5A-12	COLEGIO	HW817UF-11040011W	SED-PRE-UF


ITEM	NOMBRE	BARRIO	UBICACIÓN ACTUAL	LUGAR	SERIAL	PREVENTIVO
32	IEM Porvenir Rio	PORVENIR RIO	CRA 4 # 4-55 PORVENIR RIO	COLEGIO	HW817-11030054W	SED-POST-UF
33	IEM Roberto Velandia El Poblado	EL POBLADO VERDEDA 7 TROJES	CALLE 10 # 15-10	COLEGIO	HW817-11030015W	SED-PRE-UF
34	CDI EL POBLADO	EL POBLADO	Cra 14 No 9 E 14	COLEGIO	HW817UF-11040001W	SED
35	La Casita del Saber	IREGUI 2	Cll 15 # 2 B 22 e	JARDIN	817UF1205-00861CO	SED-PRE-POST
36	Jardin La Esperanza	El Cabrero	CARRERA 2 # 21-21	JARDIN	HW817UF-11030037	SED-PRE-UF
37	ENANITOS SOÑADORES	PLANADAS	CALLE 4 No 13 - 18	JARDIN	817UF1205-00331CO	SED-PRE-POST
38	MI MUNDO MÁGICO	PORVENIR CENTRO	Carrera 1A # 20 - 30	JARDIN	817UF1205-00261CO	SED-PRE
39	PASITOS AL FUTURO	PORVENIR CENTRO	Carrera 1A # 20 - 30	JARDIN	HW817-11040013B	SED
40	Hogar Campos de Plata Porvenir Rio	PORVENIR RIO	CRA 6 B # 8-87	JARDIN	HW817UF1205-01091CO	SED-PRE-POST-UF
41	Jardin Chiquitines	RECODOS	CLL 20 #14B-01 / CRA 21 CON CALLE 14	JARDIN	HW817-11040016W	SED-PRE-UF
42	Jardin El Guali	RUBI	CRA 11B # 18-75	JARDIN	HW817-11030032W	SED-PRE-UF
43	Jardin Mosqueteritos	SAN TELMO	CRA 11B # 14-02	JARDIN	HW817-11030073W	SED-PRE-UF
44	SEMILLAS DE AMOR	SENDEROS DE SIETE TROJES	Calle 23 No 19-40	JARDIN	817UF1205-01031CO	SED-PRE-POST
45	Mi Dulce Hogar	SERREZUELITA	Cra 2 No 10-62	JARDIN	817UF1205-00731CO	SED-POST
46	Jardin Melositos El Laurel Los Puentes	VEREDA BALSILLAS	Calle 14 # 4 - 25	JARDIN	HW817-11040017W	SED-PRE-POST-UF
47	GOTITAS DE AMOR	VILLA MARCELA	CRA 20 # 11 A 51	JARDIN	DSCW716-0411	SED-PRE-POST-UF
48	GOTITAS DE AMOR II	VILLA SAJONIA	CRA 13 A # 14-52	JARDIN	HW817-11030014B	SED-PRE
49	MANITAS CREATIVAS	VILLA SAJONIA	CRA 13 A No 14-52	JARDIN	HW817UF-110300351CO	SED-PRE-POST


Ordenes no ejecutadas

ITEM	NOMBRE	BARRIO	UBICACIÓN ACTUAL	LUGAR	SERIAL	PREVENTIVO
50	Gestion del Riesgo	CENTRO DE MOSQUERA	Calle 2 No. 5-36	DEPENDENCIA	817UF1205-01091CO	No Hubo Ingreso
51	IEM La Esperanza	ESPERANZA	CRA 1 A # 20-23 LA EPERANZA	COLEGIO	HW817-11040015W	No Se encontro
52	IEM la merced sede Los Puentes	VEREDA BALSILLAS	LOS PUENTES	COLEGIO	HW817-11040030W	No habia suministro de agua
53	IEM Nuevo Milenio	EL POBLADO VERDEDA 7 TROJES	CALLE 10 # 15-10	COLEGIO	HW817-11030038W	No habia suministro de agua
54	Jardin Blanca Nieves	CENTRO DE MOSQUERA	CLL 2 # 4-44	JARDIN	HW817UF1205-11030025W	No Se encontro
55	Hogar Infantil INDUSTRIAL	PLANADAS	CALLE 4 NO. 12A-56 / CALLE 4 # 12 B 23	JARDIN	817UF1205-00401CO	No Se encontro
56	Jardin Pipelin	POBLADO	CRA 15 # 9 A 15	JARDIN	HW817UF-11040009W	Administra Colsubsidio
57	ANGELITOS DE LUZ	PORVENIR RIO	CRA 4 # 13-18 ANGELITOS DE LUZ-PORVENIR RIO	JARDIN	HW817UF-11030001CO	No Hubo Ingreso
58	CARRUSEL DE ENSUEÑOS	PORVENIR RIO	Cll 15 NO. 3-05 / CRA 15 # 03-04	JARDIN	817UF1205-00691CO	No Hubo Ingreso

REGISTRO FOTOGRAFICO

Las siguientes son algunas evidencias fotográficas de algunos equipos, algunos procedimientos y hallazgos.















MODEL PHILEO-817 UF (RED)
ELECTRICAL 110V, 60Hz
RATING 450-520W (Cold:0.7-0.8A, Hot:350-400W)
CAPACITY Reservoir : 1.0L, Cold : 2.0L, Hot : 3.6L (Total : 6.6L)
REFRIGERANT R-134a
RATED PRESSURE 0.15 ~ 0.3 MPa (21.7 ~ 43.5psi)
M.F.G DATE May . 18 . 2012
SERIAL No. -
CLIMATIC CLASS : T (IPX1)
HANIL WORLD Inc.
Address : 4-1, 15banwol industrial complex, 446-2 Mongnae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL : 82 - 1588 - 4789


DAMSU






DAMSU
PHILEO


DAMSU




MODEL PHILEO-817 UF
ECTRICAL 110V, 60Hz
RATING 450-520W(Cold:0,7-0,8A, Hot: 350 - 400W)
CAPACITY Reservoir : 1,4L, Cold : 3,5L, Hot : 3,6L (Total : 6,6L)
EFRIGERANT R-134a
TED PRESSURE 0,15 - 0,3 Mpa (21,7 - 43,5psi)
M.F.G DATE May 18 2012
SERIAL No. -
LIMATIC CLASS : T (IPX1)
NILWORLD Inc.
15Banwol Industrial Complex, 446-2 Mognae-dong,
1588 - 4789




DAMSU
DAMSU
DAMSU


PHILEO
DAMSU




DAMSU
DAMSU
DAMSU


HANILWORLD
port : 82-1588-4789
HW817-11030065W



DAMSU




PHILEO


DAMSU




588-4789
EO-817 UF
V, 60Hz
520W(Cold:0,7-0,8A, Hot: 350 - 400W)
servoir : 1,4L, Cold : 3,5L,
ot : 3,6L (Total : 6,6L)
-134a
0,15 - 0,3 Mpa (21,7 - 43,5psi)
May 18 2012
(IPX1)
Korea


DAMSU




PHILEO
DAMSU


DAMSU




HILEO-817 UF (BLUE)
110V, 60Hz
450-520W (Cold:0.7-0.8A, Hot:350-400W)
Reservoir : 1.0L, Cold : 2.0L,
Hot : 3.6L (Total : 6.6L)
R-134a
0.15 ~ 0.3 MPa (21.7 ~ 43.5psi)
May . 18 . 2012
-
: T (IPX1)
D Inc.
banwol industrial complex,
Mongnae-dong, Danwon-gu,
si, Gyeonggi-do, Korea
4789


MI DULCE
HOGAR




DAMSU




DAMSU


MODEL
PHILEO-817 UF
ELECTRICAL
110V, 60Hz
RATING
450-520W(Cold:0.7-0.8A, Hot: 350 - 400W)
CAPACITY
Reservoir : 1.4L, Cold : 3.5L,
Hot : 3.6L (Total : 6.6L)
REFRIGERANT
R-134a
RATED PRESSURE
0.15 - 0.3 Mpa (21.7 - 43.5psi)
M.F.G DATE
May 18 2012
SERIAL No.
-
CLIMATIC CLASS : T
(IPX1)
ANILWORLD Inc.
dress :
158anwol Industrial Complex, 446-2 Mognae-dong,
an-si, Gyeonggi-do, Korea
8 - 4789




DAMSU
DAMSU
DAMSU


DAMSU




DAMSU
DAMSU
DAMSU

ACCIONES Y RECOMENDACIONES

- Se deja la evidencia fotográfica del estado de los equipos y el buen funcionamiento de estos, en la cual se ve que se le realizaron los procesos preventivos para la satisfacción de nuestro cliente y se enunciaron las recomendaciones de nuestros técnicos hacia su compañía para el excelente uso de nuestros dispensadores.
- Se les recomienda a las distintas dependencias hacer buen uso y seguir las siguientes recomendaciones:
- Desocupar y limpiar periódicamente la bandeja de depósito de Agua.
- Limpiar las llaves con una toalla desechable de cocina usando liquido desinfectante que no necesite enjuagar. Como un limpiador a base de vinagre y/o bicarbonato.
- Realizar control de plagas de roedores e insectos rastreros en algunos Jardines y Colegios.

Cordialmente,

Ivan Alejandro Dominguez Morales
Director Operativo
Cll. 82 No 22-36
Bogotá – Colombia
Móvil: 3183588422 PBX.: 7498679 – 7568270
www.damsu.com

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34822

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 10:38:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9794
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:35:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA
TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366
SOLICITANTE:	ERIKA CIFUENTES// PATRICA BELTRAN		
CONTACTO:		**CARGO:**	
CEL CONTACTO:			
EQUIPO:	[716-0406][DAMSU 716 WHITE][DAMSU]	**MARCA:**	DAMSU
MODELO:	DAMSU 716 WHITE	**SERIAL:**	716-0406
UBICACION:	CRA 2 # 2-68 ALCALDIA MUNICIPAL PISO 2		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION
REINSTALACION DE EQUIPO. LLEVAR ACOPLE Y MANGUERA

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO y ULTRAFILTRACIÓN
INSTALACIÓN DE EQUIPO
Serial:716-0406
Ubicación piso 2 cocina empleados
Color: BLANCO
Se realiza instalación de equipo en punto sugerido y se instala acople y 4metros de manguera
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono y ultrafiltración
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fria y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fria sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE Magdalena M.

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34823

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 10:40:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9795
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:39:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ALEJANDRO ORTIZ
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030023W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030023W
UBICACION:	CL 10 CON CRA 3 PARQUE CULTURAL AUDITORIO PISO 1 BIBLIOTECA SAN JUAN BOSCO - SALON DE ALCALDES		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO
LLEVAR PACK DE LLAVES, REQUIERE POSIBLE CAMBIO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : HW817-11030023W
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono,
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : Biblioteca, salón de alcaldes, recepción, piso 1

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES


COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34824

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 10:41:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9796
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:41:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030020W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030020W
UBICACION:	CALLE 10 CON CRA 3 PARQUE CULTURAL - AUDITORIO		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTOS SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : HW817-11030020W
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono,
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : primer piso, cocina
Novedad: Se realiza cambio de llave de agua caliente.

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

4637471H
Carmen gotay
chu

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34825

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 10:42:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9797
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:42:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES / ALEJANDRO ORTIZ
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030062W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030062W
UBICACION:	CALLE 5 # 30-02 RECEPCION CASA DE LA CULTURA FERROCARRIL		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

Serial : 817-11020062w
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos y precarbono

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1.
Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Julian Muñoz

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34826

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 10:44:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9798
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:43:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta
CTTO No:					
SERVICIO:	Preventivo				

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3004740313	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	LUIS ALBERTO NIETO / YOLANDA PEREZ
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11040035W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040035W
UBICACION:	CRA 1 CON CRA 1 CENTRO DE APOYO DISCAPACIDAD, CENTRO DE MOSQUERA (POR LA MISMA CUADRA DE LA SECRETARIA GENERAL- AL FONDO A LA IZQUIERDA CASA DE ADULTO MAYOR		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO y ULTRAFILTRACIÓN
Serial:HW817-11040035W
Ubicación piso 1 cocina empleados
Color: rojo
Se encuentra equipo desconectado de el suministro de agua y conectado eléctricamente
Se realiza instalación de equipo nuevamente en nuevo citio
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono y ultrafiltración
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad
Se entrega probado en buen funcionamiento

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

2021-07-12
FIRMA Yolanda Seiza Barrera.
NOMBRE Yolanda Seiza Barrera

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34827

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 10:45:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9799
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:44:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta
CTTO No:					
SERVICIO:	Preventivo				

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA
TELEFONO:	3103251976	**FAX:**	8276666/8276366
CONTACTO:		**CARGO:**	
SOLICITANTE:	MILENA PUENTES		
CEL CONTACTO:			
EQUIPO:	[HW817-11040031W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040031W
UBICACION:	CALLE 1 CON CRA 1 CENTRO DE DISCAPACIDAD		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO y ULTRAFILTRACIÓN
Serial:HW817-11040031W
Ubicación piso 1 cocina empleados
Color: rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono y ultrafiltración
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE Sandra Patricia Barajas

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34828

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 10:47:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9800
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:46:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA 2	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA 2
DIRECCION:	MOSQUERA	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817U1205-00251CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	817U1205-00251CO
UBICACION:	CRA 14 # 17 A 39 CENTRO DIA PISO 1 RECODOS SUB ESTACION POLICIA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : 817UF1205-00251CO
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono,
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : Centro día, piso 1

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Victor Leonardo Zamora
2045567766

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34829

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 10:50:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9801
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:47:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA 2	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA 2
DIRECCION:	MOSQUERA	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030044W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030044W
UBICACION:	CRA 14 # 17 A 39 CENTRO DIA- PISO 2- RECODOS SUB ESTACION POLICIA - DESARROLLO SOCIAL		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : HW817-11030044W
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono,
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación :Centro dia, piso 2

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES


COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34830

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 10:51:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9802
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:50:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	JORGE VILLABA
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030005W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030005W
UBICACION:	CALLE 2 # 1 ESTE 25 SECRETARIA DE MOVILIDAD CENTRO DE MOSQUERA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

Serial : 817-005w
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos y precarbono.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 2 secretaria de movilidad.

Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Erick Romero

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34832

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 10:59:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9805
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:58:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	JULIAN RODRIGUEZ
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11040036W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040036W
UBICACION:	CRA 4 # 2-71 ESTE PISO 2 ESQUINA -CAFETERIA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

Serial : 817-11040036w
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos y precarbono.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y dispensa agua fría, toca cambiar bimetales.

Ubicación : piso 1 cocina

Novedades : sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Edgar Diaz

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34833

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:01:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9806
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:00:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	EVELIO ROMERO
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817UF1205-00061CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817UF1205-00061CO
UBICACION:	CALLE 12 # 5-23 INSPECCION III - CALLE 13 PORVENIR RIO		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : 817UF1205-00061CO
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono y ultrafiltración
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : Segundo piso

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES


COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34834

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:04:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9807
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:02:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11040010W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040010W
UBICACION:	CALLE 1 SUR # 2-01 CENTRO (NUEVO COLISEO) SECRETARIA DE DEPORTES		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

Serial : 817-10060W
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos y precarbono.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1

Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34835

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:05:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9808
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:04:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta
CTTO No:					
SERVICIO:	Preventivo				

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA			**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53			**CIUDAD:**	MOSQUERA
TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	IVAN BAUTISTA
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[716-0372][DAMSU 716 WHITE][DAMSU]	**MARCA:**	DAMSU
MODELO:	DAMSU 716 WHITE	**SERIAL:**	716-0372
UBICACION:	CRA 2 # 3-16 EDIFICIO BANCOLOMBIA PISO 4 OF DE COMUNICACIONES		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO y ULTRAFILTRACIÓN
Serial:716-0372
Ubicación piso 4 cocina empleados
Color: blanco
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono y ultrafiltración
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fria y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fria sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE ERIKA TNES BONILLA R.

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34836

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:06:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9809
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:05:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta
CTTO No:					
SERVICIO:	Preventivo				

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA			**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53			**CIUDAD:**	MOSQUERA
TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030042W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030042W
UBICACION:	CRA 2 # 2-68 PALACIO MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO
Serial:HW817-11030042W
Ubicación piso 1 oficina fondo
Color: rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono,
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad
No se encuentra en el equipo algún problema con respecto a el agua se ve y sabe normal
Se realiza prueba de agua de el equipo y se encuentra en óptimas condiciones

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

2021-07-12

FIRMA Monica Vergara

NOMBRE Mónica P. Vergara.

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34837

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:09:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9810
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:06:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817UF1205-00701CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817UF1205-00701CO
UBICACION:	CALLE 8 A # 7 A 55 ESTE ARCHIVO MUNICIPAL		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

Serial : 817-701CO
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos y precarbono

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1. ARCHIVO
Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34838

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:18:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9811
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:17:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817UF1205-00351CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817UF1205-00351CO
UBICACION:	CRA 13 A # 6-23 BODEGA 17 MZ 6 PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR I - PATIO TRANSPORTES ALCALDIA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : 817UF1205-00351CO
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono,
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : Cocina
Novedades: Se cambia llave de agua caliente por llave normal ya que estaba dañada.
Equipo es 816

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34839

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:20:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9812
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:19:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11040037W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040037W
UBICACION:	CRA 2 # 3-16 EDIFICIO BANCOLOMBIA -PERSONERIA PISO 3		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

Serial : 817-37w
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos y precarbono.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 3 personería edificio bancolombia.

Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES


COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



FIRMA

NOMBRE

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34840

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:21:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9813
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:20:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta
CTTO No:					
SERVICIO:	Preventivo				

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA
TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366
CONTACTO:		**CARGO:**	
SOLICITANTE:	LEONARDO PERILLA		
CEL CONTACTO:			
EQUIPO:	[HW817-11030043W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030043W
UBICACION:	CALLE 1 # 2-58 SEC PLANEACION		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO
Serial:HW817-11030043W
Ubicación piso 1 cocina empleados
Color: rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono,
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

2021-07-12
FIRMA
NOMBRE Aura Mz Ramirez C.

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34841

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:23:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9814
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:22:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta
CTTO No:					
SERVICIO:	Preventivo				

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[716-0425][DAMSU 716 WHITE][DAMSU]	**MARCA:**	DAMSU
MODELO:	DAMSU 716 WHITE	**SERIAL:**	716-0425
UBICACION:	CALLE 3 # 1-64 SECRETARIA GENERAL - CENTRO DE MOSQUERA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO y ULTRAFILTRACIÓN
Serial:716-0425
Ubicación piso 4 cocina empleados
Color: blanco
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono y ultrafiltración
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fria y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE Erika Cifuentes

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34842

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:24:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9815
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:23:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	MARIO RINCON
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030030W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030030W
UBICACION:	CALLE 10 CON CRA 3 PARQUE CULTURAL PISO 2 - SECRETARIA DE EDUCACION		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : HW817-11030030W
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono,
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : Secretaria de educación, piso 2

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34843

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:26:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9816
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 11:24:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030031W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030031W
UBICACION:	CRA 2 # 3-16 EDIFICIO BANCOLOMBIA - SECRETARIA DE SALUD PISO 3		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

Serial : 817-31w
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos y precarbono.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 3 secretaria de salud edificio bancolombia.

Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Ruth Pineda

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34844

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	28/06/2021 11:39:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9803
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	28/06/2021 10:52:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817UF1205-00051CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817UF1205-00051CO
UBICACION:	CALLE 10 CON CRA 3 PARQUE ACUATICO SECRETARIA DE PLANEACION OFICINA DE VIVIENDA CENTRO MOSQUERA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO
HACER REINSTALACION DE EQUIPO LLEVAR MANGUERA Y ACOPLE

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO
HACER REINSTALACION DE EQUIPO LLEVAR MANGUERA Y ACOPLE

Serial : 817-051co
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos y precarbono.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y dispensa agua fría, toca cambiar bimetales.

Ubicación : parque acuático.

Novedades : se realiza instalación del equipo en la cocina, usando el.punto hidrico del lavapa
Latos desplegando la manguera por debajo del mesón y por una canaleta ya existente hasta la ubicación del equipo.
Se utilizan los 5 metros de manguera.

Se hacen pruebas y el equipo queda dispensando agua fría y al clima ya que toca cambiar los bimetales.

Se cambia interruptor ya que el otro se encontró averiado.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34844


Version 1
FC-121

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34880

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 10:44:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9829
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 10:44:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11040038W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040038W
UBICACION:	CRA 3 ESTE # 10-77 COLEGIO COMPARTIR- EL TREBOL		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

Serial : 817-11040038W
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos, precarbono y ULTRAFILTRACION.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1. Cocina
Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34881

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 10:46:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9830
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 10:45:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	LEONARDO PERILLA
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030008W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030008W
UBICACION:	CRA 11 ESTE # 17-59 COLEGIO ANTONIO NARIÑO -SEDE FRATERNIDAD SALA DE PROFESORES PISO 1		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

Serial : 817-008W
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos, precarbono y ULTRAFILTRACION.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1. SALA DE PROFESORES

Novedades : sin novedad. EL SERIAL CORRECTO QUE SE ENCUENTRA EN ESTE PUNTO ES EL TERMINADO EN 008W. COLOR ROJO.

CORREGIR EN EL SISTEMA EL SERIAL Y LA UBICACION,, COLEGIO ANTONIO NARIÑO SEDE LA FRATERNIDAD.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Natalia Mora

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34882

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 10:47:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9831
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 10:46:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	LEONARDO PERILLA
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[716-0427][DAMSU 716 WHITE][DAMSU]	**MARCA:**	DAMSU
MODELO:	DAMSU 716 WHITE	**SERIAL:**	716-0427
UBICACION:	CRA 7 B # 10 A 94 COLEGIO LA PAZ - CIUDAD LOS PUERTOS		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

Serial : 716-0427
Color : blanco

Se realiza cambio del filtro sedimentos, precarbono y ULTRAFILTRACION.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1.
Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34883

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 10:49:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9832
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 10:48:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3123286582	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030065W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030065W
UBICACION:	CALLE 3 # 4-77 ESTE IEM SERREZUELITA - SALA DE PROFESORES CENTRO DE MOSQUERA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : HW817-11030065W
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono, ultrafiltración
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación :Sala de profesores

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES


COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34884

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 10:50:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9833
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 10:49:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	LUZ MIREYA RIVEROS
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030057W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030057W
UBICACION:	CRA 1 # 1-56 IEM EL LUCERO		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO y ULTRAFILTRACIÓN
Serial:HW817-11030057W
Ubicación piso 1 cocina empleados
Color: rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono y ultrafiltración
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



FIRMA

NOMBRE

DAM
Agua pura, Fresca y saludable

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34885

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 10:52:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9834	**CTTO No:**	
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 10:51:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta	**SERVICIO:**	Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817UF-11030031][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817UF-11030031
UBICACION:	CALLE 10 # 18-02 IEM FRANCISCO DE PAULA -EL POBLADO VERDEDA 7 TROJES		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS POSTCARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS POSTCARBONO Y ULTRAFILTRACION

Serial : 817-11030031W
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos ULTRAFILTRACION y postcarbono

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1.
Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Diana Galeano

2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34886

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 10:57:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9835
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 10:53:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3123286582	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030061W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030061W
UBICACION:	CALLE 3 # 2-85 ESTE IEM JUAN LUIS LONDOÑO-CENTRO DE MOSQUERA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : HW817-11030061W
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono, ultrafiltración
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : piso 2, cocina

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES


COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34888

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 10:59:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9837
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 10:59:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030026W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030026W
UBICACION:	CALLE 3 # 2-50 IEM LA MERCED . CENTRO DE MOSQUERA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : HW817-11030026W
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono y ultrafiltración
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación :Segundo piso

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES


COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34890

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:01:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9839
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:01:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11040011W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040011W
UBICACION:	CRA 16 # 5 A 12 IEM MAYOR DE PLANADAS		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : HW817-11040011W
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono, ultrafiltración
Se purga filtro PreCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : Cocina

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Onaria E. Perez
2414048

2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

DAM~U
Agua pura, fresi:a 9 saludable

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34892

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:03:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9841
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:02:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES//EDGAR VILLAMIL
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030054W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030054W
UBICACION:	CRA 4 # 4-55 PORVENIR RIO-IEM PORVENIR RIO		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS POSTCARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS POSTCARBONO Y ULTRAFILTRACION

Serial : 817-11030054W
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos y postcarbono
Y ULTRAFILTRACION
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1.
Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

SUSANA LOPEZ
GUARDA R.U

2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34893

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:04:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9842
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:03:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	YANETH GARZON
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030015W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030015W
UBICACION:	CALLE 10 # 15-10 IEM ROBERTO VELANDIA - EL POBLADO VEREDA 7 TROJES		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

Serial : 817-0015W
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos, precarbono y ULTRAFILTRACION.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1.
Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Yaneth Garzón
2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34896

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:14:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9845
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:08:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11040001W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040001W
UBICACION:	CRA 14 # 9 E 14 CDI EL POBLADO		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : 817UF1205-00251CO
Color : Azul
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11"
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : Cocina
Este serial es el que tiene el equipo pero está asignado a otro en centro dia, juventud

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Isabel Bermu
3976848 bis

2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34897

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:15:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9846
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:14:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA 2	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA 2
DIRECCION:	MOSQUERA	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3156071344	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	ANA ROCIO PEREZ
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817UF1205-00861CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	817UF1205-00861CO
UBICACION:	CALLE 15 # 2 B 22 ESTE LA CASITA DEL SABER -IREGUI II		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y POSTCARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : 817UF1205-00861CO
Color : Azul
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono, postcarbono
Se purga filtro PreCarbono, postcarbonotanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación :Segundo piso

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Sandra P Pala
2147529

2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34898

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:17:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9847
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:16:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3204150737	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	CLAUDIA PEREZ
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030037W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030037W
UBICACION:	CARRERA 2 # 21-21 - JARDIN LA ESPERANZA - EL CABRERO		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO y ULTRAFILTRACIÓN
Serial:HW817-11030037W
Ubicación piso 1 cocina empleados
Color: rojo
EQUIPO DESISTALADO REQUIERE INSTALACIÓN
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono y ultrafiltración
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento EQUIPO DESISTALADO REQUIERE INSTALACIÓN

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES


COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34900

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:19:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9849
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:18:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA 2	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA 2
DIRECCION:	MOSQUERA	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3156071344	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	ANA ROCIO PEREZ
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817UF1205-00331CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	817UF1205-00331CO
UBICACION:	CALLE 4 # 13-18 ENANITOS SOÑADORES-PLANADAS		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y POSTCARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : 817UF1205-00331CO
Color : Azul
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono, postcarbono
Se purga filtro PreCarbono, postcarbono tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación :segundo piso, cocina

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

S Dany Jimenez
1073230931

2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34902

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:21:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9851
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:21:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA 2	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA 2
DIRECCION:	MOSQUERA	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3144306228	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	LILIANA SOTO
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817UF1205-00261CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	817UF1205-00261CO
UBICACION:	CRA 1 A # 20-30 MI MUNDO MAGICO- PORVENIR CENTRO		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO
Serial:817UF1205-00261CO
Ubicación piso 1 cocina empleados
Color: azul
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono,
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34903

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:22:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9852
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:22:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA 2	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA 2
DIRECCION:	MOSQUERA	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3144306228	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	LILIANA SOTO
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11040013B][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040013B
UBICACION:	CRA 1A # 20 - 30 PASITOS AL FUTURO PORVENIR CENTRO		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS
Serial:HW817-11040013B
Ubicación pasitos piso 1
Color: azul
Se encuentra equipo desistalado requiere instalación
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11",
Se purga tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad
EQUIPO DESISTALADO REQUIERE INSTALACIÓN

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34904

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:24:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9853
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:23:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	LICETH PARDO GOMEZ
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817UF1205-01091CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817UF1205-01091CO
UBICACION:	CRA 6 B # 8-87 HOGAR CAMPOS DE PLATA - PORVENIR RIO		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO TODOS

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : 817UF1205-01091CO
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono, postcarbono y ultrafiltración
Se purga filtro PreCarbono, postcarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : Cocina

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Daniela Moreno
3023241237
2021-07-23 09:13

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34907

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:28:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9856
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:28:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3142567791	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	LEYDY RODRIGUEZ
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11040016W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040016W
UBICACION:	CALLE 20 # 14 B 01 / CRA 21 CON CALLE 14 JARDIN CHIQUITINES -BARRIO RECODOS		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO y ULTRAFILTRACIÓN
Serial:HW817-11040016W
Ubicación piso 1
Color: rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono y ultrafiltración
Se purga filtro precarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34908

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:29:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9857
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:29:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030032W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030032W
UBICACION:	CRA 11B # 18-75 JARDIN EL GUALI - RUBI		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

Serial : 817-0032W
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos, precarbono y ULTRAFILTRACION.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1.
Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	**Trabajos**
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34909

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:30:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9858
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:29:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3006137068	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	MARY LUZ ORTEGA
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030073W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030073W
UBICACION:	CRA 11 B # 14-02 JARDIN MOSQUETERITOS- SAN TELMO		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y ULTRAFILTRACION

Serial : 817-11030073w
Color : rojo.

Se realiza cambio del filtro sedimentos, precarbono y ULTRAFILTRACION.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 1.
Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES


COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34910

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:31:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9859
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:31:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA 2	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA 2
DIRECCION:	MOSQUERA	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817UF1205-01031CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817UF1205-01031CO
UBICACION:	CALLE 23 # 19-40 SEMILLAS DE AMOR - SENDEROS DE 7 TROJES		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO Y POSTCARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO postCARBONO
Serial:817UF1205-01031CO
Ubicación:piso 2
Color: azul
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" PreCarbono y postCARBONO 11", Se purga filtro precarbono y posCarbono tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



2021-07-16 16:09

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34911

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:32:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9860
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:31:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3157772771	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	LEONARDO PERILLA
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[817UF1205-00731CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	817UF1205-00731CO
UBICACION:	CRA 2 # 10-62 - MI DULCE HOGAR - SERREZUELITA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS POSTCARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : 817UF1205-00601CO
Color : Azul
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PostCarbono,
Se purga filtro PostCarbono, tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : Cocina

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

ANDREA MUÑOZ
CC 1073501650

2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34912

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:33:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9861
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:32:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125327592	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	ERIKA CIFUENTES
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11040017W][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11040017W
UBICACION:	CALLE 14 # 4 - 25 - JARDIN MELOSITOS EL LAUREL LOS PUENTES - VEREDA BALSILLAS		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO TODOS

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Serial : HW817-11040017W
Color : Rojo
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono, postcarbono y ultrafiltración.
Se purga filtro PreCarbono, postcarbono tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2"
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad
Ubicación : primer piso
Novedades: Equipo no enfría, se revisa cableado y no se evidencian fallas, sin embargo el compresor no prende.

TECNICOS ASIGNADOS

Wilmar Garcia

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Deydaira Gaitan Quintero
52979711
2021-07-12

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34913

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:34:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9862
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:33:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA
DIRECCION:	CRA 1 Nº 2-53	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3125175418	**FAX:**	8276666/8276366	**SOLICITANTE:**	BLANCA
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[716-0411][DAMSU 716 WHITE][DAMSU]	**MARCA:**	DAMSU
MODELO:	DAMSU 716 WHITE	**SERIAL:**	716-0411
UBICACION:	CRA 20 # 11 A 51 - GOTITAS DE AMOR VILLA MARCELA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO TODOS

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento TODOS
Serial:716-0411
Ubicación piso 1 cocina
Color: blanco
Se realiza cambio de todos los filtros 11",sedimentos ,PreCarbono, ultrafiltración y postCARBONO
Se purgan filtros precarbono y poscarbono , tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 34914

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	01/07/2021 11:35:00 a.m.	**SOL No:**	SOL - 9863
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/07/2021 11:34:00 a.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No:
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA 2	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA 2
DIRECCION:	MOSQUERA	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3144306228	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	LILIANA SOTO
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817-11030014B][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817-11030014B
UBICACION:	CRA 13 A # 14-52 - GOTITAS DE AMOR II - VILLA SAJONIA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO

Serial : 817-0014B
Color : azul

Se realiza cambio del filtro sedimentos, precarbono.

Limpieza, desinfeccion y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.

Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.

Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente.

Puntos hídricos, codos, uniones, válvula y acoples de 1/2".

Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría Sin Novedad.

Ubicación : piso 2
Novedades : sin novedad.

TECNICOS ASIGNADOS

Javier Cifuentes

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente

Yolanda Cuevas

2021-07-15

FIRMA

NOMBRE

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 35123

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	14/07/2021 05:21:00 p.m.	**SOL No:**	SOL - 9918
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	14/07/2021 05:20:00 p.m.	**Prioridad:**	Alta

CTTO No: _____
SERVICIO: Preventivo

CLIENTE:	ALCALDIA DE MOSQUERA 2	**SUCURSAL:**	ALCALDIA DE MOSQUERA 2
DIRECCION:	MOSQUERA	**CIUDAD:**	MOSQUERA

TELEFONO:	3196906718	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	MELISA ORTIZ
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[HW817UF-110300351CO][PHILEO - 817][PHILEO]	**MARCA:**	PHILEO
MODELO:	PHILEO - 817	**SERIAL:**	HW817UF-110300351CO
UBICACION:	CRA 13 A No 14-52 -MANITAS CREATIVAS VILLA SAJONIA		

Variables de medición

DIAGNÓSTICO INICIAL

MOTIVO DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO SEDIMENTOS PRECARBONO POSTACARBONO

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Mantenimiento SEDIMENTOS pre CARBONO y postCARBONO
Serial:HW817UF-110300351CO
Ubicación:piso 1 cocina
Color: azul
Se realiza cambio de filtros sedimentos 11", PreCarbono 11" y postCARBONO 11", Se purga filtro precarbono, y posCarbono tanque de almacenamiento de agua.
Limpieza, desinfeccion general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal.
Se limpia rejilla (Condensador), unidad (motor), piso metálico.
Revisión del sistema eléctrico; Swicht, conexiones y toma corriente.
Puntos hídricos, codos, uniones, válvula.
Se verifica funcionamiento de dispensador y agua caliente y fría sin novedad

TECNICOS ASIGNADOS

Juan Vargas

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:

	Desplazamiento	Trabajos
H. INICIO		
H.FIN:		
FECHA:		
NOMBRE:		

FIRMA

Encargado cliente



FIRMA

NOMBRE