	INFORME DE COMISIÓN	Código: GTH_FO_27
		Versión: 7
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 06/11/2018

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: FABIAN EUGENIO BASTOS ALVAREZ

Cédula: 79779467

Dependencia o Área Protegida: SUBDIRECCION DE GESTION PLANEACION Y MANEJO

Cargo PROFESIONAL ECOTURISMO Código **Grado:_____**

Contratista: _____X_____

DATOS DE LA COMISIÓN

Fecha de Inicio: 23-08.2021

Fecha de Terminación: 26-08-2021

Ciudad: PARQUE NACIONAL NATURAL UTRIA

Objeto: Adelantar visita técnica de apoyo al fortalecimiento y mejoramiento del ecoturismo en las AP priorizadas encaminada a concertar las inversiones prioritarias y asociadas a infraestructura ecoturística, planta turística, tecnología y calidad de los servicios.

INFORME

Se realiza visita al PNN UTRIA comenzando el día lunes 23 de Agosto con traslado desde Bogotá 6:22 Am hacia la ciudad de Medellín, luego se toma vuelo hacia el Municipio de Bahía Solano, Después se coge transporte moto taxi Hacia el corregimiento del Valle llegando a las 3 Pm, donde se visita las instalaciones administrativas, las cuales son en arrendamiento y están pendiente la asignación de recursos para la construcción de una propia.








Ese día se realiza traslado en lancha al parque llegando 5 pm donde se conoce al personal del área y se socializa el motivo de la comisión reunión.

Las condiciones climáticas y el atraso del vuelo hacia el parque modifico el cronograma de tal manera que la visita al sendero estero grande se aplazó para el día 24 en horas de la mañana.

El día martes 24 se revisa la operación turística al ingresar al parque y posteriormente se visita el sendero estero grande

Operación Turística









La operacion turistica en elparque comienza a las 7am y termina a las 4 pm, todo este depende de la marea que cambia cada 6 horas, en el parque el personal se distribuyen de acuerdo a cada dia y basicamente son cuatro personas que apoyan 2 en recepcion, una en charla de induccion y otra persona en la taquilla.

Sendero Estero Grande

El sendero es de aproximadamente 1 kilometro y en la parte terrestre es el principal atractivo ya que brinda la posibilidad de observar la fuana y flora caracteristica del AP, actualmente se encuentra funcionando, esta en buen estado pero necestia un mantenimiento ya que es muy resbaloso lo cual genera riesgos para el visitante.






Infraestructura: 25 de Agosto

El Parque cuenta con la cabaña operativa que está en buen estado, 3 cabañas para visitantes que están en mal estado o con la necesidad de corregir la estructura que ya tiene 30 años, restaurante, auditorio, muelle-

CABAÑA OPERATIVA 	CABAÑA DORMILON 
CABAÑA GUAYABILLO 	CABAÑA JAIBANA 
AUDITORIO 	RESTAURANTE 
MUELLE 	PRINCIPAL NECESIDAD EN CABAÑAS 

Playa Blanca

Este sector es una pequeña isla a 10 minutos en lancha desde la ensenada, es uno de los sectores de mayor afluecia de publico ya que ofrece servicios de pasadia con alimentacion, sol y playa pero asi mismo es uno de los que mas control necesita, aca se encuetra una infraestructura de parques en mal estado.







Necesidades:

1- Revisar infraestructura de más 30 años
2- Comunicación y Energía son escasas y pueden pasar días sin estas debido a que es un sector muy lluvioso.
3- Verificar la viabilidad de manejar el proceso de reservas y pagos desde las oficinas en el corregimiento del Valle
4- Sector Playa Blanca revisar la capacidad de carga y organizarla operación.
5- Revisar el tema de seguros.
6- Adecuar sendero cocalito con puentes para evitar el impacto ecológico en la quebrada
7- Señalización senderos terrestres e información en el parque así como señalización con boyados en los senderos acuáticos
8- Apalancar punto de información en Nuqui.

Se firma en Bogotá a los 29 días de Agosto del 2021



FIRMA DEL COMISIONADO