INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PIGA

FECHA INFORME:

Día 30 Mes Agosto Año 2021.

CONTRATO N°27 del 2021

FECHA FIRMA: Día 17 Mes junio Año 2021

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL DE PLAGAS Y CONTROL DE ROEDORES,LAVADO DE TANQUES Y TOMA DE MUESTRAS FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA POTABLE DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BOGOTÁ

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 22 Mes junio Año 2021

AVANCE CONTRATO:

Días _____.

Porcentaje 36.98%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __x_. Sí _____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ninguna hasta el momento

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí __x_.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Se tiene 40 servicios contratados los cuales corresponden a 08 fumigaciones contra plagas, 9 de desratización, 6 lavados de tanques de 500 y 1000 litros, 5 lavados de tanques de 32 y 35 mts^3 en concreto, 2 lavados de tanque subterráneos de 50.000 litros en concreto, 10 tomas de muestra y análisis de agua.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___. Sí __x_.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones durante el periodo del 09 al 13 de agosto del 2021 realizo un servicio de fumigación y desratización. Durante el periodo del 23 al 27 de julio del 2021 realizo otro servicio de fumigación, desratización, lavado de tanque aéreo en concreto y análisis de agua realizando las siguientes actividades:

- Presto el servicio de Fumigación general de plagas realizando la dispersión del químico RUTTO insecticida general uso salud publica grupo piretroide código OMS -2012 categoría toxicológica III en cada uno de los sectores: Talleres sur, Patio 3 edad, Patio Piloto, Panadería, Basurero interno, Patio Salud mental,Confraternidad,Educativas sur, Patio 5 A,Patio 5B, Patio 4, Patio 3, Patio 3 A, Pasillo ala sur,Capilla, Patio N/M, Patio 2B, Patio 2 A,Patio 1B, Patio 1 A,Talleres norte,Educativas norte,Pasillo ala norte Sanidad,Túneles de abogados,Comandos de guardia interna, Pasillo central,Comandos de guardia externa,Oficinas externas,Caniles,Almacén expendio,Áreas de plaza de armas, Áreas aledañas, Basurero externo,Asadero,Rancho reten norte,Alojamientos Compañías,CORES,Áreas comunes alojamientos y Parqueaderos.

- Presto el servicio de control de roedores realizando la colocación de cebos químicos de RACUMIN rodenticida en cada uno de los sectores:Alcantarillas internas, Madrigueras internas, Desagües internos, Guayana norte interna, Guayana sur interna, Talleres sur, Patio 3 edad, Patio Piloto, Panadería, Basurero interno, Patio Salud mental, Patio 5 A ,Patio 5B, Patio 4, Patio 3, Patio 3 A, Capilla, Patio N/M, Patio 2B, Patio 2 A ,Patio 1B, Patio 1 A, Talleres norte, Oficinas externas, Almacén expendio, Áreas aledañas, Basurero externo, Asadero, reten norte, Perímetro externo, Alcantarillas Externas, Madrigueras Externas, Desagües Externos, Áreas comunes alojamientos y Parqueaderos.













- Presto el servicio de un (01) lavado de tanque aéreo de 35 m^3 en concreto en el área de talleres norte y se realizó la toma de muestra de agua del tanque para el análisis fisicoquímico en el laboratorio.





- Tubo bajo su responsabilidad el cuidado de todos los elementos, equipo y materiales para la prestación del servicio
- Porto y mantuvo durante cada servicio de fumigación y control de roedores los elementos de protección personal adecuados.
- Presento certificados de pago de aportes a salud, pensión y riesgos profesional para realizar el proceso de pago de factura, y para continuar

con a la ejecución del contrato.




REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL 09 AL 13 DE AGOSTO	ACTIVIDADES DEL 23 AL 27 AGOSTO
PABELLONES	PABELLONES




































AREAS INTERNAS







AREAS INTERNAS





























AREAS EXTERNAS

AREAS EXTERNAS

LAVADO DE TANQUE AEREO EN CONCRETO



NOMBRE DEL SUPERVISOR: DANILO FERNÁNDEZ PINILLA
C.C. No.80217264
CARGO: Dragoneante
DEPENDENCIA: PIGA