INFORME DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPRESA
CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE

ELABORADO POR:
Laura Castaño Orozco
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia N° 13699

MANIZALES, 30 DE JUNIO DE 2021

En el mes de junio de 2021 se dio inicio al contrato de Obras Públicas No. 2105240521 – Reparaciones locativas en las siguientes instituciones: institución educativa Adolfo Hoyos Ocampo (Morrogacho), polideportivo San José, cisco san Jorge, sede comunal san Jorge, sede comunal san Cayetano, casa de la cultura minitas, san pio x, polideportivo la enea, cisco la enea de propiedad del municipio de Manizales y obras de embellecimiento y mejoramiento de las condiciones de accesibilidad en el espacio público en las comunas Cumanday, Palogrande, universitaria y la Macarena según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994.

ACTIVIDADES SST REALIZADAS

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Entrega de elementos de protección personal - Casco - Gafas - Guantes - Tapabocas - Tapaoidos - Zapatos de seguridad - Chalecos	Registro de entrega
Capacitaciones semanales - Inducciones - Conformación COPASST - Vigía - Conformación comité de convivencia laboral - Uso de EPP en obra - Riesgos en la construcción - Protocolo COVID-19	Registro de asistencia
Instalación de señalización	Registro fotográfico
Inspecciones de seguridad - Inspección del botiquín - Inspección locativa - Inspección de EPP	Registro en carpeta

TRABAJADORES

TRABAJADORES	NUMERO
Ing. Residente	1
Auxiliar Administrativa	1
SST	1
Profesional Social	1
Maestro	1
Ayudante	8
Oficiales	3
Soldadores	2
Pintores	3

HORARIO

LUNES A VIERNES	7:30 AM – 5:00 PM
SÁBADO	7:30 AM – 1:00 PM

FRENTES DE TRABAJO

En este mes de junio se intervinieron varios frentes de trabajo

- **Institución educativa Adolfo Hoyos Ocampo Morrogacho**



- **Polideportivo la Enea**



- **Cisco la Enea**





- **Parque el Arenillo**






- **Parque Granjas y viviendas**




- **Parque San Fernando**



- **Barandas en los barrios Colinas, Camilo Torres y 11 de noviembre.**




- **Escalas Fátima**



INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

No se han presentado accidentes ni incidentes de trabajo.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Realizar jornadas de limpieza, orden y aseo a las herramientas y elementos de protección personal incluida áreas de trabajo.
- Realizar inducciones y reinducciones de seguridad al personal de obra y contratistas, revisando la documentación pertinente.
- Inspeccionar las herramientas y elementos de protección personal antes de iniciar labores.
- Continuar identificando y controlando los diferentes factores de riesgo para evitar incidentes y accidentes de trabajo.
- Realizar capacitaciones semanales a todos los trabajadores.
- Controlar en ambientes los límites permisibles de ruido y tiempo de exposición con protección auditiva.
- Continuar señalizando las áreas de trabajo antes de iniciar procedimiento para evitar el acceso de peatones.

ELABORADO POR:

Laura Castaño O.

_____

Laura Castaño Orozco