BITACORA.

DD MM AA

Contrato No. 041-E-00-CACOM-2-ERDL-2021.

OBJETO: MANTENIMIENTO INMUEBLE 1. CACOM 2 (MANO DE OBRA).

VALOR: $. 61.230.000

ADICION: $. 6.000.000.

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2021.

CONTRATISTA: JOSE BERNARDO HERRERA L.

SUPERVISOR: TI DIDIER ALEJANDRO ROJAS.

CONTRATANTE: COMANDO AEREO DE COMBATE #2.

Escaneado con CamScanner

DD MM AA

Julio 21/2021.

Se inician labores con la cuadrilla de 1 oficial y 3 ayudantes, quienes inician efectuando los trabajos de limpieza de la locación denominada: YATASTO. y SOCA PEGADO.
Se efectua el resane adicionalmente dejando listo para pintar.

Julio 22/2021.

Se continua con la aplicación del shop y se deja para lograr una mejor adherencia de la pintura.
Laboran un (1) oficial y dos ayudantes en anbos frentes, en YATASTO y en la SOCA PEGADO.

Escaneado con CamScanner

Junio 23/2021.

Se procede a la pintura de las
ventanas MATADO y SALA PEGASO.
Labora Un (1) oficial y 3
ayudantes.

Se pinta también la demarcación
sobre el pavimento en asfalto que
hay al ingreso vehicular adyacente a
la sala PEGASO.

Se efectua la pintura del anden
en la parte exterior de la sala
PEGASO. BAJE AEREA G. CIVIL.

F. Gomez Niño.

Junio 24/2021.

Se inicia la limpieza de la.
Cera de la sala 5a.
Culminando ayudas dia siguiente
listo para resanar la pared

Atentamente

DD MM AA

Jornada.

Cabinas Un Oficial y 3 Ayudantes.

Junio 24/2021. a Junio 30/2021.

Se efectuo el resane de la cara 56 y Cara 59. aplicando adicionalmente en algunas partes del patio concreto blanco posterior al resane de los muros divisorios con la vivienda posterior.

Se efectuo la demolición del enchape existente en la cara 56, se retiraron los gabinetes en madera y se procedio a enchapar nuevamente toda el area de la cocina de dicha cara.

Asi como el retiro de la acometida del gas natural de la cara 56

Blanco

y efectuar la reparación para su instalación interior, antes de empezar se efectuó la pintura exterior del patio y las áreas externas y la parte interna de la casa 56; la sala, la cocina, 4 alcobas y baños en su mismo y sus techos.

Se efectuó la pintura general de la casa 54, efectuando el resane, lija y aplicación de pintura tanto en su parte externa como interna se recogieron los escombros, bolsas y material sobrante.

En esta labor trabajaron 3 ayudantes, un oficial y el Supervisor Contratista con la supervisión del TI Didier Rojas.

Atentamente

DD MM AA

Agosto 2 al 9 Agosto/2015.

Se efectuo la pintura de la zona de la ducha de la piscina. y la parte externa de los baños adyacentes a la piscina.

Se procedio a la pintura de la Banca 204 internamente y la Banca de Oficiales of. 3 en la parte externa por los 4 frentes o lados; previo el resane y lijado. Se encapo el area de los baños adyacentes a la piscina, la parte frontal del local adyacente a la piscina y previo su rayado y lijado. Tambien se encapo para los muros de los baños circulares previo su rayado, grafilado e instalacion del andamio. Cabe resaltar

Hecat

Escaneado con CamScanner

Un oficial y 3 ayudantes, con la dotación del T2 Dobles Ruedas y acompañamiento del Dispositivo de Bomberos.

A partir de la fecha se suspenden las actividades por orden del Suboficial T1 Dobles Delegado Rodríguez por razones de que la entidad contratante no cuenta con la disponibilidad inmediata de unos materiales, fijando una fecha de reinicio una vez desaparezcan las causas que generan la suspensión de las actividades del referido contrato 041-E-00-CS004-2-GRUAS-2021.

Atentamente