REGISTRO FOTOGRAFICO MAYO 2021		
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ITEM 1.1. LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES.		
Antes	**Durante**	**Final**
		
ITEM 1.1. LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES. Se realizó la limpieza y descapote de toda el área de intervención del proyecto, para poder iniciar las actividades contractuales. Esta actividad se encuentra al 100% de ejecución.		


DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ITEM 1.2. ACERO DE REFUERZO FY 420 Mpa.

Antes	Durante	Final
		

ITEM 1.2. ACERO DE REFUERZO FY 420 Mpa.

Se realizó el figurado e instalación del acero de refuerzo para los anclajes. Esta actividad se encuentra al 100% de ejecución..


DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ITEM 1.3. CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D).

Antes	Durante	Final
		

ITEM 1.3. CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D).

Se realizó la fundida de concreto de 21 MPA para los anclajes de seguridad. Esta actividad se encuentra al 100 % de ejecución.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ITEM 1.3. CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D).

Antes	Durante	Final
		

ITEM 1.3. CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D).

Se realizó la fundida de concreto de 21 MPA para los anclajes de seguridad. Esta actividad se encuentra al 100 % de ejecución.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ITEM 2.2 ANCLAJES D = 1" PARA TALUDES (PERNOS).

Antes	Durante	Final
		

ITEM 2.2 ANCLAJES D = 1" PARA TALUDES (PERNOS).

Se realizó la perforación de 6 metros de profundidad para los anclajes de D:1”. Esta actividad se encuentra al 16.39% de ejecución.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ITEM 3.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

Antes	Durante	Final
		

ITEM 3.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO

Se realizó la excavación necesaria para poder ejecutar las obras de seguridad, según las especificaciones técnicas suministradas. Esta actividad se encuentra al 100 % de ejecución.