		cableado y salidas de sistema de señales ejes 1-11 A-H
		instalación de tubería EMT sistema de señal eje 1-11 A-H
		hidratación de escalera
		instalación de platinas en patio 1 para fachada de vidrio ejes 2-7H-K
Piso 1	Atrio	mortero afinado pisos ejes 15-16 D-E
		Reparación y resane viga cara frontal entre piso N+6.00 ejes 19-23 D-E
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G 13-18 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 19-25 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 18-25 E-G
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
		Resanes y remates de estructura garitas ejes 14/A-B, 3/A-B
	Plazoleta	Afinado pendientado pisos ejes 15-16 I-J
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
		Instalación de adoquín cubículos para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
	Auditorio	mortero afinado pisos ejes 7-11 B-F 5-11 I-J
		armado de cama escalera de 1 a 2 piso ejes 2-5 H-I
		Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	instalación de remates en techo súper board ejes 12-30 C
		instalación de tomas normal y regulada en cajas provisionales ejes 20-30 C-F
		arreglo boca puertas de baños ejes 25-28 F
		aseo general.
	Auditorio	instalación de láminas micro perforada de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Lavado de fachada segunda piel pisos 3 y 4 costado oriental ejes 30 occidental 12B-G
		instalación de mármol ejes 16-17 F
		instalación de estructura para lamina micro perforada ejes 20-29 E
	Auditorio	Instalación de muros secos área de ascensores
		Cableado e instalación tableros eléctricos cuarto técnico
		Pases en placa de piso N+12.00 para ductos de aire acondicionado
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Instalación de estructura para láminas de cielo raso aluzinc ejes 14-24 E 18-13D
		Salida de rociadores red de incendio ejes 12-23 E-F
		Corte de piso para mamparas ejes 29-26 C-D
Piso 5	Atrio	remates Masillado de cielo raso entre ejes 26-28 B-C
		Remates de muros secos marcos de puertas ejes 29-30D
		Remates de vigas en punto fijo escalera ejes 28-29 E-F
Piso 6	Atrio	Instalación de cielo raso lamina micro perforada ejes 22-26 C-D 22-D 22E 25-28 F-G
		Pintura muros alojamientos ejes 28-30 C-D
		Remates de masilla marcos de puertas ejes 17-18 B-C 24-25 C-D
		remates Masillado de cielo raso entre ejes 18-20 B-C
		Lavado de ladrillo segunda piel fachada occidental ejes 12B-12G
		Instalación de puerta ejes 28F-28G
		Lijado de muros secos para pintura ejes 20-28 C-D
		Remates de muros pañete superior ejes 24-26 C-D
		Corte de piso para mamparas ejes 17-19 E-F
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Remates por debajo de placa fachada sur ejes 30-20 G
	Urbanismo	Encofrado y alistado de viga de cimentación cerramiento ejes 1-16 A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de formaleta para muros garita portería
		Armado d aceros de refuerzo garita portería
		Instalación de canaleta metálica para equipos de red incendio a tanque
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Tovar
Cons - Contabg
Interv

FECHA: 11 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										1											1
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			12	9							32
CITY SERVICIOS-INTERPANEL										1			1								2
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			12	3							17
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	3							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														4							4
DIMAR --ES METALS					1		1			1			4	1							8
EDILBERTO ARENAS				1	1					2			6	7							17
ENERGIA SOLAR														1							1
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5	1							8
FIJAR					1								1								2
HCB													2			4					6
HIDRINCO				1								1	1	1							4
MONTAJES J9																					0
CALORCOL												2									2
SERVIASEO												1									1
MAF												7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												3									3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
PERSONAL FLOTANTE																		21			21
TOTAL	1	2	1	9	10	13	2	4	0	14	0	21	49	45	2	4	10	21	0	0	208

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R
Concreto 3.000 gris PSI (M3)	3,00	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTIC	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	instalación de sanitarios y orinales en baños ejes 14-17 H-I
		soldara de platinas para fachada vidrio patio 3 ejes 17-19 L-J
		remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		ponchado de cable voz y datos puestos de trabajo ejes 12-20 I-L
		Cableado por bandeja para acometidas de A/C ejes 12-20 G-L
		Extendida y nivelación de tierra negra patio 3 ejes 18-19 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
		Ponchado cables de vos y datos puestos de trabajo 21-30 G-L
	Atrio	Instalación de bandeja metálica y salidas de alumbrado ejes 15-18 C-D
		Instalación de bandeja metálica en cuarto de bombas para red incendio ejes 30C-D
		Lleno de tubería de agua potable para prueba edificio atrio (Total)
		Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		alambrado de circuitos alumbrado ejes 12-30 A-C
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	instalación de mármol en piso capilla ejes 2-6 C-F
		cableado y salidas de sistema de señales ejes 1-11 A-H
		instalación de tubería EMT sistema de señal eje 1-11 A-H
		hidratación de escalera
		instalación de platinas en patio 1 para fachada de vidrio ejes 2-7H-K
Piso 1	Atrio	mortero afinado pisos ejes 15-16 D-E

Gloria Alicia Cons. Contratos Interventoría

		Reparación y resane viga cara frontal entre piso N+6.00 ejes 19-23 D-E
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G 13-18 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 19-25 B-D
		Empaste muros y remates de pintura ejes 18-25 E-G
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
		Resanes y remates de estructura garitas ejes 14/A-B, 3/A-B
	Plazoleta	Afinado pendientado pisos ejes 15-16 I-J
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
		Instalación de adoquín cubículos para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
		Pases de 6" para sifones adicionales ejes 20-30F-L
	Auditorio	mortero afinado pisos ejes 7-11 B-F 5-11 I-J
		armado de cama escalera de 1 a 2 piso ejes 2-5 H-I
		Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	instalación de remates en techo súper board ejes 12-30 C
		instalación de tomas normal y regulada en cajas provisionales ejes 20-30 C-F
		arreglo boca puertas de baños ejes 25-28 F
		aseo general.
	Auditorio	instalación de láminas micro perforada de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Lavado de fachada segunda piel pisos 3 y 4 costado oriental ejes 30 occidental 12B-G
		instalación de mármol ejes 16-17 F
		instalación de estructura para lamina micro perforada ejes 20-29 E
	Auditorio	Instalación de muros secos área de ascensores
		Cableado e instalación tableros eléctricos cuarto técnico
		Pases en placa de piso N+12.00 para ductos de aire acondicionado
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Instalación de estructura para láminas de cielo raso aluzinc ejes 14-24 E 18-13D
		Salida de rociadores red de incendio ejes 12-23 E-F
		Corte de piso para mamparas ejes 29-26 C-D
Piso 5	Atrio	remates Masillado de cielo raso entre ejes 26-28 B-C
		Remates de muros secos marcos de puertas ejes 29-30D
		Remates de vigas en punto fijo escalera ejes 28-29 E-F
Piso 6	Atrio	Instalación de cielo raso lamina micro perforada ejes 22-26 C-D 22-D 22E 25-28 F-G
		Pintura muros alojamientos ejes 28-30 C-D
		Remates de masilla marcos de puertas ejes 17-18 B-C 24-25 C-D
		remates Masillado de cielo raso entre ejes 18-20 B-C
		Lavado de ladrillo segunda piel fachada occidental ejes 12B-12G
		Instalación de puerta ejes 28F-28G
		Lijado de muros secos para pintura ejes 20-28 C-D
		Remates de muros pañete superior ejes 24-26 C-D
		Corte de piso para mamparas ejes 17-19 E-F
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Remates por debajo de placa fachada sur ejes 30-20 G
	Urbanismo	Encofrado y alistado de viga de cimentación cerramiento ejes 1-16 A
		Se funde viga de cimentación cerramiento ejes 15-17 A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de formaleta para muros garita portería
		Armado d aceros de refuerzo garita portería
		Instalación de canaleta metálica para equipos de red incendio a tanque
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Forero
Cons. Concreto
d interv.

FECHA: 12 | 8 | 21 :ESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			9	9							29
CITY SERVICIOS-INTERPANEL																					0
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			14	3							19
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	3							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														4							4
DIMAR --ES METALS					1		1			1			3	1							7
EDILBERTO ARENAS				1	1					2			7	7							18
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR					1								1								2
HCB													2			2					4
HIDRINCO				1								1	1								3
MONTAJES J9																3					3
CALORCOL												1									1
SERVIASEO												1									1
MAF												7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												3									3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
PERSONAL FLOTANTE																		5			5
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**9**	**10**	**13**	**2**	**4**	**0**	**12**	**0**	**20**	**47**	**42**	**2**	**5**	**10**	**5**	**0**	**0**	**185**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA
	14,60	
Concreto 2.000 PSI (M3)	3,00	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

Gloria Toledo
Cons. Control
Interv

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Ponchada cable voz y datos , instalación de tomas en cajas provisionales eje 12-20/G-L
		Relleno y nivelación en tierra vacío 4 eje 21-23/G-H
		Ponchado de cables voz y datos instalación de tomas en cajas provisionales puestos de trabajo eje 21-30/G-L
		Alistado con rajón vacío 5 eje 25-27/H-J
		Alistado para fundida de pedestales alumbrado vacío 5 eje 25-27/H-J
	Atrio	Instalación de canal metálica en junta eje 12-30/F
		Alambrado por bandeja para unidades de aire y conexión de tableros A/C eje 12-30/A-F
	Auditorio	Cableado por bandeja, ponchado cables voz y datos de puestos de trabajo ejes 7-11/A-H
		Instalación de mármol en piso capilla eje 2-7/C-F
		Remate de muros secos parte superior deposito iglesia eje 1-5/G
		Localización y replanteo para fundida de pedestales de iluminación vacío 1 eje 2-7/H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de laminas eje cielo raso fibrocemento ejes 23-26/E-G
		Prolongaciones eléctricas y alambrado descolgado eje 23-30/E-G
		Arreglo y reparación Dinteles para instalación de puertas eje 14-18/B-D
	Plazoleta	Nivelación , re nivelación a nivel +0.25 ejes 12-16/F-H
		Construcción bordillo escaleras ejes I-J/16-17, I-J/7-28
	Auditorio	Armada de formaletas de escalera 1 a 2 piso auditorio eje 1-5/F-I'
		Prolongaciones eléctricas y alambrado eléctrico ejes 1-5/F-H
		Remates de estuco y pintura muros rampa iglesia ejes 1-6/F-G
		Remates de obra gris y blanca en baños sacristía ejes 5-8/B-F
Piso 2	Atrio	Instalación de tomas normal y regulada en cajas de superboard ejes 12-30/C-F
	Auditorio	Instalación bandeja portacables alumbrado eléctrico ejes 1-5/F-I'
		Prolongación red y válvulas red de incendios ejes 1-5F-I'
		Instalación de cielo raso techos baños eje 1-5/F-I'
		Instalación cielo raso en amina metalíceles 1-5/F-I'
Piso 3	Atrio	Instalación de estructura para cielo raso n lamina eje s13-18/E
		Instalación de mármol en piso eje s22-19/C
		Arreglo de Bordillo para baranda en vidrio ejes 21-25/D, 21-25/E,m 21/E, 25/D-E
		Arreglo de Dinteles sobre bocapuertas baños par instalación de marco sejes 16-18/D-C, 26-27/F
		Remates de baldosín en baños por arelo sanitario ejes 25-26/F, 18/C, 16/C
	Auditorio	Alambrado e instalación tableros control eléctrico 1-5/F-I'
		Empaste muros en fibrocemento escaleras 1-5/F-I'
		Pintura y reparación estructura metálica 1-5/F-I'
Piso 4	Atrio	Cambio de ladrillos fachada segunda piel ejes 11/B-G
		Instalación de rociadores red contra incendio ejes 13-17/B
Piso 5	Atrio	Instalación cielo raso en lamina ejes 16-19/E-F
		Remates en muros con estuco ejes 29-30/E-F
Piso 6	Atrio	Pintura cielo raso y muros eje 28-29/C-D
		Remates de Masillado cielo raso ejes 23-24/B-D
		Aseo general de piso
		Instalación cielo raso en lamina ejes 3-18/C-D
		Remates bajo placa punto fijo escalera ejes 21-22/E-F
Cubierta	Atrio	Sin actividad
	Urbanismo	Amarre de acero viga cimentación y alistado par fundida eje 24-30/A
		Instalación de formaleta en súper T y alistado para fundida tramo 2 muro cerramiento eje 1-2/A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Aceros de refuerzo y formaleta tramo 1 garita acceso
		Instalación de capa de rajón y recebo, nivelación y compactación alistado de piso trampa de grasas
		Fundida de concreto pobre piso trampa de grasa
		Alistado de tapas de cajas de voz y datos para fundída

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	Quemadura en muñeca mano derecha.
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Forero
Cons. Conceptos
Interv.

FECHA: 13 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			12	9							32
CITY SERVICIOS-INTERPANEL													1								1
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			12	3							17
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			1	3							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS														4							4
DIMAR --ES METALS					1		1			1		.	3	1							7
EDILBERTO ARENAS					1					2			9	3							15
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR													1								1
HCB													2			2					4
HIDRINCO				1								1	1								3
MONTAJES J9																2					2
CALORCOL												2									2
SERVIASEO												1									1
MAF												7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												3									3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													2								2
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
VIVEROS													0								0
PERSONAL FLOTANTE																		8			8
SERVIASEO																					0
TOTAL	1	2	1	8	9	13	2	4	0	12	0	21	52	38	2	4	10	8	0	0	187

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
Concreto 2.000 PSI (M3)	14,60	P/R	Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	2	2		SI
	3,00		Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Ponchada cable voz y datos , instalación de tomas en cajas provisionales eje 12-20/G-L
		Relleno y nivelación en tierra vacío 4 eje 21-23/G-H
		Ponchado de cables voz y datos instalación de tomas en cajas provisionales puestos de trabajo eje 21-30/G-L
		Alistado con rajón vacío 5 eje 25-27/H-J
		Alistado para fundida de pedestales alumbrado vacío 5 eje 25-27/H-J

Gloria Tobón
Cons. Contrato
Interv.

	Atrio	Instalación de canal metálica en junta eje 12-30/F
		Alambrado por bandeja para unidades de aire y conexión de tableros A/C eje 12-30/A-F
	Auditorio	Cableado por bandeja, ponchado cables voz y datos de puestos de trabajo ejes 7-11/A-H
		Instalación de mármol en piso capilla eje 2-7/C-F
		Remate de muros secos parte superior deposito iglesia eje 1-5/G
		Localización y replanteo para fundida de pedestales de iluminación vacío 1 eje 2-7/H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de laminas eje cielo raso fibrocemento ejes 23-26/E-G
		Prolongaciones eléctricas y alambrado descolgado eje 23-30/E-G
		Arreglo y reparación Dinteles para instalación de puertas eje 14-18/B-D
	Plazoleta	Nivelación , re nivelación a nivel +0.25 ejes 12-16/F-H
		Construcción bordillo escaleras ejes I-J/16-17, I-J/7-28
	Auditorio	Armada de formaletas de escalera 1 a 2 piso auditorio eje 1-5/F-I'
		Prolongaciones eléctricas y alambrado eléctrico ejes 1-5/F-H
		Remates de estuco y pintura muros rampa iglesia ejes 1-6/F-G
		Remates de obra gris y blanca en baños sacristía ejes 5-8/B-F
Piso 2	Atrio	Instalación de tomas normal y regulada en cajas de superboard ejes 12-30/C-F
	Auditorio	Instalación bandeja portacables alumbrado eléctrico ejes 1-5/F-I'
		Prolongación red y válvulas red de incendios ejes 1-5F-I'
		Instalación de cielo raso techos baños eje 1-5/F-I'
		Instalación cielo raso en amina metalíceles 1-5/F-I'
Piso 3	Atrio	Instalación de estructura para cielo raso n lamina eje s13-18/E
		Instalación de mármol en piso eje s22-19/C
		Arreglo de Bordillo para baranda en vidrio ejes 21-25/D, 21-25/E,m 21/E, 25/D-E
		Arreglo de Dinteles sobre bocapuertas baños par instalación de marco sejes 16-18/D-C, 26-27/F
		Remates de baldosín en baños por arelo sanitario ejes 25-26/F, 18/C, 16/C
	Auditorio	Alambrado e instalación tableros control eléctrico 1-5/F-I'
		Empaste muros en fibrocemento escaleras 1-5/F-I'
		Pintura y reparación estructura metálica 1-5/F-I'
Piso 4	Atrio	Cambio de ladrillos fachada segunda piel ejes 11/B-G
		Instalación de rociadores red contra incendio ejes 13-17/B
Piso 5	Atrio	Instalación cielo raso en lamina ejes 16-19/E-F
		Remates en muros con estuco ejes 29-30/E-F
Piso 6	Atrio	Pintura cielo raso y muros eje 28-29/C-D
		Remates de Masillado cielo raso ejes 23-24/B-D
		Aseo general de piso
		Instalación cielo raso en lamina ejes 3-18/C-D
		Remates bajo placa punto fijo escalera ejes 21-22/E-F
Cubierta	Atrio	Sin actividad
	Urbanismo	Amarre de acero viga cimentación y alistado par fundida eje 24-30/A
		Instalación de formaleta en súper T y alistado para fundida tramo 2 muro cerramiento eje 1-2/A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Aceros de refuerzo y formaleta tramo 1 garita acceso
		Instalación de capa de rajón y recebo, nivelación y compactación alistado de piso trampa de grasas
		Fundida de concreto pobre piso trampa de grasa
		Alistado de tapas de cajas de voz y datos para fundida

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Forero
Cons. Control Interv.