FECHA: 24 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS														3							0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			10	10							31
CITY SERVICIOS-INTERPANEL																					0
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	4							15
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	2							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			2								3
DIMAR --ES METALS					1		1			1			3	1							7
EDILBERTO ARENAS					1					2			8	3							14
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR													2								2
HCB													2	2		2					6
HIDRINCO				1									4								5
MONTAJES J9												2									0
CALORCOL												1									2
SERVIASEO												7									1
MAF												3									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS													2								3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					2
TEKMUN SAS						1									2						1
TOPDICON										1							10				2
CONSTRUMONTI										1			2								11
VIVEROS																		2			3
PERSONAL FLOTANTE																					2
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**9**	**13**	**2**	**4**	**0**	**14**	**0**	**20**	**53**	**37**	**2**	**2**	**10**	**2**	**0**	**0**	**180**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA
Concreto 3.000 gris PSI (M3)	14,60	P/R
	3,00	

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	alistado de camino en rajón ejes 13-16 I-J (patio 3)
		instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		ponchado de cable voz y datos puestos de trabajo ejes 12-20 I-L
		instalación de tomas eléctricas y regulado en cajas provisionales ejes 21-30 G-L
		siembra de árboles patio 5 ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alistado de camino interior patio 5 ejes 25-27 G-J
		Instalación de sanitarios en batería baños ejes 30F-G
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
	Atrio	Soldadura e instalación de tubería polipropileno de desagüe posos aguas lluvias y residuales, ejes 12-30 A-F
		Instalación de puerta acceso escalera ejes 13-14 C

Gloria Tarazona Cons. Interv.

		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desagüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F
		Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	instalación de cielo raso encintado Masillado eje 2-7 A-B sacristía
		pegue de mármol espacio depósito de iglesia ejes 1-2 F-G
		ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en Sijin ejes 7-11 A-H
		continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	instalación de láminas en seco para cielo raso ejes 21-24 E-G
		reparación de vanos para instalación de puertas ejes 14-18 B-D
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G 13-18 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
	Plazoleta	Fundida de placa para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
	Auditorio	armado de cama escalera y acero de refuerzo de 1 a 2 piso ejes 2-5 H-I
		Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	Instalación de estructura para cielo raso aluzinc ejes 20-25 C-D
		instalación de tomas normal y regulada en cajas provisionales ejes 12-30 C-F
		remplazo de piezas de enchape en baños por piezas mal cortadas 25-26 E-F 16-18D-C
	Auditorio	inicio de instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		instalación de láminas micro perforada aluzinc de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	instalación de mármol ejes 18-21 B-C
		instalación laterales aluzinc cielo raso ejes 14E-16E 16-18D
		remates en punto fijo escalera ejes 28-29 E-F escalera
		instalación estructura cielo raso aluzinc ejes 27-29 E-F 25-28G-F
		instalación de cielo raso aluzinc ejes 20-23 E-F 27-29E-F
		remates en punto fijo escalera ejes 28-29 E-F
		remates Masillado en marcos de puertas cueto técnico ejes 25-F 25G
	Auditorio	Instalación de muros secos área de ascensores
		Cableado e instalación tableros eléctricos cuarto técnico
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Detallado de cielo raso ejes 28-30 B-E
		Instalación de cielo raso aluzinc ejes 13-14 D-E 25-26 D
		Filos columna ejes 29D
Piso 5	Atrio	Masillado de muros ejes 24-30 B-D
		Instalación de cielo raso aluzinc ejes 22-24 D 22E -25E
		Instalación puertas formica ejes 27-30 B-D 16-17 C-D
		Remates punto fijo escalera ejes 13-14 C-D
		Remates en bordillo entre ejes 22-D 26E
		Instalación base detector de humos ejes 28-30 D-E
Piso 6	Atrio	Instalación de detector de incendio ejes 27-30 E-F 17-20 E
		Remates de masilla muros secos ejes 22-23 C-D
		Instalación de tubería iluminación ejes 27-28 D (reubicación)
		Instalación de tubería iluminación ejes 27-28 E (reubicación)
		Remate de filos en muros ejes 19-21 C-D
		Instalación de mesones lavamanos ejes 24-27 C-D
		Instalación de rociadores ejes 21-25 D
		Cambio de piezas de ladrillo fachada sur ejes 12G-17G
		Pintura cielo raso y muros ejes 22-24 E-F
Cubierta	Atrio	Aplicación de anticorrosivo soportes facha segunda piel costado norte ejes 25-30 B
		Aplicación de anticorrosivo soportes facha segunda piel costado norte ejes 12-25 B
		Replanteo para piso flotado ejes 14-22 B-F
	Urbanismo	Excavación mecánica e instalación tubería Novafort ejes 30 al oriente
		Relleno y compactación de rajón y recebo ejes 30 al oriente
		Se funde tramo 3 superior de cerramiento con tubulares ejes 3-4 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 4 - 6 A
		Amarre de acero para viga de cimentación cerramiento perimetral ejes 24-30 A
	Tanque	Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo occ	Corte de césped
	Urbanismo orient	Armado de muros cuarto eléctrico 1 tramo
		Armado de cama placa intermedia garita
		Armado cama vigas portería
		Descimbrado de muros tanque trampa de grasa ejes 30-D-E
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	Golpe en el ojo izquierdo.
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Teiera
Cons. Concreto
Interv.

FECHA: 25 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			11	11							33
CITY SERVICIOS-INTERPANEL													2								2
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	4							15
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	2							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			1								2
DIMAR --ES METALS						1		1		1			2	1							6
EDILBERTO ARENAS						1				2			11	3							17
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS						1				1			5								7
FIJAR													2								2
HCB													2			2					4
HIDRINCO					1								3								4
MONTAJES J9																					0
CALORCOL												2									2
SERVIASEO												1									1
MAF												7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												2									2
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS														2							2
TEKMUN SAS							1														1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI											1						10				11
VIVEROS											1			2							3
PERSONAL FLOTANTE																		12			12
TOTAL	1	2	1	8	9	13	2	4	0	14	0	19	56	36	2	2	10	12	0	0	191

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R
Concreto 3.000 gris PSI (M3)	3,00	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI	2	2		SI
Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	alistado de camino en rajón ejes 13-16 I-J (patio 3)
		instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		ponchado de cable voz y datos puestos de trabajo ejes 12-20 I-L
		instalación de tomas eléctricas y regulado en cajas provisionales ejes 21-30 G-L
		siembra de árboles patio 5 ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alistado de camino interior patio 5 ejes 25-27 G-J
		Instalación de sanitarios en batería baños ejes 30F-G

Cons. Interventoría

		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
	Atrio	Soldadura e instalación de tubería polipropileno de desagüe posos aguas lluvias y residuales, ejes 12-30 A-F
		Instalación de puerta acceso escalera ejes 13-14 C
		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desagüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F
		Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
		alambrado por bandeja de unidades de A/C ejes 12-30 A-F
	Auditorio	instalación de cielo raso encintado Masillado eje 2-7 A-B sacristía
		pegue de mármol espacio depósito de iglesia ejes 1-2 F-G
		ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en Sijín ejes 7-11 A-H
		continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	instalación de láminas en seco para cielo raso ejes 21-24 E-G
		reparación de vanos para instalación de puertas ejes 14-18 B-D
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G 13-18 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
	Plazoleta	Hidratación de placa para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
	Auditorio	armado de cama escalera y acero de refuerzo de 1 a 2 piso ejes 2-5 H-I
		Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	Instalación de estructura para cielo raso aluzinc ejes 20-25 C-D
		instalación de tomas normal y regulada en cajas provisionales ejes 12-30 C-F
		remplazo de piezas de enchape en baños por piezas mal cortadas 25-26 E-F 16-18D-C
	Auditorio	inicio de instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		instalación de láminas micro perforada aluzinc de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	instalación de mármol ejes 18-21 B-C
		instalación laterales aluzinc cielo raso ejes 14E-16E 16-18D
		remates en punto fijo escalera ejes 28-29 E-F escalera
		instalación estructura cielo raso aluzinc ejes 27-29 E-F 25-28G-F
		instalación de cielo raso aluzinc ejes 20-23 E-F 27-29E-F
		remates en punto fijo escalera ejes 28-29 E-F
		remates Masillado en marcos de puertas cueto técnico ejes 25-F 25G
	Auditorio	Instalación de muros secos área de ascensores
		Cableado e instalación tableros eléctricos cuarto técnico
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Detallado de cielo raso ejes 28-30 B-E
		Instalación de cielo raso aluzinc ejes 13-14 D-E 25-26 D
		Filos columna ejes 29D
Piso 5	Atrio	Masillado de muros ejes 24-30 B-D
		Instalación de cielo raso aluzinc ejes 22-24 D 22E -25E
		Instalación puertas formica ejes 27-30 B-D 16-17 C-D
		Remates punto fijo escalera ejes 13-14 C-D
		Remates en bordillo entre ejes 22-D 26E
		Instalación base detector de humos ejes 28-30 D-E
Piso 6	Atrio	Instalación de detector de incendio ejes 27-30 E-F 17-20 E
		Remates de masilla muros secos ejes 22-23 C-D
		Instalación de tubería iluminación ejes 27-28 D (reubicación)
		Instalación de tubería iluminación ejes 27-28 E (reubicación)
		Remate de filos en muros ejes 19-21 C-D
		Instalación de mesones lavamanos ejes 24-27 C-D
		Instalación de rociadores ejes 21-25 D
		Cambio de piezas de ladrillo fachada sur ejes 12G-17G
		Pintura cielo raso y muros ejes 22-24 E-F
Cubierta	Atrio	Aplicación de anticorrosivo soportes facha segunda piel costado norte ejes 25-30 B
		Aplicación de anticorrosivo soportes facha segunda piel costado norte ejes 12-25 B
		Replanteo para piso flotado ejes 14-22 B-F
	Urbanismo	Excavación mecánica e instalación tubería Novafort ejes 30 al oriente
		Relleno y compactación de rajón y recebo ejes 30 al oriente
		Se funde tramo 3 superior de cerramiento con tubulares ejes 3-4 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 4 - 6 A
		Amarre de acero para viga de cimentación cerramiento perimetral ejes 24-30 A
	Tanque	Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo occ	Corte de césped
	Urbanismo orient	Armado de muros cuarto eléctrico 1 tramo
		Armado de cama placa intermedia garita
		Armado cama vigas portería
		Descimbrado de muros tanque trampa de grasa ejes 30-D-E
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Forero
Cons. Concreto
Interv

FECHA: 26 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA
RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS																					0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														3							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			11	8							30
CITY SERVICIOS-INTERPANEL													2								2
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	4							15
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	2							5
CONSTRUDAT										1			2								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			1								2
DIMAR --ES METALS					1		1			1			2	1							6
EDILBERTO ARENAS					1					2			11	3							17
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR													2								2
HCB													2			1					3
HIDRINCO				1									3								4
MONTAJES J9																					0
CALORCOL												2									2
SERVIASEO												1									1
MAF												7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												2									2
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS														2							2
TEKMUN SAS							1														1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI											1						10				11
VIVEROS											1			2							3
PERSONAL FLOTANTE																		12			12
TOTAL	1	2	1	8	9	13	2	4	0	14	0	19	56	33	2	1	10	12	0	0	187

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA
	14,60	
Concreto 5.000 ocre PSI (M3)	3,00	P/R
Concreto 3.000 gris PSI (M3)	3,15	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AIMP 25	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI		4		SI
Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI		6		SI
Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Masillado escalera ameba patio 3 ejes 17-18 I-J
		alistado de camino en rajón ejes 13-16 I-J (patio 3)
		instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L

Residente Cons. Interv.

		remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		ponchado de cable voz y datos puestos de trabajo ejes 12-20 I-L
		instalación de tomas eléctricas y regulado en cajas provisionales ejes 21-30 G-L
		siembra de árboles patio 5 ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alistado de camino interior patio 5 ejes 25-27 G-J
		Instalación de sanitarios en batería baños ejes 30F-G
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
	Atrio	Cableado por bandeja y salidas de cámaras ejes 12-30 A-F
		Soldadura e instalación de tubería polipropileno de desagüe posos aguas lluvias y residuales, ejes 12-30 A-F
		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desagüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F
		Cableado acometidas a tableros de subestación y conexión a tableros 18-20 C-D
	Auditorio	instalación de cielo raso encintado Masillado eje 2-7 A-B sacristía
		ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en Sijin ejes 7-11 A-H
		continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60
		instalación de láminas en seco para cielo raso ejes 21-24 E-G
		reparación de vanos para instalación de puertas ejes 14-18 B-D
		Empaste cielo rasos ejes 13-18 E-G
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 22-25 E-G 13-18 E-G
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Afinado y esmaltado de placa para nivelación de piso ejes 12-14 G-H
	Auditorio	Fundida de escalera y acero de refuerzo de 1 a 2 piso ejes 2-5 H-I
		Empaste paneles de ascensores ejes 5-6 F-H
		Empaste y pintura de muros secos ejes 1-6 F-G
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Empaste muros paneles y estuco pintura muros de mampostería rampa de iglesia ejes 2-6 F-G.
Piso 2	Atrio	Estructurado cielo raso aluzinc ejes 18-19 D-E
	Auditorio	Instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Instalación de láminas micro perforada aluzinc de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Empaste muros escalera paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
		Instalaciones eléctricas y prolongación de redes voz datos 2-5 F-H
		Prolongaciones red contra incendio ejes 2-5 F-I'
		Construcción muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Instalación sensores de humo ejes 29-30 E-F
		Estructurado cielo raso aluzinc ejes 25-26 D
		Instalación piso mármol ejes 18-19 B-C
		instalación de cielo raso aluzinc ejes 16-18E
	Auditorio	Instalación de muros secos área de ascensores
		Cableado e instalación tableros eléctricos cuarto técnico
		Instalación de red incendio descolgada de cubierta auditorio
		Prolongaciones red voz y datos y red incendio ejes 2-5 F-H patio N°2
		Prolongaciones eléctricas descolgadas ejes 2-5 F-I
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Instalación de base detector de humos ejes 26-29 D-E 25-26 E
		Instalación de puertas de cabinas de baños ejes 16-18 C-D 24-26E-F
		Instalación dilatación en cielo raso ejes 27E
Piso 5	Atrio	Instalación de base detector de humos ejes 22-28 E-F
		Remates de Masillado de muros marcos puertas 24-26 C-D
		Remates en bordillo entre ejes 23E- 26E
		Instalación laterales aluzinc cielo raso ejes 15-17E
Piso 6	Atrio	Instalación de tubería iluminación ejes 22-23 D (reubicación)
		Remates de masilla muros secos ejes 21-24 E-F
		Remate punto fijo escalera ejes 13-14 C-D
		Pintura muros cielo raso alojamientos ejes 22-24 E-F
		Remates de Masillado muros ejes 19-21 E-F
		Remate de columna ejes 22-F
		Instalación de celosías ejes 21–22 F
Cubierta	Atrio	Replanteo para piso flotado ejes 22-28 E-F
		Cargue marco punto fijo escalera 28-29 E-F
		Aseo punto fijo escalera ejes 13-14
	Urbanismo	Excavación y alistado de fundida de pilotines
		Excavación mecánica e instalación tubería Novafort ejes 30 al oriente
		Relleno y compactación de rajón y recebo ejes 30 al oriente
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 4 - 6 A
		Se funde viga de cimentación cerramiento perimetral ejes 24-30 A
	Tanque	Instalación de bomba
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba
	Urbanismo occ	Corte de césped
	Urbanismo orient	Armado de muros cuarto eléctrico 1 tramo
		Armado de cama placa intermedia garita
		Armado cama vigas portería
		Alistado de tapas para fundida de cajas
		Amarre de acero y alistado para fundida de tapas trampa de grasa
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Gloria Lopez Cons - Concreto Interv.

FECHA: 27 | 8 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS														3							0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA													7	8							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			2								26
CITY SERVICIOS-INTERPANEL													9	4							2
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			2	2							15
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2								5
CONSTRUDAT										1			1								3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			2	1							2
DIMAR --ES METALS					1		1			1			11	3							6
EDILBERTO ARENAS					1					2											17
ENERGIA SOLAR					1					1			5								0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS													2								7
FIJAR													2			1					2
HCB				1									3								3
HIDRINCO												2									4
MONTAJES J9												1									0
CALORCOL												7									2
SERVIASEO												2									1
MAF													2								7
WARDROBE & TV DESIGN SAS														2							2
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS							1									2					2
TEKMUN SAS											1							10			1
TOPDICON											1			2					4		11
CONSTRUMONTI																					3
VIVEROS																					4
PERSONAL FLOTANTE																					
TOTAL	1	2	1	8	9	13	2	4	0	14	0	19	52	33	2	1	10	4	0	0	175

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA
Mortero 1:3 (m3)	14,60	P/R
Concreto 4.000 ocre PSI (m3)	3,00	P/R
Concreto 3.000 gris PSI (m3)	9,35	P/R
Concreto 2.000 gris PSI (m3)	0,20	P/R

CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA
Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Taladros demoledores	4	4	SI		4		SI
Compresor con 3	1	3	SI		1		SI
Vibrador eléctrico	6	6	SI		6		SI
Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
PH	1	N/A	N/A		1		SI
Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
Pluma grúa	2	N/A	N/A	1	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Masillado escalera ameba patio 3 ejes 17-18 I-J
		alistado de camino en rajón ejes 13-16 I-J (patio 3)
		instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		ponchado de cable voz y datos puestos de trabajo ejes 12-20 I-L
		instalación de tomas eléctricas y regulado en cajas provisionales ejes 21-30 G-L
		siembra de árboles patio 5 ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alistado de camino interior patio 5 ejes 25-27 G-J
		Instalación de sanitarios en batería baños ejes 30F-G
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
		Instalación de muebles provisionales cajas y tomas vos y datos ejes 21-30 G-J
	Atrio	Cableado por bandeja y salidas de cámaras ejes 12-30 A-F

Residente Obra
Consorcio Tobo
Interv.