URBANA DISTRITO CAPITAL	**INSPECCIÓN DE EXCAVADORA DE ORUGAS**	Fecha: 1/10/2019	Página: 1 de 1
		Versión: 00	
		Código del Documento: FT-SST-015	

OPERADOR: RAUL NARANJO | **PLACAS o ID No.:** 001 | **MODELO:** 320D2 | **MARCA:** CAT

PERIODO: DEL 30 AL 31 DE 08 DE 2021

ITEM	ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos Laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Extintor de incendio	20 PQS-1		X		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes)	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	horómetro-corriente-aceite motor)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas / Vara 1/2"	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Corona de tornamesa en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (baíde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando final	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE, FIRMA Y No. CÉDULA DEL OPERADOR: Raul Naranjo 80225171

OBSERVACIONES Y/O HALAZGOS:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE TORREGRÚA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-030	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 23/08/2021 **AL** 28/08/2021

No. INTERNO

TIPO Rotativa

REFERENCIA MC85

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha: Horómetro:

CONDICIONES GENERALES		Día: B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	Día: B	M	N.A.
Nombre del Operador		Yamir			Yamir			Yamir			Yamir			Yamir			Yamir					
Estado físico del operador		X			X			X			X			X			X					
EPP Según la actividad		X			X			X			X			X			X					
Sistema de protección contra caídas		X			X			X			X			X			X					
Mecanismos	Rodillos del carro	X			X			X			X			X			X					
	Pistas	X			X			X			X			X			X					
	Anillos de giro	X			X			X			X			X			X					
	Poleas	X			X			X			X			X			X					
	Gancho	X			X			X			X			X			X					
	Tambores	X			X			X			X			X			X					
	Freno	X			X			X			X			X			X					
	Lámparas del brazo	X			X			X			X			X			X					
	Línea de carga	X			X			X			X			X			X					
	Cable de izar	X			X			X			X			X			X					
	Pines	X			X			X			X			X			X					
	Tornillos	X			X			X			X			X			X					
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Soportes	X			X			X			X			X			X					
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de emergencia	X			X			X			X			X			X					
	Puesta a tierra	X			X			X			X			X			X					
	Conexiones independientes de	X			X			X			X			X			X					
	Cables	X			X			X			X			X			X					
Seguridad	Señalero en tierra	X			X			X			X			X			X					
	Capacidad máxima de carque	X			X			X			X			X			X					
	Sistema de comunicación	X			X			X			X			X			X					
	Estabilidad de la estructura	X			X			X			X			X			X					
	Señalización	X			X			X			X			X			X					
Cabina	Techo	X			X			X			X			X			X					
	Barandas	X			X			X			X			X			X					
	Aros	X			X			X			X			X			X					
	Escalera de acceso	X			X			X			X			X			X					
	Vidrios	X			X			X			X			X			X					
	Limpiabrisas	X			X			X			X			X			X					
	Ventilación	X			X			X			X			X			X					
	Extintor de incendios	X			X			X			X			X			X					
	Asiento	X			X			X			X			X			X					
	Plataforma	X			X			X			X			X			X					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado							
Lugar de la reparación							
Tiempo de duración							
Personal responsable							

NOTAS

- No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
- REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
- TIPO: Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Yamir

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INSPECCIÓN DE TORREGRÚA	Fecha	Página
		1/10/2019	1 de 1
		Código del Documento	Versión 00
		FT-SST-030	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 02/08/2021 **AL** 07/08/2021

No. INTERNO **TIPO** POTAIN **REFERENCIA** MC 85

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha: Horómetro:

CONDICIONES GENERALES		Día: Jueves			Jueves			Jueves			Jueves			Jueves			Jueves			Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador																						
Estado físico del operador		X			X			X			X			X			X					
EPP Según la actividad		X			X			X			X			X			X					
Sistema de protección contra caídas		X			X			X			X			X			X					
Mecanismos	Rodillos del carro	X			X			X			X			X			X					
	Pistas	X			X			X			X			X			X					
	Anillos de giro	X			X			X			X			X			X					
	Poleas	X			X			X			X			X			X					
	Gancho	X			X			X			X			X			X					
	Tambores	X			X			X			X			X			X					
	Freno	X			X			X			X			X			X					
	Lámparas del brazo	X			X			X			X			X			X					
	Línea de carga	X			X			X			X			X			X					
	Cable de izar	X			X			X			X			X			X					
	Pines	X			X			X			X			X			X					
	Tornillos	X			X			X			X			X			X					
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Soportes	X			X			X			X			X			X					
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de emergencia	X			X			X			X			X			X					
	Puesta a tierra	X			X			X			X			X			X					
	Conexiones independientes de Cables	X			X			X			X			X			X					
Seguridad	Señalero en tierra	X			X			X			X			X			X					
	Capacidad máxima de cargue	X			X			X			X			X			X					
	Sistema de comunicación	X			X			X			X			X			X					
	Estabilidad de la estructura	X			X			X			X			X			X					
	Señalización	X			X			X			X			X			X					
Cabina	Techo	X			X			X			X			X			X					
	Barandas	X			X			X			X			X			X					
	Aros	X			X			X			X			X			X					
	Escalera de acceso	X			X			X			X			X			X					
	Vidrios	X			X			X			X			X			X					
	Limpiabrisas	X			X			X			X			X			X					
	Ventilación	X			X			X			X			X			X					
	Extintor de incendios	X			X			X			X			X			X					
	Asiento	X			X			X			X			X			X					
	Plataforma	X			X			X			X			X			X					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)						
Mantenimiento efectuado						
Lugar de la reparación						
Tiempo de duración						
Personal responsable						

NOTAS	
No. INTERNO:	Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
REFERENCIA:	Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
TIPO:	Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Jueves

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE TORREGRÚA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-030	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 09/08/2021 **AL** 14/08/2021

No. INTERNO

TIPO DOTA IN

REFERENCIA MC 85

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha Horómetro

CONDICIONES GENERALES		Día:																					Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador		Jairo			Jairo			Jairo			Jairo			Jairo			Jairo								
Estado físico del operador		X			X			X			X			X			X								
EPP Según la actividad		X			X			X			X			X			X								
Sistema de protección contra caídas		X			X			X			X			X			X								
Mecanismos	Rodillos del carro	X			X			X			X			X			X								
	Pistas	X			X			X			X			X			X								
	Anillos de giro	X			X			X			X			X			X								
	Poleas	X			X			X			X			X			X								
	Gancho	X			X			X			X			X			X								
	Tambores	X			X			X			X			X			X								
	Freno	X			X			X			X			X			X								
	Lámparas del brazo	X			X			X			X			X			X								
	Línea de carga	X			X			X			X			X			X								
	Cable de izar	X			X			X			X			X			X								
	Pines	X			X			X			X			X			X								
	Tornillos	X			X			X			X			X			X								
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	X			X			X			X			X			X								
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X								
	Soportes	X			X			X			X			X			X								
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	X			X			X			X			X			X								
	Interruptor de emergencia	X			X			X			X			X			X								
	Puesta a tierra	X			X			X			X			X			X								
	Conexiones independientes de Cables	X			X			X			X			X			X								
Seguridad	Señalero en tierra	X			X			X			X			X			X								
	Capacidad máxima de carrue	X			X			X			X			X			X								
	Sistema de comunicación	X			X			X			X			X			X								
	Estabilidad de la estructura	X			X			X			X			X			X								
	Señalización	X			X			X			X			X			X								
Cabina	Techo	X			X			X			X			X			X								
	Barandas	X			X			X			X			X			X								
	Aros	X			X			X			X			X			X								
	Escalera de acceso	X			X			X			X			X			X								
	Vidrios	X			X			X			X			X			X								
	Limpiabrisas	X			X			X			X			X			X								
	Ventilación	X			X			X			X			X			X								
	Extintor de incendios	X			X			X			X			X			X								
	Asiento	X			X			X			X			X			X								
	Plataforma	X			X			X			X			X			X								

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado								
Lugar de la reparación								
Tiempo de duración								
Personal responsable								

NOTAS

- No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
- REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
- TIPO: Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Jairo

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INSPECCIÓN DE TORREGRÚA	Fecha	Página 1 de 1
		1/10/2019	Versión 00
		Código del Documento	FT-SST-030

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 30/08/2021 **AL** 31/08/2021

No. INTERNO **TIPO** DOTAIN

REFERENCIA MC 05

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha Horómetro

CONDICIONES GENERALES		Día:																		Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador		JAVIER			JAVIER																	
Estado físico del operador		X			X																	
EPP Según la actividad		X			X																	
Sistema de protección contra caídas		X			X																	
Mecanismos	Rodillos del carro	X			X																	
	Pistas	X			X																	
	Anillos de giro	X			X																	
	Poleas	X			X																	
	Gancho	X			X																	
	Tambores	X			X																	
	Freno	X			X																	
	Lámparas del brazo	X			X																	
	Línea de carga	X			X																	
	Cable de izar	X			X																	
	Pines	X			X																	
	Tornillos	X			X																	
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	X			X																	
	Rodamientos	X			X																	
	Soportes	X			X																	
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	X			X																	
	Interruptor de emergencia	X			X																	
	Puesta a tierra	X			X																	
	Conexiones independientes de	X			X																	
	Cables	X			X																	
Seguridad	Señalero en tierra	X			X																	
	Capacidad máxima de cargue	X			X																	
	Sistema de comunicación	X			X																	
	Estabilidad de la estructura	X			X																	
	Señalización	X			X																	
Cabina	Techo	X			X																	
	Barandas	X			X																	
	Aros	X			X																	
	Escalera de acceso	X			X																	
	Vidrios	X			X																	
	Limpiabrisas	X			X																	
	Ventilación	X			X																	
	Extintor de incendios	X			X																	
	Asiento	X			X																	
	Plataforma	X			X																	

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado																						
Lugar de la reparación																						
Tiempo de duración																						
Personal responsable																						

NOTAS	
	No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
	REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
	TIPO: Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME JAVIER

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE TORREGRÚA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-030	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 16/08/2021 **AL** 21/08/2021

No. INTERNO **TIPO** POLIPASTO **REFERENCIA** MC 05

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha: Horómetro:

CONDICIONES GENERALES		Día:																			Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.		B	M	N.A.
Nombre del Operador		Yeison			Yeison			Yeison			Yeison			Yeison			Yeison						
Estado físico del operador		X			X			X			X			X			X						
EPP Según la actividad		X			X			X			X			X			X						
Sistema de protección contra caídas		X			X			X			X			X			X						
Mecanismos	Rodillos del carro	X			X			X			X			X			X						
	Pistas	X			X			X			X			X			X						
	Anillos de giro	X			X			X			X			X			X						
	Poleas	X			X			X			X			X			X						
	Gancho	X			X			X			X			X			X						
	Tambores	X			X			X			X			X			X						
	Freno	X			X			X			X			X			X						
	Lámparas del brazo	X			X			X			X			X			X						
	Línea de carga	X			X			X			X			X			X						
	Cable de izar	X			X			X			X			X			X						
	Pines	X			X			X			X			X			X						
	Tornillos	X			X			X			X			X			X						
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	X			X			X			X			X			X						
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X						
	Soportes	X			X			X			X			X			X						
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	X			X			X			X			X			X						
	Interruptor de emergencia	X			X			X			X			X			X						
	Puesta a tierra	X			X			X			X			X			X						
	Conexiones independientes de Cables	X			X			X			X			X			X						
Seguridad	Señalero en tierra	X			X			X			X			X			X						
	Capacidad máxima de carnue	X			X			X			X			X			X						
	Sistema de comunicación	X			X			X			X			X			X						
	Estabilidad de la estructura	X			X			X			X			X			X						
	Señalización	X			X			X			X			X			X						
Cabina	Techo	X			X			X			X			X			X						
	Barandas	X			X			X			X			X			X						
	Aros	X			X			X			X			X			X						
	Escalera de acceso	X			X			X			X			X			X						
	Vidrios	X			X			X			X			X			X						
	Limpiabrisas	X			X			X			X			X			X						
	Ventilación	X			X			X			X			X			X						
	Extintor de incendios	X			X			X			X			X			X						
	Asiento	X			X			X			X			X			X						
	Plataforma	X			X			X			X			X			X						

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado							
Lugar de la reparación							
Tiempo de duración							
Personal responsable							

NOTAS

- **No. INTERNO:** Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
- **REFERENCIA:** Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
- **TIPO:** Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Yeison

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR**	Fecha: 1/10/2019	Página: 1 de 1
		Versión 00	
		Código del Documento: FT-SST-047	

MODELO 2016 **SERIE** SZS217992

SEMANA DEL 29/JULIO/2021 **AL** 31 /JULIO/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HOROMETRO											12:00 4:35			7:00 AM 4:30 PM			7:00 12:00					
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
NIVELES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Correas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tapas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Luces	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tablero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Marcha	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Giro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Encendido	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Direccion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
T/ ES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas traseras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Rin	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pintura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pernos	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	NA
	Horometro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** S S70

SEMANA DEL 23/AGOSTO/2021 **AL** 29/AGOSTO/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		23/08/2021			24/08/2021			25/08/2021			26/08/2021			27/08/2021			28/08/2021					
HOROMETRO		4400			4408			4416			4422			4430			4438					
NIVELES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	✓	NA	✓	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
TANQUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** S570

SEMANA DEL 23 /AGOSTO/2021 **AL** 29 /AGOSTO/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		08/23/2021			08/24/2021			08/25/2021			08/26/2021			08/27/2021			08/28/2021			08/29/2021		
HOROMETRO		4491			4496			4504			4512			4521			4530			4535		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
NIVELES	Hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Aceite Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MOTOR	Filtro de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Filtro de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Filtro Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ELECTRICO	Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pito Trasero	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MANDOS	Acelaracion	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Marcha	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	Silla	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Limpieza	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Direccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cinturon	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
TANQUES	Hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Agua Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
OTROS	Puntos de Engrase	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llantas Delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llnatas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Rin	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cuchara	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pemos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Horometro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR**	Fecha: 1/10/2019	Página: 1 de 1
		Versión 00	
		Código del Documento: FT-SST-047	

MODELO 2016 **SERIE** 525217992

SEMANA DEL 19 /JUNIO/2021 **AL** 24 /JULIO/2021

	MES / FECHA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	HOROMETRO				F																	
NIVELES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Correas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tapas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Luces	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tablero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Marcha	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Giro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Encendido	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Direccion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
[illegible]UES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas traseras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Rin	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pintura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pernos	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Horometro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	FIRMA OPERARIO																					

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018

CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2019 **SERIE** 5570

SEMANA DEL 01 **/JULIO/2021** **AL** 15 **/JULIO/2021**

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		08/09/2021			08/10/2021			08/11/2021			08/12/2021			08/13/2021			08/14/2021			08/15/2021		
HOROMETRO		4398			4408			4416			4424			4432			4440			4445		
NIVELES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
CABINA	Silla	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
FLUIDOS	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** S570

SEMANA DEL 02 /JULIO/2021 **AL** 08 /JULIO/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		05/02/2021			05/03/2021			05/04/2021			05/05/2021			05/06/2021			05/07/2021					
HOROMETRO		4350			4357			4365			4373			4383			4393					
NIVELES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
QUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** S 570

SEMANA DEL 16 /AGOSTO/2021 **AL** 22 /AGOSTO/2021

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		16/08/2021			17/08/2021			18/08/2021			19/08/2021			20/08/2021			21/08/2021			22/08/2021		
HOROMETRO		4366			4370			4374			4379			4381			4388			4394		
ES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	B	✓	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Luces	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Tablero	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Giro	✓	✓	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
CABINA	Silla	B	✓	NA	✓	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA
	Limpieza	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
TANQUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Llantas Delanteras	B	✓	NA	✓	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	✓	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** S 570

SEMANA DEL 09/AGOSTO/2021 **AL** 15/AGOSTO/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HOROMETRO														4350			4357			4362		
LUCES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Correas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Tapas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	✓	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Luces	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA
	Tablero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA
	Pito	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Marcha	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Giro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA
	Limpieza	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA
	Encendido	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Direccion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
TANQUES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA
	Llnatas traseras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Rin	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pintura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Cuchara	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pernos	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Horometro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
FIRMA OPERARIO														JAVIER F			JAVIER F			JAVIER F		

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS

CONSTRUCCIÓN	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	Version: 00 ARENAS-FOR-SST-25 Octubre 2020

PROYECTO: MEDOC FECHA: 07-08-2021

ITEM	ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Generalidades				
1,1	Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS	X			
1,2	Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos)	X			
1,3	Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas)			X	
1,4	Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados	X			
1,5	Se usan prensas de banco para sujetar			X	
1,6	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	X			
2	Herramientas de corte				
2,1	Los cinceles no presentan cabeza tipo hongo			X	
2,2	Los cinceles se encuentran afilados			X	
2,3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes		X		
2,4	Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos	X			
2,5	Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias			X	
2,6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos	X			
2,7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X	
3	Herramientas manuales y de golpe				
3,1	Se emplea el martillo adecuado según labor	X			
3,2	Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos)	X			
3,3	Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo	X			
3,4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos		X		
4	Herramientas de torsion llaves				
4,1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas			X	
4,2	Se observan en la llave huellas de palancas			X	
4,3	Se disponen de llaves para golpear			X	
4,4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X	
4,5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X			
4,6	La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos			X	
4,7	Se disponen de herramientas que no produzcan chispas			X	
5	Herramienta neumatica				
5,1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado (sin fugas, añadiduras, desperfectos)			X	
0,2	Se trabaja a las presiones indicadas			X	
5,3	La herramienta es descargada al terminar			X	
6	Herramienta por detonación				
6,1	El personal se encuentra autorizado			X	
6,2	Se descarga y es almacenada			X	
6,3	Su sistema de disparo es bajo presión			X	

ACCIONES DE MEJORA

Item	Accion	Responsable	Fecha de reinspeccion

Adima Hoyos
INSPECTOR SEGURIDAD

Diego Arenas
RESPONSABLE DE LA INSPECCION

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIOS	VERSION 0.0

PROYECTO/CONTRATO: MEBCO — UBICACIÓN: Auditorio Escalera de 15 HN

RESPONSABLE DEL FRENTE: Edilberto Arenas — CARGO: SST

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Edilberto Arenas.

SEMANA DEL 23 AL 26. MES Agosto.

C= Conforme NC = No conforme

ASPECTOS A EVALUAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Esta el andamio nivelado	✓		✓		✓		✓							
Esta ensamblado sobre superficie adecuada firme	✓		✓		✓		✓							
Andamio de dos o mas secciones aseguradas entre si estable	✓		✓		✓		✓							
Firmemente asegurado a estructura fija contra movimiento	✓		✓		✓		✓							
Diagonales o crucetas en buen estado	✓		✓		✓		✓							
Pines/pasadores sin puntas o filos sobresaliendo	✓		✓		✓		✓							
Escalera de acceso a superficie de trabajo adecuada	✓		✓		✓		✓							
La distancia entre escalones es <40 cm	✓		✓		✓		✓							
Ancho plataforma de trabajo minimo 40 cm	✓		✓		✓		✓							
plataformas en uso revisados y aprobados	✓		✓		✓		✓							
plataformas, nudos otros defectos relevantes	✓		✓		X		✓							
plataforma de trabajo bien asegurados	✓		✓		✓		✓							
Barandas en plataforma de trabajo para prevenir caidas	✓		✓		✓		✓							
Guardapies en plataforma de trabajo para prevenir caidas	N/A		N/A		N/A		N/A							
Zapatas en la base de los andamios	N/A		N/A		N/A		N/A							
Se ha provisto cinturon de seg. En altura > 1,50 m	✓		✓		✓		✓							
Linea de vida debidamente asegurada por encima de la cintura	✓		✓		✓		✓							
Los usuarios del andamio utilizan los EPP	✓		✓		✓		✓							
Rodachinas en la base de los andamios	N/A		N/A		N/A		N/A							
Freno rodachinas	N/A		N/A		N/A		N/A							

OBSERVACIONES:

JEFE DE FRENTE O SUPERVISOR

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIOS	VERSION 0.0

PROYECTO/CONTRATO: MEBOS. UBICACIÓN: Auditorio. Estadio Metropolitano de Barranquilla 2015.

RESPONSABLE DEL FRENTE: Edilberto Arenas CARGO: SST.

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Erika Arenas

SEMANA DEL 16 AL 22 MES Agosto

C= Conforme NC = No conforme

ASPECTOS A EVALUAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Esta el andamio nivelado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Esta ensamblado sobre superficie adecuada firme	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Andamio de dos o mas secciones aseguradas entre si estable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firmemente asegurado a estructura fija contra movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Diagonales o crucetas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pines/pasadores sin puntas o filos sobresallendo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Escalera de acceso a superficie de trabajo adecuada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La distancia entre escalones es <40 cm	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ancho plataforma de trabajo minimo 40 cm	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
plataformas en uso revisados y aprobados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
plataformas, nudos otros defectos relevantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
plataforma de trabajo bien asegurados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Barandas en plataforma de trabajo para prevenir caidas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guardapies en plataforma de trabajo para prevenir caidas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Zapatas en la base de los andamios	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Se ha provisto cinturon de seg. En altura > 1,50 m	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Linea de vida debidamente asegurada por encima de la cintura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Los usuarios del andamio utilizan los EPP	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Rodachinas en la base de los andamios	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Freno rodachinas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:
Se cambiaron los planchones de madera por planchones metalicos certificados.

JEFE DE FRENTE O SUPERVISOR

1000

CONSTRUCCIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00 ARENAS-FOR-SST-26 Octubre 2020
	INSPECCION DE ARNES	

MES: Agosto AÑO: 2021

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID 1005	CORREAS																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		HEBILLAS																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		PASADORES																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		COSTURAS																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		ANILLOS D																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
ESLINGA	ID	REATA O CUERDA																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		GANCHOS																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		GUARDACABO																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
ESLINGA ABSORBENTE DE CHOQUE	ID	REATA O CUERDA																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		COSTURAS																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		ABSORBEDOR DE CHOQUE																															
		GANCHOS																															
ESLIMGA RETRACTIL (YO-YO)	ID	CARCAZA																															
		REATA O CUERDA																															
		GANCHOS																															
		MOSQUERON																															
TIE-OFF	ID	ANILLOS D																															
		REATA O CUERDA																															

ESTADO	OK: BUENO R: RECHAZADO
REVISO	Erika Arenas
USUARIO	Nestor Viola

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS AEVALUADOS EN EL ARNES INFORMAR AL LIDER DE SU PROCESO

1001

CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Version: 00
ARENAS-FOR-SST-26
Octubre 2020

INSPECCION DE ARNES

MES: Agosto AÑO: 2021

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID 1006	CORREAS																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		HEBILLAS																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		PASADORES																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		COSTURAS																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		ANILLOS D																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
ESLINGA	ID 745	REATA O CUERDA																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		GANCHOS																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		GUARDACABO																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R					
ESLINGA ABSORBENTE DE CHOQUE	ID	REATA O CUERDA																														
		COSTURAS																														
		ABSORBEDOR DE CHOQUE																														
		GANCHOS																														
ESLIMGA RETRACTIL (YO-YO)	ID	CARCAZA																														
		REATA O CUERDA																														
		GANCHOS																														
		MOSQUERON																														
TIE-OFF	ID	ANILLOS D																														
		REATA O CUERDA																														

ESTADO	OK: BUENO R: RECHAZADO
REVISO	Erica Arenas
USUARIO	Wuadis Fuentes / Wuadis Fuentes Ufen

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS AEVALUADOS EN EL ARNES INFORMAR AL LIDER DE SU PROCESO

1002

CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION DE ARNES

Version: 00
ARENAS-FOR-SST-26
Octubre 2020

MES: Agosto AÑO: 2021

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID 1088	CORREAS																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		HEBILLAS																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		PASADORES																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		COSTURAS																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		ANILLOS D																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
ESLINGA	ID 1521	REATA O CUERDA																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		GANCHOS																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		GUARDACABO																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
ESLINGA ABSORBENTE DE CHOQUE	ID	REATA O CUERDA																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		COSTURAS																	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		ABSORBEDOR DE CHOQUE																															
		GANCHOS																															
ESLIMGA RETRACTIL (YO-YO)	ID	CARCAZA																															
		REATA O CUERDA																															
		GANCHOS																															
		MOSQUERON																															
TIE-OFF	ID	ANILLOS D																															
		REATA O CUERDA																															

ESTADO	OK: BUENO R: RECHAZADO
REVISO	Erika Meras.
USUARIO	Yuraney Cordero.

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS AEVALUADOS EN EL ARNES INFORMAR AL LIDER DE SU PROCESO

1003

CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION DE ARNES

Version: 00
ARENAS-FOR-SST-26
Octubre 2020

MES: Agosto. AÑO: 2021

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID 1080	CORREAS																OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		HEBILLAS																OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		PASADORES																OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		COSTURAS																OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		ANILLOS D																OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
ESLINGA	ID 2202	REATA O CUERDA																OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		GANCHOS																OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
		GUARDACABO																OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
ESLINGA ABSORBENTE DE CHOQUE	ID	REATA O CUERDA																														
		COSTURAS																														
		ABSORBEDOR DE CHOQUE																														
		GANCHOS																														
ESLIMGA RETRACTIL (YO-YO)	ID	CARCAZA																														
		REATA O CUERDA																														
		GANCHOS																														
		MOSQUERON																														
TIE-OFF	ID	ANILLOS D																														
		REATA O CUERDA																														

ESTADO	OK: BUENO R: RECHAZADO
REVISO	Erika Arenas
USUARIO	Alexis Diaz

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS AEVALUADOS EN EL ARNES INFORMAR AL LIDER DE SU PROCESO

CONSTRUCCIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-24 Octubre 2020

ACTIVIDAD: Corte de Madera

PROYECTO: HEBOG

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 02 / 07 / 08 / 08 / 2021 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	X			X			X			X			X			X		
2	Carcasa protectora del disco	X			X			X			X			X			X		
3	Cuñas separadoras	X			X			X			X			X			X		
4	Switch de encendido	X			X			X			X			X			X		
5	Empujador de la pieza a	X			X			X			X			X			X		
6	Placa sin torceduras	X			X			X			X			X			X		
7	Disco de corte	X			X			X			X			X			X		
8	Limpieza del equipo (sin	X			X			X			X			X			X		
9	Tuerca de apriete del disco	X			X			X			X			X			X		
10	EPP adecuados para la tareas (guantes,	X			X			X			X			X			X		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		YEFERSON			YEFERSON			YEFERSON			JOSE MONCO			JOSE MONCO			JOSE MONCO		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI X NO

CON RESTRICCION: Ninguna

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Adriana Hoyos

CARGO: SST

1004

CONSTRUCCIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL PULIDORA	Version: 00 ARENAS-FOR-SST-23 Octubre 2020

ACTIVIDAD: Corte con pulidora Bordillo – Corte de Acero

PROYECTO: HEBOG

MARCA DEL EQUIPO: Bosch

FECHA: 02 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	X			X			X			X			X			X		
2	Instalacion del disco	X			X			X			X			X			X		
3	Acoples necesarios para los	X			X			X			X			X			X		
4	Switch de encendido	X			X			X			X			X			X		
5	Enchufe y cable a tierra.	X			X			X			X			X			X		
6	Mango o sujetador	X			X			X			X			X			X		
7	Disco de corte	X			X			X			X			X			X		
7	Pulidora	X			X			X			X			X			X		
8	Guarda de seguridad	X			X			X			X			X			X		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,	X			X			X			X			X			X		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Pulidor maestro			Carlos maestro														

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI X | NO

CON RESTRICCION: Ninguno

INSPECCION REALLIZADA POR

NOMBRE: Adriana Hayes

CARGO: SST

Hayes

1005

CONSTRUCCIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL TALADRO	arenas-FOR-SST 22 Version: 1 Octubre 2020

ACTIVIDAD: Armado de Escalera

PROYECTO: HEBOE

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 02 07 | 08 08 | 2021 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de	X			X			X			X								
2	Mandril	X			X			X			X								
3	Estado de la llave para abrir	X			X			X			X								
4	Switch de encendido	X			X			X			X								
5	Enchufe y cable a tierra	X			X			X			X								
6	Manilla de agarre.	X			X			X			X								
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo	X			X			X			X								
8	Cableado de conexión	X			X			X			X								
	FIRMA DE QUIEN MANIPU																		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI X | NO

CON RESTRICCION: Ninguna

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Adriana Hoy OS

CARGO: SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1006

CONSTRUCCIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-24 Octubre 2020

ACTIVIDAD: Corte de madera Escalera.

PROYECTO: MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO: BOSHC

FECHA: 10-08-21 | 14-08-2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 10-08-21			MIERCOLES FECHA 11-08-21			JUEVES FECHA 12-08-21			VIERNES FECHA 13-08-21			SABADO FECHA 14-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Carcasa protectora del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Cuñas separadoras				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Empujador de la pieza a				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Placa sin torceduras y				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Limpieza del equipo (aire				✓			✓			✓			✓			✓		
9	Tuerca de apriete del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
10	EPP adecuados para la tareas (guantes,				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ					[signature]			[signature]			YEFERSON			[signature]			[signature]		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI | NO

CON RESTRICCION: Ninguna.

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Erika Arenas

CARGO: SST.

Erika Arenas

1007

CONSTRUCCIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL PULIDORA	Version: 00 ARENAS-FOR-SST-23 Octubre 2020

ACTIVIDAD: Corte de varilla con pulidora.

PROYECTO: MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 17 Agosto-21 | agosto 2021 | agosto 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 17-Agosto-2021			MIERCOLES FECHA 18-Agosto-21			JUEVES FECHA 19 Agosto 21			VIERNES FECHA 20-Agosto-21			SABADO FECHA 21 Agosto - 21		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: X

NO:

CON RESTRICCION: Ninguna

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Enka Julieth Arenas

CARGO: SST.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Enka Julieth Arenas.

1008

CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

Version: 00
ARENAS-FOR-SST-24
Octubre 2020

ACTIVIDAD: Corte de Madera

PROYECTO: MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO: DEWAIT.

FECHA: 23-08-21 | 28-08-21.

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 23-08-21			MARTES FECHA 24-08-21			MIERCOLES FECHA 25-08-21			JUEVES FECHA 26-08-21			VIERNES FECHA 27-08-21			SABADO FECHA 28-08-21		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Carcasa protectora del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Cuñas separadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Empujador de la pieza a cortar y guía	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Placa sin torceduras y	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Limpieza del equipo (sin grasa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Tuerca de apriete del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	EPP adecuados para la tareas (guantes,	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULA		[illegible]			Juan D.			Juan D.			Wadis Fuentes			Wadis Fuentes			[signature]		

OBSERVACIONES:

APROBADO: X

NO:

CON RESTRICCION: Ninguna.

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Erika Arenas

CARGO: SST.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Erika Arenas

1009

CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

Version: 00
ARENAS-FOR-SST-24
Octubre 2020

ACTIVIDAD: CORTE DE MADERA CON SIERRA (ESCALERA).

PROYECTO: MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO: BOSCH -

FECHA: 17-Agosto-21 Al 21-Agosto-21

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 17 Agosto 2021.			MIERCOLES FECHA 18- Agosto -2021			JUEVES FECHA 19- Agosto-2021			VIERNES FECHA 20- Agosto-20			SABADO FECHA 21- Agosto- 21		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Carcasa protectora del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Cuñas separadoras				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Empujador de la pieza a cortar y				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Placa sin torceduras y				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Limpieza del equipo (sin grasa)				✓			✓			✓			✓			✓		
9	Tuerca de apriete del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
10	EPP adecuados para la tareas (guantes,				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPU					Nestor Viola														

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI X NO

CON RESTRICCION: Ninguna

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: [illegible]

CARGO: SST

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

1010

CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
ARENAS-FOR-SST-23
Octubre 2020

ACTIVIDAD: Corte de varilla con pulidora

PROYECTO: MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO: MAKITA.

FECHA: 23-08-21 | 28-08-21

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 23-08-21			MARTES FECHA 24-08-21			MIERCOLES FECHA 25-08-21			JUEVES FECHA 26-08-21			VIERNES FECHA 27-08-21			SABADO FECHA 28-08-21		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			
OBSERVACIONES:																			

APROBADO: X SI | NO

CON RESTRICCION: Ninguna

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Enid Arenas.

CARGO: SST.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1011

ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SG- SST

INSPECCION DE ANDAMIO

LYR-FOR-24
Version 2
Abril- 2021

Nombre de quien Inspección: Ruz Dary Rodriguez **Cargo:** Coordinador SST

Fecha de la inspección: 23/08/2021 Hora de la inspección: 9:22 AM Hrs.

Ubicación del andamio: Sotano No. De andamio: _____

Nombre del Contratista: Estructuras y Acabados LyR SAS

Actividad que se realiza en el andamio: Dilatación y Resane de Viga.

Marque con una **X** según corresponda.

Tipo de Andamio: Multidireccional X Colgante ____	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
Condiciones observadas			
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.	✓		
Los dispositivos de bloqueo de las partes móviles (ruedas) funcionan correctamente	✓		
Existen rodapiés			✓
Las diagonales están completas y todos los seguros instalados	✓		
La plataforma de trabajo cuenta con barandas instalada	✓		
El andamio cuenta con barandas intermedia	✓		
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera			✓
Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.			✓
Está nivelado y aplomado sobre una base firme.	✓		
Se instalaron parales y estos se encuentran en buen estado	✓		
El andamio está libre de piezas anexas soldadas.	✓		
Está señalizada el área alrededor del andamio			✓
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados mínimo 3mts	✓		
La plataforma del andamio se encuentra completas y aseguradas (mínimo 2 plataformas de 25 cm de ancho)	✓		
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales etc.	✓		
Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior.	✓		
Se dispone de arnés de seguridad para trabajar sobre el andamio	✓		
La línea de vida está asegurada a una estructura diferente al andamio y cumple la norma de resistencia			✓

Nota:
- Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
- Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.

Observaciones:

Autorizado: Si ✓ No ____

Firma de quien autoriza, Inspector SST

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: OBRA MEBOG | FI: 23-08-2021 | FF: 28-08-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Resane - Maquillaje

SEMANA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en laturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. Área o superficie nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía	✓			✓		✓		✓		✓		✓	
11. Línea de vida autoretractil	·	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector transito vertical (Freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13. Cuerdas de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20.Existe distancia mínima evitando líneas energizadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
Estado Psicológico												
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓

FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA

Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)
1 Yhnaider Machuca 1026561462	firma	firma	firma	firma	firma	firma	2mts
2 Luis Martinez 1085038018	firma		firma	firma	firma	firma	2mts
3 Ever Rodriguez 12402179	~~firma~~	~~firma~~	~~firma~~	~~firma~~	~~firma~~	~~firma~~	3mts
4							
5							
6							

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900385125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Cortar baldosas de acero - hierro.

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 23 / 08 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 23-08-2021			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓									✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓									✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓									✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓									✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓									✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓									✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓									✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓									✓		
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓									✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓									✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		x			x			x									x		
OBSERVACIONES:																			

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Santiago Rodriguez

CARGO: coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1015

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL TALADRO	LYR-FOR- 4 Version: 2 ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa.

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 25 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión							✓									✓		
2	Mandril							✓									✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril							✓									✓		
4	Switch de encendido							✓									✓		
5	Enchufe y cable a tierra.							✓									✓		
6	Manilla de agarre.							✓									✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).							✓									✓		
8	Cableado de conexión							✓									✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ					X			X											
OBSERVACIONES:																			

APROBADO

SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Dany Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

Lyr S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Corte en concreto y barillas de acero

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 25 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico							✓			✓								
2	Instalacion del disco							✓			✓								
3	Acoples necesarios para los accesorios							✓			✓								
4	Switch de encendido							✓			✓								
5	Enchufe y cable a tierra.							✓			✓								
6	Mango o sujetador							✓			✓								
7	Disco de corte							✓			✓								
7	Pulidora							✓			✓								
8	Protector de seguridad							✓			✓								
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)							✓			✓								
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ								[signature]			[signature]								

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALLIZADA POR

NOMBRE: Luis Jairo Rodriguez

CARGO: coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1017

L_yr S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

LYR-FOR- 4
Version: 2
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa

PROYECTO: OBRA MEBOG

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 25 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión							✓			✓								
2	Mandril							✓			✓								
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril							✓			✓								
4	Switch de encendido							✓			✓								
5	Enchufe y cable a tierra.							✓			✓								
6	Manilla de agarre.							✓			✓								
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).							✓			✓								
8	Cableado de conexión							✓			✓								
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ								[signature]			[signature]								

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Sindy Tatiana Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L yr S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

LYR-FOR- 4
Version: 2
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Demolición en placa

PROYECTO: OBRA MEBOG .

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 24 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Mandril				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Manilla de agarre.				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Cableado de conexión				✓			✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ					X						+			+			+		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Luz Dary Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1019

LYR S.A.S
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885225-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Limpieza en placa.

PROYECTO: OBRA Mebog

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 23 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 23-08-2021			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES: C

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Gustavo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900285125-4	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°: 21	LYR-FOR-021
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS	Fecha:	Abril- 2021
	Versión	02
		Pagina 1 de 1

FECHA: 17-08-2021
OBRA Mebog.
AREA INSPECCIONADA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Luz Mary Rodriguez

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
4	Las llmas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			✓
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	✓		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear			✓
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados	✓		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			
3	Se trabaja a las presiones indicadas			
4	La herramienta es descargada al terminar.			

OBSERVACIONES

Luz Mary Rodriguez
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: OBRA MZB06. FI: 17-08-2021 FF: 21-08-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Resane - Maquillaje

SEMANA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en laturas?			✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada			✓		✓		✓		✓		✓		
3. Área o superficie nivelada			✓		✓		✓		✓		✓		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída			✓		✓		✓		✓		✓		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado			✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles			✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas			✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía				✓		✓		✓		✓		✓	
11. Línea de vida autoretractil				✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector transito vertical (Freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
13. Cuerdas de trabajo			✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base			✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión			✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme			✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños			✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés				✓		✓		✓		✓		✓	
20.Existe distancia mínima evitando líneas energizadas			✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
Estado Psicológico												
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	Si	NO ✓

FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA

Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)
1 Osnaider Machuca 1026561462		Osnaider	Osnaider	Osnaider	Osnaider	Osnaider	35mts, 3mts
2 Ever Rodriguez 1240279		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3mts, 2mts
3 Luis Martinez 1085038018		luis	luis	luis	luis	luis	piso, 3mts
4 Juan C. Molina 73563833		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3mts, 2mts
5							
6							

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

L&R S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Cortar hierro.

PROYECTO: OBRA MEBOG

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 19 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 19-08-2021			VIERNES FECHA 20-08-2021			SABADO FECHA 21-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico										✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco										✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios										✓			✓			✓		
4	Switch de encendido										✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.										✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador										✓			✓			✓		
7	Disco de corte										✓			✓			✓		
7	Pulidora										✓			✓			✓		
8	Protector de seguridad										✓			✓			✓		
9	*EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)*										✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ					X						[signature]			[signature]			[signature]		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Mary Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

Lyr S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Limpieza en placa

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 17-08-2021			MIERCOLES FECHA 18-08-2021			JUEVES FECHA 19-08-2021			VIERNES FECHA 20-08-2021			SABADO FECHA 21-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Protector de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco, botas de seguridad. Gafas)				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Luis Manuel Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1024

L Lyr S.a.s

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Cortar barillas de acero, madera, dilatación en placa.

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 17 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 17-08-2021			MIERCOLES FECHA 18-08-2021			JUEVES FECHA 19-08-2021			VIERNES FECHA 20-08-2021			SABADO FECHA 21-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Protector de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ					[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Mary Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

[signature]
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L&r S.A.S
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

LYR-FOR- 4
Version: 2
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa.

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 18 / 08 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 19-08-2021			JUEVES FECHA 19-08-2021			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión							✓			✓								
2	Mandril							✓			✓								
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril							✓			✓								
4	Switch de encendido							✓			✓								
5	Enchufe y cable a tierra.							✓			✓								
6	Manilla de agarre.							✓			✓								
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).							✓			✓								
8	Cableado de conexión							✓			✓								
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ					X			[signature]			[signature]								

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Mauricio Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: OBRA MEBOG | FI: 09-08-2021 | FF: 14-08-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Maquillaje - Resane.

SEMANA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en laturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Área demarcada y señalizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. Área o superficie nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. Ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8. Conectores, retracción de caídas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9. Conectores de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10. Eslinga con absorbedor de energía		✓	✓		✓		✓		✓		✓		
11. Línea de vida autoretractil		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12. Conector transito vertical (Freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13. Cuerdas de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Andamios													
14. Asegurado en la base	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15. Modulo sin presencia de corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17. Superficie o base nivelada y firme	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18. Venteo o amarre y/o Travesaños	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19. Cuenta con rodapiés		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20.Existe distancia mínima evitando lineas energizadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
Estado Psicológico												
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓

FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA

Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)
1 Osnaider Madwig 1026561462	Osnaider	Osnaider	Osnaider	Osnaider	Osnaider	Osnaider	35 mts
2 Youis Bustamante 85270286	x	x	—	—	—	—	piso
3 Yvan. Molina 73563833			x				Piso.
4 Luis Martinez 1085038018	x	x	x	x	x	x	15mts, 35 mts
5 Ever Rodriguez 12402179.	—	—	—	—			Piso
6							

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

LYR S.A.S
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Cortar hierro.

PROYECTO: OBRA MEBOG

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 10 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 10-08-2021			MIERCOLES FECHA 11-08-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 13-08-2021			SABADO FECHA 14-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓						✓			✓		
2	Instalacion del disco				✓			✓						✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios				✓			✓						✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓						✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓						✓			✓		
6	Mango o sujetador				✓			✓						✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓						✓			✓		
7	Pulidora				✓			✓						✓			✓		
8	Protector de seguridad				✓			✓						✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)				✓			✓						✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Gustavo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL TALADRO	LYR-FOR- 4 Version: 2 ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa.

PROYECTO: OBRA MEBOG

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 10 / 08 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 10-08-2021			MIERCOLES FECHA 11-08-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 13-08-2021			SABADO FECHA 14-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión				✓			✓						✓			✓		
2	Mandril				✓			✓						✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril				✓			✓						✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓						✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓						✓			✓		
6	Manilla de agarre.				✓			✓						✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).				✓			✓						✓			✓		
8	Cableado de conexión				✓			✓						✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ					X						X			X					
OBSERVACIONES:																			

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Luz Stany Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1029

Lyr S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

LYR-FOR- 4
Version: 2
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa.

PROYECTO: OBRA MEBO6

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 10 / 08 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 10-08-2021			MIERCOLES FECHA 11-08-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 13-08-2021			SABADO FECHA 14-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión				✓			✓						✓			✓		
2	Mandril				✓			✓						✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril				✓			✓						✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓						✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓						✓			✓		
6	Manilla de agarre.				✓			✓						✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).				✓			✓						✓			✓		
8	Cableado de conexión				✓			✓						✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI	NO
✓	

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Jesus Mauricio Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1030

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL PULIDORA	Version: 2 LYR-FOR-S ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Cortar hierro

PROYECTO: OBRA MEBOG

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 09 | 08 | 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 09-08-2021			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 11-08-2021			JUEVES FECHA 12-08-2021			VIERNES FECHA 13-08-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓						✓			✓			✓					
2	Instalacion del disco	✓						✓			✓			✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓						✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓						✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓						✓			✓			✓					
6	Mango o sujetador	✓						✓			✓			✓					
7	Disco de corte	✓						✓			✓			✓					
7	Pulidora	✓						✓			✓			✓					
8	Protector de seguridad	✓						✓			✓			✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓						✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Mary Rodriguez

CARGO:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1031

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL PULIDORA	Version: 2 LYR-FOR-S ABRIL- 2021
ACTIVIDAD: Cortar hierro		FECHA
PROYECTO: OBRA MEBOG		09 / 08 / 2021
MARCA DEL EQUIPO:		

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 09-08-2021			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 11-08-2021			JUEVES FECHA 12-08-2021			VIERNES FECHA 13-08-2021			SABADO FECHA 14-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓						✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓						✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓						✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓						✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓						✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓						✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓						✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓						✓			✓			✓			✓		
8	Protector de seguridad	✓						✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓						✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:						
APROBADO						
SI ✓	NO	CON RESTRICCION:				
INSPECCION REALIZADA POR						
NOMBRE: Sandra Rodriguez		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION				
CARGO: Coordinador SST						

Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900835125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL TALADRO	LYR-FOR- 4 Version: 2 ABRIL- 2021	

ACTIVIDAD: Perforaciones en dava.

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 09 | 08 | 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 09-08-2021			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 11-08-2021			JUEVES FECHA 12-08-2021			VIERNES FECHA 13-08-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓						✓			✓			✓					
2	Mandril	✓						✓			✓			✓					
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓						✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓						✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓						✓			✓			✓					
6	Manilla de agarre.	✓						✓			✓			✓					
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓						✓			✓			✓					
8	Cableado de conexión	✓						✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Jeison Fany Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1033

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL PULIDORA	Version: 2 LYR-FOR-5 ABRIL- 2021	

ACTIVIDAD: Cortar barillas acero.

PROYECTO: OBRA MEBO6

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 09 | 08 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 09-08-2021			MARTES FECHA 10-08-2021			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓														
2	Instalacion del disco	✓			✓														
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓														
4	Switch de encendido	✓			✓														
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓														
6	Mango o sujetador	✓			✓														
7	Disco de corte	✓			✓														
7	Pulidora	✓			✓														
8	Protector de seguridad	✓			✓														
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓														
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Dmeider			Dmeider														

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Mary Rodriguez

CARGO: coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1034

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUGAR: OBRA MGB04 | FI: 02-08-2021 | FF: 06-08-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Desarme - Marquillage

SEMANA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	
1. Se ha diligenciado permiso de trabajo en laturas?	✓		✓		✓		✓		✓				
2. Área demarcada y señalizada	✓		✓		✓		✓		✓				
3. Área o superficie nivelada	✓		✓		✓		✓		✓				
4. Línea de vida ha sido inspeccionada y es adecuada para el soporte de la caída	✓		✓		✓		✓		✓				
5. Arnés de cuerpo entero y ha sido inspeccionado	✓		✓		✓		✓		✓				
6. Existen punto de anclaje fijo o móviles	✓		✓		✓		✓		✓				
7. Ganchos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓				
8. Conectores, retracción de caídas	✓		✓		✓		✓		✓				
9. Conectores de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓				
10. Eslinga con absorbedor de energía		✓		✓		✓		✓		✓			
11. Línea de vida autoretractil		✓		✓		✓		✓		✓			
12. Conector transito vertical (Freno)		✓		✓		✓		✓		✓			
13. Cuerdas de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓				
Andamios													
14. Asegurado en la base	✓		✓		✓		✓		✓				
15. Modulo sin presencia de corrosión	✓		✓		✓		✓		✓				
16. Plataformas sin signo de deterioro y asegurado	✓		✓		✓		✓		✓				
17. Superficie o base nivelada y firme	✓		✓		✓		✓		✓				
18. Venteo o amarre y/o Travesaños	✓		✓		✓		✓		✓				
19. Cuenta con rodapiés		✓		✓		✓		✓		✓			
20.Existe distancia mínima evitando líneas energizadas	✓		✓		✓		✓		✓				
Escaleras													
21. Zapatas de seguridad													
22. peldaños en buen estado													
23. Angulo de inclinación correcto													

SEMANA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
Estado Psicológico													
Enfermedad del oído que ameritó tratamiento médico en las últimas 72 horas?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO	
Ingesta de medicamentos antigripales o que producen sueño 4 horas antes del inicio de la jornada de trabajo, prescrito por médico y con recomendaciones laborales por escrito?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO	
Aparición repentina de síntomas, con o sin aumento de intensidad en las últimas 72 horas, que producen trastornos del equilibrio?	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO ✓	SI	NO	

FIRMA- VERIFICACIÓN DIARIA

Nombre y cedula	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	ALTURA APROX. DE TRABAJO (MTS)
1 Yovis Bustamante 85270286	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA		4mts, piso
2 Luis Martinez 1085038018	Luis	Luis	Luis	—	Luis		piso
3 Juan C Molina 73563833					—		2mts,
4 Osnaider Maduca 1026561262	Osnaider	Osnaider	Osnaider	Osnaider	Osnaider		3mts
5							
6							

En caso de tormenta eléctrica se debe suspender el trabajo

L Lyr S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-6

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Cortar bantlas acero.

PROYECTO: Obra mebog.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 02 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 02-08-2021			MARTES FECHA 03-08-2021			MIERCOLES FECHA 04-08-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 06-08-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓						✓					
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓						✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓						✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓						✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓						✓					
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓						✓					
7	Disco de corte	✓			✓			✓						✓					
7	Pulidora	✓			✓			✓						✓					
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓						✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓						✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		x			x			x						x					
OBSERVACIONES:																			

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Luz Mary Rodriguez S

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L Lyr. S.o.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

LYR-FOR- 4
Version: 2
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa

PROYECTO: OBRA MEBOG

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 02 / 08 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 02-08-2021			MARTES FECHA 03-08-2021			MIERCOLES FECHA 04-08-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 06-08-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓			✓			✓						✓					
2	Mandril	✓			✓			✓						✓					
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓			✓			✓						✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓						✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓						✓					
6	Manilla de agarre.	✓			✓			✓						✓					
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓			✓			✓						✓					
8	Cableado de conexión	✓			✓			✓						✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ | NO

INSPECCION REALLIZADA POR

NOMBRE: Sustany Rodriguez

CARGO: coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1037

ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900885125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Cortar barillas acero y madera.

PROYECTO: OBRA FREBOG

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 02 / 08 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 02-08-2021			MARTES FECHA 03-08-2021			MIERCOLES FECHA 04-08-2021			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 06-08-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓						✓					
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓						✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓						✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓						✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓						✓					
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓						✓					
7	Disco de corte	✓			✓			✓						✓					
7	Pulidora	✓			✓			✓						✓					
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓						✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓						✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Gustavo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1038

L Lyr S.a.s
ESTRUCTURAS Y ACABADOS
NIT 900866125-4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 2
LYR-FOR-5
ABRIL- 2021

ACTIVIDAD: Limpieza en placa.

PROYECTO: OBRA PRUEBA.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 02 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 02-08-2021			MARTES FECHA 03-08-2021			MIERCOLES FECHA 04-08-2021			JUEVES FECHA 05-08-2021			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓								
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓								
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓								
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓								
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓								
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓								
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓								
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓								
8	Protector de seguridad	✓			✓			✓			✓								
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓								
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Stella Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL PULIDORA	Version: 2 LYR-FOR-5 ABRIL- 2021	
ACTIVIDAD: Cortar barillas acero		FECHA	
PROYECTO: OBRA MEBOG.		02	08 / 2021
MARCA DEL EQUIPO:			

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 02-08-2021			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 05-08-2021			VIERNES FECHA 06-08-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓									✓			✓					
2	Instalacion del disco	✓									✓			✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓									✓			✓					
4	Switch de encendido	✓									✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓									✓			✓					
6	Mango o sujetador	✓									✓			✓					
7	Disco de corte	✓									✓			✓					
7	Pulidora	✓									✓			✓					
8	Protector de seguridad	✓									✓			✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad, Gafas)	✓									✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Operador			+						Operador			Operador					

OBSERVACIONES:		
APROBADO		
SI ✓	NO	
INSPECCION REALIZADA POR		CON RESTRICCION:
NOMBRE: Luis Alan Rodriguez		
CARGO: coordinador SST		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1040

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS

	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	CÓDIGO F-SST-025
	INSPECCIÓN PARA SIERRA CIRCULAR	FECHA 30-06-2019 VERSIÓN 2

ACTIVIDAD: Corte de madera

FECHA DE INSPECCIÓN: DD 24 MM 08 AÑO 2021

CONTRATISTA: Alzate SAS

MARCA: Bosch.

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M
ESTADO MECÁNICO	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)					✓									✓			✓	
	Estado de la carcasa protectora del corte					✓									✓			✓	
	La cuña separadora esta en buen estado y colocada en buen estado					✓									✓			✓	
	El swich ON/OFF funciona correctamente					✓									✓			✓	
	Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guia					✓									✓			✓	
	La placa dura se encuentra sin torceduras y averiaciones					✓									✓			✓	
	los discos de corte estan limpios y en perfecto estado					✓									✓			✓	
	Estado de la limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)					✓									✓			✓	
	estado de la tuerca de apriete del disco					✓									✓			✓	
FIRMA DE QUIEN MANIPULA					[signature]									[signature]			[signature]		

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO SI	APROBADO NO	CON RESTRICCIÓN:
✓		
FECHA CORECCION		

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Lizeth Paola Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL PULIDORA	Version: 00 ALZATE-FOR-SST-23 enero 2020

ACTIVIDAD: Cortar hierro, madera

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 23 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 23-08-2021			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Sandra Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL TALADRO	ALZATE-FOR-SST 22 Version: 1 Enero 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones y demolición en placa.

PROYECTO OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 23 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 23-08-2021			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Mandril	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar al mandril	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Manilla de agarre.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Cableado de conexión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Gustavo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
ALZATE-FOR-SST-23
enero 2020

ACTIVIDAD: Cortar barillas acero - hierro.

PROYECTO: OBRA MEDOG.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 24 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓						✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco				✓						✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los				✓						✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓						✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓						✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador				✓						✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓						✓			✓			✓		
7	Pulidora				✓						✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad				✓						✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,				✓						✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Jhon Jairo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
ALZATE-FOR-SST-23
enero 2020

ACTIVIDAD: Cortar hierro.

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO: Bosch.

FECHA: 27 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico													✓			✓		
2	Instalacion del disco													✓			✓		
3	Acoples necesarios para los													✓			✓		
4	Switch de encendido													✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.													✓			✓		
6	Mango o sujetador													✓			✓		
7	Disco de corte													✓			✓		
7	Pulidora													✓			✓		
8	Guarda de seguridad													✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,													✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ														JEFERSON			JEFERSON		

OBSERVACIONES:

APROBADO
SI ✓ NO


INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Justiniano Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Version: 00
ALZATE-FOR-SST-26
enero 2020

INSPECCION DE ARNES

MES: Agosto. AÑO: 2021

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID 479.	CORREAS		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			
		HEBILLAS		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			
		PASADORES		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			
		COSTURAS		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			
		ANILLOS D		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			
ESLINGA	ID 102.	REATA O CUERDA		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			
		GANCHOS		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			
		GUARDACABO		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			
ESLINGA ABSORBENTE DE CHOQUE	ID	REATA O CUERDA																															
		COSTURAS																															
		ABSORBEDOR DE CHOQUE																															
		GANCHOS																															
ESLIMGA RETRACTIL (YO-YO)	ID	CARCAZA																															
		REATA O CUERDA																															
		GANCHOS																															
		MOSQUERON																															
TIE-OFF	ID	ANILLOS D																	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			
		REATA O CUERDA																	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			

ESTADO — OK: BUENO R: RECHAZADO

REVISO — Luz Mary Rodriguez

USUARIO — Daniel Alzate

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS AEVALUADOS EN EL ARNES INFORMAR AL LIDER DE SU PROCESO

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL TALADRO

ALZATE-FOR-SST 22
Version: 1
Enero 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa.

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 17 | 08 | 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 17-08-2021			MIERCOLES FECHA 18-08-2021			JUEVES FECHA 19-08-2021			VIERNES FECHA 20-08-2021			SABADO FECHA 21-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Mandril				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Manilla de agarre.				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulación del equipo Mascarilla				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Cableado de conexión				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULO																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Alan Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00
	PREOPERACIONAL PULIDORA	ALZATE-FOR-SST-23
		enero 2020

ACTIVIDAD: Cortar hierro, madera

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 17 / 08 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 17-08-2021			MIERCOLES FECHA 18-08-2021			JUEVES FECHA 19-08-2021			VIERNES FECHA 20-08-2021			SABADO FECHA 21-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Luis Fany Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

1049

ALZATE S.A.S.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00 ALZATE-FOR-SST-23 enero 2020
ACTIVIDAD: Cortar hierro	PREOPERACIONAL PULIDORA	
PROYECTO: OBRA MEBOG.		FECHA: 09 / 08 / 2021
MARCA DEL EQUIPO:		

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 09-08-2021			MARTES FECHA 10-08-2021			MIERCOLES FECHA 11-08-2021			JUEVES FECHA 12-08-2021			VIERNES FECHA 13-08-2021			SABADO FECHA 14-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Cristian Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL TALADRO	ALZATE-FOR-SST 22 Version: 1 Enero 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa.

PROYECTO: OBRA MEBOG

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 09 / 08 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 09-08-2021			MARTES FECHA 10-08-2021			MIERCOLES FECHA 11-08-2021			JUEVES FECHA 12-08-2021			VIERNES FECHA 13-08-2021			SABADO FECHA 14-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Mandril	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Manilla de agarre.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Cableado de conexión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCIÓN REALIZADA POR

NOMBRE: Luis Fabian Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZÓ LA INSPECCIÓN

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL TALADRO	ALZATE-FOR-SST 22 Version: 1 Enero 2020

ACTIVIDAD: Demolición.

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 02 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 02-08-2021			MARTES FECHA 03-08-2021			MIERCOLES FECHA 04-08-2021			JUEVES FECHA 05-08-2021			VIERNES FECHA 06-08-2021			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión	✓			✓			✓			✓			✓					
2	Mandril	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Manilla de agarre.	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla	✓			✓			✓			✓			✓					
8	Cableado de conexión	✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

CON RESTRICCION:

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE: Sindy Lorena Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

ALZATE S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 09
ALZATE-FOR-SST-23
enero 2020

ACTIVIDAD: Cortar hierro

PROYECTO: OBRA MEBCA.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 05 / 09 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA			JUEVES FECHA 05-09-2021			VIERNES FECHA			SABADO FECHA		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico										✓								
2	Instalacion del disco										✓								
3	Acoples necesarios para los accesorios										✓								
4	Switch de encendido										✓								
5	Enchufe y cable a tierra.										✓								
6	Mango e sujetador										✓								
7	Disco de corte										✓								
7	Pulidora										✓								
8	Guarda de seguridad										✓								
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)										✓								
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		±																	

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Sergio Andres Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

ESTRUCTURAS Y ACABADOS HCB SAS

HcB	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA	

MOTOSOLDADOR No. ____ MARCA Miller OPERADOR Isaac Vega.

SEMANA DEL 23-08-2021 AL 28-08-2021

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de batería	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de bornes y conexiones bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de extintores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de bandeja de contención de derrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de acoples, pelbco, etc (verificar la no presencia de fugas de aceite y/o combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado cable de masa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado cable porta electrodo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de cables e instalaciones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Condiciones generales del equipo (golpes, hendiduras, corrosión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (SOLDADOR O AYUDANTE)	Isaac Vega H.		Isaac Vega H.		Isaac Vega H.		Isaac Vega H.		Isaac Vega H.		Isaac Vega H.			
	FIRMA INSPECTOR HSE														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

HcB

INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA

MOTOSOLDADOR No. ____ MARCA Elite OPERADOR Victor Florez

SEMANA DEL 23-Agosto AL 28-Agosto-2021

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel tanque de combustible											✓			
	Nivel de aceite											✓			
	Estado de batería											✓			
	Estado de bornes y conexiones bateria											✓			
	Estado de extintores											✓			
	Estado de bandeja de contención de derrames											✓			
	Estado de kit ambiental											✓			
	* Estado general de acoples, sellos, etc. (verificar la no presencia de fugas de aceite y/o combustible)											✓			
	Estado del radiador											✓			
	Estado del exhosto											✓			
	* Estado cable masa											✓			
	* Estado cable portaelectrodo											✓			
	Conexión a tierra											✓			
	* Estado general de cables e instalaciones eléctricas											✓			
	Condiciones generales del equipo (golpes, hendiduras, corrosión)											✓			
	Condiciones de orden y aseo											✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (SOLDADOR O AYUDANTE)		*												
	FIRMA INSPECTOR HSE														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

HcB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	arenas-FOR-SST 22 Version: 1 Octubre 2020
	PREOPERACIONAL TALADRO	

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa

PROYECTO: OBRA HcB.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 25 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión							✓			✓			✓			✓		
2	Mandril							✓			✓			✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril							✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido							✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.							✓			✓			✓			✓		
6	Manilla de agarre.							✓			✓			✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).							✓			✓			✓			✓		
8	Cableado de conexión							✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPU								✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Mary Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

HcB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL TALADRO	arenas-FOR-SST 22 Version: 1 Octubre 2020

ACTIVIDAD: Perforaciones en placa y metal.

PROYECTO: OBRA HEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 24 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico de conexión				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Mandril				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de la llave para abrir y cerrar el mandril				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Manilla de agarre.				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Uso de EPP para la manipulacion del equipo Mascarilla, gafas ,Casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Cableado de conexión				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPU																			

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Gustavo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

1058

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal.

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 24 / 08 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ					Adolfo			Adolfo			Adolfo			Adolfo			Adolfo		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Luz Fany Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00
	PREOPERACIONAL PULIDORA	HCB-FOR-SST-23
		JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Corte de metal.

PROYECTO: OBRA MEBOG

MARCA DEL EQUIPO:

FECHA: 24 / 08 / 2021

ÍTEM	VERIFICAR	LUNES FECHA			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco				✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los accesorios				✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte				✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora				✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ					[illegible]			x [illegible]			[illegible]			[illegible]			x [illegible]		

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ NO

INSPECCION REALIZADA POR:

NOMBRE: Gustavo Izquierdo

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00
	PREOPERACIONAL PULIDORA	HCB-FOR-SST-23
		JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Quitar rebaba de formaletas, Cortar hierro.

PROYECTO: OBRA MEBOG

MARCA DEL EQUIPO: DEWAT

FECHA: 23 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 23-08-2021			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓					
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓					
3	Acoples necesarios para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓					
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓					
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓					
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓					
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓					
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓					
9	EPP adecuados para la tareas (guantes, tapabocas, casco,botas de seguridad. Gafas)	✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Markel F.U.																	

OBSERVACIONES:

APROBADO: SI ✓ | NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Jhon Jairo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREOPERACIONAL PULIDORA	Version: 00 HCB-FOR-SST-23 JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Quitar rebaba de tornillos

PROYECTO: OBRA MEBOG.

MARCA DEL EQUIPO: DEWAT

FECHA: 23 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 23-08-2021			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Francisco			Francisco			Francisco			Francisco			Francisco			Francisco		

OBSERVACIONES:

APROBADO

SI ✓ | NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Gustavo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

HCB

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL PULIDORA

Version: 00
HCB-FOR-SST-23
JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Cortar hierro, quitar rebaba de tornillos

PROYECTO: OBRA PEBOG

MARCA DEL EQUIPO: DEWAT

FECHA: 23 / 08 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 23-08-2021			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ																			

OBSERVACIONES:

APROBADO	
SI ✓	NO

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Sustaw Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

CON RESTRICCION:

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 00
	PREOPERACIONAL PULIDORA	HCB-FOR-SST-23
		JUNIO 2020

ACTIVIDAD: Cortar hierro, quitar rebaba de tornillos

PROYECTO: OBRA TEBOG

MARCA DEL EQUIPO: DEWALT

FECHA: 23 / 09 / 2021

ITEM	VERIFICAR	LUNES FECHA 23-08-2021			MARTES FECHA 24-08-2021			MIERCOLES FECHA 25-08-2021			JUEVES FECHA 26-08-2021			VIERNES FECHA 27-08-2021			SABADO FECHA 28-08-2021		
		Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A	Bueno	Malo	N/A
1	Cable eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Instalacion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Acoples necesarios para los	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Enchufe y cable a tierra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Mango o sujetador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Disco de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pulidora	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	EPP adecuados para la tareas (guantes,	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN MANIPULÓ		Isaac Vega H.			Isaac Vega Hurtado			Isaac Vega Hurtado			Isaac Vega Hurtado			Isaac Vega H.			Isaac Vega H.		
OBSERVACIONES:																			

APROBADO

SI ✓ NO

CON RESTRICCION:

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE: Gustavo Rodriguez

CARGO: Coordinador SST

1064

HcB ESTRUCTURAS METÁLICAS HCB SAS	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	Version:	1
		Fecha:	10/12/2018
		Codigo:	SST-FOR-29

AST Disponible SI ✓ NO ____

Especificación del Trabajo

Localización del área de trabajo: Planta ____ Otros X

FECHA: Dia inicio 23-08-2021 Dia Final 28-08-2021

OBRA MECOL.

Descripción del trabajo

Instalación tubos enterramiento y mensulas.

Duración del Trabajo: ____ Hora Inicio: 7:00 AM. Hora Fin: 12:00 pm.

PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

No.	Nombre del Trabajador	No. Identificación	Cargo
1	Isaac Vega	1052572446	Soldador
2			
3			
4			
5			

Medidas de Control

Se requiere vigilancia de fuego? Si ____ No X

En caso afirmativo por favor indique los intervalos de vigilancia

Continua ____ Con Intervalos ____ Con Intervalos después de Completar el trabajo ____

Lista de Chequeo	SI	NO	N/A
Está disponible el extintor portátil?	✓		
Hay mangueras y agua disponibles?	✓		
Se han removido materiales combustibles en un radio de 11 metros del trabajo?			✓
Se verifica válvulas y estado de cilindro de oxígen	✓		
Se han verificado las condiciones del sitio contra otros peligros diferentes ?	✓		
Se necesita aislar los sistemas fijos contra incendio?			✓
Tuberías eléctricas o de gas son distantes del área de trabajo	✓		
conexiones eléctricas del equipo de soldadura protegidos y en buen estado	✓		
El área abajo y sobre el trabajo está limpia/lista?	✓		
Creará este trabajo otro peligro en otra área de trabajo?			✓
Procedimiento de Respuesta a Emergencia está claro?	✓		
Están colocadas mallas/pantallas para controlar chispas?			✓
Está controlado el esparcimiento de escombros calientes, flamas o chispas?	✓		
Los cabos de los electrodos, residuos de corte y otros desechos en disposición	✓		
en un recipiente metálicos?	✓		
Se necesitan Señalizaciones de "Trabajo Caliente" o "Peligro"?			✓
Careta para el rostro, lentes de seguridad disponible?	✓		
Se dispone de Casco para soldadura?	✓		
Se utilizan los lentes de seguridad y máscaras mientras se solda?	✓		
Se utilizan los lentes de seguridad y máscaras mientras se solda?	✓		
Han sido los pisos limpiados, los agujeros llenados y las maderas mojadas?	✓		

Firmas:

Isaac Vega Hurtado.
Responsable actividad

supervisor inmediato

Luz Dary Rodriguez
Responsable SST