HIDRINCO	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Version: 03

Fecha de inspección	03 - agosto - 2021	
Responsable de la Inspección	Felipe Ortiz C	
Area de trabajo	POS 4 Mebog	

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Enero	Mayo	Dic
Arnés	Serie o numero: 4210-91			
	Marca: Insaf	✓		
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]	✓		
	Serie o numero: 0027	✓		
	Marca: Tech	✓		
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código	✓		
	Marca	✓		
	Estado de la riata o cuerpo	✓	✓	✓
	Estado de las partes metálicas	✓	✓	✓
	Estado de las costuras	✓	✓	✓
Línea de vida	LV VERTICAL [ ] LV HHORIZONTAL [ ]			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida	✓	✓	✓
	Estado de los ganchos	✓	✓	✓
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	✓	✓	✓
	Estado de funcionamiento	✓	✓	✓
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	✓	✓	✓
	Estado de funcionamiento	✓	✓	✓
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	✓	✓	✓
	Estado de funcionamiento	✓	✓	✓
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	✓	✓	✓
	Estado de funcionamiento	✓	✓	✓

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Felipe Ortiz C	Firma	[signature]	Hora:	8:00
Coordinador Alturas: Wilder Rosero	Firma	[signature]	Hora:	8:00

HIDRINCO	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección: 03 AGOSTO 2021

Responsable de la inspección: Felipe Cano

Área de trabajo: Nicho Piso 5

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 4210-91			
	Marca: Insafe			
	Estado de las correas:			
	Estado del anillo Dorsal (espalda):			
	Estado del anillo pectoral (pecho):			
	Estado de las hebillas de las correas:			
	Estado de las costuras:			
Eslinga	Tipo: En Y ☒ Posicionamiento: ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 0077			
	Marca Tech			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los seguros de los ganchos			
	Estado de las costuras			
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VERTICAL ☐ LV HHORIZONTAL ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Felipe Andres Cano	Firma		Hora:	8:00
Coordinador Alturas: Daniel Cabeza	Firma		Hora:	8:00

HIDRINCO	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección: 23-08-2019

Responsable de la Inspección: Mariano Chavez

Área de trabajo: Tebob Piso 5

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: Insate			
	Marca: 95			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]			
	Serie o numero: 0041			
	Marca: LINK TECH			
	Estado de la nata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código	✓		
	Marca			
	Estado de la nata o cuerpo	/	/	/
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VERTICAL [ ] LV HHORIZONTAL [ ]			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida	/	/	/
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	/	/	/
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Mariano Chavez	Firma		Hora:	8:00
Coordinador Alturas: Wilmer Fonseca	Firma		Hora:	08:00

HIDRINCO	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO Y HIDRÁULICA	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección: 05 Agosto 2021
Responsable de la Inspección: Felipe Ortiz Casallas
Area de trabajo: Mebog Piso #4

LISTA DE VERIFICACIÓN

		Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 4710-97			
	Marca: Tasafe			
	Estado de las correas:			
	Estado del anillo Dorsal (espalda):			
	Estado del anillo pectoral (pecho):			
	Estado de las hebillas de las correas:			
	Estado de las costuras:			
Eslinga	Tipo: En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 0077			
	Marca Tech			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los seguros de los ganchos			
	Estado de las costuras			
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata ó cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de Vida	LV VERTICAL ☐ LV HHORIZONTAL ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Luis Felipe Ortiz C	Firma	Luis Felipe Ortiz C	Hora: 8:00
Coordinador Alturas: Jaime Andres Diaz	Firma		Hora: 08:00

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección: 25-05-2020

Responsable de la inspección: Alejandro Chavez

Área de trabajo: Piso #42

		Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: Tosalo 95			
	Marca:			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 0041			
	Marca: LINK TECH			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VERTICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, trenos etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactorlamente.

Ejecutor trabajo en alturas: Alejandro Chavez	Firma		Hora:	8:00 AM
Coordinador Alturas: Julie Forero	Firma		Hora:	8:00 AM

HIDRINC INGENIERIA CONTRA INCENDIO E HIDRAULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	9-08-21
Responsable de la Inspección	Jaider Antonio Salgado
Área de trabajo	4 Piso

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Mal	Obs.
Arnés	Serie o numero: 95			
	Marca: Insafe			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 0577			
	Marca: Last Link-Tech			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VERTICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Jaider Salgado	Firma		Hora:	2:21 PM
Coordinador Alturas: Daniel Cabeza	Firma		Hora:	2:21

HIDRINCO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	17-08-19
Responsable de la Inspección	Isidro Antonio Saibada
Área de trabajo	4 PISO

	LISTA DE VERIFICACIÓN			Obs.
Arnés	Serie o numero: 05			
	Marca: Insafe			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]			
	Serie o numero: 0077			
	Marca LINK			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras	✓		
Línea de vida	LV VERTICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		

- Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Isidro Antonio Saibada	Firma	Isidro Antonio	Hora:	1:40 Pm
Coordinador Alturas:	Daniel Cabeza	Firma		Hora:	1:45 pm

HIDRINCO	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
HIDRÁULICA CONTRA INCENDIOS	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	11-08-2021
Responsable de la inspección	Jaider Antonio Salgado
Area de trabajo	Pozo

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 142091			
	Marca: INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]			
	Serie o numero: 2019050041			
	Marca: LINK			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código	✓		
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VERTICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]	✓		
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____	✓		
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____	✓		
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____	✓		
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____	✓		
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva apróbación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Jaider Salgado	Firma		Hora:
Coordinador Alturas:	Wilmer Forero	Firma	Jaider Antonio	Hora: 7:26 am / 7:26 AM

HIDRINCO INGENIERIA CONTRA INCENDIO E HIDRAULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	13-08-21
Responsable de la inspección	Javier Antonio Surgado
Área de trabajo	4 Piso

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 97			
	Marca: INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:			
Eslinga	Tipo: En Y: ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 37201905 0041			
	Marca: LINK			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras	✓		
Línea de vida	LV VERTICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Javier Surgado	Firma	Javier Antonio	Hora: 7:48 h
Coordinador Alturas:	[illegible]	Firma		Hora: 07:48 h

HIDRINCO	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	19-08-2021
Responsable de la inspección	Jaidy Antonio Salgado
Área de trabajo	Piso 6

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	N/A
Arnés	Serie o numero: 97			
	Marca: INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]			
	Serie o numero: 3720180500441			
	Marca LINK			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VERTICAL [ ] LV HHORIZONTAL [ ]			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Jaidy Salgado	Firma	Jaidy Antonio	Hora:	7:20 am
Coordinador Alturas: [illegible]	Firma		Hora:	07:20 A

HIDRINC® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	27-08-2021
Responsable de la Inspección	Jaider Antonio Salgado
Área de trabajo	Piso 6

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 91			
	Marca : Insaf			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]			
	Serie o numero: 3720190500447			
	Marca LINK			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Jaider Salgado	Firma	Jaider Antonio	Hora :	7:40 am
Coordinador Alturas:	Willie Rosc.	Firma		Hora:	7:40 am

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	20-08-2021
Responsable de la Inspección	Jaider Salgado
Área de trabajo	Piso 6

	LISTA DE VERIFICACIÓN				Obs
Arnés	Serie o numero: 91				
	Marca: INSAFE				
	Estado de las correas:	✓			
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓			
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓			
	Estado de las hebillas de las correas:	✓			
	Estado de las costuras:	✓			
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]				
	Serie o numero: 3720190500417				
	Marca LINK				
	Estado de la riata o cuerpo	✓			
	Estado de los ganchos	✓			
	Estado de los seguros de los ganchos	✓			
	Estado de las costuras	✓			
TYE OFF	Serie o Código	•			
	Marca	/	/	/	
	Estado de la riata o cuerpo	/	/	/	
	Estado de las partes metálicas	/	/	/	
	Estado de las costuras	/	/	/	
Línea de vida	LV VERTICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]				
	SERIE (si aplica)	/	/	/	
	Estado de la línea de vida	/	/	/	
	Estado de los ganchos	/	/	/	
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa	/	/	/	
	Estado de los seguros de los ganchos	/	/	/	
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____	/	/	/	
	Marca ____ Estado ____	/	/	/	
	Puntos de corrosion	/	/	/	
	Estado de funcionamiento	/	/	/	
	Equipo ____ Serie o Código ____	/	/	/	
	Marca ____ Estado ____	/	/	/	
	Puntos de corrosion	/	/	/	
	Estado de funcionamiento	/	/	/	
	Equipo ____ Serie o Código ____	/	/	/	
	Marca ____ Estado ____	/	/	/	
	Puntos de corrosion	/	/	/	
	Estado de funcionamiento	/	/	/	
	Equipo ____ Serie o Código ____	•			
	Marca ____ Estado ____	/	/	/	
	Puntos de corrosion	/	/	/	
	Estado de funcionamiento	/	/	/	

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Jaider Salgado	Firma	Jaider Antonio	Hora: 8:00 am
Coordinador Alturas:	[illegible]	Firma	[illegible]	Hora: 08:00 a

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	23-08-2021				
Responsable de la Inspección	Ronald Bedoya Escobar				
Área de trabajo	Edificio #6				

	LISTA DE VERIFICACIÓN	BUENO	MALO	OBS
Arnés	Serie o numero: 4210-95 #11	X		
	Marca: Insafe			
	Estado de las correas:	X		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	X		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	X		
	Estado de las nebillas de las correas:	X		
	Estado de las costuras:	X		
Eslinga	Tipo: En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 37201907007 #3			
	Marca: LINKTECH			
	Estado de la riata o cuerpo	X		
	Estado de los ganchos	X		
	Estado de los seguros de los ganchos	X		
	Estado de las costuras	X		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VERTICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva inspección.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista se chequearon cumpliendo satisfactoriamente.

Ejecutor trabajo en alturas:	Ronald Bedoya	Firma:		9:00
Coordinador Alturas:	Daniel Cabeza	Firma:		9:10 am