HIDRINCO
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA

GESTIÓN DE RECURSO

INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS

Fecha: 14-05-2019
Versión: 03

Fecha de inspección	23-08-2021
Responsable de la inspección	Jaider antonio salgado
Área de trabajo	piso 6

	VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero 91			
	Marca LINK			
	Estado de las correas	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda)	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho)	✓		
	Estado de las hebillas de las correas	✓		
	Estado de las costuras	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]			
	Serie o numero 37207905 00417			
	Marca LINK			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de las partes metálicas	✓		
	Estado de las costuras	✓		
Línea de vida	LV VERTICAL [ ] LV HORIZONTAL [ ]			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	✓		
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	✓		
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion	✓		
	Estado de funcionamiento	✓		
	Cualquier modificación sobre los sistemas verifi...			

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado [illegible] los puntos d...

Ejecutor trabajo en alturas: Jaider Salgado

Coordinador Alturas: Daniel Cabeza

Jaider Antonio 9:00 am 9:10 a

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección: 24-08-2021

Responsable de la inspección: Ronal Bodoya Escobar

Area de trabajo: Piso 6 #

	ELEMENTO	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 4210 - 95 # 11	X		
	Marca: Reban Tc	X		
	Estado de las correas:	X		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	X		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	X		
	Estado de las hebillas de las correas:	X		
	Estado de las costuras:	X		
Eslinga	Tipo: En Y: X Posicionamiento: ___ Con Absorvedor: ___			
	Serie o numero: 37201907600772 # 3			
	Marca: LINK TECH			
	Estado de la riata o cuerpo	X		
	Estado de los ganchos	X		
	Estado de los seguros de los ganchos	X		
	Estado de las costuras	X		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VERTICAL: ___ LV HHORIZONTAL: ___			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ___ Serie o Código ___			
	Marca ___ Estado ___			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ___ Serie o Código ___			
	Marca ___ Estado ___			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ___ Serie o Código ___			
	Marca ___ Estado ___			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ___ Serie o Código ___			
	Marca ___ Estado ___			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Ronal Bodoya	Firma		Hora:	7:30
Coordinador Alturas: Willy Lorca	Firma		Hora:	07:30

HIDRINCO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	24-08-2021
Responsable de la Inspección	Jaider Antonio Salgado
Área de trabajo	Piso 6

	LISTA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBS
Arnés	Serie o numero: 91			
	Marca: INSAFE			
	Estado de las correas			
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho)	✓		
	Estado de las hebillas de las correas	✓		
	Estado de las costuras	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]			
	Serie o numero: 3+201905 0041			
	Marca: LINK			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VERTICAL: [ ] LV HHORIZONTAL [ ]	✓		
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Jaider Salgado	Firma:	Jaider Antonio	Hora:	7:30 am
Coordinador Alturas:	[illegible]	Firma:		Hora:	07:30

HIDRINC INGENIERIA CONTRA INCENDIO E HIDRAULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	25-08-2021
Responsable de la inspección	Ronald Bedoya
Área de trabajo	Piso 6

	LISTA DE VERIFICACIÓN				Obs.
Arnés	Serie o numero	4210-95 # 11			
	Marca	Ingetec			
	Estado de las correas		X		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):		X		
	Estado del anillo pectoral (pecho):		X		
	Estado de las hebillas de las correas:		X		
	Estado de las costuras:		X		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐				
	Serie o numero:	3720190760197 #03			
	Marca	Cinta Tec #			
	Estado de la riata o cuerpo		X		
	Estado de los ganchos		X		
	Estado de los seguros de los ganchos		X		
	Estado de las costuras		X		
TYE OFF	Serie o Código				
	Marca				
	Estado de la riata o cuerpo				
	Estado de las partes metálicas				
	Estado de las costuras				
Línea de vida	LV VERTICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐				
	SERIE (si aplica)				
	Estado de la línea de vida				
	Estado de los ganchos				
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa				
	Estado de los seguros de los ganchos				
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____				
	Marca ____ Estado ____				
	Puntos de corrosion				
	Estado de funcionamiento				
	Equipo ____ Serie o Código ____				
	Marca ____ Estado ____				
	Puntos de corrosion				
	Estado de funcionamiento				
	Equipo ____ Serie o Código ____				
	Marca ____ Estado ____				
	Puntos de corrosion				
	Estado de funcionamiento				

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Ronald Bedoya	Firma		Hora:	9:30
Coordinador Alturas:	Willi Sosa	Firma		Hora:	09:30

HIDRINGO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	25-08-21
Responsable de la Inspección	Jaider Antonio Salgado Suarez
Area de trabajo	Piso 6

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 91			
	Marca : INSAFE			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 3L20190500041			
	Marca LINK			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Jaider Antonio Salgado	Firma	Jaider Antonio	Hora:	7:35 am
Coordinador Alturas:	[illegible]	Firma	[illegible]	Hora:	7:38 am

HIDRINCA® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	26-08-21
Responsable de la Inspección	Javier Antonio Salgado Suarez
Área de trabajo	Piso 6

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 01			
	Marca : Insafe			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]			
	Serie o numero: 0041			
	Marca Link			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Javier Salgado	Firma	Javier Antonio	Hora:	7:24
Coordinador Alturas:	Daniel Cabeza	Firma		Hora:	7:26

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	26-08-2021
Responsable de la Inspección	Daniel Cabeza
Área de trabajo	Bloc

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 4210-95			
	Marca : Insafe			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]			
	Serie o numero:			
	Marca LinKtech			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Daniel Cabeza	Firma		Hora:	9:30
Coordinador Alturas: Daniel Cabeza	Firma		Hora:	9:30

HIDRINCO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de Inspección	27-08-21
Responsable de la Inspección	Jaider Antonio Salgado
Área de trabajo	Piso 6

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Observaciones
Arnés	Serie o numero: 01			
	Marca : Insafe			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [x] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]			
	Serie o numero: 0041			
	Marca Insafe			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras	✓		
Línea de vida	LV VERTICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento	✓		

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Jaider Salgado	Firma	Jaider Antonio	Hora:	7:45	1160
Coordinador Alturas: Willian Rosso	Firma		Hora:	07:40	

HIDRINC® INGENIERIA CONTRA INCENDIO E HIDRAULICA	GESTION DE RECURSOS	F-GRS-003
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 18-07-2018
		VERSION: 1

Fecha: 10-08-2021 Lugar: Campamento

Asunto: Capacitación SST

Proyecto/Área: 71006

Entrenamiento	☐	Presentada por:	Wilmar Fonseca Wilmar Jose.
Charla SST	☐	Firma:	
Simulacro	☐	Hora Inicial:	07:00 AM
Reunión (Capacitación)	☒	Hora Final:	07:40 AM
Otros	☒	Cual?	

Observaciones: Capacitación SST

1) Responsabilidades ante un accidente de trabajo
2) Comité de Convivencia
3) COPASS

COMPROMISOS

Acuerdo /Compromisos	Responsable	Fecha cumplimiento Acordada	Real

ASISTENTES

No	Nombre o Firma Legible	Cargo	No	Nombre o Firma Legible	Cargo
1	Daniel Cadena	Instalador	13		
2	Jaider Salgado	Instalador	14		
3			15		
4			16		
5			17		

HIDRINC
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA

GESTION DE RECURSOS
INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIAS

F-GRS-017
FECHA: 22/04/2019
VERSIÓN 02

OBRA-PROYECTO: MEB06
AREA/DEPENDENCIA: Campamento

FECHA INSPECCION: DIA 27 | MES 05 | AÑO 2021

TIPO DE BOTIQUIN: FIJO | BRIGADISTA: X

	SI				
Isodine solución	✓	✓			
Isodine espuma	✓	✓			
Suero Fisiológico o Solución Salina	✓	✓			
Alcohol	✓	✓			
Furacin	✓	✓			
Gotas esteriles oculares	✓	✓			
Otros	✓	✓			
Vendas elásticas		✓			
Baja lenguas		✓			
Inmovilizador miembros superiores		✓			
Inmovilizador miembros inferiores		✓			
Inmovilizador cervical		✓			
Termómetro oral		✓			
Linterna pequeña		✓			
Camilla		✓			
Otros					
¿Está capacitada en la administración del botiquín ?		SI			
¿Están bien diligenciados los registros de utilización mensual del botiquín?		✓			

	SI			
Apositos	✓			
Tijeras	✓			
Gasitas ?- Gasas	✓			
Curas	✓			
Esparadrapo de tela	✓			
Esparadrapo micropore	✓			
Aplicadores	✓			
Parches oculares	✓			
Toallas Higiénicas	✓			
Algodón	✓			
Compresas	✓			
Vendajes Triangulares	✓			
Linterna	✓			
Pito	✓			
Guantes desechables	✓			
Tapabocas (Bioseguridad)	✓			
Jeringa Desechable	✓			
Registro y uso del botiquín	✓			
Lista de teléfonos de emergencia	✓			
Manual o folleto de primeros auxilios	✓			

	SI	NO		
Acceso restringido o limitado al responsable		✓		
Ubicación correcta	✓			
Señalización adecuada	✓			
En buen estado	✓			
Aseado	✓			
Mantenimiento periódico	✓			
Organizado	✓			

Nº	UBICACION	TIPO DE AGENTE	FECHA RECARGA ACTUAL	FECHA RECARGA PROXIMA	CARGADO S	CARGADO N	LIBRE DE OBSTRUCCIONES S	LIBRE DE OBSTRUCCIONES N	SELLO DE GARANTIA S	SELLO DE GARANTIA N	PASADOR DE SEGURIDAD S	PASADOR DE SEGURIDAD N	CILINDRO B	CILINDRO M	MANGUERA O BOQUILLA B	MANGUERA O BOQUILLA M	MANIJA B	MANIJA M	MANOMETRO B	MANOMETRO M	ETIQUETA DE INSTRUCCION LEGIBLE S	ETIQUETA DE INSTRUCCION LEGIBLE N	10 CM < UBICACION DEL EXTINTOR >1,5 M S	10 CM < UBICACION DEL EXTINTOR >1,5 M N	SEÑALIZADO S	SEÑALIZADO N	TARJETA DE SEGUIMIENTO MENSUAL S	TARJETA DE SEGUIMIENTO MENSUAL N
	Campamento	ABC	10-20	10-21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones Generales:

Responsable de la Inspección
Firma:
Nombre: William Rosero
Cargo: Inspector SST

Responsable del los equipos de emergencia
Firma:
Nombre: William Rosero
Cargo: Inspector SST

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	SEGUIMIENTO/ESTADO

1162

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA BICONADORA	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: PGE606 Ubicación: Sebastopol

Responsable: David Cabezas Cargo: Instalador

Periodo: del 02-08-2021 al 06-08-2021

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
000826	CENECO 110V	OP	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	02-08-21			03-08-21			04-08-21			05-08-21			06-08-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El cuerpo de la Biconadora se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓		
El brazo de elevación se encuentra instalado y ajustado al cuerpo de la Biconadora	✓			✓			✓			✓			✓		
*Verificar que la manija de cierre de aceite se encuentre completamente ajustada "Cerrada"	✓			✓			✓			✓			✓		
*El manómetro se encuentra con la protección de caucho y esta marca cero (0) en el manómetro	✓			✓			✓			✓			✓		
La guía de abiconado se encuentra instalada y legible	✓			✓			✓			✓			✓		
Verificar que los tornillos se encuentren ajustados en el cuerpo de la abiconadora que no estén sueltos	✓			✓			✓			✓			✓		
Se cuenta con los accesorios completos para la labor (gancho de premontaje, uñi de premontaje, contra palanca)	✓			✓			✓			✓			✓		
Si se instala sobre trípode verificar que esta quede completamente asegurada a la estructura de soporte	✓			✓			✓			✓			✓		
Si se transporta ubicar el seguro en la palanca y transportarlo sujetado del brazo de elevación	✓			✓			✓			✓			✓		
SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI			SI			SI			SI			SI		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN															
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto crítico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA BICONADORA	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: MEB06 Ubicación: Sotano 1

Responsable: Daniel Cedeño Cargo: Ayudante


Periodo: del 09-08-2021 13-08-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
000326	Cenecolion	OP	Ayudantes

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	09-08-21			10-08-21			12-08-21			12-08-21			13-08-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El cuerpo de la Biconadora se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓		
El brazo de elevación se encuentra instalado y ajustado al cuerpo de la Biconadora	✓			✓			✓			✓			✓		
*Verificar que la manija de cierre de aceite se encuentre completamente ajustada "Cerrada"	✓			✓			✓			✓			✓		
*El manómetro se encuentra con la protección de caucho y esta marca cero (0) en el manómetro	✓			✓			✓			✓			✓		
La guia de abiconado se encuentra instalada y legible	✓			✓			✓			✓			✓		
Verificar que los tornillos se encuentren ajustados en el cuerpo de la abiconadora que no estén sueltos	✓			✓			✓			✓			✓		
Se cuenta con los accesorios completos para la labor (gancho de premontaje, útil de premontaje, contra palanca)	✓			✓			✓			✓			✓		
Si se instala sobre trípode verificar que esta quede completamente asegurada a la estructura de soporte	✓			✓			✓						✓		
Si se transporta ubicar el seguro en la palanca y transportarlo sujetado del brazo de elevación	✓			✓			✓			✓			✓		
SE AUTORIZA OPERACIÓN	Si			Si			Si			Si			Si		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN															
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto crítico que inhabilita el uso del equipo para operar



HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA BICONADORA	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: MEBOL Ubicación: Sótano 1

Responsable: Daniel Cadena Cargo: Instalador

Periodo: del 17-08-21 al 20-08-21

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
000326	CENECO 10V	OP	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	17-08-21			18-08-21			19-08-21			20-08-21					
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El cuerpo de la Biconadora se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓					
El brazo de elevación se encuentra instalado y ajustado al cuerpo de la Biconadora	✓			✓			✓			✓					
*Verificar que la manija de cierre de aceite se encuentre completamente ajustada "Cerrada"	✓			✓			✓			✓					
*El manómetro se encuentra con la protección de caucho y esta marca cero (0) en el manómetro	✓			✓			✓			✓					
La guia de abiconado se encuentra instalada y legible	✓			✓			✓			✓					
Verificar que los tornillos se encuentren ajustados en el cuerpo de la abiconadora, que no estén sueltos	✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con los accesorios completos para la labor (gancho de premontaje, útil de premontaje, contra palanca)	✓			✓			✓			✓					
Si se instala sobre trípode verificar que esta quede completamente asegurada a la estructura de soporte	✓			✓			✓			✓					
Si se transporta ubicar el seguro en la palanca y transportarlo sujetado del brazo de elevación	✓			✓			✓			✓					
SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI			SI			SI			SI					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN															
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN															
CORRECIONES IDENTIFICADAS															
CORRECION REALIZADA															

*Punto crítico que inhabilita el uso del equipo para operar

