HIDRINCO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-010
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA: 25-11-2019
		VERSION: 4

Datos básicos de la actividad (diligencie en letra legible con lapicero todas las preguntas sin excepción)	AÑO	MES	DIA
	2021	08	18

Hora de inicio: 7:25am		Hora de finalización: 06:00 P.M	
No Permiso en Alturas:	No ATS relacionado con la act:	Agosto 2021	
TIPO DE ACTIVIDAD: Rutinario	Rutinaria		

Descripción de la tarea o trabajo a realizar:

Instalacion de tuberia Red contra incendio Agua Nebulizada

Área/Zona: Piso 4 (Mezb06

Altura aprox, a la cual realizara la actividad: 3 mts

Altura necesaria para activación del sistema	Altura del trabajador	Longitud eslinga	Elongación absorbedor	Requerimiento de claridad	Observaciones
0,60	1,74m	0,90m	—	3,84	

Tipo de Trabajo: Restricción X Posicionamiento ___ Suspensión ___ Izaje ___ otro: ___

Nombres y Apellidos de los trabajadores	Documento de identidad	Cargo	Firma
Jaidy Antonia Saldaño	1007565069	Instalador	Jaidy Antonia
Daniel Cobeza	1.127.349.808	Instalador	

LISTA DE VERIFICACION	SI	NO	N/A
Verificación general- Antes de iniciar el trabajo			
1. El personal esta entrenado y certificado para trabajo en alturas vigente	✓		
2. Todos los trabajadores tienen vigente el concepto médico de apto para trabajo en alturas	✓		
3. Todos los trabajadores cuentan con pagos vigentes a la seguridad social **No planilla**	✓		
4. El trabajador declara que cuenta con buena disposición anímica-mental-física para desempeñar la labor?	✓		
5. Se cuenta con brigadista o persona en formación en primeros auxilios y este cuenta con equipos de primeros aux	✓		
6. El área de trabajo se encuentra ordenada y limpia para evitar accidentes?	✓		
7. Las herramientas y equipos mecánicos a utilizar están en buen estado?	✓		
8. Permiten los factores externos efectuar el trabajo con seguridad (Viento, lluvias, trabajos vecinos, luz, etc.)	✓		
9. Están las líneas y sistemas eléctricos a mas de 6mts de distancia del andamio o manlift o a mas de 3 mts de las personas (medido desde el pinto mas distante que pueda alcanzar	✓		
10. Que sistema de acceso se utiliza: marque con x andamio X escalera__ elevadores__otro cual:_____ (adjuntar inspección del sistema)	✓		
11. Superficie estable, firme y nivelada	✓		
Equipos personal (casco, guantes, gafas, etc.) y contra caída (Arnés, línea de vida, Anclaje, casco con barbuquejo, conectores)			
12. El trabajador cuenta con arnés de cuerpo entero y eslinga certificados?	✓		
13.Inspección antes de cada uso en los EPCC (adjuntar inspección)	✓		
14. Anclaje resistente a 5000Lb por persona?	✓		
15.Anclaje por encima del hombro?		✓	
16. Especifique el tipo de eslinga requerido:	✓		
Eslinga tipo Y X	✓		
Eslinga para detección de caídas (con absorbedor) ___			✓
Eslinga para restricción de caídas (graduable)___			✓
Eslinga para posicionamiento___			✓
17. El área de trabajo cuenta con estructuras solidas y firmes usados como anclajes?	✓		

ACEPTACION

Los autorizados que firmamos este documento, somos conscientes de trabajar con seguridad, salvaguardando nuestra vida y la de los compañeros, acatando las normas se seguridad y salud en el trabajo implementadas por HIDRINCO S.A.S., así como las establecidas por los diferentes clientes donde prestamos nuestros servicios.

OBSERVACIONES GENERALES

Coordinador Alturas: Daniel Cabeza	Firma		Hora:	7:22a

Como coordinador de trabajo en alturas certifico que inspeccione la zona de trabajo, verifique las normas de seguridad y procedimientos seguros requeridos para la realización de la labor

Supervisor o jefe responsable Área: Franc Perez	Firma		Hora:	
Responsable SST:	Firma		Hora:	

CIERRE DEL PERMISO

Durante el desarrollo de la actividad se reportaron Accidente o incidentes: 0 Reportes

Certifico que el trabajo relacionado a : Sido completado X No se ha completado
y el área ha quedado ordenada, limpia y en condiciones seguras

	Nombre	Firma
Coordinador Alturas:		
Responsable SST:		

HIDRINO INGENIERÍA CONTROL Y MEDIO AMBIENTE

GESTION DE RECURSOS
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

F-GRS-010
FECHA: 25-05-2019
VERSION: 3

Datos básicos de la actividad (diligencie en letra legible con lapicero todas las preguntas sin excepción)

AÑO	MES	DIA
2021	08	20

No Permiso en Alturas: **No ATS:** Agosto 2021

El trabajo puede ejecutarse en el horario aquí establecido, cualquier prorroga requiere nueva autorización y se diligenciara en la casilla de observaciones generales

Hora de Inicio: 8:00am **Hora de Finalización:** 06:00pm

TIPO DE ACTIVIDAD — **RUTINARIA:** ✓ **NO RITINARIA:**

Descripción de la labor o trabajo a realizar	Instalacion de tobera RCT Agua rubbyzed
Área/Zona	P.506
Altura aprox. a la cual realizara la actividad	2,50m

Nombre y Apellidos	Documento de Identidad	Firma Personal del Trabajador
Javier Antonio Salgado	CC 100756060	Javier Antonio
	CC	
	CC	
	CC	
	CC	

REQUISITOS	SI	NO	N/A
Verificación general. Antes de iniciar el trabajo			
1. Es obligatorio hacer trabajo en alturas	✓		
2. Todos los trabajadores tienen en vigente el concepto medico de aptitud para trabajo en alturas	✓		
3. Todos los trabajadores cuentan con pagos vigentes a la seguridad social. No planilla	✓		
4. Permiten las condiciones climáticas efectuar el trabajo con seguridad (Viento, lluvias, trabajos vecinos, luz, etc.)	✓		
(medido desde el punto mas distante que pueda alcanzar			
6. Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área bajo control	✓		
7. El personal esta examinado y certificado para trabajo en alturas	✓		
8. Superficie estable, limpia y nivelada	✓		
9. Escaleras, andamios, elevador, etc. estan inspeccionados y aprobados para el trabajo			✓
10. Tiene en el sitio botiquín de primeros auxilios y personal entrenado	✓		
11. Cuentan con plan de rescate	✓		
Equipos de protección contra caídas (Arnés, línea de vida, Anclaje, casco con barbuquejo			
12. cumple con normas de fabricación, certificación estampada en el equipo	✓		
13. Donde aplica tiene absorbedor de choque	✓		
14. Inspeccionado antes de cada uso (costuras, cintas, herrajes, ganchos)	✓		
15. Anclaje resistente 5000 lbs por persona	✓		
16. Anclaje a prueba de hombre	✓		
Andamios-Antes de subirse a trabajar (armado de andamio requiere protección de caídas)			
17. El andamio se encuentra aislamiento eléctricamente (cuando se trabaja cerca a líneas eléctricas)	✓		
18. las bases son de 75 cm x 75 cm con nivelizadores-el piso se ve nivelado	✓		
19. En andamios rodantes los frenos estan en perfecto estado	✓		
20. Cuenta con escalera de acceso sin obstáculos (si es vertical sobresale 1mts;posee baranda de cierre)	✓		
21. Tiene baranda superior, intermedia (travesaño intermedio y zócalo) en la superficie de trabajo	✓		
22. estructura metálica resistente, antideslizante, asegurada al andamio	✓		
23. Si la altura excede 4 veces la dimension de la base, anclada arriostrada (vientos)			✓
24. El andamio fue armado y autorizado por personal competente	✓		
Escaleras			
25. Solo para el ascenso o descenso o trabajos menores			✓
26. Es posible mantener tres puntos de apoyo			✓
27. Base Antideslizante			✓
28. Inclinación 1/4 (1)			✓
29. Sobresale 1 mt sobre el punto del trabajo o estructura a la que se va a subir			✓
30. Asegurada/Amarrada en el paso superior			✓
Andamios colgantes			
31. Maximo dos personas sobre el andamio			✓
32. Sostenido por cuatro cables de acero, independientes? (si falla una, el andamio queda colgado por la otra)			✓
33. Los cables son de acero de 6mm de diámetro o mas? (soportan al menos 6 veces la carga, incluyendo el peso del andamio)			✓
34. Los componentes del sistema cuentan con certificado para el trabajo en alturas			✓
35. La estructura y componentes soportan 4 veces la carga			✓
35. Líneas de vida verticales			✓

OBSERVACIONES GENERALES

Como responsable de la programación y autorización del trabajo, certifico que inspeccione la zona de trabajo, verifique las normas de seguridad y procedimientos seguros requeridos para la realización de la labor:

Ejecutor: Javier Salgado	Firma	Javier Antonio
Coordinador Alturas: Daniel Cabeza	Firma	
Supervisor o jefe responsable Area: Diana Perez	Firma	
Responsable SST	Firma	

CIERRE DEL PERMISO

Certifico que el trabajo relacionado a: Sido completado ☒ No se ha completado ☐
y el área ha quedado en condiciones seguras

Ejecutor:	Firma		Hora:
Coordinador Alturas: Wilmer Forero	Firma		Hora:
Supervisor o jefe responsable Area:	Firma		Hora:
Responsable SST	Firma		Hora:

HIDRINCO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-010
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA: 25-11-2019
		VERSIÓN: 4

Datos básicos de la actividad (diligencie en letra legible con lapicero todas las preguntas sin excepción)	AÑO	MES	DIA
	2021	08	23

Hora de Inicio:	9:05 am	**Hora de finalización:**	
No Permiso en Alturas:		**No ATS relacionado con la act:**	Agosto 2021
TIPO DE ACTIVIDAD:	Rutinaria	No rutinario	

Descripción de la tarea o trabajo a realizar:
Instalacion de tuberia Agua rehabilizada

Área/Zona: Piso 6

Altura aprox, a la cual realizara la actividad: 2,50m

Altura necesaria para activación del sistema	Altura del trabajador	Longitud eslinga	Elongación absorbedor	Requerimiento de claridad	Observaciones
0,60m	1,74m	0,90m	—	3,24	

Tipo de Trabajo: Restricción ____ Posicionamiento ____ Suspensión ____ Izaje ____ otro: ____

Nombres y Apellidos de los trabajadores	Documento de identidad	Cargo	Firma
Isidro Antonio salgado	1007656068	instalador	Isidro Antonio
Ronald Bedoya G.	1020003797	instalador	

LISTA DE VERIFICACION	SI	NO	NA
Verificación general- Antes de iniciar el trabajo			
1. El personal esta entrenado y certificado para trabajo en alturas vigente	✓		
2. Todos los trabajadores tienen vigente el concepto médico de apto para trabajo en alturas	✓		
3. Todos los trabajadores cuentan con pagos vigentes a la seguridad social No planilla	✓		
4. El trabajador declara que cuenta con buena disposición anímica-mental-física para desempeñar la labor?	✓		
5. Se cuenta con brigadista o persona en formación en primeros auxilios y este cuenta con equipos de primeros	✓		
6. El área de trabajo se encuentra ordenada y limpia para evitar accidentes?	✓		
7. Las herramientas y equipos mecánicos a utilizar están en buen estado?	✓		
8. Permiten los factores externos efectuar el trabajo con seguridad (Viento, lluvias, trabajos vecinos, luz, etc.)	✓		
9. Están las líneas y sistemas eléctricos a mas de 6mts de distancia del andamio o manlift o a mas de 3 mts de las personas (medido desde el pinto mas distante que pueda alcanzar	✓		
10. Que sistema de acceso se utiliza: marque con x andamio X escalera__ elevadores__otro cual: _____ (adjuntar Inspección del sistema)	✓		
11. Superficie estable, firme y nivelada	✓		
Equipos personal (casco, guantes, gafas, etc.) y contra caída (Arnés, línea de vida, Anclaje, casco con barbuquejo, conectores)			
12. El trabajador cuenta con arnés de cuerpo entero y eslinga certificados?	✓		
13.Inspección antes de cada uso en los EPCC (adjuntar inspección)	✓		
14. Anclaje resistente a 5000Lb por persona?	✓		
15.Anclaje por encima del hombro?	✓		
16. Especifique el tipo de eslinga requerido:	✓		
Eslinga tipo Y X	✓		
Eslinga para detección de caídas (con absorbedor) ____			✓
Eslinga para restricción de caídas (graduable) ____			✓
Eslinga para posicionamiento ____			✓
17. El área de trabajo cuenta con estructuras solidas y firmes usados como anclajes?	✓		

ACEPTACIÓN

Los autorizados que firmamos este documento, somos conscientes de trabajar con seguridad, salvaguardando nuestra vida y la de los compañeros, acatando las normas se seguridad y salud en el trabajo implementadas por HIDRINCO S.A.S., así como las establecidas por los diferentes clientes donde prestamos nuestros servicios.

OBSERVACIONES GENERALES

Coordinador Alturas:	Daniel E. Cabeza Ruiz	Firma		Hora:	9:10

Como coordinador de trabajo en alturas certifico que inspeccione la zona de trabajo, verifique las normas de seguridad y procedimientos seguros requeridos para la realización de la labor

Supervisor o jefe responsable Área:	Diana Rocio	Firma		Hora:	
Responsable SST:		Firma		Hora:	

CIERRE DEL PERMISO

Durante el desarrollo de la actividad se reportaron Accidente o Incidentes: O Accidentes

Certifico que el trabajo relacionado a : Sido completado ✓ No se ha completado
y el área ha quedado ordenada, limpia y en condiciones seguras

	Nombre	Firma
Coordinador Alturas:	Daniel Cabeza	
Responsable SST:		

HIDRINCO	GESTION DE RECURSOS	F-GRS-010
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA: 25-11-2019
		VERSION: 4

Datos básicos de la actividad (diligencie en letra legible con lapicero todas las preguntas sin excepción)	AÑO	MES	DIA
	2021	08	24

Hora de inicio: 7:47 am		Hora de finalización:	
No Permiso en Alturas:	No ATS relacionado con la act:	Agosto 2021	
TIPO DE ACTIVIDAD:	Rutinaria		

Descripción de la tarea o trabajo a realizar:
Instalacion de tuberia Red contra incendio Agua natural 3ad

Área/Zona: Piso 6
Altura aprox, a la cual realizara la actividad: 2,50 m

Altura necesaria para activación del sistema	Altura del trabajador	Longitud eslinga	Elongación absorbedor	Requerimiento de claridad	Observaciones
0,60 m	1,74m	0,90	0,00 m	3,24	

Tipo de Trabajo: Restricción X Posicionamiento ___ Suspensión ___ Izaje ___ otro: ___

Nombres y Apellidos de los trabajadores	Documento de Identidad	Cargo	Firma
Reinaldo Pedroza C.	1022409747	Instalador	
Javier Antonio Sanabria	1001565069	Instalador	

LISTA DE VERIFICACION	SI	NO	N/A
Verificación general- Antes de iniciar el trabajo			
1. El personal esta entrenado y certificado para trabajo en alturas vigente	✓		
2. Todos los trabajadores tienen vigente el concepto médico de apto para trabajo en alturas	✓		
3. Todos los trabajadores cuentan con pagos vigentes a la seguridad social No planilla	✓		
4. El trabajador declara que cuenta con buena disposición anímica-mental-física para desempeñar la labor?	✓		
5. Se cuenta con brigadista o persona en formación en primeros auxilios y este cuenta con equipos de primeros aux	✓		
6. El área de trabajo se encuentra ordenada y limpia para evitar accidentes?	✓		
7. Las herramientas y equipos mecánicos a utilizar están en buen estado?	✓		
8. Permiten los factores externos efectuar el trabajo con seguridad (Viento, lluvias, trabajos vecinos, luz, etc.)	✓		
9. Están las líneas y sistemas eléctricos a mas de 6mts de distancia del andamio o manlift o a mas de 3 mts de las personas (medido desde el pinto mas distante que pueda alcanzar	✓		
10. Que sistema de acceso se utiliza: marque con x andamio X escalera__ elevadores__ otro cual:_____ (adjuntar inspección del sistema)	✓		
11. Superficie estable, firme y nivelada	✓		
Equipos personal (casco, guantes, gafas, etc.) y contra caída (Arnés, línea de vida, Anclaje, casco con barbuquejo, conectores)			
12. El trabajador cuenta con arnés de cuerpo entero y eslinga certificados?	✓		
13.Inspección antes de cada uso en los EPCC (adjuntar inspección)	✓		
14. Anclaje resistente a 5000Lb por persona?	✓		
15.Anclaje por encima del hombro?	✓		
16. Especifique el tipo de eslinga requerido:	✓		
Eslinga tipo Y X			
Eslinga para detección de caídas (con absorbedor) ___			✓
Eslinga para restricción de caídas (graduable) ___			✓
Eslinga para posicionamiento___			✓
17. El área de trabajo cuenta con estructuras solidas y firmes usados como anclajes?	✓		

ACEPTACIÓN

Los autorizados que firmamos este documento, somos conscientes de trabajar con seguridad, salvaguardando nuestra vida y la de los compañeros, acatando las normas se seguridad y salud en el trabajo implementadas por HIDRINCO S.A.S., así como las establecidas por los diferentes clientes donde prestamos nuestros servicios.

OBSERVACIONES GENERALES

Coordinador Alturas:	Daniel Enrique Cabeza Ruiz	Firma		Hora: 7:47
Como coordinador de trabajo en alturas certifico que inspeccione la zona de trabajo, verifique las normas de seguridad y procedimientos seguros requeridos para la realización de la labor				
Supervisor o jefe responsable Área:	Diana Ruiz	Firma		Hora: 07:47
Responsable SST:		Firma		Hora:

CIERRE DEL PERMISO

Durante el desarrollo de la actividad se reportaron Accidente o incidentes: 0 Accidentes

Certifico que el trabajo relacionado a : Sido completado X No se ha completado
y el área ha quedado ordenada, limpia y en condiciones seguras

	Nombre	Firma
Coordinador Alturas:	Wilson Fonseca	
Responsable SST:		

HIDRINCO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-010
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA: 25-11-2019
		VERSION: 4

Datos básicos de la actividad (diligencie en letra legible con lapicero todas las preguntas sin excepción)	AÑO	MES	DIA
	2021	08	25

Hora de inicio: 7:40 am | Hora de finalización: 06:00 PM

No Permiso en Alturas: | No ATS relacionado con la act: Agosto 2021

TIPO DE ACTIVIDAD: Rutinaria

Descripción de la tarea o trabajo a realizar:

Instalación de tubería de red de incendio agua nebulizada

Área/Zona: Nivel 6

Altura aprox. a la cual realizara la actividad: +2,50m

Altura necesaria para activación del sistema	Altura del trabajador	Longitud eslinga	Elongación absorbedor	Requerimiento de claridad	Observaciones
0,160	1,74	0,90	—	3,24	

Tipo de Trabajo: Restricción X Posicionamiento ___ Suspensión ___ Izaje ___ otro: ___

Nombres y Apellidos de los trabajadores	Documento de identidad	Cargo	Firma
Javier Antonio Saldaña	1007565062	Instalador	
Ronald Rodoya	1024495744	Instalador	

LISTA DE VERIFICACION	SI	NO	N.A
Verificación general- Antes de iniciar el trabajo			
1. El personal esta entrenado y certificado para trabajo en alturas vigente	✓		
2. Todos los trabajadores tienen vigente el concepto médico de apto para trabajo en alturas	✓		
3. Todos los trabajadores cuentan con pagos vigentes a la seguridad social No planilla	✓		
4. El trabajador declara que cuenta con buena disposición anímica-mental-física para desempeñar la labor?	✓		
5. Se cuenta con brigadista o persona en formación en primeros auxilios y este cuenta con equipos de primeros aux	✓		
6. El área de trabajo se encuentra ordenada y limpia para evitar accidentes?	✓		
7. Las herramientas y equipos mecánicos a utilizar están en buen estado?	✓		
8. Permiten los factores externos efectuar el trabajo con seguridad (Viento, lluvias, trabajos vecinos, luz, etc.)	✓		
9. Están las líneas y sistemas eléctricos a mas de 6mts de distancia del andamio o manlift o a mas de 3 mts de las personas (medido desde el punto mas distante que pueda alcanzar	✓		
10. Que sistema de acceso se utiliza: marque con x andamio X escalera ___ elevadores ___ otro cual: ___ (adjuntar inspección del sistema)	✓		
11. Superficie estable, firme y nivelada	✓		
Equipos personal (casco, guantes, gafas, etc.) y contra caída (Arnés, línea de vida, Anclaje, casco con barbuquejo, conectores)			
12. El trabajador cuenta con arnés de cuerpo entero y eslinga certificados?	✓		
13. Inspección antes de cada uso en los EPCC (adjuntar inspección)	✓		
14. Anclaje resistente a 5000Lb por persona?	✓		
15. Anclaje por encima del hombro?	✓		
16. Especifique el tipo de eslinga requerido:			
Eslinga tipo Y X			
Eslinga para detección de caídas (con absorbedor) ___			
Eslinga para restricción de caídas (graduable) ___			
Eslinga para posicionamiento ___			
17. El área de trabajo cuenta con estructuras solidas y firmes usados como anclajes?	✓		

ACEPTACIÓN

Los autorizados que firmamos este documento, somos conscientes de trabajar con seguridad, salvaguardando nuestra vida y la de los compañeros, acatando las normas se seguridad y salud en el trabajo implementadas por HIDRINCO S.A.S., así como las establecidas por los diferentes clientes donde prestamos nuestros servicios.

OBSERVACIONES GENERALES

Coordinador Alturas: David E. Cabeza Rico | Firma: | Hora: 7:40 am

Como coordinador de trabajo en alturas certifico que inspeccione la zona de trabajo, verifique las normas de seguridad y procedimientos seguros requeridos para la realización de la labor.

Supervisor o jefe responsable Área: Diana Ruiz | Firma: | Hora: 07:40 am

Responsable SST: | Firma: | Hora:

CIERRE DEL PERMISO

Durante el desarrollo de la actividad se reportaron Accidente o incidentes: No aplica

Certifico que el trabajo relacionado a: Sido completado X No se ha completado y el área ha quedado ordenada, limpia y en condiciones seguras

	Nombre	Firma
Coordinador Alturas:	Leidy Rojas	
Responsable SST:		

HIDRINCO
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA

GESTIÓN DE RECURSOS

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

F-GRS-010
FECHA: 25-05-2019
VERSIÓN: 3

Datos básicos de la actividad (diligencie en letra legible con lapicero todas las preguntas sin excepción)

AÑO	MES	DIA
2021	Oct	26

No Permiso en Alturas:		**No ATS:**	Agosto 2021
El trabajo puede ejecutarse en el horario aquí establecido, cualquier prorroga requiere una nueva autorización y se diligenciara en la casilla de observaciones generales	**Hora de inicio:** 7:27 AM	**Hora de Finalización:**	06:00PM
TIPO DE ACTIVIDAD	**RUTINARIA:** X	**NO RITINARIA:**	
Descripción de la tarea o trabajo a realizar	Instalacion de tuberia RCI Agua rehabilizada		
Área/Zona	Piso 6		
Altura aprox, a la cual realizara la actividad	2,5m.		

Nombres y Apellidos de los trabajadores	Documento de identidad	Firma Personal del Trabajador
Jaider Antonio Salgado	CC 1002565069	Jaider Antonio
Daniel Enrique Cabeza Rico	CC 1127344808	
	CC	
	CC	
	CC	

LISTA DE VERIFICACION	SI	NO	N.A
Verificación general- Antes de iniciar el trabajo			
1. Es obligatoria hacer el trabajo en alturas	✓		
2. Todos los trabajadores tienen vigente el concepto medico de aptitud para trabajo en alturas	✓		
3. Todos los trabajadores cuentan con pagos vigentes a la seguridad social **No planilla**	✓		
4. Permiten los factores-externos efectuar el trabajo con seguridad (Viento, lluvias, trabajos vecinos, luz, etc.)			
(medido desde el pinto mas distante que pueda alcanzar			
6. Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área bajo control	✓		
7. El personal esta entrenado y certificado para trabajo en alturas	✓		
8. Superficie estable, firme y nivelada	✓		
9. Escaleras, andamio, elevador, etc. están inspeccionados y aprobados para el trabajo	✓		
10. tiene en el área equipo de primeros auxilios y personal entrenado			
11. Cuentan con plan de rescate			
Equipos de protección de caídas (Arnés, línea de vida, Anclaje, casco con barbuquejo			
12. cumple norma ANZI-359.1 certificación estampada en el equipo	✓		
13. Doble línea de vida con amortiguador de choque	✓		
14. Inspeccionado antes de cada uso (costuras, cintas, herrajes, ganchos)	✓		
15. Anclaje resistente a 5000Lb por persona	✓		
16. Anclaje por encima del hombro			
Andamios-Antes de subir a trabajar (armado de andamio requiere protección de caídas)			
17. El andamio se encuentra aterrizado eléctricamente (cuando se trabaja cerca a líneas eléctricas)			
18. las bases son de 25cm X 25 cm con riguidizadores-el piso se ve nivelado	✓		
19. En andamios rodantes los frenos están en perfecto estado	✓		
20. Cuenta con escaléras seguras sin obstáculos (si es vertical sobresale 1mts,posee baranda de cierre)			
21. Tiene baranda (altura 1mts, travesaño intermedio y zócalo) en la superficie de trabajo	✓		
22. estructura metálica resistente, antideslizante, asegurada al andamio	✓		
23. Si la altura excede 3 veces la dimensión de la base, anclada arriostrada (vientos)			✓
24. El andamio fue revisado y autorizado por personal competente	✓		
Escaleras			
25. Solo para el ascenso o descenso o trabajos menores			
26. Es posible mantener 3 puntos de apoyo			
27. Base Antideslizante			
28. Inclinación ¼ (70°)			
29. Sobresale 1 mt [3'] sobre el punto del trabajo o estructura a la que se va a subir			
30. Asegurada/Anclada en la parte superior			
Andamios colgantes			
31. Máximo 2 personas sobre el andamio			
32. Sostenido por dos cables de acero, independientes? (si falla una, el andamio queda colgado por la otra)			
33. Los cables son de acero, de 6mm de diámetro o más? (soportan al menos 6 veces la carga, incluyendo el peso del andamio)			
34. Los componentes del sistema cuentan con certificado para el trabajo en alturas			
35. La estructura y el andamio soportan 4 veces la carga			
35. Líneas de vida independientes			

OBSERVACIONES GENERALES

Como responsable de la programación y autorización del trabajo, certifico que inspeccione la zona de trabajo, verifique las normas de seguridad y procedimientos seguros requeridos para la realización de la labor:

Ejecutor : Jaider Antonio Salgado	Firma	Jaider Antonio
Coordinador Alturas: Daniel Cabeza	Firma	
Supervisor o jefe responsable Área: Diana Perez	Firma	
Responsable SST:	Firma	

CIERRE DEL PERMISO

Certifico que el trabajo relacionado a : Sido completado ☒ No se ha completado ☐
y el área ha quedado en condiciones seguras

Ejecutor :	Firma		Hora:	
Coordinador Alturas: Daniel Cabeza	Firma		Hora:	
Supervisor o jefe responsable Área:	Firma		Hora:	
Responsable SST:	Firma		Hora:	

HIDRINO
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA

GESTIÓN DE RECURSOS

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

F-GRS-010
FECHA: 25-05-2019
VERSION: 3

Datos básicos de la actividad (diligencie en letra legible con lápicero todas las preguntas sin excepción)

AÑO	MES	DIA
2021	08	27

No Permiso en Alturas:		**No ATS:**	Agosto 2021
El trabajo puede ejecutarse en el horario aquí establecido, cualquier prorroga requiere una nueva autorización y se diligenciara en la casilla de observaciones generales	**Hora de Inicio:** 7:50 am	**Hora de Finalización:**	
TIPO DE ACTIVIDAD	**RUTINARIA:** ✓	**NO RITINARIA:**	
Descripción de la tarea o trabajo a realizar	Instalacion de tuberia mediante ATS		
Área/Zona	Piso 6		
Altura aprox, a la cual realizara la actividad	2,50 m		

Nombres y Apellidos de los trabajadores	Documento de identidad	Firma Personal del Trabajador
Jaider Salgado	CC 1007565068	Jaider Antonio
	CC	
	CC	
	CC	
	CC	

LISTA DE VERIFICACION	SI	NO	NA
Verificación general- Antes de iniciar el trabajo			
1. Es obligatoria hacer el trabajo en alturas	✓		
2. Todos los trabajadores tienen vigente el concepto medico de aptitud para trabajo en alturas	✓		
3. Todos los trabajadores cuentan con pagos vigentes a la seguridad social **No planilla**_____	✓		
4. Permiten los factores externos efectuar el trabajo con seguridad (Viento, lluvias, trabajos vecinos, luz, etc.)			
(medido desde el pinto mas distante que pueda alcanzar			
6. Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área bajo control	✓		
7. El personal esta entrenado y certificado para trabajo en alturas	✓		
8. Superficie estable, firme y nivelada	✓		
9. Escaleras, andamio, elevador, etc. están inspeccionados y aprobados para el trabajo	✓		
10. tiene en el área equipo de primeros auxilios y personal entrenado			
11. Cuentan con plan de rescate			
Equipos de protección de caídas (Arnés, línea de vida, Anclaje, casco con barbuquejo			
12. cumple norma ANZI-359.1 certificación estampada en el equipo	✓		
13. Doble línea de vida con amortiguador de choque	✓		
14. Inspeccionado antes de cada uso (costuras, cintas, herrajes, ganchos)	✓		
15. Anclaje resistente a 5000Lb por persona	✓		
16. Anclaje por encima del hombro	✓		
Andamios-Antes de subir a trabajar (armado de andamio requiere protección de caídas)			
17. El andamio se encuentra aterrizado eléctricamente (cuando se trabaja cerca a líneas eléctricas)	✓		
18. las bases son de 25cm X 25 cm con riguidizadores-el piso se ve nivelado	✓		
19. En andamios rodantes los frenos están en perfecto estado	✓		
20. Cuenta con escaleras seguras sin obstáculos (si es vertical sobresale 1mts,posee baranda de cierre)			
21. Tiene baranda (altura 1mts, travesaño intermedio y zócalo) en la superficie de trabajo			
22. estructura metálica resistente, antideslizante, asegurada al andamio			
23. Si la altura excede 3 veces la dimensión de la base, anclada arriostrada (vientos)			
24. El andamio fue revisado y autorizado por personal competente	✓		
Escaleras			
25. Solo para el ascenso o descenso o trabajos menores			
26. Es posible mantener 3 puntos de apoyo			
27. Base Antideslizante			
28. Inclinación ¼ (70°)			
29. Sobresale 1 mt [3'] sobre el punto del trabajo o estructura a la que se va a subir			
30. Asegurada/Anclada en la parte superior			
Andamios colgantes			
31. Máximo 2 personas sobre el andamio			
32. Sostenido por dos cables de acero, independientes? (si falla una, el andamio queda colgado por la otra)			
33. Los cables son de acero, de 6mm de diámetro o más? (soportan al menos 6 veces la carga, incluyendo el peso del andamio)			
34. Los componentes del sistema cuentan con certificado para el trabajo en alturas			
35. La estructura y el andamio soportan 4 veces la carga			
35. Líneas de vida independientes			

OBSERVACIONES GENERALES

Como responsable de la programación y autorización del trabajo, certifico que inspeccione la zona de trabajo, verifique las normas de seguridad y procedimientos seguros requeridos para la realización de la labor:

Ejecutor : Jaider Salgado	Firma	Jaider Antonio
Coordinador Alturas: David Cabeza	Firma	
Supervisor o jefe responsable Área: Diana Perez	Firma	
Responsable SST:	Firma	

CIERRE DEL PERMISO

Certifico que el trabajo relacionado ☑: Sido completado ☑ No se ha completado ☐
y el área ha quedado en condiciones seguras

Ejecutor :	Firma		Hora:	
Coordinador Alturas: Wilmer Fonseca	Firma		Hora:	01:00
Supervisor o jefe responsable Área:	Firma		Hora:	
Responsable SST:	Firma		Hora:	

Anexo No.8. Registro fotográfico

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	**CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018** **CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ**	CÓDIGO F-SST-011
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FECHA 31-05-2019
		VERSIÓN 1

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021



Foto 1: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 2: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 5: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 6: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 7: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 8: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 9: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021



Foto 1: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 2: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 5: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 6: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 7: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 8: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.



Foto 9: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 2: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 3: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 4: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 5: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.




Foto 6: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 7: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 8: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 9: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 2: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 3: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 4: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 5: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 6: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 7: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 8: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 9: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.

Informe no.	33	



Foto 1: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 2: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 3: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 4: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 5: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 6: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 7: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 8: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 9: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 2: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 3: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 4: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.




Foto 5: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 6: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 7: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 8: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.



Foto 9: DESINFECCIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS DE ALIMENTACIÓN, OFICINAS Y CAMPAMENTOS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 2: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 3: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 4: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 5: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 6: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 7: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 8: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 9: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 2: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 3: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 4: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 5: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 6: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 7: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 8: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.



Foto 9: ASEO A ELEMENTOS PAPSO.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021



Foto 1: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 2: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 3: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 4: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 5: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 6: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 7: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 8: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 9: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 2: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 3: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 4: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 5: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 6: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 7: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 8: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 9: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 2: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 3: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 4: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 5: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 6: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 7: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 8: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 9: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 2: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 3: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 4: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 5: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 6: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 7: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 8: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 9: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021




Foto 1: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 2: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 3: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 4: USOS DE LAS ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 5: ASEO Y MANTENIMIENTO A ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 6: USOS DE LAS ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 7: USOS DE LAS ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 8: USOS DE LAS ZONAS DE ALIMENTACIÓN.



Foto 9: USOS DE LAS ZONAS DE ALIMENTACIÓN.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 2: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 3: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 4: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 5: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 6: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 7: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 8: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 9: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 2: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.




Foto 3: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 4: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 5: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 6: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 7: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 8: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.



Foto 9: ASEO Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS EN ZONA DE PREVENCIÓN.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 2: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 3: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 4: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 5: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 6: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 7: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 8: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 9: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 2: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 3: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 4: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 5: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 6: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 7: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 8: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.



Foto 9: TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO Y A LA SALIDA DE OBRA.

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	CÓDIGO F-SST-011
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FECHA 31-05-2019
		VERSIÓN 1

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 2: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 3: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 4: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 5: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 6: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 7: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 8: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 9: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.




Foto 2: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 3: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 4: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 5: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 6: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 7: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 8: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 9: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 2: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 3: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 4: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 5: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 6: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.



Foto 7: ASEO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 2: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 3: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 4: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 5: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 6: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 7: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 8: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 2: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 3: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 4: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 5: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 6: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 7: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 8: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 9: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 2: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 3: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 4: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 5: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 6: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 7: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 8: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.



Foto 9: LIMPIEZA DE CASCOS DE SEGURIDAD.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: DEMARCACIÓN DE AREAS CON CONDICIONES INSEGURAS.



Foto 2: DEMARCACIÓN DE AREAS CON CONDICIONES INSEGURAS.



Foto 3: DEMARCACIÓN DE AREAS CON CONDICIONES INSEGURAS.



Foto 4: DEMARCACIÓN DE AREAS CON CONDICIONES INSEGURAS.



Foto 5: DEMARCACIÓN DE AREAS CON CONDICIONES INSEGURAS.



Foto 6: DEMARCACIÓN DE AREAS CON CONDICIONES INSEGURAS.



Foto 7: DEMARCACIÓN DE AREAS CON CONDICIONES INSEGURAS.



Foto 8: DEMARCACIÓN DE AREAS CON CONDICIONES INSEGURAS.



Foto 9: DEMARCACIÓN DE AREAS CON CONDICIONES INSEGURAS.