INFORME DE GESTION

El presente informe contiene las actividades correspondientes a la ejecución del objeto del contenido en el contrato No. CD-57-2021-3528
un pago al mes de septiembre del 2021 por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($2.600.000)**

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

1. Se realiza visita por **Marquesinas** en la localidad Norte Centro Histórico, en Cll. 80b No. 38-26. Se hace recorrido de marquesinas, en la cual se observa en local Océano azul marquesina sobredimensionada, se le hablo al dueño sobre los permisos que esta debe tener
2. Se realiza visita por **Marquesinas** en la localidad Riomar, en la Cra. 38 No.80b-05. Se hace recorrido de marquesinas, en la cual se observa en local Tienda Arrayanes marquesina sobredimensionada, se le hablo al dueño sobre los permisos que esta debe tener.
3. Se realiza visita por **Marquesinas** en la localidad Riomar, en la Cra. 38 No.80b-45. Se hace recorrido de marquesinas, en la cual se observa en local Club del hambre marquesina sobredimensionada, se le hablo al dueño sobre los permisos que esta debe tener.
4. Se realiza visita por **Marquesinas** en la localidad Riomar, en la Cra. 38 No.80c-07. Se hace recorrido de marquesinas, en la cual se observa en local Mini market la florida marquesina sobredimensionada, se le hablo al dueño sobre los permisos que esta debe tener.
5. Se realiza visita por **Marquesinas** en la localidad Riomar, en la Cra. 38 No.80B-106. Se hace recorrido de marquesinas, en la cual se observa en local Crossfit Soldier Gym marquesina sobredimensionada, se le hablo al dueño sobre los permisos que esta debe tener.
6. Se realiza visita por **Marquesinas** en la localidad Riomar, en la Cra. 38 No.79A -40. Se hace recorrido de marquesinas, en la cual se observa en mi cabaña marquesina sobredimensionada, se le hablo al dueño sobre los permisos que esta debe tener.
7. Se realiza visita por **Marquesinas** en la localidad Riomar, en la Cra. 38 No.76 -193 local 1. Se hace recorrido de marquesinas, en la cual se observa en Pizzeria la española marquesina sobredimensionada, se le hablo al dueño sobre los permisos que esta debe tener.
8. Se realiza visita por **Marquesinas** en la localidad Riomar, en la Cra. 38 No.76 -144. Se hace recorrido de marquesinas, en la cual se observa en Tienda la cheverisima marquesina sobredimensionada, se le hablo al dueño sobre los permisos que esta debe tener.
9. Se realiza visita por **Marquesinas** en la localidad Riomar, en la Cra. 38 No.76 -128. Se hace recorrido de marquesinas, en la cual se observa en local Multiservicios mega más marquesina sobredimensionada, se le hablo al dueño sobre los permisos que

esta debe tener.

10. Se realiza visita por **Marquesinas** en la localidad Riomar, en la Cra. 38 No.76 -11. Se hace recorrido de marquesinas, en la cual se observa en local Carnecol marquesina sobredimensionada, se le hablo al dueño sobre los permisos que esta debe tener.
11. Se realiza visita por **QUILLA-21-190224 Orden de policía 155-21** en la localidad Suroriente, en la C 26 No. 20-05. Al momento de la visita se evidencio construcción sin licencia en actividad constructiva
12. Se realiza **Seguimiento de licencia con resolución 500** en la localidad Suoriente de Barranquilla, en la K 6d No. 18-07. Se encuentra edificación multifamiliar el cual cuenta con 5 familias viviendo en el tercer piso 3 familias y en las primero 2 familias.
13. Se realiza visita por **Operativo acompañamiento arroyo Brasil** en la localidad Metropolitana, en la TRASVERSAL 5C 55B-53. no se evidencia construcciones recientes, todas viviendas encontradas corresponden a construcciones consolidadas y habitadas.
14. Se realiza visita por **Operativo acompañamiento arroyo Brasil** en la localidad Metropolitana, en la TRASVERSAL 5C 55B 57 apto 1. no se evidencia construcciones recientes, todas viviendas encontradas corresponden a construcciones consolidadas y habitadas.
15. Se realiza visita por **Operativo acompañamiento arroyo Brasil** en la localidad Metropolitana, en la TRASVERSAL 5C 55B 57 apto 2. no se evidencia construcciones recientes, todas viviendas encontradas corresponden a construcciones consolidadas y habitadas.
16. Se realiza visita por **Orden de policía 156-21** en la localidad Suroriente, en la Carrera 5D #33B-04. En la visita realizada se encontró edificación de dos pisos, con actividad constructiva al momento de la visita. Se pudo observar que la vivienda cuenta con el 70% de la construcción realizada con su respectiva licencia de construcción con numero de resolución 159-2021.
17. Se realiza visita por **Operativo la manga** en la localidad Suroccidente, en la Carrera 21 No. 84-89. Se encuentra local/ residencial con nombre " Helareria Sofia" en perecto estado constructivo con medidas de antejardin de 4.25m x 4.20m.
18. Se realiza visita por **Operativo la manga** en la localidad Suroccidente, en la Carrera 21 No. 84-83. Se encuentra en local con nombre "Peluqueria Emmanuel" local comercial/residencial con medidas de antejardin de 4.49m x 3.40m.
19. Se realiza visita por **Orden de policía 166-21** en la localidad Suroriente, en la Calle 35B No. 9d-34. Se encuentra vivienda en proceso constructivo aprobada por la curaduria No.1 con resolucion 228-21.
20. Se realiza visita por **Orden de policía 166-21** en la localidad Suroriente, en la Carrera 22 N° 31-55. Se encuentra construccion de 3 pisos en mamposteria actualmente en pausa, con numero de resolucion 031-2019.
21. Se realiza visita por **Operativo acompañamiento el ferry** en la localidad Suroriente, en la k 7b 8 08. Se hace acompañamiento junto a pedagogía al barrio el ferry en vista de ocupación de espacio publico por todo el tramo de la Cra 7b del barrio.
22. Se realiza visita por **Operativo acompañamiento el ferry** en la localidad Suroriente, en la k 7b 7a. Se hace acompañamiento junto a pedagogía al barrio el ferry en vista

de ocupación de espacio publico por todo el tramo de la Cra 7b del barrio.

23. Se realiza visita por **Operativo acompañamiento el ferry** en la localidad Suroriente, en la k 7b 7a. Se hace acompañamiento junto a pedagogía al barrio el ferry en vista de ocupación de espacio publico por todo el tramo de la Cra 7b del barrio.
24. Se realiza visita por **Operativo acompañamiento el ferry** en la localidad Suroriente, en la k 7b 7a. Se hace acompañamiento junto a pedagogía al barrio el ferry en vista de ocupación de espacio publico por todo el tramo de la Cra 7b del barrio.
25. Se realiza visita por **Acompañamiento coordialidad** en la localidad Metropolitana, en la k 6 110- circunvalar. Se realiza acompañamiento debajo del puente de la coordialidad con el fin de actualizar los datos sobre las viviendas que se encuentras en espacio municipal/verde y que por ende son de invasión..
26. Se realiza visita por **Operativo suroccidente-Marquesinas** en la localidad Suroccidente, en la K 27 60 19. Se realiza acompañamiento a operativo en la zona suroccidente de la ciudad, se realiza recorrido por carrera 27 para identificar elementos publicitarios y marquesinas sin permisos.
27. Se realiza visita por **Operativo suroccidente-Marquesinas** en la localidad Suroccidente, en la K 27 60 39. Se realiza acompañamiento a operativo en la zona suroccidente de la ciudad, se realiza recorrido por carrera 27 para identificar elementos publicitarios y marquesinas sin permisos.
28. Se realiza visita por **Operativo suroccidente-Marquesinas** en la localidad Suroccidente, en la K 27 60 06. Se realiza acompañamiento a operativo en la zona suroccidente de la ciudad, se realiza recorrido por carrera 27 para identificar elementos publicitarios y marquesinas sin permisos.
29. Se realiza visita por **Operativo suroccidente-Marquesinas** en la localidad Suroccidente, en la K 27 61 58 local 1. Se realiza acompañamiento a operativo en la zona suroccidente de la ciudad, se realiza recorrido por carrera 27 para identificar elementos publicitarios y marquesinas sin permisos.
30. Se realiza visita por **Operativo suroccidente-Marquesinas** en la localidad Suroccidente, en la K 27 61 58 local 2. Se realiza acompañamiento a operativo en la zona suroccidente de la ciudad, se realiza recorrido por carrera 27 para identificar elementos publicitarios y marquesinas sin permisos.
31. Se realiza visita por **Operativo suroccidente-Marquesinas** en la localidad Suroccidente, en la K 27 61 58 local 3. Se realiza acompañamiento a operativo en la zona suroccidente de la ciudad, se realiza recorrido por carrera 27 para identificar elementos publicitarios y marquesinas sin permisos.
32. Se realiza visita por **Operativo suroccidente-Marquesinas** en la localidad Suroccidente, en la K 27 63 56. Se realiza acompañamiento a operativo en la zona suroccidente de la ciudad, se realiza recorrido por carrera 27 para identificar elementos publicitarios y marquesinas sin permisos.
33. Se realiza visita por **Seguimiento** en la localidad Suroriente, en la Calle 30#4b-50. Se realiza visita de seguimiento de construcción al centro comercial alegra para realizar observación de lo ya construido por la empresa.
34. Se realiza visita por **SOLICITUD DE ASIGNACION DE FUNCIONARIO Y CONCEPTO TECNICO** en la localidad Suroriente, en la Calle 41b #1A 18. Se realiza visita tecnica

para corroborar los hechos del quejoso con asunto de levantamiento y endurecimiento de zona peatonal frente a su vecino.

35. Se realiza visita por **Reacción inmediata** en la localidad Suroriente, en la K 5c # 18-65. Se atiende reacción inmediata por motivo de construcción sin licencia y daños a propiedad vecina a la construcción.



MARIA LEONOR SAMPER BARRAZA
C.C. N° 1.140.903.399