



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DSITRITO
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

1. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Arq. JUAN CARLOS VALENCIA en su calidad de apoyo a la supervisión

POR EL CONTRATISTA ING. JOSE LUIS CAMARGO ALVAREZ en su calidad de Residente de obra, en representación de la firma PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.

POR LA INTERVENTORÍA JESSICA CAROLINA ALVAREZ en su calidad de Inspector de Interventoría, ALIETH CORTÉS VILLAMIL en su calidad de Residente de Interventoría y/o ANDRES MACKENZIE FUENTES en su calidad de director de interventoría, en representación del Consorcio Interventorías Educativas EURO-CB.

POR EL COLEGIO LUIS IGNACIO RODRÍGUEZ en calidad de rector del colegio TABORA.

2. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras ejecutadas en la I.E.D. COLEGIO TABORA SEDE B ubicado en la Cl. 74B #73A – 20 la intervención fue realizada en la batería de baños ubicada en el primer piso del colegio:

SECTOR	ESPACIO	OBSERVACIONES
BAÑOS PRIMERA INFANCIA	BAÑO	<ul style="list-style-type: none">• Renovación batería de baños niños y niñas, instalación de enchape, mesones, lavamanos, grifería, sanitarios y divisiones en acero inoxidable.
CARPINTERÍA METÁLICA	PUERTAS Y VENTANAS	<ul style="list-style-type: none">• Renovación de puertas de ingreso a los baños de niños y niñas.• Renovación ventanas con persianas de cada uno de los baños.
ZONA DE RECEPCIÓN	RECEPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Remplazo de impermeabilización en cubierta correspondiente a la zona de recepción.
ZONA DE RECEPCIÓN	RECEPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Pintura bajo placa zona de recepción.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DSITRITO
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

3. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES

a. ¿Las observaciones realizadas al constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

b. SI ☒ NO ☐

c. ¿Se entregan las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en funcionamiento?

d. SI ☒ NO ☐

e. ¿Los acabados corresponden a los indicados en el pliego de condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒ NO ☐

f. Descripción de los equipos entregados:

NO SE ENTREGAN EQUIPOS

g. ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒ NO ☐



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DSITRITO
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

4. OBSERVACIONES GENERALES

Ajustar interruptores en los dos baños y la lámpara en baño niños

- se deja constancia de algunas humedades que se presentan en el techo del baño de niños en primer nivel
- Daños o fallas que Provenen del Baño de segundo piso y de placa tanques, espacios que no fueron intervenidos con las obras de mejoramientos cto. 1577683-2020.

Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de ____ días calendario.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DSITRITO
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA


5. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá D.C., departamento de Cundinamarca a los 21 días del mes de enero del año 2021.


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RECTOR


ALMACENISTA


INTERVENTORÍA


CONTRATISTA

INTERVENTORÍA