Barranquilla, septiembre 30 de 2021

Doctor
RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía Distrital de Barranquilla

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO Nº CD-12-2021-3913.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA,

ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE DE 202.

Apoyo al equipo técnico y social de la entidad EDUBAR y la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, en el barrio LA PAZ, durante el proceso de ejecución de vías, en las siguientes direcciones:

Calle 109 entre carreras 13 y 12ª (circunvalar)
Calle 109b entre cras 13 y calle 110 (circunvalar)
Carrera 12E entre calles 108 y 109ª1

Apoyo al equipo técnico y social de la entidad EDUBAR y la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, en la Urbanización La Playa, durante el proceso de ejecución de vías, en las siguientes direcciones:

Carrera 17b entre calles 16a y 17 y calle 16 entre carreras 17b y 17c
Carrera 20 entre calles 16 y 18
Carrera 20a entre calles 16 y 18
Carrera 20b entre calles 16 y 18
Carrera 20c entre calles 16 y 18
Calle 17 entre carreras 18 y 20c
Calle 18 entre carreras 19 y 20c


Apoyo durante el recorrido y las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al Barrio El Milagro, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico social para conocer si la vivienda es apta o no para incluirla dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable.

Apoyo durante el recorrido y las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al Barrio Carrizal, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico social para conocer si la vivienda es apta o no para incluirla dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable.

Apoyo durante el recorrido y las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al Barrio La Sierrita, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico social para conocer si la vivienda es apta o no para incluirla dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable.

Apoyo durante el recorrido y las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al Barrio El Bosque, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico social para conocer si la vivienda es apta o no para incluirla dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable.

Atentamente,



DANIEL JOSE DUARTE TRIANA
C.C Nº **1140867693**