MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	20	**MES**	SEPTIEMBRE	**AÑO**	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	330.20.1.29		**FECHA**	1/03/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE TULUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CAAROLINA CRISTANCHO GOMEZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	LUIS FELIPE NARANJO OSORIO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyo en la coordinacion de la operatividad de la maquinaria pesada, para la conservacion de la malla vial	El contratista en el periodo comprendido entre el 13 de Agosto y el 12 de septiembre del 2021 cumplió con esta actividad, apoyo en la coordinacion de la operatividad de la maquinaria pesada, para la conservacion de la malla vial. El contratista nos muestra evidencias de apoyo a la Secretaria de acuerdo a las distintas solicitudes que nos llegan a la oficina de la secretaria de hábitat e Infraestructura de manera escrita, verbal y telefónicamente, relacionadas con la conservación de la malla vial, las cuales son estudiadas y priorizadas mediante comités. Al seguimiento de la operatividad de la maquinaria el contratista realizo apoyo en la coordinación a programaciones de maquinaria y volquetas adscritas a esta secretaria, para su posterior intervención, se hacen reuniones con el contratista de la maquinaria los dias Lunes . En este periodo se realizaron las siguientes intervenciones: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Los sectores donde se ejecutaron estas labores en este mes se hicieron en el cgto de Palomestizo hasta llegar a la vereda San Jose se realizo actividaddes de conformacion, nivelacion, adecuacion de cunetas. Se trabajo por solicitud de la junta de accion comunal del cgto de Tres Esquinas en los callejones Cunchipa 1 y 2, La Soledad y las Viudas, igualmente en el sector de la via entre el cgto de Tres Esquinas-La Rafaela hasta llegar La Palmera. Se conformo, nivelo, compacto y adecuacion de cunetas en la via. Se trabajo en el cgto de Tres Esquinas tratando de mitigar el riesgo en la via que se encontraba en mal estado. Se conformo, nivelo y compacto la via. Se trabajo con la maquinaria en el centro poblado del cgto de Santalucia a Casa Roja - La Julia crucero a la vereda la Campiña. Se conformo, nivelo y compacto la via. Se brindo apoyo con maquinaria a las comunidades de los cgtos de Santalucia, Barragan y Puerto Frazadas con el prestamo de algunos equipos para la realizacion de una minga comunitaria para adecuar algunos puntos criticos de este corredor vial. Tambien se continuo con la colaboracion de la firma PISA la cual nos ha donado material fresado, el cual se acopia a los talleres para luego enviarlo a algunas vias que se encuentran en mal estado de acuerdo a las solicitudes de la comunidad. TRABAJOS REALIZADOS CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA. Durante este periodo se trabajo con la canalizacion, perfilacion de jarillones y ampliacion de la capacidad hidraulica del rio Tulua en el cgto de Mateguadua sector Jardin Botanico, con el objetivo de proteger algunas viviendas que se encuentran muy a orillas del rio Tulua y protejer los taludes que estan ubicados en el jardin botanico y que está afectando muy seriamente este sitio. Esto se coordino con el comite de Gestion de Riesgo del Municipio. REMOCION DE DERRUMBES Por peticion de las comunidades de La Iberia y el Brillante debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona rural, se les envio equipo para darle una pronta respuesta ya que se presentarion varios derrumbes en las vias y se les soluciono estos inconvenientes. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA. Mantenimiento preventivo y correctivo, a equipos:	

		Retroexcavadora 6242: Este equipo se le realizo desmonte del gato, estabilizador y mantenimiento preventivo. Volqueta 177: Este equipo presento daños en el motor los cuales ya fueron reparados, a la fecha solo se esta reparando la caja de velocidades. Volquetas OOI199, OOI 256, OOI 198 se le realizaron los mantenimientos preventivos acorde a lo establecido en programacion de mantenimientos. Motoniveladora 865, se realizo cambio de cuchillas. Motoniveladora 120G y el vibrocompactador SV210 se les realizo los respectivos mantenimientos preventivos. El contratista verifico los trabajos realizados por parte de la maquinaria, las evidencias nos la presenta en el formato de registro fotografico F-330-10, correos electronicos por parte del contratista de la operatividad de la maquinaria y estas evidencias se´encuentran en el contrato de evidencias. El apoyo del contratista en la coordinacion de la operatividad de la maquinaria permite a la secretaria tener conocimiento de las necesidades que nos presentan las comunidades rurales y urbanas generalmente los lunes que son prioritarios para los campesinos, no solo en el despacho del señor alcalde sino tambien en la secretaria cuando nos presentan sus necesidades para el mantenimiento de los corrredores viales.	
2	Segiuimiento y participacion de las reuniones y comites de programacion de la maquinaria	El contratista en este mes cumplio con la actividad, realizando seguimiento y participando activamente en los comites donde se programa la maquinaria y se pone en conocimiento los problemas que presentan los equipos en las diferentes actividades que desarrollan estos mismos. Se realizaron en este mes 3 reuniones donde el contratista participo activamente. 17 DE AGOSTO DE 2021: En este comite se dijo que la maquinaria continúa realizando labores de conformación y compactacion en el corregimiento de Santalucia - casa roja, un segundo frente en la via Palomestizo-vereda San Jose, la retro de oruga trasladada al cgto de Mateguadua para la canalizacion y ampliacion cauce del rio tulua aguas abajo; con el buldozer D4E inicio labores en la escombrera transitoria del municipio . En los talleres se encuentran por mantenimiento la retroexcavadora 6242, volqueta OOI177. Para lo cual anexa acta de reunion. 27 DE AGOSTO DE 2021: Durante esta reunión se informó por parte del contratista la ubicacion de los frentes de trabajo : Frente 1 callejones principales del cgto de Tres Esquinas. Frente 2 cgto de Santalucia- casa roja. Frente 3 buldozer D4E escombrera transitoria municipio y la retro de oruga continua los trabajos en el jardin botanico sector mateguadua acondicionando el lecho del rio Tulua. Para las proximas semanas se coordino que deberiamos tener un frente en el cgto de Tres Esquinas haciendo la mitigacion de la via ya que en el momento presenta muchos huecos y debemos salvaguardar la vida de los transeuntes. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021: Durante esta reunión se informó por parte del contratista la ubicacion de los frentes de trabajo : Frente 1 via prinicpal cgto de Tres Esquinas. Frente 2 cgto de Santalucia- casa roja. Frente 3 buldozer D4E escombrera transitoria municipio y la retro de oruga continua los trabajos en el jardin botanico sector mateguadua acondicionando el lecho del rio Tulua. Se reporto por parte de los lideres de la Colonia, Alto del Rosario y la Mina, que en sus vias se han presentado derrumbes y a la fecha no hemos podido solucionar por falta de equipos. Se continua en los talleres la volqueta OOI177 y la retroexcavadora 6242 en espera de sus respectivas reparaciones. REUNION CON EL COMITE DE CAFETEROS COPNVENIO CN-2021-0552 TEMA CAMINEROS: EL funcionario Edwar Guerrero adscrito al Comite de Cafeteros, la arq Ana Maria Delgado Blanco, el supervisor del convenio el ingeniero Luis Felipe Naranjo y la contratista, en esta reunion se trato el tema de camineros, seguimos con la preocupacion ya que segun nosotros, se deberia tener a esta fecha tener 12 cuadrillas trabajando en la zona rural y hasta el momento solo contamos con 5 cuadrillas, estas inquietudes se le pasaron al funcionario del comite de cafeteros para que se las trasmita a los jefes superiores. Cada 15 dias vamos a tener comite tecnico los dias Martes o Miercoles. Podemos decir que el apoyo en estos comites, redunda positivamente en la Secretaria ya que en dichas reuniones nos damos cuenta del estado de la maquinaria, su situacion actual, en donde se encuentra cada equipo y para nosotros lo mas importante , es saber si estamos cumpliendo con la programacion a las comunidades campesinas las cuales nos estan haciendo seguimiento quincenalmente.	
3	Apoyo en la atencion de la comunidad campesina en temas relacionados con la conservacion de la malla vial	El contratista en el periodo comprendido entre el 13 de Agosto del 2021 y el 12 de septiembre del 2021 cumplió con esta actividad. Vital ha sido el apoyo del contratista en esta actividad en la atencion de la comunidad campesina. Esta atencion se ha llevado al campo con el acompañamiento al Ingeniero Felipe Naranjo a las diferentes visitas que se hacen. En este periodo se han recibido solicitudes en forma personal y telefonicamente de veredas BARRAGAN, SAN LORENZO, MONTELORO, SAN MARCOS, PUERTO FRAZADAS-SAN ISIDRO, SANTA MARTA, QUEBRADAGRANDE, ALTO DEL ROSARIO, LOS CAIMOS, EL BRASIL, EL BOSQUE, LA IBERIA, TOCHECITO, MATEGUADUA Y TRES ESQUINAS. Ha sido una pieza clave en las reuniones que se tienen con el campesinado en el Despacho del señor Alcalde, donde con su apoyo programamos visitas a las diferentes veredas y cgtos y haciendo el seguimiento a cada uno de los compromisos. La contratista brinda un gran apoyo al señor alcalde en la atencion de las comunidades campesinas los dias lunes, estas comunidades son escuchadas en el despacho y dirigidas por el señor Alcalde, se toma atenta nota de las solicitudes y en la semana se visitan estas comunidades para brindar informacion al señor alcalde el lunes siguiente.	

4	Apoyo socailizacion ante la comunidad de las intervenciones a realizar en la malla vial de la zona rural	El contratista en el periodo comprendido entre el 13 de agosto del 2021 y el 12 de septiembre del 2021 cumplió con esta actividad. Se continuaron las intervenciones en el corregimiento de Santalucia, Tres Esquinas y Tochecito, cumpliendo con la programacion ya señalada en comite. Con el cgto de Tochecito se hizo una socializacion con la lider Adriana Loaiza Presodente Junta de Accion Comunal. En la parte de camineros el apoyo ha sido muy util en la secretaria donde se socializa con las comunidades campesinas sobre el sistema nuevo que quiere emplear tanto la Gobernacion del Valle como el Comite de Cafeteros. Realicé visitas de inspección con el Profesional Universitario Luis Felipe Naranjo a las diferentes vias del municipio como la via En la vereda La Mina, San Lorenzo, Alto del Rosario, San Isidro, Cocorna. La contratista realizo un seguimiento a las actividades realizadas por las diferentes cuadrillas del programa camineros convenio CN-2021-0552 , el cual fue socializado en el mes de mayo. Dentro de la misionalidad de la secretaría se encuentra la construcción de obras de infraestructura en el Municipio, la cual ha tenido el apoyo de la contratista, estas obras son ejecutadas con calidad y eficiencia para el bienestar de los Tulueños. Actualmente se viene adelantando un proyecto de pavimentos en la zona rural del Municipio, donde brindé un apoyo al profesional Universitario Luis Felipe Naranjo a la visita técnica al corregimiento de Barragan, la cual se hace necesario para la verificación de información como, medidas, líneas de paramento, ubicación, estado de alcantarillado, entre otras. Con la ejecución de este tipo de proyectos se podría contar con futuras socializaciones permitiendo con esto cumplir con esta actividad. Participo la contratista en una reunion con la Secretaria de Habitat e Infraestructura del municipio , el señor Alcalde y el Secretario de Infraestructura del Valle para conocer algunos detalles de como van los estudios de la via Tres Esquinas y el mejoramiento de la via en la parte alta del municipio la via Puerto Frazadas y Barragan.	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE
1	100,0	11,10	11,10	11,00	11,00									44,20	77,8
2	100,0	11,10	11,10	11,00	11,00									44,20	55,80
3	100,0	11,10	11,10	11,00	11,00									44,20	55,80
4	100,0	11,10	11,10	11,00	11,00									44,20	55,80
TOTAL	100,0														

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
Seguimiento permante a los proyectos de vias el municipio que benefician a la comunidad permitiendoles contar con espacios adecuados y garantizando la movilidad de los sectores intervenidos.		SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Específico	Interno	Ejecución	Operación	Realizar actividades no autorizadas por el supervisor	Impacto negativo en el logro de los objetivos del municpio de Tulua que pueden no estar acordes con las metas a lograr por parte de la Secretaria de Habitat e infraestructura	2	2	4	bajo
2	General	Interna	Ejecución	Operación	Incumplimiento en el suministro de la informacion para el desarrollo de las actividades asignadas	Impacto negativo para el logro de los objetivos del municipio, ya que se requiere permanentemente de informacion que debe ser suministrada o complementada a tiempo por otras dependiencias.	2	2	4	bajo
3	General	Interna	Ejecución	Operación	Suspension del servicio por el no pago oportuno del precio convenido en el contrato.	Impacto negativo para los logros de los objetivos del Municipio, ya que puede causar un detrimiento patrimonial al contratista.	1	2	3	bajo

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	5/05/2021	20/12/2021	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Mensual
Entidad	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	5/05/2021	20/12/2021	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato o Secretario	5/05/2021	20/12/2021	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	COOMEVA
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: ANA MARIA DELGADO BLANCO

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: LUIS FELIPE NARANJO OSORIO

	ACTA	F-220-07
	Version: 6	Fecha de Aprobación: 12 de marzo de 2014

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:	DIA	21	MES	09	AÑO	2021

ACTA No.	5	CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO	4106

SECRETARIA DE ORIGEN	SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA

CLASE CONTRATO	No DE CONTRATO Y FECHA	
PRESTACION SERVICIOS	330.20.1.29	10/05/2021

TIPO DE ACTA			
INICIO		AMPLIACIÓN	
PARCIAL	X	FINALIZACIÓN	
SUSPENSIÓN		LIQUIDACIÓN	
REINICIO			

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	31791337
DOMICILIO	CL 12 F 28 B 47 BRR EL BOSQUE
TELEFÓNO	2249923

MODALIDADES DE SELECCION
DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO			
No CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	907	FECHA	04/05/2021
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL	1255	FECHA	10/05/2021
No CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		FECHA	
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA		

CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	12/05/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	28/12/2021
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	SIETE MESES QUINCE DIAS
PERIODO A CANCELAR	13/08/2021 A 11/09/2021
VALOR DEL CONTRATO	16.000.000,00
VALOR DE LA ADICION (Si aplica)	0,00
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	16.000.000,00
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	6.300.000,00
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	2.100.000,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	7.600.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0,00

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA


SALUD: SANITAS
PENSION: PROTECCION
ARP: COLMENA



CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ
CONTRATISTA
02459479144039-97474-000142107



LUIS FELIPE NARANJO
SUPERVISOR
02459479144105-97474-000142108



ANA MARIA DELGADO BLANCO
SECRETARIO DE DESPACHO
02459479151716-97474-000142133

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No 5096

Resolución No 000042 de 5 de Mayo de 2020 expedida por la DIAN

Fecha de la operación: 21/09/2021

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ

NIT o Cédula: 31791337 Teléfonos: 2249923

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Tuluá - CL 12 F 28 B 47 BRR EL BOSQUE

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

VALOR PRESENTE ACTA	2.100.000
VALOR DE LA OPERACION	2.100.000
DESCUENTOS	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	21.000
RETEN. FUENTE POR ICA	16.800
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	42.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	10.500
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	10.500
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	63.000
VALOR A PAGAR	1.936.200



_____.

CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ

02459479144039-97474-000142107

NRO INT: 56280

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5210 De 21/09/2021 Por 2.100.000,00

PAGO 4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

ACTA No.: 4106 **de 21/09/2021**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA

A FAVOR DE: CAROLINA CRISTANCHO GOMEZ **C.C o Nit** 31791337

PRESTACION SERVICIOS No 29 de 10/05/2021 Por: 16.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

VALOR A PAGAR Dos Millones Cien Mil Pesos M/Cte. **2.100.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Retenciones en la Causacion **163.800,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%		2.100.000,00	0,50	10.500,00	
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%		2.100.000,00	0,50	10.500,00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%		2.100.000,00	3,00	63.000,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%		2.100.000,00	1,00	21.000,00	
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%		2.100.000,00	2,00	42.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	301	2.100.000,00	0,80	16.800,00	

NETO A GIRAR **1.936.200,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1255 **Fecha.** 10/05/2021

C.C.	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
330	2.3.2.02.02.009-2360202	Servicios para la comunidad, sociales y personales (mantenimiento vial, acompañamiento humano, lógistica y vivienda)	1101 SUPERAVIT ICLD	2.100.000,00

Total obligación **2.100.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Debito	Crédito	Descripción
511180002	SERVICIOS	2.100.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-4106 PAGO 4 PRESTACI
240706012	ESTAMPILLA PRO UCEVA	0,	10.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-4106 PAGO 4 PRESTACI
240706013	ESATMPILLA PRO CULTURA	0,	10.500,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-4106 PAGO 4 PRESTACI
243627	RETENCION DEL IMPUESTO DE IN	0,	16.800,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-4106 PAGO 4 PRESTACI
240706006	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,	21.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-4106 PAGO 4 PRESTACI
240706003	ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	0,	42.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-4106 PAGO 4 PRESTACI
240703003	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOI	0,	63.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-4106 PAGO 4 PRESTACI
249055001	SERVICIOS	0,	1.936.200,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-4106 PAGO 4 PRESTACI
Sumas Iguales		**2.100.000**	**2.100.000**	

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 56280




LEONCIO ZAPATA ZAMBRANO

02459479154854-97505-000142149



ANA MARIA DELGADO BLANCO

02459479164738-97505-000142171



ELIANA ANDREA BEDOYA BUENO

02459480093133-97505-000142253