INFORME DE GESTION

CONTRATO CD – 25- 2021- 2478

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012.".
CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- 10-09-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 41#43-148
- 10-09-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 41#43-152
- 10-09-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 43#40-64
- 17-09-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 4 1 #43-58
- 17-09-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 4 1 #43-62
- 27-09-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 4 1 #43-70
- 27-09-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 4 1 #43-70 L1
- 27-09-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 4 1 #43-84
- 27-09-2021 Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 4 1 #43-98
- 27-09-2021 Elaboración y entrega de oficio OGR-1676 de programación de visita a muebles inmuebles de interés cultural en la dirección Cra 44#38-11
- 28-09-2021 Elaboración y entrega de oficio OGR-1697 de programación de visita a muebles inmuebles de interés cultural en la dirección Calle 39#43-126
- 28-09-2021 Elaboración y entrega de oficio OGR-1479 de programación de visita a muebles inmuebles de interés cultural en la dirección Calle 39#43-120
- 28-09-2021 Entrega de oficio OGR-1702 de programación de visita a muebles inmuebles de interés cultural en la dirección Calle 38#43-113

INFORME DE GESTION

CONTRATO CD – 25- 2021- 2478

- 28-09-2021 Entrega de oficio OGR-1700 de programación de visita a muebles inmuebles de interés cultural en la dirección Calle 39#43-76/84/102
- 30-09-2021 Elaboración de informe técnico No.416-2021 correspondiente a vista Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 41#43-148 L1
- 30-09-2021 Elaboración de informe técnico No.418-2021 correspondiente a vista Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Cra 43#40-64
- 30-09-2021 Elaboración de informe técnico No.419-2021 correspondiente a vista Visita técnica de inspección para evaluación y verificación del estado de conservación al inmueble considerado patrimonio ubicado en Calle 41#43-152
-

YINA ELENA SANCHEZ GOMEZ
C.C: 55.302.001 B/QUILLA

ANA CRISTINA SALTARÍN JIMENEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo
*Firma escaneada por Emergencia Sanitaria COVID-19(RM1315/2021

VoBo. Ing. Ana Saltarín

VoBo. Linda Zedan