Elaborado por:

C&M CONSULTORES

INFORME MENSUAL No. 03

CONTRATO No. CTO No. 812 de 2021

Objeto:

Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A."

Periodo:

21 de agosto al 20 de septiembre de 2021

Elaborado para:

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.

Avenida El Dorado No. 69 – 76
Edificio Elemento Torre 1 Piso
6Bogotá D.C., Colombia
Tel: (+57) 1 2203000

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN	FUNCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
0	ELABORÓ	Viviana Orjuela Pedraza Javier Amórtegui Jaimes	Auxiliar Administrativo Coordinador Operativo		
	REVISÓ	Javier Amórtegui Jaimes	Coordinador Operativo		
	APROBÓ	Alfonso Medina Fuentes	Representante Legal		

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 5
1.1. Descripción del proyecto.....6
1.2. Informe financiero.....9
2. EQUIPO DE TRABAJO 10
2.1. Relación equipo mínimo de trabajo y directorio telefónico 10
2.2. Seguridad social.....12
2.3. Programación ejecutada 13
2.4. Relación de pago bonos de transporte 16
2.5. Relación de ausencias, incapacidades y accidentes laborales 17
2.6. Retiro de personal e ingreso de nuevo personal autorizado por TRANSMILENIO S.A. 17
2.7. Requerimientos del contrato 17
2.8. Gestión contingencia COVID-19 17
2.9. Motocicletas 25
2.10 Entrega de equipos.....25
3. TARJETAS FUNCIONARIO.....31
LISTA DE ANEXOS.....32

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1 Turnos inspectores de infraestructura 7

Cuadro 2 Turnos inspectores de infraestructura Motorizados 7

Cuadro 3 Zonificación de estaciones en el sistema troncal 8

Cuadro 4 Ejecución del Contrato 9

Cuadro 5 Personal que laboró en el periodo 10

Cuadro 6 Cuadro resumen de Informes realizados durante el periodo 12

Cuadro 7 Novedades del personal durante el período 21

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**812 de 2021**
Objeto:	DMC22 Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A."
Plazo de ejecución inicial:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio; la cual será suscrita por el Contratista y el Supervisor del Contrato, previa aprobación de la garantía y cumplidos los requisitos de legalización, adicional a los demás requisitos establecidos en el presente documento para el inicio del Contrato.
Fecha inicio:	Veintiuno (21) de junio de 2021
Fecha de terminación inicial:	Veinte (20) de abril de 2022
Valor Contrato Inicial:	El valor del contrato es la suma de dos mil doscientos dos millones ochocientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y ocho PESOS MCTE. ($2.202.852.798), incluido IVA
Forma de pago:	Pago mes vencido de acuerdo con el corte de los servicios prestados. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del Contrato, y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA. El valor total del contrato se dividirá en el número de meses del plazo de ejecución y este será el valor fijo que se pague mensualmente al Contratista. El valor de ajuste por cambio de vigencia se encuentra incluido en el valor mensual a pagar al Contratista, por lo tanto, el valor mensual a pagar es un valor fijo y no tendrá reajustes durante la ejecución y plazo inicial del contrato.
Disponibilidad Presupuestal	El valor del presente contrato se pagará con cargo al presupuesto de la vigencia 2021 según consta en el certificado de Disponibilidad presupuestal No. 202103-3066 del 19 de marzo de 2021.

Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales**:** Póliza No**. 129949 de SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE**

Póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento: Póliza No. **8548 de SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE**

1.1. Descripción del proyecto

TRANSMILENIO S.A. es el Ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo con lo establecido en el Decreto 319 de 2006, el Decreto 486 de 2006, el Decreto 309 de 2009, el Decreto 111 de 2018 y el Acuerdo 645 de 2016, el cual tiene dentro de sus funciones principales la planeación, gestión y control contractual del Sistema; el proceso de integración, evaluación y seguimiento de la operación y los procesos de selección necesarios para tal fin.

Bajo el Acuerdo No. 07 de 2017 se modifica la estructura organizacional y funciones de las dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A., entre las cuales se encuentra para la Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C., supervisar la ejecución del mantenimiento de la infraestructura de la operación troncal a cargo de la Empresa. Dado lo anterior, la consultoría determinó la necesidad de tercerizar funciones netamente operativas tendientes a atender todos los requerimientos que surgen a partir del nuevo modelo del Sistema, evitando de esta manera el crecimiento exponencial del personal que realiza actividades eminentemente operativas, como las que se deben ejecutar en vía.

Durante el año 2010, se realizó como prueba piloto, el encargo de la supervisión y control de operación en el portal Sur y su zona de influencia a un tercero; el resultado de esta prueba dio origen a las licitaciones públicas No. 3 y No. 7 para el año 2012, para el año 2014 la Licitación Pública No. 1, para el año 2015 La Licitación Pública No. 2 y finalmente para el año 2016 la Licitación Pública No. 1, cuyo objeto correspondía a realizar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistema TransMilenio, entre las cuales se encontraba el componente de inspección de la infraestructura del componente troncal del Sistema, obteniendo resultados positivos y contribuyendo a la mejora de la cobertura en el plan de mantenimiento de la infraestructura. En la vigencia 2017, la Entidad contrató la interventoría al contrato de mantenimiento de infraestructura troncal del Sistema, dentro del cual se contempló aproximadamente un 46% del monto equivalente a personal de inspección de infraestructura. Dicho personal era el encargado de realizar la inspección del estado de la infraestructura existente y reportar a la Empresa a través de la interventoría, cualquier novedad que se llegase a presentar sobre la infraestructura del Sistema. Bajo este esquema, la Entidad dependía directamente de la interventoría y del contratista de mantenimiento para obtener o dar información en campo, novedades de infraestructura, etc.

En tal sentido y para dar continuidad a la indispensable actividad relacionada con la inspección general del estado de la infraestructura, la Entidad adelantó el proceso de selección **TMSA-LP-05-2021,** que tuvo por objeto *"Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A ."*

Proceso en el cual fueron revisados y evaluados todos los aspectos allí establecidos para todos los oferentes, dentro de los cuales en entonces oferente hoy adjudicatario y contratista C**&M Consultores SAS**, presentó la respectiva oferta en desarrollo del citado proceso, demostrando el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ente Gestor en los pliegos de condiciones y sus anexos.

En consecuencia, **C&M Consultores SAS** suscribió el **Contrato 812 de 2021**.

Durante la ejecución del proyecto se continua dando cumplimiento al objeto contractual establecido bajo los lineamientos y estándares de operación definidos por TRANSMILENIO S.A., con el propósito de cumplir con la inspección del estado de la infraestructura y el aseo de las estaciones y portales del componente troncal del Sistema que se encuentra actualmente a cargo de la Dirección de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario

El cubrimiento de las zonas para la inspección de la infraestructura se efectúa los trecientos sesenta y cinco (365) días del año; para una reacción en menor tiempo se debe garantizar al menos un (1) inspector de infraestructura motorizado en cada turno y estos no realizan actividades domingos y festivos.

Los turnos de labor de los inspectores de infraestructura establecidos por la entidad corresponden a los siguientes:

Cuadro 1 Turnos inspectores de infraestructura

LUNES A SÁBADO		DOMINGOS Y FESTIVOS	
TURNO	HORARIO	TURNO	HORARIO
1	04:00 - 11:00	17	05:30 - 11:30
2	11:00 - 17:45	18	11:30 - 17:30
3	17:45 - 00:30	19	17:30 - 23:30

Fuente: Anexo Técnico – Proceso TMSA LP-05-2021

Cuadro 2Turnos inspectores de infraestructura Motorizados

LUNES A SÁBADO	
TURNO	HORARIO
1	04:00 - 11:00
2	11:00 - 17:45
3	17:45 - 00:30

Fuente: Anexo Técnico – Proceso TMSA LP-05-2021

La infraestructura a inspeccionar por parte del contratista se encuentra dividida de la siguiente forma:

Cuadro 3 Zonificación de estaciones en el sistema troncal

CALLE 80	AUTONORTE	CARÁCAS SUR	CARÁCAS	AMÉRICAS	SUBA	NQS CENTRAL	NQS SUR	EJE AMBIENTAL	CARRERA 10	CARRERA 7	CALLE 26
PORTAL	PORTAL	PORTAL USME – TUNAL		PORTAL	PORTAL		PORTAL		PORTAL		PORTAL
QUIRIGUA	TERMINAL	PARQUE	TERCER MILENIO	PATIO BONITO	LA CAMPIÑA	CASTELLANA	SAN MATEO	LAS AGUAS	COUNTRY SUR	MUSEO NACIONAL	MODELIA
CARRERA 90	CALLE 187	BIBLIOTECA	AVENIDA JIMÉNEZ	BIBLIOTECA TINTAL	SUBA - TV. 91	NQS - CL. 75	TERREROS	MUSEO DEL ORO	AV. 1ª DE MAYO		NORMANDÍA
AVENIDA CALI	TOBERÌN	MOLINOS	CALLE 19	TRANSVERSAL 86	21 ÁNGELES	AV. CHILE	LEÓN XIII	AVENIDA JIMENEZ	CIUDAD JARDÍN		AV. ROJAS
GRANJA CARRERA 77	CALLE 161	CONSUELO	CALLE 22	BANDERAS	GRATAMIRA	MOVISTAR ARENA	LA DESPENSA		POLICARPA		EL TIEMPO -MALOKA
MINUTO DEDIOS	MAZURÉN	SOCORRO	CALLE 26	MANDALAY	SUBA - AV. BOYACÁ	CAMPIN - UAN	BOSA		SAN BERNARDO		SALITRE - EL GRECO
BOYACÁ	CALLE 146	SANTA LUCIA	CALLE 34	AV AMERICAS AV BOYACA	NIZA CALLE 127	U NACIONAL	PERDOMO		BICENTENARIO		CAN
FERIAS	CALLE 142	CALLE 40 SUR	AVENIDA 39	MARSELLA	HUMEDAL CORDOBA	AV. EL DORADO	MADELENA		SAN VICTORINO		GOBERNACIÓN
AVENIDA 68	ALCALÁ	QUIROGA	CALLE 45	PRADERA	AV SUBA CALLE 116	CAD	SEVILLANA		LAS NIEVES		QUINTA PAREDES
CARRERA 53	PRADO	OLAYA	MARLY	CARRERA 53	PUENTE LARGO	PALOQUEMAO	VENECIA		SAN DIEGO		RECINTO FERIAL
CARRERA 47	CALLE 127	RESTREPO	CALLE 57	PUENTE ARANDA	SUBA CALLE 100	RICAURTE	ALQUERÍA				CIUDAD UNIVERSITARIA
ESCUELA MILITAR	PEPE SIERRA	FUCHA	CALLE 63	CARRERA 43	SUBA CALLE 95	GUATOQUE-VERAGUAS	GENERAL SANTANDE R				CONCEJO DE BOGOTÁ
POLO	CALLE 106	NARIÑO	FLORES	ZONA INDUSTRIAL	RIONEGRO	TYGUA - SANJOSÉ	NQS CALLE. 38A SUR				CENTRO MEMORIA
	CALLE 100	HORTUA	CALLE 72	CDS - CARRERA 32	SAN MARTÍN		NQS - CALLE. 30A SUR				UNIVERSIDADES
	VIRREY	HOSPITAL	CALLE 76	RICAURTE			SENA				
	CALLE 85			SAN FAÇON KR 22			SANTA ISABEL				
	HÉROES			DE LA SABANA			COMUNEROS				

Fuente: Anexo Técnico – Proceso TMSA LP-05-2021

1.2. Informe financiero


Durante el periodo comprendido entre el 21 de agosto al 20 de Septiembrede 2021, se efectuaron las actividades solicitadas por el Ente Gestor, incluidas en los documentos contractuales que hacen parte del proceso de selección TMSA-LP-05-2021 y el Contrato 812 de 2021. En cuanto al avancedel proyecto a la fecha tenemos lo siguiente:

Cuadro 4 Ejecución del Contrato Inicial

Valor del contrato:	$ 2.202.852.798

No.	PERIODO	NO. FACTURA	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR FACTURA TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
1	21/06/21 al 20/07/21	FVE-005170	$ 185.113.681	$ 220.285.279	$ 1.982.567.519	10%
2	21/07/21 al 20/08/21	FVE-005176	$ 185.113.681	$ 220.285.279	$ 1.762.282.240	20%
3	21/08/2021 al 20/09/2021	FVE-005184	$ 185.113.681	$ 220.285.279	$ 1.541.996.961	30%

Fuente: C&M Consultores SAS



Nota: La factura correspondiente al tercer mes de ejecución se encuentra en trámite

2. EQUIPO DE TRABAJO

2.1. Relación equipo mínimo de trabajo y directorio telefónico

Para el desarrollo del contrato, C&M Consultores SAS, contrató el personal técnico requerido por Transmilenio S.A., de acuerdo con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y su anexo técnico, así:

Cuadro 5 Personal que laboró en el periodo

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CARGO	CANTIDAD	TELEFONO
Amórtegui Jaimes Javier Orlando	**COORDINADOR OPERATIVO** Formación académica: Título de formación profesional en las áreas de la administración o ingeniería. Experiencia mínima: Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.	1	3212706331
Guzmán Padilla Nathaly Andrea	**AUXILIAR ADMINISTRATIVO** Formación académica: N.A. Experiencia mínima: N.A.	1	3196165226
Cifuentes Galvis Alicia	**OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES** Formación académica: N.A. Experiencia mínima: N.A.	1	3219042589
Arévalo Malagón José Álvaro	**INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA** Formación Académica: Técnicos o tecnólogos en áreas afines a la ingeniería mecánica, civil, eléctrica, industrial o arquitectura (o 6 semestres de educación superior en estas mismas áreas). Experiencia mínima: Dos (2) años en áreas como la electricidad o hidráulica o metalmecánica o estructuras u obra civil o electromecánica	39	3228563338
Arroyave Burgos Carlos Andrés	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3202100935
Avella Benítez Rafael Leonardo	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3043551609
Bohórquez Ortega Camilo Andrés	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3134019430
Caicedo Garavito Ferney	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3108320085
Losada Merchán Adriana Marcela	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3152249882
Cardozo Carvajal Lenin	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3007898847
Castiblanco Gómez Mauricio	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3003662351
Cepeda Chavarro Freddy Alejandro	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3165369266
Córdoba Reinel Antonio	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3197358600
Cuellar Claudia Alejandra	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3168300864
Cuervo Duarte Diana Del Pilar	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3028667550
González Espinosa Frank Miller	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3004971772
Gordillo Ospina Harvey Mauricio	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3138037205
Guevara Piamonte Michael Douglas	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3508866797
López Guzmán Marisol	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3107955793
Lozano Diaz Jineth Daniela	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3177477099
Martínez Ballén Cristhian Javier	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3138223160

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CARGO	CANTIDAD	TELEFONO
Montero Duran Juan Sebastián	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3017838929
Muñoz Estrada Helman Felipe	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3058115064
Ortiz Diaz Geisy Marily	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3164095223
Oyola Oyola Zarah Lucía	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3209038269
Padilla Almanza José Fernando	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3105919798
Portela Silva Camilo Andrés	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3175415553
Redondo Cangrejo Rober Ricardo	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3013734160
Reyes Gómez Wilson Daniel	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3057915441
Robayo Bernal Daniel Felipe	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3123029868
Rodríguez Cortés Luis Hernán	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3204908455
Rojas Mahecha Angie Jimena	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3016860726
Romero Talero Rafael Ricardo	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3003912252
Sánchez Martínez Yamile	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3115530330
Sánchez Velandia Juan Sebastián	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3213602283
Sastoque Muñoz Cesar Ricardo	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3105608905
Vargas Ortiz Yilber Yanin	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3125674746
Vega Ramírez Brandon Mario	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3124514393
Vélez Muñoz Cristian Camilo	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3214877295
Yaime Hoyos Leydi Liliana	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3127787832
Zambrano Melo Jorge Enrique	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3185005245
Torres Rodríguez Yeison Alejandro	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA		3115399829

Fuente: C&M Consultores S.A.S.

Notas:

- Se presenta el **Anexo 01: "Comprobantes de nómina",** para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista respecto a garantizar el pago de los salarios y recargos nocturnos y dominicales y/o festivos correspondientes, lo anterior para el mes de junio de acuerdo con las fechas de pago y periodo del informe.

- Para el periodo objeto del informe, se remite el **Anexo 02: "Contratos del personal"** del personal vinculado en este periodo para la ejecución del contrato.

- Para el periodo objeto del informe, se remite el **Anexo 03: "Exámenes de ingreso"** del personal vinculado en este periodo para la ejecución del contrato.
-
- Por políticas de la empresa, los recargos nocturnos, festivos y dominicales se pagan mes vencido.

Directorio de celulares por zonas

ZONA	NUMERO CELULAR CORPORATIVO
AUTONORTE	3102066976

ZONA	NUMERO CELULAR CORPORATIVO
SUBA	3102066978
CALLE 80	3102066962
NQS CENTRAL	3102067560
CALLE 26	3102066956
CARRERA 10	3102067499
AMÉRICAS	3102067371
NQS SUR	3102067523
CARACAS CENTRO	3102067697
CARACAS SUR	3102067711
MOTORIZADOS	3102067719
Coordinador Operativo	3102066963
Supervisor 1	3102067735
Supervisor 2	3102067788
Supervisor 3	3102067841

2.2. Seguridad social

Se presenta el **Anexo 04: "Pago y Certificaciones de Seguridad Social",** del revisor fiscal de C&M Consultores S.A.S**,** con los soportes de pago al sistema de seguridad social pensión, salud, Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) y caja de compensación del personal empleado para el desarrollo del Contrato 812 de 2021.

2.3. Programación ejecutada

En el **Anexo 05: "Programación Ejecutada"** se adjunta la programación desarrollada durante el periodo comprendido entre el 21 de agosto al 20 de septiembre de 2021. Esta programación fue puesta en conocimiento de la entidad a través de los correos electrónicos enviados el pasado 29 de julio de 2021 (programación del 21 al 31 de Agosto), la cual fue aprobada por Transmilenio S.A el 30 de julio de 2021 y el pasado 31 de agosto de 2021 (programación del 1 al 20 de septiembre), la cual, fue aprobada por Transmilenio S.A el 31 de agosto de 2021.

A continuación, se relacionan los informes elaborados durante el presente periodo:

Cuadro 6 Informes realizados durante el periodo

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
1	Sánchez Velandia Juan Sebastián Redondo Cangrejo Rober Ricardo Avella Benítez Rafael Leonardo	21/08/2021	21-08-2021 Avance De Obra Migración A Celosías Américas.	Américas
		24/08/2021	24-08-2021 Portal Américas, Vidrios Divisorios Fragmentados Plataforma 3.	Américas
		24/08/2021	24-08-2021 Estación Banderas, Plataforma Norte, Estado De Malla Vial.	Américas
		24/08/2021	24-08-2021 Estación San Facón, Inspección Reja Acceso Oriental	Américas

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
	Córdoba Reinel Antonio	24/08/2021	24-08-2021 Portal Américas, Novedad En Acometida Cajero Davivienda	Américas
		24/08/2021	24-08-2021 Portal Américas, Novedad Con Baños En Concesión Masivo Capital	Américas
		28/08/2021	28-08-2021 Portal Américas, Zona Administrativa, Oficina Ponal	Américas
		28/08/2021	28-08-2021 Estación Carrera 43, Avance De Obra Ampliación De Vagón	Américas
		28/08/2021	28-08-2021 Estación Cds Cra 32, Avance De Obra Para La Ampliación De Estación	Américas
		28/08/2021	28-08-2021 Estación De La Sabana, Avance De Obra Para La Ampliación De Estación	Américas
		28/08/2021	28-08-2021 Estación Puente Aranda, Avance De Obra Ampliación De Vagón	Américas
		28/08/2021	28-08-2021 Estación Zona Industrial, Avance De Obra Ampliación De Vagón	Américas
		29/08/2021	29-08-2021 Estación Tv86, Ausencia De Láminas En Puente Peatonal	Américas
		29/08/2021	30-08-2021 Informe Trimestral De Puentes - Troncal Américas	Américas
		30/08/2021	30-08-2021 Estación De La Sabana, Módulos Publicitarios Averiados Para Retiro	Américas
		31/08/2021	31-08-2021 Informe Trimestral De Iluminación - Troncal Américas	Américas
		31/08/2021	31-08-2021 Estación San Facón, Estado Actual Vitrinas De Puertas Para Posible Instalación De Pendones	Américas
		3/09/2021	03-09-2021 Troncal Américas, Acompañamiento Para El Mejoramiento De Zonas Verdes	Américas
		6/09/2021	06-09-2021 Av. Américas Av. Boyacá, Instalación De Celosias En Posiciones De Vidrios Fijos Y Realce	Américas
		7/09/2021	07-09-2021 Transversal 86, Instalación De Celosias En Posiciones De Vidrios Fijos Y Realce	Américas
		7/09/2021	07-09-2021 De La Sabana, Instalación De Celosias En Posiciones De Vidrios Fijos	Américas
		8/09/2021	08-09-2021 Portal Américas, Colisión Con Móvil K1620.	Américas
		12/09/2021	12-09-2021 Estación Pradera, Hurto Lamina De Totem	Américas
		14/09/2021	14-09-2021 Estación Carrera 43, Avance De Obra Ampliación De Vagón	Américas
		14/09/2021	14-09-2021 Estación Cds Cra 32, Avance De Obra Para La Ampliación De Estación	Américas
		14/09/2021	14-09-2021 Estación De La Sabana, Avance De Obra Para La Ampliación De Estación	Américas
		14/09/2021	14-09-2021 Estación Puente Aranda, Avance De Obra Ampliación De Vagón	Américas
		14/09/2021	14-09-2021 Estación Zona Industrial, Avance De Obra Ampliación De Vagón	Américas
		15/09/2021	15-09-2021 Novedades En Gabinetes Red Contra Incendios Y Extintores De Estaciones Troncal Américas	Américas
		15/09/2021	15-09-2021 Informe Bimensual Novedades Hidráulicas Troncal Américas	Américas
		16/09/2021	16-09-2021 Portal Américas, Plataforma 1 Evasión De Pago.	Américas
		17/09/2021	17-09-2021 Ricaurte, Posible Intento De Hurto De Cableado	Américas
		17/09/2021	17-09-2021 San Facón, Instalación De Celosias En Posiciones De Vidrios Fijos Y Realce	Américas
		18/09/2021	18-09-2021 San Facón, Instalación De Celosias En Posiciones De Vidrios Fijos Y Realce	Américas

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
		19/09/2021	19-09-2021 Actualización De Faltantes En Estaciones Troncal Américas	Américas
		19/09/2021	19-09-2021 Portal Américas, Atendido Afectaciones Vandálicas A Través De Instalación De Lámina Microperforada.	Américas
		20/09/2021	20-09-2021 Estación Carrera 43, Vidrio De Realce Ausente.	Américas
		20/09/2021	20-09-2021 Actualización De Faltantes En Estaciones Troncal Américas	Américas
2	Cuervo Duarte Diana Del Pilar Rojas Mahecha Angie Jimena Cardozo Carvajal Lenin Vega Ramírez Brandon Mario	20/08/2021	Estación Héroes, Informe De Avance De Obra – Instalación De Celosías	Auto norte
		22/08/2021	Estación Calle 85 Inspección Previa A Visita Técnica De Enel-Codensa	Autonorte
		24/08/2021	24-08-2021 Estación Ricaurte Vidrio Re Realce Fragmentado	Autonorte
		24/08/2021	Estación Calle 85 Inspección Previa Y Pos A Visita Técnica De Enel-Codensa	Autonorte
		24/08/2021	Informe Bimestral De Vidrios Fragmentados	Autonorte
		29/08/2021	Estación Alcalá, Gabinete De Extintor Vandalizado	Autonorte
		29/08/2021	Estación Calle 85, Ausencia De Tapa Carter Vagón C Frecuencia 2	Autonorte
		29/08/2021	29-08-2021 Estación Héroes, Informe De Avance De Obra-Instalación De Celosías	Autonorte
		30/08/2021	30-08-2021 Informe Trimestral De Luminarias Troncal Auto Norte	Autonorte
		30/08/2021	30-08-2021 Informe Trimestral De Pisos Troncal Auto Norte.	Autonorte
		31/08/2021	31-08-2021 Informe Trimestral De Puentes Troncal Auto Norte	Autonorte
		2/09/2021	02-09-2021 Estación Alcalá, Vidrio De Realce Fragmentado	Autonorte
		15/09/2021	15-09-2021 Informe Bimestral De Hidráulicos Autonorte	Autonorte
		15/09/2021	15-09-2021 Estación Calle 161, Afectación De Iluminación, Tomas Y Puertas Por Hurto De Cableado	Autonorte
		15/09/2021	15-09-2021 Informe Bimestral Eléctricos Autonorte - Cuando Se Va A Subir El Archivo Presenta Error Access Is Denied, Queda En Enviados Del Correo Corporativo	Autonorte
		15/09/2021	15-09-2021 Informe Bimestral De Extintores De Troncal Norte - Septiembre 2021	Autonorte
		15/09/2021	15-09-2021 Estación Calle 161, Toma Eléctrica De Taquilla Conectada A Circuito De Tm	Autonorte
		17/09/2021	17-09-2021 Estación Mazuren, Afectación De Iluminación Por Hurto De Cableado	Autonorte
		20/09/2021	20.09.2021 Formato Actualización De Faltantes En Estaciones Autonorte	Autonorte
		20/09/2021	20.09.2021 Escotillas Desoldadas Autonorte	Autonorte
3	Bohórquez Ortega Camilo Andrés Martínez Ballén Cristhian Javier Robayo Bernal Daniel Felipe Oyola Oyola Zarah Lucía	8/09/2021	Portal Eldorado, Novedades En El Baño (Móvil)	Calle 26
		8/09/2021	Estación Avenida Rojas, Tramo De Tapa Carter Hurtado.	Calle 26
		9/09/2021	Estación Normandía, Novedad Alumbrado Espacio Publico Fuera De Servicio	Calle 26
		13/09/2021	Informe Estación Normandía, Hurto De Tapa Carter	Calle 26
		19/09/2021	Estación Modelia, Vidrio De Realce #5 Fragmentado	Calle 26
		13/09/2021	Informe Bimestral De Extintores De Troncal Calle 26 Y Eje Ambiental	Calle 26 Y Eje Ambiental
		14/09/2021	Informe Bimestral De Hidráulicos Troncal Calle 26 Y Eje Ambiental	Calle 26 Y Eje Ambiental

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
		15/09/2021	Informe Bimestral De Novedades Eléctricas Troncal Calle 26 Y Eje Ambiental	Calle 26 Y Eje Ambiental
		20/09/2021	Formato Actualización De Faltantes En Estaciones Troncal Calle 26 Y Eje Ambiental	Calle 26 Y Eje Ambiental
		6/09/2021	Estaciones Universidades Y Las Aguas, Losas De Grc Rotas.	Eje Ambiental
		16/09/2021	Estación Universidades, Hurto De Cableado	Eje Ambiental
4	Cuellar Claudia Alejandra López Guzmán Marisol Padilla Almanza José Fernando Montero Duran Juan Sebastián	8/08/2021	08-09-2021 Punto Hidráulico Estación Polo Nuevo Vagón	Calle 80
		20/08/2021	20-08-2021 Boyacá - Novedad En Puerta Y Cerradura De Gabinete Eléctrico	Calle 80
		22/08/2021	22-08-2021 Estación Minuto De Dios - Avance De Obra Ampliación	Calle 80
		28/08/2021	28-08-2021 Troncal Calle 80 Estación Polo Novedad En Iluminación	Calle 80
		29/08/2021	30-08-2021 Informe Bimestral Vidrios Fragmentados Troncal Calle 80	Calle 80
		29/08/2021	30-08-2021 Informe Trimestral De Pisos Calle 80	Calle 80
		29/08/2021	30-08-2021 Informe Trimestral De Iluminación Portales Y Estaciones Calle 80	Calle 80
		1/09/2021	30-08-2021 Informe Trimestral De Puentes - Todo El Sistema	Calle 80
		3/09/2021	03-09-2021 Verificación Reclamo Caso No. 673196 Estación Granja Kra 77	Calle 80
		5/09/2021	05-09-2021 Estación Polo -Avance De Obra De Ampliación	Calle 80
		5/09/2021	05-09-2021 Estación Minuto De Dios - Avance De Obra Ampliación	Calle 80
		13/09/2021	15-09-2021 Informe Bimestral De Hidráulicos Calle 80	Calle 80
		14/09/2021	15-09-2021 Informe Bimestral De Gabinetes Y Extintores Troncal 80	Calle 80
		16/09/2021	16-09-2021 Portal 80, Novedad En Lozas De Pavimento Rígido Informe Actualizado	Calle 80
		16/09/2021	15-09-2021 Informe Bimestral De Eléctricos Troncal 80	Calle 80
		19/09/2021	19-09-2021 Estación Minuto De Dios - Avance De Obra Ampliación	Calle 80
		19/09/2021	19-09-2021 Estación Polo -Avance De Obra De Ampliación	Calle 80
		19/09/2021	Formato Actualización De Faltantes En Estaciones Troncal Calle 80	Calle 80
		20/09/2021	20-09-2021 Quiriguá, Instalación De Celosias En Posiciones De Vidrios Fijos	Calle 80
5	Cepeda Chavarro Freddy Alejandro Yaime Hoyos Leidy Liliana Portela Silva Camilo Andrés Losada Merchan Adriana Marcela	19/08/2021	19-08-2021 Estación Alquería, Revisión Preliminar De Ampliación Vagón B	Caracas Centro
		19/08/2021	19-08-2021 Estación Calle 38 Sur, Revisión Preliminar De Ampliación Vagón B	Caracas Centro
		19/08/2021	19-08-2021 Estación Madelena, Revisión Preliminar De Ampliación Vagón B	Caracas Centro
		19/08/2021	19-08-2021 Estación Calle 30 Sur, Revisión Preliminar De Ampliación Vagón B	Caracas Centro
		26/08/2021	26-08-2021 Estación Calle 19, Atendido Afectaciones Vandálicas A Través De Instalación De Celosías	Caracas Centro
		27/08/2021	27-08-2021 Calle 22 Hurto Continuo De Paneles De Techo	Caracas Centro
		27/08/2021	27-08-2021 Avenida Jiménez Hurto Continuo De Paneles De Techo	Caracas Centro

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
		27/08/2021	27-08-2021 Tercermilenio Hurto Continuo De Paneles De Techo	Caracas Centro
		27/08/2021	27-08-2021 Calle 72 Avance De Obra Cambios De Vidrios Migración A Celosias	Caracas Centro
		27/08/2021	27-08-2021 Estación Calle 57, Transición A-B Vidrio De Realce #1 Fragmentado	Caracas Centro
		28/08/2021	31-08-2021 Informe Trimestral De Luminarias Caracas Centro	Caracas Centro
		29/08/2021	29-08-2021 Tercer Milenio Avance De Obra Cambios De Vidrios Migración A Celosias	Caracas Centro
		29/08/2021	29-08-2021 Estación Calle 26, Atendido Afectaciones Vandálicas A Través De Instalación De Celosias.	Caracas Centro
		29/08/2021	29-08-2021 Calle 63 Avance De Obra Cambios De Vidrios Migración A Celosías	Caracas Centro
		30/08/2021	30-08-2021 Estación Calle 22, Hurto De Luminarias	Caracas Centro
		6/09/2021	06-09-2021 Estación Calle 19, Atendido Afectaciones Vandálicas A Través De Instalación De Celosías	Caracas Centro
		6/09/2021	06-09-2021 Marly, Acompañamiento Enel-Codensa	Caracas Centro
		6/09/2021	06-09-2021 Estación Tercer Milenio, Vidrio De Realce Fragmentado Por Vibración.	Caracas Centro
		7/09/2021	06-09-2021 (Ajustado) Marly, Acompañamiento Enel-Codensa	Caracas Centro
		9/09/2021	09-09-2021 Estación Tercermilenio, Atendido Afectaciones Vandálicas A Través De Instalación De Celosias.	Caracas Centro
		14/09/2021	15-09-2021-Informe Bimestral De Novedades Eléctricas De Estaciones Troncal Caracas Centro	Caracas Centro
		14/09/2021	15-09-2021 Informe Bimestral De Hidráulicos Caracas Centro	Caracas Centro
		15/09/2021	15-09-2021 Informe Bimestral De Extintores Caracas Centro	Caracas Centro
		19/09/2021	20-09-2021 Actualización Faltantes Caracas Centro	Caracas Centro
		21/09/2021	21-09-2021 Estación Avenida Jiménez, Calle 13 Cambio De Medidor De Energía Perteneciente A Recaudo Bogotá.	Caracas Centro
6	González Espinosa Frank Miller Castiblanco Gómez Mauricio Reyes Gómez Wilson Daniel Losada Merchan Adriana Marcela	30/08/2021	Informe Trimestral De Puentes Peatonales	Caracas Sur
		30/08/2021	Estación Olaya Instalación De Celosias (Parcial)	Caracas Sur
		30/08/2021	Informe Trimestral De Pisos	Caracas Sur
		30/08/2021	Portal Usme Vidrio De Jardinera Fragmentado - Atendido	Caracas Sur
		31/08/2021	Informe Bimestral De Vidrios Fragmentados	Caracas Sur
		31/08/2021	Informe Trimestral De Luminarias Portales Y Estaciones	Caracas Sur
		1/09/2021	Estación Santa Lucia, Vagón B Frecuencia 3 Vidrio Fijo #6 Fragmentado	Caracas Sur
		1/09/2021	Portal Usme - Mejoras En Infraestructura	Caracas Sur
		1/09/2021	Portal Usme - Requerimiento De Infraestructura	Caracas Sur
		7/09/2021	Estación Parque - Vidrio Fragmentado	Caracas Sur
		9/09/2021	Estación Parque - Vidrio Fragmentado - Atendido	Caracas Sur
		14/09/2021	Estación Hospital Instalación De Celosías	Caracas Sur
		15/09/2021	Informe Bimestral De Novedades Hidráulicas Troncal Caracas Sur	Caracas Sur
		15/09/2021	Informe Bimestral De Extintores Troncal Caracas Sur	Caracas Sur

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
		20/09/2021	Informe De Actualización De Faltantes En Estaciones	Caracas Sur
		20/09/2021	Estación Calle 40 Sur Instalación De Celosías	Caracas Sur
7	Ortiz Diaz Geisy Marily Sastoque Muñoz Cesar Ricardo Vargas Ortiz Yilber Yanin Oyola Oyola Zarah Lucía	20/08/2021	20-08-2021 Estación Las Nieves Atendido Instalación De Celosías (Parcial)	Carrera 10
		21/08/2021	21-08-2021 Portal 20 De Julio, Vidrio Gabinete Fragmentado	Carrera 10
		21/08/2021	21-08-2021 Estación San Bernardo Atendido Instalación De Celosías (Parcial)	Carrera 10
		22/08/2021	22-08-2021 Estación San Diego - Vidrio De Puerta Móvil Fragmentado Por Vandalismo.	Carrera 10
		26/08/2021	26-08-2021 Estación Las Nieves Atendido Instalación De Celosías (Final)	Carrera 10
		30/08/2021	31-08-2021 Informe Trimestral De Iluminación Estaciones Y Portales Cra 10 Y 7.	Carrera 10
		1/09/2021	01-09-2021 Estación San Victorino - Ausencia De Tapa Carter Por Hurto	Carrera 10
		4/09/2021	03-09-2021 Estación San Bernardo Atendido Instalación De Celosías	Carrera 10
		11/09/2021	11-09-2021 Estación San Victorino – Daño En Tapas De Inspección , Corte Y Posible Hurto De Cableado De La Iluminación Del Vagón A	Carrera 10
		15/09/2021	15-09-2021 Estación San Victorino Atendido Instalación De Celosías	Carrera 10
		15/09/2021	15-09-2021 Estación Policarpa Atendido Instalación De Celosías	Carrera 10
		15/09/2021	15-07-2021 Informe Bimestral De Hidráulicos Carrera Decima	Carrera 10
		16/09/2021	16-09-2021 Para Ivan Meneses - Informe Bimestral De Novedades Eléctricas Troncal Carrera Decima	Carrera 10
		17/09/2021	17-09-2021 Estación Country Sur Atendido Instalación De Celosías (Parcial)	Carrera 10
		17/09/2021	17-09-2021 Estación San Victorino, Hurto De Tapa Carter	Carrera 10
		20/09/2021	20-09-2021 Estación Policarpa Atendido Instalación De Celosías	Carrera 10
		20/09/2021	20-09-2021 - Para Miguel Gomez - Actualización De Faltantes Troncal Carrera Decima	Carrera 10
		20/09/2021	20-09-2021 Estación San Victorino – Daño En Tapas De Inspección Y Hurto De Cableado De La Iluminación Del Vagón A.	Carrera 10
8	Zambrano Melo Jorge Enrique Gordillo Ospina Harvey Mauricio Arévalo Malagón José Álvaro	4/06/2021	Informe Estación Socorro Ausencia De Rejilla De Sumidero	Motorizados
		23/08/2021	Estación Hospital Plano Apoyos Isquiáticos	Motorizados
		28/08/2021	Portal Tunal Calzada Con Daño Estructural	Motorizados
		30/08/2021	Informe Del Estado De Tapas Y Sumideros Agosto 2021	Motorizados
		30/08/2021	Informe Del Estado De Vías De Todo El Sistema Agosto 2021	Motorizados
		3/09/2021	Puente Aranda Calzada Con Daño Estructural.	Motorizados
9	Caicedo Garavito Ferney Sánchez Martínez Yamile Arroyave Burgos Carlos Andrés Montero Duran Juan Sebastián	21/08/2021	Avance De Obra Migración A Celosía	NQS Central
		24/08/2021	Ricaurte Vidrio De Realce Fragmentado	NQS Central
		24/08/2021	Estación Universidad Nacional, Vidrio De Realce Fragmentado	NQS Central
		28/08/2021	Informe Bimestral De Vidrios Fragmentados Troncal Nqs Central	NQS Central
		29/08/2021	Informe Trimestral De Pisos	NQS Central
		29/08/2021	Informe Bimestral De Luminarias	NQS Central
		30/08/2021	Informe Trimestral De Puentes Peatonales Troncal Nqs Central	NQS Central
		5/09/2021	El Campin Uan Vidrio De Realce Fragmentado	NQS Central
		5/09/2021	Estación Av. El Dorado, Avance De Obra Para La Ampliación De Estación	NQS Central

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
		11/09/2021	Estación Av. Chile Colisión Contra Estación	NQS Central
		12/09/2021	Universidad Nacional Vidrio De Realce Fragmentado	NQS Central
		12/09/2021	Universidad Nacional Vidrio De Realce Fragmentado	NQS Central
		12/09/2021	Troncal Nqs Central, Registro Fotográfico Novedad Baños Públicos	NQS Central
		14/09/2021	Informe Bimestral De Eléctricos	NQS Central
		14/09/2021	Informe Bimestral De Hidráulicos Nqs Central	NQS Central
		14/09/2021	Informe Bimestral De Extintores Troncal Nqs Central	NQS Central
		16/09/2021	Estación Campin Uan Acompañamiento Con Personal De Condensa.	NQS Central
		19/09/2021	Estación Avenida El Dorado, Avance De Obra Ampliación De Estación	NQS Central
10	Luis Hernan Rodriguez Cortes Rafael Ricardo Romero Talero Cristian Camilo Velez Muñoz Reinel Antonio Cordoba	19/08/2021	Troncal Nqs Sur, Vidrios Afectados Por Vandalismo En Vagones De Ampliación	NQS Sur
		20/08/2021	Estación Terreros - Hospital Cv, Cambio De Medidor De Energía.	NQS Sur
		20/08/2021	Estación General Santander, Instalación De Celosías Avance De Obra.	NQS Sur
		20/08/2021	Avance De Obra Migración A Celosías Nqs Sur	NQS Sur
		20/08/2021	Estación Alquería, Revisión Preliminar De Ampliación Vagón B	NQS Sur
		20/08/2021	Estación Madelena, Revisión Preliminar De Ampliación Vagón A	NQS Sur
		20/08/2021	Estación Nqs Calle 30 Sur Revisión Preliminar De Ampliación Vagón A	NQS Sur
		20/08/2021	Estación Nqs Calle 38 Sur Revisión Preliminar De Ampliación Vagón B	NQS Sur
		22/08/2021	Estación General Santander Avance De Obra Vagón Nuevo Y Puente Elevado	NQS Sur
		22/08/2021	Estación Santa Isabel Avance De Obra Ampliación De Vagón	NQS Sur
		30/08/2021	Estación General Santander Atendido Afectaciones Por Vandalismo A Través De Instalación De Celosías	NQS Sur
		30/08/2021	Informe Trimestral De Pisos Nqs Sur	NQS Sur
		31/08/2021	Informe Trimestral De Luminarias Troncal Nqs Sur	NQS Sur
		31/08/2021	Informe Trimestral Puentes Peatonales Troncal Nqs Sur	NQS Sur
		31/08/2021	Informe Bimestral Vidrios Fragmentados Troncal Nqs Sur	NQS Sur
		3/09/2021	Estación Alqueria, Revisión Preliminar De Ampliación Vagón B	NQS Sur
		3/09/2021	Estación Madelena, Revisión Preliminar De Ampliación Vagón A	NQS Sur
		3/09/2021	Estación Nqs Calle 30 Sur Revisión Preliminar De Ampliación Vagón A	NQS Sur
		8/09/2021	Nqs Calle 38A Sur, Verificación De Entrega Ampliación Vagón B	NQS Sur
		8/09/2021	Santa Isabel, Verificación Preliminar De Entrega Ampliación Vagón A	NQS Sur
		10/09/2021	Puntos Sanitarios En Torno De Estaciones Nqs Sur	NQS Sur
		10/09/2021	San Mateo Atendido Afectaciones Por Vandalismo A Través De Instalación De Celosías	NQS Sur
		10/09/2021	Estación San Mateo, Instalación De Medidor De Energía.	NQS Sur
		14/09/2021	Informe Bimestral Novedades De Eléctricos Troncal Nqs Sur	NQS Sur
		15/09/2021	Informe Bimestral De Extintores Troncal Nqs Sur	NQS Sur
		15/09/2021	Informe Bimensual De Hidráulicos Troncal Nqs Sur	NQS Sur
		19/09/2021	Santa Isabel Avance De Obra Ampliación De Vagón	NQS Sur
		19/09/2021	Estación General Santander Avance De Obra Vagón Nuevo Y Puente Elevado	NQS Sur

ID	NOMBRE DEL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	ZONA
		20/09/2021	Santa Isabel, Verificación Preliminar De Entrega Ampliación Vagón A	NQS Sur
		20/09/2021	Formato Actualización De Faltantes En Estaciones Troncal Nqs Sur	NQS Sur
		20/09/2021	Estación Madelena Novedad En Puente Peatonal Externo	NQS Sur
11	Guevara Piamonte Michael Douglas Muñoz Estrada Helman Felipe Lozano Diaz Jineth Daniela Vega Ramírez Brandon Mario	25/08/2021	Estación Gratamira – Vidrio Fragmentado Por Vandalismo - Novedad Atendida	Suba
		27/08/2021	Portal Suba – Vidrio Divisorio Fragmentado Por Vandalismo	Suba
		29/08/2021	Informe Trimestral De Luminarias	Suba
		29/08/2021	Informe Trimestral De Puentes Peatonales - Troncal Suba	Suba
		30/08/2021	Portal De Suba - Acompañamiento Para Verificación De Sumideros, Cajas Y Pozos Junto Al Ciclo Parqueadero.	Suba
		30/08/2021	Informe Trimestral De Pisos	Suba
		31/08/2021	Informe Bimestral De Vidrios Fragmentados	Suba
		10/09/2021	Portal Suba – Afectaciones Por Traslado De Módulo Comercial De Popsy.	Suba
		14/09/2021	Informe Bimensual De Hidráulicos	Suba
		14/09/2021	Informe Bimestral De Eléctricos Troncal Suba	Suba
		15/09/2021	Informe Bimestral De Extintores Troncal Suba - Septiembre 2021	Suba
		17/09/2021	Portal Suba - Atendido Instalación De Lamina Microperforada En Fachada.	Suba
		17/09/2021	Estación Suba - Tv. 91 - Atendido Instalación De Celosias.	Suba
		19/09/2021	Actualización De Faltantes En Estaciones	Suba

Fuente: C&M Consultores SAS

Se han ejecutado las actividades en desarrollo del contrato, siguiendo los lineamientos de la entidad.

2.3.1 comités de seguimiento Técnico

Para el periodo objeto del presente informe, se realizó comité de seguimiento No. 3 el día 20/09/2021.

2.4. Relación de pago bonos de transporte

En el Anexo 06: "**Relación servicio de transporte**", se presenta la relación de viajes efectuados por el equipo por el equipo de trabajo con el cuál se da cumplimiento a lo establecido en el ANEXO TECNICO Numeral 9 *"TRANSPORTE Y COMUNICACIONES – (…) el Contratista deberá pagar un bono de transporte para servicio de taxi individual a los inspectores del primer y tercer turno de cada día, siete días a la semana, durante toda la ejecución del Contrato"*

2.5. Relación de ausencias, incapacidades y accidentes laborales

Para el período objeto del presente informe, no se presentaron novedades frente a estos aspectos

Cuadro 7 Novedades del personal durante el periodo

FECHA	NOMBRE	CARGO	CUBRE	TOTAL TURNOS SIN CUBRIR	NOVEDAD
26/08/2021	Mauricio Castiblanco Gómez	Inspector de Infraestructura	Adriana Marcela Losada Merchán	0	Calamidad
03/09/2021	Diana Del Pilar Cuervo Duarte		Lenin Cardozo Carvajal	0	Calamidad
14/09/2021	Harvey Mauricio Gordillo Ospina		Jorge Enrique Zambrano Melo	0	Incapacidad

Fuente: C&M Consultores SAS

2.6. Retiro de personal e ingreso de nuevo personal autorizado por TRANSMILENIO S.A.

Durante el presente periodo, fue retirado del proyecto el señor Misael Camargo identificado con CC 10.186.276 con cargo Inspector de Infraestructura, ingresando en su reemplazo la señora Adriana Losada identificada con CC . .1075.218.408.

Así mismo, se presente el retiro de la señora Viviana Orjuela identificada con CC 1.014.259.539 en el cargo de auxiliar administrativa, ingresando en su reemplazo la señora Andrea Guzmán identifica con CC 1.010.193.293

Por último, se presento el ingreso del señor Yeison Torres identificado con CC 1.015.412.767 para el cargo de inspector de Infraestructura.

2.7. Requerimientos del contrato

Durante el periodo del presente informe se realizaron las entregas de los elementos de Protección Personal, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones del presente contrato Anexo 07: "**Entrega de EPP**", así como la entrega de la dotación contractual solicitada Anexo 08: "**Entrega de dotación del periodo**".

2.8. Gestión contingencia COVID-19

En el marco actual de la Pandemia por COVID-19, la empresa C&M Consultores estableció y socializó con la entidad el día 8 de julio de 2021 (radicado 2021-ER-24833) el *PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DE COVID 19 DE TRABAJADORES DIRECTOS Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN CAMPO,* el cual, determina las condiciones a tener en cuenta ante la situación actual por el personal de campo estableciendo las medidas preventivas y bioseguridad para el control de casos de contagio por Covid 19 y mitigar el efecto de la pandemia; disminuyendo en impacto económico y fomento del trabajo encaminado a la protección laboral.

Dentro del protocolo se desarrolla la definición y el paso a paso ante cada situación de riesgo que se pueda presentar, a saber:


1. Medidas de prevención y control al iniciar las actividades de trabajo
2. Medidas de prevención y control durante el turno de trabajo
3. Medidas de prevención y control al finalizar el turno de trabajo
4. Protocolo de interacción con terceros
5. Uso de sistema masivo de transporte
6. Lavado de manos con alcohol glicerinado o con agua y jabón
7. Uso de los EPP
8. Limpieza y desinfección


9. Convivencia con personas de alto riesgo
10. Verificación del estado de salud
11. Protocolo para remisión de pacientes con síntomas en campo


Nota: la empresa a determinado un profesional SST, el cual, dentro de sus funciones tiene el seguimiento a los reportes diarios de estado de salud y seguimiento al proceso de mejora del personal que reporte síntomas o el resultado de su prueba sea positivo.

Por otra parte y de conformidad con la Circular 0017 de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo, C&M Consultores SAS se acoge a lo establecido en dicha circular, por lo que se notificará a la Secretaría Distrital de Salud cuando se presente un caso de aislamiento por sospecha de COVID-19 vía correo electrónico a la Dirección de Epidemiologia, email: brotesvsp@saludcapital.gov.co, asunto: Reporte TransMilenio, así mismo y en cumplimiento de lo establecido en la normatividad, se reportará a la EPS y a la ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID-19; en particular para el cumplimiento del protocolo interno de TMSA, C&M Consultores SAS viene reportando de manera oportuna los días viernes al correo: yenny.rubio@transmilenio.gov.co, el seguimiento respectivo, aclarando que durante el periodo no se presentaron casos de contagio en el equipo de trabajo.

Dentro del seguimiento efectuado por el proyecto, el equipo registra en una plataforma virtual y de manera diaria las condiciones de salud, reporte que permite realizar el seguimiento y el reporte pertinente solicitado por la Entidad y que se muestra a continuación:







Nota: Durante el periodo del presente informe se realizó la socialización del protocolo al equipo de trabajo Anexo 09: "**Protocolo Bioseguridad COVID-19**".



Nota: No se presentaron casos de contagios en el periodo.

Por último, es necesario recalcar que se realizó la entrega de los elementos de Bioseguridad y protección personal a cada colaborador durante el periodo, muestras de ellos se evidencia a continuación:

- Elementos de Bioseguridad:



- Dotación

Código Chaleco	Registro Fotográfico Entrega de Dotación				
030	Adriana Marcela Losada Merchán				
011	Yeison Alejandro Torres Rodríguez				

Nota: La entrega detallada por persona o zona se anexa al presente informe.

2.9 Motocicleta

Previo al inicio del contrato fue revisado por el ente gestor el complimiento de los parámetros técnicos establecidos para las motos dispuestas para el cumplimiento del objeto contractual,

2.10 Entrega de equipos

Previo al inicio del contrato, C&M Consultores SAS gestiono la entrega de los equipos solicitados por la Entidad para la ejecución del contrato, los cuales cumplen con las características requeridas y se encuentran en perfecto funcionamiento en cada uno de los portales habilitados; sillas, escritorios, equipos de cómputo, Flexometros, multímetros y equipos de comunicación ya fueron recibidos por cada equipo de trabajo, lo cual se adjunta mediante anexo 10. "**Entrega de equipos iniciales**".

3. TARJETAS FUNCIONARIO

En cumplimiento de lo establecido en el **ANEXO TECNICO *"PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS"*** *numeral 9.2. TARJETAS FUNCIONARIO*, fueron recibidas las TISC y entregadas al personal según la asignación establecida.

Se adjunta la relación de usos correspondiente al periodo de ejecución mediante anexo 11**" Relación de pasos – Tarjeta TISC**".

LISTA DE ANEXOS

La información de los siguientes anexos se encuentra ubicada en el siguiente Link:

- SP:

https://cmconsultores.sharepoint.com/:f:/s/C-TMSA-FuerzaOperativa05-2021/EuAAi3_YLb5Np_WWaKtYETUBuazveH_mGLj_6zxJeQupUA?e=L5vInR

- Wetrasnfer: https://we.tl/t-OgEplA44PU

Anexo 01. **Comprobantes de nómina**
Anexo 02. **Contratos del personal**
Anexo 03. **Exámenes de ingreso**
Anexo 04. **Pago y Certificaciones de Seguridad Social**
Anexo 05. **Programación Ejecutada**
Anexo 06. **Relación servicio de transporte**
Anexo 07. **Entrega de EPP**
Anexo 08. **Entrega de dotación del periodo**
Anexo 09. **Relación de pasos – Tarjeta TISC**