CONTRATO No. 320 DE 2019

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO " EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C., DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No FDLRUU-LP-244 DE 2019"

INFORME DE GESTION SOCIAL MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 18
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BOGOTÁ D. C.
SEPTIEMBRE DE 2021

Tabla de Contenido

1. Introducción 4
2.OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 5
3.Generalidades 6
3.1 Introducción 6
3.2 Especificaciones del contrato 7
3.3 Roles del proyecto 8
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL POR EL CONTRATISTA CONSORCIO RU 2020 12
4.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 12
4.1.1 Volantes de información del proyecto en etapa de construcción: 13
4.1.2 Puntos Satelite de información: 14
4.1.3 Vallas Informativas 16
4.2 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA. 16
4.2.1 Reunión de inicio: 17
4.2.2 Reunión de finalización: 18
4.2.3 Reunión extraordinaria: 18
4.3 PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO. 25
4.3.1 Conformación y Fortalecimiento del Comité de Reunión Mensual 26
4.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACION CIUDADANA. 27
4.4.1 Talleres de Sostenibilidad. 27
4.5 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS Y SUBCONTRATISTA DE OBRA 28
4.6 PROGRAMA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINTITUCIONAL. 29
4.7 GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL. 29
4.8 PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL. 30
4.9 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 31
4.9.1 Reunión con Comerciantes: 31
4.9.2 Cargue y Descargue de Mercancías. 31

4.10 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TECNICAS DE OBRA..... 31
4.10.1 Registro fotográfico de vías previo a intervención:..... 31
4.10.2 Actas de Vecindad: 31
4.10.3 Levantamiento de Actas de Accesos Vehiculares. 32
4.10.4 Actas de Compromiso 32
5. CONCLUSIONES..... 33

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Especificaciones del contrato de interventoría y de obra. 7
Tabla 2: Personal Profesional. 8
Tabla 3 Listado de Vías..... 9
Tabla 4 Piezas de Divulgación. 13
Tabla 5 Comunicados Distribuidos..... 13
Tabla 6 Informacion Verbal 14
Tabla 7 Puntos satélites de información..... 15
Tabla 8 Vallas Informativas 16
Tabla 9 Reuniones de Finalización 18
Tabla 10 Reuniones Extraordinarias 18
Tabla 11 Medios de Atención..... 26
Tabla 12 Consultas Ciudadanas 26
Tabla 13 Plegables Sostenibilidad 28
Tabla 14 Capacitaciones MONC..... 28
Tabla 15 Personal en Obra 30
Tabla 16 Actas Acceso Vehicular..... 32
Tabla 17 Consolidado Actas compromiso social..... 33

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa localidad de Rafael Uribe Bogotá D.C. 2020 https://www.google.com/search?q=localidad+de+rafael+uribe&sxsrf) 6
Ilustración 2: Mapa localidad Rafael Uribe (mapa.bogota.gov.co) 6

1. Introducción

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe (FDLRUU), con el objeto de mejorar la red vial de la localidad y el distrito mediante el mantenimiento, rehabilitación y construcción de las vías locales, ha realizado el Contrato de Interventoría No. 320 de 2019, cuyo objeto es ***"realizar la interventoria tecnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST) del contrato de obra publica que tiene por objeto " ejecutar las obras y actividades para la conservacion de la malla vial y espacio publico de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá D.C., derivado del proceso de licitación publica No FDLRUU-LP-244 de 2019"*** que busca contribuir con el desarrollo social de la localidad y su movilidad, realizando la supervisión y medición de las obras, calidad de los materiales, garantía de las actividades entre otras, y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

La interventoría ha hecho acompañamiento al contratista **CONSORCIO RU 2020** con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra No. 321 de 2019 cuyo objeto es ***"ejecutar las obras y actividades para la conservacion de la malla vial y espacio publico de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá D.C."***.

El presente documento describe de manera detallada las actividades sociales que realizó la interventoría CONSORCIO RU 2020 con contrato No 321 de 2019 durante el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021, de acuerdo al Plan de Gestión social el cual consta de seis (6) programas los cuales son: programa de información y divulgación, programa de participación

y servicio a la ciudadanía, programa de atención al ciudadano, programa de capacitación y formación ciudadana, programa de gestión y articulación interistitucional, programa de protección al patrimonio cultural, programa de sostenibilidad económica y programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra. Y como soporte de las mismas el contratista adjunto copias de los registros de cada actividad desarrollada.

2.OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Hacer seguimiento a las actividades propuestas en el Plan de Gestión Social desde sus distintos programas, con el fin de que sean ejecutados por el contratista, y de esta manera dar alcance a los acuerdos contractuales buscando que sus resultados permitan reducir los impactos sociales generados durante la ejecución del contrato.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos contractualmente entre el contratista, la interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, durante el desarrollo del contrato.

- ✓ Verificar el cumplimiento de cada uno de los programas que incluye el Plan de Gestión Social del contratista.

- ✓ Describir en forma clara y precisa el seguimiento a las actividades adelantadas de acuerdo a los programas del Plan de Gestión Social, demostrando así la secuencia de la gestión como un proceso articulado.

- ✓ Realizar acompañamiento social a actividades técnicas de la obra del contratista, el cual consistirá en el acercamiento con la comunidad, para la ejecución de las mismas.

3.Generalidades

3.1 Introducción

El FDLRUU con el objetivo de fortalecer la red vial de la localidad y el distrito por mediodel mantenimiento de las vías de la localidad, y mediante el desarrollo del proceso licitatorio No. FDLRUU-LP-244-2019 realizó el contrato de Obra No. 321 de 2019,que tiene como objeto la***"ejecutar las obras y actividades para la conservacion de la malla vial y espacio publico de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá D.C.".***para intervenir las vías de la localidad,cuyo contratista es el CONSORCIO RUU 2020.

Los segmentos viales por intervenir se encuentran en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, en la Ciudad de Bogotá, esta localidad es la No. 18 del Distrito Capital. La Localidad de Rafael Uribe Uribe tiene una extensión total de 1.388 hectáreas (ha) urbanas. está ubicada en el sur de Bogotá y se localiza entre las localidades en el sur oriente de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Antonio Nariño; al sur, con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de San Cristóbal, y al occidente, con la localidad de Tunjuelito.(BOGOTA, 2020, pág. DINÁMICA DE LA CONSTRUCCIÓN POR USOS).



Ilustración 1: Mapa localidad de Rafael Uribe Bogotá D.C. 2020https://www.google.com/search?q=localidad+de+rafael+uribe&sxsrf)



Ilustración 2: Mapa localidad Rafael Uribe (mapa.bogota.gov.co)

3.2 Especificaciones del contrato

En la Tabla 1 se exponen las especificaciones generales propias de cada contrato, tanto de la interventoría como el de obra.

Tabla 1: Especificaciones del contrato de interventoría y de obra.

Contrato Interventoría No. 320 DE 2019	
OBJETO	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C., DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLRUU-LP-224 DE 2019"**
PLAZO INICIAL	Nueve (09) meses
PLAZO PRORROGA 1	Tres (03) meses
PLAZO PRORROGA 2	Dos (02) meses
PLAZO PRORROGA 3	Cuatro (04) meses
FECHA DE INICIACIÓN	23 de enero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN 1	22 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN 2	12 de enero de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN 3	12 de abril de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN 4	12 de junio de 2021
FECHA FINAL CON PRORROGA	12 de octubre de 2021
VALOR INICIAL	$1.648.309.220
VALOR ADICIÓN 1	$419.767.872
VALOR ADICIÓN 2	$245.100.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.313.117.092
INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Dieciocho (18) meses

3.3 Roles del proyecto

En la Tabla 2, se describen los participantes en la ejecución del proyecto, tanto de la parte de contratista, como de la interventoría y la Supervisión.

Tabla 2: Personal Profesional.

Cargo	Nombre	Responsabilidad
Supervisor del Proyecto	Ing. Edson Rosas.	Supervisión por parte del FDL a los contratos de obra e Interventoría.
Director de interventoría	Ing. Carlos Arámbula.	Representación Legal de la Interventoría.
Residente de Interventoría	Ing. Juan Pablo Lemus .	Residente de la Interventoría.
Director de Obra	Ing. Juan Felipe Delgado.	Dirección de la ejecución de la Obra.
Residente de obra	Ing.Brayan Hernandez	Residente de obra.

Tabla 3 Listado de Vías

No	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	UPZ
1	18004599	KR 7	CL 49 F BIS S	CL 49 G SUR	GOVAROVA
2	18003547	KR 10 B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	LOMAS
3	18002332	CR 12J	DG 32C SUR	DG 32C BIS SUR	LUIS LOPEZ DE MESA
4	18002324	CR 12J	DG 32B BIS SUR	DG 32C SUR	LUIS LOPEZ DE MESA
5	50000378	DG 50 BIS S	CL 51A SUR	CL 51 SUR	PALERMO
6	50004997	DG51A BIS S	CL 52A S	NULL	PALERMO
7	50000379	DG51A BIS S	NULL	CL 51A SUR	PALERMO
8	50001073	CL 49A SUR	KR 11	KR 11ABIS	PLAYON
9	18004059	CL 50 B SUR	KR 12	KR 11 D	PLAYON
10	18004104	CL 50 B SUR	KR 11 C	KR 11 D	PLAYON
11	18003953	KR 11 D	CL 49 F BIS SUR	CL 49 H SUR	PLAYON
12	18003954	CL 49 H SUR	KR 11 D	KR 12	PLAYON
13	18003863	KR 12A	CL 49 I SUR	CL 49 H SUR	PLAYON
14	18007465	DG 49C BIS A SUR	DGONAL 49 D SUR	VIA CERRADA	PLAYON
15	18004004	CL 49B SUR	KR 11 A	KR 11 A BIS A	PLAYON
16	18007472	CL 49A BIS A SUR	KR 11 C	VIA CERRADA	PLAYON
17	18007471	CL 49A BIS SUR	KR 11 C	VIA CERRADA	PLAYON
18	18003871	KR 11 B	CL 49A BIS A SUR	CL 49 B SUR	PLAYON
19	18003833	KR 11 B	CL 49A BIS A SUR	CL 49A SUR	PLAYON
20	18003755	CL 49A SUR	KR 11 C	KR 11 B	PLAYON
21	18003896	CL 49A BIS A SUR	KR 11 B	KR 11 A BIS A	PLAYON
22	18003945	CL 49A BIS A SUR	KR 11 A BIS A	KR 11A BIS	PLAYON
23	18003895	KR 11A BIS	CL 49A BIS A SUR	CL 49A SUR	PLAYON
24	18007473	KR 11A BIS	CL 49A SUR	VIA CERRADA	PLAYON
25	18003265	CL 48 C	KR 13	KR 12 BIS	VILLAS DEL RECUERDO
26	18006296	CLL 49A S	KR 2C E	KR 2D E	DIANA TURBAY
27	18007347	KR 2B E	CL 49BIS SUR	CL 49BISB SUR	DIANA TURBAY
28	18005321	CL 48RBIS S	KR 4	KR 5	DIANA TURBAY
29	18007348	KR 2B E	CL 49BISB SUR	TV 1C E	DIANA TURBAY
30	18006434	CL 49A S	KR 3B E	KR 3C E	DIANA TURBAY CULTIVOS
31	18000201	CL 31 SUR	KR 26 B	KR 26 D	LIBERTADOR
32	18005815	CL 53B SUR	TV 5C	TV 5B Bis	PORTAL
33	18005858	CL 53C SUR	TV 5C	TV 5B Bis	PORTAL
34	18000320	CL 25A SUR	KR 24B	KR 24C	CENTENARIO
35	18000627	TV 26A BIS	CR 27	DG 45A SUR	CLARET
36	18000661	TV 26A BIS	DG 45A SUR	CL 44 SUR	CLARET
37	18005658	CLL 48 X SUR	CRA 1 G	CRA 2	DIANA TURBAY
ITEM	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	UPZ
38	18005681	CLL 48 X SUR	CRA 1 F	CRA 1 G	DIANA TURBAY
39	18005628	CLL 48 X SUR	CRA 2	CRA 2 D	DIANA TURBAY
40	18005530	CLL 48 X SUR	CRA 2 D	CRA 2F	DIANA TURBAY

41	18005516	CLL 48 X SUR	CRA 2F	CRA 3	DIANA TURBAY
42	50009406	TV 3	CL 48 L SUR	FINAL DE VIA	EL ROSAL
43	18005326	KR 5 C	CL 48 X SUR	CL 48 Y SUR	PLAN 95
44	18003792	DG 44A	TV 5M -	TV 5L	NUEVA PENSILVANIA
45	18004057	KR 12 A	CL 50 D sur	AV Caracas	CONSUELO
46	18003594	CL 50B SUR	KR 13BIS	KR 13	EL SOCORRO
47	18000380	KR 25	CL 28 A SUR	CL 29 SUR	LIBERTADOR
48	18000389	KR 25	CL 29 SUR	CL 29 A SUR	LIBERTADOR
49	18000406	KR 25	CL 29 A SUR	CL 30 SUR	LIBERTADOR
50	18005570	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 A	CRA 4 B	DIANA TURBAY
51	18005600	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 BIS	CRA 4 A	DIANA TURBAY
52	18000241	CL 35C sur	KR 26D	KR 26F	BRAVO PAEZ
53	18007711	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5B	BOCHICA
54	18004897	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5 C	BOCHICA
55	50001100	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5D	BOCHICA
56	18004836	CL 48 K s	KR 5D	KR 5 f	BOCHICA
57	18005065	CL 48N SUR	KR 5C	KR 5B	BOCHICA
58	18005006	KR 5D	CL 48N SUR	CL 48 M SUR	BOCHICA
59	18007562	CL 48N SUR	KR 5D	KR 5D BIS	BOCHICA
60	18005054	KR 5 A	CL 48 M	CL 48 L	UBANIZACION MOLINO I SECTOR
61	18004609	DG 48 K BIS S	TV 5 Q	TV 5 Q BIS A	CALLEJON SANTA BARBARA
62	18004534	DG 48 J BIS S	TV 5 Q	TV 5 Q BIS A	CALLEJON SANTA BARBARA
63	18001769	KR 13K	CL 35B SUR	CL 36 SUR	RIO DE JANEIRO
64	18001737	KR 13K	CL 35A SUR	CL 35B SUR	RIO DE JANEIRO
65	18003440	CL 49G SUR	KR 13 BIS A	KR 13ª	ARBOLEDA
66	18003460	CL 49G SUR	KR 13 BIS	KR 13 BIS A	ARBOLEDA
67	18006322	CRA 4 BIS B	DG 52 A SUR	DG 53 SUR	LA PAZ
68	18001100	CL 28 c sur	KR 19 c	KR 19 B BIS	QUIROGA
69	18005229	KR 5BBIS	CL 48Q SUR	CL 48PBISC S	BOSQUES DE LOS MOLINOS
70	18005228	KR 5C	CL 48Q SUR	CL 48PBISC S	BOSQUES DE LOS MOLINOS
71	18000165	CL 41 s	KR 31 BIS	KR 32	INGLES
72	18000205	CL 41 s	KR 31 BIS	KR 31	INGLES
73	18002837	DG 32 B SUR	TV 12 G	KR 12 B	RESURRECCION
74	18005769	KR 1A	CL 48X SUR	CL 48UBIS SUR	DIANA TURBAY LANCEROS
75	18003398	KR 11 D	CL 43 SUR	CL 43 BIS A SUR	CARMEN DEL SOL
76	18003337	KR 11 H BIS	CL 43 BIS A SUR	CL 43 A SUR	CARMEN DEL SOL
77	18002249	DG 32G SUR	KR 13 A	KR 13	COLINAS
78	18002090	KR 13 A BIS A	TRSV 13 A BIS	DGONAL 32 B BIS S	COLINAS
79	18006010	CL 48R S	KR 2A E	KR 2 E	DIANA TURBAY VALLE
80	18001890	KR 13bis	CL31 F	CL 31 G SUR	GUSTAVO RESTREPO
81	18001692	CL 30 sur	KR 12 L	KR 12 K	GUSTAVO RESTREPO
82	18001567	KR 14 BIS B	CLL 27 A	CLL 27 C	GUSTAVO RESTREPO
83	18006329	DG 53 SUR	KR 4 BIS B	KR 4 A	LA PAZ
84	18006312	DG 53 SUR	KR 4 A	KR 4 B	LA PAZ
85	18006046	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	LA PAZ
86	18003843	KR 4C	CLL 51 S	CLL 52 S	MADRID
87	18001036	KR 23	CL 35 s	CL 34 s	QUIROGA
88	18001055	KR 23	CL 35 s	CL 35 A s	QUIROGA
89	18001153	KR 19 B BIS	CL 29 s	CL 30 s	QUIROGA
90	18001122	KR 19 B BIS	CL 28 c sur	CL 29 s	QUIROGA

91	18001099	KR 19 B BIS	CL 28 c sur	CL 28 B sur	QUIROGA
92	18001058	KR 19 B BIS	CL 28 A sur	CL 28 B sur	QUIROGA
93	18001031	KR 19 B BIS	CL 28 A sur	CL 28 s	QUIROGA
94	18001084	KR 23	CL 36 s	CL 35 A s	QUIROGA
95	18000864	CL 31 B	KR 23	KR 23B	QUIROGA
96	18001180	CL 42A SUR	KR 24	KR 23B	SANTA LUCIA
97	18000159	CL 26 SUR	KR 26	KR 26A	SANTIAGO PEREZ
98	18000250	KR 26	CL 27 SUR	CL 26 SUR	SANTIAGO PEREZ
99	18000291	KR 26	CL 27 A SUR	CL 27 SUR	SANTIAGO PEREZ
100	18001949	TV 15 B	DG 32 BIS	DG 32 BIS	COLINAS
101	18001995	TV 15 B	DG 32 B	DG 32 B BIS SUR	COLINAS
102	18001964	CL 26 B sur	KR 11	KR 12	SAN JOSE
103	18001795	CL 23 SUR	KR 10 B	KR 10 C	SOCIEGO
104	18005833	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	LA PAZ
105	18000460	KR 27	CL 39 SUR	CL 36A SUR	INGLES
106	18000985	CL 30 SUR	KR 20	KR 20 A	QUIROGA
107	18000106	CL 26 SUR	KR 26 C	KR 27	SANTIAGO PEREZ
108	30001318	KR 12 K	CL 32 A SUR	CL 32 BIS SUR	COLINAS
109	18001115	CR 19	CL 28 SUR	CL 28A SUR	QUIROGA
110	18001135	CR 19	CL 28A SUR	CL 28 B SUR	QUIROGA
111	18003665	DG 39d sur	KR 9F	TV 9F	PUERTO RICO
112	18004489	KR 9	CL 49B SUR	CL 49 B BIS SUR	MADRID
113	18004021	DG 46 SUR	TV 5L	TV 5J	ALTOS DE MOLINOS

ADICION

No	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	UPZ
114	18005769	KR 1A	CL 48X SUR	CL 48U BIS SUR	DIANA TURBAY L
115	18001055	KR 23	CL 35 SUR	CL 35 A SUR	QUIROGA
116	18001084	KR 23	CL 36 SUR	CL 35 A SUR	QUIROGA
117	18000783	KR 23 D	CL 32 A SUR	CL 33 SUR	QUIROGA
118	18000742	KR 23 F	CL 32A SUR	CL 33 SUR	QUIROGA
119	18000595	KR 23 F	CL 31 SUR	CL 31A BIS SUR	QUIROGA
120	18005570	CLL 49 BIS SUR	CRA 4A	CRA 4B	DIANA TURBAY
121	18005600	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 BIS	CRA 4 A	DIANA TURBAY
122	18001987	KR 13 B	CL 32 C	DG 32 F SUR	COLINAS
123	18002022	KR 13 B	DG 32 F SUR	DG 32 G SUR	COLINAS
124	18002069	KR 13 B	DG 32 G SUR	DG 32 H SUR	COLINAS
125	18002189	KR 13 A	DG 32 D BIS	DG 32 F BIS	COLINAS
126	18002157	KR 13 A	DG 32 D BIS	DG 32 B BIS SUR	COLINAS
127	18006943	KR 13 A	DG 32 F BIS	DG 32 F BIS	COLINAS
128	18005132	KR 5 M	CL 49 A BIS	CL 49 C	MARRUECOS
129	18004621	DG 48 I SUR	KR 5 A	KR 5 B	P. DE BOCHICA
130	18004626	DG 48 I SUR	KR 5 B	KR 5 C	P. DE BOCHICA
131	18000106	CL 26 SUR	KR 26 C	KR 27	SANTIAGO PEREZ
132	18000159	CL 26 SUR	KR 26	KR 26 A	SANTIAGO PEREZ
133	18003440	CL 49 G SUR	KR 13 BIS A	KR 13A	ARBOLEDA
134	18003460	CL 49 G SUR	KR 13 BIS	KR 13 BIS A	ARBOLEDA
135	18001737	KR 13 K	CL 35 A SUR	CL 35 B SUR	RIO DE JANEIRO
136	18001769	KR 13 K	CL 35 B SUR	CL 36 SUR	RIO DE JANEIRO
137	18000690	KR 22	CL 28 SUR	CL 28 A SUR	QUIROGA
138	18006904	KR 22	CL 28 SUR	CL 28 A SUR	QUIROGA
139	18001004	KR 21	CL 31 SUR	CL 31 A SUR	QUIROGA
140	18001018	KR 21	CL 31 SUR	CL 31 A SUR	QUIROGA
141	18001047	KR 21	CL 31 A SUR	CL 31 A SUR	QUIROGA

142	18004687	KR 5 B	DG 48 J SUR	DG 48 I SUR	PRINCIPE DE BOCHICA
143	18002614	KR 12G BIS A	CL 41 SUR	CL 42 SUR	SAN JORGE
144	18005756	CL 49 SUR	KR 1 C	KR 1 F	DIANA TURBAY
145	18005777	CL 49 SUR	KR 1 C	KR 1 F	DIANA TURBAY
146	18005141	CL 49 G SUR	KR 5 R	KR 5 M	MARRUECOS II
147	18005169	CL 49G SUR	KR 5 R	KR 5 M	MARRUECOS II
148	18005073	CL 49G SUR	KR 5 R	KR 5 U	MARRUECOS III
149	18005033	CL 49G SUR	KR 5 R	KR 5 U	MARRUECOS III
150	18005449	KR 3	CL 48T BIS SUR	CL 48 R SUR	DIANA TURBAY
151	18005677	CL 48 Q SUR	KR 1	KR 1 ESTE	DIANA TURBAY
152	18005709	CL 48 Q SUR	KR 1 ESTE	KR 1 A ESTE	DIANA TURBAY
153	18005862	CL 48 Q SUR	KR 1 A ESTE	KR 1 C ESTE	DIANA TURBAY
154	18008006	CL 48 Q SUR	KR 1 C ESTE	KR 1 D ESTE	DIANA TURBAY
155	18006965	CL 48 Q SUR	KR 1 D ESTE	KR 2 E	DIANA TURBAY

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL POR EL CONTRATISTA CONSORCIO RU 2020

El presente documento, describe el seguimiento a las actividades realizadas durante la ejecución del contrato dando alcance al Plan de Gestión Social, el cual debe adelantar el contratista CONSORCIORU 2020 cumpliendo con las obligaciones del componente social.

4.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

La divulgación o la difusión, es un tema que va ligado estrechamente con la información, al contarse con una serie de datos y documentos que son importantes para una población, ya que le permite estar al tanto de las diversas acciones y más cuando se encuentra estrechamente ligada a cualquier actividad que se vaya a ejecutar, y que implique la alteración de las actividades cotidianas, se requiere que de una u otra manera los interesados se encuentren enterados de lo que se va a realizar, es obligatorio notificar y publicar a través de un medio de comunicación claro, la estructura del programa y los procesos a ejecutar periódicamente.

Es por ello que es fundamental para la ejecución y desarrollo de todo proyecto, ya que constituye el eje básico para la difusión de las actividades de Gestión Social y la gestión técnica en Obra.

4.1.1 Volantes de información del proyecto en etapa de construcción:

Durante el periodo correspondiente a este informe el contratista diseño comunicados de divulgación cumpliendo con el manual de identidad visual suministrado por el IDU para la actual administración, atendiendo las modificaciones solicitadas por la oficina de prensa de la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe y avaladas por esta interventoría.

Tabla 4 Piezas de Divulgación.

Momentos y temas	Piezas de Divulgación
Información General e inicio de obra	Afiche y Volante de Inicio - Finalización
Convocatoria a reuniones	Afiches y volantes
Actividad levantamiento fotográfico de Actas de Vecindad.	Volantes y Afiches
Afiche de información (PSI)	Afiche y Volantes
Vallas Informativas	Vallamovil
Volantes de cierre	Volante

A continuación se presenta la tabla con la descripccion de los comunicados distribuidos por el contratista, estos fueron previamente revisados y aprobados por la interventoría.

Tabla 5 Comunicados Distribuidos

BARRIO	CIV	TIPO DE PIEZA	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	NUMERO DE VOLANTES
PRINCIPE DE BOCHICA	18004687	VOLANTE DE CIERRE	16-sep-21	10
QUIROGA	18001004-18001018-18001047	VOLANTE DE REUNION DE CIERRE	27-SEP-21	1
PRINCIPE DE BOCHICA	18004687	VOLANTE DE REUNION DE CIERRE	27-SEP-21	1
QUIROGA	18000690-18006904	VOLANTE DE INICIO	29-SEP-21	19
TOTAL				**31**

R. Fotográfico 1: Entrega de volante de cierre (Principe de Bochica)

Cabe resaltar que el contratista en su interés de continuar informando a la comunidad sobre todas las actividades relacionadas a la obra por CIV y teniendo en cuenta el distanciamiento social, ha implementado la estrategia de información verbal, en la que por medio de megáfonos o comunicándose directamente con los propietarios de cada predio, de esta manera informan a la comunidad la actividad que surge en obra. A continuación se presenta la tabla de información no verbal, la cual contiene el motivo de la misma.

Tabla 6 Informacion Verbal

CIV	BARRIO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A:
18005449	**DIANA TURBAY**	1-sep-21	RECORDATORIO DE ADECUACIÓN BAJANTES AÉREAS (PRESENCIAL)	RESIDENTES Y/O PROPIETARIOS
18005677-18005709	**DIANA TURBAY**	1-sep-21	RECORDATORIO ENVÍO REGISTRO FOTOGRÁFICO (PRESENCIAL)	RESIDENTES Y/O PROPIETARIOS
18000690-18006904	**QUIROGA**	1-sep-21	RECORDATORIO ENVÍO REGISTRO FOTOGRÁFICO (PRESENCIAL)	RESIDENTES Y/O PROPIETARIOS
18000690-18006904	**QUIROGA**	7-sep-21	RECORDATORIO ENVÍO REGISTRO FOTOGRÁFICO (PRESENCIAL)	RESIDENTES Y/O PROPIETARIOS
18000690-18006904	**QUIROGA**	29-SEP-21	RECORDATORIO ENVÍO REGISTRO FOTOGRÁFICO (PRESENCIAL)	RESIDENTES Y/O PROPIETARIOS

4.1.2 Puntos Satelite de información:

Los Puntos Satélites de Información son equipamientos urbanos ubicados en sitios estratégicos donde existe gran afluencia de comunidad, ya sea dentro del área de influencia directa o indirecta, su objetivo principal es mantener informada a la

comunidad con toda la información del proyecto, la cual se irá actualizando con cada comunicado que se vaya generando.

Para el periodo correspondiente a este informe, el contratista actualizo seis (6) puntos satélites de información en los barrios Diana Turbay (CAMI) y Marruecos, actualmente el contratista cuenta con 6 puntos satélite de información instalados en los distintos frentes de obra que se encuentran en intervención, es importante mencionar que previo a esto la interventoría realizo la verificación de los puntos a instalar y la pertinencia de cada uno de los comunicados publicados, A continuación se presenta la tabla de descriptiva de la actividad.

Tabla 7 Puntos satélites de información

No	BARRIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	PERSONA CONTACTO	FECHA / INSTALADO ACTUALIZ.	PIEZAS PUBLICADAS OBSERVACIONES
1	**QUIROGA**	KR 21 # 31-79 SUR	DAVID CRISTANCHO	_____	22-Sep-21 **(R)**	4 piezas Informativas
2	**QUIROGA**	KR 21 # 31-03 SUR	OSCAR FRANCO	3002924401	22-Sep-21 **(R)**	4 piezas Informativas
3	**QUIROGA**	CL 31 B SUR # 21-04	JULIAN RIVERA	3107714304	22-Sep-21 **(R)**	4 piezas Informativas
4	**DIANA TURBAYCAMI**	CL 49 SUR # 1C -05	JULIO CESAR LOPEZ	3223027436	7-jul-21 21-sep-21**(A)**	4 piezas Informativas
5	**DIANA TURBAYCAMI**	CL 49 SUR # 1D-29	LUZ MARINA CALEÑO	3124902063	7-jul-21 21-sep-21**(A)**	4 piezas Informativas
6	**MARRUECOS II**	CL 49G SUR # 5M-04	ANGEL RODRIGUEZ	3115959833	8-jul-21 21-sep-21**(A)**	4 piezas Informativas
7	**MARRUECOS II**	CL 49G SUR # 5N-79	ESTELLA TAMAYO	3108771459	8-jul-21 21-sep-21**(A)**	4 piezas Informativas
8	**DIANA TURBAY**	KR 3 # 48R - 82	MARIA CARRERO	3134897233	5/ago./2021 22-sep-21**(A)**	4 piezas Informativas
9	**DIANA TURBAY**	KR 3 # 48R - 56 SUR	BLANCA SOTELO	3138589198	5/ago./2021 22-sep-21**(A)**	4 piezas Informativas

CONVENCIÓN:A – Actualizado // **N** – Nuevo // **R** – Retirado

R. Fotográfico 2 y 3: Puntos Satelite de información (Diana Turbay (CAMI) - Marruecos)

4.1.3 Vallas Informativas

Con el fin de que la comunidad tengan acceso a la información del contrato durante el periodo correspondiente a este informe el contratista realizó la instalación de las siguientes vallas móviles, las cuales tienen por objeto informar a la comunidad las obras en desarrollo, cabe resaltar que estas vallas fueron diseñadas de acuerdo al manual de identidad visual establecido por el IDU y La Alcaldía Mayor de Bogotá y con las modificaciones y aval realizado por la oficina de prensa de la alcaldía local, previo a la impresión de estas vallas la interventoría reviso que la información de estas corresponde al contrato.

Tabla 8 Vallas Informativas

ITEM	CIV	BARRIO	TRAMO	V. MOVILES INSTALADAS
1	18005756-18005777	**DIANA TURBAY (CAMI)**	CL 49 SUR ENTRE KR 1C Y KR 1F	2
3	18005169-18005141	**MARRUECOS II**	CL 49G SUR ENTRE, KR 5R Y KR 5M	2
4	18005449	**DIANA TURBAY**	KR 3 ENTRE, CL 48T BIS SUR Y CL 48R SUR	2

llas Moviles

4.2 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA.

La divulgación o la difusión, es un tema que va ligado estrechamente con la información, al contarse con una serie de datos y documentos que son importantes para una población, ya que le permite estar al tanto de las diversas

acciones y más cuando se encuentra estrechamente ligada a cualquier actividad que se vaya a ejecutar, y que implique la alteración de las actividades cotidianas, se requiere que de una u otra manera los interesados se encuentren enterados de lo que se va a realizar, es obligatorio notificar y publicar a través de un medio de comunicación claro, la estructura del programa y los procesos a ejecutar periódicamente.

Es por ello que el programa de participación y servicio a la ciudadania es fundamental para la ejecución y desarrollo de todo proyecto, ya que constituye el eje básico para la difusión de las actividades de Gestión Social y la gestión técnica en obra.

4.2.1 Reunión de inicio:

La información es un factor indispensable que permite establecer una relación directa entre la empresa ejecutora del proyecto, las autoridades locales y las comunidades; también es el primer requerimiento que hace la población vecina de los proyectos, ya que una información oportuna, veraz y confiable les permite organizar su cotidianidad, manejar los impactos, establecer relaciones directas con los proyectos, relaciones participativas y disminuir estados de tensión y de conflicto.

En este caso y atrendiendo los protocolos de bioseguridad adoptados por el contratista para la prevención del COVID 19, las reuniones de inicio son reemplazadas por la entrega de volantes de inicio.

La información presentada en el volante de inicio se relaciona a continuación:

- Descripción de las actividades constructivas.
- Fecha de inicio.
- Restricciones en relación al tránsito vehicular.
- Descripción de actividades del área social.
- Descripción de actividades del área SST.
- Medios de atención a la comunidad.

Para el periodo correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, el contratista NO desarrollo reuniones de inicio

4.2.2 Reunión de finalización:

Para el periodo correspondiente a este informe el contratista realizo la entrega de las visa en el barrios ***QUIROGA – PRINCIPE DE BOCHICA***, durante la entrega el contratista informa las distintas actividades desarrolladas en la obra, se socializan los cuidados y se reciben las posibles inquietudes y reclamaciones que pueda tener la comunidad

Tabla 9 Reuniones de Finalización

ITEM	CIV	BARRIO	TRAMO	FECHA DE EJECUCIÓN	# DE ASISTENT.
1	18001018-1800147-18001004	QUIROGA	KR 21 ENTRE, CL 28 A SUR Y CL 31 A SUR	27-SEP-21	6
2	18004687	PRINCIPE DE BOCHICA	KR 5 B ENTRE DG 48J SUR Y DG 48I SUR	27-SEP-21	2

4.2.3 Reunión extraordinaria:

Estas reuniones tienen como fin informar a la comunidad de un sector específico, según sea el caso y dentro del área de influencia directa del proyecto, sobre aspectos importantes de la obra que afecten la cotidianeidad de los habitantes, ya sea la prestación de servicios públicos, accesos vehiculares, demoras en el avance de la obra, definición de redes de servicios públicos entre otras.

Durante el periodo correspondiente a este informe el contratista desarrollo sesenta y dos (62) reuniones extraordinarias atendiendo las solicitudes hechas por la comunidad en temas relacionados obras a ejecutar en un sector, actividades sociales de obra, correcta adecuación de domiciliarias y accesos vehiculares a predios, dichas reuniones se desarrollaron en segmentos viales en ejecución o próximos a intervenir, estas reuniones han contado con el acompañamiento de la interventoría en los espacios que han citado para la participación, a continuación se relacionan las reuniones realizadas

Tabla 10 Reuniones Extraordinarias

#	CIV	BARRIO	TRAMO	FECHA	# DE ASIST	# DE CONV	DESCRIPCIÓN

1	18004687	PRINCIPE DE BOCHICA	KR 5 B ENTRE DG 48J SUR Y DG 48I SUR	1-sep-21	2	2	Constancia de actividades sociales ejecutadas, en etapa preliminar de obra.
2	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se le recomienda al propietario del predio asegurar su fachada puesto que por las obras que se van a ejecutar podría haber desprendimiento en algunos elementos cerámicos.
3	18001004-18001018-18001047	QUIROGA	KR 21 ENTRE, CL 28 A SUR Y CL 31 A SUR	1-sep-21	2	2	Se atiende solicitud de propietaria quien manifiesta que por causa de las obras que se están ejecutando del Consorcio RU 2020, su portón (garaje) fue afectado ocasionando hundimiento, desprendimiento de pintura y desplome parcial.
4	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	1-sep-21	2	2	Se atiende solicitud de propietaria quien manifiesta que por causa de las obras que se están ejecutando del Consorcio RU 2020, el recibo del agua aumento su valor a pagar, ella argumenta que quedo un tubo escapando agua y esto fue lo que ocasiono el aumento del mismo.
5	18005449	DIANA TURBAY	KR 3 ENTRE, CL 48T BIS SUR Y CL 48R SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio para comunicarle nuevamente de la rehabilitación que se hará en el espacio público, a lo cual se le solicita el no ingreso y salida de vehículos puesto que esto frenaría las actividades a realizar.
6	18005141-18005169	MARRUECOS II	CL 49 G SUR ENTRE KR 5R Y KR 5M	1-sep-21	2	2	Se le informa al propietario que por norma solo se pude dejar una cometida por casa, se le hará su respectiva conexión de tubería en PVC de aguas residuales a su caja de inspección.
7	18005141-18005169	MARRUECOS II	CL 49 G SUR ENTRE KR 5R Y KR 5M	1-sep-21	2	2	Se le informa a la propietaria que en el momento de realizar la caja de inspección se verifica que la tubería de aguas residuales se encuentra fracturada, se le adapta una colilla en PVC con el fin de cubrir la fisura. Se le informa a la residente que alguna afectación a futuro será responsabilidad de la ciudadanía.

8	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	1-sep-21	2	2	La residente manifiesta que el medidor del agua de su predio no fue instalado correctamente por los trabajadores de obra del consorcio RU 2020, y esto ocasiono que su medidor no tuviera una lectura correcta causando un elevado costo del consumo.
9	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
10	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
11	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
12	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
13	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
14	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
15	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
16	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
17	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.

18	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
19	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
20	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
21	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
22	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
23	18000690-18006904	QUIROGA	KR 22 ENTRE CL 28 SUR Y CL 28A SUR	1-sep-21	2	2	Se inicia reunión con el propietario (a), para confirmar la aceptación de las obras a ejecutar en los andenes.
24	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
25	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
26	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
27	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
28	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
29	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del

							agua y verificar que este en buen funcionamiento.
30	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
31	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
32	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
33	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
34	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
35	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
36	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
37	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
38	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
39	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
40	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.

41	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
42	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
43	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
44	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
45	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
46	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
47	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
48	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
49	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
50	18005132	MARRUECOS	KR 5M ENTRE CL 49A BIS SUR Y CL 49C SUR	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la propietaria del predio, para dar revisión al medidor del agua y verificar que este en buen funcionamiento.
51	18005657-18005777	DIANA TURBAY	CL 49 SUR ENTRE, KR 1C Y KR 1 F	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la representante del predio para brindarle información acerca de la construcción del bajo rampa, a lo cual no se encuentra conforme y solicita la no construcción y argumenta que le dejen el

							andén como se encontraba antes de la intervención.
52	18005141-18005169	MARRUECOS II	CL 49 G SUR ENTRE KR 5R Y KR 5M	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la representante del predio para informarle que su predio se encuentra 25 cm más alto con referencia a la cota determinada del espacio público.
53	18005141-18005169	MARRUECOS II	CL 49 G SUR ENTRE KR 5R Y KR 5M	3-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la representante del predio para informarle que su predio se encuentra 25 cm más alto con referencia a la cota determinada del espacio público
54	18005449	DIANA TURBAY	KR 3 ENTRE, CL 48T BIS SUR Y CL 48R SUR	7-sep-21	2	2	La residente manifiesta su interés en que se realice la instalación de material en el borde del bajo rampa y el andén dado que presenta unas pequeñas diferencias de nivel.
55	18005141-18005169	MARRUECOS II	CL 49 G SUR ENTRE KR 5R Y KR 5M	9-sep-21	2	2	Se le informa al residente que en días pasados se le comunico que debía hacer una cometida interna que sale de un baño del primer piso, sin embargo, a la fecha no han hecho dicha adaptación por tal motivo el área técnica se ve en la obligación de adecuarla externamente a fin que se comunique con la caja de inspección.
56	18005141-18005169	MARRUECOS II	CL 49 G SUR ENTRE KR 5R Y KR 5M	9-sep-21	2	2	Se atiende solicitud del propietario quien manifiesta que a causa de las obras que ese está ejecutando del consorcio RU 2020, su fachada fue afectada con el desprendimiento de la baldosa en la parte inferior del primer piso.
57	18005141-18005169	MARRUECOS II	CL 49 G SUR ENTRE KR 5R Y KR 5M	13-sep-21	2	2	Se atiende solicitud de propietario acerca de la construcción de una rampa de movilidad reducida.
58	18005141-18005169	MARRUECOS II	CL 49 G SUR ENTRE KR 5R Y KR 5M	14-sep-21	2	2	Se inicia reunión con la residente del predio quien en días pasados había solicitado un bajo rampa, y ahora informa al área social que desiste de la solicitud hecha anteriormente dado

							que la necesitaba únicamente para los días que hubo excavación.
59	18005449	DIANA TURBAY	KR 3 ENTRE, CL 48T BIS SUR Y CL 48R SUR	15-sep-21	2	2	Se atiende solicitud de la propietaria quien manifiesta que va retirar un vehículo del predio, argumentando que si se presenta afectación ella asume los costos.
60	18005756-18005777	DIANA TURBAY	CL 49 SUR ENTRE, KR 1C Y KR 1 F	20-sep-21	3	3	Se inicia reunión con el propietario del predio quien solicita modificación en su anden y un escalón en la puerta de ingreso.
61	18005141-18005169	MARRUECOS II	CL 49 G SUR ENTRE KR 5R Y KR 5M	21-sep-21	2	2	Se atiende solicitud de propietario manifiesta que debido a las obras constructivas se están filtrando los malos olores.
62	18005756-18005777	DIANA TURBAY	CL 49 SUR ENTRE, KR 1C Y KR 1 F	23-sep-21	2	2	Se atiende solicitud de propietario, quien manifiesta que, a causa de las obras constructivas, ocasionaron afectación en las baldosas del garaje.

4.3 PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO.

Teniendo en cuenta la importancia de mantener una comunicación constante y asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto, se dispone de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren de manera ordenada y sistemática todas las solicitudes ciudadanas: quejas, reclamos, inquietudes, sugerencias y/o solicitudes de información interpuestas por ciudadanos, respondiendo de una manera clara y oportuna, desde los diferentes canales de atención, ya sea por vía telefónica, personal, correo electrónico o escrito y así poder dar trámite y respuesta a cada una de las solicitudes realizadas por la comunidad en general.

Para la atención a la comunidad el contratista ha dispuesto al personal idóneo y los medios relacionados con la gestión relacionados a continuación:

Tabla 11 Medios de Atención

Residente Social:	**TS. Liliana Galindo Zabaleta**
Punto de Atención:	Dg 44A Sur No.22B – 15 Barrio Santa Lucia
Teléfono:	3212900137
Correo electrónico:	gestionsocialconsorcioru2020@outlook.com

Para el periodo correspondiente a este informe el contratista atendió (4) consutas ciudadanas

TEM	FECHA	BARRIO CIV	DIRECCION	DATOS	OBSERVACIONES
1	1-sep-21	QUIROGA 18001047	KR 5M # 49ª-92 SUR	ANA RODRIGUEZ 3162914444	Afectación de contador y aumento de consumo. ESTADO: CERRADA
2	16-sep-21	QUIROGA 18001047	CL 31 SUR # 21 - 04	JOHN JAIRO RAMIREZ 3202418277	Afectación de teja en predio ESTADO: CERRADA
3	16-sep-21	QUIROGA 18001047	CL 31 BIS SUR # 21A-06	JANETH CASTAÑO 3115653221	Afectación de teja en predio ESTADO: CERRADA
4	16-sep-21	QUIROGA 18001047	KR 21 # 31A-04 SUR	JACKELINE CAÑON 3118837985	Afectación de teja en predio ESTADO: CERRADA
5	16-sep-21	QUIROGA 18001018	KR 21 # 31-73 SUR	JOHN GARCIA 3223704884	Afectación vidrio fracturado ESTADO: CERRADA
6	16-sep-21	QUIROGA 18001004	KR 21 # 31A -17 SUR	MARIA RUTH QUESADA 3105587030	Afectación de teja en predio ESTADO: CERRADA
7	23-sep-21	QUIROGA 18001004	KR 21 # 31 - 10 SUR	DORA PALACIOS 3135839271	PUERTA DE GARAJE AFECTADO ESTADO: CERRADA
8	23-sep-21	QUIROGA 18001047	KR 21 # 31A-22 SUR	JOSE PALACIOS MESA 3005747220	RETIRO DE TUBO METALICO ESTADO: CERRADA
9	27-sep-21	QUIROGA 18001018	CL 31 BIS SUR # 21-05	RODOLFO CLAVIJO 3107656762	PUERTA DE GARAJE AFECTADO ESTADO: CERRADA
10	27-sep-21	QUIROGA 18001047	CL 31 SUR # 21-04	TIBERIO PEREA MURILLO 3138778921	AFECTACION CANALETA ESTADO: CERRADA

Tabla 12 Consultas Ciudadanas

4.3.1 Conformación y Fortalecimiento del Comité de Reunión Mensual

Durante el periodo correspondiente a este informe el contratista no ha desarrollado acciones de cumplimiento a este ítem. Así mismo, se aclara que la conformación de los comités, serán para los frentes de obra que superen los tres (3) meses de ejecución.

4.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACION CIUDADANA.

A través de este programa se cumple el compromiso de involucrar a todos los actores de proceso constructivo en el objetivo de promover el ejercicio de una ciudadanía activa, mediante el fortalecimiento de la organización comunitaria, además de mitigar el impacto socioeconómicos y culturales, a través de las actividades formativas tipo talleres, en distintas temáticas relacionadas con la sostenibilidad de las obras y la participación ciudadana.

4.4.1 Talleres de Sostenibilidad.

Son Actividades de comunicación que describen aspectos específicos del cuidado y mantenimiento de la obra. El objetivo de estos talleres es brindar información sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de las obras construidas, lo que contribuirá al proceso de Sostenibilidad de la obra.

El residente social del contratista debe presentar a la interventoría las temáticas a abordar en estos talleres, para su revisión y aprobación por lo menos diez (10) antes de su ejecución, para los segmentos que pertenezcan a un mismo sector se establecerá uno por barrio.

Teniendo en cuenta la adopción de los protocolos de bioseguridad, el contratista adapta las actividades contempladas en el presente ítem al “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE OBRA”, para lo cual Los talleres de sostenibilidad serán reemplazados por entrega de plegables a la comunidad residente de los segmentos viales y miembros de la Juntas de acción comunal, también se publicará la información y contenido de los mismos en los puntos satélites de información.

Durante el tiempo correspondiente a este informe se realizó la distribución de plegables de sostenibilidad del siguiente segmento, para los demas ejes viales en ejecución se aclara que ninguno se encuentra en etapa de finalizacion

Tabla 13 Plegables Sostenibilidad

CIV	BARRIO	TRAMO	FECHA DE DISTRIBICIÓN	# DE PLEGABLES DISTRIBUIDOS
DIANA TURBAY	18005449	KR 3 ENTRE, CL 48T BIS SUR Y CL 48R SUR	9-sep-21-15-sep-21	25
			TOTAL	25

4.5 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS Y SUBCONTRATISTA DE OBRA.

Con este programa se busca brindar un espacio a los trabajadores del proyecto donde puedan obtener la información acerca de las funciones del Punto de Atención al Ciudadano para la atención a la comunidad, teniendo en cuenta que son ellos quienes van a estar 100% en los frentes de obra y muchas veces la comunidad se dirige a ellos para solicitar información u otros requerimientos, de esta manera pueden dirigirse a la comunidad de la manera correcta para remitirlos al Punto de Atención al Ciudadano y así atender las solicitudes por parte de la residente social; a su vez se busca mediante este programa tratar un tema que realice aportes significativos para su vida personal, familiar y en comunidad.

Durante el periodo correspondiente a este informe el contratista desarrollo seis (6) capacitación al personal de obra sobre *auto cuidado y control de emociones*

Tabla 14 Capacitaciones MONC

FECHA	LUGAR	PARTICIPANTES	TEMA
3-sep-21	DIANA TURBAY	10	AUTO CUIDADO Y PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON ENFOQUE EN MANOS
3-sep-21	DIANA TURBAY	18	AUTO CUIDADO Y PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON ENFOQUE EN MANOS
3-sep-21	MARRUECOS	14	AUTO CUIDADO Y

			PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON ENFOQUE EN MANOS
24-sep-21	DIANA TURBAY	8	CONTROL Y MANEJO DE EMOCIONES
24-sep-21	MARRUECOS	15	CONTROL Y MANEJO DE EMOCIONES
24-sep-21	DIANA TURBAY	7	CONTROL Y MANEJO DE EMOCIONES

R. Fotográfico 7 : Capacitacion DIANA TURBAY

4.6 PROGRAMA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINTITUCIONAL.

Durante el periodo correspondiente a este informe no se desarrollaron acciones de cumplimiento a este ítem, dado que el contrato esta diseñando actividades constructivas.

4.7 GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL.

Con el programa de contratación de mano de obra no calificada local, se busca incentivar a la población con la generación de empleo, haciéndolos participes de las obras adelantadas, logrando así mejorar la calidad de vida de las familias residentes cerca al área de influencia; de igual forma se busca generar sentido de pertenencia y por ende el cuidado y sostenibilidad de las mismas durante y después de los procesos constructivos.

De acuerdo a los pliegos el contratista realizara la contratación de mínimo el 25% del personal perteneciente a la localidad y un 5% de personal vulnerable, los cuales serán convocados a través de los diferentes escenarios compartidos con la comunidad, tales como reuniones de inicio, reuniones extraordinarias, publicación de convocatorias en PSI (puntos satélites de información), a través de juntas de acción comunal y/o de las hojas de vida con las que cuente el Fondo de Desarrollo de la Localidad.

Durante el periodo correspondiente a este informe el contratista recibió 1 hoja de vida a traves del el punto de atención al ciudadano, las cuales fueron enrutadas para revisión y selección, para su posterior contratación, actualmente se encuentra con un porcentaje superior al de contratación de monc, pese a esto no se cumplio el porcentaje de contratación de personal en situación de vulnerabilidad

Tabla 15 Personal en Obra

CONSOLIDADO MANO DE OBRA NO CALIFICADA	
Empleados contratados en el mes	95
Empleados retirados	2
Mano de obra calificada	52
Mano de obra no calificada	43
Mano de obra no calificada de la localidad	13
Personal vulnerable del proyecto	0
Indicador % en el mes	30%
Indicador % personal vulnerable	0%
Indicador % requerido	30%

4.8 PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL.

Durante el periodo correspondiente a este informe no se desarrollaron acciones de cumplimiento a este ítem, dado que se esta iniciando la etapa de construccion, cabe aclarar que en los segmentos proyectados a intervenir no existen predios que correspondan o se clasifiquen como patrimonio cultural.

4.9 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

4.9.1 Reunión con Comerciantes:

Durante el periodo correspondiente a este informe el contratista no desarrollo actividades para este item.

4.9.2 Cargue y Descargue de Mercancías.

Durante el periodo correspondiente a este informe el contratista no desarrollo acciones de cumplimiento a este ítem.

4.10 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TECNICAS DE OBRA.

Durante el periodo correspondiente a este informe el contratista no desarrollo acciones de cumplimiento a este ítem.

4.10.1 Registro fotográfico de vías previo a intervención:

El contratista está encargado de levantar los registros fílmicos y fotográficos de cada una de las vías que se encuentran aledañas al área de intervención, esta actividad se realiza antes del inicio de las obras, con el fin de determinar su responsabilidad frente a los daños que puedan presentarse por el cargue y descargue de material, manejo de maquinaria y efectos de las labores de obra a ejecutar en cada una de las vias a intervenir.

4.10.2 Actas de Vecindad:

El acta de vecindad de inicio es un documento en donde se realiza un registro del estado estructural de los predios ubicados sobre el área de intervención del proyecto, con el objetivo de dejar una evidencia de cómo se encuentra este al inicio del proyecto. En, caso de presentarse algún tipo de reclamación por parte

del propietario y/o persona responsable del predio, poder determinar las responsabilidades y cubrir los costos y reparaciones de los mismos a través del contrato.

Durante el periodo correspondiente a este informe se adelantaron actas de vecindad, se ejecutaron según el documento “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE OBRA”, por lo anterior las actas de vecindad se están realizando por fachada de acuerdo a lo establecido entre el área técnica del contratista e interventoría.

Durante el periodo correspondiente a este informe el contratista no desarrollo acciones de cumplimiento a este ítem.

4.10.3 Levantamiento de Actas de Accesos Vehiculares.

Durante el periodo correspondiente a este informe se desarrollo 1 acta de acceso vehicular (rampa), el cual tiene por objeto informar a la comunidad de los posibles cambios en esta zona, en ocasión de la obra a ejecutar

Tabla 16 Actas Acceso Vehicular

#	CIV	BARRIO	FECHA	DIRECCION	NOMBRE	# DE CELULAR
1	18005756-18005777	DIANA TURBAY	3-sep-21	KR 1D # 49 - 05 SUR	MIGUEL ACOSTA	3164388951

4.10.4 Actas de Compromiso

El acta de compromiso se suscribe en caso de ser necesario hacer algún acuerdo con la comunidad, alguna institución o comerciante, para realizar alguna actividad de obra.

Se suscriben entre el contratista y el propietario, responsable y /o arrendatario de un predio, en caso de que se requiera un permiso particular para la realización de una actividad particular, a criterio de la interventoría.

Durante el periodo correspondiente a este informe se adelantaron 2 actas de compromiso entre la comunidad y el contratista, a continuación, se relacionan las actas levantadas de acuerdo a las necesidades o circunstancias específicas para cada tramo.

Tabla 17 Consolidado Actas compromiso social

#	CIV	BARRIO	FECHA	DIRECCION	OBSERVACIONES
1	18005449	DIANA TURBAY	1-sep-21	KR 3 # 48R - 67	BAJANTES
2	18005449	DIANA TURBAY	1-sep-21	KR 3 # 48R - 53	BAJANTES

5. CONCLUSIONES

- Durante este periodo por parte de esta interventoría se verifico que el contratista diseñara las piezas de divulgación requeridas para esta etapa del proyecto y realizara su respectiva distribución.
- El contratista ha dado cumplimiento a los componentes del Plan de Gestión Social y a las actividades establecidas en el pliego de condiciones, lo anterior por medio del acompañamiento y veeduría del interventor.
- Se brindó en todo momento el acompañamiento por parte de la interventoría en las actividades que ejecuta el contratista.
- Tanto el contratista como la interventoria cumplen con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19 en cada una de las activades desarrolladas con la comunidad y en terreno