FORMATO INVENTARIO

(Describir en las líneas el estado si es bueno (B), regular (R) o malo (M), adicionalmente la cantidad)

Dirección del Inmueble CL 42 No. 48-55 AREA ADICIONAL 1ER Y 2DO PISO Y CRA 48 No. 41-71 Sector

Propietario RESTREPO HERMANOS S.A.

Inquilino DIRECCION SECCIONAL RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA Teléfono 232 8525

Llaves puerta principal B Puerta garaje N/A Candados B

Puerta portón B Puertas interiores B Otras B

Chapas doble macho B Chapa candado Chapas sencillas B

Chapa de bola B

Puertas de madera y estado B

Puertas metálicas y estado B

Puertas de aluminio B

Rejas de seguridad B

Persianas metálicas B

Ventanas madera B

Ventanas metálicas B

Ventanas en aluminio B

Celosias B

Vidrios opacos B

Vidrios sencillos B

Acrilicos B

Mezcladores de baño B

Duchas N/A

Canillas B

Sanitarios sencillos B Sanitarios con mueble B

Lavamanos sencillo B lavamanos con mueble B

Gabientes para baño B

Toalleros B Jaboneras Papeleras B Cepilleros B

Timbre B Interruptores sencillos B dobles B Trifilar B

Bifilar plafones soquete Lamparas

Tomacorriente sencillo B tomacorriente doble B

Breackers B marca B Lavaplatos B

Poceta B tapon B cocina o cocineta integral B

Gabinetes de cocina B

Closets N/A

División o cabinas para baños B cortineros madera B cortineros aluminio B Pintura B

Blanqueamiento B Otros B

Techos B

Piso B

Zocalos B

Desagues B Bajantes B

Tanque de agua B

Observaciones

INCLUYE ESTANTERÍA PESADA PARA ARCHIVO EN BUEN ESTADO Y PLATAFORMA ELEVADORA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El inmueble lo recibimos de acuerdo a este inventario y así nos comprometemos a devolverlo salvo el deterioro natural.

Municipio ENVIGADO Día 02 Mes 08 Año 2021

ARRENDADOR JUEZ