GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS


UNIDOS

FECHA: 29 de Septiembre 2021

ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO A TALLERES

TALLER: Inversiones Max S.A.S- Macromotos
Contrato: 4600011797

VERIFICACIÓN LOCATIVA


ASPECTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO SI APLICA
No se observan riesgos físicos, biológicos, ambientales evidentes.	Techo, paredes y suelos en buen estado No se evidencia riesgo de contacto accidental o no contralado con contaminantes (ej: aceites, combustibles, vapores) No se evidencian otros riesgos visibles	x			
Las motos se ven bien conservadas, sin riesgos evidentes.	Motocicletas dentro del área del taller Celdas de trabajo cubiertas	x			
Se observa cumplimiento de medidas de bioseguridad para clientes y visitantes	Uso permanente de tapabocas, disponibilidad de insumos para lavado de manos o desinfección. Si hay sala de espera y se usa, se tiene distanciamiento Señalización en bioseguridad	x			
Cumplimiento directrices SG-SST	Señalización adecuada de las áreas de trabajo, personal usando EPP Extintores visibles Si en la visita se evidencia trabajo en alturas, se cumple con disposiciones legales para este trabajo	x			

ASPECTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO SI APLICA
Disposición de residuos	Se verifica manejo adecuado de residuos contaminantes como aceites, combustibles, vapores, etc Se observa organización en la disposición de residuos y lugares adecuados para su conservación..	x			
Procedimientos de gestión del contrato	El taller realiza registro de entrada y salida de cada carro (documento firmado por el conductor)	x			

VEHICULOS VERIFICADOS

PLACA	FOTOGRAFIAS	OBSERVACIONES, HALLAZGOS
		En el momento de la visita no habia moto en el taller.

VISITA EFECTUADA POR:



MANUEL ENRIQUE CUESTA PALACIOS
Técnico Operativo a la Supervisión Contrato de Mantenimiento de Vehículo CAD
Dirección de Servicios Generales – Secretaria de Suministros y Servicios