# FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
# RESTAURANTE EL MIRADOR DEL SUMAPAZ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA Octubre | | | | | |
| CIUDAD | | | | | |
| EQUIPO Refrigeración 1 | | | | | |
| SERIE 00442003326171 | | | | | |
| | | | | NIVEL ACEITE | X |
| | LAVADO CON AGUA Y JABON | | | CAMBIO DE ACEITE | |
| | LIMPIAR | X | | AMPERAJE | X |
| SERPIENTES | PROBAR ESCAPES | X | COMPRESOR | PRESOSTATO DE BAJA | X |
| | PINTURA ANTICORROSIVA | | | PRESOSTATO DE ALTA | X |
| | LIMPIAR HELICES | / | | PRESOSTATO DE ACEITE | X |
| | VERIFICAR CORRECTO GIRO | | | REVISION DE PLACAS | X |
| | AMPERAJE MOTOR 1 | X | | ESTADO GENERAL | |
| VENTILADOR | AMPERAJE MOTOR 2 | X | | LIMPIAR TABLERO | |
| | REVISAR RODAMIENTOS | | | LIMPIAR CONECTORES | |
| | REVISAR PRESIONES | | SISTEMA ELECTRICO | OPERACIÓN TIMER | |
| | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO | X | | AJUSTAR CONEXIONES | |
| CIRCUITO DE REFRIGERACION | VERIFICAR AISLAMIENTO | X | | REVISION TERMOSTATO | |
| | REVISAR FILTRO SECADOR | | | LIMPIEZA DE REJILLAS | |
| | REVISAR VALV. EXPANSION | X | | ESTADO DE REJILLAS | |
| | TEMP. ENTRADA DE AGUA | X | REJILLAS Y DUCTOS | ESTADO GENERAL DE DUCTOS | |
| | TEMP. SALIDA DE AGUA | X | | REJILLAS Y PERSIANAS | |
| | PRESION ENTRADA | | | DIFUSOR | X |
| CIRCUITO DE AGUA | PRESION SALIDA | X | | CARCAS PARTES EXTERNAS | |
| | REVISION BOMBAS | X | DESINFECCION | HELICES DE VENTILADOR | |
| | PINTURA GENERAL | X | | | |
| | LIMPIEZA FILTRO SECADOR | | | | |

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO: Edgar Lozano

FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESTAURANTE: Edwin Cortés

# FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
# RESTAURANTE EL MIRADOR DEL SUMAPAZ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Octubre | | | | |
| CIUDAD | | | | | |
| EQUIPO | Refrigeración 2 | | | | |
| SERIE | 009630089671909 | | | | |
| | | | | | |
| | LAVADO CON AGUA Y JABON | | | NIVEL ACEITE | X |
| | LIMPIAR | | | CAMBIO DE ACEITE | X |
| SERPIENTES | PROBAR ESCAPES | | COMPRESOR | AMPERAJE | |
| | PINTURA ANTICORROSIVA | | | PRESOSTATO DE BAJA | |
| | LIMPIAR HELICES | | | PRESOSTATO DE ALTA | |
| | VERIFICAR CORRECTO GIRO | X | | PRESOSTATO DE ACEITE | |
| | AMPERAJE MOTOR 1 | X | | REVISION DE PLACAS | |
| VENTILADOR | AMPERAJE MOTOR 2 | X | | ESTADO GENERAL | |
| | REVISAR RODAMIENTOS | X | | LIMPIAR TABLERO | |
| | REVISAR PRESIONES | | SISTEMA ELECTRICO | LIMPIAR CONECTORES | |
| | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO | X | | OPERACIÓN TIMER | |
| CIRCUITO DE REFRIGERACION | VERIFICAR AISLAMIENTO | X | | AJUSTAR CONEXIONES | |
| | REVISAR FILTRO SECADOR | X | | REVISION TERMOSTATO | X |
| | REVISAR VALV. EXPANSION | X | | LIMPIEZA DE REJILLAS | |
| | TEMP. ENTRADA DE AGUA | | REJILLAS Y DUCTOS | ESTADO DE REJILLAS | X |
| | TEMP. SALIDA DE AGUA | | | ESTADO GENERAL DE DUCTOS | X |
| | PRESION ENTRADA | | | REJILLAS Y PERSIANAS | |
| CIRCUITO DE AGUA | PRESION SALIDA | | | DIFUSOR | |
| | REVISION BOMBAS | | DESINFECCION | CARCAS PARTES EXTERNAS | |
| | PINTURA GENERAL | X | | HELICES DE VENTILADOR | X |
| | LIMPIEZA FILTRO SECADOR | | | | |

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO: Edgar Lozano

FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESTAURANTE: Edwin Ortega

# FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
# RESTAURANTE EL MIRADOR DEL SUMAPAZ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA Octubre | | | | | |
| CIUDAD | | | | | |
| EQUIPO Refrigeracion 3 | | | | | |
| SERIE 100821 763 208 | | | | | |
| | | | | | |
| | LAVADO CON AGUA Y JABON | | | NIVEL ACEITE | |
| | LIMPIAR | | | CAMBIO DE ACEITE | |
| SERPIENTES | PROBAR ESCAPES | | COMPRESOR | AMPERAJE | X |
| | PINTURA ANTICORROSIVA | | | PRESOSTATO DE BAJA | |
| | LIMPIAR HELICES | | | PRESOSTATO DE ALTA | |
| | VERIFICAR CORRECTO GIRO | | | PRESOSTATO DE ACEITE | |
| | AMPERAJE MOTOR 1 | | | REVISION DE PLACAS | |
| VENTILADOR | AMPERAJE MOTOR 2 | | | ESTADO GENERAL | |
| | REVISAR RODAMIENTOS | X | | LIMPIAR TABLERO | |
| | REVISAR PRESIONES | X | SISTEMA ELECTRICO | LIMPIAR CONECTORES | |
| | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO | | | OPERACIÓN TIMER | X |
| CIRCUITO DE REFRIGERACION | VERIFICAR AISLAMIENTO | | | AJUSTAR CONEXIONES | |
| | REVISAR FILTRO SECADOR | X | | REVISION TERMOSTATO | |
| | REVISAR VALV. EXPANSION | X | | LIMPIEZA DE REJILLAS | |
| | TEMP. ENTRADA DE AGUA | X | REJILLAS Y DUCTOS | ESTADO DE REJILLAS | |
| | TEMP. SALIDA DE AGUA | X | | ESTADO GENERAL DE DUCTOS | X |
| | PRESION ENTRADA | X | | REJILLAS Y PERSIANAS | X |
| CIRCUITO DE AGUA | PRESION SALIDA | | | DIFUSOR | X |
| | REVISION BOMBAS | | DESINFECCION | CARCAS PARTES EXTERNAS | |
| | PINTURA GENERAL | | | HELICES DE VENTILADOR | X |
| | LIMPIEZA FILTRO SECADOR | X | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | |
| Revisión General | | | | | |
| FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO: edgar Lozano | | | FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESTAURANTE: edwin Arteaga | | |

# FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
# RESTAURANTE EL MIRADOR DEL SUMAPAZ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA Octubre | | | | | |
| CIUDAD | | | | | |
| EQUIPO Congelacido 1 | | | | | |
| SERIE 82989007 | | | | | |
| | | | | | |
| | LAVADO CON AGUA Y JABON | X | | NIVEL ACEITE | |
| | LIMPIAR | | | CAMBIO DE ACEITE | |
| SERPIENTES | PROBAR ESCAPES | | COMPRESOR | AMPERAJE | |
| | PINTURA ANTICORROSIVA | X | | PRESOSTATO DE BAJA | |
| | LIMPIAR HELICES | | | PRESOSTATO DE ALTA | X |
| | VERIFICAR CORRECTO GIRO | | | PRESOSTATO DE ACEITE | |
| | AMPERAJE MOTOR 1 | | | REVISION DE PLACAS | |
| VENTILADOR | AMPERAJE MOTOR 2 | X | | ESTADO GENERAL | |
| | REVISAR RODAMIENTOS | X | | LIMPIAR TABLERO | X |
| | REVISAR PRESIONES | | SISTEMA ELECTRICO | LIMPIAR CONECTORES | X |
| | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO | | | OPERACIÓN TIMER | X |
| CIRCUITO DE REFRIGERACION | VERIFICAR AISLAMIENTO | X | | AJUSTAR CONEXIONES | |
| | REVISAR FILTRO SECADOR | X | | REVISION TERMOSTATO | |
| | REVISAR VALV. EXPANSION | | | LIMPIEZA DE REJILLAS | |
| | TEMP. ENTRADA DE AGUA | | REJILLAS Y DUCTOS | ESTADO DE REJILLAS | |
| | TEMP. SALIDA DE AGUA | | | ESTADO GENERAL DE DUCTOS | X |
| | PRESION ENTRADA | X | | REJILLAS Y PERSIANAS | |
| CIRCUITO DE AGUA | PRESION SALIDA | | | DIFUSOR | |
| | REVISION BOMBAS | | DESINFECCION | CARCAS PARTES EXTERNAS | |
| | PINTURA GENERAL | | | HELICES DE VENTILADOR | X |
| | LIMPIEZA FILTRO SECADOR | X | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO: Edgar Lozano | | | FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESTAURANTE: edwin Ortega | | |

# FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
# RESTAURANTE EL MIRADOR DEL SUMAPAZ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | octubre | | | | |
| CIUDAD | | | | | |
| EQUIPO | Congelación 2 | | | | |
| SERIE | 111160038 0134 | | | | |
| | | | | | |
| | LAVADO CON AGUA Y JABON | | | NIVEL ACEITE | |
| | LIMPIAR | | | CAMBIO DE ACEITE | X |
| SERPIENTES | PROBAR ESCAPES | | COMPRESOR | AMPERAJE | |
| | PINTURA ANTICORROSIVA | | | PRESOSTATO DE BAJA | |
| | LIMPIAR HELICES | | | PRESOSTATO DE ALTA | X |
| | VERIFICAR CORRECTO GIRO | | | PRESOSTATO DE ACEITE | |
| | AMPERAJE MOTOR 1 | X | | REVISION DE PLACAS | |
| VENTILADOR | AMPERAJE MOTOR 2 | X | | ESTADO GENERAL | X |
| | REVISAR RODAMIENTOS | | | LIMPIAR TABLERO | |
| | REVISAR PRESIONES | | SISTEMA ELECTRICO | LIMPIAR CONECTORES | |
| | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO | | | OPERACIÓN TIMER | |
| CIRCUITO DE REFRIGERACION | VERIFICAR AISLAMIENTO | X | | AJUSTAR CONEXIONES | X |
| | REVISAR FILTRO SECADOR | | | REVISION TERMOSTATO | |
| | REVISAR VALV. EXPANSION | | | LIMPIEZA DE REJILLAS | |
| | TEMP. ENTRADA DE AGUA | X | REJILLAS Y DUCTOS | ESTADO DE REJILLAS | X |
| | TEMP. SALIDA DE AGUA | | | ESTADO GENERAL DE DUCTOS | |
| | PRESION ENTRADA | | | REJILLAS Y PERSIANAS | |
| CIRCUITO DE AGUA | PRESION SALIDA | X | | DIFUSOR | |
| | REVISION BOMBAS | X | DESINFECCION | CARCAS PARTES EXTERNAS | X |
| | PINTURA GENERAL | | | HELICES DE VENTILADOR | X |
| | LIMPIEZA FILTRO SECADOR | X | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | |

FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO: Edgar Lozano

FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESTAURANTE: Edw arteaga