Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

NÚMERO DEL CONTRATO	PS-201	**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	01/10/2021 A 15/10/2021
NOMBRE CONTRATISTA	ELKIN LEÓN OBANDO		
NÚMERO DE CÉDULA	1.085.294.689		
NOMBRE SUPERVISORA	KAROL RENE BERÓN ORTÍZ		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ARREGLO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA		
VALOR INICIAL	$13.002.039		
VALOR ADICIÓN	N/A		
TOTAL	$13.002.039		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES		
ADICIÓN PLAZO	N/A		
NÚMERO DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	240502 – 005 DOTACIÓN GRUPOS CULTURALES		
NÚMERO DE DISPONIBILIDAD	N°645		
NÚMERO DE REGISTRO	N°751		
ACTA DE INICIO	SEPTIEMBRE 15 DE 2.021		

METAS	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ARREGLO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA	Saxofón Tenor Yamaha YTS 26 Referencia k91386 Mantenimiento general, limpieza general abrillantado de llaves, limpieza de cuerpo, extracción de golpes, limpieza profunda de ejes y pasadores, general, cambio de zapatillas defectuosas, desgastadas o en mal funcionamiento, reemplazo de resortes defectuosos, desgastados, en mal funcionamiento o rotos, instalación de fieltros y corchos de nivelación, instalación zapatillas, eliminación de ruidos y tolerancia entre llaves, nivelación de zapatillas y calibración	Hizo el mantenimiento general, la limpieza general en la cual abrillantó las llaves, realizó la limpieza del cuerpo y la extracción de los golpes, además hizo la limpieza profunda de los ejes y pasadores, cambió zapatillas defectuosas, desgastadas y que estaban en mal funcionamiento, reemplazó los resortes defectuosos, desgastados y que estaban también en mal funcionamiento y rotos, instaló los fieltros y corchos de nivelación. Eliminó los ruidos y la tolerancia entre las llaves y realizó la nivelación de las zapatillas y la calibración de correspondencias.

VALLE DEL CAUCA	de correspondencias. Se usaran zapatillas originales Yamaha de fieltro tejido con resonador plástico, corcho de nivelación natural y fieltro de nivelación color vino tinto, instalación de fieltros de protectores de llaves color vino tinto, instalación de tornillos de sujeción de protectores originales Yamaha niquelados. Reemplazo corcho tudel de ser necesario.	Utilizó zapatillas originales Yamaha de fieltro tejido con resonador plástico, corcho de nivelación natural y fieltro de nivelación color vino tinto, instaló los fieltros de protectores de llaves color vino tinto, y los tornillos de sujeción de protectores originales Yamaha niquelados. Reemplazó el corcho del tudel
	Saxofón Tenor Yamaha YTS 280 Referencia L31958 Mantenimiento general, limpieza general abrillantado de llaves, limpieza de cuerpo, extracción de golpes, limpieza profunda de ejes y pasadores, general, cambio de zapatillas defectuosas, desgastadas o en mal funcionamiento, reemplazo de resortes defectuosos, desgastados, en mal funcionamiento o rotos, instalación de fieltros y corchos de nivelación, instalación zapatillas, eliminación de ruidos y tolerancia entre llaves, nivelación de zapatillas y calibración de correspondencias. Se usaran zapatillas originales Yamaha de fieltro tejido con resonador plástico, corcho de nivelación natural y fieltro de nivelación color vino tinto, instalación de fieltros de protectores de llaves color vino tinto, instalación de tornillos de sujeción de protectores originales Yamaha niquelados. Reemplazo corcho tudel de ser necesario	Hizo el mantenimiento general, la limpieza general en la cual abrillantó las llaves, realizó la limpieza del cuerpo y la extracción de los golpes, además hizo la limpieza profunda de los ejes y pasadores, cambió zapatillas defectuosas, desgastadas y que estaban en mal funcionamiento, reemplazó los resortes defectuosos, desgastados y que estaban también en mal funcionamiento y rotos, instaló los fieltros y corchos de nivelación. Eliminó los ruidos y la tolerancia entre las llaves y realizó la nivelación de las zapatillas y la calibración de correspondencias. Utilizó zapatillas originales Yamaha de fieltro tejido con resonador plástico, corcho de nivelación natural y fieltro de nivelación color vino tinto, instaló los fieltros de protectores de llaves color vino tinto, y los tornillos de sujeción de protectores originales Yamaha niquelados. Reemplazó el corcho del tudel
	Trombón Yamaha YSL 351 Referencia 391584 Mantenimiento general, limpieza general usando inmersión en una solución acida, extracción de golpes, abrillantado general, calibración de bombas, calibración y nivelación de vara, reemplazo corcho desagüe, reemplazo resorte desagüe.	Realizó el mantenimiento general del instrumento y la limpieza general usando inmersión en una solución acida. Hizo la extracción de los golpes y el abrillantado general, calibró las bombas, niveló y calibró la vara, reemplazó el corcho del desagüe y reemplazó el resorte del desagüe

Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

INDICADOR DE RESULTADOS		% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
ACTIVIDADES EJECUTADAS	TRES (3)	100%	32%
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TRES (3)	100%	32%

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)	
N/A	N/A

VALOR CONTRATO INICIAL	**$13.002.039**
ADICIÓN CONTRATO	**N/A**
TOTAL	**$13.002.039**
MENOS EL PRIMER PAGO	**$2.125.674**
MENOS EL SEGUNDO PAGO	**$2.125.674**
MENOS EL TERCER PAGO	**$0.00**
MENOS EL CUARTO PAGO	**$0.00**
MENOS EL QUINTO PAGO	**$0.00**
MENOS EL ÚLTIMO PAGO	**$0.00**
SALDO A EJECUTAR	**$8.750.91**

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planilla de pago Número 54239824, de conformidad con la ley.

Para constancia se firma en el Municipio de Andalucía Valle a los veinticinco (25) días del mes de Octubre del 2021.

ELKIN LEÓN OBANDO
CONTRATISTA

KAROL RENE BERÓN ORTIZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISORA DEL CONTRATO