Secretaria GOBIERNO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
GRUPO DE GESTION JURIDICA - CONTROL URBANISTICO

INFORME TÉCNICO: MAO328E

DATOS GENERALES

FECHA DE VISITA	15 DE SOCTUBREDE 2021	No.PRELIMINAR	No.2020584490117328E
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICACIÓN PERTURBACIONES	No.ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	CARRERA 78 P NO. 54 A - 0		
NOMBRE PERSONA QUE LO ATIENDE	MARIA ALCIRA PARDO CAMACHO	No.IDENTIFICACIÓN	41.771.539 DE BOGOTÁ
NOMBRE PROPIETARIO DEL INMUEBLE	MARIA ALCIRA PARDO CAMACHO	No.IDENTIFICACIÓN	41.771.539 DE BOGOTÁ

ASPECTOS TÉCNICOS

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI_____ NO_____	LICENCIA No.
FECHA DE EJECUTORÍA:	SI_____ NO_____	FECHA DE VIGENCIA:
LICENCIA DE URBANISMO		RESOLUCIÓN:
FECHA DE EJECUTORIA		FECHA DE VIGENCIA:

CONSULTA URBANA

U.P.Z:	----------	TRATAMIENTO /MODALIDAD	EL PREDIO NO SE ENCUENTRA EN ESTA ZONA	EDIFICABILIDAD	----------
BARRIO:	----------	AREA DE ACTIVIDAD	RESIDENCIAL	PREDIO DE INTERES CULTURAL	SI_____ NO____X____

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

ES UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI_____ NO____X____	ANTEJARDÍN:	NO
ES REPARACIÓN LOCATIVA?	SI_____ NO____X____	AISLAMIENTO LATERAL:	NO
TIEMPO ESTIMADO DE LAS OBRAS		AISLAMIENTO POSTERIOR:	NO
USOS	RESIDENCIAL	VOLADIZO:	NO
ALTURA EN PISOS	4 PISOS	SÓTANO Y/O SEMISÓTANO:	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO




LOCALIZACIÓN PREDIO (CALLE 26 SUR NO. 89 D - 38 CASA 3)



PREDIO (CALLE 26 SUR NO. 89D - 38 CASA 3 INTERIOR D)



CONJUNTO RESIDENCIAL ROMA III



HUMEDADES EN COCINA APTO 102