AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC — ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613834

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 20 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 11.45 | HORA FINAL 12.05

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Jesus Salvador Donado
PÓLIZA # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdix
BARRIO: Guacuriti
CIUDAD: al C20 mza N.5 — Altura superior 2000 msnm: SI / NO ✓ — Teléfono: 3224624926

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva ✓ | Edif. Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Nombre: Mario Montoya — Registro SIC No. — Identificación: 1079262114 — Tel:
Competencia Laboral No.: 93835 — Expedida por: Sena — Vigencia: 28-12-22
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Camilo Polo
Identificación: 1020762 — Teléfono:
Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica ✓		2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio			Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno		SI	NO ✓	No. Pisos		No. Equipos									
IW DC	20210000 2359		60		Mulon		SI	NO ✓	Sistema:	Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos
1	1	G 20	X	40.6	X					40.6	35,5

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacíos Internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacíos internos	Arrastre	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.7 Ancho 3.7 Alto 2.6 Total 35,5 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				✓

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw_____

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: _____ Agua Jabón: _____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro: ✓ Agua jabón: Presión: 2 kPa Tiempo: 15' RESULTADO: OK N/S 26m

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO: N/S OD 1623 51 Marca: AMTAI Modelo: KIG 21 Flexóm 12 m 00
Detector De Fugas: N/S B4230 6005 Marca: UEI JL154 Modelo: Elvetor

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 2 Bars Observaciones:

"Explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a c... el R228 - **Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la Sic (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI ✓ | NO


Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Nidia - P
Firma: Nidia - P
Cédula: 52121110
Vinculo :

Nombre del Inspector: Samuel Agudelo
Certificado de Competencia Laboral: 2240758 Expedido por: SENA
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

506



¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?

ESCANEA

CENS

Credi express

Credi express Línea de crédito sin requisitos ni trámites adicionales para usuarios que tienen deuda de energía menor a un salario mínimo con una tasa de financiación del 0.59% y máximo tiempo a financiar 18 meses.

Realiza todo tus tramites sin salir de casa



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Chat en línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115
Línea daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y 8915 sur del Cesar y Bolívar

ASÍ SE MIDE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO (Res. CREG 015/2018)

¿SABES CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES QUE DETERMINA LA RESOLUCIÓN CREG 015/2018?

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T01940-De la Empresa					
[illegible]						
HC						
V/R Compensar $						
Grp[illegible]d	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 9164
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .4
Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/es-co/factura/pagatufactura#canales

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS | Grupo•epm

1754-2/2

Tu Información

Nombre:
Jesus Salvador Donado
Dirección:
kdx 04-140 uribe uribe
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: **Residencial**
Estrato 1
Ruta: **305 03166631795**
Tarifa: **Generica**

Tu número de cliente: **311734**

Documento equivalente a factura
N° - 1051105233

Fecha de emisión:
Mayo 04/2021

Tu último pago fué: 13/ABR/2021


Pagaste: **$47,980**

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Apaga los bombillos que no utilices

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación de lo establecido en la resolución Creg 156 de 2011 puede consultar información sobre costos de comercialización en nuestra página web: www.cens.com.co

Este documento presta mérito ejecutivo de factura de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante legal

Vigilado Superservicios NUIR 254004-002

494



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.165.003

DONADO

APELLIDOS

JESUS SALVADOR

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAR-1958

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

27-DIC-1976 EL CARMEN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2803700-00160228-M-0013165003-20090526 0012830420A 1 27257364

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613835

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 20 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 3:01 | HORA FINAL 3:26

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Leidy Yaruro
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kra 96 200 Uribe Uribe
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	El Carmen S.N

Altura superior 2000 msnm: SI | NO ✓ | Teléfono 3225239744

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva ✓ | Edif. Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Dirección: Cra 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Nuevo Nombre	Identificación	Tel:	Nombre: Compañía
Competencia Laboral No.: 2138938	Expedida por: SNC	Vigencia: 28-12-025	Identificación: 1016259677 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Distrib ✓	Memoria de Calculo ✓

Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |



Línea Ética Contacto Transparente

01 8000 522 955

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

La Línea Ética es operada por una central externa a CENS para garantizar independencia, neutralidad y confidencialidad en la atención de los incidentes.

CENS AL ALCANCE DE TU MANO



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115

Línea daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y #515 sur de cesar y bolivar.

El Grupo Reincar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM, y gestionará el cobro de las deudas en el servicio de energía. ¡Mantente al día para que puedas disfrutar siempre del servicio de energía!

Conoce más en
www.cens.com.c

Recomendaciones de Bioseguridad



Así se mide la calidad de nuestro servicio según la resolución CREG 015/2018

La calidad del servicio brindada por CENS es medida en términos de la duración y la frecuencia de los eventos que perciben los usuarios conectados a sus redes. Para el efecto se adoptan indicadores para establecer la calidad media del sistema de distribución, así como para establecer la calidad individual que perciba cada uno de sus usuarios.

¿Sabes cómo funciona el esquema de incentivos y compensaciones que determina la resolución CREG 015/2018?

En función de las mejoras o desmejoras alcanzadas en la calidad media del sistema con respecto a una meta establecida regulatoriamente, CENS será objeto de aplicación de un esquema de incentivos el cual, le permitirá aumentar su ingreso, o disminuirlo, según sea el caso, durante el año inmediatamente siguiente a la evaluación.

El esquema de incentivos se complementa con un esquema de compensaciones a los usuarios, el cual busca garantizar un nivel mínimo de calidad individual y dar señales para disminuir la dispersión de la calidad prestada por el CENS en torno a la calidad media.

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T01940-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
Dt						
Grp.Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 9159
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .1
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS Grupo·epm

1710-2/2

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUR 254001-003

Tu Información

Nombre:
Edgar Yaruro Solano
Dirección:
kdx o6-200 uribe uribe
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166631745
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 311732

Documento equivalente a factura
N° - 1053493747

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 28/AGO/2021

Pagaste: $25,170

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art 53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.004.858.026
YARURO RIVERA
APELLIDOS
LEIDY YOHANA
NOMBRES

Leidy Y. Yaruro R
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1995
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,54 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

10-FEB-2014 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2503700-00560460-F-1004858026-20140407 0037834401A 1 41299910

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613836

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 21 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 3:15 | HORA FINAL 3.40

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Edwar Jose Ramos
PÓLIZA ó # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdv P4 - 151 urbe urbe
BARRIO: Expansión
CIUDAD: Cartagena
Teléfono: 3205242414
Altura superior 2000 msnm: SI | NO ✓

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva ✓ | Edif. Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No. 10 79262664
Nombre: Mario Montoy | Identificación 1081 | Tel:
Competencia Laboral No.: 233933 | Expedida por: Sena | Vigencia: 28-12-025
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Claudia Gil
Identificación 40[illegible]96 | Teléfono:
Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial ✓		Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única ✓		2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida ✓		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar		Multifamiliar ✓		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio			Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacío interno		SI		NO ✓	No. Pisos		No. Equipos								
	2021020105554		00				SI	NO ✓	Sistema:	Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas
1	1	Q	✓	12	X					12.237																				

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.8 Ancho 3.1 Alto 2.6 Total 32.5 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw_____

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector:_____ Agua Jabón:_____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro:_____ Agua jabón:_____ | Presión:_____ | Tiempo:_____ | RESULTADO:_____ | N/S_____

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO: N/S 00187351 Marca: Ussa Modelo: M 16 211 Flexómetro: Bmb62
Detector De Fugas: N/S C42301600 5 Marca: Elt Modelo: Elt 201 Bmb50

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ | NO

Presión Dinámica: 28cm H2O

Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección,*** de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Carmen Ivan Guerrero
Firma: Carmen Ivan Guerrero
Cédula: 79552355
Vinculo :

Nombre del Inspector: Edwar Abril
Certificado de Competencia Laboral: Empresa Expedido por: Ford
Sello y Firma del Inspector: Edwar

ORIGINAL

494

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 1.004.857.937

RAMIREZ IBAÑEZ
APELLIDOS

EDUARD JOSE
NOMBRES

Eduar José Ramirez I
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1998

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

21-ENE-2016 LA GLORIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1260000-00791817-M-1004857937-20160223 0048560502A 1 44791610

La CREG modificó

la penalización de energía reactiva

(Res. CREG 015/18 y 199/19)

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!

Consulta en nuestra página web cómo reducir este cobro

www.cens.com.co



Comunícate con CENS desde tu

whatsapp

Escríbenos al

01 8000 414 115 y accede a múltiples servicios al alcance de tu mano.

En agosto llegará



Una prima con la que tendrás tres oportunidades de ganar por estar al día en el pago de la factura.

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!

El hurto reiterado de infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un término indeterminado.

Denuncia presencia de personal ajeno y/o reporta daños en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional. (Res. SSPD 6525-2007)



Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Periodo Actual Mes 2	Periodo Actual Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Periodo Retroactivo Mes 2	Periodo Retroactivo Mes 3
C transformador	3T00101-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
Dt						
Grp.Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 8713980

Medidor Reactiva:

Alimentador: CONSAL_CARME

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 1.5

Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Grupo•epm CENS

Tu Información

Nombre:

Hubernando Cardenas Villegas

Dirección:

kdx p10-100 san rafael

Barrio: El Carmen

Ciudad: El Carmen

Clase de Servicio: Residencial

Estrato 2

Ruta: 305 03166622230

Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239145

Documento equivalente a factura

N° - 1052868478

Fecha de emisión:

Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 26/JUL/2021

Pagaste: $52,630

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM

@censgrupoepm

censgrupoepm

CENS Grupo EPM

Vigilado Superservicios NUR:254001-003

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

492

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613837

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 21 | MES 09 | AÑO 02 | HORA INICIO | | HORA FINAL |

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	D'. col dayana Montano
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdy 17c - 2m.
BARRIO	Guaymaro
CIUDAD	Villavicencio Altura superior 2000 msnm: SI NO

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva | Edif. Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Teléfono 3123846 Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No. 1079262764
Nombre: Mario Montano | Identificación 1079262764 | Tel:
Competencia Laboral No.: 938935 | Expedida por: Sena | Vigencia: 24-10-2023
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Distrib | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Coopisigas
Identificación 900620967 Teléfono:

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.091.653.500**

MONTAÑO BAYONA

APELLIDOS

NICOL DAYANA

NOMBRES

Nicole D Montaño B

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-ABR-1998**

OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

22-JUN-2016 OCAÑA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA


P-2506100-00839931-F-1091653500-20160713 0050452556A 1 46100129

490



¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?

ESCANEA





Ya se encuentran disponibles todas nuestras oficinas de atención al cliente

Recuerda que puedes realizar trámites sin salir de casa a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos

- Asesor Virtual
- Formularios para reporte de daños
- Chat en Línea
- App Movil
- Chat en Línea
- Radica tu PQR
- Correo
- Línea de atención nacional 01 8000 4 14 115

Compensación Calidad del Servicio

Periodo Actual

Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00101-De la Empresa		
DIUG			
DIU			
HC			
VR Compensar $			
Ca			
Ca ad			
FMG			
H			
VC			
CEC			
%			

Periodo Retroactivo

Mes 1	Mes 2	Mes 3

Información de tu instalación

Medidor Activa: 92235
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .1
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagafacturaenlinea

Puntos de pago: Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo epm
CENS

Tu Información

Nombre:
Amparo Montaño Bayona
Dirección:
kdx p4-200 uribe uribe
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166631780
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 534944

Documento equivalente a factura
N° - 1050488973

Fecha de emisión:
Abril 05/2021

Tu último pago fué: 16/MAR/2021

Pagaste: $57,180

Contáctenos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



CENS
Grupo epm
Desconecta aparatos cuando no los utilices
Resolución CRG 123 2014

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

1751-2/2

Vigilado Superservicios NUIR 2545001-000

484

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613838

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 21 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 3:40 | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Amparo Montaño
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdy P - 200
BARRIO	Guacurita
CIUDAD	el Carmen de V. S
Teléfono	314 250 1037
Altura superior 2000 msnm: SI / NO	NO

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva / Edif. Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre:	Identificación	1057926264	Tel:	Nombre:	Cousas
Competencia Laboral No.:	Expedida por:	Vigencia:		Identificación	Teléfono:
0138935	Peru	28-12-023		1057926264	

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales / Disponibilidad Distrib. / Memoria de Calculo / Compet. Laboral / Plano Isométrico / Tipo de Gas: Gas Natural / GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	/	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I		N O		SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	/	2da		3ra	
Tipo de Instalación	A la Vista	/	Embebida		Enterrada		Por Conductos							Centro de Medición			Unifamiliar	/	Multifamiliar		Comercial	
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible							PEALPE	/	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?	
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.			SI		NO	/	Vacío interno		SI		NO	/	No. Pisos		No. Equipos	
Dunn Dor 202	02002877		20		Dunn									Sistema:	Evacuación		Ventilación			Evacuación y Ventilación			


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	Estufa	Si	7	/					7	85,5	/	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior									Inferior								
	Abertura existente		Tipo de ventilación							Abertura existente		Tipo de ventilación						
	Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacíos internos	Arrastre	Rejillas	Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacíos internos	Arrastre	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.9 Ancho 3.9 Alto 2.6 Total 39.5 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				/

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw_____

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Crítico	Resultados de la Inspección No Crítico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: _____ Agua Jabón: _____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					/
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								/
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								/
Materiales	201C										/
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				/
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								/
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							/

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL

Prueba con: manómetro: / Agua jabón: Presión 69 Tiempo: 15'' RESULTADO: Ok N/S 021

EQUIPOS UTILIZADOS

Detector De CO: N/S 20167351 Marca: KIMO Modelo: KIMO 21 Flexómetro: Bluwer

Detector De Fugas: N/S 42307600 Marca: Fluke Modelo: 1280SE

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI / NO

Presión Dinámica: 7 Pulgadas 2603 Pa

Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013** y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (RCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un regis[illegible]34 **"Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME,** AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección,*** de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación *APTA* para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME / | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI / | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Nicol dayana montaño
Firma: Nicol Montaño
Cédula: 1091653500
Vinculo :

Nombre del Inspector: Bernal ABAC
Certificado de Competencia Laboral: 4 Expedido por: Pereira
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

488

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.706.452
MONTAÑO BAYONA

APELLIDOS
AMPARO

NOMBRES
Amparo

FIRMA






FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1955
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

10-ABR-1991 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES


INDICE DERECHO




6100-00130660-F-0027706452-20081122 0006699560A 1 7380016785



¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?



Ven a las oficinas de CENS y lleva el kit de 6 bombillas ahorradoras por $30.000. Págalas de contado o financiales en tu factura de energía a 6 meses



Ya se encuentran disponibles todas nuestras oficinas de atención al cliente

Recuerda que puedes realizar trámites sin salir de casa a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Formularios para reporte de daños
- Chat en Línea
- App Móvil
- Chat en Línea
- Radica tu PQR

Línea de atención nacional 01 8000 414 115

Grupo epm

CENS

Tu Información

Nombre:
Amparo Montaño Bayona
Dirección:
kdx p4-200 uribe uribe
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166631780
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 534944

Documento equivalente a factura
N° - 1050488973

Fecha de emisión:
Abril 05/2021

Tu último pago fué: 16/MAR/2021

Pagaste: $57,180

Compensación Calidad del Servicio

Periodo Actual

Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Periodo Retroactivo Mes 2	Mes 3
transformador	3T00101	De la Empresa				
DIUG						
DIU						
HC						
$ Compensar $						
Grp Calidad						
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 92235
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .1
Constante de medida: 1

Contáctenos y Síguenos

115 Reporte de daños y emergencias 6 al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



CENS
Desconecta lo inútil, úsalo no los utilices
Resolución CREG 123 2014

Edios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagalufacturaenlinea

Puntos de pago: Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ilnorté Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Este documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí aparece autenticación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campos
Representante Legal

Vigilado Superservicios NUIR 25400-1003

1751-2/2

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613839

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 21 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 3:55 | HORA FINAL 4:26

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Susan Trillos Duarte
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kd 4 06-170 Urbe Urbe
BARRIO	Guaymaral
CIUDAD	El Carmen
Teléfono	3203397[illegible]
Altura superior 2000 msnm:	SI [ ] NO [✓]

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva [✓] Edif. Existente [ ]

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.	10242620[illegible]	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección		
Nombre:	Mario Montoya	Identificación	1079726264	Tel:	Nombre: Edwin [illegible]
Competencia Laboral No.:	936895	Expedida por:	SENA	Vigencia:	28-12-202[illegible]
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales [✓]	Disponibilidad Distrib [✓]	Memoria de Calculo [✓]	Compet. Laboral [✓]	Plano Isométrico [✓]

Identificación 1010 20[illegible] Teléfono:
Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [✓]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial [✓]	Comercial [ ]	Reforma [ ]	MATRIZ [ ]	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica [✓]	2da [ ]	3ra [ ]												
Tipo de Instalación	A la Vista [✓]	Embebida [✓]	Enterrada [ ]	Por Conductos [ ]	Centro de Medición [✓]	Unifamiliar [✓]	Multifamiliar [ ]	Comercial [ ]																
Tipo de Material	Galvanizado [ ]	Acero al Carbón [ ]	Cobre Rígido [ ]	Cobre Flexible [ ]	PEALPE [✓]	Aluminio [ ]	Polietileno [ ]	Otro [ ]	Cual ?															
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp.	Vacio interno	No. Pisos	No. Equipos																	
Sleer Gc	20210200222[illegible]	000	[illegible]	SI [ ] NO [✓]	Sistema: Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación																	

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas
1	1	Calentador	X	4.06	X																									
								CO		4.06	39.5	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.4 Ancho 3.9 Alto 26 Total 39.5 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Potencias Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				[✓]

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw_____

Observaciones_____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial										Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector:_____ Agua Jabón:_____	270C		271C		272C		273C		274C	275C					
	276C		277C												
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C		310NC		345NC										
Trazado general de la Instalación	208C		303NC		304NC										
Materiales	201C														
Condiciones de Ventilación	211C		218C		219C		220C		311NC	318NC	319NC									
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C		332NC		222C										
Ubicación de los artefactos a gas	225C		226C		243C		212C								

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: [✓] Agua jabón: [ ]	Presión 6[illegible]	Tiempo 15'	RESULTADO: OK	N/S 2021	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 20178735[illegible]	Marca: [illegible]	Modelo: [illegible]	Flexómetro: [illegible]		
	Detector De Fugas: N/S 2[illegible]230160005	Marca: [illegible]	Modelo: [illegible]			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [✓] NO [ ]

Presión Dinámica: 2[illegible] 5[illegible]

Observaciones: _____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección,*** de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación *APTA* para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME [✓]	NO CONFORME [ ]	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI [✓]	NO [ ]

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación.

Nombre: Susan Trillos Duarte	Nombre del Inspector: Edwin [illegible]
Firma:	Certificado de Competencia Laboral [illegible] Expedido por: [illegible]
Cédula: 1.[illegible]	
Vinculo :	Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Servicios Facturados

Alumbrado público | Servicio de energía

Direcciones

Ocaña

Municipio	Dirección
La Playa	KDX H3 4-20
Hacarí	Calle 3 # 5-01 Centro
Río de Oro	KDX H6-2-10
Gonzáles	Calle 27 7-21 Plaza pr[illegible]al
Convención	CRA 5 5-19 Diagonal al parque
El Carmen	KDX 483-3 Centro
Ábrego	Calle 14 # 6-71
San Calixto	Calle 6 # 7-20 El Tamaco
Teorama	Calle 6 # 5-54 KDX G6 110
El Tarra	Cra. 6 13-02/06/10

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 414115

Reporta novedades del servicio de aseo, como predios desocupados, servicios especiales de recolección u otros, a los teléfonos de Veolia y Aseo Urbano Línea nacional de atención 01 8000 950096, Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com, Ecoambiental (057) 5 70 0795 y Emzulia 7 578 9038

Atención 24 HORAS

CHAT EN LÍNEA

Ingresa a: www.cens.com.co

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): El Carmen
Sujeto pasivo (Contribuyente): Ruben Trillos Duarte
Norma municipal que aprueba: Decreto No. 0059 de 2006
Concesionario: EL CARMEN Tel 5633329
Base Gravable: 35788 Tarifa: 12

Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 5633329 EL CARMEN

Concepto	Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 4,295

Total alumbrado público $ 4,295

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 / Agentes Retenedores IVA


Servicio de energía

Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 235.38	Comercialización (Cv): 60.08
Transmisión (T): 38.79	Pérdidas Reconocidas (PR): 66.15
Distribución (D): 222.32	Restricciones (R): 8.26
Costo Unitario $/kWh: 631.00	Tarifa Aplicada $/kWh: 241.56
CU Opción Tarifaria $/kWh: 596.46	Subsidio (%): -59.5

FECHA PUBLICACION: 21/ABR/2020
[illegible]IO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	1105	60	Actual		
Anterior	1045		Anterior		

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	35,788
SUBSIDIO	$	-21,295
DCTO PAGO OPORTUNO DEC 517/20	$	-1,449
AJUSTE A LA DECENA	$	1

Total de energía $ 13,045

Estimado cliente: exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S. al apartado aéreo No. 1212 de Medellín. Vigilado superservicios NUR: 254001-003

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: 0674797 - 5

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público | Servicio de energía

Por tus servicios pagas

$17,340

Periodo facturado: 29/ABR/2020 a 28/MAY/2020

Fecha de vencimiento

Si esta factura es cancelada después del pago oportuno, el valor descontado será cargado en la factura siguiente.

Pago oportuno hasta: 19/JUN/2020
Pago con recargo hasta: 26/JUN/2020

Días Facturados 30

Sin subsidio pagarías: $35,788
Con el subsidio te ahorras: $-21,295

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado de las financiaciones

Nº de convenio	Deuda inicial	Cuotas pendientes	Deuda actual	Cuotas facturadas
71287988	305358	43	218828	17

CENS Grupo epm

Línea Transparente
Identifica y denuncia todo acto indebido
Línea de atención nacional gratuita
01 8000 522955



(415)7709998001794(8020)010000674797 20(3900)000001734 0(96)20200626

Por tus servicios pagas $ 17,340



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.923.014
TRILLOS DUARTE
APELLIDOS
RUBEN
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1966
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

09-DIC-1988 AGUACHICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2506100-00179792-M-0018923014-20090919 0016272699A 1 27363822

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613840

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 21 | MES 04 | AÑO 021 | HORA INICIO 4:20 | HORA FINAL 4:46

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Dioselina Duarte
PÓL... # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx CR 7 # 12-74 Los Rumores
BARRIO	Los Rumores Granadillo
CIUDAD	Del Carmen N.S.

Altura superior 2000 msnm: SI | NO ✓ | Teléfono 3106815827

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva ✓ | Edif. Existente | AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá

Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.				Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Mario Montero	Identificación	1079262064	Tel:		Nombre: Como el 603
Competencia Laboral No.: 938933	Expedida por: Sollaya		Vigencia: 12-12-2021		Identificación: 1079209627 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Distrib.	Memoria de Calculo ✓	Compet. Laboral	Plano Isométrico	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica ✓	2da	3ra												
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida ✓	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición	Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial																
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALPE ✓	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?															
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp.	Vacio interno	SI	NO ✓	No. Pisos	No. Equipos															
Sin	DOV 20210200223900		Sin	SI	NO ✓	Sistema: Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación																

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	ESQ	✓	27	✓						59.5	✓	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior									Inferior							
	Abertura existente		Tipo de ventilación							Abertura existente		Tipo de ventilación					
RECINTOS	Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrasire	Rejillas	Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrasire	Rejillas
1																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.9 Ancho 3.9 Alto 2.6 Total 59.5 m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				✓

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw_____

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial										Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector:_____ Agua Jabón:_____	270C	271C	272C	273C	274C	275C	276C	277C							✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC												✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC												✓
Materiales	201C														✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC								✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C												✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C											✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓	Agua jabón:	Presión: 6gs	Tiempo: 8''	RESULTADO: OK	N/S: SC 021
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 00187351	Marca: Ntsa	Modelo: A76	Flexómetro: Buo 62		
	Detector De Fugas: N/S 423016005	Marca: Fluke	Modelo: 369	Manómetro: Buo 58		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28mb 56035

Observaciones:

"Se explicó con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer la **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SIPRO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección,*** de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Elva Rosa Anteliz Duarte		Nombre del Inspector: Samuel Nuñez	
Firma: Elva Rosa Anteliz Duarte		Certificado de Competencia Laboral: Bachillerato	Expedido por: DOT
Cédula:		Sello y Firma del Inspector:	
Vinculo: Elva Rosa Anteliz Duarte			

ORIGINAL

La BONO mania CENS

Descarga, actualiza y participa por bonos de $300.000
Serán $45.000.000 en premios

Inscríbete en la App de CENS o en www.cens.com.co

Autoriza Coljuegos



Participa en el Concurso Cuidamundos CENS y gana una de las **60 tablets.**

Conoce más en
www.cens.com.co



Pago escalonado de los consumos diferidos

Desde el mes de agosto, inició el cobro del valor de tus consumos diferidos. Todas las cuotas se relacionarán en la sección **"Estado Financiaciones y Diferidos".**

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
ABR-ENERGIA	76,748	0.1974	21	70,496	3
MAY-ENERGIA	88,457	0.1974	22	84,771	2
ABR-ASEO	14,909	0.1974	21	14,301	3
MAY-ASEO	19,877	0.1974	22	19,877	2

El cobro de la primera cuota se realizará cuatro meses después del mes diferido. Por lo tanto...

- Si diferiste tu consumo de **abril**, estás pagando la **cuota 3** de ese periodo en esta factura.
- Si diferiste tu consumo de mayo, estás pagando la **segunda cuota** de ese periodo en esta factura.

Escana el códico QR y aprende a registrarte en nuestra App



Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00101-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
Dt						
Grp.Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4515565
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncia conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@cens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01-8000 522 365 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUIR:254001-003

CENS | Grupo epm

Tu Información

Nombre:
Catalina Guerrero Garcia
Dirección:
kdx m7-640 las americas
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166522070
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0239115 - 6

Documento equivalente a factura
N° - 1047017427

Fecha de emisión:
Octubre 09/2020

Tu último pago fué: 10/SEP/2020


Pagaste: $13,390

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



CENS Grupo-epm

Desconecta aparatos cuando no los utilices

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Gonzalez Campo
Representante Legal

1268-272

184

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.170.416

DUARTE
APELLIDOS

DIOSELINA
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1949
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.49 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

24-JUN-1997 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503(00-0041503/-F-0037170416-20121205 0031B25287A 1 39745415

480

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613841

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 21 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 3[illegible]:35 | HORA FINAL 3, 5 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Margarita celia chinchilla
PÓLIZA # de CUENTA	
DIRECCIÓN	K 7 # 12-16
BARRIO	Sus Amigos Granada
CIUDAD	el Corallon.
Teléfono	3116637834
Altura superior 2000 msnm:	SI [ ] NO [✓]

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva [✓] Edif. Existente [ ]

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Mario Mauricio	Identificación 1074262669	Tel:	Nombre: Comprador
Competencia Laboral No.: 9339335	Expedida por: SIC	Vigencia: 2	Identificación 1010209053 Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales [✓] Disponibilidad Distrib [✓] Memoria de Calculo [✓] Compet. Laboral [—] Plano Isométrico [—] Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [✓]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	[✓]	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	[✓]	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista	[✓]	Embebida	[✓]	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	[✓]	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	[✓]	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacío interno		SI		NO [✓]	No. Pisos		No. Equipos								
Acer Dz	20210202862 000				Acer		SI		NO [✓]	Sistema:	Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacíos internos	Arrasire	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacíos internos	Arrasire	Rejillas
1	1							✓	✓	34,2	1																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.9 Ancho 3.4 Alto 2.6 Total 39.5 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes	11.6	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO [✓]

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw_____

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: _____ Agua Jabón: _____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓ Agua jabón: ✓	Presión: 150	Tiempo: 15"	RESULTADO: OK	N/S: 50071	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 00143735	Marca: AMPROBE	Modelo: IAQ-2	Flexóm 18w02		
	Detector De Fugas: N/S C4230 6005	Marca: HEATH	Modelo: 1940			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [✓] NO [ ]

Presión Dinámica: 2mm

Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (REGISTRO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro 234 **"Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	NO CONFORME [✓]	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI [✓]	NO [ ]

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación.

Nombre: Margarita Celia Chinchilla	Nombre del Inspector: [illegible] Rodriguez
Firma: Margarita C. Chinchilla	Certificado de Competencia Laboral: [illegible] Expedido por: [illegible]
Cédula: 27.704.778	Sello y Firma del inspector: [illegible]
Vinculo :	

ORIGINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
27704778
NUMERO

CHINCHILLA JULIO
APELLIDOS

MARGARITA CELINA
NOMBRES

Margarita C. Chinchilla
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1954
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH. SEXO

27-JUN-1979 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2503700-57105845-F-0027704778-20021105 04529 02304A 01 117128443

Servicios Facturados

Alumbrado público | Servicio de energía

Direcciones

Ocaña

Municipio	Dirección
La Playa	KDX H3 4-20
Hacarí	Calle 3 # 5-01 Centro
Río de Oro	KDX H6-2-10
Gonzáles	Calle 27 7-21 Plaza principal
Convención	CRA 5 5-19 Diagonal al parque
El Carmen	KDX 483-3 Centro
Ábrego	Calle 14 # 6-71
San Calixto	Calle 6 # 7-20 El Tamaco
Teorama	Calle 6 # 5-54 KDX G6 110
El Tarra	Cra. 6 13-02/06/10

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 414115





¡Actualiza tus datos en cualquiera de nuestros canales de atención!

Podrás acceder a múltiples beneficios y tendrás una atención más rápida y oportuna

Más información en www.cens.com.co

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): El Carmen
Sujeto pasivo (Contribuyente): Margarita Celina Chinchilla Julio
Norma municipal que aprueba: Decreto No. 0059 de 2006
Concesionario: EL CARMEN Tel 5633329
Base Gravable: 86310 Tarifa: 12

Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 5633329 EL CARMEN

Concepto	Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 10,357
AJUS IMP AL PUBL Kwh	*$ 219*

Total alumbrado público $ 10,576


Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 / Agentes Retenedores IVA.

Servicio de energía
Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 225.94	Comercialización (Cv): 67.95
Transmisión (T): 36.31	Pérdidas Reconocidas (PR): 58.42
Distribución (D): 223.25	Restricciones (R): 22.57
Costo Unitario $/kWh: 634.46	Tarifa Aplicada $/kWh: 306.36
CU Opción Tarifaria $/kWh: 612.12	Subsidio (%): -49.95

FECHA PUBLICACION: 20/MAY/2021
CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	2250	141	Actual		
Anterior	2109		Anterior		

ESTIMADO CLIENTE EN ESTA FACTURA SE COBRA POR CONCEPTO DE RELIQUIDACION EL VALOR DE UN CONSUMO DE 3 kWh.

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	86,310
AJUSTE ENERGIA KWH	$	1,826
SUBSIDIO	$	-43,112
AJUSTE SUBSIDIO KWH	$	-911
AJUSTE A LA DECENA	$	1
INTERES FINANCIACION CONEXOS	$	271
CUOTA MATERIALES	$	2,509

Total de energía $ 46,894

Estimado cliente, exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores Fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74-09, ccontero@deloitte.com Vigilado superservicios NUR: 2540012003

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: **239125**

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 ó al 115



¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 10,576 + Servicio de energía $ 46,894

Por tus servicios pagas

$57,470

Periodo facturado: 29/MAY/2021 a 30/JU[illegible]21

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 19/JUL/2021

Pago con recargo hasta: 27/JUL/2021

Días Facturados

33

Sin subsidio pagarías: $86,310
Con el subsidio te ahorras: $-43,112

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
11353726	51,612	1.1451	8	21,116	13

1203-1/1



Asesor virtual de CENS

¡Realiza todos tus trámites desde la comodidad de tu casa!

De lunes a sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

(415)7709998001794(8020)0100002391251O(3900)0000057470(96)20210727

Por tus servicios pagas

Alumbrado público
Servicio de energía

$ 57,470

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613842

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 21 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 4:50 | HORA FINAL 5:10

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Emilio Ibarra Suarez
PÓLIZA # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Edf MZ 386 Uribe Uribe
BARRIO	Granada
CIUDAD	El Carmen N.S

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva ✓ | Edif. Existente | AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
Altura superior 2000 msnm: SI | NO ✓ | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.	1079262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección		
Nombre:	Mario Montero	Identificación	1079262664	Tel:	Nombre: Comercializadora GAS
Competencia Laboral No.:	933835	Expedida por:	SENA	Vigencia:	RS-12-02-23	Identificación 900170967	Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib. ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | | | |

Paga a tu medida

Ahora tu **presupuesto familiar** estará feliz

Inscríbete a **Paga a tu medida**

Porque puedes pagar tu factura de CENS hasta en 3 pagos durante el mes

La CREG modificó

la penalización de energía reactiva

(Res. CREG 015/18 y 199/19)

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!

Consulta en nuestra página web cómo reducir este cobro

www.cens.com.co

Energía Reactiva

...es equipos como motores, compresores, ...inaria industrial, entre otros, quiere decir que tu empresa **genera energía reactiva**, por lo tanto...

...debes controlarla **para evitar ser penalizado!**



Solicita una asesoría o una oferta de servicio al correo servicios.portafolios@cens.com.co



¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?

Ingresa a

www.cens.com.co

ESCANEA

Mantener tus datos actualizados es importante para nosotros

Actualiza tu código predial y datos personales con esta información al correo soporte.clientes@cens.com.co

Código predial, Código de usuario, Nombre del propietario del inmueble, Cédula de Ciudadanía, Arrendatario o dueño del inmueble, Nombre del usuario del servicio, Dirección, Ciudad, Correo electrónico, Número de matrícula inmobiliaria

Resolución No. SSPD-20192000034975 DEL 10/09/2019

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T01940-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
VC Compensar $						
DI						
Grp.Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CE						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 8113986

Medidor Reactiva:

Alimentador: CONSAL_CARME

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 1

Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01 - 8000 522 555 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUIR 254001-003

CENS | Grupo·epm

Tu Información

Nombre:
Emilio Ibarra Suarez
Dirección:
kdx m7-380 uribe uribe
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166531545
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0278495 - 1

Documento equivalente a factura
N° - 1049928255

Fecha de emisión:
Marzo 04/2021

Tu último pago fué: 03/MAR/2021

Pagaste: $35,524

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM

@censgrupoepm

censgrupoepm

CENS Grupo EPM




El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

574


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.525.905

IBARRA SUAREZ
APELLIDOS

EMILIO
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1946

BARRANCABERMEJA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

14-OCT-1976 SARAVENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00375281-M-0017525905-20120511 0029877279A 1 36928005

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613843

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL
	22	04	021	2:50	

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Rodrigo Mora	Edif. Nueva ✓ / Edif. Existente	
PÓLIZA # de CUENTA			
DIRECCION	Kdy P45 118 Uribe		
BARRIO	Guaymaral	Teléfono 3232198473	
CIUDAD	Carrera N. 5	Altura superior 2000 msnm: SI / NO ✓	

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Identificación	Tel:	Nombre: Comprador
Competencia Laboral No.:	Expedida por:	Vigencia:	Identificación: Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib. ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES? SI	NO	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única ✓	2da	3ra

Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición	Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALPE	Aluminio ✓	Polietileno	Otro	Cual ?


Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp.	Vacío interno	SI	NO ✓	No. Pisos	No. Equipos
Elster	10V 2021020002232	001	Elster	SI / NO ✓	Sistema: Evacuación		Ventilación	Evacuación y Ventilación	

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas
1	1	G 70	x	3.2	x			0	0	3.2	34.5	x																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo:	3.9	Ancho 3.9	Alto 2.6	Total 39.5	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				✓

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup._____ ΣP kw_____

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: _____ Agua Jabón: _____	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					✓
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					✓
Materiales	201C					✓
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: _____ Agua jabón: _____	Presión: _____	Tiempo: _____	RESULTADO:	N/S
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 20187351	Marca: Ussa	Modelo: R16 24	Flexóm Bueno	
	Detector De Fugas: N/S 42301600 5	Marca: H H	1264	Modelo: 1900 SB	

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 20 pulg
GLP 35

Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el 0228 - **Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICF "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un Registro R **Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es CONFORM AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la Res. **MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Rodrigo mora Pinzon	Nombre del Inspector: Samuel Abril
Firma: Rodrigo mora Pinzon	Certificado de Competencia Laboral: UCP 0598 Expedido por: FGR
Cédula: 1137697401	Sello y Firma del inspector:
Vinculo :	

ORIGINAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.169.701
MORA PINZON

APELLIDOS
RODRIGO

NOMBRES
Rodrigo Mora P.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1984
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.81
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

06-MAR-2002 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00654150-M-0013169701-20150103 0042156630A 3 41300290



Línea Ética Contacto Transparente

01 8000 522 955

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

La Línea Ética es operada por una central externa a CENS para garantizar independencia, neutralidad y confidencialidad en la atención de los incidentes.

CENS AL ALCANCE DE TU MANO



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co

Línea de atención nacional
01 8000 414115

Línea daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y #515 sur de cesar y bolivar.

El Grupo Reincar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM, y gestionará el cobro de las deudas en el servicio de energía. ¡Mantente al día para que puedas disfrutar siempre del servicio de energía!

Conoce más en
www.cens.com.co

Recomendaciones de Bioseguridad



Así se mide la calidad de nuestro servicio según la resolución CREG 015/2018

La calidad del servicio brindada por CENS es medida en términos de la duración y la frecuencia de los eventos que perciben los usuarios conectados a sus redes. Para el efecto se adoptan indicadores para establecer la calidad media del sistema de distribución, así como para establecer la calidad individual que perciba cada uno de sus usuarios.

¿Sabes cómo funciona el esquema de incentivos y compensaciones que determina la resolución CREG 015/2018?

En función de las mejoras o desmejoras alcanzadas en la calidad media del sistema con respecto a una meta establecida regulatoriamente, CENS será objeto de aplicación de un esquema de incentivos el cual, le permitirá aumentar su ingreso, o disminuirlo, según sea el caso, durante el año inmediatamente siguiente a la evaluación.

El esquema de incentivos se complementa con un esquema de compensaciones a los usuarios, el cual busca garantizar un nivel mínimo de calidad individual y dar señales para disminuir la dispersión de la calidad prestada por el CENS en torno a la calidad media.

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00102-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
VR Compensar $						
Dt						
Grp.Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 1078155
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagafutfacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS Grupo·epm

1200-22

Tu Información

Nombre:
Ana Ríos Quintana
Dirección:
kdx m4-860 camilo torres
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166621875
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239111

Documento equivalente a factura
N° - 1053493707

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 17/AGO/2021

Pagaste: $20,470

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art.53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

El presente documento equivale a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01 - 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Supervisión NURP:25-001-003

471

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC — ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613844

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 22 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 8:15 | HORA FINAL 8:101

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Hotel Quinta Sourches
PÓLIZA ó CUENTA:
DIRECCIÓN: K 7 N 67-500 Urbe Guanoltá
BARRIO: El Centro
CIUDAD: Bogotá
Teléfono: 3116626358
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva ✓ | Edif. Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
Altura superior 2000 msnm: SI | NO ✓

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No. | Identificación | Tel:
Nombre:
Competencia Laboral No.: | Expedida por: | Vigencia:

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compriglas
Identificación: | Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib. ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

Servicios Facturados

Alumbrado público | Servicio de energía

Direcciones

Ocaña

Municipio	Dirección
La Playa	KDX H3 4-20
Hacarí	Calle 3 # 5-01 Centro
Río de Oro	KDX H6-2-10
Gonzáles	Calle 27 7-21 Plaza principal
Convención	CRA 5 5-19 Diagonal al parque
El Carmen	KDX 483-3 Cent
Ábrego	Calle 14 # 6-71
San Calixto	Calle 6 # 7-20 El Tamaco
Teorama	Calle 6 # 5-54 KDX G6 1
El Tarra	Cra. 6 13-02/06/10

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 414115

Asesor virtual de CENS



Ingresa a través de

www.cens.com.co

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.



Dale una mano al **Medio Ambiente**

Ahora recibe tu factura por **correo electrónico**

Realiza el trámite a través de www.cens.com.co

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): El Carmen
Sujeto pasivo (Contribuyente): Evelio Quintero Sanchez
Norma municipal que aprueba: Decreto No. 0059 de 2006
Concesionario: EL CARMEN Tel 5633329
Base Gravable: 103429 Tarifa: 12

Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 5633329 EL CARMEN

Concepto	Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 12,411

Total alumbrado público $ 12,411

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 / Agentes Retenedores IVA.


Servicio de energía

Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 238.95	Comercialización (Cv): 69.04
Transmisión (T): 41.18	Pérdidas Reconocidas (PR): 66.29
Distribución (D): 220.96	Restricciones (R): 13.55
Costo Unitario $/kWh: 649.99	Tarifa Aplicada $/kWh: 242.42
CU Opción Tarifaria $/kWh: 604.84	Subsidio (%): -59.92

FE[illegible]BLICACION: 20/MAR/2021
CO[illegible]O SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	22506	171	Actual		
Anterior	22335		Anterior		

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	103,429
SUBSIDIO	$	-61,977
AJUSTE A LA DECENA	$	3
INTERES MORA	$	64

Total de energía $ 41,519

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: **311710**

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 12,411 + Servicio de energía $ 41,519

Por tus servicios pagas

$53,930

Periodo facturado: 29/MAR/2021 a 28/ABR/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 19/MAY/2021

Pago con recargo hasta: 26/MAY/2021

Días Facturados

31

Sin subsidio pagarías: $103,429
Con el subsidio te ahorras: $-61,977

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

1701-1/2

Estimado cliente, evalúe sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros teléfonos fijos en DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74-09, contacto@deloitte.com Vigilado Superservicios. NUR 254001-003



Feliz día a todas las madres que con su amor y entrega, forman día a día sus hijos

Feliz día Mamá

(415)7709998001794(8020)0100003117100 8(3900)0000053930(96)20210526

Por tus servicios pagas

Alumbrado público

Servicio de energía

$ 53,930

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.168.213

QUINTERO SANCHEZ
APELLIDOS

EVELIO
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1974

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

23-MAR-1993 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00150779-M-0013168213-20090224 0010018429A 1 2725B15B

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC — ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613845

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA 22	MES 09	AÑO 021	HORA INICIO 8:35	HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Viterminio Chinchilla	Edif. Nueva ✓	Edif. Existente
PÓLIZA # de CUENTA			
DIRECCIÓN	Vda DG-540 Orihe		
BARRIO	Guayabo	Teléfono 3123616560	
CIUDAD	el Colegio	Altura superior 2000 msnm: SI NO ✓	TELEFONO 807 3455

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Identificación	Tel:	Nombre: Comercializadora
Competencia Laboral No.:	Expedida por:	Vigencia:	Identificación: Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib. ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES? SI	NO	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única ✓	2da	3ra


Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida	Enterrada ✓	Por Conductos	Centro de Medición	Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial
Tipo de Material	Galvanizado ✓	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALPE	Aluminio ✓	Polietileno	Otro	Cual ?
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp.	Vacio interno SI	NO ✓	No. Pisos	No. Equipos
	2021020622310			SI NO ✓	Sistema: Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación	

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinacion	Vacios internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas
1	1	Calentador	X	64	✓					0064																				

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.5 Ancho 3.9 Alto 2.6 Total _____ m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw_____

Observaciones: _____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector:_____ Agua Jabón:_____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: _____ Agua jabón: _____	Presión: _____	Tiempo: _____	RESULTADO:	N/S
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 0018735	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexóm 10m062	
	Detector De Fugas: N/S 49330/6005	Marca: H de H 264	Modelo: 10m058		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Estática 24 mbar 500 Pa

Observaciones: _____

"Se explicó con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SSICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME ✓	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Viterminio Chinchilla
Firma:
Cédula: 72,120,617
Vinculo: _____

Nombre del Inspector: Edwar Abad Torres
Certificado de Competencia Laboral: 0XCP0 5F Expedido por: ICK
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.170.612

CHINCHILLA VILLEGAS

APELLIDOS

VITERMINIA

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1968

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-MAR-2000 EL CARMEN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00754185-F-0037170612-20151007 0046852171A 1 45011840



Visítanos en nuestras oficinas cumpliendo los protocolos de bioseguridad y atendiendo la medida de pico y cédula vigente.



La CREG modificó


la penalización de energía reactiva

(Res. CREG 015/18 y 199/19)

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!

Consulta en nuestra página web como reducir este cobro


www.cens.com.co



Energía Reactiva

Si tienes equipos como motores, compresores, maquinaria industrial, entre otros, quiere decir que tu empresa **genera energía reactiva**, por lo tanto...

debes controlarla para evitar ser penalizado!



Solicita una asesoría a una oferta de servicio al correo **servicios.portafolios@cens.com.co**

¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?


Ingresa a

www.cens.com.co

ESCANEA

El hurto reiterado de infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un término indeterminado.

Denuncia presencia de personal ajeno y/o reporta daños en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional. (Res. SSPD 6525-2007)



Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T01940-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
DI						
Grp.Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4582402

Medidor Reactiva:

Alimentador: CONSAL_CARME

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: .1

Constante de medida: 1

El no pago de esta factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes por la acumulación de dos o más periodos sin cancelar, dando lugar a la suspensión del servicio. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y Apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo·epm

CENS

Tu Información

Nombre:

Vilermina Chinchilla Villegas

Dirección:

kdx m7-340 el mercado

Barrio: No Registra

Ciudad: El Carmen

Clase de Servicio: Residencial

Estrato 1

Ruta: 305 03166531530

Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0453081 - 5

Documento equivalente a factura

N° - 1049333958

Fecha de emisión:

Febrero 02/2021

Tu último pago fué: 26/DIC/2020

Pagaste: $23,820

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co


Síguenos en:

CENS Grupo EPM

@censgrupoepm

censgrupoepm

CENS Grupo EPM



CENS Grupo·epm

Desconecta aparatos cuando no los utilices

(Res. CREG 123 de 2014)

El presente documento equivale a factura prestará mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

"LÍNEA ÉTICA DE CENS. Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@cens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 953 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUIR 2540001-003

1697-22

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613846

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA 22	MES 04	AÑO 021	HORA INICIO 8:05	HORA FINAL 9:28

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Martin Orlando Lobo			Edif. Nueva ✓	Edif. Existente
PÓLIZA ó # de CUENTA					
DIRECC	Kdy N6 - 520				
BARRIO	Sr América Grupo b		Teléfono		
AD	El Carmen	Altura superior 2000 msnm: SI	NO ✓	TELEFONO	CELULAR

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.	
NIT: 830050286-4	
CIUDAD: Bogotá	
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay	
807 3455	312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Identificación	Tel:	Nombre: Compartir
Competencia Laboral No.:	Expedida por:	Vigencia:	Identificación: Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales	Disponibilidad Distrib ✓	Memoria de Calculo	Compet. Laboral ✓	Plano Isométrico ✓	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	SI	NO	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única ✓	2da	3ra						
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida ✓	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición				Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALPE ✓	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?									
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp.	Vacio interno	SI	NO ✓	No. Pisos	No. Equipos									
Luer Doc	20210200225 000		Luer	SI	NO ✓	Sistema: Evacuación		Ventilación	Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas
1	1	Q 21 K	X	6.9	X			0	0	6.9	31.5	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.9	Ancho 3.9	Alto 2.6	Total 39.5	m3
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car. Vacio interno: Amin _____ Lmenor min _____ Vent. inf _____ Vent. Sup _____ ΣP kw _____

Observaciones: _____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: _____ Agua Jabón: _____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓	Agua jabón: _____	Presión: 6 PT	Tiempo: 5'	RESULTADO: OK
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 001837351	Marca: UEI	Modelo: 16 2u	Flexómetro: Bauker	N/S 6021
	Detector De Fugas: N/S 9230 6005	Marca: JL H JL 264	Modelo: Bauker		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 2 Kpa. 20 mbar

Observaciones: _____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (*Ley 1581/12 HABEAS DATA*) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SIC CRCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un [illegible]4 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es [illegible] AASIGAS S.A.S., representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la [illegible] MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación *APTA* para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME ✓	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Walfran Antonio Lobo M

Firma: Walfran Lobo

Cédula: 1091 535 946

Vinculo: _____

Nombre del Inspector: [illegible]

Certificado de Competencia Laboral: [illegible] Expedido por: [illegible]

Sello y Firma del Inspector: [illegible]

ORIGINAL



¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?

ESCANEAME

CENS
Grupo epm

Realiza todos tus tramites sin salir de casa

Credi express

Credi expreés, línea de crédito sin requisitos ni trámites adicionales , para usuarios que tienen deuda de energía menor a un salario mínimo con una tasa de financiación del 0.59% y máximo tiempo a financiar 18 meses.



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

Asesor Virtual
Chat en Línea
Formularios para reporte de daños
App Móvil
Radica tu PQR

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atencion nacional
01 8000 414115

Línea daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y #515 sur de cesar y bolivar.

ASÍ SE MIDE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO (Res. CREG 015/2018)

La calidad del servicio prestado por CENS es medida en términos de la duración y frecuencia de las desconexiones que reciben los usuarios del servicio. Por esta razón, se adoptan indicadores para establecer la calidad media del sistema de distribución y la garantía para los usuarios.

¿SABES CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES QUE DETERMINA LA RESOLUCIÓN CREG 015/2018?

CENS es objeto de aplicación de un esquema de incentivos, el cual le permitirá aumentar/disminuir su ingreso dependiendo de los niveles alcanzados en la calidad de su servicio con respecto a una meta establecida regulatoriamente.

Este esquema se complementa con un esquema de gradualidad que busca garantizar un nivel mínimo de calidad individual para los usuarios.

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T01940-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
DI						
G[illegible]d	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 9216
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .3
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-su-factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago

Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS | Grupo epm

1687-2/2

Tu Información

Nombre:
Martin Orlando Lobo
Dirección:
kdx n6-520 uribe uribe
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166631520
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 311711

Documento equivalente a factura
N° - 1051105176

Fecha de emisión:
Mayo 04/2021

Tu último pago fué: 12/ABR/2021

Pagaste: $11,120

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

9340



Resolución CREG 123 de 2014

[illegible] aplicación del art. 33 de la resolución Creg 156 de 2011, podrás consultar [illegible] información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Este documento equivale a la factura prestamérito ejecutiva en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o sabotajes. Email: contactoseguro@resguardo.com.co Línea Ética Comercio transparente: 01-8000 522 965 Línea Gratuita nacional. Esta reserva solo la reserva de la información del denunciante."

Vigilado superservicios NURC 254001-003

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.167.104
LOBO LEAL

APELLIDOS
MARTIN ORLANDO

NOMBRES

Martin Lobo

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1969
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

14-DIC-1987 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2503700-00338983-M-0013167104-20111001 0028222991G 1 36927929

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613847

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA 22	MES 09	AÑO 2021	HORA INICIO 8:20	HORA FINAL 9:42

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Alvaro Antonio Duran
PÓLIZA / No. DE CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx M7-280 Urbe Ur. K6 # 10A-13
BARRIO	Los Arrayanes Granada
CIUDAD	Del Carmen N.S

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva ✓ | Edif. Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
Teléfono 3138863015
Altura superior 2000 msnm: SI | NO ✓
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Identificación	Tel:	Nombre: Oswaldo
Competencia Laboral No.:	Expedida por:	Vigencia:	Identificación: Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	SI		NO	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única ✓		2da		3ra			
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar ✓		Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?					
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacío interno		SI		NO ✓	No. Pisos		No. Equipos						
Dwn 1Dw 2021/2000 22K	00		Dwn				SI		NO ✓	Sistema:	Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación							

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacíos Internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacíos Internos	Arrastre	Rejillas
1	1	Calor	0	6.4	X			0	6.4	38.5																				

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.9 Ancho 3.8 Alto 2.7 Total 39.5 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw_____

Observaciones.

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial									Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: _____ Agua Jabón: _____	270C	271C	272C	273C	274C	275C	276C	277C						✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC											✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC											✓
Materiales	201C													✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC							✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C											✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C										✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro:	Agua jabón:	Presión:	Tiempo:	RESULTADO:	N/S
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 00163235	Marca: NAPPA	Modelo: NAPPA 21	Flexóm: Bmss		
	Detector De Fugas: N/S C4230 00015	Marca: FIH	Modelo: Bmss			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 2 Bulbs 2605

Observaciones: Dnu va Dwwd Uoto

"Se informa con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SUCERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección,*** de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este Informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".


RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	✓ NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación.

Nombre: Zenaida Bayona O
Firma: Zenaida Bayona O
Cédula: 1091532 538
Vinculo :

Nombre del Inspector: Duvel Alad
Certificado de Competencia Laboral: 10PR058 Expedido por: ICN
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL



Paga tu
FACTURA
sin **FACTURA**


En los siguientes puntos de pago:

- Apuestas Cúcuta 75
- Coguasimales
- Coompecens


Con solo dar tu número de cliente

CENS

Línea 01 8000 414 115



CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA





Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Periodo Retroactivo Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00102-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
Dr						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 3160784
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .4
Constante de medida: 1

Grupo-epm
CENS

1216 2/2

Tu Información

Nombre:
Silverio Martinez Montaqo
Dirección:
kdx m7-280 el mercado
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166521805
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 0239085 - 9

Documento equivalente a factura
N° - 1043628651

Fecha de emisión:
Abril 02/2020

Tu último pago fué: 16/MAR/2020

Pagaste: $3,470

Contáctanos a través de


115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115. Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

LÍNEA ÉTICA DE CENS: Reporte de conducta irregular sobre los temas contemplados en nuestro Código de Ética y Conducta Empresarial. Línea Ética contacto Transparente 01 8000 522 365 línea gratuita nacional. Para ubicar por la esquina de la dirección del remitente

Vigilado Superservicios



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 13.169.331
DURAN RANGEL
APELLIDOS
ALVARO ANTONIO
NOMBRES

Alvaro Antonio D.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1977
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

18-MAY-2000 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2503700-00942714-M-0013169331-20171004 0057765217A 1 47158925

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613848

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 22 | MES 04 | AÑO 021 | HORA INICIO 9.43 | HORA FINAL 10-01

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Miriam Castillo
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	KLL 10A - 03 Kdx M3- 260
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el Carmen

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva ✓ | Edif. Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
Teléfono | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Identificación	Tel:	Nombre: Compribos
Competencia Laboral No.:	Expedida por:	Vigencia:	Identificación: Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib. ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |



FECHA DE NACIMIENTO **08-OCT-1983**

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

12-FEB-2002 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-1270000-01144223-F-0037171157-20200703

0071116309A 1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **37.171.157**
CASTILLA QUINTERO
APELLIDOS
MIRIAM
NOMBRES

Miriam Castilla Q.
FIRMA



Línea Ética Contacto Transparente

01 8000 522 955

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

La Línea Ética es operada por una central externa a CENS para garantizar independencia, neutralidad y confidencialidad en la atención de los incidentes.

CENS AL ALCANCE DE TU MANO



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115

Línea daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y #515 sur de cesar y bolivar.

El Grupo Reincar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM, y gestionará el cobro de las deudas en el servicio de energía. Mantente al día para que puedas disfrutar siempre del servicio de energía.

Conoce más en
www.cens.com.co

Recomendaciones de Bioseguridad



Así se mide la calidad de nuestro servicio según la resolución CREG 015/2018

La calidad del servicio brindada por CENS es medida en terminos de la duración y la frecuencia de los eventos que perciben los usuarios conectados a sus redes. Para el efecto se adoptan indicadores para establecer la calidad media del sistema de distribución, así como para establecer la calidad individual que perciba cada una de sus usuarios.

¿Sabes cómo funciona el esquema de incentivos y compensaciones que determina la resolución CREG 015/2018?

En función de las mejoras o desmejoras alcanzadas en la calidad media del sistema con respecto a una meta establecida regulatoriamente, CENS será objeto de aplicación de un esquema de incentivos el cual, le permitirá aumentar su ingreso, o disminuirlo, según sea el caso, durante el año inmediatamente siguiente a la evaluación.

El esquema de incentivos se complementa con un esquema de compensaciones a los usuarios, el cual busca garantizar un nivel mínimo de calidad individual y dar señales para disminuir la dispersión de la calidad prestada por el CENS en torno a la calidad media.

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00101-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
Grp. Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 17813774
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 2
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

CENS Grupo·epm

1276-2/2

Tu Información

Nombre:
Oscar Emilio Trillos Guerrero
Dirección:
kdx p11-160 san rafael
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166622265
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239153

Documento equivalente a factura
N° - 1053495165

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 18/AGO/2021

Pagaste: $19,230


Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



En aplicación del art 53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

El presente documento equivalente a factura prestará mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Gonzalez Campo
Representante Legal

Vigilado Superservicios NURP 254001-003

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613849

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA 22	MES 09	AÑO 021	HORA INICIO		HORA FINAL	

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Maritza Guerrero	Edif. Nueva ✓	Edif. Existente	**DATOS DE LA EMPRESA**	**AASIGAS S.A.S.**
PÓLIZA ó # de CUENTA					NIT: 830050286-4
DIRECC	K 6 # 10-				CIUDAD: Bogotá
BARRIO		Teléfono			Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
CIUDAD	El Carmen de V's	Altura superior 2000 msnm: SI	NO ✓	TELEFONO 807 3455	CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Identificación	Tel:	Nombre: Gases
Competencia Laboral No.:	Expedida por:	Vigencia:	Identificación: Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib. ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural ✓ | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓		Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I		N O		SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única ✓		2da		3ra			
Tipo de Instalación	A la Vista ✓		Embebida ✓		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición							Unifamiliar ✓		Multifamiliar			Comercial			
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacío interno		SI		NO ✓	No. Pisos		No. Equipos								
Elster BPE	20210200632 00				Fluer		SI		NO ✓	Sistema: Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos
R1	1										
							0				

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinacion	Vacios internos	Arrastre	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.4 Ancho 3.9 Alto 2.6 Total _____ m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw _____

Observaciones_____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial									Corrección inmediata SI	Corrección inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: _____ Agua Jabón: _____	270C	271C	272C	273C	274C	275C								✓
	276C	277C												✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC											✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC											✓
Materiales	201C													✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC							✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C											✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C										✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓ Agua jabón: ✓	Presión: 60 gas	Tiempo: 5''	RESULTADO: OK	NO 6021
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 00 (8735)	Marca: UEI	Modelo: 1146 SP	Flexóm: 10 0062	
	Detector De Fugas: N/S C9236 16005	Marca: Fluke	Modelo: TI 261	10 0058	

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: _____

Observaciones: No hubo Gas Soberano

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013** y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SUI) CO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por: otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro 4 **"Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME,** AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección,*** de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación *APTA* para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME ✓	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre:	Dignens Duvan Duarte	Nombre del Inspector:	Daniel ASAD
Firma:		Certificado de Competencia Laboral:	Expedido por:
Cédula:	27706254 El Carmen.	Sello y Firma del Inspector:	
Vinculo :			

ORIGINAL

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones por Energía Reactiva!

Consulta cómo reducir este cobro en **www.cens.com.co**



¡Esto es lo que puedes hacer en nuestra línea


01 8000 414 115

- Recibe información y solicita un duplicado digital de tu factura
- Contacto directo con un asesor
- Verifica la identidad de un trabajador

Toda la atención de CENS a una llamada de distancia



Conoce las distancias de seguridad con las redes eléctricas de energía



Líneas de baja tensión

Entre la fachada y la línea debe haber 1,7 metros de distancia



Líneas de media tensión

Entre la fachada y la línea debe haber 2,3 metros de distancia

Si quieres conocer más información ingresa a: **www.cens.com.co**

Res. 9 0700

ASÍ SE MIDE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO (Res. CREG 015/2018)

La calidad del servicio brindada por CENS es medida en términos de la duración y frecuencia de las desconexiones que perciben los usuarios del servicio. Por esta razón, se adoptan indicadores para establecer la calidad media del sistema de distribución y la percibida por los usuarios.

¿SABES CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES QUE DETERMINA LA RESOLUCIÓN CREG 015/2018?

CENS es objeto de aplicación de un esquema de incentivos, el cual le permitirá aumentar/disminuir su ingreso dependiendo de las mejoras/desmejoras alcanzadas en la calidad de su servicio con respecto a una meta establecida regulatoriamente.

Este esquema se complementa con un esquema de compensaciones el cual busca garantizar un nivel mínimo de calidad individual para los usuarios.

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Transformador	3T00102-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
Compensar $						
DI						
Grp.Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 3162848

Medidor Reactiva:

Alimentador: CONSAL_CARME

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 1.8

Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes-en-su-factura-pagala/facturaenlinea

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS | Grupo epm

1217-2/2

Tu Información

Nombre:
Javier Osorio
Dirección:
kdx m7-240 el mercado
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166621795
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239083

Documento equivalente a factura
N° - 1051688293

Fecha de emisión:
Junio 02/2021

Tu último pago fué: 12/MAY/2021

Pagaste: $5,680

Contactanos a través de


115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM




El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Cuervo
Representante Legal

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncia conductas, fraudes y actitudes. Email: contactenos@cens.com.co Línea Ética Confidencial Transparente: 01- 8000 522 825 (Línea Gratuita nacional) Para reportar daños o información del alumbrado público"

Vigilado Superservicios NURT 254001-003



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 27.706.633
GUERRERO GUERRERO
APELLIDOS
MARITZA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1974
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A+
ESTATURA G.S. RH SEXO
27-AGO-1992 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RANGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-2503700-55127656-F-0027706633-20051121
06065 05325B 02 140269485

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613850

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA 22	MES 09	AÑO 021	HORA INICIO 10:00	HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Martius Rocero Moreno
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kr 10 - Urbe, Aurora
BARRIO	Granada Mz 200
CIUDAD	El Carmen
Teléfono	3115946705
Altura superior 2000 msnm: SI	NO ✓

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva	✓
Edif. Existente	
AASIGAS S.A.S.	
NIT: 830050286-4	
CIUDAD: Bogotá	
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay	
TELEFONO 807 3455	CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Identificación	Tel:	Nombre: Comunes
Competencia Laboral No.:	Expedida por:	Vigencia:	Identificación: Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib. ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I		N O		SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	✓	2da		3ra			
Tipo de Instalación	A la Vista ✓		Embebida ✓		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición								Unifamiliar ✓		Multifamiliar		Comercial			
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacío interno		SI		NO ✓	No. Pisos		No. Equipos								
Dw Dpc	20210200229		000		Dwer		SI		NO ✓		Sistema: Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas
1	1	E40	X	64	X					64																				

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.8 Ancho 3.9 Alto 2.6 Total _____ m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car. Vacio interno: Amin _____ Lmenor min _____ Vent. inf _____ Vent. Sup _____ ΣP kw _____

Observaciones _____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial									Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: _____ Agua Jabón: _____	270C	271C	272C	273C	274C	275C								✓
	276C	277C												
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC											✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC											✓
Materiales	201C													✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC							✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C											✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C										✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓ Agua jabón: _____	Presión 60	Tiempo: 15'	RESULTADO OK	N/S 56 02
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 2207873351	Marca: BW	Modelo: GAS ALERT MICRO 5		Flexómetro N/S 140562
	Detector De Fugas: N/S 1230160085	Marca: JL INTERNATIONAL	Modelo: 140588		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: _____ Observaciones: _____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los solicilen (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME		NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI		NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: _____

Firma: _____

Cédula: _____

Vinculo : _____

Nombre del Inspector: _____

Certificado de Competencia Laboral _____ Expedido por: _____

Sello y Firma del Inspector: _____

ORIGINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.706.098
ROPERO MORENO
APELLIDOS
MARTINA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1955
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

24-ABR-1989 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00165509-F-0027706098-20090731 0014290763A 1 27328836

La CREG modificó

la penalización de energía reactiva

(Res. CREG 015/18 y 199/19)

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!

Consulta en nuestra página web cómo reducir este cobro

www.cens.com.co



Comunícate con CENS desde tu

whatsapp

Escríbenos al

01 8000 414 115 y accede a múltiples servicios al alcance de tu mano.

En agosto llegará

La prima Lucía

Una prima con la que tendrás **tres oportunidades de ganar por estar al día** en el pago de la factura.

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!

El hurto reiterado de infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un término indeterminado.

Denuncia presencia de personal ajeno y/o reporta daños en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional. (Res. SSPD 6525-2007)



Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00102-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
Dt						
Grp.Calidad		22				
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4507738

Medidor Reactiva:

Alimentador: CONSAL_CARME

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 1.8

Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS Grupo·epm

Tu Información

Nombre:
S M Navarro
Dirección:
kdx m6-200 el mercado
[illegible]io: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166621780
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239079

Documento equivalente a factura
N° - 1052868538

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 15/JUL/2021

Pagaste: $35,600

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Crispo
Representante Legal

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncia conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955. Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUIR:254001-003

1216-22

AASIGAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. 613880

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 22 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 10:32 | HORA FINAL 10:59

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Digneris Duran Duarte
PÓLIZA # de CUENTA	
DIRECCIÓN	KLF 10-21
BARRIO	Guayuliio
CIUDAD	El Carmen
Teléfono	3148743152
Altura superior 2000 msnm: SI	NO ✓

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva ✓ | Edif. Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Cargera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Identificación	Tel:	Nombre: Edwin Pinzón
Competencia Laboral No.:	Expedida por:	Vigencia:	Identificación: Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	SI		NO		SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación:	Única	✓	2da		3ra			
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Embebida	✓	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición							Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno	SI		NO	✓	No. Pisos		No. Equipos								
Sensus	4021202221K		000		Sensus		SI		NO	✓	Sistema:	Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos
1	1	Cocina	✓		A			00			

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacíos internos	Arrasire	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacíos internos	Arrasire	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3,9 Ancho 3,9 Alto 2,6 Total _____ m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total _____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw_____

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial							Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: _____ Agua Jabón: _____	270C	271C	272C	273C	274C	275C						✓
	276C	277C										
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC									✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC									✓
Materiales	201C											✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C									✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C								✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL

Prueba con: manómetro: ✓ Agua jabón: _____ Presión: GPT Tiempo: 15' RESULTADO: OK N/S 56021

EQUIPOS UTILIZADOS

Detector De CO: N/S 021B7351 Marca: Ritter Modelo: Model 54 Flexóm 18 Inch 2

Detector De Fugas: N/S 021B7351 Marca: M. Co Sx 26 Modelo: Bacharach

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: Sub-56035

Observaciones: _____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013** y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer la **0128 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SIGO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **"Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación *APTA* para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME ✓	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Digneris Duran Duarte
Firma:
Cédula: 27706254 El Carmen, N.S
Vinculo: _____

Nombre del Inspector: Daniel Ardila
Certificado de Competencia Laboral: _____ Expedido por: _____
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.706.254

DURAN DUARTE
APELLIDOS

DIGNERIS
NOMBRES

Digneris Duran Duarte
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1971
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.30 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

11-DIC-1989 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2503700-55163441-F-0027706254-20071219 00317 07353N 02 239729383

Servicios Facturados

Alumbrado público | Servicio de energía

Direcciones

Ocaña

Municipio	Dirección
La Playa	KDX H3 4-20
Hacarí	Calle 3 # 5-01 Centro
Río de Oro	KDX H6-2-10
Gonzáles	Calle 27 7-21 Plaza principal
Convención	CRA 5 5-19 Diagonal al parque
El Carmen	KDX 483-3 Centro
Ábrego	Calle 14 # 6-71
San Calixto	Calle 6 # 7-20 El Ta[illegible]o
Teorama	Calle 6 # 5-54 KDX G6 110
El Tarra	Cra. 6 13-02/06/10

Línea de atención nacional gratuita

01 8000 414115

Reporta novedades del servicio de aseo, como predios desocupados, servicios especiales de recolección u otros, a los teléfonos de Veolia y Aseo Urbano Línea nacional de atención 01 8000 950096, Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com, Ecoambiental (057) 5 70 0795 y Emzulia 7 578 9038

Atención 24 HORAS

CHAT EN LÍNEA

Ingresa a: www.cens.com.co

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): El Carmen
Sujeto pasivo (Contribuyente): G Carrillo
Norma municipal que aprueba: Decreto No. 0059 de 2006
Concesionario: EL CARMEN Tel 5633329
Base Gravable: 85294 Tarifa: 12

Para mayor información comunicate con la alcaldia de tu municipio y para mantenimiento al operador en la linea: 5633329 EL CARMEN

Concepto	Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 10,235

Total alumbrado público $ 10,235

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
"Somos Autorretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 / Agentes Retenedores IVA.

Servicio de energía


Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 235.38	Comercialización (Cv): 60.08
Transmisión (T): 38.79	Pérdidas Reconocidas (PR): 66.15
Distribución (D): 222.32	Restricciones (R): 8.26
Costo Unitario $/kWh: 631.00	Tarifa Aplicada $/kWh: 301.92
CU Opción Tarifaria $/kWh: 596.46	Subsidio (%): -49.38

PUBLICACION: 21/ABR/2020

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	19983	143	Actual		
Anterior	19840		Anterior		

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	85,294
SUBSIDIO	$	-42,119
DCTO PAGO OPORTUNO DEC 517/20	$	-4,318
AJUSTE A LA DECENA	$	-2

Total de energía $ 38,855

Línea Transparente
Identifica y denuncia todo acto indebido
Línea de atención nacional gratuita
01 8000 522955



Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: 0239080 - 9

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público | Servicio de energía

Por tus servicios pagas

$49,090

Periodo facturado: 29/ABR/2020 a 28/MAY/2020

Fecha de vencimiento

Si esta factura es cancelada después del pago oportuno, el valor descontado será cargado en la factura siguiente.

Pago oportuno hasta: 19/JUN/2020

Pago con recargo hasta: 26/JUN/2020

Días Facturados

30

Sin subsidio pagarías: $85,294

Con el subsidio te ahorras: $-42,119

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado de las financiaciones

Nº de convenio	Deuda inicial	Cuotas pendientes	Deuda actual	Cuotas facturadas

Estimado cliente: exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestras revisores fiscales KPMG S.A.S. al apartado aéreo No. 1212 de Medellín. Vigilado superservicios NUR: 254001-003

(415)7709998001794(8020)01000023908097(3900)0000049090(96)20200626

Por tus servicios pagas

Alumbrado público

Servicio de energía

$ 49,090

1121-12