SYSTEM UPS S.A.S
NIT: 901126068-0

FORMATO DE SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE UPS

Código:	F-ST-02
Versión:	08 DE 2021
Rvisado:	08 DE 2021

Empresa:	Area Metropolitana Centro Occidente			Fecha:	Octubre 1 de 2021
Dirección:	Calle 25 No. 7-48 El Lago pisos 2, 7, 10 y 14			Ciudad:	Pereira
Ubicación del Equipo:	Piso 7				
Marca:	APC	Modelo:	SUA	Capacidad:	3KVA
Tipo:	Torre - Online	Activo:	N.A	Serial:	N.A
Banco de Baterías Externo	SI		NO X	**Estado Inicial**	On-Line: ByPass: Off-Line: X
Reporte No.:	MTO-UPS-AMO-0421			Contrato No.:	CO1.PCCNTR.2826283

ACTIVIDADES	**BUENO**	**MALO**	**Parámetros de Entrada**	
Inspección visual del estado de la UPS	X		Voltaje	120
Verificar voltaje de alimentación y salida	X		**Fases**	
Verificar posibles señales auditivas de alarma o fallos	X		Fase - Neutro	
Realizar limpieza externa de la unidad	X		A	122
Inspección cableado eléctrico E/S de la UPS	X		B	
Revisar que la tarjeta no tenga componentes quemados	X		C	
Revisar conexión de cables internos	X		**Parámetros de Salida**	
Revisar el correcto funcionamiento de los ventiladores	X		Voltaje	118
Lubricar de Ventiladores	X		**Fases**	
Revisar que no haya corrosión en bornes de baterías		X	Fase - Neutro	
Hacer prueba de falla de energía por 10 segundos	X		A	118
Prueba operación Bypass	X		B	
Prueba con carga	X		C	


Frecuencia Hz:	60	Carga:	N.A	Amperaje:	-	F.P:	0,7
Baterías	Voltaje:	12V	Amperaje:	18AH	Cantidad de Baterías	4	


Observaciones

Se realiza mantenimiento y cambio de baterías, Equipo en buen estado.

Reporte Fotográfico







Técnico Responsible

Supervisor Responsible