FECHA: 10 | 9 | 21 :ESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										0			3								3
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA														2							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			9	9							29
CITY SERVICIOS-INTERPANEL																					0
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			12	4							18
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	1							4
CONSTRUDAT										1				1							2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			1	1							3
DIMAR --ES METALS																					0
EDILBERTO ARENAS					1					1			6	3							11
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR													1								1
HCB													4			1					5
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9										1											1
CALORCOL												3									3
SERVIASEO																					0
MAF												4									4
WARDROBE & TV DESIGN SAS																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													3								3
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
VIVEROS																					0
PERSONAL FLOTANTE																		18			18
TOTAL	1	2	1	7	8	13	1	4	0	12	0	14	46	33	2	1	10	18	0	0	173

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTIGUEDAD	CUMPLE ANTIGUEDAD	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
Concreto gris 5000 psi (m3)	1,45	P/R	Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Concreto gris 4000 psi (m3)	3,75	P/R	Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	2,70	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	2	4		SI
Concreto gris 2000 psi (m3)	4,65	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	7,05	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de tomas normal y regulado cajas provisionales ejes 12-20 G-L
		Alistado de dado para puntal refuerzo escalera patio 2 ejes 16-17 I-J
		Cableado sistema de señal ejes 12-20 G-L
		Instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Se presentó muestra de camino interior patio 5 a consultoría para liberación y aprobación de ejecución
		Alistado de remate de placa de contra piso ejes 28-30 H-I
		Soldado de platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
	Atrio	Instalación de tubería de suministro tanques de combustible a plantas eléctricas ejes 19-20 C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-B
		Cableado por bandeja y salidas de cámaras ejes 12-30 A-F
		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desagüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F

	Auditorio	Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de estructura cielo raso SIJIN ejes 6-11 A-F
		Instalación de cielo raso encintado masillado eje 2-7 A-B sacristía
		Ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en SIJIN ejes 7-11 a-h
		Instalación de tubería polipropileno pozo eyector N°5 ejes 5-6 H-K
		Siembra de árbol patio 1 ejes 2-7 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación lavamos corridos ejes 24-28 E-F 16-18B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 24-26 E-F
		Instalación de aparatos sanitarios 24-27 E-F
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-30 G
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 14-18 E-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 14-18 E-D
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Fundida de pisos pendientados ejes 28-30 J-G
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 20-30 H-L
		Instalación de mármol ejes 12-16 G-H
		Re nivelación de piso a nivel N +0.25 ejes 12-14 H-J
		Instalación celosías para mamparas en vidrio ejes 12-16 G-H
		Alambrado eléctrico voz y datos en puntos de oficina (x piso)
		Prolongaciones eléctricas voz y datos descoladas
	Auditorio	Retiro de estructura metálica formaleta escalera plazoleta auditorio ejes 2-5 H-I
		Instalación de accesorios baños ejes 2-11 F-H
		Instalación interior de ascensor ejes 2-5 F-H
		Afinado de pisos ejes 1-2 A-I
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H
		Afinado de pisos ejes 4-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Sin actividad.
	Auditorio	Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 1-5 G-H
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1-12 B
		Instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Instalación de láminas micro perforada aluzinc de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Instalación de jaboneras y aparatos sanitarios
		Empaste muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Lijado de cielo raso y pintura ejes 18-B-C
		Instalación dilatación columna muro ejes 22B-C
		Instalación PIARALU ejes 18-20 B-D
	Auditorio	Instalación de puertas depósitos y cargue de marcos.
		Reparación de pintura estructura metálica
		Instalación de muros secos área de ascensores
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Pintura cielo raso secos ejes 24-25 B-D
		Remates en bordillo baranda entre ejes 23-26D
		Instalación de lavamanos corrido ejes 16-18 C-D
Piso 5	Atrio	Remate boca puertas alojamientos ejes 29-30 E-F
		Remates enchape baños ejes 29-30 E-F 29-30 C-D 27 C-D
		Aluzinc en cielo raso ejes 22-23 D-E 14-17 B-C
		Remates de estuco muros ejes 21-22 E-F
		Pintura cielo raso secos ejes 15-17 D-E
		Remates masillado muros ejes 23-D-C
Piso 6	Atrio	Instalación de cielo raso aluzinc ejes 16-17 B-D 25-28F-G
		Reparación de bordillo para instalación de baranda ejes 14-15E
		Lijado y pintura muro ejes 17-E-F
		Instalación de accesorios en baños ejes 19-24 C-D
Cubierta	Atrio	Pintura sobre pañete cuartos técnicos ejes 25-27 E-F
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	fundida de muro eje 28-30 eje A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de cama placa intermedia garita
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Se funden tapas de cajas voz y datos (4 unidades)
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón instalación tubería novafort, tubería PVC para iluminación ejes 30 al orier
		Excavación mecánica e instalación tubería 4 tubos novador 16"
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque
		Demolición de campamento
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 11 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
OPERATIVO	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
ADMINISTRATIVO						12															12
DUCTERIA AIRE										0			2								2
ANCLAJES													1	2							3
VOZ Y DATOS, ELECTRICOS				4	4					3			10	10							31
DRY WALL																					0
DRY WALL										2			10	5							17
INS.ENCHAPE										1			2	1							4
PLOMEROS										1				1							2
PLOMEROS										1			1	1							3
EXTERIORESBLOQUES					1																1
FUNDIDA PISOS					1					1			6	4							12
VENTANERIA																					0
MAQUILLAJE					1					1			5	2							9
ANCLAJES													1								1
ESTRUCTURA METALICA													4			1					5
RCD																					0
SOLDADURA																					0
PUERTAS												3									3
ASEO																					0
INT. MESONES EN MARMOL												6		1							7
INST. PUERTAS BAÑOS												0									0
OBRA CIVIL													3								3
PLANOTECA						1															1
TOPOGRAFIA															2						2
GUARDAS DE SEGURIDAD										1							10				11
VISITANTES																		1			1
TOTAL	1	2	1	7	9	13	1	4	0	11	0	16	45	39	2	1	10	1	0	0	163

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTIC	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMA S HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	3,30	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	2	4		SI
Concreto gris 2000 psi (m3)	1,70	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	4,90	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	12:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de tomas normal y regulado cajas provisionales ejes 12-20 G-L
		Alistado de dado para puntal refuerzo escalera patio 2 ejes 16-17 I-J
		Cableado sistema de señal ejes 12-20 G-L
		Instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Se presentó muestra de camino interior patio 5 a consultoría para liberación y aprobación de ejecución
		Alistado de remate de placa de contra piso ejes 28-30 H-I
		Soldado de platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
	Atrio	Instalación de tubería de suministro tanques de combustible a plantas eléctricas ejes 19-20 C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
		Cableado por bandeja y salidas de cámaras ejes 12-30 A-F
		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desagüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F

	Auditorio	Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de estructura cielo raso SIJIN ejes 6-11 A-F
		Instalación de cielo raso encintado masillado eje 2-7 A-B sacristía
		Ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en SIJIN ejes 7-11 a-h
		Instalación de tubería polipropileno pozo eyector N°5 ejes 5-6 H-K
		Siembra de árbol patio 1 ejes 2-7 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación lavamos corridos ejes 24-28 E-F 16-18B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 24-26 E-F
		Instalación de aparatos sanitarios 24-27 E-F
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-30 G
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 14-18 E-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 14-18 E-D
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 20-30 H-L
		Instalación de mármol ejes 12-16 G-H
		Re nivelación de piso a nivel N +0.25 ejes 12-14 H-J
		Instalación celosías para mamparas en vidrio ejes 12-16 G-H
		Alambrado eléctrico voz y datos en puntos de oficina (x piso)
		Prolongaciones eléctricas voz y datos descoladas
	Auditorio	Retiro de estructura metálica formaleta escalera plazoleta auditorio ejes 2-5 H-I
		Instalación de accesorios baños ejes 2-11 F-H
		Instalación interior de ascensor ejes 2-5 F-H
		Afinado de pisos ejes 1-2 A-I
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H
		Afinado de pisos ejes 4-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Sin actividad.
	Auditorio	Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 1-5 G-H
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1-12 B
		Instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Instalación de láminas micro perforada aluzinc de cielo rasos ejes 2-5 F-H
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Instalación de jaboneras y aparatos sanitarios
		Empaste muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Lijado de cielo raso y pintura ejes 18-B-C
		Instalación dilatación columna muro ejes 22B-C
		Instalación PIARALU ejes 18-20 B-D
	Auditorio	Instalación de puertas depósitos y cargue de marcos.
		Reparación de pintura estructura metálica
		Instalación de muros secos área de ascensores
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Pintura cielo raso secos ejes 24-25 B-D
		Remates en bordillo baranda entre ejes 23-26D
		Instalación de lavamanos corrido ejes 16-18 C-D
Piso 5	Atrio	Remate boca puertas alojamientos ejes 29-30 E-F
		Remates enchape baños ejes 29-30 E-F 29-30 C-D 27 C-D
		Aluzinc en cielo raso ejes 22-23 D-E 14-17 B-C
		Remates de estuco muros ejes 21-22 E-F
		Pintura cielo raso secos ejes 15-17 D-E
		Remates masillado muros ejes 23-D-C
Piso 6	Atrio	Instalación de cielo raso aluzinc ejes 16-17 B-D 25-28F-G
		Reparación de bordillo para instalación de baranda ejes 14-15E
		Lijado y pintura muro ejes 17-E-F
		Instalación de accesorios en baños ejes 19-24 C-D
Cubierta	Atrio	Pintura sobre pañete cuartos técnicos ejes 25-27 E-F
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	fundida de muro eje 28-30 eje A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Armado de cama placa intermedia garita
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón instalación tubería novafort, tubería PVC para iluminación ejes 30 al orien
		Excavación mecánica e instalación tubería 4 tubos novador 16"
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque
		Demolición de campamento
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

010

FECHA: 13 9 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										0			2								2
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA													1	2							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			14	10							35
CITY SERVICIOS-INTERPANEL																					0
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			7	3							12
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	1							4
CONSTRUDAT										1				2							3
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			1								2
DIMAR --ES METALS					1					1			6								8
EDILBERTO ARENAS					1					1			5	4							11
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5	2							9
FIJAR													2								2
HCB													5			1					6
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																					0
CALORCOL												3	1								4
SERVIASEO													1								1
MAF												6		1							7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												3									3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													3								3
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							11				12
PERSONAL FLOTANTE																		7			7
TOTAL	1	2	1	7	9	13	1	4	0	12	0	19	55	37	2	1	11	7	0	0	182

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores	6	4	SI	3	3		SI
Concreto gris 3000 psi (m3)	3,20	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS		
UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Alistado de dado para puntal refuerzo escalera patio 2 ejes 16-17 I-J
		Cableado sistema de señal ejes 12-20 G-L
		Instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua lijado y alistado de puntales patio 5 para pintura 25-28 H-J
		Se funde remate de placa de contra piso ejes 28-30 H-I
		Soldado de platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
	Atrio	Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
		Cableado por bandeja y salidas de cámaras ejes 12-30 A-F
		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desagüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F
	Auditorio	Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de estructura cielo raso SIJIN ejes 6-11 A-F
		Ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en SIJIN ejes 7-11 A-H
		Instalación de guayas bajo placa para amarre lámparas de iluminación 1-11 H-G
		Instalación de tubería polipropileno pozo eyector N°5 ejes 5-6 H-K
		Siembra de árbol patio 1 ejes 2-7 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de puertas ejes 12-30 B-G
		Instalación lavamos corridos ejes 24-28 E-F 16-18B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 24-26 E-F
		Instalación de aparatos sanitarios 24-27 E-F
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-30 G
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 14-18 E-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 14-18 E-D
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Fundida de pisos pendientados ejes 28-30 J-G
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 20-30 H-L
		Instalación de mármol ejes 12-16 G-H
		Re nivelación fundida de placa de piso a nivel N +0.25 ejes 12-14 H-J
		Alambrado eléctrico voz y datos en puntos de oficina (x piso)
		Prolongaciones eléctricas voz y datos descoladas
	Auditorio	Retiro de estructura metálica formaleta escalera plazoleta auditorio ejes 2-5 H-I
		Instalación de accesorios baños ejes 2-11 F-H
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Cableado de voz y datos cuarto técnico 17-18 B-C
		Aluzinc en cielo raso ejes 26-27 C-D
		Instalación de puertas cabinas de baños ejes 26-27 E-F 16-18 B-D
	Auditorio	Instalación de puertas en baños ejes 2 – 5 F-H
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1- B I-L
		Instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Instalación de jaboneras y aparatos sanitarios
		Empaste muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Lijado de cielo raso y pintura ejes 23-27 B-D
		Remetes de viga ejes 25-26 E
		Pintura muros ejes 18-19 B-C
		Instalación PIARALU ejes 18-20 B-D 27-29 B-D
		Remplazo de piezas de ladrillo fachada sur 12-16 G 16-26 G
		Remates boca puertas ejes 14-15 C 27-28F
	Auditorio	Reparación de pintura estructura metálica
		Instalación de muros secos área de ascensores
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Pintura cielo raso y muros secos ejes 28-30 B-E
		Remates en bordillo baranda entre ejes 23-26F
		Cargue de marcos puertas ejes 21-22 C-D 26-27 E-F
		Certificando cableado de cámaras
		Red de incendio cuarto técnico ejes 17-18 E-F
Piso 5	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 28-29 D-E 29-30 C-D
		Pintura muros ejes 13-15 D-E 28-29 D-E
		Soportería de lavamanos en alojamientos ejes 24-25 C-D
		Ponchado cableado de acceso ejes 19-21 B-D
Piso 6	Atrio	Instalación de accesorios en baños ejes 19-21 E-F
		Conexión de cableado de red incendio cuarto técnico 17-18 B-C
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Limpieza placa antepecho voladizo antepecho ejes 26-28 E-F
		Pintura sobre pañete muros internos ejes 27-28 E-F
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	fundida de muro eje 30 hacia rampa eje A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Fundida de cama placa intermedia garita
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Fundida de viga de cimentación cerramiento
		Amarre de acero de vigas de cimentación
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque
		Demolición de campamento
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional

ACCIDENTES DE TRABAJO	
LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 14 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										0			3								3
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA													3	2							5
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			10	10							31
CITY SERVICIOS-INTERPANEL																					0
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			12	3							17
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	1							4
CONSTRUDAT										1				1							2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			1	1							3
DIMAR --ES METALS					1					1			6								8
EDILBERTO ARENAS					1					1			5	6							13
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5	2							9
FIJAR													2								2
HCB													5			1					6
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																3					3
CALORCOL												3									3
SERVIASEO																					0
MAF												6		1							7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												3									3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													3								3
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							11				12
PERSONAL FLOTANTE																		3			3
TOTAL	1	2	1	7	9	13	1	4	0	12	0	19	57	39	2	4	11	3	0	0	185

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	18,75	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	3	3		SI
			Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Alistado de dado para puntal refuerzo escalera patio 2 ejes 16-17 I-J
		Cableado sistema de señal ejes 12-20 G-L
		Instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua lijado y alistado de puntales patio 5 para pintura 25-28 H-J
		Soldado de platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
	Atrio	Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
		Cableado por bandeja y salidas de cámaras ejes 12-30 A-F
		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desagüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F

	Auditorio	Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de estructura cielo raso SIJIN ejes 6-11 A-F
		Ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en SIJIN ejes 7-11 A-H
		Instalación de guayas bajo placa para amarre lámparas de iluminación 1-11 H-G
		Instalación de tubería polipropileno pozo eyector N°5 ejes 5-6 H-K
		Siembra de árbol patio 1 ejes 2-7 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de puertas ejes 12-30 B-G
		Instalación lavamos corridos ejes 24-28 E-F 16-18B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 24-26 E-F
		Instalación de aparatos sanitarios 24-27 E-F
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-30 G
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 14-18 E-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 14-18 E-D
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 20-30 H-L
		Instalación de mármol ejes 12-16 G-H
		Re nivelación fundida de placa de piso a nivel N +0.25 ejes 12-14 H-J
		Alambrado eléctrico voz y datos en puntos de oficina (x piso)
		Prolongaciones eléctricas voz y datos descoladas
	Auditorio	Retiro de estructura metálica formaleta escalera plazoleta auditorio ejes 2-5 H-I
		Instalación de accesorios baños ejes 2-11 F-H
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Cableado de voz y datos cuarto técnico 17-18 B-C
		Aluzinc en cielo raso ejes 26-27 C-D
		Instalación de puertas cabinas de baños ejes 26-27 E-F 16-18 B-D
	Auditorio	Instalación de puertas en baños ejes 2 – 5 F-H
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1- B I-L
		Instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Instalación de jaboneras y aparatos sanitarios
		Empaste muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Lijado de cielo raso y pintura ejes 23-27 B-D
		Remetes de viga ejes 25-26 E
		Pintura muros ejes 18-19 B-C
		Instalación PIARALU ejes 18-20 B-D 27-29 B-D
		Remplazo de piezas de ladrillo fachada sur 12-16 G 16-26 G
		Remates boca puertas ejes 14-15 C 27-28F
	Auditorio	Reparación de pintura estructura metálica
		Instalación de muros secos área de ascensores
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Pintura cielo raso y muros secos ejes 28-30 B-E
		Remates en bordillo baranda entre ejes 23-26F
		Cargue de marcos puertas ejes 21-22 C-D 26-27 E-F
		Certificando cableado de cámaras
		Red de incendio cuarto técnico ejes 17-18 E-F
Piso 5	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 28-29 D-E 29-30 C-D
		Pintura muros ejes 13-15 D-E 28-29 D-E
		Soportería de lavamanos en alojamientos ejes 24-25 C-D
		Ponchado cableado de acceso ejes 19-21 B-D
Piso 6	Atrio	Instalación de accesorios en baños ejes 19-21 E-F
		Conexión de cableado de red incendio cuarto técnico 17-18 B-C
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Limpieza placa antepecho voladizo antepecho ejes 26-28 E-F
		Pintura sobre pañete muros internos ejes 27-28 E-F
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	fundida de muro eje 30 hacia rampa eje A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Fundida de cama placa intermedia garita
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Fundida de viga de cimentación cerramiento
		Amarre de acero de vigas de cimentación
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque
		Demolición de campamento
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 15 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										0			3								3
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA													3								3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			10	13							34
CITY SERVICIOS-INTERPANEL																					0
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			10	3							15
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			3	1							5
CONSTRUDAT										1				1							2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			1	1							3
DIMAR --ES METALS					1					1			6								8
EDILBERTO ARENAS					1					1			5	6							13
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5	2							9
FIJAR													2								2
HCB													4			1					5
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																2					2
CALORCOL												3									3
SERVIASEO																					0
MAF												6		2							8
WARDROBE & TV DESIGN SAS												2									2
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													3								3
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							11				12
PERSONAL FLOTANTE																		9			9
TOTAL	1	2	1	7	9	13	1	4	0	12	0	18	55	41	2	3	11	9	0	0	189

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	13,65	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	3	3		SI
Concreto gris 300 psi (m3)	1,35	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Alistado de dado para puntal refuerzo escalera patio 2 ejes 16-17 I-J
		Cableado sistema de señal ejes 12-20 G-L
		Instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua lijado y alistado de puntales patio 5 para pintura 25-28 H-J
		Soldado de platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
	Atrio	Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
		Cableado por bandeja y salidas de cámaras ejes 12-30 A-F
		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desagüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F
	Auditorio	Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de estructura cielo raso SIJIN ejes 6-11 A-F
		Ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en SIJIN ejes 7-11 A-H
		Instalación de guayas bajo placa para amarre lámparas de iluminación 1-11 H-G

		Instalación de tubería polipropileno pozo eyector N°5 ejes 5-6 H-K
		Siembra de árbol patio 1 ejes 2-7 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de puertas ejes 12-30 B-G
		Instalación lavamos corridos ejes 24-28 E-F 16-18B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 24-26 E-F
		Instalación de aparatos sanitarios 24-27 E-F
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-30 G
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 14-18 E-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 14-18 E-D
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 20-30 H-L
		Instalación de mármol ejes 12-16 G-H
		Re nivelación fundida de placa de piso a nivel N +0.25 ejes 12-14 H-J
		Alambrado eléctrico voz y datos en puntos de oficina (x piso)
		Prolongaciones eléctricas voz y datos descoladas
	Auditorio	Retiro de estructura metálica formaleta escalera plazoleta auditorio ejes 2-5 H-I
		Instalación de accesorios baños ejes 2-11 F-H
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Cableado de voz y datos cuarto técnico 17-18 B-C
		Aluzinc en cielo raso ejes 26-27 C-D
		Instalación de puertas cabinas de baños ejes 26-27 E-F 16-18 B-D
	Auditorio	Instalación de puertas en baños ejes 2 – 5 F-H
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1- B I-L
		Instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Instalación de jaboneras y aparatos sanitarios
		Empaste muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Lijado de cielo raso y pintura ejes 23-27 B-D
		Remetes de viga ejes 25-26 E
		Pintura muros ejes 18-19 B-C
		Instalación PIARALU ejes 18-20 B-D 27-29 B-D
		Remplazo de piezas de ladrillo fachada sur 12-16 G 16-26 G
		Remates boca puertas ejes 14-15 C 27-28F
	Auditorio	Reparación de pintura estructura metálica
		Instalación de muros secos área de ascensores
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Pintura cielo raso y muros secos ejes 28-30 B-E
		Remates en bordillo baranda entre ejes 23-26F
		Cargue de marcos puertas ejes 21-22 C-D 26-27 E-F
		Certificando cableado de cámaras
		Red de incendio cuarto técnico ejes 17-18 E-F
Piso 5	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 28-29 D-E 29-30 C-D
		Pintura muros ejes 13-15 D-E 28-29 D-E
		Soportería de lavamanos en alojamientos ejes 24-25 C-D
		Ponchado cableado de acceso ejes 19-21 B-D
Piso 6	Atrio	Instalación de accesorios en baños ejes 19-21 E-F
		Conexión de cableado de red incendio cuarto técnico 17-18 B-C
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Limpieza placa antepecho voladizo antepecho ejes 26-28 E-F
		Pintura sobre pañete muros internos ejes 27-28 E-F
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	fundida de muro eje 30 hacia rampa eje A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Fundida de cama placa intermedia garita
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Fundida de viga de cimentación cerramiento
		Amarre de acero de vigas de cimentación
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque
		Demolición de campamento
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 16 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										0											0
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA													3								3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			13	13							37
CITY SERVICIOS-INTERPANEL																					0
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	3							14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			2	1							4
CONSTRUDAT										1				1							2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			1	1							3
DIMAR --ES METALS					1					1			5								7
EDILBERTO ARENAS					1					1			4	6							12
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			4	2							8
FIJAR													1								1
HCB													4			1					5
HIDRINCO																					0
MONTAJES J9																					0
CALORCOL												3									3
SERVIASEO																					0
MAF												6		2							8
WARDROBE & TV DESIGN SAS												2									2
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS													3								3
TEKMUN SAS						1															1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							11				12
PERSONAL FLOTANTE																		12			12
TOTAL	1	2	1	7	9	13	1	4	0	12	0	18	49	41	2	1	11	12	0	0	184

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTIGUO	CUMPLE ANTIGUO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto gris 4000 psi (m3)	2,00	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	2	4		SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	1,40	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Alistado de dado para puntal refuerzo escalera patio 2 ejes 16-17 I-J
		Cableado sistema de señal ejes 12-20 G-L
		Instalación de tomas voz y datos cajas provisionales ejes 12-20 E-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua lijado y alistado de puntales patio 5 para pintura 25-28 H-J
		Soldado de platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Alambrado y salidas circuitos de señal ejes 21-30 G-L
	Atrio	Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
		Cableado por bandeja y salidas de cámaras ejes 12-30 A-F
		Instalación de canaleta metálica en junta atrio y plazoleta ejes 12-30 F
		Instalación de tubería de desagüe canaleta metálica ejes 12-30 E-F
	Auditorio	Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de estructura cielo raso SIJIN ejes 6-11 A-F

		Ponchado de voz y datos de puestos de trabajo en SIJIN ejes 7-11 A-H
		Instalación de guayas bajo placa para amarre lámparas de iluminación 1-11 H-G
		Instalación de tubería polipropileno pozo eyector N°5 ejes 5-6 H-K
		Siembra de árbol patio 1 ejes 2-7 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Continua ponchado cables de voz y datos ejes 1-11 H-L
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de puertas ejes 12-30 B-G
		Instalación lavamos corridos ejes 24-28 E-F 16-18B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 24-26 E-F
		Instalación de aparatos sanitarios 24-27 E-F
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-30 G
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 14-18 E-D
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 14-18 E-D
		Alambrado eléctrico de área armerillo ejes 23-28 E-F 14-18 B-D 14-18 E-G 23-26E-G 19-25 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 20-30 H-L
		Instalación de mármol ejes 12-16 G-H
		Re nivelación fundida de placa de piso a nivel N +0.25 ejes 12-14 H-J
		Alambrado eléctrico voz y datos en puntos de oficina (x piso)
		Prolongaciones eléctricas voz y datos descoladas
	Auditorio	Retiro de estructura metálica formaleta escalera plazoleta auditorio ejes 2-5 H-I
		Instalación de accesorios baños ejes 2-11 F-H
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Cableado de voz y datos cuarto técnico 17-18 B-C
		Aluzinc en cielo raso ejes 26-27 C-D
		Instalación de puertas cabinas de baños ejes 26-27 E-F 16-18 B-D
	Auditorio	Instalación de puertas en baños ejes 2 – 5 F-H
		Preparación de superficie para impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1- B I-L
		Instalación de pisos en mármol 1-5 F-H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
		Remates de cielo raso e instalación dilataciones en baños ejes 2-5 F-H
		Instalación de jaboneras y aparatos sanitarios
		Empaste muros paneles acceso a escaleras de N+9.50 a N+15.00
Piso 3	Atrio	Lijado de cielo raso y pintura ejes 23-27 B-D
		Remetes de viga ejes 25-26 E
		Pintura muros ejes 18-19 B-C
		Instalación PIARALU ejes 18-20 B-D 27-29 B-D
		Remplazo de piezas de ladrillo fachada sur 12-16 G 16-26 G
		Remates boca puertas ejes 14-15 C 27-28F
	Auditorio	Reparación de pintura estructura metálica
		Instalación de muros secos área de ascensores
		Remates de pintura muros panel ejes 2-5 I
Piso 4	Atrio	Pintura cielo raso y muros secos ejes 28-30 B-E
		Remates en bordillo baranda entre ejes 23-26F
		Cargue de marcos puertas ejes 21-22 C-D 26-27 E-F
		Certificando cableado de cámaras
		Red de incendio cuarto técnico ejes 17-18 E-F
Piso 5	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 28-29 D-E 29-30 C-D
		Pintura muros ejes 13-15 D-E 28-29 D-E
		Soportería de lavamanos en alojamientos ejes 24-25 C-D
		Ponchado cableado de acceso ejes 19-21 B-D
Piso 6	Atrio	Instalación de accesorios en baños ejes 19-21 E-F
		Conexión de cableado de red incendio cuarto técnico 17-18 B-C
		Aseo general
Cubierta	Atrio	Limpieza placa antepecho voladizo antepecho ejes 26-28 E-F
		Pintura sobre pañete muros internos ejes 27-28 E-F
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	fundida de muro eje 30 hacia rampa eje A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Fundida de cama placa intermedia garita
		Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Fundida de viga de cimentación cerramiento
		Amarre de acero de vigas de cimentación
		Excavación mecánica mejoramiento con rajón nivelación y compactación costado sur tanque
		Demolición de campamento
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS