FECHA: 24 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												6									6
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					2
ARMENTA CHAVARRO				4	4																29
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					12
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																					4
CONSTRUDAT																					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																					0
DIMAR --ES METALS					1																6
EDILBERTO ARENAS					1																12
ENERGIA SOLAR					1																6
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1																9
FIJAR																					3
HCB														2		1					6
HIDRINCO				1	1							3									5
MONTAJES J9										1		1									2
CALORCOL												2									2
SERVIASEO																					0
MAF												7									7
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0									0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					3
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																					1
AINCOM SAS																					1
WALSON SAS																					2
INSTEC SAS																					0
LAM LIGHTING																					2
TEKMUN SAS																					1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1											11
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**11**	**14**	**1**	**4**	**0**	**12**	**0**	**26**	**52**	**37**	**2**	**1**	**10**	**0**	**0**	**0**	**182**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTIGUEDAD	CUMPLE ANTIGUEDAD	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	2,65	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	3	3		SI
Concreto gris 3000 psi (m3)	0,75	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	5,50	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	2	1	SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Aseo general y retiro de escombro 12-20 G-L
		Instalación tableta 40*40 camino patio 2 ejes 14-16 I-J
		Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua aseo y lavado de placa 21-30 G-L
		Instalación de muestra de vidrio mampara ejes 25-26 F-G
		Pegue de tableta de 40*40 en camino patio 5 25-27 I-J
		Pintura sobre platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
	Atrio	Cableado por bandeja UTP de señal ejes 12-30 A-F
		Acometidas tableros sub estación ejes 18-20 C-D
		Instalación de bombas eyectoras poso agua lluvia #46 ejes 27-28 D-E (sin autorización de interventoría)
		Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes.30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
	Auditorio	Instalación de tomas normal y regulado cajas de paso ejes 1-12 A-H
		Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K

		Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 1-8 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G 19-20 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-G 28-30D-E
		Instalación tapas laterales viga cielo raso ejes 14-18 D-E 20-23 D-E
		Demolición de materas ejes 12-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 14-18 B-D 23-28E-F
		Instalación lavamos corridos ejes 14-18 B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 12-16 E-G 12-30 D-E
		Instalación de aparatos sanitarios 14-18 B-E
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 18 G
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E 26-27 B-D
		Pintura Instalación de láminas seco cieloraso ejes 17-19 D-G
		Alambrado eléctrico 14-18 B-D 23-28 E-F 23-28 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Re nivelación con topografía para instalación de plots
	Auditorio	Resanes de obra gris en sacristía
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 13-18 E-F
		Instalación de refuerzo de baranda exterior 15-30 sur
	Auditorio	Instalación de lavamanos corrido ejes 2-5 F-H
		Inicio de impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 11-5 H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
Piso 3	Atrio	Remates bordillo baranda ejes 21-24 E 13-16E 15-17D
		Lijado cielo raso para pintura ejes 21-24 F-G
		Remates masillado cielo raso ejes 13-14 E-G 23 25 B-D
		Certificando cableado voz y datos
		Instalación soportes mesones de lavamanos ejes 16C-D
		Instalación de mesón lavamanos ejes 17-18 C-D
		Estuco muros escalera ejes 21-22 E-F
		Remates en viga ejes 25-26 D
	Auditorio	Prolongación de redes voz y datos
Piso 4	Atrio	Remates de estuco en muro ejes 13-B13C
		Remates bordillo ejes 26-D 26E
		Masillado muros ascensores ejes 14-15 C
Piso 5	Atrio	Instalación rociadores ejes 13-15 E-F 29-30 E-F 25-30 C-D
		Pintura muros ejes 28-29 F-G
		Masillado muros ascensores ejes 27-28 F
		Remates en piso por cambio de nivel ejes 22-24 C-D
Piso 6	Atrio	Remates en piso por cambio de nivel ejes 28-29 B-E
		Cargue marcos puertas ejes 12-13 C-D 13-14 B-C
		Remates de columnas ejes 17F
		Instalación cinta filo muros ducto ejes 24-25 E-F
		Remplazo de piezas de ladrillo segunda piel ejes 12-30 G
		Dilataciones columna muro ejes 30 F
		Registros en cielo raso en alojamientos 21-29 C-D
Cubierta	Atrio	Remates antepecho muros en concreto 30 B-G 18-30 G
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	Se inicia lleno de tubulares (reja) en mortero ejes 1-3 A
		Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Excavación manual y alistado para instalación red de gas
	Urbanismo orient	Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional
		Excavación mecánica, tubería 14" red agua lluvia
		Amarre de acero de viga cimentación y alistado de fundida
		Tendida capa de mejoramiento
		Construcción pozo de aguas lluvias

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 25 | 9 | 21 RESIDENTE: Arq. Miguel Garzón

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												6									6
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					2
ARMENTA CHAVARRO				4	4																25
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																					4
CONSTRUDAT																					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																					3
DIMAR --ES METALS					1									1							7
EDILBERTO ARENAS					1																9
ENERGIA SOLAR					1																6
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1																10
FIJAR																					2
HCB														2		1					6
HIDRINCO				1	1							1									3
MONTAJES J9												0									0
CALORCOL												2									2
SERVIASEO												0									0
MAF												4									4
WARDROBE & TV DESIGN SAS												2									2
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					3
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																					1
AINCOM SAS																					2
WALSON SAS																					3
INSTEC SAS																					0
LAM LIGHTING																					2
TEKMUN SAS																					1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1							10				11
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**11**	**14**	**1**	**4**	**0**	**12**	**0**	**22**	**51**	**38**	**2**	**1**	**10**	**0**	**0**	**0**	**178**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	8,65	P/R	Taladros demoledores eléctricos	6	4	SI	3	3		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	2	1	SI
			Bomba autocebante 4 diésel	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO				ESTADO DEL SUELO	
ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES		
S	07:00	12:00		SECO	X

				HUMEDO	
				SATURADO	
				INESTABLE	
				INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Aseo general y retiro de escombro 12-20 G-L
		Instalación tableta 40*40 camino patio 2 ejes 14-16 I-J
		Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua aseo y lavado de placa 21-30 G-L
		Instalación de muestra de vidrio mampara ejes 25-26 F-G
		Peque de tableta de 40*40 en camino patio 5 25-27 I-J
		Pintura sobre platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
	Atrio	Cableado por bandeja UTP de señal ejes 12-30 A-F
		Acometidas tableros sub estación ejes 18-20 C-D
		Instalación de bombas eyectoras poso agua lluvia #46 ejes 27-28 D-E (sin autorización de interventoría)
		Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
	Auditorio	Instalación de tomas normal y regulado cajas de paso ejes 1-12 A-H
		Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 1-8 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G 19-20 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-G 28-30D-E
		Instalación tapas laterales viga cielo raso ejes 14-18 D-E 20-23 D-E
		Demolición de materas ejes 12-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 14-18 B-D 23-28E-F
		Instalación lavamos corridos ejes 14-18 B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 12-16 E-G 12-30 D-E
		Instalación de aparatos sanitarios 14-18 B-E
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 18 G
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E 26-27 B-D
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 17-19 D-G
		Alambrado eléctrico 14-18 B-D 23-28 E-F 23-28 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Re nivelación con topografía para instalación de plots
	Auditorio	Resanes de obra gris en sacristía
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 13-18 E-F
		Instalación de refuerzo de baranda exterior 15-30 sur
	Auditorio	Instalación de lavamanos corrido ejes 2-5 F-H
		Inicio de impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 11-5 H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
Piso 3	Atrio	Remates bordillo baranda ejes 21-24 E 13-16E 15-17D
		Lijado cielo raso para pintura ejes 21-24 F-G
		Remates masillado cielo raso ejes 13-14 E-G 23 25 B-D
		Certificando cableado voz y datos
		Instalación soportes mesones de lavamanos ejes 16C-D
		Instalación de mesón lavamanos ejes 17-18 C-D
		Estuco muros escalera ejes 21-22 E-F
		Remates en viga ejes 25-26 D
	Auditorio	Prolongación de redes voz y datos
Piso 4	Atrio	Remates de estuco en muro ejes 13-B13C
		Remates bordillo ejes 26-D 26E
		Masillado muros ascensores ejes 14-15 C
Piso 5	Atrio	Instalación rociadores ejes 13-15 E-F 29-30 E-F 25-30 C-D
		Pintura muros ejes 28-29 F-G
		Masillado muros ascensores ejes 27-28 F
		Remates en piso por cambio de nivel ejes 22-24 C-D
Piso 6	Atrio	Remates en piso por cambio de nivel ejes 28-29 B-E
		Carque marcos puertas ejes 12-13 C-D 13-14 B-C
		Remates de columnas ejes 17F
		Instalación cinta filo muros ducto ejes 24-25 E-F
		Remplazo de piezas de ladrillo segunda piel ejes 12-30 G
		Dilataciones columna muro ejes 30 F
		Registros en cielo raso en alojamientos 21-29 C-D
Cubierta	Atrio	Remates antepecho muros en concreto 30 B-G 18-30 G
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	Se inicia lleno de tubulares (reja) en mortero ejes 1-3 A
		Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Excavación manual y alistado para instalación red de gas
	Urbanismo orient	Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional
		Excavación mecánica, tubería 14" red agua lluvia
		Amarre de acero de viga cimentación y alistado de fundida
		Tendida capa de mejoramiento
		Construcción pozo de aguas lluvias

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 27 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												4									4
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					2
ARMENTA CHAVARRO				4	4																30
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																					4
CONSTRUDAT																					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																					2
DIMAR --ES METALS					1									1							4
EDILBERTO ARENAS					1																8
ENERGIA SOLAR					1									1							7
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1																10
FIJAR																					1
HCB														2		1					4
HIDRINCO				1	1							1		1							4
MONTAJES J9												4									4
CALORCOL													1								1
SERVIASEO												0									0
MAF													3								3
WARDROBE & TV DESIGN SAS													3								3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					3
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																					2
AINCOM SAS																					0
WALSON SAS																					2
INSTEC SAS																					1
LAM LIGHTING																					3
TEKMUN SAS																					1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1											11
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**8**	**11**	**14**	**1**	**4**	**0**	**12**	**0**	**23**	**48**	**40**	**2**	**1**	**10**	**0**	**0**	**0**	**178**

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTIGUEDAD	CUMPLE ANTIGUEDAD	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Concreto ocre 5000 psi (m3)	1,80	P/R	Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	1,55	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	3	3		SI
Concreto gris 3000 psi (m3)	1,35	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
Concreto gris 2000 psi (m3)	0,35	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	2	1	SI
Mortero 1:3 (m3)	0,70	P/R	Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Aseo general y retiro de escombro 12-20 G-L
		Instalación tableta 40*40 camino patio 2 ejes 14-16 I-J
		Instalación de tomas normal y regulado cajas provisióneles ejes 12-20 G-L
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Continua aseo y lavado de placa 21-30 G-L
		Instalación de muestra de vidrio mampara ejes 25-26 F-G
		Pegue de tableta de 40*40 en camino patio 5 25-27 I-J
		Pintura sobre platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
	Atrio	Cableado por bandeja UTP de señal ejes 12-30 A-F
		Acometidas tableros sub estación ejes 18-20 C-D
		Instalación de bombas eyectoras poso agua lluvia #46 ejes 27-28 D-E (sin autorización de interventoría)
		Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F

		Cableado por bandeja de acometidas equipos red incendio y presión tanque ejes 30-C-D
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
	Auditorio	Instalación de tomas normal y regulado cajas de paso ejes 1-12 A-H
		Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 1-8 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G 19-20 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-G 28-30D-E
		Instalación tapas laterales viga cielo raso ejes 14-18 D-E 20-23 D-E
		Demolición de materas ejes 12-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 14-18 B-D 23-28E-F
		Instalación lavamos corridos ejes 14-18 B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 12-16 E-G 12-30 D-E
		Instalación de aparatos sanitarios 14-18 B-E
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 18 G
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E 26-27 B-D
		Pintura instalación de láminas seco cieloraso ejes 17-19 D-G
		Alambrado eléctrico 14-18 B-D 23-28 E-F 23-28 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F
	Plazoleta	Re nivelación con topografía para instalación de plots
	Auditorio	Resanes de obra gris en sacristía
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Aluzinc en cielo raso ejes 13-18 E-F
		Instalación de refuerzo de baranda exterior 15-30 sur
	Auditorio	Instalación de lavamanos corrido ejes 2-5 F-H
		Inicio de impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 11-5 H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
Piso 3	Atrio	Remates bordillo baranda ejes 21-24 E 13-16E 15-17D
		Lijado cielo raso para pintura ejes 21-24 F-G
		Remates masillado cielo raso ejes 13-14 E-G 23 25 B-D
		Certificando cableado voz y datos
		Instalación soportes mesones de lavamanos ejes 16C-D
		Instalación de mesón lavamanos ejes 17-18 C-D
		Estuco muros escalera ejes 21-22 E-F
		Remates en viga ejes 25-26 D
	Auditorio	Prolongación de redes voz y datos
Piso 4	Atrio	Remates de estuco en muro ejes 13-B13C
		Remates bordillo ejes 26-D 26E
		Masillado muros ascensores ejes 14-15 C
Piso 5	Atrio	Instalación rociadores ejes 13-15 E-F 29-30 E-F 25-30 C-D
		Pintura muros ejes 28-29 F-G
		Masillado muros ascensores ejes 27-28 F
		Remates en piso por cambio de nivel ejes 22-24 C-D
Piso 6	Atrio	Remates en piso por cambio de nivel ejes 28-29 B-E
		Cargue marcos puertas ejes 12-13 C-D 13-14 B-C
		Remates de columnas ejes 17F
		Instalación cinta filo muros ducto ejes 24-25 E-F
		Remplazo de piezas de ladrillo segunda piel ejes 12-30 G
		Dilataciones columna muro ejes 30 F
		Registros en cielo raso en alojamientos 21-29 C-D
Cubierta	Atrio	Remates antepecho muros en concreto 30 B-G 18-30 G
	Tanque	Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
	Urbanismo norte	Se inicia lleno de tubulares (reja) en mortero ejes 1-3 A
		Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Excavación manual y alistado para instalación red de gas
	Urbanismo orient	Retiro de estructura muros intermedios cuarto eléctrico 1 piso
		Construcción baterías de baños
		Instalación de sanitarios y lavamanos campamento provisional
		Excavación mecánica, tubería 14" red agua lluvia
		Amarre de acero de viga cimentación y alistado de fundida
		Tendida capa de mejoramiento
		Construcción pozo de aguas lluvias

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

GIF

FECHA: 28 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												4									4
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					2
ARMENTA CHAVARRO				4	4																31
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					5
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																					5
CONSTRUDAT																					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																					2
DIMAR --ES METALS					1									1							5
EDILBERTO ARENAS					1																9
ENERGIA SOLAR					1									1							5
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1																9
FIJAR																					1
HCB														2		1					6
HIDRINCO				1	1							1		1							4
MONTAJES J9												3									3
CALORCOL												1									1
SERVIASEO												1									1
MAF												5									5
WARDROBE & TV DESIGN SAS												2									2
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					3
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																					2
AINCOM SAS																					2
WALSON SAS																					2
INSTEC SAS																					0
LAM LIGHTING																					3
TEKMUN SAS																					1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1											11
TOTAL	1	2	1	8	11	14	1	4	0	10	0	24	48	37	2	1	10	0	0	0	174

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
Concreto ocre 5000 psi (m3)	0,30	P/R	Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	2,80	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	3	3		SI
Concreto gris 3000 psi (m3)	2,00	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
Concreto gris 2000 psi (m3)	0,75	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	2	1	SI
Mortero 1:3 (m3)	0,70	P/R	Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 13-16 I-J
		Aseo general y retiro de escombro 12-20 G-L
		Interventoría solicito la instalación de tubería de polipropileno de red de desagüe de pozo eyector de aguas lluvias N°
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Instalación de guayas bajo placa para amarre de luminarias ejes 12-20 G-L
		Pintura de soporte y platinas en patio N°2 ejes 13-17 J-I
		Instalación de ductos mecánicos ejes 23-25 H-J
		Instalación de muestra de vidrio mampara ejes 25-26 F-G
		Pintura sobre platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Pintura intumescente de puntales patio N°5
		Pintura de sello dos manos para alistado de pintura de acabado 25-27 H-J
		Aseo y lavado de piso con máquina, retiro de sobrantes de concreto 21-30 F-L
	Atrio	Se instalaron las bombas eyectoras poso aqua lluvia #46 ejes 27-28 D-E
		Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E
	Auditorio	Adecuación tapa foso eyector (especial) ejes 6-7 C-D
		Instalación de tomas normal y regulado cajas de paso ejes 1-12 A-H

		Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Cimbrado de placa acceso escalera ejes 6-7 J-K
		Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 1-8 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de muestra de piso en mármol jardineras 14-15 C-D
		Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G 19-20 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-G 28-30D-E
		Demolición de materas ejes 12-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 14-18 B-D 23-28E-F
		Instalación lavamos corridos ejes 14-18 B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 12-16 E-G 12-30 D-E 23-24 B-D
		Instalación de aparatos sanitarios 14-18 B-E
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-19G
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E 26-27 B-D
		Pintura instalación de láminas seco cielorraso ejes 17-19 D-G
		Alambrado eléctrico 14-18 B-D 23-28 E-F 23-28 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F 18-24 B-D
	Plazoleta	Re nivelación con topografía para instalación de plots
		Instalación de perfiles metálicos para divisiones en vidrio ejes 14-16 G-H
		Remates de enchape de piso en mármol
		Enchape de baños ejes 12-14 F-G
		Re nivelación con topografía para instalación de plots
	Auditorio	Instalación de accesorios baños ejes 5-8 B-F 1-11 F-H
		Resanes de obra gris en sacristía
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H 1-6 F-G
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático perfiles metálicos para divisiones en vidrio
		Instalación de puertas sacristía ejes 5-8 B-F
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Certificando cableado voz y datos todo el piso
		Instalación mesón lavamanos ejes 17-18 C-D
		Instalación de refuerzo de baranda exterior 12-22 Norte
	Auditorio	Instalación de puertas de baterías de baños
		Impermeabilización plazas de armas ejes 1-11 B-F
		Remates de obra para membrana impermeabilizante ejes 5-11 F-H 12-16 F-G
		Instalación de lavamanos corrido ejes 2-5 F-H
		Impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1B-H 11-5 H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
Piso 3	Atrio	Instalación mesón lavamanos ejes 16-17 C-D
		Certificando cableado voz y datos todo el piso
		Lijado y pintura muros 16-17 E-F
	Auditorio	Sin actividad
Piso 4	Atrio	Cambio ladrillos fachada sur ejes 12-30 G
		Masillado muros ejes 18-20 B-C
		Pintura cielo raso ejes 18-19 B-C
Piso 5	Atrio	Instalación cableado para audiovisuales ejes 13-24 C-E
		Instalación tubería rociadores ejes 25-28 F-G 14-17 B-C
		Instalación de aluzinc ejes 15-16 D-E
		Remates de piso ejes 20-21 D-E
		Apertura de vanos para instalación bandejas LA Y bioclimático
Piso 6	Atrio	Remates piso bordillos ejes 23-26E
		Instalación guayas para lámparas ejes 12-13F 16-17F
		Pintura muros ejes 18-20 C-D
		Instalación mesón lavamanos ejes 19-20 C-D
		Emboquillado de enchapes alojamientos ejes 25-27 C-D
		Masillado de muros 27-28 C-D
Cubierta	Atrio	Remates y limpieza de antepechos en concreto
		Topografía re nivelación para posterior colocación de plots
	Tanque	Se funde viga de cimentación y muro
		Amarre de viga muro cimentación y alistado de fundida
		Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
		Instalación de acometidas en tableros de control para alimentación de equipos red incendio y presión cuarto de bomba
	Urbanismo norte	Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Retiro formaleta de 3 tramo de muros + 8.00 mts
		Resanes de acabado garita
		Armado de aceros de muros portería de N+0.00 a N+3.00
		Fundida de muro cerramiento
		Amarre de acero de viga cimentación y alistado de fundida
		Tendida capa de mejoramiento
		Construcción pozo de aguas lluvias

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 29 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA
RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																					13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												5									5
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																					2
ARMENTA CHAVARRO				4	4																28
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																					8
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																					6
CONSTRUDAT																					2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																					3
DIMAR --ES METALS					1									0							3
EDILBERTO ARENAS					1																10
ENERGIA SOLAR					1									2							8
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1																13
FIJAR																					1
HCB														1		1					5
HIDRINCO				1	1							1		0							3
MONTAJES J9												4									4
CALORCOL													2								2
SERVIASEO												1									1
MAF													2								2
WARDROBE & TV DESIGN SAS													3								3
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																					2
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																					2
AINCOM SAS																					2
WALSON SAS																					2
INSTEC SAS																					0
LAM LIGHTING																					2
TEKMUN SAS																					1
TOPDICON															2						2
CONSTRUMONTI										1											11
TOTAL	1	2	1	8	11	14	1	4	0	10	0	25	52	37	2	1	10	0	0	0	179

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	6,80	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	2	4		SI
Concreto gris 3000 psi (m3)	1,00	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA, LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 13-16 I-J
		Aseo general y retiro de escombro 12-20 G-L
		Interventoría solicito la instalación de tubería de polipropileno de red de desagüe de pozo eyector de aguas lluvias N°
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Instalación de guayas bajo placa para amarre de luminarias ejes 12-20 G-L
		Pintura de soporte y platinas en patio N°2 ejes 13-17 J-I
		Instalación de ductos mecánicos ejes 23-25 H-J
		Instalación de muestra de vidrio mampara ejes 25-26 F-G
		Pintura sobre platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Pintura intumescente de puntales patio N°5
		Pintura de sello dos manos para alistado de pintura de acabado 25-27 H-J
		Aseo y lavado de piso con máquina, retiro de sobrantes de concreto 21-30 F-L
	Atrio	Se instalaron las bombas eyectoras poso agua lluvia #46 ejes 27-28 D-E
		Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-F

GIF Interventoría

	Auditorio	Adecuación tapa foso eyector (especial) ejes 6-7 C-D
		Instalación de tomas normal y regulado cajas de paso ejes 1-12 A-H
		Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Cimbrado de placa acceso escalera ejes 6-7 J-K
		Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 1-8 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
Piso 1	Atrio	Instalación de muestra de piso en mármol jardineras 14-15 C-D
		Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G 19-20 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-G 28-30D-E
		Demolición de materas ejes 12-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 14-18 B-D 23-28E-F
		Instalación lavamos corridos ejes 14-18 B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 12-16 E-G 12-30 D-E 23-24 B-D
		Instalación de aparatos sanitarios 14-18 B-E
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-19G
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E 26-27 B-D
		Pintura instalación de láminas seco cielorraso ejes 17-19 D-G
		Alambrado eléctrico 14-18 B-D 23-28 E-F 23-28 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F 18-24 B-D
	Plazoleta	Re nivelación con topografía para instalación de plots
		Instalación de perfiles metálicos para divisiones en vidrio ejes 14-16 G-H
		Remates de enchape de piso en mármol
		Enchape de baños ejes 12-14 F-G
		Re nivelación con topografía para instalación de plots
	Auditorio	Instalación de accesorios baños ejes 5-8 B-F 1-11 F-H
		Resanes de obra gris en sacristía
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H 1-6 F-G
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático perfiles metálicos para divisiones en vidrio
		Instalación de puertas sacristía ejes 5-8 B-F
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Certificando cableado voz y datos todo el piso
		Instalación mesón lavamanos ejes 17-18 C-D
		Instalación de refuerzo de baranda exterior 12-22 Norte
	Auditorio	Instalación de puertas de baterías de baños
		Impermeabilización plazas de armas ejes 1-11 B-F
		Remates de obra para membrana impermeabilizante ejes 5-11 F-H 12-16 F-G
		Instalación de lavamanos corrido ejes 2-5 F-H
		Impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1B-H 11-5 H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
Piso 3	Atrio	Instalación mesón lavamanos ejes 16-17 C-D
		Certificando cableado voz y datos todo el piso
		Lijado y pintura muros 16-17 E-F
	Auditorio	Sin actividad
Piso 4	Atrio	Cambio ladrillos fachada sur ejes 12-30 G
		Masillado muros ejes 18-20 B-C
		Pintura cielo raso ejes 18-19 B-C
Piso 5	Atrio	Instalación cableado para audiovisuales ejes 13-24 C-E
		Instalación tubería rociadores ejes 25-28 F-G 14-17 B-C
		Instalación de aluzinc ejes 15-16 D-E
		Remates de piso ejes 20-21 D-E
		Apertura de vanos para instalación bandejas LA Y bioclimático
Piso 6	Atrio	Remates piso bordillos ejes 23-26E
		Instalación guayas para lámparas ejes 12-13F 16-17F
		Pintura muros ejes 18-20 C-D
		Instalación mesón lavamanos ejes 19-20 C-D
		Emboquillado de enchapes alojamientos ejes 25-27 C-D
		Masillado de muros 27-28 C-D
Cubierta	Atrio	Remates y limpieza de antepechos en concreto
		Topografía re nivelación para posterior colocación de plots
	Tanque	Se funde viga de cimentación y muro
		Amarre de viga muro cimentación y alistado de fundida
		Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
		Instalación de acometidas en tableros de control para alimentación de equipos red incendio y presión cuarto de bomba
	Urbanismo norte	Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Retiro formaleta de 3 tramo de muros + 8.00 mts
		Resanes de acabado garita
		Armado de aceros de muros portería de N+0.00 a N+3.00
		Fundida de muro cerramiento
		Amarre de acero de viga cimentación y alistado de fundida
		Tendida capa de mejoramiento
		Construcción pozo de aguas lluvias

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 30 | 9 | 21 RESIDENTE: _____

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES		TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12						33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.																				13
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS												5								5
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA																				3
ARMENTA CHAVARRO				4	4															28
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO																				7
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS																				6
CONSTRUDAT																				2
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS																				2
DIMAR --ES METALS					1									0						3
EDILBERTO ARENAS					1															8
ENERGIA SOLAR					1									0						4
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1															11
FIJAR																				1
HCB														1		1				4
HIDRINCO				1	1							1		0						3
MONTAJES J9												4								4
CALORCOL												1								1
SERVIASEO												2								2
MAF												1								1
WARDROBE & TV DESIGN SAS												0								0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS																				2
CONSTRUCIONE GUTIERREZ ANDRADE SAS																				2
AINCOM SAS																				2
WALSON SAS																				2
INSTEC SAS																				0
LAM LIGHTING																				0
TEKMUN SAS																				1
TOPDICON															2					2
CONSTRUMONTI										1										11
TOTAL	1	2	1	8	11	14	1	4	0	10	0	21	45	32	2	1	10	0	0	0	163

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE NORMAS HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO			CUMPLE NORMAS HSEQ
							T	I	R	
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
Concreto ocre 4000 psi (m3)	2,35	P/R	Taladros demoledores	6	4	SI	2	4		SI
Concreto gris 3000 psi (m3)	1,80	P/R	Compresor con 3	1	3	SI	1			SI
Mortero 1:3 (m3)	0,70	P/R	Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3			SI
			Planta eléctrica	2	2	SI		2		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2			SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3			SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1			SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1			SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1			SI
			PH	1	N/A	N/A		1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1			SI
			Canguro	1	N/A	N/A	1			SI
			Pluma grúa	2	N/A	N/A		2		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	X
HUMEDO	
SATURADO	
INESTABLE	
INUNDADO	

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 13-16 I-J
		Aseo general y retiro de escombro 12-20 G-L
		Interventoría solicito la instalación de tubería de polipropileno de red de desagüe de pozo eyector de aguas lluvias N°
		Remate de muro seco ejes 12-14 K-L
		Instalación de guayas bajo placa para amarre de luminarias ejes 12-20 G-L
		Pintura de soporte y platinas en patio N°2 ejes 13-17 J-I
		Instalación de ductos mecánicos ejes 23-25 H-J
		Instalación de muestra de vidrio mampara ejes 25-26 F-G
		Pintura sobre platina descolgada para fachada vidrio ejes 25-28 H-J
		Siembra de césped patio 5 ejes 25-28 I-J
		Pintura intumescente de puntales patio N°5
		Pintura de sello dos manos para alistado de pintura de acabado 25-27 H-J
		Aseo y lavado de piso con máquina, retiro de sobrantes de concreto 21-30 F-L
	Atrio	Se instalaron las bombas eyectoras poso agua lluvia #46 ejes 27-28 D-E
		Instalación de muro seco ejes 27-29 E-F
		Instalación de cajas de paso de 1*1 y tubería de 6" OMC para acometida de media tensión ejes 18-23A-E

	Auditorio	Adecuación tapa foso eyector (especial) ejes 6-7 C-D
		Instalación de tomas normal y regulado cajas de paso ejes 1-12 A-H
		Instalación tubería polipropileno desagüe pozo eyector ejes 5-6 A-K
		Cimbrado de placa acceso escalera ejes 6-7 J-K
		Instalación de platina descolgada para ventanearía eje 1-8 H-K
		Alistado de camino interior de patio en rajón ejes 2-7 H-K
		Relleno tierra negra patio 1 eje 1-7 H-K
iso 1	Atrio	Instalación de muestra de piso en mármol jardineras 14-15 C-D
		Instalación de bioclimático ejes 22-23 E-G 19-20 E-G
		Instalación de aluzinc ejes 12-13 D-E 17-19 D-G 28-30D-E
		Demolición de materas ejes 12-30 D-E
		Instalación de puertas ejes 14-18 B-D 23-28E-F
		Instalación lavamos corridos ejes 14-18 B-D
		Instalación de láminas y masillado en seco para cielo raso ejes 12-16 E-G 12-30 D-E 23-24 B-D
		Instalación de aparatos sanitarios 14-18 B-E
		Instalación de Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60 ejes 16-19G
		Empaste cielo rasos ejes 14-17 D-E 26-27 B-D
		Pintura instalación de láminas seco cielorraso ejes 17-19 D-G
		Alambrado eléctrico 14-18 B-D 23-28 E-F 23-28 B-D
		Instalación cableado voz y datos y prolongaciones eléctricas ejes 15-20E-F 18-24 B-D
	Plazoleta	Re nivelación con topografía para instalación de plots
		Instalación de perfiles metálicos para divisiones en vidrio ejes 14-16 G-H
		Remates de enchape de piso en mármol
		Enchape de baños ejes 12-14 F-G
		Re nivelación con topografía para instalación de plots
	Auditorio	Instalación de accesorios baños ejes 5-8 B-F 1-11 F-H
		Resanes de obra gris en sacristía
		Instalación de pisos en mármol ejes 3-11 F-H ejes 5-8 B-F 1-6 G-H 1-6 F-G
		Instalación de sistema de ventilación mecánica ejes 2-5 G-H bioclimático perfiles metálicos para divisiones en vidrio
		Instalación de puertas sacristía ejes 5-8 B-F
		Instalaciones eléctricas y alambrado y sistema de voz y datos ejes 2-5 F-H
Piso 2	Atrio	Certificando cableado voz y datos todo el piso
		Instalación mesón lavamanos ejes 17-18 C-D
		Instalación de refuerzo de baranda exterior 12-22 Norte
	Auditorio	Instalación de puertas de baterías de baños
		Impermeabilización plazas de armas ejes 1-11 B-F
		Remates de obra para membrana impermeabilizante ejes 5-11 F-H 12-16 F-G
		Instalación de lavamanos corrido ejes 2-5 F-H
		Impermeabilización de placa ejes 2-11 B-F
		Instalación de platinas refuerzo de baranda metálica ejes 1B-H 11-5 H
		Remates obra gris y blanca baños 2-6 I
Piso 3	Atrio	Instalación mesón lavamanos ejes 16-17 C-D
		Certificando cableado voz y datos todo el piso
		Lijado y pintura muros 16-17 E-F
	Auditorio	Sin actividad
Piso 4	Atrio	Cambio ladrillos fachada sur ejes 12-30 G
		Masillado muros ejes 18-20 B-C
		Pintura cielo raso ejes 18-19 B-C
Piso 5	Atrio	Instalación cableado para audiovisuales ejes 13-24 C-E
		Instalación tubería rociadores ejes 25-28 F-G 14-17 B-C
		Instalación de aluzinc ejes 15-16 D-E
		Remates de piso ejes 20-21 D-E
		Apertura de vanos para instalación bandejas LA Y bioclimático
Piso 6	Atrio	Remates piso bordillos ejes 23-26E
		Instalación guayas para lámparas ejes 12-13F 16-17F
		Pintura muros ejes 18-20 C-D
		Instalación mesón lavamanos ejes 19-20 C-D
		Emboquillado de enchapes alojamientos ejes 25-27 C-D
		Masillado de muros 27-28 C-D
Cubierta	Atrio	Remates y limpieza de antepechos en concreto
		Topografía re nivelación para posterior colocación de plots
	Tanque	Se funde viga de cimentación y muro
		Amarre de viga muro cimentación y alistado de fundida
		Instalación de bomba YOKI pendiente pruebas
		Instalación de tubería PVC tanques de condensación equipo RCI y bomba JOKY
		Instalación de acometidas en tableros de control para alimentación de equipos red incendio y presión cuarto de bomba
	Urbanismo norte	Extendida de base y compactación sendero peatonal acceso a garitas ejes 1-6 A
		Instalación de tubulares metálicos de cerramiento ejes 30 al Oriente
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Retiro formaleta de 3 tramo de muros + 8.00 mts
		Resanes de acabado garita
		Armado de aceros de muros portería de N+0.00 a N+3.00
		Fundida de muro cerramiento
		Amarre de acero de viga cimentación y alistado de fundida
		Tendida capa de mejoramiento
		Construcción pozo de aguas lluvias

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

GIE
Interventoría