CAPACITACION COVID – 19

10

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido

agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: Martin Duque . Gildardo R.

CONTRATISTA: Montaje JJ

COLORCOL SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	Página
		1/10/2019	1 de 1
		Código del Documento	Versión: 00
		FT-HSQ-004	

FECHA 8/9/2021

A	APROBADO
NA	NO APROBADO

Reunión ( ) Capacitación (X) Inducción ( ) Reinducción ( ) Otro ( )

TEMA: covid

#	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	NOTA	A	NA
1	David Caballero	1002371630	Ayudante	David			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

inspector


CARGO

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19



L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	O	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: David Caballero

CONTRATISTA: Calarcol

MARMOLES MAF SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	Página
		1/10/2019	1 de 1
		Código del Documento	Versión: 00
		FT-HSQ-004	

FECHA 8/9/2021

A	APROBADO
NA	NO APROBADO

Reunión ( ) Capacitación (X) Inducción ( ) Reinducción ( ) Otro ( )_____

TEMA: Covid

#	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	NOTA	A	NA
1	Carlos Anibal Báez	79650588	Oficial				
2	Carlos Alberto Romero	79326319	Oficial				
3	Edwin Araujo	80211698	Oficial				
4	Jairo Lopez	79422456	oficial				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Inspector

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

CARGO

CAPACITACION COVID – 19

10

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	O	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: Carlos Alcvalo Baez

Carlos ~~Arastro~~ Alberto Romero Rincon

CONTRATISTA: Marmal MaF

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	O	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido
agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: Edwin Arcila
Jairo Lopez

CONTRATISTA: marmol mar

WARDROBE TV DESIGN SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	Página
		1/10/2019	1 de 1
		Código del Documento	Versión: 00
		FT-HSQ-004	

FECHA 20/9/2021

A	APROBADO
NA	NO APROBADO

Reunión ( ) Capacitación (X) Inducción ( ) Reinducción ( ) Otro ( )

TEMA: covid

#	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	NOTA	A	NA
1	Idaly Mosquera Martinez	53167108 Bta	Carpintera				
2	Bernarda Costa	79021563	carpintera				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Laura Lu — NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

Inspector SST — CARGO

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

10

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas ✓ distanciamiento ✓ zona de alimentos ✓ desinfectar ✓ tomar liquido ✓
agua ✓ prevención ✓ gel ✓ lavado de manos ✓

NOMBRES: Bernardo Castro - Idaly Molombo.

CONTRATISTA: Mandroben

TOPDICON SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión: 00
FT-HSQ-004	

FECHA 8/9/2021

A	APROBADO
NA	NO APROBADO

Reunión ( ) **Capacitación (X)** **Inducción ( )** **Reinducción ( )** **Otro ( )** _____

TEMA: Covid

#	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	NOTA	A	NA
1	Pedro Antonio Castro	79480398	AUXILIAR BIOMEDICO	Pedro Castro			
2	Carlos Alberto Castro	79480.368	TECNOLOGO	[illegible]			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

[illegible] — NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

[illegible] — CARGO

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	O	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: Pedro Alberto Castro

Pedro Antonio Castro

CONTRATISTA: Tecpetrol con. S.A.S.

CONSTRUDAT SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	Página
		1/10/2019	1 de 1
			Versión: 00
		Código del Documento	
		FT-HSQ-004	

FECHA 17/9/2021

A	APROBADO
NA	NO APROBADO

Reunión ( ) Capacitación (X) Inducción ( ) Reinducción ( ) Otro ( )

TEMA: covid-19

#	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	NOTA	A	NA
1	Wilman Rodriguez	1.042.349.417	Oficial				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Laura Gómez
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

Inspector SST
CARGO

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

10

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido
agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: Wilman Rodriguez

CONTRATISTA: Construdat S.A.S.

CONSTRUCCIONES PRICONS SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	REGRISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	Página
			1 de 1
		1/10/2019	Versión: 00
		Código del Documento	
		FT-HSQ-004	

FECHA 14/9/2021

A	APROBADO
NA	NO APROBADO

Reunión ( ) Capacitación (X) Inducción ( ) Reinducción ( ) Otro ( )

TEMA: Covid

#	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	NOTA	A	NA
1	Oswaldo Ruenda	88174234	OFI				
2	Juan E Ruende	1126123888	OF				
3	FABIAN GARZON	1022929491	OC				
4	Almincar Dios Est	80443342	OF				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

CARGO

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

10

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas ✓ distanciamiento ✓ zona de alimentos ✓ desinfectar ✓ tomar liquido
agua ✓ prevención ✓ gel ✓ lavado de manos ✓

NOMBRES: FABIAN GARZON S

ALMACEN Arios ES

CONTRATISTA: PRICONS

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

10

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas ✓ distanciamiento ✓ zona de alimentos ✓ desinfectar ✓ tomar liquido ✓
agua ✓ prevención ✓ gel ✓ lavado de manos ✓

NOMBRES: Oswaldo Rueda Oswaldo Rueda

CONTRATISTA: Pulcomsa

FIJAR SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	REGRISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	Página
			1 de 1
		1/10/2019	Versión: 00
		Código del Documento	
		FT-HSQ-004	

FECHA 17/9/2021

A	APROBADO
NA	NO APROBADO

Reunión ( ) Capacitación (X) Inducción ( ) Reinducción ( ) Otro ( )

TEMA: covid

#	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	NOTA	A	NA
1	Lino Sarmiento	1126126764	AX				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Laura Gomez — NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

Inspector SST — CARGO

CAPACITACION COVID – 19

10

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

X Uso de tapabocas X distanciamiento X zona de alimentos X desinfectar X tomar liquido X agua prevención X gel X lavado de manos

NOMBRES: Lino Sonaca 1126126764

CONTRATISTA: FIJAR S.A.S

CL CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión: 00
FT-HSQ-004	

A	APROBADO
NA	NO APROBADO

FECHA 17/9/2021

Reunión ( ) Capacitación (X) Inducción ( ) Reinducción ( ) Otro ( )

TEMA: Covid

#	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	NOTA	A	NA
1	CESAR BARBOZA	80251807	oficial.	CESAR B.			
2	Jhon Javier Ferrucho	80900908	oficial				
3	Jaime Vidal	4238712	Oficial				
4	NELSON JAVIER	7968-34	OFICIAL				
5	Jhon Bejarano	93473063	OFICIAL	Jhon Bejarano			
6	Ramiro Godoy	6004511	Pintor	Ramiro Godoy			
7	Luis Pinilla	79235589	Pintor				
8	Wilson giovanny	1124990904	Pintor				
9	Jorge Rodriguez	79866416	"				
10	Oscar Camacho	1030640523	Mensajero				
11	Luis Manuel Oliveros	7002374166	Ayudante				
12							

Laura Gaitan — NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

Inspector SST — CARGO

876

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: Jorge Rodriguez Ramirez Galicia

CONTRATISTA: CL

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas, distanciamiento, zona de alimentos, desinfectar, tomar liquido agua, prevención, gel, lavado de manos

NOMBRES: Heiner Pera

Kevin Camacho CVL

CONTRATISTA: C.L

CAPACITACION COVID – 19

10

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: Jaider Alt. - Luis Bonilla

CONTRATISTA: CL

CAPACITACION COVID – 19

10

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	B	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido
agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: OSCAR BARBOSA - Jhon Bejarano

CONTRATISTA: CL

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

10

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	I	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	B	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: Luis Manuel Oliveros

NEISON JAVIER M

CONTRATISTA:

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

10

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: Jaime Tides Jhon Jairo Ferreira

CONTRATISTA: CL

CAPACITACION COVID – 19

Tema: ADECUADO MANEJO DE MANOS CADA TRES HORAS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA DOS HORAS

PREVENCION DE CONTAGIO COVID - 19

L	U	S	O	D	E	T	A	P	A	B	O	C	A	S	Y	T	I	B	O
A	T	O	M	A	R	L	I	Q	U	I	D	O	H	R	R	N	M	N	O
V	G	T	R	C	A	M	D	E	S	I	N	F	E	C	T	A	R	X	V
A	O	T	Y	O	T	W	R	T	J	Y	U	P	T	O	L	H	I	G	I
D	E	E	R	T	C	Y	A	G	U	A	R	L	H	L	T	H	D	S	P
O	V	L	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	Z	M	N	B	D	R	Y
D	C	P	A	D	F	D	B	J	S	J	M	B	Z	C	M	N	A	Q	R
E	P	F	G	R	N	M	J	K	E	C	O	T	O	M	E	R	M	B	P
M	P	L	Ñ	G	I	O	S	H	U	R	A	S	Z	X	C	V	B	N	O
A	A	M	M	I	S	Z	B	V	L	C	X	T	Z	L	K	J	H	G	M
N	Z	O	N	A	D	E	A	L	I	M	E	N	T	O	S	E	W	Q	Q
O	I	E	F	E	D	T	G	H	J	N	M	B	V	C	S	T	Y	O	L
S	A	F	G	N	B	I	M	T	L	A	M	R	W	S	F	G	E	K	O
L	Z	J	H	C	D	V	T	O	R	T	Y	J	D	O	L	P	R	S	P
Ñ	X	N	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	I	E	N	T	O	N	K
M	B	W	R	A	G	G	E	L	M	U	B	R	Y	E	L	Q	I	O	L

Uso de tapabocas distanciamiento zona de alimentos desinfectar tomar liquido agua prevención gel lavado de manos

NOMBRES: Jimmy Rodriguez

David Rodriguez

CONTRATISTA: d construcciones

HIDRINCO SAS

HIDRINC® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTION DE RECURSOS	F-GRS-003
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 18-07-2018
		VERSION: 1

Fecha: 10 Septiembre /2021 Lugar: Campamento

Asunto: Capacitación Covid 19

Proyecto/Área: MEBOS

Entrenamiento	☐	Presentada por:	Wilmar Fonseca
Charla SST	☐	Firma:	William Fonseca
Simulacro	☐	Hora Inicial:	07:00 AM
Reunión (Capacitación)	☒	Hora Final:	07:45 AM
Otros	☐	Cual?	

Observaciones: Capacitación Covid

- Adecuado lavado de manos cada 3 horas
- Importancia de toma de líquidos cada 2 horas
- Prevención Contagio Covid

COMPROMISOS

Acuerdo /Compromisos	Responsable	Fecha cumplimiento	
		Acordada	Real

ASISTENTES

No	Nombre o Firma Legible	Cargo	No	Nombre o Firma Legible	Cargo
1	Emmanuel Castellanos	Ingeniero	13		
2	Ronald Bedoya	Ingeniero	14		
3			15		
4			16		
5			17		

CAPACITACION COVID

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

TEMAS:

ADECUADO LAVADO DE MANOS CADA TRES HORAS

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS

USO EFICIENTE DEL AGUA

TIEMPO ESTIPULADO PARA EL LAVADO DE MANOS

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LIQUIDO CADA 2 HORAS

IMPORTANCIA DE TOMA DE LIQUIDO CADA 2 HORAS

EL CUERPO NECESITA LIQUIDO SUMINISTRA CADA 2 HORAS

TOMA DE BEBIDAS PARA EL CUIDADO DEL CUERPO

PREVENCION CONTAGIO COVID-19

COMO PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID

USO DE TAPABOCAS PERMANENTE

DISTANCIAMIENTO INTELIGENTE

LUGAR: CAMPAMENTO

ASISTENTES HIDRINCO SAS

HIDRINC® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS
	EVALUACION DE LA CAPACITACION

FECHA: 10-09-2021 PROYECTO MEB06

NOMBRE DEL TRABAJADOR Emmanuel Castellanos

NUMERO DE CEDULA 1001325038

TEMA DE LA CAPACITACION Capacitación Covid-19

5/5

Señale con una línea la respuesta correcta

CADA CUANTO ME DEBO LAVAR LAS MANOS — USO DE JABON

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS — CADA 3 HORAS

CADA CUANTO DEBO TOMAR LIQUIDO — CADA 2 HORAS

PREVENCION DEL COVID 19 — USO EFICIENTE DEL AGUA

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS — USO DE TAPABOCAS

HIDRINC® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS
	EVALUACION DE LA CAPACITACION

FECHA: 10 - 09 - 2021 PROYECTO MEBOG

NOMBRE DEL TRABAJADOR Ronald Bedoya

NUMERO DE CEDULA 1024449377

TEMA DE LA CAPACITACION Capacitación Covid-19

5/5

Señale con una línea la respuesta correcta

CADA CUANTO ME DEBO LAVAR LAS MANOS — CADA 3 HORAS

USO DE JABON — PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS

CADA CUANTO DEBO TOMAR LIQUIDO — CADA 2 HORAS

PREVENCION DEL COVID 19 — USO DE TAPABOCAS

USO EFICIENTE DEL AGUA — PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS

CAPACITACIONES ARL BOLIVAR

SEGUROS BOLÍVAR

arl

SEGUIMIENTO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES

Fecha	Tipo de Actividad	SIPAB No. Cronograma	Secuencia
8 9 2021	A ☐ AT ☐ C ☐ SE ☐ ST ☐ M ☐	403435	26

Empresa	Dirección
GRUPO TEKMUN	CR 14 86 A 76

NIT	Póliza	Correo Electrónico
22919	Nro. 1522667131602	

Ciudad / Departamento	Teléfonos	PLAN	Hora Inicio	Hora Salida
BOGOTA /BOGOTA	6222552	PECAT	7:00	16:00

Asesor Gestión del Riesgo	Nombre Proveedor	Código Proveedor	Nombre Profesional Proveedor
CAMILO ANDRES RAMIREZ OREJA	HSE GROUP SAS	644	RAUL CARTAGENA

Participantes ARL		Participantes Empresa	
Nombres	Cargo	Nombres	Cargo
RAUL CARTAGENA	PROFESIONAL	MONICA AMAYA	SST

Actividad a realizar	Temas desarrollados en la actividad
INFORME GENERAL DE ADMINISTRACION TAREAS DE ALTO R	INFORME GENERAL DE ADMINISTRACION TAREAS DE ALTO R

Decisiones y/o compromisos adquiridos	Responsable(s)	Fecha
INFORME GENERAL DE ADMINISTRACION TAREAS DE ALTO R		

Observaciones y sugerencias

ING.MONICA@HOTMAIL.COM

¿Próxima reunión?	Tema	Fecha	Hora
SI ☐ NO ☐			

Califique de 1 a 5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta los siguientes atributos.

Amigable	1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☑	El servicio recibido o asesoría prestada generaron expectativas de amabilidad, comunicación abierta y cálida.
Confiable:	1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☑	El servicio recibido tuvo coherencia, respuesta efectiva y veraz además de cumplir con los acuerdos de servicio y/o asesoría en el proceso
Sencillo:	1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☑	El lenguaje fue sencillo, brindador con procesos mas ágiles, usando el conocimiento del servicio o asesoría.

Su respuesta contribuye al mejoramiento continuo de nuestros servicios. Gracias.

CONSORCIO SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL OBRA MEBOG NIT:901238177-6

RESIDENTE SST

RAUL CARTAGENA

FIRMA ARL

ORIGINAL: EMPRESA

Forma AT-031 (Radic. Sep.-18)

Anexo No.4. Relación de inspecciones

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN MENSUAL EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-017	

MES: SEPTIEMBRE **AÑO:** 2021

ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARNES	ID. 268	CORREAS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	D	B	B	D	B	D	B	B	B	B	B	D	B	B	B	
		HEBILLAS	B	B	B	B	D	B	B	B	B	D	B	D	D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		PASADORES	D	B	B	B	B	B	B	B	D	B	B	B	D	B	B	B	B	B	D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		COSTURAS	D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		ANILLOS D	B	B	B	B	B	D	B	D	B	B	B	B	B	B	D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	D	B	B	
ESLINGA	ID.	REATA Ó CUERDA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		GANCHOS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		GUARDACABO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
ESLINGA CON ABSORBENTE DE CHOQUE	ID.	REATA																															
		COSTURAS																															
		PAQUETE ABSORBEDOR DE CHOQUE																															
		GANCHOS																															
ESLINGA RETRACTIL (YO-YO)	ID.	CARCAZA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		REATA	B	B	B	B	B	B	B	D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		GANCHOS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		MOSQUETON	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
TIE-OFF	ID.	ANILLOS D																															
		REATA																															

ESTADO OK: Bueno R : Rechazado

REVISÓ Jamer Hincapié Osorio

TRABAJADOR QUE LO UTILIZA Jamer Hincapie

EN CASO DE REPORTAR RECHAZO EN ALGUNO DE LOS ASPECTOS EVALUADOS EN EL ARNES, INFORMAR INMEDIATAMENTE

893

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE MALACATE

Fecha	página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-044	

Proyecto: MEBOG Modelo: ELO Capacidad: 1 tonelada

Marca: SafeClimber Serie: 0910707

ELEMENTO	FECHA 20/09/21		FECHA 21/09/21		FECHA 22/09/21		FECHA 23/09/21		FECHA 24/09/21		FECHA 25/09/21		FECHA	
	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P
VERIFICAR ENCENDIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
VISAGRAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CONTROL DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
INSPECCIÓN LOCATIVA DE CABINA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ARRANQUE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FREN PISO A PISO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ALINEACIÓN PISO A PISO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CAJA DEL TABLERO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
VERIFICACIÓN DEL FLUJO O FLUCTUACIÓN DE ENERGÍA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MOTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FIRMA OPERADOR(A)														

O	ELEMENTO EN MAL ESTADO
P	ELEMENTO EN BUEN ESTADO

TIEMPO DE TRABAJO DIARIO EN HORAS	8h	8h	8h	8h	8h	3h	
FIRMA Y VERIFICACIÓN AREA ELÉCTRICA							

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO: 45h

OBSERVACIONES:

FECHA

894

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE MALACATE

Fecha	página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-044	

Proyecto: NEBOLI Modelo: E10 Capacidad: 1 tonelada

Marca: Saeclimber Serie: 0910707

ELEMENTO	FECHA 27/09/21 O	FECHA 27/09/21 P	FECHA 28/09/21 O	FECHA 28/09/21 P	FECHA 29/09/21 O	FECHA 29/09/21 P	FECHA 30/09/21 O	FECHA 30/09/21 P	FECHA O	FECHA P	FECHA O	FECHA P	FECHA O	FECHA P
VERIFICAR ENCENDIDO		✓		✓		✓		✓						
VISAGRAS		✓		✓		✓		✓						
CONTROL DE MANDO		✓		✓		✓		✓						
CABINA		✓		✓		✓		✓						
INSPECCIÓN LOCATIVA DE CABINA		✓		✓		✓		✓						
ACCESO		✓		✓		✓		✓						
ARRANQUE		✓		✓		✓		✓						
FREN PISO A PISO		✓		✓		✓		✓						
ALINEACIÓN PISO A PISO		✓		✓		✓		✓						
CAJA DEL TABLERO		✓		✓		✓		✓						
VERIFICACIÓN DEL FLUJO O FLUCTUACIÓN DE ENERGÍA		✓		✓		✓		✓						
MOTOR		✓		✓		✓		✓						
FIRMA OPERADOR(A)														

O	ELEMENTO EN MAL ESTADO
P	ELEMENTO EN BUEN ESTADO

TIEMPO DE TRABAJO DIARIO EN HORAS	8h	8h	8h	8h			
FIRMA Y VERIFICACIÓN AREA ELÉCTRICA							

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO: 32h

OBSERVACIONES:

FECHA

895

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE MALACATE

Fecha	página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-044	

Proyecto: MEBOG
Marca: Saeclimber
Modelo: E10
Serie: 0910707
Capacidad: 1 tonelada

ELEMENTO	FECHA	O	P	FIRMA OPERADOR(A)	FECHA	O	P	FIRMA OPERADOR(A)	FECHA 01/09/21	O	P	FIRMA OPERADOR(A)	FECHA 02/09/21	O	P	FIRMA OPERADOR(A)	FECHA 03/09/21	O	P	FIRMA OPERADOR(A)	FECHA 04/09/21	O	P	FIRMA OPERADOR(A)	FECHA	O	P	FIRMA OPERADOR(A)
VERIFICAR ENCENDIDO											✓				✓				✓				✓					
VISAGRAS											✓				✓				✓				✓					
CONTROL DE MANDO											✓				✓				✓				✓					
CABINA											✓				✓				✓				✓					
INSPECCIÓN LOCATIVA DE CABINA											✓				✓				✓				✓					
ACCESO											✓				✓				✓				✓					
ARRANQUE											✓				✓				✓				✓					
FREN PISO A PISO											✓				✓				✓				✓					
ALINEACIÓN PISO A PISO											✓				✓				✓				✓					
CAJA DEL TABLERO											✓				✓				✓				✓					
VERIFICACIÓN DEL FLUJO O FLUCTUACIÓN DE ENERGÍA											✓				✓				✓				✓					
MOTOR											✓				✓				✓				✓					

O ELEMENTO EN MAL ESTADO
P ELEMENTO EN BUEN ESTADO

TIEMPO DE TRABAJO DIARIO EN HORAS			8h	8h	8h	6h	
FIRMA Y VERIFICACIÓN AREA ELÉCTRICA							

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO: 30h

OBSERVACIONES:
FECHA

968

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE MALACATE

Fecha	página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-044	

Proyecto: MEBOG Modelo: E10 Capacidad: Honolulu

Marca: Sacclimbar Serie: 0910707

ELEMENTO	FECHA 06/09/21 O	P	FECHA 07/09/21 O	P	FECHA 08/09/21 O	P	FECHA 09/09/21 O	P	FECHA 10/09/21 O	P	FECHA 11/09/21 O	P	FECHA O	P
VERIFICAR ENCENDIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
VISAGRAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CONTROL DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
INSPECCIÓN LOCATIVA DE CABINA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ARRANQUE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FREN PISO A PISO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ALINEACIÓN PISO A PISO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CAJA DEL TABLERO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
VERIFICACIÓN DEL FLUJO O FLUCTUACIÓN DE ENERGÍA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MOTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FIRMA OPERADOR(A)														

O	ELEMENTO EN MAL ESTADO
P	ELEMENTO EN BUEN ESTADO

TIEMPO DE TRABAJO DIARIO EN HORAS	8h	8h	8h	8h	8h	5h	
FIRMA Y VERIFICACIÓN AREA ELÉCTRICA							

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO: 45h

OBSERVACIONES:
FECHA

897

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCION DE MALACATE

Fecha	página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-044	

Proyecto: MEROZ

Marca: Saeclimber

Modelo: ÉLO

Serie: 0910707

Capacidad: 1 tonelada

ELEMENTO	FECHA 13/09/21		FECHA 14/09/21		FECHA 15/09/21		FECHA 16/09/21		FECHA 17/09/21		FECHA 18/09/21		FECHA	
	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P
VERIFICAR ENCENDIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
VISAGRAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CONTROL DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
INSPECCIÓN LOCATIVA DE CABINA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ARRANQUE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FREN PISO A PISO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ALINEACIÓN PISO A PISO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CAJA DEL TABLERO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
VERIFICACIÓN DEL FLUJO O FLUCTUACIÓN DE ENERGÍA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MOTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FIRMA OPERADOR(A)														

O	ELEMENTO EN MAL ESTADO
P	ELEMENTO EN BUEN ESTADO

TIEMPO DE TRABAJO DIARIO EN HORAS	8h	8h	8h	8h	8h	5h	
FIRMA Y VERIFICACIÓN AREA ELÉCTRICA							

TOTAL DE HORAS EN ESTE FORMATO: 45h

OBSERVACIONES:

FECHA

898

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INSPECCIÓN DE TORREGRÚA	Fecha	Página 1 de 1
		1/10/2019	Versión 00
		Código del Documento	
		FT-SST-030	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 06/09/2021 **AL** 11/09/2021

No. INTERNO

TIPO POTAIN

REFERENCIA MC 85

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha: Horómetro:

CONDICIONES GENERALES		Día:																	Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador		Yenny			Yenny			Yenny			Yenny			Yenny			Yenny					
Estado físico del operador		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EPP Según la actividad		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Sistema de protección contra caídas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mecanismos	Rodillos del carro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pistas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Anillos de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Poleas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Gancho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Lámparas del brazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Línea de carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cable de izar	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tornillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Soportes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Interruptor de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Puesta a tierra	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Conexiones independientes de	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Seguridad	Señalero en tierra	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Capacidad máxima de cargue	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de comunicación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estabilidad de la estructura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Señalización	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cabina	Techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Escalera de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ventilación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Asiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Plataforma	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado																					
Lugar de la reparación																					
Tiempo de duración																					
Personal responsable																					

NOTAS

No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina

TIPO: Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INSPECCIÓN DE TORREGRÚA	Fecha	Página
		1/10/2019	1 de 1
		Código del Documento	Versión 00
		FT-SST-030	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 01/09/2021 **AL** 04/09/2021

No. INTERNO **TIPO** Portalin **REFERENCIA** MC35

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha: Horómetro:

CONDICIONES GENERALES		Día:																		Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador								Juan			Juan			Juan			Juan					
Estado físico del operador								X			X			X			X					
EPP Según la actividad								X			X			X			X					
Sistema de protección contra caídas								X			X			X			X					
Mecanismos	Rodillos del carro							X			X			X			X					
	Pistas							X			X			X			X					
	Anillos de giro							X			X			X			X					
	Poleas							X			X			X			X					
	Gancho							X			X			X			X					
	Tambores							X			X			X			X					
	Freno							X			X			X			X					
	Lámparas del brazo							X			X			X			X					
	Línea de carga							X			X			X			X					
	Cable de izar							X			X			X			X					
	Pines							X			X			X			X					
	Tornillos							X			X			X			X					
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,							X			X			X			X					
	Rodamientos							X			X			X			X					
	Soportes							X			X			X			X					
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas							X			X			X			X					
	Interruptor de emergencia							X			X			X			X					
	Puesta a tierra							X			X			X			X					
	Conexiones independientes de Cables							X			X			X			X					
Seguridad	Señalero en tierra							X			X			X			X					
	Capacidad máxima de cargue							X			X			X			X					
	Sistema de comunicación							X			X			X			X					
	Estabilidad de la estructura							X			X			X			X					
	Señalización							X			X			X			X					
Cabina	Techo							X			X			X			X					
	Barandas							X			X			X			X					
	Aros							X			X			X			X					
	Escalera de acceso							X			X			X			X					
	Vidrios							X			X			X			X					
	Limpiabrisas							X			X			X			X					
	Ventilación							X			X			X			X					
	Extintor de incendios							X			X			X			X					
	Asiento							X			X			X			X					
	Plataforma							X			X			X			X					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado							
Lugar de la reparación							
Tiempo de duración							
Personal responsable							

NOTAS

- **No. INTERNO:** Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
- **REFERENCIA:** Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
- **TIPO:** Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Juan

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE TORREGRÚA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Versión 00	
Código del Documento	
FT-SST-030	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 27/09/2021 **AL** 02/10/2021

No. INTERNO

TIPO POTAIN

REFERENCIA MC 85

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha: Horómetro:

CONDICIONES GENERALES		Día:																		Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador		Jairo			Jairo			Jairo			Jairo											
Estado físico del operador		✓			✓			✓			✓											
EPP Según la actividad		✓			✓			✓			✓											
Sistema de protección contra caídas		✓			✓			✓			✓											
Mecanismos	Rodillos del carro	✓			✓			✓			✓											
	Pistas	✓			✓			✓			✓											
	Anillos de giro	✓			✓			✓			✓											
	Poleas	✓			✓			✓			✓											
	Gancho	✓			✓			✓			✓											
	Tambores	✓			✓			✓			✓											
	Freno	✓			✓			✓			✓											
	Lámparas del brazo	✓			✓			✓			✓											
	Línea de carga	✓			✓			✓			✓											
	Cable de izar	✓			✓			✓			✓											
	Pines	✓			✓			✓			✓											
	Tornillos	✓			✓			✓			✓											
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	✓			✓			✓			✓											
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓											
	Soportes	✓			✓			✓			✓											
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓											
	Interruptor de emergencia	✓			✓			✓			✓											
	Puesta a tierra	✓			✓			✓			✓											
	Conexiones independientes de	✓			✓			✓			✓											
	Cables	✓			✓			✓			✓											
Seguridad	Señalero en tierra	✓			✓			✓			✓											
	Capacidad máxima de cargue	✓			✓			✓			✓											
	Sistema de comunicación	✓			✓			✓			✓											
	Estabilidad de la estructura	✓			✓			✓			✓											
	Señalización	✓			✓			✓			✓											
Cabina	Techo	✓			✓			✓			✓											
	Barandas	✓			✓			✓			✓											
	Aros	✓			✓			✓			✓											
	Escalera de acceso	✓			✓			✓			✓											
	Vidrios	✓			✓			✓			✓											
	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓											
	Ventilación	✓			✓			✓			✓											
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓											
	Asiento	✓			✓			✓			✓											
	Plataforma	✓			✓			✓			✓											

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado							
Lugar de la reparación							
Tiempo de duración							
Personal responsable							

NOTAS

- **No. INTERNO:** Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
- **REFERENCIA:** Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
- **TIPO:** Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Jairo

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE TORREGRÚA

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-030	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 20/09/2021 **AL** 26/09/2021

No. INTERNO

TIPO POTAIN

REFERENCIA MC 85

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha: Horómetro:

CONDICIONES GENERALES		Día:																					Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador		Juan			Juan			Juan			Juan			Juan			Juan								
Estado físico del operador		X			X			X			X			X			X								
EPP Según la actividad		X			X			X			X			X			X								
Sistema de protección contra caídas		X			X			X			X			X			X								
Mecanismos	Rodillos del carro	X			X			X			X			X			X								
	Pistas	X			X			X			X			X			X								
	Anillos de giro	X			X			X			X			X			X								
	Poleas	X			X			X			X			X			X								
	Gancho	X			X			X			X			X			X								
	Tambores	X			X			X			X			X			X								
	Freno	X			X			X			X			X			X								
	Lámparas del brazo	X			X			X			X			X			X								
	Línea de carga	X			X			X			X			X			X								
	Cable de izar	X			X			X			X			X			X								
	Pines	X			X			X			X			X			X								
	Tornillos	X			X			X			X			X			X								
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	X			X			X			X			X			X								
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X								
	Soportes	X			X			X			X			X			X								
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	X			X			X			X			X			X								
	Interruptor de emergencia	X			X			X			X			X			X								
	Puesta a tierra	X			X			X			X			X			X								
	Conexiones independientes de	X			X			X			X			X			X								
	Cables	X			X			X			X			X			X								
Seguridad	Señalero en tierra	X			X			X			X			X			X								
	Capacidad máxima de cargue	X			X			X			X			X			X								
	Sistema de comunicación	X			X			X			X			X			X								
	Estabilidad de la estructura	X			X			X			X			X			X								
	Señalización	X			X			X			X			X			X								
Cabina	Techo	X			X			X			X			X			X								
	Barandas	X			X			X			X			X			X								
	Aros	X			X			X			X			X			X								
	Escalera de acceso	X			X			X			X			X			X								
	Vidrios	X			X			X			X			X			X								
	Limpiabrisas	X			X			X			X			X			X								
	Ventilación	X			X			X			X			X			X								
	Extintor de incendios	X			X			X			X			X			X								
	Asiento	X			X			X			X			X			X								
	Plataforma	X			X			X			X			X			X								

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado							
Lugar de la reparación							
Tiempo de duración							
Personal responsable							

NOTAS

- **No. INTERNO:** Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
- **REFERENCIA:** Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
- **TIPO:** Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Juan

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INSPECCIÓN DE TORREGRÚA	Fecha	Página 1 de 1
		1/10/2019	Versión 00
		Código del Documento	FT-SST-030

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 13/09/2021 **AL** 18/09/2021

No. INTERNO | **TIPO** Rotativa | **REFERENCIA** MC85

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha | Horómetro

CONDICIONES GENERALES		Día:																		Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador		Jaime			Jaime			Jaime			Jaime			Jaime			Jaime					
Estado físico del operador		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EPP Según la actividad		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Sistema de protección contra caídas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mecanismos	Rodillos del carro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pistas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Anillos de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Poleas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Gancho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Lámparas del brazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Línea de carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cable de izar	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tornillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Soportes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Interruptor de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Puesta a tierra	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Conexiones independientes de Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Seguridad	Señalero en tierra	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Capacidad máxima de cargue	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de comunicación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estabilidad de la estructura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Señalización	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cabina	Techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Escalera de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ventilación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Asiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Plataforma	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado							
Lugar de la reparación							
Tiempo de duración							
Personal responsable							

NOTAS

- No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
- REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
- TIPO: Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Jaime

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2016 SERIE SZS21X992

SEMANA DEL 13 /2021 AL 18 /2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HOROMETRO																						
NIVELES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
TANQUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	✗	NA	B	✗	NA	B	✗	NA	B	✗	NA	B	✗	NA	B	✗	NA	B	M	NA
	Pernos	✓	M	✗	B	M	✗	B	M	✗	B	M	✗	B	M	✗	B	M	✗	B	M	NA
	Horometro	B	M	✗	B	M	✗	B	M	✗	B	M	✗	B	M	✗	B	M	✗	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

Pincha la llanta, el dia 14/09/2021.

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO **SERIE**

SEMANA DEL 30 **/AGOSTO/2021** **AL** 05 **/AGOSTO/2021**

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		30/08/2021			31/08/2021			01/09/2021			02/09/2021											
HOROMETRO		4438			4445			4453			4461			4472			4486			4498		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LES	Hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Aceite Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MOTOR	Filtro de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Filtro de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Filtro Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ELECTRICO	Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pito Trasero	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MANDOS	Acelaracion	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Marcha	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	Silla	B	✓		B	✓		B	✓		B	✓		B	✓		B	✓		B	✓	
	Limpieza	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Direccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cinturon	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
TANQUES	Hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Agua Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
OTROS	Puntos de Engrase	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llantas Delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llnatas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Rin	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cuchara	✓			B	✓		B	✓		B	✓		✓			✓			✓		
	Pernos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Horometro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** 5570

SEMANA DEL 17 /JULIO/2021 **AL** 23 /JULIO/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		08/16/2021			08/17/2021			08/18/2021			08/19/2021			08/20/2021			08/21/2020					
HOROMETRO		4454			4459			4463			4470			4477			4485					
NIVELES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
QUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

SERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** S 570

SEMANA DEL 30 /AGOSTO/2021 **AL** 05 /AGOSTO/2021

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		08/30/2021			08/31/2021			09/01/2021			09/02/2021			09/03/2021			09/04/2021					
HOROMETRO		4540			4548			4557			4564			4574			4582					
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ELES	Hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MOTOR	Filtro de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Filtro de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Filtro Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ELECTRICO	Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito Trasero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANDOS	Acelaracion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Marcha	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Silla	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpieza	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturon	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TANQUES	Hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Puntos de Engrase	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llantas Delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llnatas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cuchara	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pernos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Horometro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** 3570

SEMANA DEL 06 / /2021 AL 12 / 2021

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		09/06/2021			09/07/2021			09/08/2021			09/09/2021			09/10/2021			09/11/2021			09/12/2021		
HOROMETRO		4590			4596			4603			4610			4617			4625			4629		
LES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
CABINA	Silla	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
TANQUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

Mantenimiento de 250 horas. cambio de aceite y filtros

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 SERIE S S70

SEMANA DEL 06/ sep /2021 AL 12/ Sep 2021

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		06/09/21			07/09/21			08/09/21			09/09/21			10/09/21			11/09/21			12/09/21		
HOROMETRO		4458			4466			4474			4483			4491			4497			4556		
LLES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA
CABINA	Silla	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
TANQUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Linatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA
FIRMA OPERARIO		Jaurer			Jaurer			Jaurer			Jaurer			Jaurer			Jaurer			Jaurer		

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

Se le Realizo mantenimiento Cambio de aceite Filtros Aire aceite ACPM fechando en el horometro 4553

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2016 SERIE 525219992

SEMANA DEL 6 / /2021 AL 11 / 2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HOROMETRO																						
NIVELES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Correas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tapas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Luces	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tablero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Marcha	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Giro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Encendido	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Direccion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
TANQUES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Rin	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pintura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	NA
	Pernos	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	NA
	Horometro	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2016 **SERIE** 5632 9492

SEMANA DEL 30 **/2021** **AL** 4 **/2021**

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HOROMETRO		7000 4930			7000 4930			7000 4930			7000 4930			7000 4930			7000 4930					
NIVELES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Correas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tapas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Luces	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tablero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Marcha	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Giro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Encendido	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Direccion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
TANQUES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Rin	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pintura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	NA
	Pernos	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	NA
	Horometro	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018

CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** 5570

SEMANA DEL 13 / **/2021** **AL** 14 / **2021**

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		09/13/2021			09/14/2021			09/15/2021			09/16/2021			09/17/2021			09/18/2021					
HOROMETRO		4635			4641			4648			4656			4660			4665					
NIVELES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
TANQUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 SERIE S570

SEMANA DEL 13/ Septiembre/2021 AL 18/ sep 2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HOROMETRO		4553			4566			4574			4582			4592			4599					
		13/09/21			14/09/21			15/09/21			16/09/21			17/09/21			18/09/21					
NIVELES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
TANQUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	B	✓	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO **SERIE**

SEMANA DEL 20/ Septiembre /2021 **AL** 25/ Sep 2021

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		4599			21/09/21			22/09/21			23/09/21			24/09/21			25/09/21					
HOROMETRO					4606			4614			4614			4619			4620					
NIVELES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	✓	NA	B	✓	NA	B	M	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	✓	NA	B	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
TANQUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO URBANA DISTRITO CAPITAL

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

Fecha	página
	1 de 1
30/06/2019	Versión 00
Código del Documento	
F-SST-030	

SEMANA DEL 01-92 AL 07 SEP 2021 MARCA Dynapac MODELO 2020 SERIE 001

OPERADOR Raul Naranjo UBICACIÓN MEDG

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓	-	✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ontrol ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X		
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	-	X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	uardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	stado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OMBRE, FIRMA Y O DE CEDULA DEL PERADOR: Raul Naranjo 80223131 Raul Naranjo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

Fecha	página
	1 de 1
30/06/2019	Versión 08
Código del Documento	
F-SST-030	

SEMANA DEL 13-9-21 AL 18-9-2021 MARCA Dynapac MODELO 2020 SERIE 001

OPERADOR Raul Naranjo UBICACIÓN MEBOG

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓	-	✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ontrol ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X		
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓	X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	uardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	stado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OMBRE, FIRMA Y Raul Naranjo
° DE CEDULA DEL 80225131
PERADOR Raul Naranjo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

***PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Fecha	página
		30/06/2019	1 de 1
		Código del Documento	Versión 00
		F-SST-030	

SEMANA DEL 20-9-21 AL 25-9-2021 MARCA Dynapac MODELO 2020 SERIE 001

OPERADOR Raul Naranjo UBICACIÓN MEBOG

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓	-	✓			
	Extintor de Incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓									
	Asiento		X		X		X		X		X		X		
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ontrol ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X		
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	-		-		-		-		-		-			
	Estado de pedales	-	X		X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	uardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	tado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OMBRE, FIRMA Y Raul Naranjo
O DE CEDULA DEL 80225131
PERADOR Raul Naranjo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

URBANA DISTRITO CAPITAL	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Fecha	página
		30/06/2019	1 de 1
		Código del Documento	Versión 00
		F-SST-030	

SEMANA DEL 27-9-21 AL 30-09-2021 MARCA Dynapac MODELO 2070 SERIE 001

OPERADOR Raul Naranjo UBICACIÓN MEDO6

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓	-	✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓									
	Asiento		X		X		X		X		X		X		
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ontrol ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			X		X		X		X		X		X		
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	-	X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	uardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	stado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OMBRE, FIRMA Y O DE CEDULA DEL PERADOR Raul Naranjo 80223131 Raul Naranjo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

URBANA DISTRITO CAPITAL	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Fecha	página
		30/06/2019	1 de 1
		Código del Documento	Versión 00
		F-SST-030	

SEMANA DEL 6-9-21 AL 11-9-2021 MARCA Dynapac MODELO 2020 SERIE 001

OPERADOR Raul Naranjo UBICACIÓN MEDO6

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓	-	✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ontrol ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X		
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	.	X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	uardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	stado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OMBRE, FIRMA Y O DE CEDULA DEL PERADOR Raul Naranjo 80225131 Raul Naranjo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

DIMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Version 03 fecha:04/04/2019	DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCION SAS	
CODIGO:FO-SST021	PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD:FORMATO PULIDORA	

FECHA DE LA INSPECCIÓN

DESCRIPCION DEL EQUIPO Pulidora negra 4"

REFERENCIA		LOTE Y NUMERO	
AÑO DE FABRICACION		MARCA	STEEL

INSPECCION	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	PRIORIDAD A	PRIORIDAD M	PRIORIDAD B	OBSERVACIONES
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	SI						
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	SI						
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	SI						
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	SI						
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIO Y SU SEGURO	SI						
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	SI						
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(0500 - 15000)	SI						
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	SI						
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	SI						
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	SI						
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	SI						
ESTADO DEL DISCO	SI						

NOMBRE	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Alejandro Molina 1030636140	Alejandro M	Alejandro M	Alejandro M	Alejandro Molina		Alejandro M	
Mayicol Montoya Urrea... 1030593120.....							
Jorge Torres Silva 1084.731.716							
Andrés Felipe C 1001046764							
William E. Martinez							

Responsable de la inspección: Firma / Nombre / Cargo — William Martinez

Supervisor: Firma / Nombre / Cargo

921

Versión 003 Fecha: 26/04/2019	DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	
CÓDIGO: FO-SST 023	INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS	

Fecha: 22.09.20


EQUIPO	ITEM	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	X													
	El plastico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	X													
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocarición evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	X													
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	X													
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	X													
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	X													
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es llegible?	X													
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	X													
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocarición evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	X													
	¡La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	X													
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	X													
	El paquete absorbedor de caida se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	X													
	Los ganches se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez ablertos permanecena así?	X													
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es llegible?	X													
	Se observa corrosión, axidación u deformidad en ganchos?	X													
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	X													
ESLINDA DE POSICIONA MIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?	X													
	Los conectores presentan deformaciones?	X													
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?	X													
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?	X													
MOSQUET ÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	X													
	Presenta golpes o deformaciones?	X													
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	X													
	Existe desgaste en cualquier parte?														
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?														
	El freno queda suelto o demasiadojusto sobre la línea de guaya?														
	La etiqueta es legible?														
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?	X													
LÍNEA DE VIDA	Presentta deformaciones?	X													
	Presenta desgaste?	X													
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	X													
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	X													
	Estiramiento excesivo	X													
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	X													


INSPECCION Firma _____ Trabajador Firma _____
Nombre Yeison Florez Nombre Juan David Cifuentes
Cargo SST Cargo Oficial

Eslinga = 1228307.

Aines =

Versión 02 Fecha: 03/12/2020	DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS
CÓDIGO: FO-SST001	PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE ANDAMIO





OBRA: Helios

VÁLIDO DEL DIA: 16-09-2021 AL DIA: 18-09-2021

HORA INICIO: 7.00 am HORA FINALIZACIÓN: 5:00 pm

Descropción procedimiento y procedimiento de la actividad a desarrollar:

Marque con una X segun corresponda — Estado del Andamio

IT	VERIFICACIÓN	1 C	1 NC	2 C	2 NC	3 C	3 NC	4 C	4 NC	5 C	5 NC	6 C	6 NC	7 C	7 NC
1	Tarjeta								X						
2	Garruchas								X						
3	Protección en las patas							SI							
4	Barandas							SI							
5	Rodapies							SI							
6	Plataforma completa metálica							SI							
7	Crucetas o diagonales en buen estado							SI							
8	Aseguramiento de crucetas con pines/laines							SI							
9	Área inferior del andamio restringido							SI							
10	Escalera de acceso								X						
11	Los componentes se encuentran libres de oxido, deformaciones, aplastamientos u otros defectos							SI							
12	La canastilla de trabajo contempla plataforma, barandas y rodapies								X						
13	El sistema de acceso esta bien montado y cumple con los requerimientos de seguridad							SI							
14	Los trabajadores tienen exámen médico vigente							SI							
15	Los trabajadores utilizan arnés y eslinga durante la actividad							SI							
16	Atortolamiento entre cuerpos de ambos lados							SI							
17	Las actividades se ejecutan bajo la supervisión de una persona responsable de la ejecución							SI							
18	La superficie o área de apoyo garantiza la estabilidad del andamio, es solida y estable para distribuir el peso estructural y la carga que le							SI							
19	Se utilizan tornillos niveladores(Esencial para nivelar la estructura y permitir una correcta distribución de cargas)							SI							
20	Se fija al andamio a una estructura independiente	SI						SI							
21	Los trabajadores tiene curso de alturas vigente	SI						SI							
22	Los trabajadores utilizan arnés de Seguridad durante el armado	SI						SI							

	NOMBRE	LUNES	MARTES	MIERCOLES
1	Jairo Tovar Sillon			
2				
3				
4				
5				

	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jairo Tovar Sillon 1088 [illegible]			
2				
3				
4				
5				

observaciones

Responsable de la inspección: Yeison Dario Mann. CC. 1072424281

Cargo SST Firma:

Version:02	DIMAR INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS	CODIGO:FO-SST008
Fecha: 4-11-2020	LISTA DE CHEQUEO ALTURA	
	Valido del día: 30 Agosto-21 al día: 04 - Septiembre 2021	

ITEM	Fecha:			Fecha:			Fecha:			Fecha:			Fecha:			Fecha:		
	C	NO C	N/A	C	NO C	N/A	C	NO C	N/A	C	NO C	N/A	C	NO C	N/A	C	NO C	N/A
Se realizó el análisis de trabajo seguro, (ATS)	SI			SI														
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	SI			SI														
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea.	SI			SI														
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.	SI			SI														
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados.	SI			SI														
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar.	SI			SI														
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente.	SI			SI														
Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas.	SI			SI														
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbedor de caídas.	SI			SI														
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.	SI			SI														
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.	SI			SI														
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.	SI			SI														
Las cuerdas se encuentran libres de nudos.	SI			SI														
Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos.	SI			SI														
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.	SI			SI														
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.			*			*												
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	SI			SI														
Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	SI			SI														
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse.	SI			SI														
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	SI			SI														
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.	SI			SI														
Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.	SI			SI														
Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta.	SI			SI														
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos.	SI			SI														
Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta.	SI			SI														
Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.	SI			SI														
Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.	SI			SI														

Observaciones:

Autorizado por

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Yelson Dario Moreno	1072424281	Residente SST	
		Encargado proyecto	

Versión 003 Fecha. 26/04/2019	DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	
CÓDIGO: FO-SST 023	INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS	

Fecha:														
EQUIPO	ITEM	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	El plastico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocarícon evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocarícon evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	El paquete absorbedor de caida se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Los ganches se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecena así?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa corrosión, axidación u deformidad en ganchos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		X		Si		X		Si		
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		Si		Si		Si		Si		
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		Si		Si		Si		Si		
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		Si		Si		Si		Si		
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	Si			X	Si		Si		Si		Si		Si	
	Presenta golpes o deformaciones?	Si				Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	Si				Si		Si		Si		Si		Si	
	Existe desgaste en cualquier parte?	Si				Si		Si		Si		Si		Si	
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guias de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiadojusto sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presentta deformaciones?	Si		Si		Si		Si		Si	X	Si	X	Si	X
	Presenta desgaste?	Si		Si		Si		Si		Si	X	Si	X	Si	X
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Estiramiento excesivo	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	

Inspector Firma _____
Nombre Luisa Daniela
Cargo SST

Trabajador Firma _____
Nombre Maicol Montoya
Cargo Ofic

Versión 003 Fecha. 26/04/2019	DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	
CÓDIGO: FO-SST 023	INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS	

Fecha:

EQUIPO	ITEM	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	El plastico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocaricón evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocaricón evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	El paquete absorbedor de caida se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Los ganches se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecena así?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa corrosión, axidación u deformidad en ganchos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
ESLINGA DE POSICIONA MIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		Si		Si		Si		Si
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		Si		Si		Si		Si
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		Si		Si		Si		Si
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		Si		Si		Si		Si
MOSQUET ÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	Si			X	Si		Si		Si		Si	
	Presenta golpes o deformaciones?	Si				Si		Si		Si		Si	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	Si				Si		Si		Si		Si	
	Existe desgaste en cualquier parte?	Si				Si		Si		Si		Si	
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiadojusto sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presentta deformaciones?	Si		Si		Si		Si		Si	X	Si	X
	Presenta desgaste?	Si		Si		Si		Si		Si	X	Si	X
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Estiramiento excesivo	Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	Si		Si		Si		Si		Si		Si	

Inspector Firma _____
Nombre Wilson Dario M
Cargo SST

Trabajador Firma _____
Nombre JOSE MEZA
Cargo Vigilador

Versión 003 Fecha. 26/04/2019	DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	
CÓDIGO: FO-SST 023	INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS	

Fecha:

EQUIPO	ITEM	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	El plastico que sostiene las cintás y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocaricón evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocaricón evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	El paquete absorbedor de caída se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Los ganches se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecena así?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa corrosión, axidación u deformidad en ganchos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		X		X		X		X		X
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		Si		Si		X		Si		X
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		Si		Si		Si		Si		X
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		Si		Si		Si		Si		X
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	Si			X	Si		Si		Si		Si		Si	
	Presenta golpes o deformaciones?	Si				Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	Si				Si		Si		Si		Si		Si	
	Existe desgaste en cualquier parte?	Si				Si		Si		Si		Si		Si	
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiadojusto sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presentta deformaciones?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Presenta desgaste?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Estiramiento excesivo	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa quemaduras o fibras dercetidas?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	

Inspector Firma _____
Nombre Yesica Patricia
Cargo SST

Trabajador Firma Alejandro Molina
Nombre Alejandro Molina
Cargo AUX

Versión 003 Fecha. 26/04/2019	DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	
CÓDIGO: FO-SST 023	INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS	

Fecha:

EQUIPO	ITEM	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El plastico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocarición evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocarición evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	El paquete absorbedor de caida se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Los ganches se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecena así?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa corrosión, axidación u deformidad en ganchos?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		SI		SI		X		SI		
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		SI		SI		SI		SI		
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		SI		SI		SI		SI		
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		SI		SI		SI		SI		
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	SI			X	SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta golpes o deformaciones?	SI				SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	SI				SI		SI		SI		SI		SI	
	Existe desgaste en cualquier parte?	SI				SI		SI		SI		SI		SI	
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiadojusto sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presentta deformaciones?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Presenta desgaste?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Estiramiento excesivo	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	

Inspector Firma
Nombre Yeison Dario M
Cargo SST

Trabajador Firma
Nombre Andres Cardenas
Cargo Ayudante

Versión 003 Fecha. 26/04/2019	DIMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	
CÓDIGO: FO-SST 023	INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURAS	

Fecha:

EQUIPO	ITEM	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO C	ESTADO NC
ARNES	Inicie la inspección por la argolla dorsal, se encuentran deformaciones, corrosión u oxidación?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	El plastico que sostiene las cintas y la argolla dorsal esta quebrado o roto en algún punto?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocaricón evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Los anillos en D tiene deformaciones, corrosión u oxidación?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La etiqueta tiene las letras borrosas o es ilegible?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Las costuras presentan rupturas de 2 puntos en una sola línea de hilo o más de 2 en más partes de la costura?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
ESLINGA EN Y	La cinta de reata se encuentra con dehilachamientos, decolocaricón evidente, deformación u orificios de más de 2mm?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta tiene cortes visibles o desgarros?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	La cinta presenta manchas de productos químicos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	El paquete absorbedor de caida se observa impactado, recosido, en aparente mal estado?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Los ganches se abren con dificultad, tiene rastro de tierra, grasa o una vez abiertos permanecena asi?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Las etiquetas tienen las letras borrosas o es ilegible?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa corrosión, axidación u deformidad en ganchos?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa presencia de sustancias químicas en partes metálicas y/o en la reata?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
ESLINDA DE POSICIONAMIENTO	La cuerda tiene nudos o desunión de las fibras?		X		X		Si		Si		X		Si		
	Los conectores presentan deformaciones?		X		X		Si		Si		X		Si		
	Los conectores están libres de corrosión, oxidación, deformaciones?		X		X		Si		Si		X		Si		
	La cuerda presente cortes o manchas de grasa o pintura?		X		X		Si		Si		X		Si		
MOSQUETÓN	Bloqueo (ajuste excesivo) en cierre de seguridad	Si			X	Si		Si		Si		Si		Si	
	Presenta golpes o deformaciones?	Si				Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa descolorizado, corrosión u oxidación?	Si				Si		Si		Si		Si		Si	
	Existe desgaste en cualquier parte?	Si				Si		Si		Si		Si		Si	
FRENO DE GUAYA	Al paso de las guías de guaya se frena o bloquea?		X		X		X		X		X		X		X
	El freno queda suelto o demasiadojusto sobre la línea de guaya?		X		X		X		X		X		X		X
	La etiqueta es legible?		X		X		X		X		X		X		X
	La compuerta del freno, está oxidada o no se abre fácil?		X		X		X		X		X		X		X
LÍNEA DE VIDA	Presentta deformaciones?	Si		Si		Si		Si		Si	X	Si	X	Si	X
	Presenta desgaste?	Si		Si		Si		Si		Si	X	Si	X	Si	X
	Se observan fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Ajuste del gancho en cierre de seguridad?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Estiramiento excesivo	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	
	Se observa quemaduras o fibras derretidas?	Si		Si		Si		Si		Si		Si		Si	

Inspector Firma _____
Nombre Yisel Parra M
Cargo SST

Trabajador Firma _____
Nombre _____
Cargo _____

ANCHOR DE COLOMBIA LTDA