MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presente los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea				
20/9/21	200	luis oliveros	1007237166	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
20/9/21	205	Jhon ferreira	84009088	361	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
20/9/21	209	Jaime valdez	9238912	355	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si	Jaime V.	
20/9/21	220	Jhon Besarano	93473663	362	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si	Jhon B.	
20/9/21	225	Cesar barbosa	8025807	340	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
20/9/21	300	Jimy rodriguez	1026566963	362	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
20/9/21	300	david rodriguez	1022[illegible]	341	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si	david	
20/9/21	320	nelson gil	(124[illegible]	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
20/9/21	340	nelson moreno	79650311	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
20/9/21	345	fabio betancourt	1006006506	362	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si	Fabio B.	
20/9/21	347	stic manrique	1193571560	365	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
20/9/21	400	Kevin camacho	1036[illegible]	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
20/9/21	408	Hernan perez	1111197550	361	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si	Hernan P.	

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y así prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitentes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presenta los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? Si o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Asfixiante	Secreciones nasales	Diarrea				
23/9/24	1600	Jorge olaya	12796933	361	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	1009	Jhon murcia	79823887	361	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	10:20	nestor viola	80834140	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	10:25	Alexis Diaz	1015392764	366	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	10:30	edwin Bejarano	79233523	365	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	1032	Daniel Ahute	80453700	365	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	1035	Jerson Blanquicet	1045235660	361	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	1040	Isaac vega	1052572416	366	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	1045	rober camargo	1085041386	355	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	1049	luz rodriguez	39021117	350	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	10 55	Jhonatan arabia	1034311650	359	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	1056	Jose luis julio	1016023737	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
23/9/24	1058	Antonio salinas	7908223	362	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presente los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea				
27/9/21	7:08	carlos rodriguez	1944/3953	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	7:09	Brayan rodriguez	1000805777	361	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	7:15	carlos Jaramillo	79563603	355	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	7:19	Alfonso Roldan	91248921	358	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	7:30	Jairo lopez	79422456	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	7:32	Johan Castelblanco	1026593498	349	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	7:33	nicolas parra	1024516921	365	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	7:35	Kevin rodriguez	1016024186	367	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	7:37	Abelardo cortes	1079510797	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	7:39	Erica Castaño	6595936	362	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	800	Bernardo castro	79045165	361	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	810	Idaly makamba	53167108	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		
27/9/21	812	Santiago saenz	1018501331	363	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si		

Anexo No.11. Registro fotográfico actividades PAPSO

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	**CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018** **CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ**	CÓDIGO F-SST-011
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FECHA 31-05-2019
		VERSIÓN 1

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Aseo y limpieza a baños.



Foto 2: Aseo y limpieza a baños.



Foto 3: Aseo y limpieza a baños.



Foto 4: Aseo y limpieza a baños.



Foto 5: Aseo y limpieza a baños.



Foto 6: Aseo y limpieza a baños.



Foto 7: Aseo y limpieza a baños.



Foto 8: Aseo y limpieza a baños.



Foto 9: Aseo y limpieza a baños.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Aseo y limpieza a baños.



Foto 2: Aseo y limpieza a baños.



Foto 3: Aseo y limpieza a baños.



Foto 4: Aseo y limpieza a baños.



Foto 5: Aseo y limpieza a baños.



Foto 6: Aseo y limpieza a baños.



Foto 7: Recarga dispensador de toallas de papel.



Foto 8: Recarga dispensador de toallas de papel.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 2: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 3: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 4: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.




Foto 5: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 6: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 7: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 8: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 9: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 2: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 3: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 4: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 5: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.




Foto 6: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 7: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 8: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 9: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 2: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.




Foto 3: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 4: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 5: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 6: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 7: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 8: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 9: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021




Foto 1: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 2: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 3: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 4: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 5: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 6: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 7: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 8: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 9: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021




Foto 1: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.




Foto 2: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 3: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.




Foto 4: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 5: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 6: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 7: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 8: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 9: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 2: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 3: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 4: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 5: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 6: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 7: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 8: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 9: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.




Foto 2: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.




Foto 3: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 4: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 5: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 6: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 7: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 8: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.



Foto 9: Desinfección en oficinas, campamentos y áreas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Mantenimiento de dispensador de agua.



Foto 2: Mantenimiento de dispensador de agua.



Foto 3: Mantenimiento de dispensador de agua.



Foto 4: Mantenimiento de hornos microondas.



Foto 5: Mantenimiento de hornos microondas.



Foto 6: Mantenimiento de hornos microondas.



Foto 7: Mantenimiento a dispensadores de gel



Foto 8: Mantenimiento a dispensadores de gel



Foto 9:Mantenimiento a dispensadores de gel

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 2: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 3: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 4: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 5: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 6: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 7: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 8: Mantenimiento a zonas de alimentación.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 2: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 3: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 4: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 5: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 6: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 7: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 8: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 9: Mantenimiento a zonas de alimentación.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 2: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 3: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 4: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 5: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 6: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 7: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 8: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 9: Mantenimiento a zonas de alimentación.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 2: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 3: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 4: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 5: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 6: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 7: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 8: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 9: Mantenimiento a zonas de alimentación.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 2: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 3: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 4: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 5: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 6: Consumo de alimentos y distanciamiento.



Foto 7: Consumo de alimentos y distanciamiento.



Foto 8: Consumo de alimentos y distanciamiento.



Foto 9: Consumo de alimentos y distanciamiento.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 2: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 3: Consumo de alimentos y distanciamiento.



Foto 4: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 5: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 6: Consumo de alimentos y distanciamiento.



Foto 7: Mantenimiento a zonas de alimentación.



Foto 8: Consumo de alimentos y distanciamiento.



Foto 9: Mantenimiento a zonas de alimentación.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Registro de personal y toma de temperatura.




Foto 2: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 3: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 4: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 5: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 6: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 7: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 8: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 9: Registro de personal y toma de temperatura.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

985 {



Foto 1: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 2: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 3: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 4: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 5: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 6: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 7: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 8: Registro de personal y toma de temperatura.



Foto 9: Registro de personal y toma de temperatura.

11. INFORME DE MANEJO AMBIENTAL

2 MANEJO AMBIENTAL

2.1 OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS Y FRENTE DE OBRA

Durante el periodo objeto de este informe, se realizó la inspección a contenedores y cuartos establecidos en la obra como áreas para el cambio de ropas y almacenamiento de elementos y equipos, se realizaron los ajustes correspondientes realizando el mantenimiento respectivo de acuerdo con las necesidades de cada área, cumpliendo con la resolución 2400 de 1979.

2.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES

Se dispone a diario (cuando aplique) el retiro de material sobrante hacia los sitios de disposición final de RCD autorizados. Las cantidades dispuestas en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021 se relacionan en la siguiente tabla:

TRANSPORTADOR	TIPO	NUMERO DE VIAJES	CUBICACIÓN	M3	DISPOSICIÓN
			VOLQUETA	TOTAL	
OSCAR BONILLA	Doble troque	77	15	1155	Finca Barro Blanco
	Sencilla	13	7	91	Finca Barro Blanco
TOTAL		90		1246	

Tabla 4. Disposición final de RCD

Con el oficio CSUDC-OBRA-1768-2021, radicado el 17 de septiembre de 2021, se entregó lo relacionado con la información RCD correspondiente al mes de agosto de 2021.

El Anexo No.1 contiene el consolidado de los residuos de excavación y demolición dispuestos en el periodo.

- Aprovechamiento:

No se realizaron actividades de aprovechamiento de material de demolición o excavación.

2.3 MANEJO PAISAJISTICO

- Los individuos arbóreos que se encuentran fuera del perímetro de la obra (sobre el andén de la carrera 60) son protegidos igualmente, aunque no se requiera su intervención.
- Estamos a la espera del informe final de acuerdo con la Resolución 3038, por parte del encargado del permiso el ingeniero forestal OSCAR JAVIER FORIGUA.

2.4 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los materiales de explotación utilizados en la obra fueron suministrados por canteras que cuentan con el permiso de explotación generado por la Autoridad ambiental competente.

Estos materiales fueron utilizados para las actividades de mezcla de concreto y actividades de urbanismo.

Adicionalmente, se cuenta con un área para los materiales que ingresan para la construcción; el cemento se tiene almacenado en el área de Almacén de la obra. Los demás materiales, como rajón, arena y gravilla se tienen cubiertos, demarcados y señalizados en el área del patio.

2.5 MANEJO DE ESCORRENTIAS

Se realizó protección de los sumideros y sistemas de drenaje ubicados en la entrada de obra con malla.

Durante el mes objeto de este informe se realizó limpieza a los sumideros los días 12 y 26 de septiembre de 2021.

Por otro lado:

- Se cuenta con baterías sanitarias en los frentes de obra.
- Se realizan jornadas de limpieza permanentes en los frentes de obra.
- Se cuenta con cuadrilla para realizar los mantenimientos permanentes a las protecciones, que garanticen el evitar que ingrese material a los sistemas de drenaje.

2.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

- Los residuos ordinarios son almacenados de manera temporal en los puntos ecológicos dentro de contenedores. Los martes y jueves se retiran estos residuos con la empresa Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.
- Los residuos reciclables, recuperados durante el mes objeto de este informe, fueron generados por retales de madera y chatarra en general. Existe un punto de acopio temporal de todos los reciclables generados en el proyecto para posteriormente programar su retiro.
- El material de excavación y de demolición producto de las actividades de obra se ha retirado debidamente hacia los sitios de disposición autorizados.
- Las bolsas de cemento son embaladas y almacenadas en un punto de acopio dentro de la obra. Cuando se estima una cantidad representativa en la recolección, es entregada al transportador San Vicente Uno para ser entregada como disposición final en PAPELES EL VERGEL.

A continuación, se reportan las cantidades de material, retirado de la obra durante el periodo objeto de este informe:

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
CABLE	117	KG
CHATARRA	615	KG
FIBRA DE VIDRIO	206	KG
MADERA	5.360	KG
FIBROCEMENTO	1.620	KG
ORDINARIOS	1350	KG
TOTAL	9.268	KG

Tabla 5. Manejo integral de residuos

En el Anexo No. 2, se encuentra el consolidado de retiro de residuos sólidos reciclables.

2.6 CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE AREAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

- En la zona de almacenamiento de combustible y lubricante se prohíbe fumar, el uso de cámaras fotográficas y equipos de telefonía móvil.

- Los recipientes que contienen combustibles permanecen debidamente tapados e impermeabilizados y rotulados.

- Se garantiza que los almacenamientos de combustibles no generen derrames a los sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario y suelo

- Es implementado el procedimiento para el abastecimiento de combustible y trasiego de aditivos.

Durante el mes objeto de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Etiquetado de envases con sustancias químicas.
- Ubicación de hojas de seguridad de acuerdo con las sustancias presentes en obra.
- Ubicación del extintor satélite.

2.7 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS

- Los sumideros se vienen protegiendo con tela de polipropileno localizados en la entrada a la obra, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes.

- Se evita depósitos de agua estancadas

- Se realiza limpieza a los sumideros afectados por las actividades de obra.

- Se prohíben los vertimientos de aceites usados y demás materiales a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo.

- Se realiza lavado de llantas en el cárcamo construido para la actividad.

- Es realizado a diario el mantenimiento de baños, el cual es responsabilidad del consorcio.

- Los residuos líquidos de la planta de concreto se utilizan para la humectación de vías.

2.8 MANEJO DE FUENTES DE EMISIÓN Y RUIDO

- Se controla que las volquetas que son cargadas con material de excavación o de demolición, sean carpadas previo a la salida de la obra, cumpliendo con la normatividad vigente.
- Se riega con agua y se limpia el material particulado adherido a la vegetación, cada vez que sea necesario.
- Se riega con agua las áreas comunes que se encuentren al interior de la obra, periódicamente, procurando mantenerlos humectadas.
- Se tiene implementado un sistema de lavado de llantas, para el ingreso y salida de vehículos, con el fin de reducir la emisión de partículas al aire.
- Se mantiene cubierto con lona los materiales de construcción susceptibles de generar material particulado siempre que no se esté haciendo cargue o descargue de este.
- No se barre hacia el exterior de los pisos superiores, ni del cerramiento de la obra, ni se deja caer material en caída libre como medio de transporte de los residuos.
- En relación con los niveles de emisión de los vehículos al servicio de la obra, se da cumplimiento a lo establecido en la Ficha No. 8 manejo de Maquinaria y Equipo.

En el Anexo No. 3, se encuentra el consolidado de maquinaria y equipos.

2.9 MANEJO DE REMOCION DE COBERTURA VEGETAL Y DESCAPOTE

Durante el período objeto de este informe no se realizó remoción de cobertura vegetal ni descapote.

2.10 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE OBRA

En el periodo objeto de este informe se realizaron las siguientes capacitaciones ambientales al personal de la obra.

CUADRO DE CAPACITACIONES	FECHA
MANEJO AMBIENTAL	
MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	10/09/2021
MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO	

Tabla 6. Capacitaciones

En el Anexo No. 3 del informe SST, se encuentran los registros de las capacitaciones realizadas.

2.11 INCIDENTES AMBIENTALES

Durante el período objeto de este informe no se presentaron derrames.

En caso de existir derrames de hidrocarburos el CSUDC cuenta con 1 kit de derrames para hidrocarburos ubicado en la zona de almacenamiento de combustibles.

2.12 VISITAS DE AUTORIDADES

Durante el periodo objeto de este informe no se recibieron visitas de Autoridades al Proyecto, sin embargo, se recibe correspondencia por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, a saber:

- Radicación 2021EE196590, de fecha 2021-09-15, en atención al oficio CSUDC-OBRA-1314-2021, sobre el asunto SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE, en todo caso la ingeniera OLGA TORRES de la empresa ROOLDING INGENIERIA, están realizando lo pertinente con el asunto permiso de ocupación de cauce.
- Radicación 2021EE190941, de fecha 2021-09-08, en atención al Radicado SDA No. 2021ER146525 – Solicitud de ampliación del plazo para dar respuesta a las observaciones remitidas por medio de oficio radicado SDA No. 2021EE135857, respecto a actualización de reportes en el aplicativo de la SDA. PIN 15777

2.13 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA

Se realiza recorrido dos veces por semana, (lunes y viernes), el primero para verificar las condiciones de la obra en cuanto a aseo, orden, demarcación, señalización y las condiciones de seguridad de los trabajadores y las labores que realiza el personal en obra; el otro recorrido se realiza para cerrar hallazgos o no conformidades detectadas durante los recorridos en la semana. Lo anterior queda consignado en un acta de seguimiento que es firmado por las partes Contratista e Interventoría.

2.14 PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO

Durante el periodo objeto de este informe, se realizó trámite ante la secretaría de movilidad, para dar comienzo a las obras por la AV 60 y Cra 56 con calle 22, sin embargo, estas actividades corresponden a NP y se encuentra en el modificatorio final que está en revisión.

ID	Sector de Intervención	FECHA DE VIGENCIA		Horario	COI	Observaciones
		Inicio	Fin			
21916	AK 60 AC 22	01-oct-21	23-dic-21	07:00 – 17:00	16 septiembre-2021	NOTAS: 1). LA DIRECCION DEL PREDIO EN CONSTRUCCION ES KR 56 No 22 96. 2). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS Y PEATONES DE LA EMPRESA SUPPLA S.A. 4). SE AUTORIZA INTERVENCION EN TRAMOS MAXIMO DE 50m Y DE MANERA NO SIMULTANEA, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. 5). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (CONTRA PARAMENTO) PARA ACTIVIDADES DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL NUEVO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA, AUXILIARES DE TRANSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN CALZADA VEHICULAR NI EN BICICARRIL PROVISIONAL.

ID	Sector de Intervención	FECHA DE VIGENCIA		Horario	COI	Observaciones
		Inicio	Fin			
						GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 2,50m. DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO EN CONSTRUCCION. SE DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

Tabla 7 COI VIGENTE AK 60 AC 22

ID	Sector de Intervención	FECHA DE VIGENCIA		Horario	COI	Observaciones
		Inicio	Fin			
21917	KR 56 AC 22	01-oct-21	23-dic-21	07:00 – 17:00	16 septiembre-2021	NOTAS: 1). LA DIRECCION DEL PREDIO EN CONSTRUCCION ES KR 56 No 22 96. 2). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3). SE AUTORIZA INTERVENCION EN TRAMOS MAXIMO DE 50m Y DE MANERA NO SIMULTANEA, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (CONTRA SARDINEL) PARA ACTIVIDADES DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL NUEVO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACION DE OBRA, AUXILIARES DE TRANSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 2,40m. DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,50m. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

Tabla 8 COI VIGENTE KR 56 AC22

A la fecha el CSUDC cuenta con un plan de manejo de tráfico actualizado para la entrada y salida de vehículos hacia la calle 22, el cual está vigente a la fecha.

El COI vigente para el mes objeto de este informe es:

ID	Sector de Intervención	FECHA DE VIGENCIA		Horario	COI	Observaciones
		Inicio	Fin			
1494	CRA. 56 No. 22 96	22-ene-21	20-ene-22	06:00 – 18:00	21-enero-2021	NOTA: DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCION VIGENTE Y EJECUTORIADA SEGUN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO NORTE PARA EL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS, EL ESPACIO PUBLICO USADO COMO PUNTO DE ACCESO DE LAS VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

Tabla 9 COI VIGENTE CRA 56 No. 22-96

2.15 ACTAS DE VECINDAD

El consolidado de las actas de vecindad a la fecha es el siguiente:

ACTA N°	DIRECCIÓN DEL PREDIO	PREDIO (ENCARGADO)	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESTADO CIERRE
1	Muro contra Bodegas SUPPLA cara interior al Proyecto	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	17 Ene-19		ABIERTA
2	Carrera 56 No. 22-46	Fachada Productos Stahl de Colombia (Oscar Javier Ayala)	17 Ene-19		ABIERTA
3	Calle 22 No. 56-24	Fideicomiso MOBILINK (ocupado por SUPPLA Cargo S.A.)	22 Ene-19 (pendiente Firma)		ABIERTA

ACTA N°	DIRECCIÓN DEL PREDIO	PREDIO (ENCARGADO)	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESTADO CIERRE
4	Calle 22 No. 55-30	Supermercados COLSUBSIDIO (Pedro Peña)	4 Ene-19		ABIERTA
5	Carrera 56 No.22-96	Eliecer Gómez	4-Ene-19		ABIERTA
6	Carrera 56 No.52-22	PINELEC (Yobani Trujillo)	4-Ene-19		ABIERTA

Tabla 10. Actas de vecindad

2.16 PERMISOS AMBIENTALES

A la fecha se tienen los permisos ambientales especificados de canteras de donde se trae material rajón, arena y triturado. En el Anexo no. 4 se encuentra el consolidado de recibo de materiales.

MATERIAL	PROCEDENCIA
ARENA	UNICETEL LTDA
	PANORAMA D SAS
	ARENAS CAPITAL
GRAVILLA	VIAMET
GRAVA	VIAMET
	PETRO-LÍQUIDOS
	AGREGADOS
RAJÓN	MAURICIO ANGEL
CONCRETO	CONCRETOS INDUSTRIALES
CEMENTO GRIS	HOLCIM
	ARGOS
CEMENTO BLANCO	ULTRACEM
MADERA	MADERAS ROLLIZAS
	SAN VICENTE
ACERO	LADECA
	G Y J FERRETERÍA
	FERREEXITO
BLOQUE	SANTA FÉ
	LADRILLERA LA TOSCANA
BASE GRANULAR	MAURICIO ANGEL
RAJON GEBO	CONSTRUCCIONES GEBO

MATERIAL	PROCEDENCIA
BAÑOS, LAVAMANOS, TAPA DE REGISTRO, REJILLA, LLAVE JARDIN	SYP
MORTERO	HOLCIM
	CEMEX

Tabla 11. Permisos ambientales

De otra parte, se viene adelantando la documentación correspondiente al permiso de ocupación de cauce para la construcción del cabezal e instalación de tubería hacia el canal San Francisco, a continuación, se relaciona la trazabilidad de la correspondencia, en virtud de la solicitud:

- Mediante el oficio CSUDC-OBRA-1314-2021, de fecha 15 de enero se envía solicitud de permiso de ocupación de cauce a la SDA.
- El 6 de febrero de 2021, mediante oficio CSUDC-OBRA-1356-2021, se envía un derecho de petición a la Secretaría Distrital de Ambiente, solicitando la documentación requerida para el permiso de ocupación de cauce.
- Mediante oficio 2021EE30400, de fecha 17 de febrero de 2021, nos generan respuesta de la SDA, manifestando la ruta a seguir para generar la solicitud.
- Mediante oficio 2021EE196590, de fecha 15 de septiembre de 2021, nos generan respuesta de la SDA, manifestando la ruta a seguir para generar la solicitud.

2.17 SALVO CONDUCTOS

Los salvo conductos enviados en el anexo del informe No. 23, se encuentran vigentes a la fecha.

2.18 CONTROL DE VECTORES

Durante el período objeto de este informe se realizó control de vectores, los días domingo 10 y 24 de septiembre de 2021, en todos los contenedores y áreas comunes. Con insumos como RATA QUILL el cual se disuelve y se aspersa, y Rodilon bloques parafinados, utilizado como cebos.

2.19 CONSUMO DE AGUA

Se garantizó el suministro de agua potable, para los dos usos principales que se presentaron en obra:

- Uso constructivo: Los frentes de obra poseen acometidas hidráulicas, tramitadas autorizadas por el acueducto las cuales son otorgadas por la EAAB, además para realizar actividades constructivas el Consorcio adquiere agua por medio de carrotanque.

- Consumo Humano: Se cuenta con puntos de suministro de agua potable para hidratación de los trabajadores mediante dos filtros instalados en el frente de obra y campamentos., cumpliendo con la normatividad contemplada en la Resolución 2400 de 1979.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Consolidado retiro de escombros (excavación y demolición)
Anexo 2. Consolidado y certificados de retiro de residuos sólidos
Anexo 3. Listado de maquinaria en obra
Anexo 4. Consolidado de recibo de materiales
Anexo 5. Evidencia fotográfica

Anexo 1. Consolidado retiro de escombros (excavación y demolición)

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	CODIGO AMB-001
	SALIDA DE ESCOMBROS	FECHA 30-04-2020
		VERSIÓN 3

Cant.	No. Recibo Interno	FECHA	PLACA	PIN	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO	DISPOSICION FINAL	RESPONSABLE DE DESPACHO	TRANSPORTADO POR	DIRECCIÓN
1	1443	2021-09-01	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
2	1444	2021-09-01	ZOG305	816	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
3	1445	2021-09-01	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
4	1446	2021-09-01	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
5	1447	2021-09-01	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
6	1448	2021-09-01	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
7	1449	2021-09-01	ZOG305	816	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
8	1450	2021-09-02	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
9	1451	2021-09-02	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
10	1452	2021-09-02	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
11	1453	2021-09-03	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
12	1454	2021-09-02	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
13	1455	2021-09-03	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
14	1456	2021-09-03	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
15	1458	2021-09-07	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
16	1459	2021-09-07	SRP737		EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
17	1460	2021-09-07	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA

18	1461	2021-09-08	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
19	1462	2021-09-08	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
20	1463	2021-09-08	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
21	1464	2021-09-08	ZOG305	816	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
22	1465	2021-09-08	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
23	1466	2021-09-08	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
24	1467	2021-09-09	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
25	1468	2021-09-09	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
26	1469	2021-09-10	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
27	1470	2021-09-10	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
28	1471	2021-09-10	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
29	1472	2021-09-10	AGH087	76147	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
30	1473	2021-09-10	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
31	1474	2021-09-10	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
32	1475	2021-09-10	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
33	1476	2021-09-10	AGH087	76147	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
34	1477	2021-09-10	SPI797	1145	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
35	1478	2021-09-11	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
36	1479	2021-09-11	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
37	1480	2021-09-11	AGH087	76147	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
38	1481	2021-09-13	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
39	1482	2021-09-13	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA

40	1483	2021-09-13	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
41	1484	2021-09-15	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
42	1485	2021-09-15	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
43	1486	2021-09-15	THY739	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
44	1487	2021-09-15	ZOG305	816	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
45	1488	2021-09-15	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
46	1489	2021-09-15	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
47	1490	2021-09-16	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
48	1491	2021-09-16	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
49	1492	2021-09-16	AGH087	76147	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
50	1493	2021-09-16	SPI797	1145	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
51	1494	2021-09-16	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
52	1495	2021-09-16	SZP940	15088	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
53	1496	2021-09-16	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
54	1497	2021-09-16	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
55	1498	2021-09-16	THY739	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
56	1499	2021-09-16	ZOG305	816	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
57	1501	2021-09-17	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
58	1502	2021-09-20	SOA573	16602	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
59	1503	2021-09-20	SPI797	1145	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
60	1504	2021-09-20	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
61	1505	2021-09-20	SOA573	16602	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
62	1506	2021-09-21	AGH087	76147	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
63	1507	2021-09-21	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA

64	1508	2021-09-21	SPI797	1145	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
65	1509	2021-09-21	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
66	1510	2021-09-21	SOA573	16602	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
67	1511	2021-09-21	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
68	1512	2021-09-21	AGH087	76147	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
69	1513	2021-09-21	SOA573	16602	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
70	1514	2021-09-27	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
71	1515	2021-09-27	SPI797	1145	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
72	1516	2021-09-27	AGH087	76147	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
73	1517	2021-09-27	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
74	1518	2021-09-27	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
75	1519	2021-09-28	SPI797	1145	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
76	1520	2021-09-28	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
77	1521	2021-09-28	SPI797	1145	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
78	1522	2021-09-28	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
79	1523	2021-09-28	AGH087	76147	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA

80	1524	2021-09-28	TPD460	2906	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
81	1525	2021-09-28	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
82	1526	2021-09-29	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
83	1527	2021-09-29	SPI797	1145	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
84	1528	2021-09-29	TPD460	2906	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
85	1529	2021-09-29	TPD460	2906	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
86	1530	2021-09-30	TPD460	2906	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
87	1531	2021-09-30	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
88	1532	2021-09-30	TPD460	2906	EXCAVACION	7	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
89	1533	2021-09-30	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
90	1534	2021-09-30	SPI797	1145	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA

Anexo 2. Consolidado y certificados de retiro de residuos sólidos

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA	CODIGO AMB-002
	SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	FECHA 30-06-2019 VERSIÓN 2

DIA	MES	AÑO	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD	DISPOSICION FINAL	EMPRESA QUE REALIZA LA RECOLECCION	EMPRESA QUE REALIZA LA DISPOSICION FINAL
2	SEPTIEMBRE	2021	CHATARRA	195	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
6	SEPTIEMBRE	2021	FIBROCEMENTO	1620	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
8	SEPTIEMBRE	2021	MADERA	1840	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
9	SEPTIEMBRE	2021	CHATARRA	250	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
16	SEPTIEMBRE	2021	CABLE	177	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
24	SEPTIEMBRE	2021	MADERA	1820	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
25	SEPTIEMBRE	2021	MADERA	1700	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
25	SEPTIEMBRE	2021	FIBRA DE VIDRIO	206	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río

Anexo 3. Listado de maquinaria en obra

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	Fecha	Página
			1 de 1
		1/10/2019	Versión 00
		Código del Documento	
		FT-SST-010	

MES SEPTIEMBRE DE 2021

N°	MAQUINA / VEHICULO	MARCA	SERIE	MODELO	PLACA	COLOR	NÚMERO CHASIS	NÚMERO MOTOR	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROVEEDOR	CONDUCTOR/OPERADOR
									SI	NO		
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 2								x		CONSORCIO	
2	HIDROLAVADORA	KARCHER							X		CONSORCIO	
3	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-1500 -CÀDIZ						X		CONSORCIO	
4	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-2000							X	CONSORCIO	
5	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-700							X	CONSORCIO	
6	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-700							X	CONSORCIO	
7	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-500							X	CONSORCIO	
8	MEZCLADORA DE CONCRETO 1/2 BULTO								X		CONSORCIO	
9	MEZCLADORA DE CONCRETO 1/2 BULTO								X		CONSORCIO	
10	MINICARGADORES	BOBCAT							X		CONSORCIO	
11	MINICARGADORES	BOBCAT							X		CONSORCIO	
12	MINICARGADORES	BOBCAT							X		CONSORCIO	
13	MOTOBOMBA DIESEL		4"-10HP						X		CONSORCIO	
14	MOTOBOMBA DIESEL		4"-10HP							X	CONSORCIO	
15	MOTOBOMBA DIESEL		4"-10HP							X	CONSORCIO	
16	MOTOBOMBA DIESEL		4"-10HP							X	CONSORCIO	

17	PLANTA DE CONCRETO	ALTRON	AMP-						x		CONSORCIO	
18	PLANTA ELÈCTRICA		215 KVA-220							x	CONSORCIO	

19	PLANTA ELÈCTRICA		45 KVA							x	CONSORCIO	
20	RETROEXCAVADORA	CAT	320						x		CONSORCIO	
21	SIERRA CIRCULAR	DEWALT	DE 7/14						x		CONSORCIO	
22	SIERRA CIRCULAR	DEWALT	DE 7/14						x		CONSORCIO	
23	PLUMA GRUA									x	CONSORCIO	
24	PLUMA GRUA									x	CONSORCIO	
25	TALADRO SDS PLUS	DEWALT	HASTA 7/8							x	CONSORCIO	
26	TORREGRUA	POTAIN	DE 39 MTS						x		CONSORCIO	
27	TRONZADORA	DEWALT	14"						x		CONSORCIO	
28	UÑAS PARA MINICARGDOR	BOBCAT								x	CONSORCIO	
29	VIBRADORES ELÈCTRICOS TIPO AGUJA 25 MM X 6 MTS MANGUERA								x		CONSORCIO	
30	VIBRADORES ELÈCTRICOS TIPO AGUJA 25 MM X 6 MTS MANGUERA								x		CONSORCIO	
31	VIBRADORES ELÈCTRICOS TIPO AGUJA 25 MM X 6 MTS MANGUERA								x		CONSORCIO	
32	VIBRADORES ELÈCTRICOS TIPO AGUJA 25 MM X 6 MTS MANGUERA								x		CONSORCIO	
33	VIBRADORES ELÈCTRICOS TIPO AGUJA 25 MM X 6 MTS MANGUERA								x		CONSORCIO	
34	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC	CC1200							x		CONSORCIO	

Anexo 4. Consolidado de recibo de materiales

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	CÓDIGO AMB-008
	REPORTE RECIBO DE MATERIALES	FECHA 31-05-2019 VERSIÓN 2

No.	FECHA	No. REMISIÓN	UN (unidad)	CANTIDAD	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	DESTINO
1	1/09/2021	6302	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
2	1/09/2021	6303	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
3	1/09/2021	6304	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
4	2/09/2021	6305	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
5	3/09/2021	6307	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
6	3/09/2021	6308	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
7	7/09/2021	6310	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
8	7/09/2021	6311	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
9	9/09/2021	6314	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
10	9/09/2021	6315	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
11	9/09/2021	6316	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
12	10/09/2021	6317	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
13	10/09/2021	6320	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
14	10/09/2021	6321	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
15	11/09/2021	6323	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
16	11/09/2021	6324	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
17	11/09/2021	6326	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
18	15/09/2021	6335	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
19	16/09/2021	6336	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
20	16/09/2021	6340	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG

21	16/09/2021	6341	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
22	16/09/2021	6342	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
23	24/09/2021	6348	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
24	25/09/2021	6349	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
25	25/09/2021	6251	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
26	25/09/2021	6252	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
27	27/09/2021	6254	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
28	27/09/2021	6255	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
29	28/09/2021	6259	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
30	3/09/2021	63484	M3	16,50	AGREGADOS FONTECHA	ARENA PEÑA	OBRA MEBOG
31	7/09/2021	73097	M3	16,50	AGREGADOS FONTECHA	ARENA PEÑA	OBRA MEBOG
32	16/09/2021	73087	M3	16,50	AGREGADOS FONTECHA	ARENA PEÑA	OBRA MEBOG
33	29/09/2021	75254	M3	16,50	AGREGADOS FONTECHA	ARENA PEÑA	OBRA MEBOG
34	7/09/2021	4743	M3	29,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
35	7/09/2021	4744	M3	29,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
36	10/09/2021	4745	M3	29,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
37	13/09/2021	4746	M3	29,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
38	14/09/2021	4747	M3	29,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
39	18/09/2021	4748	M3	27,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
40	3/09/2021	63484	M3	16,50	AGREGADOS FONTECHA	ARENA PEÑA	OBRA MEBOG
41	7/09/2021	73097	M3	16,50	AGREGADOS FONTECHA	ARENA PEÑA	OBRA MEBOG
42	16/09/2021	73087	M3	16,50	AGREGADOS FONTECHA	ARENA PEÑA	OBRA MEBOG
43	29/09/2021	75254	M3	16,50	AGREGADOS FONTECHA	ARENA PEÑA	OBRA MEBOG
44	1/09/2021	6244	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG

45	1/09/2021	6249	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-201	OBRA MEBOG
46	1/09/2021	6301	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-202	OBRA MEBOG
47	7/09/2021	6309	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-203	OBRA MEBOG
48	8/09/2021	6312	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-204	OBRA MEBOG
49	8/09/2021	6313	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-205	OBRA MEBOG
50	10/09/2021	6318	M3	10,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-206	OBRA MEBOG
51	10/09/2021	6319	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-207	OBRA MEBOG
52	11/09/2021	6321	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-208	OBRA MEBOG
53	10/09/2021	6322	M3	10,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-209	OBRA MEBOG
54	11/09/2021	6325	M3	10,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-210	OBRA MEBOG
55	11/09/2021	6327	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-211	OBRA MEBOG
56	11/09/2021	6328	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-212	OBRA MEBOG
57	11/09/2021	6329	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-213	OBRA MEBOG
58	13/09/2021	6332	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-214	OBRA MEBOG
59	13/09/2021	6333	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-215	OBRA MEBOG
60	15/09/2021	6334	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-216	OBRA MEBOG
61	16/09/2021	6337	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-217	OBRA MEBOG
62	16/09/2021	6338	M3	10,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-218	OBRA MEBOG
63	16/09/2021	6339	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-219	OBRA MEBOG
64	17/09/2021	6344	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-220	OBRA MEBOG
65	21/09/2021	6345	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-221	OBRA MEBOG
66	22/09/2021	6346	M3	7,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-222	OBRA MEBOG
67	23/09/2021	6347	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-223	OBRA MEBOG
68	25/09/2021	6253	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-224	OBRA MEBOG

69	27/09/2021	6256	M3	10,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-225	OBRA MEBOG
70	27/09/2021	6257	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-226	OBRA MEBOG
71	30/09/2021	6262	M3	6,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-227	OBRA MEBOG
72	10/09/2021	21392	M3	26,00	VIAMET	GRAVILLA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
73	20/09/2021	21527	M3	21,20	VIAMET	GRAVILLA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
74	22/09/2021	21578	M3	26,00	VIAMET	GRAVILLA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
75	10/09/2021	45	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
76	10/09/2021	46	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
77	10/09/2021	47	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
78	11/09/2021	48	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
79	28/09/2021	49	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
80	29/09/2021	50	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
81	29/09/2021	51	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
82	29/09/2021	52	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
83	7/09/2021	331420040	KG	32.100,00	HOLCIM	CEMENTO GRIS A GRANEL	OBRA MEBOG
84	25/09/2021	383235	KG	640,00	ARGOS	CEMENTO BLANCO X20 KG	200512
85	8/09/2021	27221	KG	34.080,00	ARGOS	CEMENTO BLANCO A GRANEL	OBRA MEBOG
86	11/09/2021	381170	KG	2.000,00	ARGOS	CEMENTO GRIS USO GENERAL X 50 KG	OBRA MEBOG
87	25/09/2021	383235	KG	2.500,00	ARGOS	CEMENTO GRIS USO GENERAL X 50 KG	OBRA MEBOG
88	24/09/2021	1112	M3	2,25	MADERAS ROLLIZAS	BOCEL DE 3X3 X 3 MTS	OBRA MEBOG
89	19/09/2020	437	M3	0,45	SAN VICENTE	CORREDOR X 6 MTS	OBRA MEBOG
90	6/09/2021	200191665	KG	5000	CEMEX	MORTERO ESTRUCTURAL 125	OBRA MEBOG
91	20/09/2021	200862406	KG	10000	CEMEX	MORTERO ESTRUCTURAL 125	OBRA MEBOG
92	14/09/2021	200590056	KG	4000	CEMEX	MORTERO ESTRUCTURAL 175 GROUTING	OBRA MEBOG

Anexo 5. Evidencia fotográfica

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	**CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018** **CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ**	CÓDIGO F-SST-011
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FECHA 31-05-2019
		VERSIÓN 1

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Aseo orden y limpoieza en el edificio.



Foto 2: Aseo orden y limpoieza en el edificio.



Foto 3: Aseo orden y limpoieza en el edificio.



Foto 4: Aseo orden y limpoieza en el edificio.



Foto 5: Aseo orden y limpoieza en el edificio.



Foto 6: Aseo orden y limpoieza en el edificio.



Foto 7: Aseo orden y limpoieza en el edificio.



Foto 8: Aseo orden y limpoieza en el edificio.



Foto 9: Aseo orden y limpoieza en el edificio.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 2: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 3: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 4: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 5: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 6: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 7: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 8: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 9: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 2: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 3: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 4: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 5: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 6: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 7: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 8: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 9: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 2: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.




Foto 3: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.




Foto 4: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 5: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 6: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 7: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 8: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 9: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.




Foto 2: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 3: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 4: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 5: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 6: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 7: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 8: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 9: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 2: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 3: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 4: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 5: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 6: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 7: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 8: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 9: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.

Informe no.	34	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Foto 1: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 2: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 3: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 4: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.




Foto 5: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 6: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.




Foto 7: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 8: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.



Foto 9: Control de roedores en campamentos, oficinas y areas comunes.

12. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	CONTRATO No.	-	ACTA No.
CONTRATISTA	CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT: 901.238.177-6	CONTRATO No.	1132 DE 2018	**34**
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONNECTA	CONTRATO No.	1129 DE 2018	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	FECHA:	30 de septiembre de 2021	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 34

AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Acumulado)

CAPITULO DE PROGRAMACION	CONCEPTO APLICADO CONTROL	VR TOTAL PROYECTADO	% INCIDENCIA	% AVANCE PROYECTO
LOCALIZACION Y REPLANTEO	PROYECTADO	$ 144,132,455	0.11%	0.1079%
	EJECUTADO	$ 142,748,175		
CERRAMIENTO Y CAMPAMENTO	PROYECTADO	$ 217,000,183	0.16%	0.1640%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 217,000,183		
DESCAPOTE	PROYECTADO	$ 185,377,610	0.14%	0.1401%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 185,377,610		
DEMOLICION EDIFICACIONES EXISTENTES	PROYECTADO	$ 22,113,969	0.02%	0.0167%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 22,113,969		
DEMOLICIONES PARA REFORZAMIENTO	PROYECTADO	$ 1,579,885,304	1.19%	1.1810%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 1,562,261,212		
RETIRO ESTRUCTURAS EXISTENTES	PROYECTADO	$ 335,716,000	0.25%	0.2030%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 268,572,800		
EXCAVACION MECANICA	PROYECTADO	$ 509,029,579	0.38%	0.3207%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 424,183,922		
EXCAVACION MANUAL	PROYECTADO	$ 111,865,678	0.08%	0.0846%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 111,865,678		
RELLENOS	PROYECTADO	$ 223,325,981	0.17%	0.1688%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 223,325,981		
CIMENTACION	PROYECTADO	$ 395,640,064	0.30%	0.2991%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 395,640,064		
SOLADO	PROYECTADO	$ 62,515,120	0.05%	0.0473%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 62,515,120		
PILOTES	PROYECTADO	$ 61,060,136	0.05%	0.0462%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 61,060,136		
REFORZAMIENTO VIGAS Y DADOS	PROYECTADO	$ 73,945,960	0.06%	0.0559%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 73,945,960		
CONTRAPISO	PROYECTADO	$ 299,694,876	0.23%	0.2266%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 299,695,174		
MURO DE CONTENCION	PROYECTADO	$ 895,120,048	0.68%	0.6635%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 877,719,145		
COLUMNAS Y PANTALLAS EN CONCRETO	PROYECTADO	$ 2,376,843,057	1.80%	1.7547%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 2,321,105,253		
REFORZAMIENTO COLUMNAS	PROYECTADO	$ 3,897,512,645	2.95%	2.7274%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 3,607,820,854		

AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Acumulado)

CAPITULO DE PROGRAMACION	CONCEPTO APLICADO CONTROL	VR TOTAL PROYECTADO	% INCIDENCIA	% AVANCE PROYECTO
PLACAS Y VIGAS EN CONCRETO	PROYECTADO	$ 8,183,146,987	6.19%	6.1175%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 8,092,225,558		
REFORZAMIENTO PLACAS Y VIGAS EN CONCRETO	PROYECTADO	$ 3,398,523,567	2.57%	2.4145%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 3,193,876,580		
ESCALERAS EN CONCRETO	PROYECTADO	$ 410,534,250	0.31%	0.2245%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 296,995,588		
ESTRUCTURA METALICA	PROYECTADO	$ 2,404,772,978	1.82%	1.6992%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 2,247,769,151		
PREFABRICADOS Y NO ESTRUCTURALES	PROYECTADO	$ 362,829,877	0.27%	0.0882%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 116,638,994		
MAMPOSTERIA	PROYECTADO	$ 566,025,823	0.43%	0.4163%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 550,731,189		
COLUMNETAS Y VIGUETAS	PROYECTADO	$ 41,892,053	0.03%	0.0291%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 38,556,736		
PAÑETES	PROYECTADO	$ 519,241,895	0.39%	0.2800%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 370,404,472		
ESTUCO Y PINTURA	PROYECTADO	$ 167,599,487	0.13%	0.0933%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 123,436,439		
ENCHAPES	PROYECTADO	$ 473,031,956	0.36%	0.2616%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 346,033,428		
CIELO RASOS Y ACABADOS ACUSTICOS	PROYECTADO	$ 3,535,805,891	2.67%	2.2743%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 3,008,504,570		
PISOS HUMEDOS	PROYECTADO	$ 2,573,404,102	1.95%	1.8238%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 2,412,536,114		
PISOS SECOS	PROYECTADO	$ 1,023,542,696	0.77%	0.0014%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 1,885,817		
INSTALACIONES ELECTRICAS	PROYECTADO	$ 4,786,002,465	3.62%	2.5560%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 3,381,134,273		
ILUMINACION Y APARATOS ELECTRICOS	PROYECTADO	$ 900,784,776	0.68%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		
V/D SEGURIDAD Y CONTROL	PROYECTADO	$ 8,233,027,422	6.22%	5.5272%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 7,311,360,348		
VENTILACION MECANICA	PROYECTADO	$ 3,719,652,780	2.81%	2.1126%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 2,794,575,062		
ASCENSORES	PROYECTADO	$ 1,406,552,426	1.06%	0.8832%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 1,168,326,239		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROYECTADO	$ 5,998,348,367	4.53%	4.0338%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 5,335,976,954		
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROYECTADO	$ 484,904,920	0.37%	0.2562%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 338,921,076		
CARPINTERIA METALICA	PROYECTADO	$ 7,872,359,730	5.95%	5.4385%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 7,194,017,895		
FACHADA	PROYECTADO	$ 6,019,505,458	4.55%	4.5506%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 6,019,505,458		
CARPINTERIA EN MADERA	PROYECTADO	$ -	0.00%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		

AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Acumulado)

CAPITULO DE PROGRAMACION	CONCEPTO APLICADO CONTROL	VR TOTAL PROYECTADO	% INCIDENCIA	% AVANCE PROYECTO
IMPERMEABILIZACIONES	PROYECTADO	$ 611,102,967	0.46%	0.1129%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 149,400,729		
CUBIERTAS	PROYECTADO	$ 1,097,419,732	0.83%	0.6446%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 852,703,207		
ASEO GENERAL	PROYECTADO	$ 748,291,530	0.57%	0.5657%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 748,291,530		
EXCAVACIONES Y RELLENOS	PROYECTADO	$ 878,784,128	0.66%	0.5621%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 743,548,308		
SARDINELES Y OBRAS DE ARTE	PROYECTADO	$ 247,665,691	0.19%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		
PISOS Y ANDENES	PROYECTADO	$ 1,878,507,706	1.42%	0.0237%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 31,355,798		
JARDINES	PROYECTADO	$ 216,456,439	0.16%	0.0068%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 8,960,008		
CARPETA ASFALTICA	PROYECTADO	$ 353,361,075	0.27%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		
CERRAMIENTO ILUMINACION MOBILIARIO	PROYECTADO	$ 189,193,291	0.14%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		
NO PREVISTAS	PROYECTADO	$ 20,645,900,512	15.61%	10.9619%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 14,500,431,515		
ELEMENTOS ELECTRICOS	PROYECTADO	$ 4,214,624,639	3.19%	2.6214%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 3,467,536,637		
NO PREVISTAS (Suministros)	PROYECTADO	$ 581,259,953	0.44%	0.4257%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 563,092,984		
TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 106,134,836,237**		
A,I,U,	PROYECTADO	$ 26,145,449,524	19.77%	16.0392%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 21,216,644,001		
TOTAL CONTRATO		**$ 132,280,285,760.79**	**100.00%**	**81.25%**

13. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS