VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL EN LOS EQUIPAMIENTOS DEL IPES

LUGAR:	Plaza de mercado 20 de Julio	FECHA:	2 de octubre 2021

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Gestión Integral de Residuos Ordinarios

	ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	¿Impulsa la sensibilización, capacitación, inducción, práctica y formación de los servidores públicos en el manejo adecuado de los residuos sólidos para su aprovechamiento (personal de aseo, comerciantes o beneficiarios y administrativos) durante este mes?	1	Cumple, según lo informado por personal de la administración.
2.	¿Hace entrega del material aprovechable a organizaciones o grupos de recicladores en la sede evaluada?	1	cumple, con la asociación de recicladores
3.	No se evidencian canecas individuales en áreas comunes (Exceptuando las de Orgánicos del contratista de Ruta Selectiva)	0	Se evidencian canecas individuales en áreas comunes.
4.	Se evidencia adecuada segregación de residuos en los puntos ecológicos instalados.	0	No se evidencia segregación adecuada en los puntos ecológicos dispuestos
5.	¿Facilita los elementos necesarios para la separación de los residuos? (puntos ecológicos).	1	En el recorrido se evidenciaron puntos ecológicos facilitando los elementos necesarios para la separación.
6.	¿Cuenta con un sitio físico para el almacenamiento temporal de los mismos, que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas? 1. Acabados de fácil limpieza ☑. 2. Drenaje ☑. 3. Ventilación ☑. 4. Sistemas de prevención de incendios ☐. 5. Separación de áreas por tipo de residuo (aprovechable y no aprovechable) ☑. 6. Impide la proliferación de vectores y roedores ☑. 7. Orden y aseo ☑. 8. Recipientes o cajas de almacenamiento ☑. 9. Señalización ☑.	1	Se recomienda que el lugar donde se tiene dispuesto para el almacenamiento temporal de aceite de cocina se encuentre debidamente etiquetado con fecha de generación, se recomienda organización ya que se evidencian bidones vacíos y mezclados con envases de aseo que se presume están vacíos. Se recomienda que de acuerdo a la señalización de tipo de residuos se dispongan los contenedores con los diferentes residuos
7.	Lleva un registro de las cantidades y tipo de residuos ordinarios (aprovechables y no aprovechables) generados.	1	Lleva el registro mensual al día.
	Total de cumplimiento Normativo en la Gestión Integral de Residuos Ordinarios.		5/7

Gestión integral de residuos peligrosos

	ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	No se evidencia el almacenamiento de RESPEL.	1	Cumple, en el recorrido no se evidenció almacenamiento de respel.
2.	No se evidencia señalización alusiva al almacenamiento de RESPEL.	1	Cumple, en el recorrido no se evidenció señalización de almacenamiento de respel.
3.	Se han realizado capacitaciones relacionadas con manejo de RESPEL.	0	Se informó por parte de la administración que no se han realizado capacitaciones de respel.

Escaneado con CamScanner

Aceite Usado y combustibles

	ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4.	No se realiza almacenamiento de aceites usados, bien sea de plantas eléctricas o de origen automotriz.	1	En el recorrido No se evidencia almacenamiento

Total de cumplimiento Normativo en la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 3/4

Gestión Integral de Residuos Especiales

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO	

Llantas

	ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	No se realiza el almacenamiento de llantas	1	Cumple, No se evidencio en el recorrido almacenamiento de llantas.

Aceite Vegetal Usado y/o Aceite de Cocina Usado (AVU-ACU)

	ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	Tiene registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente, a todos los comerciantes de Restaurantes, cocinas, cafeterías, etc., que generan Aceite de Cocina Usado.	1	El equipamiento cumple con el registro como generador de ACU.
2.	Garantiza la identificación, rotulado y etiquetado en el lugar de generación, hasta su recolección	0	En el recorrido No se evidencio el etiquetado del aceite generado.

Total de cumplimiento Normativo en la Gestión Integral de Residuos Especiales. 2/3

EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

	ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	¿La entidad cuenta con los registros de su Publicidad Exterior Visual para las instalaciones que cuentan con aviso en fachada o áreas de intervención que les aplique y se encuentran en los términos de vigencia?	1	Cumple con los Registros PEV el equipamiento (Plazo 20 de Julio).

Total de cumplimiento Normativo Publicidad Exterior Visual. 1/1

VERTIMIENTOS

Gestión de Vertimientos.

	ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	No se realiza la Disposición a la red de alcantarillado público aguas residuales con contenidos de vísceras o tejidos animales, hueso, pelo, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, residuos	1	En el recorrido no se evidenció disposición a la red de alcantarillado público.
2.	Se evidencia Desposte en los módulos asignados para la actividad de cárnicos.	1	En el recorrido NO se evidenció desposte.

Total de cumplimiento Normativo en la Gestión de Vertimientos. 2/2

Escaneado con CamScanner

TOTAL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL

OTROS		
ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AGUA		
¿Se tienen sistemas ahorradores en todos los baños?	1	Cumple con sistemas ahorradores.
¿Se identifica alguna fuga de agua en sanitarios, lavamanos u orinales?	1	Cumple, en el recorrido No se identificó Fuga de agua.
ENERGÍA		
¿El equipamiento cumple con todas las luminarias ahorradoras?	1	Cumple. con luminarias ahorradoras.
¿Se identifica y reporta algún daño eléctrico en el mes?	1	No se reportó daño electrico en el mes de septiembre 2021.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES	
PROFESIONAL AMBIENTAL PIGA QUE VERIFICÓ:	Lorena Miranda

ACOMPAÑAMIENTO VISITA TÉCNICA AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES	
PROFESIONAL Y/O ASISTENTE DEL EQUIPAMIENTO IPES:	Nombre y apellidos: Alejandro Rojas Bolivar Teléfono de contacto: 3003529166 Correo electrónico: rojasbolivar@gmail.com. Firma:

Recomendaciones y observaciones:

1. Se evidencio caneca individuales con mezcla de residuos, orgánicos y plásticos (pitillos, bolsas etc).
2. Se evidenciaron puntos ecologicos sin tapa, se recomienda que las bolsas dispuestas correspondan al codigo de colores de los puntos ecológicos.
3. Se evidencian caneras individuales en cuarto de personal de vigilancia y/o servicios generales.
4. Se recomienda que los lonas de material de construcción ubicados al lado del área de lavado de papa se retiren.
5. Se recomienda el almacenamiento del Aceite de cocina usado, se mejores debido a que se identificó varios envases vacios, no se encontro etiquetado con fecha de generación del aceite.
6. Se recomienda exigir o responsabilizar a la empresa de aseo a disponer de manera adecuada los envases vacios de aseo teniendo en cuenta que en el recorrido se observaron envases en el cuarto de residuos.
7. Se recomiendo que el cuarto eléctrico se realice una limpieza y orden del lugar, no se deben almacenar bicicletas, ladrillos o bloques de ladrillos.
8. Se recomienda hacer seguimiento a la limpieza de las trampas grasa por parte de los comerciantes teniendo en cuenta que se informó por parte de personal administrativo que el compromiso el miercoles y viernes y el día sabado. dia de la visita se evidencio la No limpieza de las trampas

Escaneado con CamScanner

9. Se evidencio Fuga de agua en Roceta ubicado en el área donde se encuentran las trampas grasa, Se recomienda arreglar.

10. Se evidenciaron canecas individuales en el área administrativa con mezcla de residuos.

11. Se recomienda que se evidencie bidones vacios o llenos pero no se sabe que es en el area donde Se ubican las trampas grasa.

Escaneado con CamScanner

PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA

1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Separación inadecuada de residuos en contenedores ubicados en áreas comunes:







Se evidenció puntos ecológicos sin tapas y segregación inadecuada de residuos según tipo de residuo a disponer en cada caneca

PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA








PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA








PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA









PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA







PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA



Presencia de canecas individuales en cuarto de personal de seguridad y servicios generales que impiden la segregación adecuada de los residuos.





PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA

Presencia de canecas individuales en la oficina de la plaza de mercado que impiden la segregación adecuada de los residuos.









PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA



ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS: en el recorrido se evidenció el cuarto de almacenamiento temporal de residuos en buenas condiciones de aseo y orden, se recuerda la importancia de no mezclar residuos aprovechables como cartón con envases vacíos de aseo y se recuerda que la señalización dispuesta debe corresponder al tipo de residuos.





PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA





Los residuos peligrosos de envases vacíos de aseo no deben estar mezclados con elementos de aseo como recogedores, escobas, baldes y otro tipo de elementos, se debe contar con la señalización correspondiente a envases vacíos de aseo ASEAR ESP SA indicando que es responsabilidad del contratista de la prestación de servicios de aseo realizar la correcta disposición de este tipo de residuos.



PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA

Cuarto eléctrico: en el recorrido se evidenció el cuarto eléctrico, sin embargo se identificó que no cuenta con señalización alusiva, en el cuarto se encuentran bloques de ladrillos, bicicleta, soportes metálicos y otro tipo de elementos, se debe propender por aislar todo tipo de elementos y reubicarlos en un espacio adecuado.










PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA



ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DE ASEO: se sugiere mejorar la organización de los insumos de aseo, en lo posible que no se encuentren en el piso, importante recordar que la señalización debe estar acorde al tipo de insumo y separar y almacenar adecuadamente los insumos inflamables.





PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA

Se evidencian posibles insumos de aseo aislados del mueble dispuesto para garantizar la organización de los insumos de aseo, se recomienda ordenarlos en el lugar adecuado.



BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES: se evidenció adecuadas condiciones de limpieza en los baños, importante recordar el uso de bolsa color negro en las canecas dispuestas.





PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA








PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA

Baños de la oficina de la plaza: se evidenció en el recorrido buenas condiciones de aseo y limpieza, sin embargo, la llave del lavamanos no cumple con la implementación de sistema ahorrador



SEÑALIZACIÓN DISPOSICIÓN DE ACEITE DE COCINA USADO: no se evidencio el etiquetado en el bidón correspondiente donde se indique fecha de generación, se identifican bidones vacíos que se recomienda ubicarlos o disponerlos en otro lugar y solo mantener los bidones en los cuales se usaran para el almacenamiento del Aceite.

PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA



Se identifica posible material de construcción que se recomienda debe estar señalizado indicando que corresponde al contratista o por el tercero que fue contratado por la Entidad para la prestación de un bien o servicio.



PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA

Trampas de grasa: en el recorrido se identificaron las trampas grasa en condiciones deficientes de limpieza y mantenimiento adecuado, se debe realizar una jornada de limpieza de las trampas grasa para evitar obstrucciones y/o acumulaciones en los desagües, malos olores, problemas de exceso de grasas y aceites, que se depositan en la red pública de alcantarillado en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.



En el recorrido se identificaron estos galones ubicados en el área donde se encuentran las trampas de grasa, identificar de que son y almacenarlos o disponerlos de manera adecuada.



PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

OCTUBRE 02 DE 2021

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA

Se evidencia fuga de agua en la llave de la poceta ubicada en el área donde se encuentran ubicadas las trampas de grasa, en lo posible realizar la intervención para evitar desperdicio de agua.

