	SOPORTCOL S.A.S. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código Documento: TIGOMAF04 Fecha de Elaboración: 07-04-2007 Fecha de Emisión: 11-01-2017 Versión:1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE IMPRESION

UBICACION DEL EQUIPO

DEPENDENCIA: Punto Vive digital Andalucia	PISO: 1	EXTENSION:
USUARIO: Sebastian Perez		

INFORMACION DEL EQUIPO

MARCA: Epson	MODELO: L220	INVENTARIO No.: 99629542
SERIE: VGNK310224	IMPRESORA DE RED ☐	IMPRESORA LOCAL ☒

LISTA DE CHEQUEO

☒	Apagar la impresora antes de la revisión
☒	Desconectar el cable de poder
☒	Desconectar cable paralelo
☐	Retirar toner
☒	Retirar tapas externas de la impresora
☐	Retirar bandejas de papel
☒	Limpieza interna de la impresora (Soplar impresora)
☒	Verificar contactos y circuitos
☐	Verificar las masa del toner
☒	Instalar tapas externas
☒	Limpiar externamente la impresora
☒	Limpiar externamente las bandejas de papel
☐	Instalar bandejas de papel
☐	Instalar toner
☒	Conectar cable de poder
☒	Conectar cable paralelo
☒	Prender la impresora
☒	Imprimir pagina de prueba
☒	Verificar Carga Eléctrica

OBSERVACIONES

Impresora falta recargar tinta de color amarillo.

CALIFICACION DEL SERVICIO

Fecha de prestación del servicio: 21 de Abril 2021

Califique el servicio como: ☒ Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo

	TECNICO DE SERVICIO	USUARIO
NOMBRE	Camilo Andres Villamizar Martinez	Sebastian Perez
FIRMA	Camilo Villamizar	