AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620482

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 12 MES 10 AÑO 024 | HORA INICIO 05'00 | HORA FINAL 05:20

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Luis Alfonso Andrade R | Edif Nueva ✓ | Edif Existente
DIRECCIÓN: Kdx - 16 - 340
BARRIO: Gamalito el carmen
CIUDAD: el carmen | Altura superior 2000 msnm: SI NO | TELEFONO | CELULAR 3194347822

DATOS DE LA EMPRESA


AASIGAS S.A.S.
NIT 830050286-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 B 38 - 31 Casa 3 Mondalay
TELEFONO 601 3455 | CELULAR 312 364 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No 1079262664 | Identificación 1079262664 | Tel
Nombre: Marco Montaño | Competencia Laboral No: 938435 | Expedida por: Sena | Vigencia 28-12-23
Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección: Nombre Compriegas | Identificación | Teléfono
DOCUMENTAC PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Predio | Memoria de Calculo | Compet Laboral | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |





Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Luis Alfonso Andrade Rojas
Dirección:
kdx 16-340 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631450
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239406

Documento equivalente a factura
N° - 1053489220

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 11/AGO/2021

Pagaste: $46,590

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000 414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art. 151 de la resolución CREG 123 de 2014 usted puede consultar información sobre tiempos de conexión, reconexión y traslado en www.cens.com.co

Para este número puedes hacer tus trámites y pagos

Número de cliente: 239406

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 6.021 $ 28,049

Por tus servicios pagas

$34,070

lodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

i subsidio pagarías: $50,179
n el subsidio te ahorras: $-25,090

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ra usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
1639439	61,773	1.1451	10	27,778	14

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Por tus servicios pagas
$ 34,070

0927

Este documento es equivalente a factura y prestamo ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

CT-1973


M
SEXO

30343841

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620482





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620483

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 13 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 10:30 | HORA FINAL 10:54

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Miguel Antonio Caselles | Cód Nómina ✓ | Cód Facturación
PÓLIZA o # de CUENTA
DIRECCIÓN: Cra 1-06 220
BARRIO: Guamalito el Carmen
CIUDAD: el Carmen | Teléfonos 3218 1130 | Altura superior 2000 msnm: SI / NO

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830093864-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 17 # 38 - 31 Casa Monterey
TELEFONO 867 3455 | CELULAR 312 364 6745

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Nombre Marco Montilla | Registro SIC No 1079263664 | Identificación 1019263664 | Competencia Laboral No 930935 | Expedida por SENA | Vigencia 28-12-78 | DOCUMENTAC PRESENTADA: Cert de Materiales | Hoja de Vida del Distrib | Memoria de Cálculo | Compet. Laboral | Planos Isométricos

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección: Nombre Osmin Gil | Identificación 9902763710 | Tipo de Fuente Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? SI / NO | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE SI NO, DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Indirecta ✓ | Directa | Mixta

Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unidireccional ✓ | Multidireccional | Comercial

Tipo de Material: Galvanizado ✓ | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PE/AL/PE ✓ | Manguera | Polietileno | Otro | Cual?


Medidor, Marca y Tipo: Número Homcar Doméstico 20210200402B | Lectura 00 | Regulador: Homcar | Calentador Esp | Vacío interiores SI / NO ✓ | Tipo Piloto | No. Equipos

Sistema | Extractores | Ventiladores | Extractores y Ventiladores

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RESERVA	PUESTO	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AUSENTE	EN USO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Material Sumin SI	NO	Superior: Abertura existente	Tipo de ventilación	Inferior: Abertura existente	Tipo de ventilación
X	X	E2 Q	✓	4,06	✓			0	0	4,06	37,5 ✓						

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,9 Ancho 3,7 Alto 2,6 Total 37,5 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vacío Interno Amin ____ Lmenor min ____ Vent inf ____ Vent Sup ____ tP km ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310INC 345INC 208C 309INC 304INC 201C					✓
Trazado general de la instalación						✓
Materiales						✓
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311INC 338C 339C					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 337INC 222C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón | Presión 6PSI | Tiempo 15" | RESULTADO OK | N/S S9 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca MSA Modelo Altair 2X Flexóm 18 W 062 | Detector De Fugas: N/S C9923016005 Marca: HH JI 269 Modelo: 18 W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28 mBr | Observaciones: AA-111

Sy - 035

"Se aplicará el Reglamento con claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se califica el valor a pagar previamente y al usuario. El usuario califica que se le dio a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA** - La información que se diligencia (CORRECTA/INCORRECTA) y cuentales personales son requeridas de **(Ley 1581/12 HABEAS DATA)** y trasferidas a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad) y cada una investigación podrán ser consultadas por otros Entes que lo soliciten (de la cual se le informará). De la inspección se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res. 41385/2017"** firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que en la fecha las obras ejecutadas en las partes vistas y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017** tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se recomienda que la instalación se mantenga a las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de necesidad) son menores a 14 ppm, garantiza la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora a cuál la cerdación este informe de inspección perderá validez y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Marco C Montilla
Firma
Cédula: 5 426 755
Vinculo: Dueño

Nombre del Inspector: Samuel Alcalá
Certificado de Competencia Laboral: 930935 Expedido por: SENA
Sello y Firma del Inspector

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.426.154
CASELLES SANCHEZ

APELLIDOS
MIGUEL ANTONIO

NO FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1937
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

11-MAR-1959 CONVENCION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

0019247414A 1

Escaneado con CamScanner





Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Anterior		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C. Transformación	3T01940-De la Empresa					
DTUG						
DTU						
FC						
V.R Compensar $						
DI						
Cap Calidad	22					
FMG						
FM						
VC						
CLC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 8424
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAI_CAIMA
Nivel de tensión 1
Carga instalada: 2
Constante de medida 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerde que tiene la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-su-factura/pagos-factura-en-linea

Puntos de pago: Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coquasmarales - Almacenes Exito - Ilinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datafonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS

Tu Información

Nombre
Miguel Antonio Caselles Sanchez
Dirección
kdx 06-220 uribe uribe
Barrio El Carmen
Ciudad El Carmen
Clase de Servicio Residencial
Estrato 1
Ruta 305 03166631810
Tarifa Generica
Tu número de cliente: 311706

Documento equivalente a factura
N° - 1050488979

Fecha de emisión
Abril 05/2021

Tu último pago fué 11/MAR/2021

Pagaste $4,360

CENS AFP
www.cens.com.co
Síguenos en:
CENS Grupo EPM
/cenegrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM




Desconecta
no los utilices

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620483





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC Acreditado

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 19-OIN-016

Certificado No Nº 620484

R134(REV.2)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 13 MES 10 AÑO 021 HORA INICIO 11:50 HORA FINAL 11:15

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Janey Madariaga Sanchez — Edif Nueva ✓ — Edif Existente

PÓLIZA # de CUENTA:

DIRECCIÓN: Kra 04 - 220

BARRIO: Caimalito

CIUDAD: el carmen — Teléfono 3134972438 — Correo 724 UR 31 Cara 3 Manzana — CELULAR 312 704 9781

DATOS DE LA EMPRESA: AASIGAS S.A.S — NIT 830090796-4 — CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica a quien Entregará la Instalación — Nombre: Mario Montilla — Identificación No 1193726764 — Expedida en: Ocaña — Comprobante Técnico No 1383935 — Expedido por: Sena — Vigencia: 28-12-23 — DOCUMENTOS PRESENTADOS

Persona Natural o Jurídica a quien Solicita la Inspección — Nombre: Compriges — Identificación 900296796 — Teléfono 3102967 — Tipo de Cliente: Gas Natural — Edificio

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ — Comercial — Refineria — MATRIZ — REVISADA ANTERIORMENTE — S — N — SE REVISARA ANTES ALGUNO SOLICITE - SINO DEPENDIAR R220 — Tipo de regulación: Única ✓ — Primaria — Secundaria

Tipo de Instalación: A la Vista — Embutida — Enterrada — Por Conductos — Centro de Medición: Individual ✓ — Multifamiliar — Comercial

Tipo de Material: Galvanizado ✓ — Acero al Carbón — Cobre Rígido — Cobre Flexible — PEAD/PE — Aluminio — Polietileno — Otro — Cual?

Medidor Marca y Tipo: Bocar Rombic — Número: 2021020022222 — Clase: G0 — Regulador: Honeywell — Calentadores Esp: SI — NO — Varios Interiores — Sistema Evaporativo — Ventilación — Evaporativo y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

PISO	AREA	Nombre del Artefacto	GAS/GN	Potencia en Kw	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO CHIMENEA	Caudal de Gas en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Consola Estufa Calentador	Superior: Abertura Permanente SI	Superior: Abertura Permanente NO	Superior: Tipo de ventilación Natural	Superior: Tipo de ventilación Forzada	Inferior: Abertura Permanente SI	Inferior: Abertura Permanente NO	Inferior: Tipo de ventilación Natural	Inferior: Tipo de ventilación Forzada
1	1	Estufa	✓	7,38 ✓						0,078	40,7 ✓									

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

	Largo	Ancho	Alto	Total
Volumen	4,9	3,2	2,6	40,7 m3
Volumen				m3
Volumen				m3
Volumen				m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes — RECINTO HOMOESPACIAL — SI — NO ✓

Car Varios Interior: Amp — Enmendado — Vent Inf — Vent Sup — tP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos serán indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con Detector ____ Agua Jabón ____	271C 272C 273C 274C 275C					✓
Exclusión y Operatividad de las válvulas de corte	240F 345NC					
Trazado general de la instalación	208C					
Materiales	201C					
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 312NC 223C					
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 345C 212C					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL — Prueba con manómetro ✓ — Agua jabón ✓ — Presión 6PSI — Tiempo 15" — RESULTADO OK — N/S S9-21

EQUIPOS UTILIZADOS — Detector De CO N/S 0001497551 — Marca MSA — Modelo ALTAIR 2X — Flexón 18W062

Detector De Fugas: N/S C942301600S — Marca: HH J 269 — Modelo: 18W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Diferencial 28 mbr — Observaciones AA - 111

S9-035

Se explica al cliente el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se indica al cliente a pagar oportunamente y al inspector. El cliente ratifica que se le dió a conocer el R220 Condiciones Inspección - PREVIA - La informo de que se obtenga la (CIN) CONFIDENCIALIDAD y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferidos a la Distribuidora y a la CREG (SUI, LEC). Sistema de información de Gas Natural) y además autorizo llegar a los datos no suministrados por ellos (ellos que legalmente los solicitan) los cuales se informarán. De la misma manera se explica el R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" Emitido por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido inspeccionada en sus partes visibles y accesibles la instalación interna individual de gas en el inmueble en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017. Dado en cuanto a seguridad, validez, hazard, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y tubería en particular. Se comprueba que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalidad, que los valores de CO sean en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO en las pruebas de monóxido) son menores a 14 ppm, que todo la instalación AASIGAS es nueva. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora de gas, o de lo contrario será sancionado y perderá su garantía.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN — CONFORME — ✓ NO CONFORME — LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO — SI — ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Janey madariaga sanchez

Firma: Janey madariaga sanchez

Cédula: 37 170 165

Vivienda: Casa

Nombre del Inspector: Ismael ABAD

Certificado de Competencia: [illegible] Plossa — Expedido por: Tayhe

Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

37.170.165

MADARIAGA SANCHEZ

JANEY

Janey Madariaga



FECHA DE NACIMIENTO 08-JUN-1971

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-ABR-1998 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Escaneado con CamScanner

¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?

CENS

Realiza todo tus trámites sin salir de casa

Credi express

Credi express, línea de crédito sin requisitos ni trámites adicionales, para usuarios que tienen deuda de energía vigente a un salario mínimo con una tasa de financiación del 0.59% y máximo tiempo a financiar 18 meses

Asesor Virtual
Chat en línea
Formulario para reporte de daños
App Móvil
Radica tu PQR

Correo soporte clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 411 115



¿ASÍ SE SURTE LA CALIDAD DEL SUSTITUTO SERVICIO (Res. CREG 015/2018)

¿CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES QUE DETERMINA LA RESOLUCIÓN CREG 015/2018?

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Transformador	3T01940-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
VR Compensar $						
DI						
Exp Calidad	22					
FMS						
FAI						
VC						
CEC						

Información de la instalación

Medidor Activa: 92306
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1
Constante de medida: 1

Puntos de pago: Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Itinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Tu información

Nombre:
Cenobia Bayona Navarro
Dirección
klx 04-365 uribe uribe
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631660
Tarifa: Genérica
Tu número de cliente: 534689

Documento equivalente a factura
N° - 1051105206

Fecha de emisión:
Mayo 04/2021

Tu último pago fué 12/ABR/2021

Pagaste $430

Contáctanos a través de:

315 Puesto de datos y emergencias 01 8000 414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Apaga los bombillos que no utilices

Res. Asesión CREG 121 de 2014

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620484





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620486

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 13 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 02:30 | HORA FINAL 02:50

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Leidy Johana Lozano
PÓLIZA Ó # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kra 6 - 180
BARRIO: Guaymallo
CIUDAD: el Carmen
Teléfono: 3136482492
Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO | BOT 3475 | CELULAR 312 396 6741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva | Edif Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050386 4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 18 - 11 Cas 3 Mendoza

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Marco Montalla | Registro SIC No | Tel:
Competencia laboral No 930935 | Expedida por SENA | Vigencia 28-12-23 | Identificación 1079262664
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Diseño | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compinas
Identificación 900296.7 | Teléfono

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? | SI | NO | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SINO, DILIGENCIAR R220

Tipo de regulación: Unica ✓ | 2da | 3ra

Tipo de instalación: A la Vista ✓ | Fundida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar ✓ | Multifamiliar | Comercial

Tipo de Material: Galvanizado ✓ | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual ?

Medidor, Marca y Tipo: Homar Domestico | Numero: 20202014598 | Lectura: 00 | Regulador: Homar | Calentador Esp | Valvula interno | SI | NO | Sitio Cilat | No Equipos
Sistema Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Nro	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwh	Tipo de Artefacto A	B	C	TIRAJE CO	ORIFICIO CO	Potencia total en Kwh	Volumen total de los Recintos	Cumple Medidas Ventila	SI	NO
1	1	Esa	✓	1,78	✓			0	0	8,78	36,5	✓		

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREADE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTO	Superior: Abertura mediante	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Extractor	Combustión	Mixta	Otros	Inferior: Abertura mediante	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Extractor	Combustión	Mixta	Otros
1																

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1: Largo 3,9 Ancho 3,6 Alto 2,6 Total 36,5 m3
Volumen 2: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes
RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Ext Ventilmecanq Aireo ___ Extractores ___ Vent Inf ___ Vent Sup ___ HP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector ___ Agua Jabón ___	270C 271C 272C 273C 274C 275C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	276C 277C					✓
Trazado general de la instalación	240C 241C 242C 208C 209C					✓
Materiales	201C					✓
Condiciones de Ventilación	211C 212C 213C 220C 221C 222C 223C					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 229C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 244C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón ✓ | Presión 6psi | Tiempo 15" | RESULTADO OK | N/S Sg 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 001807351 Marca NISA Modelo Altair 2X Diseño 181W062
Detector De Fugas: N/S C992301000S Marca HH JL 269 Modelo 181W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBr | Observaciones AA-111
Sg-035

Declaro bajo gravedad de juramento a mi saber y entender, que he cumplido el Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017 [illegible] en el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información registrada en el Grupo (CORTE, CHEQUEAN, ANALISIS) y sus datos personales y corporales la (Ley 1581/HABEAS DATA) y autorizo a la Publicación y a la reporte RETIE "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017". Bajo la gravedad de juramento CONFORME - ASIGAS S.A.S. representado por el suscrito CERTIFICA que en la fecha relacionada arriba las partes medio y accesibles [illegible] Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 [illegible] en esta dirección, de acuerdo a los valores hallados y consignados que la ventilación [illegible] y que los valores de CO encontrados en el ambiente [illegible] que el suscrito APTA para [illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Nombre: Leonardo Rangel B.
Firma: Leonardo Rangel B
Cédula: 1091232148
Vinculo: Opera

Nombre del Inspector: Edwar ALBA
Certificado de Competencia: Capital Pres SAS | Expedido por: TOR
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 37336849
LOZANO DELGADO
APELLIDOS
LEIDY JOHANA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1981
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
21-ENE-2000 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUGUE ESCOBAR
INDICE DERECHO

P-2506100-70080709-F-0037336849-20000524 0092100145D 01 086156978

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Marina Chinchilla
Dirección:
kdx 16-180 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631380
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 302858

Documento equivalente a factura
N° - 1054107119

Fecha de emisión:
Octubre 04/2021

Tu último pago fué: 12/SEP/2021

Pagaste: $66,550

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Pinta las paredes de tu **hogar** con colores claros

En aplicación del art 93 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

El presente documento es suficiente factura prestará mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Gonzalez Cáceres
Representante Legal

Vigilado Superservicios NUR:254001-003

TARIFA ÉTICA DE CENS. Denuncie conductas ilegales o anómicas. Email: [illegible] Línea Ética Contacto Transparente: 01-8000 522 953 Línea Gratuita nacional. EPM reitera por la reserva de la información sobre el deudor

---

Número de cliente: 302858

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 12,115 + Servicio de energía $ 62,115

Por tus servicios pagas

$64,230

Período facturado: 29/AGO/2021 a 28/SEP/2021

1660-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/OCT/2021

Pago con recargo hasta:
27/OCT/2021

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $100,960
Con el subsidio te ahorras: $-50,480

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
JUN-ENERGIA	28,380	0.0000	23	18,123	13
JUL-ENERGIA	30,543	0.0000	24	20,355	12

datos en cualquiera de nuestros inales de atención!

a múltiples beneficios y tendrás una [illegible] rápida y oportuna

ormación en www.cens.com.co



Por tus servicios pagas

$ 64,230

02211027

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620486





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620487

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 3 MES 10 AÑO 021 HORA INICIO 02:50 HORA FINAL 03:15

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Eduver Castro Alvernia
PÓLIZA ó # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx-Ks-420
BARRIO: Bogmalito el carmen
CIUDAD:
Altura superior 2000 msnm: SI NO
Teléfono: 3125548939
Carrera 7 # 11- 31 Casa 3 Medellín
TELEFONO: 607 3455 CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: Edif Existente:
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Marcos Montilla
Competencia Laboral No.: 938935
DOCUMENTOS PRESENTADOS: Cert de Materiales | Especificada por: Sena | Vigencia: 28/12/23 | Memoria de Cálculo | Compet. Laboral | Planos Isométricos

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Cempri S.A.S.
Identificación: 900296760

Tipo de Gas: Gas Natural GLP


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISARA ANTES97 S | N | SERVIDA ANTES, AL INICIO SOPORTE SUBI, DILIGENCIAR R220
Tipo de regulación: Única | Alta | Media | Baja
Tipo de Instalación: A la Vista | Empotrada | Entorada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE | Aluminio | Polipropileno | Otro | Cual?
Medidor, Marca y Tipo: Número: Lectura: Regulador: Calentador Esp: Vacío Interno: Sistema Evacuación: Ventilación: Evacuación y Ventilación:
Mercar Domelito 20210207190S 00 Humcay SI NO SI NO Tipo Pres Dia Empotr

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

ACTUAL	PROY.	Descripción del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO FLUJO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Cliente SI	NO	Superior: Abertura exteriores Área Mínima m2	Área Libre m2	Tipo de ventilación: Abajo	Arriba	Ambos	Combinada	Forzada	Ninguna	Inferior: Abertura exteriores Área Mínima m2	Área Libre m2	Tipo de ventilación: Abajo	Arriba	Ambos	Combinada	Forzada	Ninguna
1		Cyn	✓	7,78	✓																								
								00		7,78	31,6	✓																	

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo 3,7 Ancho 3,6 Alto 2,6 Total 34,6 m3
Volumen 2 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4 Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes
RECINTO MONOESPACIAL SI NO ✓

Fac Vlos interior Zona Interior Vent Inf Vent Sup I.P. Kw
Observaciones

LISTA DE DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos serán indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de la Tubería en Operación - Detectar Aguja Jabón	2706 2710 2720 2730 2740 2750					✓
Estabilidad y Hermeticidad de Uniones de Cobre	2106 2110 Metal Metal					✓
Trazado general de la Instalación	2040 2050 Metal Metal					✓
Protecciones	2010					✓
Conexiones de Gas Flexible	2100 2102 2104 2106 2108 2109					✓
Hermeticidad de Válvulas de Cierre (UFG)	2201 2210 2220					✓
Ubicación de los Artefactos a gas	2250 2260 2270					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA PRINCIPAL Y/O MATRIZ (R220)

LÍNEA INDIVIDUAL: Presión de prueba: Aguja jabón ✓ Presión 6PSI Tiempo 6psi RESULTADO OK hrs 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO No. C0187351 Marca MSA Modelo Altair 2X Hoja 1BLW062
Detector De Fugas No. 99230716005 Marca HHJI 269 Modelo 1BLW058
Se informará acerca de la existencia de los dispositivos para la detección de monóxido de carbono en el ambiente

Presión Ensayo a 28 MBAR Observaciones AN-177
SG-035

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN QUEDARÁ EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Nombre Gercly Alvernia
Firma Gercly Alvernia
Cédula 37312759
Visto bueno Esposa

Nombre del Inspector
Certificado de Competencia Laboral Expedido por
Sello y Firma del Inspector

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.400.079**

CASTRO ALVERNIA

APELLIDOS

EDUVER

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUL-2000**

CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

02-AGO-2018 EL CARMEN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2503700-01033551-M-1007400079-20180824 0062392003A 1 50600568

Escaneado con CamScanner

Este número puedes ... trámites y pagos

Número de cliente: 239392

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$7,500 $31,312

Por los servicios pagas

$38,820

odo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 20/SEP/2021

Pago con recargo hasta: 27/SEP/2021

Días Facturados

31

subsidio pagarías: $62,569

n el subsidio te ahorras: $-31,284

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ra usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

...s

...la

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

(96)20210927

$ 38,820

Tu información

Nombre:
Ubernel Castro Montaqo

Dirección:
kdx k5-420 Junin

Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631335
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239392

Documento equivalente a factura
N° - 1053489197

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 27/AGO/2021

Pagaste: $29,420

Donaciones a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM

@censgrupoepm

censgrupoepm

CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía



Resolución CREG 123 de 2014

Vigilado Superservicios NUER 254001-003

TARIFA ÉTICA DE CENS. Denuncia cobros ilegales o anómalos. Email: contactenos@cens.com.co Línea Ética Corrupción Transparencia: 01 8000 522 565 Línea Gratuita Nacional EPM visitar página internet de la empresa en el país

1824-2/2


1824-1/2

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620487





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15 OIN 016

R134 REV.20

Certificado No Nº 620488

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 13 MES 10 AÑO 027 HORA (RIGE) 03:11 HORA FINAL 03:30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Ubernel Castro Monterro
DIRECCIÓN O # de CUENTA: Kdx 25 - 420
BARRIO: Bugmalito
CIUDAD: Caimen
Teléfono:

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 901092266-4
CIUDAD Bogotá
TELEFONO 601 3815 CELULAR 312 3065741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Nombre: Marcel Montalla
Identificación: 1193893535 Expedida por: Icena
Nombre: 1019262664
Fecha: 12/12/23
Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Compugas
Identificación: 1962431-0

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial — Comercial ✓ — Reformas — MATRIZ — REVISADA ANTES? S — NO — SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE SINO DILIGENCIAR R220
Tipo de instalación: A la Vista ✓ — Ocultas — Empotrada — Por Conductos
Tipo de Material: Polietileno — Acero al Carbón — Cobre Rígido — Cobre Flexible
Tipo de regulación: Directa — Mixta — Indirecta
Centro de Medición: Monofásico — Multifásico ✓ — Comercial
Medidor Marca y Tipo: Honeywell ACOMETIDA AZUL 0.6 — Número: 15537 — Lectura: 00 — Regulador: Humcar — Cabezales Exp: SI — NO ✓ — MAPEF ✓ — Aluminio — Polietileno — Otro — Cual? — Mat. Tubo — No. Equipos — Ventilación — Extracción y Ventilación

INFORMACION DE LOS ARTEFACTOS

ALCOBA	PISO	Nombre del Artefacto	NUEVOS	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	Cantidad	Consumo	Volumen total de los Recintos	Cumple Volúmenes Circular	SI	NO	Superior: Abertura de ventilación Area Libre cm2	Area Total cm2	Tipo de ventilación	Inferior: Abertura de ventilación Area Libre cm2	Area Total cm2	Tipo de ventilación
4	1	64Q	✓	6,76	—	—	—	1	6,76	31,5									

INFORMACION DE TIPO VENTILACIÓN, UNICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

ISOMETRICO

Volúmenes de recintos
Largo 3,9 Ancho 3,9 Alto 2,6 Total 39,3 m3
Largo Ancho Alto Total m3
Largo Ancho Alto Total m3
Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cir Vol Interno Amar Umenor Vert Inf Vert Sup tPkw
Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial							Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ___ Agua Jabon ✓	210C	271C	272C	273C	274C	275C						
	216C	277C										
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310C	350C									✓
Trazado general de la instalación	260C	340C	360C									✓
Materiales	261C											✓
Condiciones de Ventilación	311C	218C	219C	220C	316C	317C	318C					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	337C	222C									✓
Ubicación de los artefactos a gas	229C	226C	243C	312C								✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL — Prueba con: manómetro ✓ Agua jabon — Presión 0 PSI — Tiempo 15 M — RESULTADO OK — m/s 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS — Detector De CO N/S 0018735 — Marca MSA — Modelo Altair 2X — Fecha 181 W062
Detector De Fugas: N/S 544230166055 — Marca: HH JI 269 — Modelo: 181 W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monoxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 mbr 59-035 — Observaciones AA - 111

"La empresa ... [illegible] ... del Reglamento Técnico RIMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017 ... [illegible] ... R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se consigna [illegible] SE CERTIFICO (Sistema de información de Certificados de Conformidad) y que únicamente se aplica para [illegible] registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. RIMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017". También por el inspector que suscribe los CONCEPTOS y DICTAMENES CONSIGNADOS en CONFORME AASIGAS S.A.S. expresamente bajo el soporte CERTIFICA que en la fecha relacionada en sus partes visibles y accesibles [illegible] en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en tubería de gas [illegible] válvulas, hacinamiento, ventilación, [illegible] CO (concentración de monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Encontrándose que la instalación [illegible] que la tubería en cuanto a materiales [illegible] que los valores de CO en ambiente en 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de quemado) son menores a 35 ppm, motivo por el cual se APTA para el servicio. Cualquier modificación o ampliación [illegible] sin la supervisión de un inspector [illegible] y puesta en servicio."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN — CONFORME ✓ — NO CONFORME — LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO — SI ✓ — NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Genely Albernia
Firma: Genely Albernia
Cédula: 37379759 Huila
Vinculo

Nombre del Inspector: Marcel Abad Torres
Certificado de Competencia Laboral: 1098655941
Sello y Firma del Inspector

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.167.086

CASTRO MONTAÑO
APELLIDOS

UBERNEL
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1969

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.70
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

14-DIC-1987 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARZON ZAMA



A-2503700-43154667-M-0131[illegible]-G-20060205 0073000037A 01 188/80012

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Ubernel Castro Montaqo
Dirección:
kdx k5-420 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631335
Tarifa: Generica

Tu numero de cliente: 239392

Documento equivalente a factura
N° - 1051105139

Fecha de emisión:
Mayo 04/2021

Tu último pago fué: 24/ABR/2021

Pagaste: $29,500

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



En aplicación del art 53 de la resolución CREG 108 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Este es el documento equivalente a la factura que establece el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que aparece a continuación, tendrá plena validez para todos los efectos legales


José Miguel González Crespo
Representante Legal

Vigilado Superservicios. NUR 2340101-0003

Línea Única Cortesía Transparente 01-8000 522 565 Línea Gratuita Nacional. EPM vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

---

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente
239392

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $6,315 + Servicio de energía $26,385

Por tus servicios pagas
$32,700

Periodo facturado: 29/MAR/2021 a 28/ABR/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/MAY/2021

Pago con recargo hasta:
26/MAY/2021

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $52,622
Con el subsidio te ahorras: $-26,260

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA
para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

1660-1/2

a todas las madres que con su amor y entrega, forman día a día sus hijos

Feliz día Mamá

0(96)20210526

Por tus servicios pagas
Alumbrado público
Servicio de energía
$ 32,700

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620488





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No Nº 620489

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN DIA 3 MES 10 ANO 027 HORA INICIO 03:30 HORA FINAL 03:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Diocenel Lozano Guerrero — Edif Nueva ✓ — Edif Existente
PÓLIZA o # de CUENTA: Kdx Ks-360
DIRECCIÓN: Guamalito el carmen — Teléfono
BARRIO
CIUDAD — Altura superior 2000 msnm: SI NO — TELEFONO 607 3455 — CELULAR 312 304 9741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830020186-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 80 - 51 Cota 3 Mordoro

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro CIE No 1079262664
Nombre Marcos Montilla — Identificación 1079262664 — Tel
Competencia Laboral No 938935 — Expedida por Sena — Vigencia 28/12/23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Especificidad Distrib | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre Comprigas S.
Identificación 900.2867-0 — Teléfono
Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.169.225
LOZANO GUERRERO
APELLIDOS
DIOCENEL
NOMBRES

Diocenel Lozano
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1981
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-JUL-1999 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00181436 M-0013169226-20090928 0018835093A 1 7380103020


Escaneado con CamScanner

La CREG modificó

la penalización de energía reactiva

¡Revisa en tu factura de energía si está teniendo penalizaciones!

www.cens.com.co



Comunícate con CENS desde tu **whatsapp**

Escríbenos al **01 8000 414 115** y accede a múltiples servicios al alcance de tu mano.

En agosto llegará



Una prima con la que tendrás tres oportunidades de ganar por estar al día en el pago de la factura.

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!

El buen manejo de infraestructura eléctrica aporta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un tiempo indeterminado.



Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00104-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V.R Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu Instalación

Medidor Activa: 8113618
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 5
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, [illegible] por en efectivo, cheque o medio electrónico [illegible]

Puntos de pago Apuestas Cucuta 75 [illegible] Comparamos - Doguasimo - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banc[illegible]co Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajero[illegible] - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS

Tu Información

Nombre:
Diosenel Lozano Guerrero
Dirección:
kdx k5-360 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631310
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: **267935**

Documento equivalente a factura
N° - 1052864395

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 19/JUL/2021

Pagaste: $47,470

Comunícanos a través de

- [x] 115 Opción de datos, y emergencias al 018000-414 115 línea Gratuita Nacional
- [x] CENS APP
- [x] www.cens.com.co

Síguenos en:

- [x] CENS Grupo EPM
- [x] @censgrupoepm
- [ ] censgrupoepm
- [x] CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620489





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620490

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 3 MES 10 ANO 021 HORA INICIO HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: María Trinidad Rincon
PÓLIZA o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kra. 25 - 3102
BARRIO: Guamalito el Carmen
CIUDAD: el Carmen
Teléfono: 3203353959
Área superior 2000 msnm: SI NO
TELEFONO: (6) 3455 CELULAR: 312 394 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Cód. Unidad: Cód. Cuadrante:
AASIGAS S.A.S.
NIT 8[illegible]0256 4
CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCION INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Marlon Montilla
Registro SIC No: 1093762664
Identificación: 1093762664
Competencia Laboral No: 936135
Expedida por: Sena
Tel:
Vigencia: 28-12-23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales: Diseño de la Red: Memoria de Cálculo: Compet. Laboral:

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Comprigas
Identificación: [illegible]
Dirección:
Planta Suministro: Tipo de Gas: Gas Natural GLP:

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ Comercial Reforma MATRIZ REVISADA ANIES? S I N ANIES REVISADA, ADJUNTO SOPORTE SENO, DILIGENCIAR R220
Tipo de regulación: Uno ✓ Dos Tres
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ Embebida Enterrada Por Conductos
Tipo de Material: Galvanizado ✓ Acero al Carbón Cobre Rígido Cobre Flexible
Centro de Medición: Underbanker ✓ Individual Comercial
PE APE ✓ Aluminio Polietileno Otro Cual?
Medidor, Marca y Tipo: Amcar Diafragma
Número: 20210209899B
Lectura: 00
Regulador: Homcar
Calentador Esp: Vaso interno: SI NO ✓ No Exist. No Equipos
Sistema Evacuación: Ventilación: Extinción y Ventilación:


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

ACCESIBLE	OCULTO	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwh	Tipo de Artefacto A	B	C
JN		Estufa	✓	7,78	✓		

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kwh	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Natural cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Extractor	Natural	Forzada	Inferior: Abertura existente Área Natural cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Extractor	Natural	Forzada
	✓	7,78	37,5	✓															

ISOMETRICO



Volúmenes de Recintos

Volumen 1 Largo 3,9 Ancho 3,2 Alto 2,6 Total 32,5 m3
Volumen 2 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 5 Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes
RECINTO MONOESPACIAL SI ✓ NO

Cal. Vaso interno Amar Interior min Vent. inf Vent. Sup

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con Detector Agua Jabón	210C 211C 222C 273C 274C 275C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	270C 271C					
Trazado general de la instalación	240C Otro: 245C 246C					
Materiales	208C Otro:					
Condiciones de Ventilación	201C					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	211C 216C 249C 229C Otro Otro Otro					
Ubicación de los artefactos a gas	228C Otro 232C					
	225C 226C 243C 212C					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL ✓ EQUIPOS UTILIZADOS

Prueba con manómetro ✓ Agua Jabón: Presión 6PSI Tiempo 15 RESULTADO Ok M/S S9 21
Detector De CO M/S 002197251 Marca M3A Modelo ALTAIR 2X Diodo 181Q2062
Detector De Fugas: M/S C990301600S Marca: HALL 264 Modelo: 16W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBR Observaciones AA - 111
S9 - 035

Se realizó la inspección de la instalación de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017 [illegible] contra el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA. Cualquier discrepancia con el Reglamento [illegible] CONFORME [illegible] Ley 1581/12 HABEAS DATA) y cualquier otra Norma [illegible] R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" [illegible] CONFORME, AASIGAS S.A.S. [illegible] Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017, [illegible] las condiciones del artículo [illegible] las Normas técnicas mencionadas, que la vivienda [illegible] cumple con [illegible] APIA [illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ NO CONFORME
¿LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO? SI ✓ NO

Nombre: María Trinidad Rincon
Firma: María Trinidad Rincon
Cédula: 37.170.774 Duitama

Nombre del Inspector: Samuel Ariza
Certificado de Competencia Laboral: 936135
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37170779

RINCON RINCON

APELLIDOS

MARIA TRINIDAD

NOMBRES

NO FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1979

EL CARMEN

(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-JUL-2002 EL CARMEN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

MARIA CLAUDIA RESTREPO

P-2503709-52103121-F-0037170779 20021210 0012602311A 01 1121471101

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner




Paga tu FACTURA sin FACTURA

En los siguientes puntos de pago:

- Apuestas Cúcuta 75
- Coguasimales
- Coompecens
- CENS sede Sevilla

Con solo dar tu número de cliente

Más información
Línea 01 8000 414 115



Manipular las redes de energía es ilegal.



Denuncie conexiones ilegales a la línea de atención gratuita:

018000 414 115

Art. 256 del Código Penal.

Energía Legal y Segura en La Ponderosa

Con una inversión aproximada de 1.400 millones de pesos, CENS iluminó los hogares de 499 familias de este sector del corregimiento Campo Dos.

Con estas acciones CENS continúa llevando energía continua y de calidad a todos los hogares de los territorios.

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00104-De la Empresa					
DIUG	47.12			47.12		
DIU	30			9		
HC	0			0		
V.R Compensar $	0			0		
Dt	196.7351			181.5658		
Grp Calidad	3			22		
FIUG	17			17		
FIU	8			2		
VC	0			0		
CLC	0			0		
%	8			8		

Información de tu Instalación

Medidor Activa: 4103385
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 1.5
Constante de medida: 1

El no pago de esta factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes por la acumulación de dos o más periodos sin cancelar, dando lugar a la suspensión del servicio. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y Apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/pagos-y-recibos/pago-factura-en-linea

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Exito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS

Tu Información

Nombre:
J Tarazona
Dirección:
kdx k5-340 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166531290
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 0239387 - 1

Documento equivalente a factura
N° - 1042504980

Fecha de emisión:
Febrero 05/2020


Tu último pago fué: 18/DIC/2019

Pagaste: $690

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias o al 018000 414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Este documento es una factura con los requisitos establecidos en el artículo 1.3.3.3 del decreto 1.625 de 2016, modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, se toma nota de que aparece la continuación: tiene plena validez para todos los efectos legales.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620490





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No.: Nº 620491

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 13 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 09:20 | HORA FINAL 04:45

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramon Carvajalino | Edif Nueva | Edif Existente ✓

PÓLIZA ó # de CUENTA:

DIRECCIÓN: Edf ks - 300

BARRIO: Gadmallo

CIUDAD: el carmen | Teléfono 3174982948

Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO | CELULAR 312 3040741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Marcos Montilla | Registro SIC No: 1019262564
Competencia Laboral No.: 293835 | Identificación: 1019262564 | Tel:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Diseño | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Ramon Carvajalino
Identificación: 91026671 | Tipo:

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? S / I / O | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE SI NO, DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Única ✓ | 2da | 3ra

Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar ✓ | Multifamiliar | Comercial

Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón ✓ | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual ?

Medidor, Marca y Tipo: Honeywell | Número: 20210200899600 | Lectura | Regulador: Honcar | Calentador Esp | Vacio interno | SI | NO ✓ | No Pisos | No Equipos

SI | NO ✓ | Sistema | Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	E4 sa H	✓	9,04	✓			00	9,04	435		✓	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior: Abertura existente — Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Hacia afuera	Aireada	Rendija	Inferior: Abertura existente — Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Hacia afuera	Aireada	Rendija

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo 3,9 Ancho 4,2 Alto 2,6 Total 42,5 m3
Volumen 2 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4 Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car. Vacio Interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ IP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	276C	277C									✓
Trazado general de la instalación	240C	310NC	345NC								✓
Materiales	208C	303NC	304NC								✓
Condiciones de Ventilación	201C										✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	211C	218C	219C	220C	[illegible]	[illegible]	[illegible]				✓
Ubicación de los artefactos a gas	228C	312NC	222C								✓
	225C	226C	243C	312C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ | Agua jabón ✓ | Presión 6PSI | Tiempo 15 | RESULTADO OK | N/S 59 21

EQUIPOS ÚTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 | Marca MSA | Modelo Altair 4X | Diámetro 18 | W 082

Detector De Fugas: N/S 992301600S | Marca: [illegible] | Modelo: 181W05B

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monoxido de carbono en el ambiente: SI ✓ | NO

Presión Dinámica 28 MBar | Observaciones AA - 111

59-035

Se explica consumidor/usuario a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**: Se indica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se respetarán (**Ley 1581/12 HABEAS DATA**) y autorizan a la Distribuidora y a la SIC (SICFRCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser remitidos por otros Entes que legalmente los soliciten (todo con la información). De la inspección, se obtiene un **CONFORME** AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprueba que la ventilación es permanente, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO ambiental en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de inspección) son menores a 11 ppm, quedando la instalación **APTA** para su servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: R. C
Firma: R. C.
Cédula: 5.446.250
Vinculo

Nombre del Inspector: Ismael Abril
Certificado de Competencia Laboral: 293835 Expedido por: SENA
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL


Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.446.250
CARVAJALINO

APELLIDOS
RAMON

NOMBRES



NO FIRMA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1939
SAN CALIXTO
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

01-AGO-1962 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00246773-M-0005446250-20100729 0023099594A 2 6970106811

Escaneado con CamScanner


Escaneado con CamScanner

CREG modificó
la penalización de energía reactiva
(Res. CREG 015/18 y 174/19)

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!
Consulta un asesor para hacer el cambio
www.cens.com.co

Energía Reactiva

Si tienes equipos como motores, compresores, maquinaria industrial, entre otros, quiere decir que tu empresa genera energía reactiva, por lo tanto...





Pago escalonado de los consumos diferidos

Desde el mes de agosto, inició el cobro del valor de tus consumos diferidos. Todas las cuotas se relacionarán en la sección **"Estado Financiaciones y Diferidos"**.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de Acuerdo	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda Actual	Cuotas Pag.
ABR ENERGIA	79,749	0.1974	25	63,948	4
MAY-ENERGIA	88,457	0.1974	21	77,359	3
ABR-ASEO	14,900	0.1974	20	12,477	4
MAY-ASEO	19,877	0.1974	21	18,053	3

El cobro de la primera cuota se realizará cuatro meses después del mes diferido. Por lo tanto...

- Si diferiste tu consumo de abril, estás pagando la **cuota 4** de ese periodo en esta factura.
- Si diferiste tu consumo de mayo, estás pagando la **tercera cuota** de ese periodo en esta factura.

Consejos para ahorrar energía
Ley 697 de 2001 y Decreto 1623 de 2001 "Uso racional y eficiente"

- Plancha una vez por semana
- Apaga el ventilador cuando no lo utilices
- Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Tu información

Nombre:
Ramon Carvajalino
Dirección:
kdx k5-300 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166531280
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: **0267934 - 8**

Documento equivalente a factura
N° - 1047603790

Fecha de emisión:
Noviembre 04/2020

Tu último pago fué: **16/OCT/2020**

Pagaste: **$14,130**

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00104-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 8113615
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 1.7
Constante de medida: 1

27675

Contáctanos a través de

- 115 Reporte de daños y emergencias a la línea gratuita nacional 018000-414115
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:
- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM



Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico (impresando a [illegible])

Puntos de pago | Apuestas Cucuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Exito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620491





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC — ISO/IEC 17020:2012 — IS OIN 036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No Nº 020492

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 4 MES 10 AÑO 021 — HORA INICIO — HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Gladis Mesa Leal — Edif Nueva ✓ — Edif Existente
PÓLIZA # # de CUENTA
DIRECCIÓN: Kdr - K5 - 380
BARRIO: Guamalito
CIUDAD: el carmen — Teléfono — Cerca 124 38 31 Casa 3 Mandalay
Altura superior 2000 msnm: SI NO — TELEFONO 607 3455 — CELULAR 312 894 0761

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830059286 6
CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:
Nombre: Marco Montoya — Registro SIC No 1079262664
Identificación 1079262664 — Tel:
Competencia Laboral No: 936935 — Expedida por: Sena — Vigencia 28/12/23

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: CoroPrisas
Identificación 9902967 — Teléfono

DOCUMENTAL PRESENTADA: Cert de Materiales — Disponibilidad Distrib — Memoria de Cálculo — Compet Laboral — Plano Isométrico — Tipo de Gas: Gas Natural — GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

37.329.265
MEZA LEAL

GLADYS



FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1969
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

20-JUN-1994 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

PRIMER DERECHO

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente 01 8000 422 955

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS a contratistas

CENS AL ALCANCE DE TU MANO

El Grupo Reincar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM,

www.cens.com.co

Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos

- Asesor Virtual
- Chat en Línea

Formularios para reporte de daños

- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115

Recomendaciones de seguridad

Nombre:
Gladis Meza Leal
Dirección:
kdx k5-380 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631315
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 268559

Documento equivalente a factura
N° - 1053489193

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 10/AGO/2021

Pagaste: $148,100

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Transformador	3T00104-De la Empresa					
DUG						
DAI						
HC						
VR Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
IG						
IJ						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 8055248
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .3
Constante de medida: 1


Medios de pago | Puntos de pago

Puntos de pago: Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coquasimodes - Almacenes Éxito - Ilimorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620492





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620493

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 14 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO 04:38 | HORA FINAL 04:58

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Daira liceth Castro A
PÓLIZA A # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Edf - PH - 100 - D
BARRIO: Bogamalito
CIUDAD: El Carmen
Teléfono: 3125528939
Altura superior 2000 msnm: SI NO

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: Edif Existente:
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830502286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Montelay
TELEFONO: 807 3455 CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:
Nombre: Mario Montaña
Competencia Laboral No.: 936135 Expedida por: Sena
DOCUMENTAC PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Distrib | Memoria de Calculo | Compet Laboral
Registro SIC No: 1019262664
Identificación: 1019262664 Tel:
Vigencia: 28-12-23

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Comprugas
Identificación: 9902967 - D Teléfono
Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP: ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial | Comercial ✓ | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? S: | N: | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Única | 2da | 3ra

Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar ✓ | Comercial

Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón ✓ | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?

Medidor, Marca y Tipo: Número | Lectura | Regulador | Calentador Esp: SI NO | Vacío interno: Sistema | Evacuación | No. Pisos | No. Equipos | Ventilación | Evacuación y Ventilación

Honeywell Domestic 20202015598 00 HomeCare

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Simplif SI	NO
1	1	Estufa	✓	7,78	✓			0	0	7,78	37,4	✓	

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Superior: Abertura ambiente — Área Malla cm2 | Área Libre cm2; Tipo de ventilación — Directa | Ducto V | Ducto H | Combinación | Rejillas mixtas | Ventana | Rendija

Inferior: Abertura existente — Área Malla cm2 | Área Libre cm2; Tipo de ventilación — Directa | Ducto V | Ducto H | Combinación | Rejillas mixtas | Ventana | Rendija

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo: 4,5 Ancho: 3,2 Alto: 2,6 Total: 37,4 m3
Volumen Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL SI | NO ✓

Car Vacio Interno: Amin: Lmenor min: Vent inf: Vent Sup: 1P kw:

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial								Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C							
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	276C	277C											
Trazado general de la instalación	240C	310NC	345NC										
Materiales	208C	303NC	304NC										
Condiciones de Ventilación	201C												
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC						
Ubicación de los artefactos a gas	220C	312NC	222C										
	225C	226C	243C	312C									

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL — Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón ✓ Presión: 6psi Tiempo: 15 RESULTADO: OK N/S: Sg 21

EQUIPOS UTILIZADOS — Detector De CO N/S: 00187351 Marca: MSA Modelo: Altair 2X Flexón: 1B1W062
Detector De Fugas: N/S: C442301600S Marca: HH JI 269 Modelo: 1B1W058
Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28 MBr Observaciones: AA - 111
Sg - 035

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017 "Se ratifica el valor a pagar previamente y el inspector Y/usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasferidos a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Confiabilidad") y/o con investigación previas con entidades por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASICAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisada en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple permanentemente y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) con mayores a 14 ppm, que dando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Maribel Rangel Contreras
Firma: Maribel.
Cédula: 1004259652
Vínculo: Arrendataria

Nombre del Inspector: Ismael Rojas Suplossu Expedida en: Tibu
Certificado de Competencia Laboral:
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.004.819.753**

CASTRO ALVERNIA

APELLIDOS

DAIRA LICETH

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **16-AGO-1995**

CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-ENE-2014 EL CARMEN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2503700-00549686-F-1004819753-20140224 0037390548A 2 41299821

No. 0015./Donde certifica Que, JAVIER CASELLES VERGEL se

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Javier Caselles Vergel
Dirección:
kdx k4-100 10 de enero
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631180
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239373

Documento equivalente a factura
N° - 1053489166

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 12/AGO/2021

Pagaste: $18,670

Contáctanos a través de

115 Reporta daños y emergencias al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM

@censgrupoepm

censgrupoepm

CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía



Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art.53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Este documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Crespo
Representante Legal

1593-2/2

* Vigilado Superservicios NUIR-234001-003

TU LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente 01-8000 522 955 Línea Gratuita nacional EPM velará por la reserva de la información del denunciante

Este número puedes usarlo en trámites y pagos

Número de cliente: 239373

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 4,089	$ 18,131

Por tus servicios pagas

$22,220

odo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 20/SEP/2021

Pago con recargo hasta: 27/SEP/2021

Días Facturados

31

1593-1/2

subsidio pagarías: $34,072
el subsidio te ahorras: $17,036

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

a usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
I-ENERGIA	20,536	0.0000	24	13,684	12
-ENERGIA	18,745	0.0000	25	13,014	11

IS
ta

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Por tus servicios pagas

$ 22,220

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620493





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-ORG-036

R134(REV.21)

Certificado No: Nº 020434

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 15 MES 10 AÑO 021

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Pedro Antonio Rivera
PÓLIZA # # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Cra 5 - 280
BARRIO: Gogmalito
CIUDAD: el Carmen

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES A INSPECCIONAR

Persona Natural o Jurídica que Contrató la Instalación
Nombre: Manos Montilla
Competencia Laboral No: 93893851
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISIÓN ANTES 1 | 2 | 3
Tipo de Instalación: A la Vista | Empotrada | Enterrada
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Por Confirmar
Medidor, Marca y Tipo: Mercav Diafragma
Número: 20102012867
Lectura: 00
Regulador: Mercav
Tipo de regulación: Interna ✓ | Externa | Sin Regulador
Centros de Medición: Unifamiliar ✓ | Multifamiliar | Comercial
Presión Natural o Jubilar a con Suscrita la Inspección
Identificación: 6424983

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

Nº Artefactos	Nombre del Artefacto	Instalado	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	Nº Ambiente	Nº Orificio	Presión Nominal en Kw/h	Volumen Total de los Ambientes	Extractor Existente SI	NO	Suficiente: Abertura Permanente Área Libre cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Natural	Forzada	Mecánica	Deficiente: Abertura Permanente Área Libre cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Natural	Forzada	Mecánica
1		✓		✓			00			45,8	✓											

ISOMETRICO

Volumenes de recintos

Volumen: Largo 4,2 Ancho 4,2 Alto 2,6 Total 45,8 m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes: 13,4 | RECINTO HERMETICAMENTE | SI | NO

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del acta

Concepto	Inspección Inicial							Calificación Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Críticos	No Críticos	Correctivo
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270L	271C	272C	273C	274C	275C						
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	276C	277C										
Trazado general de la instalación	240C	311MC	312MC	313MC								
Materiales	204C	301MC	302MC									
Condiciones de Ventilación	201C	218C	219C	220C	221C	222C	223C					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	331MC	229C									
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	242C	212C								

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL

Prueba con manómetro ✓ Agua Jabón ✓ Presión 6PSI Tiempo 15 11 RESULTADO OK

EQUIPOS UTILIZADOS

Detector De CO N/S OD187351 Marca MSA Modelo Altair 2X Fecha 15/10/021
Detector De Fugas: N/S C442301600S Marca: HH JL 269 Modelo: EI W 052

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 mBar S2 = 035 Observaciones: AA - 111

Se aplica conforme a lo establecido en el cumplimiento a seguir, de la versión al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se informa al usuario el grupo normalizador y la empresa. El usuario declara haber leído y entendido el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga [illegible] y sus datos personales se incorporarán en la [illegible] SIC (SISERCO Sistema de información de instalaciones Conformadas) y ante una investigación podrán ser consultados. Los datos [illegible] registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" [illegible] CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el organismo CERTIFICA que en las [illegible] Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 también extremos de seguridad válvulas [illegible] las válvulas funcionan correctamente. Igualmente se [illegible] instalación APTA para el servicio. Cualquier corrección a [illegible] deberá ser reportada a [illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declara que registro el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Lilyn A. Churchilla F.
Firma: Lilyn A. Churchilla F.
Cédula: 1.001.899.565
Vínculo:

Nombre del Inspector: [illegible]
Certificación de Competencia Laboral: [illegible]
Sello y Firma del Inspector: [illegible]

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.091.534.128

RIVERA CARDENAS

APELLIDOS

PEDRO ANTONIO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 26-MAY-1993

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-2011 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo•epm

Tu Información

Nombre:
C Becerra
Dirección:
kdx k9-280 las americas
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166632115
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239221

Documento equivalente a factura
N° - 1052868758

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 14/JUL/2021

Pagaste: $93,600

1823-2/2

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupocpm
CENS Grupo EPM

Vigilado Superservicios NUIR-254001-003

LÍNEA ÉTICA DE CENS. Denuncie conductas irregulares o anticipas. Emails: contactenos@cens.com.co
Línea Ética Contacto Transparente: 01-8000 522 555 Línea Gratuita nacional. CENS retiene la información del denunciante

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

Este recibo es documento que valida la factura y presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: 239221

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 3,547	+	$ 14,793

Por tus servicios pagas

$18,340

Periodo facturado: 02/JUL/2021 a 28/JUL/2021

1823-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/AGO/2021

Pago con recargo hasta:
26/AGO/2021

Días Facturados
27

Sin subsidio pagarías: $29,558
Con el subsidio te ahorras: $-14,765

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA
para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

ENS
de la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

0210826


Por tus servicios pagas

$ 18,340

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620494





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No Nº 620496

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 5 MES 6 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: luis noel lopez Pabon
PÓLIZA ó # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Edf - 6 - 300
BARRIO: Guamalito el carmen
CIUDAD:
Altura superior 2000 msnm: SI NO
Teléfono 3204880096

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva Edif Existente ✓
AASIGAS S.A.S
Nit 830050286-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 128 # 38 - 31 Casa 3 Mardelay
TELEFONO 807 3455 CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC Nº 1107412626 64
Nombre marcos montilla Identificación 1074126264
Competencia Laboral No: 93693s Expedida por: sena Vigencia 28-12-23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ Disponibilidad Disbib ✓ Memoria de Calculo ✓ Cumplet Laboral ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre compagas
Identificación 99.02961 Teléfono
Plano Isométrico ✓ Tipo de Gas: Gas Natural GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE SINO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica ✓	2da	3ra												
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida ✓	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición	Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial																
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón	Cobre Rigido	Cobre Flexible	PE AL PE ✓	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?															
Medidor, Marca y Tipo	Numero	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio Interno	SI	NO	No Pisos	No Equipos															
Humcar domestico 2021020119111	00		Humcar	SI	NO ✓	Sistema Evacuación		Ventilación	Evacuación y Ventilación															

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwatt	Tipo de Artefacto A	B	C	INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2 — CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kwatt	Volumen Total de los Recintos	Cumple Matriz Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Vitrea cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Duto V	Duto H	Combinación	Ductos mixtos	Virtuales	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Vitrea cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Duto V	Duto H	Combinación	Ductos mixtos	Virtuales	Rejillas
1	4	Estufa	✓	6,96	✓			0	0	6,96	42,5	✓																		

ISOMETRICO

Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo 4,2 Ancho 3,9 Alto 2,6 Total 42,5 m3
Volumen 2 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4 Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes
RECINTO MONOESPACIAL SI ✓ NO

Car Vacio interno Amin ____ Imenor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ TP kw ____

Observaciones N/A

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	330C	331NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	223C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	213C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ____ Agua Jabón ✓ Presión 6PSI Tiempo 15" RESULTADO OK N/S S9 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca M.S.A Modelo ALTAIR 2X Flexón 181 W062
Detector De Fugas: N/S 99230160005 Marca: HH JI 269 Modelo: 181 W068

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBr SG-035 Observaciones AA-111

"Se explica en la mejor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017** "se indica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario indica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardaran **(Ley 1581/12 HABEAS DATA)** y transferido a la Distribuidora y a la SIC (SIGERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un CONFORME AASIGAS S.A.S. representados por el inspector **CERTIFICA** que en la fecha ha sido revisado en sus partes visibles y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, volumen de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de exposición) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora a la cual no corresponde este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN CONFORME ✓ NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Lidia Johanna Rivera R.
Firma: Lidia J. Rivera R
Cédula: 1091659486
Vínculo: ESPOSA

Nombre del Inspector: Esneider Abril
Certificado de Competencia Laboral: 93693s Expedido por: SENA
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.168.786
LOPEZ PABON
APELLIDOS
LUIS NOEL
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1978
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.81 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
28-FEB-1997 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-2503700-00155015-M-0013168788-20090423 0010970830A 1 2725722

Escaneado con CamScanner

Grupo-epm

Tu Información

Nombre:
Luis Noel Lopez Pabon
Dirección:
kdx k6-300 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166632660
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 215200

Documento equivalente a factura
N° - 1053495362

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 23/AGO/2021

Pagaste: $28,570

Contáctanos a través de


115 Reporte de daños y emergencias 6 al 018000-414115
(línea Gratuita Nacional)

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art. 53 de la Resolución Creg 114 de 2011 puede consultar la información sobre Compras de Comercialización en nuestra página web www.cens.com.co

Esta factura se entiende irrevocablemente aceptada si no se reclama dentro de los treinta días calendario siguientes a su expedición, de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Este número puedes usarlo para tramites y pagos

Número de cliente: 215200

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 7,570 $ 26,590

Por tus servicios pagas

$34,160

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

Tu subsidio pagarías: $65,666
En el subsidio te ahorras: $-39,400

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

Para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interes	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

0927


Por tus servicios pagas

$ 34,160

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620496





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620497

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 15 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Rosa del Carmen Villa
POLIZA A E de CLIENTA:
DIRECCIÓN: Kdx 26 - 280
BARRIO: el carmen yopmalito
CIUDAD: el dimen
Altura superior 2000 metros: SI / NO
Teléfono: 3203608164 | Carrera 124 18 - 11 Calle 18 Bardsley | TELEFONO | CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva / Edif Existente ✓
AASIGAS S.A.S.
NIT 830502286-4
CIUDAD Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No. 10794262664 | Identificación 10794262664
Nombre: Marco Montilla | Competencia Laboral No.: 938935 | Expedida por: | Vigencia: 28.12.23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Dependabilidad Diseño ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: compra
Identificación: 900246151-0 | Teléfono
Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? | S I | N O | SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE SENO. DILIGENCIAR R220
Tipo de regulación: Unica ✓ | 1ra | 2da | 3ra
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar ✓ | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado ✓ | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PE/AL/PE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?
Medidor, Marca y Tipo: Número | Lectura | Regulador | Calentador Esp SI / NO | Vacio interno SI / NO | No Fires | En Equipos | Ventilación | Extractores y Ventilación
Hamar domestico 2021020114907 | 00 | Hamar | Sistema | Intersistema

INFORMACION DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Piso	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	RESIDUAL CO	CO2	CO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Metodo Simple SI	NO	Superior: Abiertos ambiente Area Volumen m2	Area Libre m2	Tipo de combustión: Tiro Natural	Tiro Forzado	Sellada	Inferior: Abiertos ambiente Area Volumen m2	Area Libre m2	Tipo de combustión: Tiro Natural	Tiro Forzado	Sellada
1	1	G4	✓	7,176	✓			00			7,176	42,5	✓											

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS APERTURAS EN m2

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1: Largo 4.2 Ancho 3.7 Alto 2.6 Total 42,5 m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL: SI / NO ✓

Cor Vacio interno Amin ____ Lmenor min ____ Vent inf ____ Vent Sup ____ 1P kw ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial							Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	210C	271C	272C	273C	274C	275C						✓
	276C	277C										
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310C	311C									✓
Trazado general de la instalación	208C	301C	302C									✓
Materiales	201C											✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	111C	112C	113C					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332C	333C									✓
Ubicación de los artefactos a gas	229C	225C	243C	312C								✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ | Agua Jabón ✓ | Presión 6PSI | Tiempo 15 | RESULTADO OK | N/S SG 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S C01857351 | Marca MSA | Modelo Altair 2X | Flexóm 181W062
Detector De Fugas: N/S C6923016005 | Marca: HH 11 269 | Modelo: 181W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ / NO

Presión Dinámica 28 MBR | Observaciones AA - 111
SG - 035

Se explica detalladamente el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017 "En todo lo no previsto en el presente reglamento técnico se aplicarán las normas técnicas colombianas NTC vigentes y en su defecto las normas internacionales que sean aplicables y que no contradigan el presente reglamento técnico. Para el caso de gases licuados del petróleo se aplicará la norma técnica colombiana NTC 2505 Instalaciones para gases combustibles por tuberías en edificaciones residenciales o comerciales. Para el caso de gas natural se aplicará la norma técnica colombiana NTC 3833 Instalaciones para gas combustible para edificaciones comerciales e industriales hasta 1 000 kPa (10 bar). Para el caso de gas natural

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

27.704.818
VILLA AGUILAR

ROSA DEL CARMEN



Rosa Villa



FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1945
CHIRIGUANA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-JUL-1979 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2503700-01049800-F-0027704818-20181210 0063567390A 2 9906650043

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Donas de $300.000
Serán $45.000.000 en premios

Inscríbete en la App de CENS o en
www.cens.com.co



Participa en el Concurso
Cuidamundos CENS y gana una
de las 60 tablets.

Conoce más en
www.cens.com.co

Pago escalonado de los consumos diferidos

Desde el mes de agosto inició el cobro del valor de tus consumos diferidos. Todas las cuotas se relacionarán en la sección "Estado Financiaciones y Diferidos".

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de Referencia	Detalle	Tasa Interes	Cuotas Pend.	Saldo Actual	Cuotas Act.
ABR-ENERGIA	79,740	0.1974	21	72,408	3
MAY-ENERGIA	88,457	0.1974	22	84,771	2
ABR-ASEO	14,809	0.1974	21	14,201	3
MAY-ASEO	13,877	0.1974	22	13,877	2

El cobro de la primera cuota se realizará cuatro meses después del mes diferido. Por lo tanto...

- Si diferiste tu consumo de abril, estás pagando la cuota 3 de ese periodo en esta factura.
- Si diferiste tu consumo de mayo, estás pagando la segunda cuota de ese periodo en esta factura.

Escanea el código QR y aprende a registrarte en nuestra App

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Código Transformador	3TD0103-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
VIN Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FECG						
FEU						
VC						
CEC						
%						

Información de la Instalación

Medidor Activa: 7795441
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medios electrónicos ingresando a www.cens.com.co

Puntos de pago Apuestas Cucuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasunales - Almacenes Éxito - Ilmorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datafonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Tu información

Nombre:
Rosa Del Carmen Villa Aguilar
Dirección:
kdx k6-280 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta 305 03166531415
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0215201 - 9

Documento equivalente a factura
Nº - 1047017842

Fecha de emisión:
Octubre 09/2020

Tu último pago fué: 17/ABR/2020

Pagaste: $33,350

Contáctanos a través de

- 115 Región de datos y emergencias al 018000-414 115
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM




Desconecta aparatos cuando no los utilices

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620497





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No Nº 620498

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 15 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: María del carmen
DIRECCIÓN: Kra - Kc - 220
BARRIO: Camalito el carmen
CIUDAD:
Teléfono 3221625977 | Correo | Otro | Cel Persona | Cel Contacto

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S
NIT 830050286-4
CIUDAD Bogotá
Calle 128 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 607 1455 | CELULAR 312 294 6241

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Marco Montilla
Identificación: 1057262641
Competencia Laboral No 938935 | Expedida por SENA | Vigencia 28-12-23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Certificado de Materiales | Hoja de Vida | Memoria de Cálculo | Concepto Técnico | Plano Instalación | Prueba Gas Gas Natural | SGP

Persona Natural o Jurídica que Realizó la Inspección
Nombre: compriGU
Identificación 9902967-0 Planta


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? | S | N | C | REVISADA ANTES AJUSTE SGSR, DILIGENCIADO R220 | Tipo de regulación: Otra ✓ | 2da | Tra
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado ✓ | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PE/AL/PE | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?
Medidor, Marca y Tipo: Ulbra AC-250 2010014577 | Numero | Lectura 00 | Regulador: Ulbra | Calentadores Ubicación: Varios interiores | Sí | No | De Pared | No. Equipos
Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

Piso	Area	Nombre del Artefacto	Instalado	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	Cantidad	Potencia total en Kw/h	Volumen total de los Recintos	Cantidad Mínima Standard Sí	No	Superior: Área de ventilación Área Libre m2	Área Total m2	Tipo de ventilación Directa	Indirecta	Mecánica	Combinada	Natural	Forzada	Inferior: Área de ventilación Área Libre m2	Área Total m2	Tipo de ventilación Directa	Indirecta	Mecánica	Combinada	Natural	Forzada
1	1	E4Q	✓	6,95	✓			00	6,95		✓																	

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1: Largo ___ Ancho ___ Alto ___ Total ___ m3
Volumen 2: Largo ___ Ancho ___ Alto ___ Total ___ m3
Volumen 3: Largo ___ Ancho ___ Alto ___ Total ___ m3
Volumen 4: Largo ___ Ancho ___ Alto ___ Total ___ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | | RECINTO MONOESPACIAL | SI ✓ | NO

Car Vols interno Area ___ Longitud ___ Vent inf ___ Vent Sup ___ kPa ___

Observaciones ___

LISTA DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Corregido
Hermeticidad de instalación con Detector ___ Agua jabón ___	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310HC 345HC					
Trazado general de la Instalación	208C 309HC 306HC					
Materiales	201C					
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 119C 118C 119C					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 131HC 227C					
Operación de los artefactos a gas	225C 226C 241C 212C					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ Agua jabón ___ Presión 6PSI Tiempo 15 RESULTADO OK N/S 39 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca MSA Modelo Altair 2x Flexión 1811W05B
Detector De Fugas: N/S C9923016005 Marca: HH J1 269 Modelo: 181 W062

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO ___

Próxima Inspección 28 MAR 29 - 02 | Observaciones AA - 111

Se recomienda al usuario Leer y/o revisar con detenimiento y seguir cada una de las recomendaciones del Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se le indica a usted que para poder consumir y disponer Especialmente para que se lea(n) a cabalidad el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - Usuario Responsable(s) (CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD) y sus datos personales son recopilados en (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferencia a la Distribuidora y a la SIC, para el fin "Gestionar adecuadamente la Calificación de Cumplimiento") y además usted manifiesta que ninguna persona podrá ser responsable por ningún Evento que legalmente los solicitan (de la cual se le informará). De la inspección se obtuvo un informe R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultado CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha seleccionado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, todo en su conjunto el/el válvulas, tramos instalados, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y identificación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normativa vigente y que los valores de CO (con prueba de manguilla) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación total o parcial de esta instalación deberá ser reportada y la(s) deficiencia(s) de los defectos anotados en la inspección serán subsanadas y evitará emergencias.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre MARIA DEL CARMEN NIÑO LOZANO
Firma MARIA C NIÑO
Cédula 1091 533 315
Vínculo DUEÑA

Nombre del Inspector: Ismael Ibarra Espinosa
Certificado de Competencia Laboral: ___ Expedido por: ___
Sello y Firma del Inspector: ___

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.533.595
NIÑO LOZANO
APELLIDOS
MARIA DEL CARMEN
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1990
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 ESTATURA
A+ G.S RH
F SEXO
08-OCT-2008 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2503700-00155015-F-1091533595-20090423 0010972798A 1 27257980

Escaneado con CamScanner

018000 414 115 6 al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

$38,730

Periodo facturado: 29/MAY/2021 a 01/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/JUL/2021

Pago con recargo hasta:
27/JUL/2021

Días Facturados

Sin subsidio pagarías: $58,152
Con el subsidio te ahorras: $-29,047

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

: CENS

desde la
sa!

De lunes a sabados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

)(96)20210727

$ 38,730

Información

Nombre:
German Castillo Alfonso
Dirección:
kdx k6-220 sector norte
Barrio. El Carmen
Ciudad El Carmen
Clase de Servicio. Residencial
Estrato 2
Ruta. 305 03166630960
Tarifa Generica
Tu número de cuenta: 239345

Documento equivalente a factura
N° - 1052298009

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 21/JUN/2021

Pagaste: $32,850

Contáctanos fácilmente

115 Reporte de daños y emergencias a al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS AFP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
/a censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Escaneado con CamScanner

ACTA # 620498





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620499

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 15 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Tiberio Lopez Balmaceda | Edif Nueva: | Edif Existente: X | AASIGAS S.A.S
PÓLIZA # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx - K6 - 210 | NIT: 830051186-4
BARRIO: | CIUDAD: Bogotá
CIUDAD: | Teléfono: 321 996 6608 | Carrera 17 # 11 - 31 Casa 3 Mondoñedo
Altura superior 2000 metros: SI | NO | TELEFONO: 897 3455 | CELULAR: 312 364 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: | Registro SIC No. 1079362664 | Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Marco Montilla | Identificación 1079362664 | Tel | Nombre: Compagas
Competencia Laboral No: 938935 | Expedida por: SENA | Vigencia: 28-12-23 | Identificación: 900261-0 | Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Ficha de Materiales | Especificaciones Fabric. | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Planos Isométricos | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SINO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	✓	2da	3ra							
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Empotrada		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar		Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón	✓	Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO	✓	No Pisos		No Equipos									
Homar domestico	20210211912		00		Humcar		SI		NO	✓	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Planta	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE	EQUILIBRADO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Silander SI	NO	Información de tipo ventilación, ubicación y área de las aberturas en cm2 — Superior: Abertura existente: Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Rejilla Natural	Rejilla Forzada	Inferior: Abertura existente: Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Rejilla Natural	Rejilla Forzada
1	1	Estufa	✓	3,2	✓			0	0	3,2	37,5	✓																

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo: 3,9 Ancho: 3,7 Alto: 2,6 Total: 37,5 m3
Volumen 2 Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen 3 Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen 4 Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor mín ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 + 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la inspección: Critico	No Critico	Corregir
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ____ | Presión 6PSI | Tiempo: 15' | RESULTADO: OK | N/S: SG 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S: DQ89 351 | Marca: MSA | Modelo: Altair 2X | Flexóm: 18 W662
Detector De Fugas: N/S: 992801600S | Marca: HH J 269 | Modelo: 49 W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinamica: 28 MBr SG-035 | Observaciones: AA- 111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA** - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales en cumplimiento **(Ley 1581/12 HABEAS DATA)** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados **CONFORME O NO CONFORME**. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, tuberías, materiales, ventilación, volumen de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se evidenció que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalidad y que los valores de CO son los en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de mechero) son menores a 14 ppm, quedando la instalación *APTA* para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a su Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: MARIA DEL CARMEN NIÑO LEANO
Firma: MARIA C. NIÑO
Cédula: 1091 533 595
Vinculo: NO CONA

Nombre del Inspector: Ismael Abad
Certificado de Competencia Laboral: 1091 [illegible] Expedido por:
Sello y Firma del inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.950.003

LOPEZ BALMACEDA
APELLIDOS

TIBERIO
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1935
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-JUN-1958 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

A-2501700-25150812-M-0001950883-20070922 0146067264C02 233561436

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Leidy Paola Guerrero Lopez
Dirección:
kdx k6 - 210 - 1
Barrio: Sector Norte
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166630955
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 673403

Documento equivalente a factura
N° - 1053489109

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 12/AGO/2021

Pagaste: $13,000

Contactanos a través de

115 Reporta daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía



Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art 9.a de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de componente en nuestra página web www.cens.com.co

El presente documento presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Vigilado Superservicios NUR-254001-003

1538-2/2

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncia conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@cens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 555 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante

Número de cliente: 673403

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 457	$ 5,503

Por tus servicios pagas

$5,960

odo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $2,478
el subsidio te ahorras: $-1,487

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

a usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
1282280	270,577	0.0000	28	126,257	32

IS
la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

1538-1/2

Por los servicios pagas

$ 5,960

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620499





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No: Nº 620500

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 15 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Carlos Julio Bayona
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx - ES - 240
BARRIO	el carmen
CIUDAD	Yumbo

Cel Nueva ✓ | Cel Existente | Teléfono 3145180297 | Correo [illegible]

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830072184-4
CHORO Sogma
Carrera 72 # 18 - 31 Cali - Valle del Cauca
TELEFONO 3122966741

Altura superior 2000 msnm: SI | NO

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 1061922660-1		Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección:		
Nombre: Mario Mendoza	Identificación: 1061922660-1	Tel:	Nombre: Comprymas		
Competencia Laboral No: 93e9135	Expedida por: Sena	Vigencia: 28-12-23	Identificación: 900296161-0	Usuario:	
DOCUMENTAC. PRESENTADA:	Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Datos ✓	Memoria de Calculo ✓	Compet. Laboral ✓	Plano Isométrico	Tipo de Gas: Gas Natural	RUT ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.443.519**

BAYONA PALLARES

APELLIDOS

CARLOS JULIO

NOMBRES

Carlos J Bayona

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1947**

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **B-** G.S. RH | **M** SEXO

11-FEB-1969 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00132634-M-0005443519-20081201 0007315825A 1 27257637

Escaneado con CamScanner

grupoepm

Tu Información

Nombre:
Ana Lucia Noriega
Dirección:
kdx k5-240 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166531190
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0239375 - 0

Documento equivalente a factura
N° - 1049928197

Fecha de emisión:
Marzo 04/2021

Tu último pago fué: 15/FEB/2021

Pagaste: $20,330

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Atención 24 HORAS

CHAT EN LÍNEA

Ingresa a:
www.cens.com.co

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

José Miguel González Cárpo
Representante Legal

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: [illegible] Línea Ética Confiable y Transparente: 01-8000 5[illegible] SMS Línea Gratuita Nacional. Para evitar por la misma de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUR:254001-003

227-6251

Número de cliente:
0239375 - 0

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 4,877 + Servicio de energía $ 20,533

Por tus servicios pagas

$25,410

Periodo facturado: 29/ENE/2021 a 28/FEB/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
18/MAR/2021

Pago con recargo hasta:
26/MAR/2021

Días Facturados
31

Subsidio pagarías: $40,640
El subsidio te ahorras: $-20,242

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Concepto	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
ENERGIA	4,828	0.0000	30	4,018	6

De lunes a viernes de
9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

1629-1/2

210326


Por tus servicios pagas

$ 25,410

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620500





Escaneado con CamScanner