AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620362

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: María Griseldina Rangel | Edif Nueva ✓ | Edif Existente
POLIZA o # de CUENTA:
DIRECCION: Vda 14 - 240
BARRIO: Guamalito el carmen
CIUDAD:
Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO | CELULAR

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830050786-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 12 # 18 - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 867 3455 | CELULAR 312 364 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Nombre: [illegible] | Registro SIC No 1019262584 | Identificación 1019262584 | Competencia Laboral No 836455 | Expedida por: | Vigencia 28-12-12
Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección: Nombre: [illegible] | Identificación 99020467-10 | Teléfono
DOCUMENTAC PRESENTADA: Cert de Materiales | Hoja de Vida | Memoria de Calculo | Concept Tecnol | Plano Instalación | Tipo de Gas: Gas Natural ✓ | GLP


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? SI | NO | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - si no, DILIGENCIAR R220
Tipo de regulación: Unica | Mix | Tra
Tipo de Instalación: A la Vista | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar ✓ | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado ✓ | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALFE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual ?
Medidor, Marca y Tipo: Numero | Lectura | Regulación | Calentadores Tipo | Vacio interno SI | NO | Tiro Forz | No Equipos
Sistema | Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Nombre del Artefacto	ARTALUD	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE	CALUDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura exterior Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Mecanica	Natural	Forzada	Inferior: Abertura exterior Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Mecanica	Natural	Forzada
✓	E.420	✓	6,95	✓					6,95	34,6	✓													

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 3,7 Ancho 3,6 Alto 2,6 Total 34,6 m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cor Vacio Interno Area: Lineas min: Vent Inf: Vent Sup: IP Ins:

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial							Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C						✓
	276C	277C										
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC		345NC								✓
Trazado general de la instalación	286C	301NC		304NC								✓
Materiales	201C											✓
Condiciones de Ventilación	211C	216C	219C	228C	311NC	318NC	319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	232C									✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	213C								✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ | Agua Jabón | Presión 60mb | Tiempo 15' | RESULTADO OK | N/S S9 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 | Marca MSA | Modelo Altair 2x | Flexón 10TW062
Detector De Fugas: N/S C9930160005 | Marca: HH | 11 264 | Modelo: 10TW058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica 28mbar | Observaciones AA - 111
SG - 035

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se solicita el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario solicita que se le dé a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se relaciona [CONCEDE DE DECLARADA] y son datos personales se encuentran en (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferencia a la Universidad y a la SIG (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y este una investigación podrán ser consultados por otros Entes que legalmente los soliciten (de los cual se le informará). De la inspección se obtiene un CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido instalado en sus partes visible y no condena la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a las Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, también es hermeticidad validos, tramo, materiales, ventilación, valores de CO (mediciones de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que los valores hallados son correctos, que la ventilación cumple reglamentariamente y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con pruebas de quemados) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación debe ser reportada a la Unidad de Negocio de la cual recibió este informe de inspección ya que no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: María Griseldina Rangel
Firma: María Griseldina Rangel
Cédula: 27 703 964
Vinculo:

Nombre del Inspector: [illegible]
Certificado de Competencia Laboral: [illegible] Expedida por:
Sello y Firma del Inspector: [illegible]

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.703.964
RANGEL De RANGEL
APELLIDOS
MARIA GRISELDINA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1943
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,46 ESTATURA | A+ O.S. RH | F SEXO

17-ENE-1973 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00160228-F-0027703964-20090620 0012830944A 1 27257355

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Carlos Julio Rangel Bacca
Dirección:
kdx j4-240 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630690
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239301

Documento equivalente a factura
N° - 1052293506

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 11/JUN/2021

Pagaste: $37,380

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Este documento equivale a la factura para todos los efectos legales en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Carvajal Cuervo
Representante Legal

Vigilado Superservicios NUIR 254001-003

1532-2/2

Con este número puedes hacer trámites y pagos: 239301

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 o al 116

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 8,810 + Servicio de energía $ 36,750

Por los servicios pagas

$45,560

Periodo facturado: 29/MAY/2021 a 01/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/JUL/2021

Pago con recargo hasta:
27/JUL/2021

Días Facturados
34

Sin subsidio pagarías: $67,334
Con el subsidio te ahorras: $-33,634

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA
para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

e CENS
s desde la
isa!

De lunes a sábados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ingresa a través de www.cens.com.co

(96)20210727

Por los servicios pagas
Alumbrado público
Servicio de energía
$ 45,560

1532-1/2

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620362





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620363

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 MES 10 ANO 021 HORA INICIO 10:00 HORA FINAL 10:25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Luis Antonio Ramirez
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el Carmen

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ Edif Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830054286-4
CIUDAD: Bogotá
Teléfono 3122861866 Carrera 78 # 38 - 31 Casa 3 Mandalay
Altura superior 2000 msnm: SI NO TELEFONO 857 3455 CELULAR 312 304 8741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No 0792626641		Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Marcos Montilla	Identificación 0792626641	Tel:	Nombre: Compartir 9975
Competencia Laboral No.: 939935	Expedida por: SENA	Vigencia: 08 12 23	Identificación: 900209647-0 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Distrib ✓	Memoria de Calculo ✓ Compet. Laboral ✓	Plano Isométrico ✓ Tipo de Gas Gas Natural GLP ✓


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única ✓	Otra	Tra
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Empotrada	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición	Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial
Tipo de Material	Galvanizado ✓	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALDE ✓	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?
Medidor, Marca y Tipo	Numero	Lectura	Regulador	Calentador Esp ✓	Vacio Interno SI	NO	# de Pisos	No. Equipos
Ibmar Domestico	20210201SE371	00	Honeywell	SI	NO ✓	Sistema Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Vena cm2	Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto H	Ducto V	Combinación	Varios Pisos	Arriba	Rejilla	Inferior: Abertura existente Area Vena cm2	Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto H	Ducto V	Combinación	Varios Pisos	Arriba	Rejilla
1	1	E4 Gr	✓	6,95	✓			0	0	6,95	37,7	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo	3,9	Ancho 3,7	Alto 2,6	Total 32,5	m3
Volumen 2 Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen 3 Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen 4 Largo		Ancho	Alto	Total	m2

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL SI ✓ NO

Car Vacio Interno: Amin ____ Emisor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ IP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Tipo Calificación	Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310RIC	345RIC								
Tratado general de la instalación	288C	303RIC	304RIC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	229C	311RIC	319RIC	319RIC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	226C	312RIC	222C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	312C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓	Agua jabón: ✓	Presión 6PSI	Tiempo 15	RESULTADO: ok	N/S 59 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S 00187351	Marca MSA	Modelo: Altair 2X	Rendim 181W062			
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HH JI 269	Modelo: 181W058				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 mBAR 59-033 Observaciones: AA-111

"Se exigen a cada instalación el cumplimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se califica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R228 - CondiciOnes Inspección - PREVIA - (la información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales son responsabilidad (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferidos a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO Sistema de información de Certificados de Conformidad) y esta una vez diligenciada por las correcciones por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res. 41385/2017", Generado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visibles y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en su hermeticidad, válvulas, tramos, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación en hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple reglamentariamente y que los valores de CO leído en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de ensayo) son menores a 11 ppm, cumpliendo la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a la instalación deberá ser revisada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ NO CONFORME ____ LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ NO ____

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: LUIS ARA
Firma: LUISARA
Cédula: 5446366
Vinculo ____

Nombre del Inspector: Ismael ASAI
Certificado de Competencia Laboral: TYPUSA Expedido por: FOR
Sello y Firma del Inspector: [signature]

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

5.446.366

LUIS ANTONIO





FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1949

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 | AB+ | M

31-AGO-1973 EL CARMEN

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9

Somos Autorretenedores a Título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002
Grandes Contribuyentes: Resolución 000076 del 01 de Diciembre de 2016 - Agentes Retenedores IVA

Grupo epm

Reporta daños y emergencia marcando gratis
018000 414115
Opción 1 al 115

DETALLE PERÍODO DE FACTURACIÓN

DESDE: 28 JUL/2018 HASTA: 27 AGO/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO

PAGO CON RECARGO: INMEDIATO

PERÍODOS FACTURADOS: PERÍODOS SIN CANCELAR: 2

SUSPENSIÓN: 21 SEP/2018

NÚMERO DE USUARIO: 0534683-5
Cite este número para consultas y pagos

FACTURA DE VENTA N°: 99891868-0

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 22,520

Expedida septiembre 06/2018

1/ INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: SEMIDA MARIA MONTAÑO BONETT
Dirección: KDX K4-403 EL CARMEN
Ciudad - Barrio: 245-EL CARMEN-EL CARMEN
Clase de Servicio: RESIDENCIAL Estrato 2
Dirección Postal:

2/ INFORMACIÓN TÉCNICA

Medidor Ac N°: 4507181
Ruta: 05 653 041413
Alimentador: CONSAL_CARMEN
Medidor Rc N°: 0
Nivel de Tensión: 1
Carga Instalada (kVA): 0.00 Factor de Ponderación:

3/ TARIFA (COP)

Costo Unitario ($/kWh): 621.27

COMPONENTES DE LA TARIFA

Generación:	181.52	Contribución:	0.00%
Transmisión:	29.65	Subsidio:	48.46%
Distribución:	181.90	Tarifa Aplicada:	268.63
Costo Variable:	55.13	Fecha Publicación:	JUL-2018
Pérd. Reconocidas:	34.48	Cons. Base Subsistencia:	173
Restricciones:	38.59		

4/ HISTÓRICO DE CONSUMO kWh

FEB	82
MAR	90
ABR	87
MAY	42
JUN	42
JUL	45
AGO	23

Promedio 65 kWh

5/ VALOR $ SERVICIOS



Consumo/cargos $ 6,178
Otros $ 16,342

6/ INFORMACIÓN DE CONSUMO

		LECTURA	CONSUMO kWh	VALOR
ACTIVA	Mes actual:	7000	23	$ 11,989
	Mes anterior:	6977	45 kVARh	$ 23,255
REACTIVA	Mes actual:	0	0	$ 0
	Mes anterior:	0	0	$ 0

7/ DETALLE DE LA CUENTA

I. SERVICIO DE ENERGIA	
CONSUMO RESIDENCIAL	11,989
COSTO UNITARIO FIJO	0
SUBSIDIO	-5,811
SUBTOTAL CONSUMOS	6,178
INTERES POR MORA 0.49%	61
SALDO ANTERIOR(2)	12,073
AJUSTE A LA DECENA RESOLUCION CREG 108-97	-2
SUBTOTAL OTROS	12,112
II. OTROS SERVICIOS	
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	1,439
SALDO ANTER. ALUMBR. PUBLICO	2,791
SUBTOTAL OTROS SERVICIOS	4,230

8/ CALIDAD DEL SERVICIO

Código Transformador: ST00104 EMPRESA
Grupo de Calidad: 3
Duración de Interrupciones del trimestre (Horas):
Valor a Compensar ($):
Costo Racionamiento ($/kWh):
Consumo Mensual Promedio del trimestre (kWh):

9/ INFORMACIÓN ADICIONAL

Operador: Período: Mes:

Concepto	Recolección	Barrido	Costos	Subsidio o Contribución	% Subsidio Contribución	Puerta a Puerta
Frecuencia			0	0		
Periodo			HISTÓRICO			
Consumo						
Tarifa						

COSTOS DEL SERVICIO

CVNA	VEA	TREL	TRLU	TRRA	TRA	TRNA	TAFNA

CVNA: Costos Variables No Aprovechables TREL: Transporte Energía y Pérdidas TRRA: Tratamiento Residuos No Aprovechables TRNA: Transferencias Residuos No Aprovechables
VEA: Valor Real Aprovechamiento TRLU: Transporte Limpieza Urbana TRA: Transporte Enterramiento Aprovechado TAFNA: Tarifa Residuos No Aprovechables Alternativa

10/ ESTADO DE CUENTA

ID factura	TOTAL SUBSIDIO
Consumo (kWh)	
Subsidio ($)	

José Miguel González Campo - Representante legal de CENS S.A. E.S.P.

FSC MIXTO Papel FSC® C111734

El no pago de esta factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes por la acumulación de dos o más períodos sin cancelar, dando lugar a la suspensión del servicio. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Sujeto Activo (Municipio):	45-EL CARMEN
Sujeto Pasivo (Contribuyente):	SEMIDA MARIA MONTAÑO BONETT
Norma municipal que aprueba:	DECRETO NO. 0059 DE 2006
Cláusula CPSCCU que aprueba:	25

REFERENCIA DE PAGO	FACTURA DE VENTA N°.	VALOR DE ALUMBRADO PÚBLICO	Para información y mantenimiento de Alumbrado Público Marque:
0534683-5	99891868-0	$ 4,230	TEL. 5633329

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

R134(REV.2)

Certificado No. Nº 620364

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 25 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 10 25 | HORA FINAL 10 56

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Jose Trinidad Ramirez
PÓLIZA o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kra 54 408
BARRIO:
CIUDAD:
Teléfono: 3233856961 Celular 1: 1 Celular 2: Mandatory
Altura superior 2000 msnm: SI NO | TELEFONO 867 3455 | CELULAR 312 304 6141

DATOS DE LA EMPRESA

Edit Nueva | Edit Existente | AASIGAS S.A.S.
NIT 830054286-4
CIUDAD Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Mexicos Montoya | Registro SIC No. 10392676 | Identific. activo 1032426264 | Tel:
Competencia Laboral No. 1938935 | Expedida por: | Vigencia:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales | Especificidad Distrib. | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Planos Isométricos | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: compras | Identific. activo 900206961-1 | Teléfono


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? | SI | NO | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Unica ✓ | 2da | 3ra
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Empotrada | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado ✓ | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual ?
Medidor, Marca y Tipo: Numero 20110701237900 | Lectura | Regulador Humcar | Calentador Esp. | Valvula Interna SI | NO ✓ | No Pisos | No Equipos
Sistema Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	PISOS	Nombre del Artefacto	REGULADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE	CLOSED	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura exterior Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilacion: Directa	Ducto V	Ducto H	Combustion	Rejilla Interna	Aireador	Rejillas	Inferior: Abertura exterior Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilacion: Directa	Ducto V	Ducto H	Combustion	Rejilla Interna	Aireador	Rejillas
✓	1	E408	✓	7,78				O		7,78	37,5	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo 3,9 Ancho 3,7 Alto 2,6 Total 37,5 m3
Volumen 2 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4 Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cal. Vacio Interno Amin____ Lmenos min____ Vent Inf____ Vent Sup____ IP kw____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de Instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	311NC		345NC							✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC		304NC							✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	111NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	312NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ____ | Presión ____ | Tiempo ____ | RESULTADO ____ | N/S ____

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S ____ Marca ____ Modelo ____ Flexón ____
Detector De Fugas: N/S ____ Marca: ____ Modelo: ____

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBR | Observaciones AA-111
SG-035

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se califica el valor a pagar previamente y al inspeccionar. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CARÁCTER CONFIDENCIAL) y sus datos personales se respaldan en la (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y bajo reserva a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO (ideal en el ambiente en 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de mercado) son menores a 14 ppm, calificando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación debe ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Jose
Firma: Jose
Cédula: 13 167 738
Vínculo:

Nombre del Inspector: Bryan Alvarez
Certificado de Competencia Laboral: 2182058 | Expedido por:
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.167.938

RAMIREZ MONTAÑO

APELLIDOS

JOSE TRINIDAD

NOMBRES



NO FIRMA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1971

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

16-JUL-1991 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00165509-M-0013167038-20090731 0014269374A 1 27268236

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo epm

Tu Información

Nombre:
Semida Maria Montaño Bonett
Dirección:
kdx k4-408 el carmen
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631100
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 534683

Documento equivalente a factura
N° - 1052298037

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 25/JUN/2021

Pagaste: $105,270

Contactanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



El presente documento equivalente a factura cumple lo establecido en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la forma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales

Representante Legal

534683

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 7,783 $ 32,517

Por los servicios pagos
$40,300

Periodo facturado: 29/MAY/2021 a 01/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/JUL/2021

Pago con recargo hasta:
27/JUL/2021

Días Facturados
34

Sin subsidio pagarías: $74,679
Con el subsidio te ahorras: $-37,303

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3

NO APLICA
para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

: CENS
. desde la
sa!


De lunes a sábados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ingresa a través de www.cens.com.co

3(96)20210727

Por los servicios pagos
$ 40,300

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620364





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No **Nº 620365**

R134(RE V.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 MES 10 AÑO 021 — HORA INICIO 10:50 — HORA FINAL 11:25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Esther Ramirez Montaño — Edif Nueva ✓ — Edif Existente

NÚMERO O # de CUENTA

DIRECCIÓN: Kra K4 - 408

BARRIO: Caamaño

CIUDAD: El carmen — Altura superior 2000 msnm: SI / NO — TELEFONO — 807 3456 — CELULAR — 312 304 0341

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.

NIT: 830050286-4

CIUDAD: Bogotá

Carrera 77 # 38 - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación — Registro SIC Nro 1027926264 — Tel

Nombre: Homcar Montaño — Identificación 1014262664 — Vigencia

Competencia Laboral Nro: 038935 — Expedido por:

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección

Nombre: Campuzano — Identificación 9902561 — Teléfono

DOCUMENTOS PRESENTADOS: Cert de Materiales ✓ — Responsabilidad Diseño ✓ — Memoria de Calculo ✓ — Compet. Laboral ✓ — Plano Isométrico ✓ — Tipo de Gas: Gas Natural — GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.004.858.874

RAMIREZ MONTAÑO
APELLIDOS

ESTHER
NOMBRES



ESTHER RAMIREZ M
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1987
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | A- G.S. RH | F SEXO

23-NOV-2006 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-2500100-57156511-F-1004858874-20070212 0403807043A 02 233407804

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre
Semida Maria Montaño Bonett
Dirección:
kdx k4-408 el carmen
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631100
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 534683

Documento equivalente a factura
N° - 1052864353

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 25/JUN/2021

Pagaste: $105,270

Contáctanos a través de

- 115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

Número de cliente: 534683

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

Evita la suspensión del servicio

Servicios Facturados

$ 17,252 $ 72,118

Por tus servicios pagas

$89,370

Período facturado: 02/JUL/2021 a 28/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO

Días Facturados
27

Fecha de suspensión: 20/AGO/2021

Sin subsidio pagarías: $78,822
Con el subsidio te ahorras: $-39,372

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA
Para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de Acuerdo	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Por tus servicios pagas $ 89,370

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620365





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620366

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 11' 20 | HORA FINAL 11' 45

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Raul Padilla Carrascal
PÓLIZA o # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kra 52-105
BARRIO	Guamalito el carmen
CIUDAD	Altura superior 2000 msnm: SI / NO — TELEFONO — CELULAR 317 354 6741

Edif Nueva ✓ | Edif Existente

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830051286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Montebello
Teléfono

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No: 1076126264		Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: marcos montaña	Identificación: 1076126264	Tel:	Nombre
Competencia Laboral No: 928735	Expedida por: SENA	Vigencia: 28-12-23	Identificación: 9402069 C	Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales	Especificidad Diseño	Memoria de Calculo	Compet. Laboral ✓	Plano Isométrico ✓	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación:	Única ✓	2da	3ra							
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición			Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial											
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?								
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio Interno	SI	NO ✓	No Pisos		No Equipos														
Llamas Domestico	2021070124301	00	10 mca V	SI	NO	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación														


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Piso	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO CALCULO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Metros Standar SI	NO
1		CALR	✓	7,78				00		7,78	34,6		

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior: Abertura exterior Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Varios recintos	Arriba	Abajo	Inferior: Abertura exterior Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Varios recintos	Arriba	Abajo

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo 3,6 Ancho 3,7 Alto 2,6 Total 34,6 m3
Volumen 2 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4 Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL SI ✓ | NO

Cal Vacio Interno Amin ____ Lmenor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ tP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial							Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Corregido
Hermeticidad de Instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C	276C					
	276C	277C										
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC									
Trazado general de la Instalación	298C	303NC	354NC									
Materiales	201C											
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319K					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C									
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	213C								

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ✓	Presión 6PSI	Tiempo 15	RESULTADO: OK	N/S 59 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S 0187351	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexóm 181 W062		
	Detector De Fugas: N/S 992301600S	Marca: HH	Modelo: 181 W 058			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBAR 4-025 | Observaciones AA-711

"Se expira con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnica MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se notifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasmitirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros. Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME o NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector CERTIFICA que, en lo fecho ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a las Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que los válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple reglamentación y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con puerta de prevención) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será válido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Raúl Quintero López	Nombre del Inspector: Jesus Abad
Firma: Raúl Quintero López	Certificado de Competencia Laboral: 928735 Expedido por: SENA
Cédula: 1004 857 631	Sello y Firma del Inspector:
Vínculo: Hijo	

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.490.725

PADILLA CARRASCAL

APELLIDOS

RAUL

NOMBRES

NO FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1958


EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-NOV-1979 SAN DIEGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2503700-00150609-M-0012490725-20090506 0012125498A 1 2551884743

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo epm

CENS

Tu Información

Nombre:
Luz Emira Lopez Contreras
Dirección:
kdx k2-105 el carmen
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631095
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 534684

Documento equivalente a factura
N° - 1053489137

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 11/AGO/2021

Pagaste: $55,790

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.



Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del artículo 9 de la resolución Creg 123 de 2014 y para acceder a información sobre cambio de comercializador ingresa a nuestra página web www.cens.com.co

Para efectos tributarios se considera factura de venta cambiaria de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Número de cliente: 534684

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 11,523 $ 48,007

Por tus servicios pagas

$59,530

o facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

ubsidio pagarías: $96,022
l subsidio te ahorras: $-48,011

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de Financiación	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Para tus servicios pagas

$ 59,530

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620366





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S. | ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 41385/2017)
Acreditación ONAC No 15 GIN 036

Certificado No Nº 020307

R134(REV.20)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 25 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Leidy Cardenas Carzon
DIRECCIÓN: Klr 14-260
BARRIO: Guayacanes
CIUDAD: El Carmen
TELEFONO: 3204194973

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Marcos Montoya
Competencia Laboral No: M3813 Expedido por: Sena

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Comfy Gas
Identificación: 900209063-1
Vigencia: 12 12 23

DOCUMENTOS PRESENTADOS: Cert. de Matrícula | Especificidad Técnica | Memoria de Cálculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas Combustible | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES | S | N | SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE SI NO DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Interna | 2da | 3ra

Tipo de Instalación: A la Vista | Embutida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar 4 | Multifamiliar | Comercial

Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEXAFE 4 | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?

Medidor, Marca y Tipo: Número | Lectura | Reguladores | Calentador Tipo | Valvula interna | Si | No 4 | Mas Fino | No Empotrado
Homar Domestico 20210201 13939 | 00 | Homar | Si | No 4 | Mixtos | Evacuación | Ventilación | Evacuación y ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Piezas	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	Nº INGRESO	Nº SALIDAS	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Simple SI	NO	Superior: Abertura exterior Area Libre m2	Area Libre 2/3 m2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto	Ducto +	Combinación	Otros Sistemas	Mixtos	Ampliada	Inferior: Abertura exterior Area Libre m2	Area Libre 2/3 m2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto	Ducto +	Combinación	Otros Sistemas	Mixtos	Ampliada
✓	1	G402	✓	10,35				00		10,35	42,5																			

ISOMETRICO

Volumenes de recintos

Volumen Largo	4,2	Ancho 3,9	Alto 2,6	Total 42,5	m3	
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3	
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3	
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3	

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyscentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO

Car Vacio Interno Amin ___ Imenor mat ___ Vent Inf ___ Vent Sup ___ IP Kw ___

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGIA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 + 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial							Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Crítico	Resultados de la Inspección No Crítico	Resultados de la Inspección Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector ___ Agua Jabón ___	270C	271C	272C	273C	274C	275C						
	276C	277C										
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC									
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC									
Materiales	201C											
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	229C									
Ubicación de los artefactos a gas	229C	226C	243C	252C								

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL — Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ✓ | Presión 60 | Tiempo 15 | RESULTADO OK | N/S 59.21

EQUIPOS UTILIZADOS — Detector De CO N/S 0018335T | Marca MSA | Modelo altair 2x | Flexón 181 W063
Detector De Fugas: N/S 99230160005 | Marca: HLJ 264 | Modelo: 181 W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ | NO

Presión Dinámica 28 MBV | Observaciones DA - 111
59.235

"Se explica con la mayor claridad lo que voy a firmar. Acepto voluntariamente acogerme, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA -. La información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferidos a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, hazards, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO fueron en el ambiente en 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, cumpliendo la instalación API A para el sector. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME | ✓ | NO CONFORME | | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI | ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Gabriel Zapata Zapata
Firma:
Cédula: 1.37.8.8.75
Vínculo: Esposo

Nombre del Inspector: Marcos Montoya
Certificado de Competencia Laboral: [illegible]
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.706.845
CARDENAS GARZON

APELLIDOS

SOLINA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-AGO-1975
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.49 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

30-OCT-1993 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00155015-F-0027706845-20090423 0010971526A 1 99736610

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre
Gilberto Sanchez Jaime
Dirección
kdx j4-260 sector norte
Barrio. El Carmen
Ciudad. El Carmen
Clase de Servicio. Residencial
Estrato 2
Ruta 305 03166630695
Tarifa Generica

Tu número de cliente: 239302

Documento equivalente a factura
N° - 1053492274

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 13/AGO/2021

Pagaste: $28,660

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias al 018000-414115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.



Resolución CREG 123 de 2014

Vigilado Superservicios. NIT 254001-003

Número de cliente:
239302

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 5,700 $ 24,161

Por tus servicios pagas

$29,960

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

Subsidio pagarías: $48,321
El subsidio te ahorras: $-24,160

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

Usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº Factura	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Por tus servicios pagas

$ 29,960

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620367





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINIMAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No: Nº 620368

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 25 MES 10 ANO 021 HORA INICIO 02 45 HORA FINAL 03:10

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Alvaro de Jesus Arcimeg
PÓLIZA o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx 14 160
BARRIO: Guamalito
CIUDAD: el Carmen
Teléfono: 3132643732

DATOS DE LA EMPRESA

AASGAS S.A.S

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Nombre: Marcol montoya
Competencia Laboral No: 938535
Registro SIC No: 1094162661
Identificación: 1094162661
Expedida por: Sant
Vigencia: 12.12.23
Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección: Nombre: COMPLOS
Identificación: 1094162661
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales; Conformidad Gas Natural; Memoria de Calculo; Compet. Laboral; Plano Instalaciones; Tipo de Gas Suministrado

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial; Comercial; Industrial; MATRIZ; REMODELADA ANTIGUA; SI REMODELADA AHORA ASUMIRÁ SOPORTE TÉCNICO OBLIGATORIO R220; Tipo de regulación: Interna; Externa; Otra
Tipo de Instalación: A la Vista; Empotrada; Enterrada; Por Conductos; Centros de Medición: Unifamiliar; Multifamiliar; Comercial
Tipo de Material: Galvanizado; Acero al Carbón; Cobre Rígido; Cobre Flexible; PEALPE; Aluminio; Polietileno; Otro; Cual
Medidor Marca y Tipo: Nombre: Honeywell Domestico; Número: 20210201294U2; Lectura: 00; Regulador: Hom Cav; Calentadores Uso: Interno; Externo; Calentadores Tipo: Instantáneo; Depósito o Semidirecto; Ventilación: SI; NO; Tiro Natural; Tiro Forzado

INFORMACIÓN DE LOS ARTÍFACTOS

ITEM	Ambiente	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO UNIDAD	CO CALCULO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Ambientes	Cumple Ventilación Cláusula	SI	NO	Superior: Abertura exclusiva	Área libre	Inferior: Abertura exclusiva	Área libre
A	X	Estufa	✓	9,05	✓				9,05	46,9								

ISOMETRICO

Volumenes de recintos

Ambiente: Largo 4,3 Ancho 4,2 Alto 2,6 Total 46,9 m3
Ambiente: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Ambiente: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Ambiente: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Patinetes - Fue a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes: RECINTO MONOATMOSFERICO: SI ✓ NO

Cal. Vacío interno: Ancho ____ Longitud mín ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ Ø tubo ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGIA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINIMAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la inspección: Críticos	No Críticos	Comentarios
Hermeticidad de instalación con Detector ____ Agua jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C					
Trazado general de la instalación	250C					
Materiales	251C					
Condiciones de ventilación	211C					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	220C					
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C 243C 273C				

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón ____ Presión: 6PSI Tiempo: 15 RESULTADO: OK m/s 89,24

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S: 00181351 Marca: MSA Modelo: Altair 2X Fecha: RIW052
Detector De Fugas: N/S: C492301600S Marca: HH J 2551 Modelo: RIW052

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28 MBAR SY-035 Observaciones: AA-111

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ NO CONFORME ____ LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Berlide Lozano
Firma: Berlide
Cédula: 27 705829
Vivienda: ____

Nombre del Inspector: Ismael Abad
Certificado de Competencia Laboral: 1094105850
Empresa: AASGAS
Sello y Firma del Inspector: Ismael

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

5.487.422
ARCINIEGAS AMAYA
APELLIDOS
ALVARO DE JESUS
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1955
SAN CALIXTO
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

17-ENE-1976 SAN CALIXTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1503700-00131469-M-0005487422-20081125 000815180A 2 20248020

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre
L Vega

Dirección
kdx j4-160 sector norte

Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630670
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239297

Documento equivalente a factura
N° - 1053492269

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fue: 19/AGO/2021

Pagaste: $26,750

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias 24 h en el 01 8000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación de la Ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) puede consultar nuestra política de tratamiento de información en nuestra página web

www.cens.com.co

En cumplimiento del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

239297

Reporte daños y emergencias marcando gratis
01 8000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estás al día en tu pago

Servicios Facturados

1 $ 5,204
2 $ 21,686

Por tus servicios pagas
$26,890

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $[illegible]
Con el subsidio te ahorras: $-21,682

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA
para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiero Corriente y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	[illegible]	Deuda actual	Cuotas Fact.

:ENS

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

see la

Ingresa a través de www.[illegible].com.co


)20210927

Por tus servicios pagas
$ 26,890

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620368





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-ORI-036

Certificado No **Nº 020369**

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 10:3 AM | HORA FINAL 03:55

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Victor Julio Salazar
POLIZA o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx 14 - 100
BARRIO: Guaimaral 10
CIUDAD: El Carmen
TELEFONO: 3127432482

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S
CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación — Nombre: Marcos Montoya — Competencia Laboral No: 938135 — Expedida por: SENA — Registro SIC No: 110-9262664 — Identificación: 11014262664 — Vigencia: 28-12-23

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección — Nombre: Comprigas — Identificación: 9020969-6

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: Hoja de Materiales ✓ | Inspección Inicial ✓ | Memoria de Cálculo ✓ | Concepto Laboral ✓ | Plano Isométrico | Carta de Cesión de Tubería

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso	Residencial	Comercial ✓	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	SI	NO	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	2da	3ra
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Empotrada	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición	Unifamiliar	Multifamiliar	Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado ✓	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALFE	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual?			
Medidor, Marca y Tipo	Numero	Lectura	Regulador	Calentador Exp	Vacio Interno	SI	NO	No Fires	No Equipos			
Hornce (Rome) Hola 2021 02 2015 896	00	Hornce	SI	NO	Sistema Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación					

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTO	ORDEN	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DUCTO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura ambiente — Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación — Area Libre cm2	Inferior: Abertura ambiente — Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación — Area Libre cm2
✓	1	ESQ H	✓	9,5	✓					9,5	51,3	✓					

ISOMETRICO

Volúmenes de recintos

Volumen Largo 4,7 Ancho 4,2 Alto 2,6 Total 51,3 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI ✓ | NO

Car Vacio interno Amin ____ Lmenos min ____ Vent sol ____ Vent Sup ____ 1P Inst ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de Instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	276C	277C									✓
Trazado general de la Instalación	240C	310MC	345PC								✓
Materiales	208C	303MC	304MC								✓
Condiciones de Ventilación	291C										✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	211C	218C	219C	220C	111NC	118NC	119NC				✓
Ubicación de los artefactos a gas	228C	132MC	223C								✓
	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL — Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ____ — Presión 6PSI — Tiempo 15 — RESULTADO OK — N/S 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS — Detector De CO N/S 02187351 — Marca MSA — Modelo Altair 2X — Flexón B1W062
Detector De Fugas: N/S C992301600C5 — Marca HH JL 264 — Modelo: 181W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBR 69-035 — Observaciones AA-111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se verifica el sello a precinto previamente y al inspector. El usuario verifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se recopilarán de (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasferidos a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y con resultado CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representante por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visibles y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en este dirección, de acuerdo a la Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se interpretó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con presión de mercado) son menores a 50 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora de lo contrario este informe de inspección no será válido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre VICTOR JULIO SALAZAAR
Firma
Cedula (3774413288) 73705603
Vinculo

Nombre del Inspector Ismael Abril
Carnet de Competencia Laboral 7470505-59 Expedido DOPL
Sello y Firma del Inspector

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION NACIONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.195.202
SALAZAR
APELLIDOS
NESTOR JULIO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1957
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-SEP-1957 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL

Escaneado con CamScanner

Tu información

Nombre
Victor Julio Salazar
Dirección
kdx j4-100 sector norte
Barrio El Carmen
Ciudad El Carmen
Clase de Servicio Residencial
Estrato 2
Ruta 305 03166630780
Tarifa Generica
Tu número de cliente 239263

Documento equivalente a factura
N° - 1053492291

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fue 27/AGO/2021

Pagaste $213,040

1507-22

Contáctanos a través de

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en

CENS Grupo EPM
@cengrupoepm
cengrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Resolución CREG 123 de 2014

Número de cliente:
239263

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estás al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 23,268 + $ 140,562

Por tus servicios pagas

$163,830

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

1507-12

Subsidio pagarías: $193,902
El subsidio te ahorras: $-53,586

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

A usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de factura	Deuda Inicial	Tasa Interes	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

S

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

927

Por tus servicios pagas

$ 163,830

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620369





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINIMAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15 OIN 036

Certificado No. Nº 620370

R134(REV.2)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO 05 40 | HORA FINAL 04 05

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Jorge Orlando Pinzon N
CÉDULA O Nit DEL CLIENTE:
DIRECCIÓN: Kdx 141 - 580
BARRIO: Granadillo - S.N
CIUDAD: el Colmar
Teléfono: 3205017426 | Correo: [illegible]
Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 394 6741

DATOS DE LA EMPRESA

Cliente Titular: ✓ | Cliente Contratado:
AASIGAS S.A.S
NIT: 8109502864
CIUDAD: Bogotá
Carrera 77 B 38 - 31 Casa Miranda

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Marcos Montalla
Registro Sanitario: 1019 26 264
Identificación: 1019 26 264
Competencia Laboral No: 1922 1752
Expedido por: SENA
Vigencia: 123 17 23

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Compañia
Identificación: 900 24 461
Teléfono:

DOCUMENTOS PRESENTADOS: Carta de Materiales | Diagrama Unifilar | Memoria de Calculo | Planos Laboral | Plano Isométrico | Plan de Gas Gestionado | CAT ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | NUEVA | REVISADA ANTES | S / I | N / O | SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE SINO DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación | Unica | Alta | Baja
Tipo de Instalación: A la Vista | Embutida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?
Medidor, Marca y Tipo: Numero | Tercera | Regulador | Calibración Etp | Vacio interno | SI | NO | No Fijas | No Equipos
Numero: Itron w Amarillo 32102015878 | 00 | Tomcar | Sistema | Evaluación | Ventilación | Evaluación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

Recinto	Piso	Nombre del Artefacto	Retirado	Potencia en Kw	Tipo de Artefacto A	B	C	Ambiente	Tiro	Potencia total en Kcal/h	Volumen Total de los Recintos	Ejemplo Adjunto Diligenciar SI	NO	Superior: Abertura exterior	Area Libre m2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Combinada	Mecanica Extractor	Mecanica Inyector	Positiva	Interior: Abertura exterior	Area Libre m2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Combinada	Mecanica Extractor	Mecanica Inyector	Positiva
✓	1	calen	✓	5,98	✓			0	0	6,15	31,6	✓																	

ISOMETRICO

Volumenes de recintos

Volumen 1 Largo 3,7 Ancho 3,6 Alto 2,6 Total 34,6 m3
Volumen 2 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4 Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vacio Interno Amin Lineal min Vmin sal Vmin Sup Pt kw
Observaciones

LISTA DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINIMAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en los casilleros correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critica	No Critica	Corregida
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 276C 278C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 311NC 345NC					
Trazado general de la instalación	305C 303NC 304NC					
Materiales	201C					
Condiciones de Ventilación	211C 210C 220C 212C 109C 119C					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 333C					
Ubicación de los artefactos a gas	229C 224C 243C 212C					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA INDIVIDUAL VIA MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manometro: ✓ Agua Jabón: ____ Presión 6PSI Tiempo 15 RESULTADO OK N/S 56 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S C01937351 Marca MSA Modelo Altair 2x Version 18 W062
Detector De Fugas: N/S C0923016005 Marca: H.L. 1264 Modelo 18 W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Entrada: 28 MBR 28 035 | Observaciones: AA - 111

"Se explica a cada uno de los usuarios el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINIMAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se instruye al usuario para que en caso de encontrar el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA: - La información que se codifique (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se salvaguardan en (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferidos a la Distribuidora y a la Ent. Gub. (Ley 1581/12 "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otras Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res MINIMAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha de visita realizada en sus partes visible y accesibles la instalación interna existente de gas evaluada en esta dirección, de acuerdo a lo Res MINIMAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en tuberías (tipo, calidad, buenos materiales, soldadura, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se manifiesta que la instalación es hermética, que los artefactos funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de artefactos) son menores a 14 ppm cumpliendo la instalación ACTA para el servicio. Cualquier modificación y/o ampliación deberá ser reportada a la CDO empresa de la comercializadora para su validez y perdera su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declara que conoce el resumen de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Rosalba Jorgue Arguedas
Firma: Rosalba Jorgue Arguedas
Cédula: 37 316 617 Oficina N.S
Vinculo:

Nombre del Inspector: [illegible] Tolosa
Certificado de Competencia Laboral: [illegible]
Expedido por: [illegible]
Sello y Firma del Inspector: [illegible]

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu información

Nombre:
Jorge Orlando Rincon
Dirección:
kdx j4-580 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630775
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239318

Documento equivalente a factura
N° - 1052297972

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 16/JUN/2021

Pagaste: $54,800

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias o al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Vigilado Superservicios NUR 2540010003



Expresamente declaramos que el presente documento es prestado mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales

José Miguel González Cuppo
Representante Legal

239318

018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 12,044 + $ 50,226

Por los servicios prestados

$62,270

Período facturado: 29/MAY/2021 a 01/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/JUL/2021

Pago con recargo hasta:
27/JUL/2021

Días Facturados
34

Sin subsidio pagarías: $94,880
Con el subsidio te ahorras: $-47,393

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA
para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

: CENS
desde la
sa!

De lunes a sábados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

1/96/20210727

Por los servicios pagos

$ 62,270

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620370





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620371

R134(REV.2)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO 09:45 | HORA FINAL 09 35

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Orlando Sanchez Peñuela | Edit Nuevo | Edit Existente

DIRECCIÓN: Kdx 19 - 510

BARRIO: Guamalito

CIUDAD: el Carmen

TELEFONO | CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.

NIT: 830050786-4

CIUDAD: Bogotá

Carrera 17 # 8 B - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Nombre: Manuel Montilla | Registro SIC No 1103926664 | Identificación 1103926664 | Tel | Licenciatario Laboral No. 938935 | Expedida por: Sena | Vigencia 28.12.23

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección: Nombre Comprigas | Identificación 900.1907-0 | Teléfono | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: Cert. de Materiales ✓ | Disponibilidad (Serie) ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTERIORMENTE: SI | NO | SI REVISADA ANTER. ADJUNTO REPORTE DE IRO, DILIGENCIAR R220 | Tipo de regularización: Única ✓ | Ida | Vta

Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial

Tipo de Material: Galvanizado ✓ | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PE/ALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual ?

Medidor, Marca y Tipo: Numero 20210201588d | Lectura 00 | Regulador Honeywell | Calentador Esp. | Vacío Interno SI | NO ✓ | No Pisos | Tro Equipos

Sistema Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO SALIDO	Potencia total en Watts	Volumen Total de los Recintos	Cumple Volumen Mínimo Requerido SI	NO
✓		~~ESTUFA~~	✓	4,06	0			00	00	4,06	36,6	✓	

Superior: Abertura exterior (Area Malla cm2, Area Libre cm2) | Tipo de ventilación (Directa, Ducto y Rejilla, Ducto, Comunicación, Ducto Interno, Ampliación, Rejillas)

Inferior: Abertura exterior (Area Malla cm2, Area Libre cm2) | Tipo de ventilación (Directa, Ducto y Rejilla, Ducto, Comunicación, Ducto Interno, Ampliación, Rejillas)

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,8 Ancho 3,6 Alto 2,6 Total 36,6 m3

Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a Instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes: 10,7 | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cor Vacío Interno: Amin ____ Imenor mín ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ 1P kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	251C	218C	219C	220C	114C	115NC	119NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	225C	332NC	223C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	229C	226C	243C	213C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón ____ | Presión 6PSI | Tiempo 15 | RESULTADO OK | N/S SS 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 | Marca MSA | Modelo ALTAIR 2X | Flexóm 181W062

Detector De Fugas: N/S CQ923016005 | Marca: HILJI 2551 | Modelo: IP1 W05B

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica 28 MBr SG 035 | Observaciones AA - 111 - ESTUFA con 1 Quemador Quitado

"Se registra con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SUPERCIO "Sistema de información de Certificados de Consumidor") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (presencia de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que los artefactos funcionan correctamente, que la ventilación cumple reglamentariedad y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Leonel Asanio

Firma: Leonel Asanio

Cédula: 6493371

Vinculo: ____

Nombre del Inspector: Jhon Blanco

Certificado de Competencia Laboral: 1103926664 Expedido por: SENA

Sello y Firma del Inspector: Jhon Blanco

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.165.222
SANCHEZ PEÑUELA

APELLIDOS
ORLANDO

NOMBRES

orlando-sanchez

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1956
OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-MAY-1977 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700 00168640 M 0013165222-20000812 0014836803A 1 27328769

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo-epm

CENS

Tu Información

Nombre:
Julio Navarro
Dirección:
kdx j4-520 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630760
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239315

Documento equivalente a factura
N° - 1053492287

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 03/AGO/2021

Pagaste: $-2,790

Contáctanos a través de:

115 Reporte de daños y emergencias cel. o al 018000-414 115
Línea Agencia Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía



Resolución CREG 123 de 2014

En cumplimiento del artículo 11 de la Resolución CREG 123 de 2014 puede consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Este documento presta mérito ejecutivo conforme a lo señalado en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aquí se consigna tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Vigilado Superservicios NUR 254001 003

1503-2/2

Número de cliente: 239315

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$74 + $-2,374

Por tus servicios pagas

$-2,300

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

1503-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $619
el subsidio te ahorras: $-310

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

a usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

VP de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
-ENERGIA	1,801	0.0000	23	1,138	13
-ENERGIA	1,813	0.0000	24	1,201	12
-ENERGIA	300	0.0000	25	201	11

S

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

927

Por tus servicios pagas

$ -2,300

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620371





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-GIN-016

Certificado No: Nº 620372

R134(REV 2)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DÍA 25 | MES 10 | AÑO 021

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente: Cristo Humberto Feliziola

Dirección: Kdx 14-500 Granadillo el Carmen

Teléfono: 3205403916

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN (INSTALACIONES NUEVAS)

Nombre: Marwis Montilla

Cédula: 1064426661

Expedida en: 1064426661

Teléfono: 3135135

Fecha: 25 12 23

Nombre: Compresor

Teléfono: 9402461

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reformas | Matriz | Reversada Antes | Se Verificó Antes Respecto Según Reglamento Técnico R220

Tipo de Instalación: A la vista ✓ | Empotrada | Enterrada | Por Cubierta


Tipo de Material: Galvanizado ✓ | Negro al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | Cobre Semiflexible

Medidor: Marca y Tipo: 20210201199 | Lectura: 00 | Regulador: Humcar

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

Recinto	Área	Nombre del Artefacto	Instalado	Potencia en Kcal	Tipo de Artefacto A	B	C	Cantidad Artefactos Similares	Cantidad Total de los Equipos	Suministro: Área Mínima Requerida	Área Libre	Tipo de Ventilación	Inferior: Área Mínima Requerida	Área Libre	Tipo de Ventilación
✓			✓		✓										
								00	✓						

ISOMÉTRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Potencias - Km o instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | DECRETO MINORE SPACIAL | SI ✓ | NO

Car Ventilación: Área: Inferior: Superior: Total: Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en los casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Críticos	No Críticos	Comentarios
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua jabón ____	210C	211C	212C	213C	214C	215C					
	216C	217C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	219PC	241PC								
Trazado general de la instalación	208C	207PC	209PC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	221PC	222PC					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	232PC	233C								
Ubicación de los artefactos a gas	229C	226C	243C	230C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R239)

LÍNEA INDIVIDUAL

Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón ✓ | Presión: 60SL | Tiempo: 15 | RESULTADO: OK | H/S: 58 21

EQUIPOS UTILIZADOS

Detector De CO H/S: 00187351 | Marca: MSA | Modelo: Altair 2X | Fecha: 18/WO62

Detector De Fugas: H/S: 549230160005 | Marca: HH JL 264 | Modelo: 18/WO58

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28 MBR 59-035 | Observaciones: AA-111 - Estufa 1 Quemador Dañado

"La evaluación de la conformidad se realizó de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se indica al cliente que puede presentar PQR ante la ANLA para resolver el R220 Condiciones Inspección PREVIA - La información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se regirán según (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y también a la Política de Tratamiento y este reglamento. R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017". Emitido por el inspector y con resultado CONFORME / NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha fue revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna habitual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 teniendo en consideración: válvulas, pasacalles, materiales, ventilación, valores de CO (mediciones de ambiente) y/o acción de alarma. Se comprobó que la instalación es hermética a una presión de ____ PSI y el servicio. Cualquier corrección o reparación deberá ser realizada por personal calificado. Se recomienda revisión periódica cada 1 año. Se entrega copia del informe al usuario."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: [illegible] Feliziola

Cédula: 13169544

Vínculo:

Nombre del Inspector: Sergio Abril

Certificado de Competencia: [illegible] 105-54

Expedido por: ICA

Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner


Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13169547

FELIZZOLA
APELLIDOS

CRISTO HUMBERTO
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-OCT-1949
TEORAMA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S RH | M SEXO

20-MAY-2001 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2503700-57101491-M-0013169547-20020226 0642002056A 02 117126435

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Ruth Cecilia Gonzalez Uron

Dirección:
kdx j4-500 sector norte

Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630755
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239314

Documento equivalente a factura
N° - 1053492286

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 11/AGO/2021

Pagaste: $32,860

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art. 53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Este es un documento equivalente a factura presentamiento ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Vigilado Superservicios NUIR:2540091-003

018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 5.501 + $ 22.919

Por tus servicios pagas

$28,420

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $45,843
el subsidio te ahorras: $-22,921

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

a usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

927

Por tus servicios pagas

$ 28,420

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620372





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S. — ACREDITADO ONAC — ORGANISMO DE INSPECCIÓN TIPO A — 17-OIN-016

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 17-OIN-016

Certificado No: Nº 620373

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 MES 10 AÑO 021 — HORA INICIO 09:55 — HORA FINAL 10:10

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Nova Yanitza Ovon Tarazona — Del Hogar ✓ — Del Comercio
PÓLIZA A # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx - K4 - 652
BARRIO	
CIUDAD	Teléfono 3159338340 — Correo 128 18 - 31 Casa 3 Mandalay
Altura superior 2000 metros	SI — NO — TELEFONO 607 3455 — CELULAR 312 304 9741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S
NIT 830001288-4
CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 1057426764	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección:	
Nombre: Marlon Montilla	Identificación: 1057426764	Nombre: COMPRESAS	
Competencia Laboral No: 9389435	Expedida por: SENA	Vigencia: 28 12 23	Identificación: 900200900
DOCUMENTAC. PRESENTADA:	Cert. de Materiales ✓ — Independiente Duke ✓ — Memoria de Cálculo ✓ — Concept. Laboral ✓	Planos Isométricos ✓	Tipo de Gas: Gas Natural — GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.091.533.803**

URON TARAZONA

APELLIDOS

AURA YARITZA

NOMBRES

Aura Y Urón T.

FIRMA



Escaneado con CamScanner





www.cens.com.co

Aura Yaritza Ulcue Tarazona

Documento equivalente a factura
N° - 1053492285

Fecha de emisión
Sephembre 02/2021

Pagaste $49.430

Compensación Calidad del Servicio

Información de la instalación

Medidor Activa:
Medidor Reactiva:
Alimentador:
Nivel de tensión:
Carga instalada:
Constante de medida:

Medios de pago

Puntos de pago

Agencias Cuota 75 - BBVA - Gana gana - Contasumados - Almacenes Exito - Occidente Barranquilla - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Gyeros y Botafogos ATH - SuperGIROS (Bolsa de Cesar)

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620373





Escaneado con CamScanner

SI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ICONTEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINIMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN 036

R134(REV.21)

Certificado No. Nº 620374

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA | MES | AÑO | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Carla Rosa Arias Guarnizo
PÓLIZA Ó # de CLIENTA:
DIRECCIÓN: Kdx 14 - 460
BARRIO: Guarnalito el carmen
CIUDAD:
Altura superior 2000 mmm: SI | NO
Teléfono: 312 450 7181

DATOS DE LA EMPRESA

Cdd Nueva ✓ | Cdd Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT 830050766-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 1B - 31 Casa 3 Mondoñedo
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación:
Nombre: Marco Montoya
Competencia Laboral No 148935
Registro SIC No 109262661
Identificación 1019262661
Expedida por: Sena
Vigencia: 28 12 23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Responsabilidad (Visto) | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compriagas
Identificación 900230767 - Teléfono
Planos Impresos | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial | Comercial ✓ | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES | S I | N O | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE SI no, DILIGENCIAR R220
Tipo de regulador: Mon | Unica | Lado | Tra
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Empotrada | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón ✓ | Cobre rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otra | Cual ?
Medidor, Marca y Tipo: Lectura: Número | Regulador | Calentadores Esp | Vacio Interno SI NO | Un Piso | No Equipos
Umcav Domestica 20210720 10890 00 | Umcav | SI NO ✓ | Sistema Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Piso	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Sencillo SI	NO	Superiores: Abertura existente	Tipo de ventilación: Directa	Duct V	Duct H	Compensada	Vacia manos	Mixta	Rejillas	Inferiores: Abertura existente	Tipo de ventilación: Directa	Duct V	Duct H	Compensada	Vacia manos	Mixta	Rejillas
✓	1	E 45	✓	6,5				0	0	6,5	46,9	✓																	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Área Mínima cm2 | Área Libre cm2

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 4,2 Ancho 4,3 Alto 2,6 Total 46,4 m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes
RECINTO MONOESPACIAL: SI | NO ✓

Car Vario interno Amin ____ Lmenor mm ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINIMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección: Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con Detector ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	340C 310NC 345NC					
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					
Materiales	201C					
Condiciones de Ventilación	211C 218C 220C 222C 119C 118C 119C					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 223C					
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ Agua jabón ____ Presión 6PSI Tiempo 15 RESULTADO OK N/S 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca MSA Modelo altair 2x Fecha 18/10/62
Detector De Fugas: N/S C992301660S Marca: HH 11 269 Modelo: MBTW058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBAR 59-0.55 Observaciones AA-111

"Se explica con la mayor claridad al usuario lo diligenciado a según de acuerdo al Reglamento Técnico MINIMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se solicita el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se recopilarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección se deberá con registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINIMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017". Firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINIMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y otras acciones de aplicar los. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 11 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora de lo contrario esta informe de inspección no será válida y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Anibal Chinchilla Sepulveda
Firma:
Cédula 13165.020 el carmen de V.
Vínculo Esposo.

Nombre del Inspector: Ernesto Arciniegas
Certificado de Competencia Laboral: Arciniegas Expedido: TUPE
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
42.[illegible].704

NUMERO

APELLIDOS

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-AGO-1953

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

25-ABR-1975 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REGINFO LOPEZ

A-2503700-55127656-F-0042489704-20051121 0607805325B 02 140270141

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Geovanny Contreras Arias
Dirección:
kdx j4-460 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630745
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239312

Documento equivalente a factura
N° - 1052862026

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 24/JUL/2021

Pagaste: $169,060

Contáctanos a través de

115 desde tu línea de datos y conmutados al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

018000 414 115 Δ al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 20,076 + $ 113,734

Por tus servicios pagas

$133,810

riodo facturado: 02/JUL/2021 a 28/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/AGO/2021

Pago con recargo hasta:
26/AGO/2021

Días Facturados
27

n subsidio pagarías: $166,882
on el subsidio te ahorras: $-53,214

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ara usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

NS
e la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

10826

Por tus servicios pagas

$ 133,810

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620374





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620375

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 26 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO 04:00 | HORA FINAL 04:25

DATOS DE LA EMPRESA: Edif Nueva ✓ | Edif Existente | AASIGAS S.A.S. | NIT: 830502886-4 | CIUDAD: Bogotá

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Melisa Niño Vergel
PÓLIZA # de CLIENTA:
DIRECCIÓN: Cra 14-440 | Teléfono: 310 573 0996 | Correo: 72#30 31 Casa 3 Mandalay
BARRIO: Guaimaliito | TELEFONO: 887 3455 | CELULAR: 312 304 0781
CIUDAD: el carmen | Altura superior 2000 msnm: SI | NO

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No: 1107926266 4 | Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Marlon Mendoza | Identificación: 1107926266 4 | Tel: | Nombre: comprigas | Identificación: 900209061-0 | Teléfono:
Competencia Laboral No.: 935935 | Especificar: 3000 | Vigencia: 2023 12 23 | Planos Isométricos: ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural ✓ | GLP
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: ✓ | Disposición Final: ✓ | Memoria de Calculo: ✓ | Compet. Laboral: ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial | Comercial ✓ | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? | S: | N: O | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE. SI NO, DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Unica ✓ | 2da | 3ra
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar ✓ | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón ✓ | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALFE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?
Medidor, Marca y Tipo: Número | Lectura | Regulador | Calentador Esp: SI | NO ✓ | Vacio interno: SI | NO ✓ | No. Pisos | No. Equipos
Homcar domestico 2021020100966 00 Homcar | Sistema | Evacuación ✓ | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

ACTUAL	Anual	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los recintos	Cumple Mínimo Standar SI	NO
✓		Estufa	✓	6.4	✓			0	0,6,4			✓	

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Superior: Abertura exterior: Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Duct H	Duct V	Compuerta	Rejilla metálica	Aireador	Aislada	Inferior: Abertura protegida: Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Duct H	Duct V	Compuerta	Rejilla metálica	Aireador	Aislada

ISOMETRICO

Volúmenes de recintos

Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vario interno: Amet Lmenor mix Vent inf Vent Sup IP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGIA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítica	No Crítica	Corregido
Hermeticidad de Instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	276C 277C					✓
Trazado general de la instalación	240C 310NC 347NC					✓
Materiales	298C 303NC 304NC					✓
Condiciones de Ventilación	201C					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	211C 218C 220C 311NC 318NC 319NC					✓
Ubicación de los artefactos a gas	229C 332NC 222C					✓
	226C 243C 312C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón: ____ | Presión 6PSI | Tiempo: 15 | RESULTADO: OK | N/S 50 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca: MSA Modelo: Altair 2X Flexim 181 W 062
Detector De Fugas: N/S 092301 Marca: HH 2EM Modelo: 181 W058
Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica: 20 MBR 54-035 | Observaciones: AA - 111

"Se explica con lenguaje claro el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se solicita el favor a ningún pretexto y por respeto. El usuario certifica que se le dio a conocer el R220 - Constitución Inspección - PREVIA - La información que se entregue (CON CONFIDENCIALIDAD) y los datos personales se rige conforme (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transmisión a la Distribuidora y a la SIC (SUCERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (en la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y dos testigos CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha ha sido revisada en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible de esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la medición en hermeticidad que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple reglamentariamente y que los valores de CO inicial en el ambiente es 11 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, cumpliendo la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será válido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME | ✓ NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declara que conoce el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Melisa Niño Vergel
Firma:
Cédula: 1.091.594.812
Vivienda: Dueña

Nombre del Inspector: Samuel Abril
Certificado de Competencia Laboral: 935935
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.594.812
NIÑO VERGEL

APELLIDOS
MELISA

NOMBRES
Melisa Niño





FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1993
LA PLAYA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-MAR-2011 LA PLAYA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-2505200-00301907-F-1091594812 20110519 0027005226A 1 35900130

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

este numero puedes
er trámites y pagos

Número de cliente:
239311

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 7,508 + $ 32,962

Por tus servicios pagas

$40,470

odo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $62,569
el subsidio te ahorras: $-31,284

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

a usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
-ENERGIA	21,320	0.0000	23	13.611	13
-ENERGIA	39,097	0.0000	25	27,083	11

S

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

927

Por tus servicios pagas
$ 40,470

1499-1/2

Tu Información

Nombre:
Dignora Parada Sarabia
Dirección:
kdx j4-440 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630740
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239311

Documento equivalente a factura
N° - 1053492283

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 13/AGO/2021

Pagaste: $56,010

1499-2/2

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art. 57 de la resolución Creg 156 de 2011 podrá consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Vigilado Superservicios NUIR 254001-003

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactenos@lineaeticacens.com.co
Línea Ética Contacto Transparente 01- 8000 522 555 | Línea Gratuita Nacional EPM válida por la reserva de la información del denunciante"

Escaneado con CamScanner

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620375





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620376

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 26 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 09:55 | HORA FINAL 10:17

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Alix María Bermudez Rios
FOLIVA A # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdt 45 - 120
BARRIO: Colmulto
CIUDAD: Carmen
Altura superior 2000 msnm: SI | NO
TELEFONO: 3139231454 | 8073455 | CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Cdd Nueva | Cdd Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 77 # 10 - 31 Casa 3 Marsella

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Contrató la Instalación
Nombre: Marlos Montilla
Competencia Laboral No: R22435 | Expedida por: SENA
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales | Especificaciones (Planos) | Memoria de Cálculo | Comput. Estanqueidad

Registro SIC No: 1019262664
Identificación: 1019262664
Vigencia: 28 12 23

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compriser
Identificación: 900206071 | Teléfono
Hoja Instrucciones | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES | 5 | 11 | 17 | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220
Tipo de regulación: Unitro | 2do | 3ro
Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Instalación: A la Vista | Empotrada | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALFE | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?
Medidor, Marca y Tipo: Número | Lectura | Regulador | Calentadores Esp. | Vacío Interno | SI | NO | No Fitet | No Equipos
Honeywell Pemeshio G4N2013928 | 150 | HONCAR | SI | NO | Sistema | Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	PISO	Nombre del Artefacto	ARTEFACTO	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO2 DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
X	1	E4R		2,38			007,78	419	✓		

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN m2

Superior: Abertura Ambiente | Tipo de ventilación: Directa | Ducto | Ducto y Rejilla | Compuerta | Rejilla Natural | Mecánica | Puerta
Inferior: Abertura comunes | Tipo de ventilación: Directa | Ducto | Ducto y Rejilla | Compuerta | Rejilla Natural | Mecánica | Puerta

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 4,2 Ancho 3,8 Alto 2,6 Total 41,4 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cv: Vacío interno: Amin: Lmenor min: Vent inf: Vent Sup: IP kw:

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos abajo indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC		345NC							
Trazado general de la instalación	208C	303NC		304NC							
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	229C	110C	119A	119C				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	226C	332NC	224C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	213C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ✓ | Presión 6PSI | Tiempo 15 | RESULTADO OK | N/S 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca MSA Modelo Altair 2X Flexión 1811W062
Detector De Fugas: N/S C992301600S Marca III II 209 Modelo 1811W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBR | Observaciones AA - 111
54 - 035

Se explica al cliente el procedimiento según lo prescrito en el Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se cede el paso a pagar posteriormente y el inspector. El cliente manifiesta que ya fue atendido en el R220. Condiciones Inspección: PREVIA - La información aquí es reservada (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y hacen parte de la Distribuidora y a la CREG (SUI). Sistema de Información de Certificados de Confiabilidad) y serán sus investigación podrán ser consultadas por otras Entidades que legalmente las soliciten (de lo cual se le advertirá). En la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y por el cliente. CERTIFICADO DE NO CONFORME: Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna para gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (revisados de carácter) y ubicación de artefactos. Se recomienda que la instalación en horno alta, que los válvulas funcionen correctamente, que la ventilación cumpla normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente en 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de combustión) son menores a 14 ppm quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación y/o instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario no se hará cargo y perderá la vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que estuve al tanto de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Alix María Bermudez Rios
Firma:
Cédula:
Vínculo:

Nombre del Inspector: Isaac Abad
Certificado de Competencia Laboral: 240116055
Expedido por: SENA
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.704.102
BERMUDEZ RIOS

APELLIDOS
ALIX MARIA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 25-JUN-1952
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.42 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

21-ENE-1974 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2503700-00144085-F-0027704102-20061229 0003087160A 1 27256307

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente

01 8000 522 955

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

CENS AL ALCANCE DE TU MANO




Asesor Virtual
Chat en Línea
Formularios para reporte de daños
App Móvil
Radica tu PQR
WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115

El Grupo Reinser es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM.

www.cens.com.co

Recomendaciones de Bioseguridad



Tu Información

Nombre:
A Bermudez
Dirección
kdx k5-120 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630975
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239350

Documento equivalente a factura
N° - 1053489113

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fue: 17/AGO/2021

Pagaste: $27,890

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
C.transformador	3T00103 De la Empresa					
DUC						
DU						
HO						
Vfl Compensar $						
DI						
Imp.Calidad	22					
FAUC						
FAU						
VC						
CEC						
*						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4509472
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1
Constante de medida: 1

Contáctanos a través de

- 115 Fuera de estas ciudades marque 01 8000 414115
- CENS AFP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- censpuntoepm
- censpuntoepm
- CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Medios de pago Estimado cliente recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a

Puntos de pago Apuestas Cucuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ilimorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo cur del Cesar)

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620376





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620377

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 26 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 10:30 | HORA FINAL 10:55

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Holger Angel Quintero R
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kra K5 - 160
BARRIO	Gaymallito
CIUDAD	el carmen
Altura superior 2000 msnm: SI / NO	
TELEFONO	807 3455
CELULAR	312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050786-4
CIUDAD: Bogotá
Dirección: Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Marsella
Teléfono: 3134043223

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 10792626864	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Marcos Montaño	Identificación 10792626864 Tel:	Nombre Comprigas	
Competencia Laboral No.: 938935	Expedida por: SENA Vigencia 28 12 23	Identificación 900207677 Teléfono	
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales ✓ Disponibilidad Distrib ✓ Memoria de Calculo ✓ Compet. Laboral ✓	Plano Isométrico ✓ Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial		Comercial ✓		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica ✓	2da	3ra
Tipo de Instalación	A la Vista ✓		Empebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar		Multifamiliar ✓		Comercial			
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón ✓		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?			
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO ✓	No Fases			No Equipos					
Amco Domestico 20402011710 CO					HUMCAV				Sistema Evacuación	SI	NO ✓	Ventilación			Evacuación y Ventilación					

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO CALCULO	Potencia Total Instal en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Ambiente	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Ambiente	Rejillas
✓	1	ECO	✓	6,4				0	0,64	39,5																				

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,9 Ancho 3,9 Alto 2,6 Total 39,5 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cal: Vacio Interno Amin ____ Lmenor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ ΔP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC		345NC							✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC		304NC							✓
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	223C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	242C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ✓ Presión 6251 Tiempo 10 RESULTADO OK H/S 5921

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca MSA Modelo Altair 2X Fecha 184 W062

Detector De Fugas: N/S C992301600S Marca: HH JL 269 Modelo: 181WOSB

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBR 28 8935 Observaciones AA-111

Se realiza con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y el inspector: El usuario ratifica que se le dió a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CC## IDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasmitidos a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros. Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de resultados de inspección - Revisión Previa Res MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017". Suscrito por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 dando en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que los artefactos funcionan correctamente, que la ventilación cumple (cantidad y) que los valores de CO inicial en el ambiente en 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de quemador) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a la instalación deberá ser reportada a la DI distribuidora y de la cual no se realice este informe de inspección no será válido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación:

Nombre: Holger Quintero Quintero
Firma:
Cédula: 13766557
Vivienda: Urbano

Nombre del Inspector: Esmeil ASAD
Certificado de Competencia: 938935 Expedido por:
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13.168.557
QUINTERO RINCON
APELLIDOS
HOLGER ANGEL
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1966
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
22-NOV-1984 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Escaneado con CamScanner

Grupo Energía

Tu Información

Nombre
Gabriel Sanchez
Dirección
Mz# 65-160 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630985
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239352

Documento equivalente a factura
Nº - 1053489115

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fue: 10/AGO/2021

Pagaste: $366,810

Contáctanos a través de

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en
CENS Grupo EPM
@cens_oficial
cens_oficial
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Número de cliente:
239352

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 209,175 $ 181,205

Por tus servicios pagas

$209,380

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $234,788
el subsidio te ahorras: $-53,586

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

No. de financiación	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

de lunes a sábados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Para los servicios pagos

$ 209,380

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620377





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620378

R134(REV.2) | FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 26 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 11:04 | HORA FINAL 11:21

DATOS DE LA EMPRESA: AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050186-4 | CIUDAD: Bogotá

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Yulieth Sofia Quintero | Edif Nueva | Edif Existente

PÓLIZA o # de CUENTA

DIRECCIÓN: Cra K5-180 | TELEFONO: 3186892411 | Carrera 77 # 38 - 31 Casa 1 Mondoñedo

BARRIO: Edificio el Carmen | Altura superior 2000 mamsl: SI NO | TELEFONO: 8917455 | CELULAR: 3173940741

CIUDAD

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIÓN E HUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro RT No 1049262661 | Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección: Nombre COMPLEJO | Identificación 1049262661 | Vigencia 28 12 23 | Identificación 9-1016917-10 | Tipo de Gas Gas Natural | GLP

Nombre: Mario Montaño | Expedido por: Sena | Memoria de Cálculo | Conoce Laboral | Planos Isométricos

Competencia Laboral No: 933935 | Especialidad (Gas): | Tipo de Gas Gas Natural | GLP

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales | Especialidad (Gas): | Memoria de Cálculo | Conoce Laboral | Planos Isométricos | Tipo de Gas Gas Natural | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.091.681.883
QUINTERO MENESES
APELLIDOS
YULIETH SOFIA
NOMBRES

Yulieth Sofia



FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1999
OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-ABR-2017 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2506100-00910478-F-1091681883-20170502 0055193511A 1 47944032

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



Línea Ética Contacto Transparente **01 8000 522 955**

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas



La CREG modificó
la penalización de energía reactiva


Res. CREG 015/18, 174/19 y 119/20

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!

Si tienes equipos como motores, compresores, maquinaria industrial, entre otros, quiere decir que tu empresa genera energía reactiva, por lo tanto.

¡Gestiona la corrección técnica para no tener penalizaciones!

Solicita asesoría en la línea 01 8000 414115
www.cens.com.co



Queremos acompañarte en este reto saludable para vivir juntos al menos 69 años disfrutando de buena energía los días.

CENS Energía Solar

¿Le gustaría ahorrar costos de energía manteniendo la calidad y estabilidad del servicio?


Conoce más de nuestra oferta de Energía Solar.



"Meterle mano a las redes de energía, es jugar con la vida"

Conoce las alternativas de pago que tenemos para ti

Consúltalas en la línea 01 8000 414115



Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Otransformador	3T00104-De la Empresa					
DNS						
DIU						
HC						
VR Compensar $						
IX						
Grp Calidad	22					
FNC						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 20243496
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 1.1
Constante de medida: 1

Es mi pago de esta factura constituye un abono a Contrato de Condiciones Uniformes por la(s) mensualidad(es) de(los) mes(es) siguiente(s), dando lugar a la suspensión del servicio. Cualquier situación no cumplida procederá los requisitos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y Aplicación ante la SSPD, la cual es distinta e independiente por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y el valor cancelado de la factura se descontará de la misma.

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a [illegible] y seleccionar la opción pagar factura en línea

Apuestas Cucuta 75 - BBVA - Ccompocens - Cogusanalera - Almacenes Éxito - Ifnorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco

Grupo epm

CENS

Tu información

Nombre:
Gilberto Sanchez
Dirección.
kdx k5-180 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630990
Tarifa: Genetica

Tu número de cliente: **311970**

Documento equivalente a factura
N° - 1054107029

Fecha de emisión:
Octubre 04/2021

Tu último pago fué: 26/AGO/2021

Pagaste: $51,940

Contáctanos a través de:


- [illegible] 018000-414115
- CENS APP
- www.cens.com.co


Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM



Pinta las paredes de hogar






1511 22

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620378





Escaneado con CamScanner