AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620344

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 23 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 08 05 | HORA FINAL 08 30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Aida Rosa Ascanio Lemus
PÓLIZA # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx 16-200 SN
BARRIO: Granadillo el Carmen
CIUDAD: El Carmen

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS

Persona Natural o Jurídica que Contrató la Inspección: Nombre: Macías Montilla
Competencia Laboral No: 3E3925
Registro SIC No: 1107926264
Identificación: 1107926264
Vigencia: 2023 12 23
Persona Natural o Jurídica que Realizó la Inspección: Nombre: Compugas
Identificación: 900476[illegible]
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: Cert. de Materiales | Especificaciones Técnicas | Memoria de Cálculo | Manual Usuario

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Industrial | MIXTO | REMODELADA ANTES? | SI | NO | SI EXISTIERA ANTES ADJUNTE SOPORTE SI NO, DILIGENCIE R220
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embutida | Enterrada | Por Conductos
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón ✓ | Cobre Rígido | Cobre Flexible
Medidor, Marca y Tipo: Número: Honeywell 20310207[illegible] | Ubicación: Exterior | Regulador: Calentador Est. | Sensor | Evaporativo | Ventilación | Diafragma y Membranas

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN m2

ALCOBA	PISO	Número del Artefacto	VENTILADO	Potencia en Kcal/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO SI	CO NO	Diámetro Nominal de Salida (mm)	Material Tubo de Gas Flexible	NO	SI	Superior: Abertura existente	Tipo de ventilación	Inferior: Abertura existente	Tipo de ventilación
1	1	6.900	✓	6.945	✓				0	0,6	95	✓					

ISOMÉTRICO



DIMENSIONES DE RECINTOS

Largo 1,7 Ancho 3,8 Alto 2,6 Total 36,5 m3
Largo Ancho Alto Total m3
Largo Ancho Alto Total m3
Largo Ancho Alto Total m3
Largo Ancho Alto Total m3

Ventilación - Dar a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | Instrucciones Complementarias | SI | NO ✓

Observaciones:

LISTA DE INSPECCIÓN A ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN NTC 2505 ANEXO B

Concepto	Inspección Inicial	Observación Corregida SI	Observación Corregida NO	Observaciones de la Inspección Corrección	No Corrección	Cumple
Hermeticidad de instalación con Detector	Agua Jabón					✓
Conectores y Tipo Unidad de los artefactos de corte						✓
Tubería gases de la combustión						✓
Ventilación						✓
Accesibilidad de Mantenimiento de Artefactos (CO)						✓
Diámetro de los conductos y ejes						✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA MATRICULA DEL MEDIDOR

LÍNEA MATRICULADA: Presión con manómetro ✓ | Agua jabón ✓ | Presión 6,95 | Tiempo 15' | Medidor Digital | OK | No SB 21
EQUIPOS UTILIZADOS: Detector de CO No 20183261 | Marca MSA | Modelo Alert 2A | Fecha 19/10/2021
Detector de Fugas No 6912301500S | Marca HH IL 264 | Modelo 38 NOSA
Fecha Próxima 28 MAY 2022 | Observaciones AA-111

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Aida Rosa Ascanio L. | Cédula 37196330 | Empresa Compugas

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.170.334
ASCANIO LEMUS
APELLIDOS
AIDA ROSA
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1974
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

24-ABR-1997 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00165509-F-0037170334-20090731 0014291654A 1 27328745

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

451156

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu p

$56,060

Periodo facturado: 29/MAY/2021 a 01 JUL 2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/JUL/2021

Días Facturad

Pago con recargo hasta:
27/JUL/2021

Sin subsidio pagarías: $151.807

Con el subsidio te ahorras: $-52.897

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de	Deuda Inicial	Tasa Interes	Cuotas Pend	Deuda actual	C

Tu información

Nombre
Edgar Garcia Guerrero
Dirección
kdv 16-200 junin
Barrio: No Registra
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631375
Tarifa: Generica
Su número de cliente: 451156

Documento equivalente a factura
Nº - 1052298092

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu ultimo pago fue: 14/JUN/2021

Pagaste: $117,290

115 Reporte de daños y emergencias a al 018000 414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM

/cens.grupoepm

cens.grupoepm

CENS Grupo EPM



CENS

8:00 a.m. a 4:00 p.m.

de www.cens.com.co


$ 5(

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620344





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17020 2012 15-OIN 036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620345

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 23 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 08:3 | HORA FINAL 08:50

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Nubia Astrid Quintero
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx K6-240
BARRIO	Guamanito
CIUDAD	el carmen

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva | Edif Existente ✓ | AASIGAS S.A.S. | NIT: 810050286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

Altura superior 2000 msnm: SI | NO

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No 1019262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Mario Montilla	Identificación 1019262664 Tel	Nombre Compy1995	Identificación 900209677-0 Teléfono
Competencia Laboral No.: 938935	Expedida por: Sena	Vigencia 28 12 23	Plano Isométrico: Tipo de Gas: Gas Natural GLP ✓
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales	Disponibilidad Distrib	Memoria de Calculo	Compet. Laboral

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica ✓	2da	3ra											
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición									Unifamiliar	Multifamiliar ✓	Comercial								
Tipo de Material	Galvanizado ✓	Acero al Carbón	Cobre Rigido	Cobre Flexible	PEALPE ✓	Aluminio		Polietileno		Otro	Cual?													
Medidor, Marca y Tipo	Numero	Lectura	Regulador	Calentador Esp	SI	NO ✓	Vacio interno	SI	NO ✓	No Pilot		No Equipos												
Homar Domestico	20210202383	00	Homar	Sistema	Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación															

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwth	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kwth	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Armario	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Armario	Rejillas
1	1	ECR	✓	6,95	✓			0	0	6,95	40,4	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 4,2 Ancho 3,7 Alto 2,6 Total 40,4 m3

Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vacio interno Amin ____ Imenor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ tP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Corregid
Hermeticidad de instalación con Detector: ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C					✓
	276C 277C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	340C 310NC 345NC					✓
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					✓
Materiales	201C					✓
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 111NC 318NC 319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	226C 332NC 222C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ____ Agua Jabón ____	Presión 6 PSI	Tiempo: 15	RESULTADO OK	N/S SA 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S C0187351	Marca: MSA	Modelo: Altair	Flexóm 181W067		
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HL IL 269	Modelo: 181W058			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBr SG-035 | Observaciones AA - 111

"Se replica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", llenado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	✓	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre Freddy Javier Quintero L.	Nombre del Inspector Edwin Alfaro
Firma Freddy Quintero L.	Certificado de Competencia Laboral 1174105584 Expedido por
Cédula 1174105584	Sello y Firma del Inspector
Vinculo Arrendatario	

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.705.897
ARIAS QUINTERO
APELLIDOS
NUBIA ASTRID
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1969
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

08-JUN-1988 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00184792-F-0027705897-20091010 0017025539A 1 7380102974

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente **01 8000 522 955**

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

La CREG modificó
la penalización de energía reactiva

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!

Si tienes equipos como motores, compresores, maquinaria industrial, entre otros, quiere decir que tu empresa genera energía reactiva, por lo tanto.

¡Gestiona la corrección técnica para no tener penalizaciones!

Solicita asesoría en la línea 01 8000 414115
www.cens.com.co

CENS

69 Años
Damos energía a tu vida

Queremos enviarte un cálido saludo para celebrar juntos estos 69 años llenando de buena energía tus días.

CENS Energía Solar

¿Te gustaría ahorrar costos de energía manteniendo la calidad y estabilidad del servicio?

Conoce más de nuestra oferta de Energía Solar.

"Meterle mano a las redes de energía, es jugar con la vida"

Conoce las alternativas de pago que tenemos para ti

Consultalos en la línea 01 8000 414115



Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00103-De la Empresa					
DIUS						
DIU						
HC						
V.R Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FIUS						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de la instalación

Medidor Activa: 4509043
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 1.55
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/Pagina-de-la-factura-pagos-en-linea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ilmorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS | Grupo epm

Tu Información

Nombre:
Nubia Astrid Arias Quintero
Dirección:
kdx k6-240 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631390
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: **239400**

Documento equivalente a factura
N° - 1054107121

Fecha de emisión:
Octubre 04/2021

Tu último pago fué: 11/SEP/2021

Pagaste: $38,390

Contáctanos a través de

115 Tarifa de daños y emergencias o al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



En aplicación del art 53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Con el mismo valor entregado, Declaración de renta con el contenido señalado en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma contratada que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

A-2503700-00184792-F-0027705897-20091010 0017025539A 1 738010297A

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620345





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620346

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 23 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 09:30 | HORA FINAL 09:10

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Rosiris María Restrepo
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx KG 260
BARRIO	Eucaliptus el Carmen
CIUDAD	Altura superior 2000 msnm: SI / NO ✓

Edif Nueva ✓ | Edif Existente

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT #900507844-4
CIUDAD: Bogotá
Teléfono 3118189468 | Carrera 72 # 38 - 31 Casa 1 Mandalay
TELEFONO 607 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No 1079262664		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Marcos montalvo	Identificación 1079262664	Tel:	Nombre: compragas
Competencia Laboral No: 293935	Expedida por: GEOS	Vigencia 28 12 23	Identificación 99020967 Teléfono

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural ✓ | GLP


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARÁCTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	2da	3ra												
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición				Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial													
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón ✓	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALPE ✓	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?															
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio Interno	SI	NO ✓	No. Pisos	No. Equipos															
Amcar. Domestico	2021020119 10	00	Amcar	SI	NO ✓	Sistema Evacuación		Ventilación	Evacuación y Ventilación															

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO CALIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura exigida Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Arriba	Rejillas	Inferior: Abertura exigida Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Arriba	Rejillas
1			✓		✓			00			31,5	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,9	Ancho 3,7	Alto 2,6	Total 37,5 m3		
Volumen Largo	Ancho	Alto	Total m3		
Volumen Largo	Ancho	Alto	Total m3		
Volumen Largo	Ancho	Alto	Total m3		

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes: 11,0 | RECINTO MONOESPACIAL: SI | NO ✓

Cal Vacio interno Amin ____ Lmenor min ____ Vent inf ____ Vent Sup ____ tP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Crítico	Resultados de la Inspección No Crítico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ____ Agua Jabón: ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Tratado general de la instalación	208C	302NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	223C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓	Agua Jabón: ✓	Presión 6,95	Tiempo: 15"	RESULTADO OK	N/S SG 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 00187351	Marca MSA	Modelo Altair 2X	Flexóm IBIW062			
	Detector De Fugas: N/S C9 8201 0005	Marca: HH JL 264	Modelo: LBLW058				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBR SG-025 | Observaciones AA-111 - SIN ESTUFA.

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otras Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. SI el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha fue visto y revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con pruebas de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario esta informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre Yeison A Felizzola P.
Firma Yeison A
Cédula 1004858393
Vínculo Vecino.

Nombre del Inspector Israel ASAL
Certificado de Competencia Laboral 293935 Expedido por ASAL
Sello y Firma del Inspector

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.170.194
RESTREPO QUINTANA
APELLIDOS
ROSIRIS MARIA
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1977
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

03-AGO-1996 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00132634-F-0037170194-20061201 0007317123A 1 27257788

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

...dificó
...de energía reactiva

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!
Consulta en nuestra página web como reducir este cobro
www.cens.com.co



Comunícate con CENS desde tu
whatsapp
Escríbenos al
01 8000 414 115 y
accede a múltiples servicios al alcance de tu mano.

En agosto llegará
La prima lucia

Una prima con la que tendrás tres oportunidades de ganar por estar al día en el pago de la factura.

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!

El hurto reiterado de infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un término indeterminado.
Denuncia presencia de personal ajeno y/o reporta daños en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional. (Res. SSPD 6525-2007)



Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3TD0103-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/fl Compensar $						
Dt						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4506935
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1
Constante de medida: 1

El no pago de esta factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes por la acumulación de dos o más periodos sin cancelar, dando lugar a la suspensión del servicio. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y Apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-su-factura/pagafacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cucuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo epm
CENS

Tu Información

Nombre:
A Aguilar
Dirección:
[illegible]-260 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631410
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239402

Documento equivalente a factura
N° - 1052864415

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 12/[illegible]/2015
Pagaste: $3,800

Contáctanos a través de

115 Asesores de ventas y servicios al cliente
Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

[illegible]
@[illegible]
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821

Representación Gráfica

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620346





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41305/2017)
Acreditación ONAC No. 15-CIN-036

Certificado No: Nº 620347

R134/REV 21

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 23 MES 10 AÑO 021

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Jesus Ramon Porras C
PÓLIZA # # de Cuenta:
DIRECCIÓN: Kdx ES 400
BARRIO: Guamalito el Carmen (SN)
CIUDAD: El Carmen
TELEFONO: 3023100377

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo Propietario / Tipo Arrendatario
AASIGAS S.A.S.

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN (NOTA: ASUMIMOS MISIONES)

Persona Natural o Jurídica que Contrató la Inspección: Nombre: Ittmar Gas montaña
Identificación: 1102926264
Competencia Laboral No: 238923
Expedido por: SENA
Fecha de Expedición: 22 12 18
Persona Natural o Jurídica que Realizó la Inspección: Nombre: Camilo Sas
Identificación: 1094261
Expedido en: Bucaramanga
Fecha de Expedición: 22 12 18
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: Carta de Materiales / Especificaciones Gases / Memorias de Cálculo / Manual Usuario / Plano Instalación / Tipo de Gas Suministrado / R134

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

80 137.812
PORRAS CACERES

JESUS RAMON



FECHA DE NACIMIENTO 16-JUN-1964
TIBU
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 A+ M
ESTATURA G.S. (RH) SEXO
09 DIC-1982 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente **01 8000 522 955**

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

CENS AL ALCANCE DE TU MANO



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos.

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Mi CENS
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115

El Grupo Reincor es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM.

www.cens.com.co

Recomendaciones de Bioseguridad



Tu información

Nombre:
Jesus Ramon Porras
Direcc ón:
kdx k5-400 junin
Barrio: **El Carmen**
Ciudad: **El Carmen**
Clase de Servicio: **Residencial**
Estrato 2
Ruta: **305 03166631330**
Tarifa: **Generica**
Tu número de cliente: **239391**

Documento equivalente a factura
N° - 1053489196

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: **31/AGO/2021**

Pagaste: **$22,330**

Contáctanos a través de:

- 115 Marque desde su celular o al 018000-414115 Línea Cliente Telefónica
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Circuito/Alimentador	3T00104-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
IHC						
VR Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
IRUG						
FEI						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 5619692
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida: 1



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.


Medios de pago | Estimado cliente recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico impresando a [illegible]

Puntos de pago: Apuestas Cuenta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasunales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogota - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y DatáFonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620347





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No Nº 620318

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 23 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 09:20 | HORA FINAL 09:40

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Jose del Carmen Leon
PÓLIZA Ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kra 4A 56a
BARRIO	Granadillo el Carmen
CIUDAD	Altura superior 2000 msnm: SI NO
Teléfono	3136551302
TELEFONO	867 2455
CELULAR	312 364 0741

Edif Nueva ✓ Edif Existente

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830056284-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 56 - 34 Casa 3 Marsella

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación:	Registro SIC No 1099262664
Nombre:	Marcos Montilla
Identificación	1099262664 Tel:
Competencia Laboral No.:	938035 Expedida por: SENA Vigencia: 28 12 23
DOCUMENTAL PRESENTADA	Cert de Materiales / Disponibilidad Gas(o) ✓ Memoria de Calculo ✓ Competencia Laboral ✓ Planos Isométricos ✓ Tipo de Gas Gas Natural GLP ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Comprigas
Identificación 9902096310 Teléfono

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


| | | |



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.444.019
LEON
APELLIDOS
JOSE DEL CARMEN
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1944
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
16-OCT-1973 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

-pm

1599-2/2

Información

Nombre:
Jose Del Carmen Leon
Dirección:
kdx k4-560 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166631210
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 268562

Documento equivalente a factura
N° - 1053489172

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 10/AGO/2021

Pagaste: $83,950

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.



Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art.53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Este documento es equivalente a factura prestamérito

TUYA ETICA DE CENS. Denuncia conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 993 Línea Gratuita nacional EPM vigilada por la reserva de la vigilancia

Vigilado Superservicios NUER:254001-003

Este número puedes ir trámites y pagos

Número de cliente: 268562

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público	Servicio de energía
$ 8,326	$ 28,424

Por tus servicios pagas

$36,750

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

1599-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

n subsidio pagarías: $69,383
n el subsidio te ahorras: $-41,630

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ara usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
JL-ENERGIA	24,192	0.0000	25	16,800	11

NS
e la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.


Ingresa a través de www.cens.com.co

Pagas

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620348





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620349

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 23 | MES 10 | AÑO 024 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Jorge Eliecer Santiago
POLIZA # # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdt E5 200 Junin
BARRIO	Gaymalito el Carmen
CIUDAD	Altura superior 2000 msnm: SI / NO

Edit Nueva / Edit Existente

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S
NIT: 830503766-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Versalles
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 354 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No	1079262664		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección			
Nombre: Marcos Montoya	Identificación	1079262664	Tel:	Nombre: Comprigas			
Competencia Laboral No: 938935	Expedida por: Sena	Vigencia	28 12 23	Identificación: 900709693-0	Teléfono		
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales / Disponibilidad Distrib / Memoria de Calculo / Compet. Laboral				Plano Isométrico / Tipo de Gas: Gas Natural		GLP	

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | | | | | |

Pendiente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.443.503
SANTIAGO

APELLIDOS
JORGE ELIECER

NOMBRES
Jorge E santiago



FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1947
TEORAMA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

13-ENE-1969 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00155015-M-0005443503-20090423 0010970223A 1 27257358

Escaneado con CamScanner



Tan flexible como los campeones de gimnasia

Así puedes pagar tu factura con paga a tu medida hasta en

3 pagos en el mes

Visita nuestras oficinas o llámanos a la línea de atención nacional gratuita **01 8000 414115**


CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

Plancha una vez por semana

Apaga el ventilador cuando no lo utilices

Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

¿Pensando en cambiar de nevera antes de fin de año?



Revisa el etiquetado de ahorro de energía. Las neveras tipo A son las más eficientes en consumo de energía.

Reporta novedades del servicio de aseo, como predios desocupados, servicios especiales de recolección u otros, a los teléfonos de Veolia y Aseo Urbano Linea nacional de atención 01 8000 950096, Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com, Ecoambiental (057) 5 70 0795 y Emzulia 7 578 9038

Información técnica - Calidad de tu servicio

Trimestre utilizado:	Grupo de calidad: 3
Transformador: 3101940-De la Empresa	Duración tv/Trimestre:
Valor a Compensar ($):	Costo racionamiento ($/kWh):
kWh promedio trimestre:	

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4739843	Nivel de tensión: 1
Medidor Reactiva:	Carga instalada: .5
Alimentador: CONSAL_CARME	

Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/es-co/factura/pagafacturaenlinea

Puntos de pago Apuestas Cucuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimalos - Almacenes Exito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogota - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS | Grupo•epm

1725-372

Tu Información

Nombre:
Blanca Cecilia Carrascal
Dirección:
kdx 04-260 uribe uribe
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166531710
Tarifa: Generica

Documento equivalente a factura
N° - 1040787393

Fecha de emisión:
Noviembre 05/2019

Tu último pago fué: 23/OCT/2019

Pagasle: $98,310

Contáctanos a través de

315 Reporte de daños y emergencias o al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Mayor información llámanos a la línea nacional 01 8000 414115

Este recibo de servicios es equivalente a factura para todos los efectos de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620349





Escaneado con CamScanner

AASIGAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-GIN-036

Certificado No. Nº 620350

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 23 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO 09:55 | HORA FINAL 10:20

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Ana Mercedes Marquez
POLIZA o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx K5 220
BARRIO: Fagualito
CIUDAD: el carmen
Teléfono: 3218249434
Altura superior 2000 msnm: SI NO
TELEFONO: CELULAR: 312 364 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Est Nueva: Est Existente: ✓
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050285-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 17 # 38 - 31 Cars 3 Manizales

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No.
Nombre: Mario Montilla
Identificación:
Competencia Laboral No.: Expedida por: SENA Vigencia: 28.12.23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Especificaciones Diseño | Memoria de Cálculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: COMPRIGAS
Identificación: 900496130 Teléfono:

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? S | N
SI REVISADA ANTES, ADJUNTO REPORTE - SI NO, DILIGENCIAR: R220
Tipo de regulación: Única ✓ | 1da | 2da

Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Empotrada | Enterrada | Por Conductos
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón ✓ | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?
Centro de Medición: Unifamiliar ✓ | Multifamiliar | Comercial

Medidor, Marca y Tipo: Número: Lectura: Regulador: Calentador Esp: Vacio Interno: SI NO ✓ | Sistema Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación
Humcar Domestico 20210001217317 | 00 | Humcar | SI NO ✓ | No Psos | No. Equipos

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN m2

ITEMS	Pares	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Directo SI	NO	Superior: Abertura ambiental: Area Mínima m2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Directa y Ducto	Ducto	Combinación	Otros medios	Mixtas	Rejillas	Infertor: Abertura ambiental: Area Mínima m2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Directa y Ducto	Ducto	Combinación	Otros medios	Mixtas	Rejillas
1	1	Estufa	✓	7,78				00	7,78	31,5	✓																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1: Largo 3,9 Ancho 3,2 Alto 2,6 Total 32,5 m3
Volumen 2: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vacio Interno: Arriba ____ Lmenor mín ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ Ef kw ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	249C 310NC 349NC					✓
Trazado general de la instalación	208C 303NC 304NC					✓
Materiales	201C					✓
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 111C 318C 119C					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	320C 332NC 322C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ____ | Presión 6 PSI | Tiempo: 15 | RESULTADO: OK | N/S

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO. N/S 20187351 Marca: MSA Modelo: Altair 2X Version: BT WO62
Detector De Fugas: N/S C992320160005 Marca: HILJI 264 Modelo: JBT WO 58

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28 MBAR 39-035 | Observaciones: AA-111

"De acuerdo con la Mayor claridad en el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017 Se ratifica el valor a pagar previamente y el inspector El usuario ratifica que se le dió a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferidos a la Distribuidora y a la SIC (SUPERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otras Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que los vehículos funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, avalando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación debe ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Kelly Y Moreno
Firma: Kelly Y Moreno
Cédula: 1004857808
Vínculo

Nombre del Inspector:
Certificado de Competencia Laboral: Expedido por:
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.704.160
MARQUEZ De LOZANO
APELLIDOS
ANA MERCEDES
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1948
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO

21-ENE-1974 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2503700-00168506-F-0027704168-20090731 0014290329A 1 2732B361

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Crescencio Lozano Jaime
Dirección:
kdx k5-220 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631005
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239355

Documento equivalente a factura
N° - 1053489119

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 11/AGO/2021

Pagaste: $9,550

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional


CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía



Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art 53 de la Resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Expresado por valor en equivalente factura puesta en el despacho en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Representante Legal

1547-2/2

Vigilado Superservicios NUR:254091-003

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 565 Línea Ética nacional EPM. Velaremos por la reserva de la información sin represalias"

este número puedes
er trámites y pagos

Número de cliente:
239355

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 1,933 $ 8,057

Por tus servicios pagas

$9,990

lodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $16,107
n el subsidio te ahorras: $-8,053

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ra usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

1547-1/2

IS
la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

0927

Por tus servicios pagas

$ 9,990

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620350





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620351

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 23 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Lucelia Páez Quintero
PÓLIZA # # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx-14 300
BARRIO	Guaymallito
CIUDAD	El Carmen.
Teléfono	3132091849
Altura superior 3000 msnm	SI / NO

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830053286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Marsday
TELEFONO: 897 3455 | CELULAR: 312 564 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No 1079262664		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Marcos Montilla	Identificación 1079262664	Tel.	Nombre: Compriguy
Competencia Laboral No.: 938935	Expedida por: SENA	Vigencia 28 12 23	Identificación No. 900209670 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales	Especificidad (Inicio)	Memoria de Calculo	Competencia Laboral ✓	Planos Instalación	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.706.388

PAEZ QUINTERO
APELLIDOS

LUCELIA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1972

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

05-FEB-1991 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2503700-00158639-F-0027706388-20090606 0012196440A 1 27257232

Escaneado con CamScanner

Tu Información

1492-2/2

Nombre:
Ludy Maria Paez Quintero
Dirección:
kdx j4-300 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630705
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239304

Documento equivalente a factura
N° - 1053492276

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 19/AGO/2021

Pagaste: $58,840

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Resolución CREG 121 de 2014

En aplicación del art 53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.



Representante Legal

"LÍNEA ÉTICA DE CENS. Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@cens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01-8000 522 655 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante"

Vigilado Superservicios NUIR-254001-003

Este número puedes ... trámites y pagos

Número de cliente: 239304

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estás al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 11,746 + Servicio de energía $ 48,944

Por tus servicios pagas

$60,690

...odo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

1492-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

...subsidio pagarías: $97,880
...el subsidio te ahorras: $-48,940

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

...a usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos


N° de ...nvenio	Deuda Inicial	Tasa Interes	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

...S
...a

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

927



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Acta # 620351





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620352

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA | MES | AÑO | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Maria Leonor Martinez R
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx 14 - 340
BARRIO	Guaymaltio
CIUDAD	el carmen (S N)

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3456 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: *	Registro SIC No. 0792626664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Mario Montoya	Identificación 1049626664 Tel:	Nombre CO MPRESA	
Competencia Laboral No.: 938935	Expedida por: Sena Vigencia 28 12 23	Identificación 900209677	Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Distrib ✓	Memoria de Calculo ✓	Compet. Laboral ✓
Plano Isométrico ✓	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓	

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial		Comercial	✓	Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I		N O		SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	✓	2da		3ra	
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Empotrada		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición							Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial		
Tipo de Material	Galvanizado	✓	Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?					
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp	✓	Vacio interno		SI		NO	✓	No. Pisos		No. Equipos					
Humcar /Domestico	20210213937		00		Humcar		SI		NO	✓	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación							

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwh	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kwh	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente	Tipo de ventilación	Inferior: Abertura existente	Tipo de ventilación
														Area Mínima cm2 / Area Libre cm2	Directa / Ducto V / Ducto H / Combinación / Vacios Internos / Aireros / Rejillas	Area Mínima cm2 / Area Libre cm2	Directa / Ducto V / Ducto H / Combinación / Vacios Internos / Aireros / Rejillas
1	1	ECO	✓	4,05	✓			0	0	9,05	32,7	✓					

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1	Largo 3,7	Ancho 3,4	Alto 2,6	Total 32,7	m3	
Volumen 2	Largo	Ancho	Alto	Total	m3	
Volumen 3	Largo	Ancho	Alto	Total	m3	
Volumen 4	Largo	Ancho	Alto	Total	m3	

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cal. Vacio interno Amin____ Lmenor min____ Vent. Inf____ Vent. Sup____ ΣP kw____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de Instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	111NC	118NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	226C	332NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ✓	Agua jabón: ✓	Presión 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S 59 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 001B7 351	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexóm 181W062			
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HH	264	Modelo: 181W058			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBR 59-035 | Observaciones AA - 111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. SI el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, brazos, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de quemado) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre ANGELINO RANGEL RANGEL
Firma
Cédula 13.168.445
Vinculo CONTRATISTA

Nombre del Inspector
Certificado de Competencia Laboral
Sello y Firma del Inspector

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.705.938
MARTINEZ RINCON
APELLIDOS
MARIA LEONOR
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1966
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-AGO-1988 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

Escaneado con CamScanner

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente
239306

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Información

Nombre:
María Leonor Martínez
Dirección:
kdx 14-340 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630715
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239306

Documento equivalente a factura
N° - 1052297960

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 24/JUN/2021

Pagaste: $57,850

Servicios Facturados

Alumbrado público	Servicio de energía
$ 9,261	$ 38,629

Por los servicios prestados
$47,890

Periodo facturado: 29/MAY/2021 a 01/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/JUL/2021

Pago con recargo hasta:
27/JUL/2021

Días Facturados
34

Sin subsidio pagarías: $85,698
Con el subsidio te ahorras: $-42,807

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos


N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact

Contáctanos a través de

- 115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM



CENS
desde la

De lunes a sábados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Pague aquí

$ 47,890

5)20210727

9 6

MARIA LEONOR MARTINEZ RINCON

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620352





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 020353

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 23 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Adriana Figueroa Zambrano
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kra 1H 560
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el Carmen
Altura superior 2000 msnm: SI / NO	
Teléfono	3159697498
TELEFONO	807 3455
CELULAR	312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: ✓ | Edif Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050786-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación:	
Nombre:	marcos montalla
Registro SIC No:	1019262664
Identificación:	1019262664 Tel:
Competencia Laboral No.:	936935 Expedida por: SENA Vigencia: 28 12 23
DOCUMENTAC. PRESENTADA:	Cert de Materiales ✓ Disponibilidad Disolit ✓ Memoria de Calculo ✓ Compet. Laboral ✓ Plano Isométrico ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Comuv1995
Identificación: 99020967 Teléfono
Tipo de Gas: Gas Natural ✓ GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única ✓	1ra	2da	3ra						
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos				Centro de Medición				Unifamiliar ✓	Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado ✓	Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio			Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador			Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO ✓	No. Pisos		No. Equipos									
Homcar Domestico	20210201587-5		00		Homcar			SI	NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Partes	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios interno	Arriba	Rejilla	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios interno	Arriba	Rejilla
1	1	Estufa	✓	9,5	✓			0	0	9,5	39,5	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1	Largo 3,9	Ancho 3,9	Alto 2,6	Total 39,5 m3		
Volumen 2	Largo	Ancho	Alto	Total m3		
Volumen 3	Largo	Ancho	Alto	Total m3		
Volumen 4	Largo	Ancho	Alto	Total m3		

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car. Vacio interno: Amin ____ Vmenor min ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ TP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Crítico	No Crítico	Corrección
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC		345NC							✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC		304NC							✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	318NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	223C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro: ____ Agua Jabón: ____ Presión: ____ Tiempo: ____ RESULTADO: ____ N/S ____

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO: N/S 001BT351 Marca: MSA Modelo: ALTAIR 2X Flexómetro IBI W062

Detector De Fugas: N/S C992801600S Marca: HH JL 2E51 Modelo: IBI W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO ____

Presión Dinámica: 28 MBR 59-035

Observaciones: AA-111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017 Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario sabe/a que se le dio a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el Inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazada, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Adriana Figueroa Z

Firma: Adriana Figueroa Z

Cédula: 27706818 el C

Vínculo: Dueña

Nombre del Inspector: Jairo Alberto Tique Blossa

Certificado de Competencia: Expedido por:

Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **27.706.818**

FIGUEROA ZAMBRANO

APELLIDOS

ADRIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAR-1975**

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1993 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00188394-F-0027706818-20091020 **0017**33791A 1 7380103023

Direccion
Cra 4ta N. 6-20
Corregimiento de Guamalito
Municipio de El Carmen. (N de S)
Celular: 311 596 9795.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@cens.com.co
Línea Ética Contacto Transparente: 01 - 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. La reserva de la información del denunciante"

1546-2/2

Tu Información

Nombre:
Evelio Chinchilla Sepulveda
Dirección:
kdx j4-560 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166530770
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0239317 - 2

Documento equivalente a factura
N° - 1049928113

Fecha de emisión:
Marzo 04/2021

Tu último pago fué: 22/FEB/2021

Pagaste: $60,850

* Vigilado Superservicios NUIR:254001-003

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Atención 24 HORAS
CHAT EN LÍNEA
Ingresa a: www.cens.com.co

El presente documento equivale a factura según lo establecido en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 16 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Jose Mary del Corazón Campo
Representante Legal

Un este numero puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente:
0239317 - 2

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 12,551 + Servicio de energía $ 56,349

Por tus servicios pagas
$68,900

1546-1/2

Período facturado: 29/ENE/2021 a 28/FEB/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
18/MAR/2021

Pago con recargo hasta:
26/MAR/2021

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $104,589
Con el subsidio te ahorras: $-51,498

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Facd.
MAY-ENERGIA	55,520	0.0000	29	44.719	7
JUN-ENERGIA	60,581	0.0000	30	50.483	6

ENS
de la

De lunes a viernes de
9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

I210326

Por tus servicios pagas
$ 68,900

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620353





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620354

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 23 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Gladis Meneses Perez
PÓLIZA ó # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx 124 540.
BARRIO: Granadillo el Carmen.
CIUDAD: Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELÉFONO | CELULAR: 3134448324

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Teléfono: 3134448324 | Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELÉFONO: 807 3415 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Nombre: Mercos Montalla | Registro SIC No: 10792626-4 | Identificación: 10792626-4 | Tel:
Competencia Laboral No.: 938935 | Expedida por: ECOL | Vigencia:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Responsabilidad Distrib ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓
Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección: Nombre: Compy Gas | Identificación: 900209671-0 | Teléfono
Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? S | N | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Unica ✓ | 2da | 3ra

Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial

Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón ✓ | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEAD | Aluminio ✓ | Polietileno | Otro | Cual?

Medidor, Marca y Tipo: Numero: Lectura: Regulador: Calentador Esp | Vacio Interno: SI | NO | No Pisos | No. Equipos
Nomcar 2021020125 95 00 Nomcar
Sistema Evacuación: | Ventilación: | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTO	Planta	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Misma cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Niveles	Mecánica	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Misma cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Niveles	Mecánica	Rejillas
1	✓	ECA	✓	7,444	✓			0	0	7,44	34,4	✓																		

ISOMETRICO

Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,4 Ancho 3,9 Alto 2,6 Total 34,4 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL SI ✓ | NO

Car. Vacío interno: Amin ____ Lmenor adn ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ 1Pi kw ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección: Crítico	No Crítico	Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la instalación	298C	303NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	215C	219C	220C	311C	318NC	319NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	226C	312NC	222C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	312C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro: ✓ Agua jabón: ✓ | Presión: 6PSI | Tiempo: OK | RESULTADO: OK | N/S 6921

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca MSA Modelo: ALTAIR 2X Flexóm 18W0062
Detector De Fugas: N/S C992301600S Marca: HHJI 261 Modelo: 18W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ | NO

Presión Dinámica 20 MBR 50 = 035 | Observaciones: AA- 111

Se explica con lo mayor claridad el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se realiza el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se entrega (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y bajo acceso a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación penal en conexidad por ellos. Estas que legalmente los solicite (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S., representados por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, voltajes de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO gastal en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de manguito) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME | ✓ NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI | ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Orfelina M Parada Sarabia
Firma: Orfelina M Parada Sarabia
Cédula: 21784327
Vinculo: Urbanizadora

Nombre del Inspector: Samuel Alba
Certificado de Competencia Laboral: 1095554 Expedido por: Fenalco
Sello y Firma del Inspector:


ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.367.022
MENESES PEREZ
APELLIDOS
GLADYS
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1950
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

09-DIC-1985 CONVENCION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2502200-00213055-F-0037367022-20100205 0020857392A 1 30707330

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo EPM

CENS

1545-2/2

Tu Información

Nombre:
J Julio
Dirección:
kdx j4-540 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166530765
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0239316 - 0

Documento equivalente a factura
N° - 1048175162

Fecha de emisión:
Diciembre 03/2020

Tu último pago fué: 10/NOV/2020

Pagaste: $39,450

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Vigilado Superservicios NIUR 2540015003



CENS

Desconecta aparatos cuando no los utilices

Este documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente:
0239316 - 0

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 9,162 + Servicio de energía $ 38,438

Por los servicios pagos
$47,600

Periodo facturado: 29/OCT/2020 a 28/NOV/2020

1545-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
21/DIC/2020

Pago con recargo hasta:
29/DIC/2020

Fecha de suspensión: 22/DIC/2020

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $76,347
Con el subsidio te ahorras: $-37,911

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

ente
acto indebido
nal gratuita
22955



(96)20201229

Por los servicios pagos
$ 47,600

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620354





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 020355

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 25 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Ruben Florez
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kra PII - 180
BARRIO	Guaymaltio
CIUDAD	El Carmen

DATOS DE LA EMPRESA: Est Nueva | Est Existente ✓ | AASIGAS S.A.S.
NIT: 830054788-4
CIUDAD: Bogotá
Teléfono 2112939 | Carrera 17 # 98 - 31 Casa 3 Marantay
TELEFONO 601 6466 | CELULAR 313 864 9741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN (INSTALACIONES NUEVAS)

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.	10732624-1	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección:
Nombre: Marcos Montoya	Identificación	10732624-6	Nombre: Comfenalco
Competencia Laboral No.: 930935	Expedida por: Cena	Vigencia:	28-12-23 Identificación: 890900603-Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales	Responsabilidad Diseño	Memoria de Calculo	Compet. Laboral	Planos Isométricos	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.442.684

FLOREZ

APELLIDOS

RUBEN

NOMBRES



NO FIRMA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1932

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

02-MAR-1960 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A 2503700 0020418 M 0005443684 20110209 0025736514A 1 26953200

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo·epm

CENS

1275-2/2

Tu Información

Nombre:
Ruben Florez
Dirección:
kdx p11-180 san rafael
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166622260
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239152

Documento equivalente a factura
N° - 1053495164

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 21/AGO/2021

Pagaste: $44,530

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía



...ución CREG 123 de 2014

...con el art. 153 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar ... con todos nuestros canales de comercialización en nuestra página web www.cens.com.co

...este documento equivale a factura presentado ... del artículo 130 de la ley 142 de 1994 ... artículo 18 de la ley 689 de 2001

De ... el Decreto 2150 de 1995, la firma ... a confianza, bona pfide y validez ... legales.

Representante Legal

Vigilado Superservicios NUR2540001-003

Con este numero puedes hacer tramites y pagos

Número de cliente: **239152**

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $7,360 + Servicio de energía $ 35,470

Por tus servicios pagas

$42,830

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

1275-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $61,330
Con el subsidio te ahorras: $-30,665

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa interes	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
MAY-ENERGIA	24,314	0.0000	23	15,526	13
11639459	85,981	1.1451	10	38,678	14

Estimado cliente: exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 NO. 74 09. contacto@deloitte.com Vigilado superservicios NUR 2540001-003

...de CENS
...es desde la ...casa!

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

(830(96)20210927

Por tus servicios pagas

$ 42,830

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620355





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620356

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 26 MES 10 AÑO 021 HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Libar Antonio Hernandez
PÓLIZA ó # de CUENTA:
DIRECCION: Kra 110 - 380
BARRIO: Gaymallin
CIUDAD: El Carmen
Altura superior 2000 msnm: SI NO
Teléfono: 3012416435 Carrera 72 B 38 - 31 Casa 3 Mondoñedo
TELEFONO: 857 3455 CELULAR: 312 304 5781

DATOS DE LA EMPRESA

Esta Nueva ✓ Esta Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830052956-0
CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Mario Montoya
Registro SIC No: 1107926266 4
Identificación: 1107926266 4
Competencia Laboral No: 938935 Expedido por: SENA Vigencia: 28/12/23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ Competencia Laboral ✓ Memoria de Calculo ✓ Planos Instalación ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Combugas Montoya
Identificación:
Tipo de Gas: Gas Natural ✓ GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ Comercial Reforma MATRIZ REVISADA ANTES S ✓ N SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE SI NO DILIGENCIAR R220
Tipo de regulación: Unica ✓ 1ra 2da 3ra
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ Empotrada Enterrada Por Conductos Centro de Medición: Uni-familiar ✓ Multi-familiar Comercial
Tipo de Material: Galvanizado Acero al Carbón Cobre Rígido Cobre Flexible PEALPE ✓ Aluminio Polietileno Otro Cual?
Medidor Marca y Tipo: Numero: Lectura: Regulador: Humcar Calentador Esp: Vacio interno: SI NO ✓ No Sabe Nro Equipos
Humcar Domestica 20210201 3911 00 Humcar SI NO ✓ Sistema: Evacuación: Ventilación: Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura accesible	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinado	Cubierta	Arena	Rejillas	Inferior: Abertura accesible (cm2)	Area Libre (cm2)	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinado	Cubierta	Arena	Rejillas
1	1		✓					00				✓																			

ISOMETRICO

Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes
RECINTO MONOESPACIAL SI ✓ NO

Cat Vacio Interno: Aerion Interior min: Vent inf: Vent Sup: IP ka:

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector Agua jabón:	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	346NC								✓
Trazado general de la Instalación	204C	303NC	354NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	226C	111NC	119NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	223C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	312C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro: ✓ Agua jabón: Presión: Tiempo: RESULTADO: N/S

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S COTB7 351 Marca MSA Modelo: Altair 2 Flexim 18 W062
Detector De Fugas: N/S 99223d6005 Marca: HH JL 269 Modelo: 18 W062

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI NO ✓

Presión Dinamica: 28 MBR 59 - 035 Observaciones: AA - 111

"Se explica con mayor claridad el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser consultados por otros Entes que fiscalicen los asientos (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisada en sus partes visible y accesible la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que los válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO puesto en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a la instalación deberá ser reportada a la Distribuidora y de lo contrario esta informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ NO CONFORME: LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: LIBAR ANTONIO HERNANDES
Firma:
C.C. 1107926269

Nombre del Inspector: Samuel Abril Tupboso
Certificado de Competencia Laboral: Expedido por:

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 5044936
HERNANDEZ LOZANO
APELLIDOS
UBAR ANTONIO
NOMBRES
NO FIRMA
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1960
LA GLORIA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-FEB-1979 LA GLORIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-1270000-37098513-M-0005044836-20020503 05342021ZA 01 077337844

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente

01 8000 522 955




CENS AL ALCANCE DE TU MANO

El Grupo Reintor es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM

www.cens.com.co





Información de tu instalación

Medidor Activa: 17813820
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: .09
Constante de medida: 1

Tu información

Nombre
Fidelia Lozano
Dirección
kdx n10-380 san rafael
Barrio El Carmen
Ciudad El Carmen
Clase de Servicio Residencial
Estrato 2
Ruta 305 03166622290
Tarifa Generica
Tu número de cliente 239157

Documento equivalente a factura
Nº - 1053495170


Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fue: 12/AGO/2021

Pagaste: $1.170

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en
CENS Grupo EPM



Si trabajo o estudias en casa, apaga la pantalla de tus computadores cuando los uses, para ahorrar el consumo de energía


Estimado cliente

Apuestas Casada 75 - BBVA - Colmenares - Colpatriotas - Davivienda Fácil - Itaú - Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Bakito - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Punto surtido Cesar)

de pago

ACTA # 620356





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620357

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 25 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 08:00 | HORA FINAL 08:25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Visitacion Prada H
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Edf E-6 340
BARRIO	Gaymalito
CIUDAD	el Carmen

Edif Nueva ✓ | Edif Existente

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830052786-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 18 - 31 Casa 3 Marvistay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

Teléfono

Altura superior 3000 msnm: SI | NO

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación:	Registro SIC No. 1079262664
Nombre:	Marlon Montilla
Competencia Laboral No.:	938735 Expedida por: Sena
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales ✓ Disponibilidad Distrib ✓ Memoria de Calculo ✓ Compet. Laboral ✓

Identificación CC 1079262664 Tel.

Vigencia 23/12/23

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección

Nombre Com Privias

Identificación 9400491 Teléfono

Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial		Comercial ✓		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	✓	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Empotrada		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición	✓				Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado	✓	Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio			Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO ✓	No Pisos		No Equipos										
Humcar Domestic	20210201363		00		Humcar		SI	NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Amarre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Amarre	Rejillas
1	1	E40	✓	7,78	✓			0	0	7,78	37,5	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 3,9 Ancho 3,7 Alto 2,6 Total 37,5 m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a Instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car. Vacío Interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ 1P kw ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Crítico	Resultados de la Inspección No Crítico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con Detector: ____ Agua Jabón: ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	340C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	111NC	118NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	229C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓	Agua Jabón: ✓	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: Ok	N/S SG 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 02187351	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexóm 1811W082			
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HH JL 264	Modelo: 1811W058				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica: 28 MBR SG-035

Observaciones: AA-111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R226 - Condiciones Inspección - PREVIA -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S., representada por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisada en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, tubería, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalidad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Visitación Prada
Firma: Visitación Prada
Cédula: 27,707,958.
Vinculo: ____

Nombre del Inspector: Brayan Abril
Certificado de Competencia Laboral: FG4 1055 Expedido por: ____
Sello y Firma del Inspector: ____

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

No. 27.701.958
PRADA HERRERA

VISITACION

NO FIRMA
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 02-JUN-1935
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.42 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-OCT-1957 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL

A 2503700-00181438 F 0027701958 20030928 0016633403A 1 7300102947

Escaneado con CamScanner

REG modificó
penalización de energía reactiva

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!
Consulta en nuestra página web como reducir este cobro
www.cens.com.co



Comunícate con CENS desde tu
whatsapp
Escríbenos al
01 8000 414 115 y
accede a múltiples servicios al alcance de tu mano.

En agosto llegará



Una prima con la que tendrás tres oportunidades de ganar por estar al día en el pago de la factura.

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!

El hurto reiterado de infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un término indeterminado.
Denuncia presencia de personal ajeno y/o reporta daños en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional. (Res. SSPD 6525-2007)



Grupo epm

Tu Información

Nombre:
A Contreras
Dirección:
kdx k6-340 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630920
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239414

Documento equivalente a factura
N° - 1052862061

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 12/JUL/2021

Pagaste: $3,940

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias 6 al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00103-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
Dt						
Trp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 18905196
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .05
Constante de medida: 1

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agos por la celebración del bicentenar del nacimiento del Estado nacior colombiano a través la Constituci de la República de Colombia de 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-su-factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cucuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

El presente documento equivalente de factura se elaboró de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620357





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620358

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 08:25 | HORA FINAL 08:50

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Janine Rincon Ortega
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Edz 14 3220
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el raymen

Edif Nueva ✓ | Edif Existente | Altura superior 2000 msnm: SI | NO

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830050386-4
CIUDAD: Bogotá
Teléfono 3143220544 | Carrera 72 # 18 - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 607 3455 | CELULAR 312 394 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No	1079262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la inspección
Nombre: Marcos Montilla	Identificación	1079262664	Nombre Compugas
Competencia Laboral No.: 230935	Expedida por: Sena	Vigencia 28-12-23	Identificación 900207467-0 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓	Responsabilidad Distrib ✓	Memoria de Calculo ✓	Compet. Laboral ✓ Plano Isométricos ✓ Tipo de Gas: Gas Natural GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.704.366

RINCON ORTEGA

APELLIDOS

JANINE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1955

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-MAY-1977 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00155015-F-0027704366-20090423 0010971128A 1 27256589

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

1536-1/2

Nombre:
Janine Rincon Ortega
Dirección:
kdx j4-320 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630710
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239305

Documento equivalente a factura
N° - 1052297959

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 05/JUN/2021

Pagaste: $58,150

Línea Única Contacto Transparente

Vigilado Superservicios NUIR-254001-003

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



reporte daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $11,971 + Servicio de energía $49,929

Por los servicios pagas

$61,900

Periodo facturado: 29/MAY/2021 a 01/JUL/2021

1536-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/JUL/2021

Pago con recargo hasta:
27/JUL/2021

Días Facturados
34

Sin subsidio pagarías: $97,328
Con el subsidio te ahorras: $-48,616

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

CENS
desde la
sa!


De lunes a sábados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620358





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620360

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 09:20 | HORA FINAL 09:40

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Antonia Rincón Ortega
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Km 14 - 220
BARRIO	Guamalito (SN)
CIUDAD	el Carmen

Edif Nueva: | Edif Existente: | Teléfono: 3224580313 | Altura superior 2000 msnm: SI | NO

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Marsday
TELEFONO 6073455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No: 1092526264	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Marco Montilla	Identificación: 1092526264 Tel:	Nombre: Comprigas	
Competencia Laboral No.: 938935	Expedida por: SENA Vigencia: 28/12/23	Identificación: 99020967	Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ Disponibilidad Distrib	Memoria de Calculo	Complet. Laboral ✓	Plano Isométrico ✓ Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	✓	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición	✓		Unifamiliar		Multifamiliar	✓	Comercial								
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp	✓	Vacio Interno	SI		NO	Nro Pisos		No Equipos									
Homec - Domestic 2021020154778	00				Humcar		SI		NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
✓	1	E4CR	✓	7,78	✓			00		7,78	58,6	✓	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior										Inferior									
	Abertura existente		Tipo de ventilación								Abertura existente		Tipo de ventilación							
	Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Mixtas	Rejillas		Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Mixtas	Rejillas	

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 4,9 Ancho 4,6 Alto 2,6 Total 58,6 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				✓

Car Vacio Interno: Amin ____ 1menor mín ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ IP kw ____

Observaciones

LISTA DE INCIDENTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Corregido
Hermeticidad de instalación con Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	305NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	111NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	223C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	229C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ✓	Agua Jabón	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S: 5921	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S: 00187351	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexóm: 181W062			
	Detector De Fugas: N/S: C992301600S	Marca: RAE	Modelo: 181W058				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica: 28 MBAR | Observaciones: AA - 111

5G - 033

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S., representados por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de encendido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME		NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI		NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Antonia Rincón Ortega	Nombre del Inspector: Samuel Ardila
Firma: Antonia Rincón Ortega	Certificado de Competencia Laboral: 164505 Expedido por: Sena
Cédula:	Sello y Firma del Inspector:
Vinculo: 27.701.704	

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.711.704
RINCON ORTEGA
APELLIDOS
ANTONIA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1935
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-NOV-1958 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

R-2503700-00258133-F-0027711704-20101129 0025029691A 1 28953134

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo-epm

CENS

1533-2/2

Tu Información

Nombre:
Antonia Rincon Ortega
Dirección:
kdx j4-220 sector norte

Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630685
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239300

Documento equivalente a factura
N° - 1052862014

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 29/JUL/2021

Pagaste: $61,880

Contáctanos a través de

115 Reporta daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

¡Felices
200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

El presente documento presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Cuervo
Representante Legal

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas irregulares o antiéticas. Línea gratuita nacional 018000 522 005 Línea Ética Contacto Transparente: 01-8000 522 005 Línea Gratuita nacional 018000 414 115 para la información"

* Vigilado Superservicios NUR-2540001-603

Número de cliente:
239300

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 10,937 + $ 49,963

Por tus servicios pagas

$60,900

1533-1/2

Periodo facturado: 02/JUL/2021 a 28/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/AGO/2021

Pago con recargo hasta:
26/AGO/2021

Días Facturados
27

Sin subsidio pagarías: $91,138
Con el subsidio te ahorras: $-45,524

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interes	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
14555965	48,199	0.9421	11	44,385	1

NS
e la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

210826

Por tus servicios pagas

$ 60,900

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620360





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S. — ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-ONI-036

Certificado No. Nº 620361

REVISIÓN

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 25 MES 10 AÑO 021 HORA INICIO 03:00 HORA FINAL 05:25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Carlos Daniel Angarita M — Edif Nueva / Edif Existente

DIRECCIÓN: KRA 14 - 200

DATOS DE LA EMPRESA: AASIGAS S.A.S

CIUDAD: Bogotá

TELEFONO: 3103632120 — CELULAR

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN (VISITAS ANTERIORES O NUEVAS)

Persona Natural o Jurídica que Contrata la Inspección: Magnus Montalvo — Registro No. 1079262664 — Fecha: 28 12 23

Persona Natural o Jurídica a que Realizó la Inspección: Comercio — Fecha: 4/05/2023

Documentos Presentados: en la Inspección — Copia Contrato — Copia Cámara de Comercio — Planos Isométricos — Ficha de Ver. Gas Natural — GP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial — Comercial — Reforma — MATRIZ — REVISADA ANTES — SI / NO — El REVISADO ANTES, ADJUNTO DISPONE DE UN DIAGNÓSTICO R220 — Tipo de regulación: Interna / Mixta / Externa

Tipo de instalación: A la Vista — Embutida — Encerrada — Por Cerchones — Centro de Medición — Unifamiliar — Multifamiliar — Comercial

Tipo de Material: Galvanizado — en Reina el Cerbón — Cobre Rígido — Cobre Flexible — PE/ALPE — Aluminio — Polietileno — Otro — Cual ?

Medidor, Marca y Tipo: Numero — Lectura — Regulador — Capacidad en Kpa — Ajuste Interno — SI / NO — Tipo Presa — No. Empotrado

Humar Domestico 20200215476 — 00 — Humar — Sistema — Evacuación — Ventilación — Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

NIVEL	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO CHIMENEA	Capacidad Total en Kw/h	Diámetro Total de los Ductos	Cantidad artefactos Similares SI	NO	Superior: Abertura permanente	Area efectiva cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Sencilla	Doble	Doble + Extractor	Doble + Extractor + Ventilador	Inferior: Abertura permanente	Area efectiva cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Sencilla	Doble	Doble + Extractor	Doble + Extractor + Ventilador
1	2		✓		✓			0	0			✓														

GEOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo: 8,4 Ancho: 3,7 Alto: 2,6 Total: 80,7 m3

Volumen Largo: ____ Ancho: ____ Alto: ____ Total: ____ m3

Volumen Largo: ____ Ancho: ____ Alto: ____ Total: ____ m3

Volumen Largo: ____ Ancho: ____ Alto: ____ Total: ____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes: ____ — RECINTO MONOESPACIAL — SI — NO ✓

Cal Vacio interno: Aisin ____ Interiores mas ____ Vent inf ____ Vent Sup ____ IP kw ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 + 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en los casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Críticos	No Críticos	Comentarios
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ✓	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la instalación	285C	303NC	354NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	215C	219C	220C	318NC	319NC	319C				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	226C	312NC	223C								
Ubicación de los artefactos a gas	229C	230C	243C	213C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DP LA LINEA INDIVIDUAL T/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL — Prueba con: manómetro: ____ Agua Jabón ✓ — Presión: ____ — Tiempo: ____ — RESULTADO: ____ — N/S ____

EQUIPOS UTILIZADOS — Detector De CO N/S: GO157351 — Marca: MSA — Modelo: Altair 2X — Versión: 151 W062

Detector De Fugas: N/S: C492301600S — Marca: HH V 264 — Modelo: 151 W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ____ NO ____

Presión Dinámica: 23 MBR — Observaciones: AA - 111

SW-835

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se explica el valor a pagar permanente y el inspector. El usuario realiza que se le dió a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasladados a la Distribuidora y a la SIC (SICRECI: Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 (en: en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que los artefactos funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalidad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de consumo) son menores a 35 ppm, quedando la entidad APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora de la cual este informe de inspección no será válido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN — CONFORME ____ — NO CONFORME ____ — LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO — SI ____ — NO ____

Declara que conoce el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Carlos D Angarita M — Firma: ____ — Cédula: 1.13.067974 el Cmm — Vínculo: Dueño

Nombre del Inspector: Daniel Abril — Certificado de Competencia Laboral: 0218052 — Expedido: ____ — Sello y Firma del Inspector: ____

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 13.167.974
ANGARITA MARQUEZ
APELLIDOS
CARLOS DANIEL
NOMBRES



Carlos D Angarita M
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1973
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

29-AGO-1991 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00165509-M-0013167974-20090731 0014289400A 1 27328732

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ÉG modificó

...ización de energía reactiva


¡Revisa en tu factura de energía si estás pagando de más este!

Consulta en nuestra página web cómo reducir este cobro
www.cens.com.co

CENS

Por ti trabajamos día a día para brindarte calidad y continuidad en el servicio de energía

Feliz Día del Usuario y del Vocal de Control



Comunícate con CENS desde tu

whatsapp

Escríbenos al
01 8000 414 115 y
accede a múltiples servicios al alcance de tu mano

Consejos para ahorrar energía

- Plancha una vez por semana
- Apaga el ventilador cuando no lo utilices
- Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00104-De la Empresa					
PUS						
DAI						
HC						
V/R Compensar $						
Dt						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4504841
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 2.7
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/cliente/en-us/factura/pagafacturaenlinea

Puntos de pago

Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS | Grupo epm

Tu Información

Nombre:
Carlos Daniel Angarita Solano
Dirección:
kdx 14-200 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 3050316663068O
Tarifa: Genérica
Tu número de cliente: 239299

Documento equivalente a factura
N° - 1052293362

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fue: 25/JUN/2021
Pagaste: $158,860

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias o al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS AFP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Expresamente declaro que no autorizo el envío de esta factura a mi correo electrónico, en los términos del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales

Representante Legal

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620361





Escaneado con CamScanner