AASIGAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No **Nº 620310**

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 20 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Evelio Coronel
PÓLIZA ó # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx 19
BARRIO: Guamalito (las Americas)
CIUDAD: el Carmen
Altura superior 2000 metros: SI NO | TELEFONO | CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Teléfono: 2134139374 | Carrera 72 # 30 - 31 Cons 3 Montelay
TELEFONO | ANT 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No 1079262664
Nombre: Marcos Montaño | Identificación 1079262664 | Tel
Competencia Laboral No: 938935 | Expedida por: Sena | Vigencia 28-12-28
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Responsabilidad Civil | Memoria de Calculo | Compet Laboral | Planos Isométricos

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compriyas
Identificación 900249637 | Teléfono
Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	1ra	✓	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Empotrada		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	H	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón	✓	Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALFE	✓	Aluminio			Polietileno			Otro		Cual ?					
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Valvula interno	SI	NO	✓	No Pisos		No Equipos									
	Humay Tomeflo 20210201378		00		Homcar	✓	SI	NO ✓	Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN m2

RECINTO	Planta	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DUCTO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple RMinMin Standar SI	NO	Superior: Abertura existente	Area Natural m2	Area Libre m2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Natural	Combinación	Fuerza mecanica	Ninguna	Ducto	Inferior: Abertura existente	Area Natural m2	Area Libre m2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Natural	Combinación	Fuerza mecanica	Ninguna	Ducto
—	—	—	—	—	—	—	—	Oc			41,4	—																				

ISOMETRICO

Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo 3,8 Ancho 4,2 Alto 2,6 Total 41,4 m3
Volumen 2 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4 Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintes adyacentes: 12.2. | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cal Varios interno Amin ____ Lmenos min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ tP kw ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Conexión
Hermeticidad de Instalación con Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310HC	345HC								✓
Trazado general de la instalación	208C	393HC	394HC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	318C	319C	320C	321C			✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332HC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ Agua Jabón ✓ | Presión 6psi | Tiempo 15 | RESULTADO OK | N/S 5921

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187251 | Marca MSA | Modelo Altair 2X | Flexóm 10110062
Detector De Fugas: N/S C4923016005 | Marca: HH II 269 | Modelo: 10110058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ____ NO ____

Presión Dinámica 28 MBR | Observaciones AA - 111 - Sin Estufa.
59 035

"Se explica con claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el RI328 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se ingresa FÍSICA Y JUDICIAL y los datos personales se registrarán en (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y harán parte de la Individualidad y de la SIC (SICERLO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y serán investigación podrán ser cruzados por otras Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha las vías revisadas en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a lo Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tienen estanqueidad, válvulas, barrajes, reguladores, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprueba que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la medición cumple normatividad y que los valores de CO (ppm y que los valores de CO (con prueba de ambiente) son menores a 14 (ppm) conforme a la instalación APTA para ser servida. Cualquier modificación a su instalación deberá ser notificada a la Unidad para que la contrate y este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Kelly Moreno
Firma: Kelly Moreno
Cédula: 1.004.857.808
Vivienda:

Nombre del Inspector: Ismael Abad
Certificado de Competencia Laboral: 240906 | Expedido por: TUV
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

13.166.505
CORONEL CHINCHILLA

EVELIO





03-MAY-1965
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)


1.70 O+ M

19-SEP-1984 EL CARMEN

REGISTRADOR NACIONAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



Evelio Coronel Chinchilla

Vea o Las alcobas de CENS y llleva el kit de
6 bombillos ahorradores por $30.000
Pagalas de contado o financiadas en tu
factura de energía a 6 meses

Compensación Calidad del Servicio

Información de la instalación

Descubre la
no los ratones

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620310





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620311

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 20 | MES 10 | AÑO 21 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Maria Araceli chogo
PÓLIZA # ó # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx -
BARRIO: Granalito (sector norte)
CIUDAD: el carmen
Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO | CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva | Edif Existente ✓
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Teléfono | Carrera 72 # 3B - 31 Casa 3 Marinilla

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:
Nombre: Midias Montalla | Registro SIC No: 1079262664 | Identificación: 1079262664
Competencia Laboral No.: 939935 | Expedida por: Sena | Vigencia: 28-12-23
Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compriyas | Identificación: CC 1062356 | Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Distrib. ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? S | N O ✓ | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Unitra ✓ | 2da | 3ra

Tipo de Instalación: A la Vista | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición: Unifamiliar ✓ | Multifamiliar | Comercial


Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual ?

Medidor, Marca y Tipo: Número: Homav Domestico2021020012461 | Lectura: 00 | Regulador: Homcav | Calentador Esp ✓ Vacío interno: SI | NO ✓ | No Pisos | No Equipos
Sistema Evacuación: SI | NO ✓ | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Piso	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Simple: SI	NO	Superior: Abertura exterior Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Malla cuerpo	Aireros	Rendijas	Inferior: Abertura exterior Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Aireros mecánicos	Aireros	Rendijas
1	1	E4R	1	7,78	✓			0	0	7,78	42,5	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 4,2 Ancho 3,9 Alto 2,6 Total 42,5 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vacío interno Amin ____ Emenos min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes, usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de Instalación con Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	229C	332NC	332C								
Ubicación de los artefactos a gas	226C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro. ✓ Agua jabón ✓ | Presión: | Tiempo: | RESULTADO: | N/S

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO: N/S 00187351 Marca: MSA Modelo: Altair 2X Flexóm 1811W062
Detector De Fugas: N/S C992301G005 Marca: INFICON Modelo: 1811W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ | NO

Presión Dinámica: 28 MBar SG-035 | Observaciones: AA - 111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se solicita el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R328 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se recopilarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y bombeados a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección se obtiene un CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisada en sus partes visibles y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017. Entre en su hermeticidad, válvulas, tuberías, accesorios, ventilación, volumen de CO (ventilación de cuerpos) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente en ppm y que los valores de CO (con prueba de mercurio) son menores a 14 ppm, cumpliendo la instalación API para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Maria Araceli Chogo Cordinas
Firma: Maria Araceli Chogo Cordinas
Cédula: 27705799
Vínculo:

Nombre del Inspector: Edwin Abad
Certificado de Competencia Laboral: 939935 Expedido:
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.705.791
CHOGO CONTRERAS
APELLIDOS
MARIA ARACELI
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1958
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-JUL-1987 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

A-2503700-00155015-F-0027705791-20090423 0010971327A 1 27256830

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



Línea Ética Contacto Transparente **01 8000 522 955**

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

Grupo-epm CENS

CENS AL ALCANCE DE TU MANO

El Grupo Reincar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM, y gestionará el cobro de las deudas en el servicio de energía. ¡No tiente al día para que puedas disfrutar siempre del servicio de energía!

Conócenos en
www.cens.com.co




Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115

Línea daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y #115 sur del Cesar y Bolívar

Recomendaciones de Bioseguridad



Así se mide la calidad de nuestro servicio según la resolución CREG 015/2018

¿Sabes cómo funciona el esquema de incentivos y compensaciones que determina la resolución CREG 015/2018?

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Período Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Período Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Ctransformador	3T00104-De la Empresa					
DUG						
DIU						
HC						
VR Compensar $						
DI						
Grp.Calidad	22					
FUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de la Instalación

Medidor Activa: 20372616
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: .5
Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes-y-usuarios/factura-pague-factura-en-linea

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coomgecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Tu Información

Nombre:
Maria Araceli Chogo Contreras
Dirección:
kdx k4-140 10 de enero
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166631170
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239371

Documento equivalente a factura
N° - 1053489164

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fue: 10/AGO/2021

Pagaste: $45,530

Contáctanos a través de

- 115 Reporte de daños y emergencias o al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art. 53 de la resolución Creg 156 de 2011 puede consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

1591-2/2

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620311





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620312

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 20 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Nelly Maria Julio Chinchilla
PÓLIZA Ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx - K4 - 160 10
BARRIO	Gcamalito Sector norte
CIUDAD	el Carmen.

Edif Nueva ✓ | Edif Existente | Altura superior 2000 msnm: SI | NO ✓ | Teléfono | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 384 0741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S. | NIT. 830050286-4 | CIUDAD Bogotá | Carrera 72 # 18 - 31 Casa 3 Mondaray

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Marcos Montella	Identificación	Tel	Nombre compru ges
Competencia Laboral No: 2289135	Expedida por: Sena	Vigencia: 23 12 28	Identificación 9020961-1 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Disbla ✓	Memoria de Calculo ✓	Compet. Laboral ✓

Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial		Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica ✓	2da		Tra						
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos					Centro de Medición					Unifamiliar		Multifamiliar ✓		Comercial			
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón			Cobre Rígido		Cobre Flexible			PEALPE ✓		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?					
Medidor, Marca y Tipo		Número		Lectura		Regulador			Calentador Esp		Vacio interno		SI	NO ✓	No Pisos			No Equipos						
Honeywell Honeywell		20210201246 2		00		Honeywell			SI	NO ✓	Sistema		Evacuación			Ventilación			Evacuación y Ventilación					


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwatts	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Inicial en Kwatts	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
✓		Estufa		64	✓			0	4,4			✓	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior									Inferior								
	Abertura existente		Tipo de ventilación							Abertura existente		Tipo de ventilación						
	Area Maxima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Fuerza mecanica	Rejillas	Rendijas	Area Maxima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Fuerza mecanica	Rejillas	Rendijas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo	3.6	Ancho 3.9	Alto 2.6	Total 36,5	m3
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cal Vacio interno Amin ____ Lmenos min____ Vent inf ____ Vent Sup ____ tP kw____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial								Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Crítico	Resultados de la Inspección No Crítico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C	276C	277C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC										✓
Trazado general de la Instalación	209C	303NC	304NC										✓
Materiales	201C												✓
Condiciones de Ventilación	311C	218C	219C	220C	111C	118NC	119NC						✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	229C										✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	312C									✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ✓	Agua Jabón ✓	Presión 8PSI	Tiempo: 15"	RESULTADO	OK	N/S 5921
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO. N/S 0018135I		Marca MSA		Modelo ALTAIR 2X	Fecha 181W062	
	Detector De Fugas: N/S C9923016005		Marca: INFICON		Modelo: 181W058		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 Bubor 5035 | Observaciones AA-111

Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se califica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R224 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se seguirán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasmitidos a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017". Basado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tales en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, cumpliendo la instalación API (Apta al servicio). Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será válido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre		Nombre del Inspector	Brend ABAD
Firma	NELLI JULIO	Certificado de Competencia Laboral	TUV Plossa Expedido TUV Rhe
Cédula	27 204 468	Sello y Firma del Inspector	
Vínculo			

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.704.468

JULIO CHINCHILLA

APELLIDOS

NELLY MARIA

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1955

LA GLORIA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

03-AGO-1977 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2503700-00156639-F-0027704468-20090606 0012198116A 1 27704625

por cualquier acción judicial que por casualidad llegare a resultar

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente 01 8000 522 955

Reporte actos de corrupción de trabajadores de CENS o contratistas

El Grupo Energía Bogotá es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM

www.cens.com.co

Recomendaciones de autocuidado

Tu información

Nombre
Carlos Mora

Dirección
Mz 44-100 10 de enero
Barrio. El Carmen
Ciudad El Carmen
Clase de Servicio. Residencial
Estrato 1
Ruta 305 03166631165
Tarifa Generica
Tu número de cliente: 239370

Documento equivalente a factura
N° - 1053489163

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fue: 18/AGO/2021

Pagaste: $1,280

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	3T00104-De la Empresa					
	22					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4102574
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .8
Constante de medida: 1

Medios de pago

Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico a través de

Puntos de pago


Ajecuentas Cuenta 75 - BBVA - Coompacens - Coopsamuelas - Almacenes Éxito - Ifinanta Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

por cualquier acción judicial que por casualidad llegare a resulta-

-mundar. En cons-

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620312





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No Nº 620313

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 20 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 4:30 | HORA FINAL 5:00

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Joel Galvis Rodriguez
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx K3 - 290
BARRIO	Egumenito Sector norte
CIUDAD	el carmen

Edif Nueva ✓ | Edif Existente | Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO | CELULAR 312 204 6741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830050386-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 204 6741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC Nro 1057426264		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Manuel Montaño	Identificación 1019262664	Tel:	Nombre: COMPTIGAS Teléfono
Competencia Laboral No.: 936735	Expedida por: SENA	Vigencia 2B 12-23	Identificación 9010209671

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Diseño | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Planos Isométricos | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTERIORMENTE	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica ✓	2da	3ra							
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición			Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial									
Tipo de Material	Galvanizado ✓	Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio			Prietilleno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador			Calentadores Esp		Vacio Interno	SI		NO ✓	Vlr. Fijos			No Equipos							
Humcar Domestico	20202013029		00		Humcar			Sistema Evacuación	SI	*	NO ✓	Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO CALCULO	Potencia total en Kw/h	Volumen total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación (Cerca, Duct V, Duct H, Cumbrera, Ventil. Mecanica, Ventana, Rendija)	Inferior: Abertura existente Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación (Cerca, Duct V, Duct H, Cumbrera, Ventil. Mecanica, Ventana, Rendija)
1	1	E4B	✓	7,78				0	0	7,78	36,5	✓					

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1	Largo 3,9	Ancho 3,7	Alto 2,6	Total 36,5	m3
Volumen	Largo	Ancho	Alto	Total	m3
Volumen	Largo	Ancho	Alto	Total	m3
Volumen	Largo	Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cal Vacio Interno Amb ____ Interno min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ tP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con Detector ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					✓
Trazado general de la instalación	308C 303NC 304NC					✓
Materiales	201C					✓
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 111NC 116NC 119NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 112NC 227C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 312C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con manómetro ✓ Agua jabón ____	Presión 6 PSI	Tiempo 15'	RESULTADO OK	N/S SG 21		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S 00181351	Marca: MSA	Modelo Altair 2X	Flexómetro 18	W062		
	Detector De Fugas: N/S C9912301600S	Marca: HH	264	Modelo 191 W058			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica 28 MBAR SG-085 | Observaciones AA - 111

"Se explica con la mayor claridad el pago adicional a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. En caso de el valor a pagar nos demande y el inspector Electrointalitica que no le dio a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12/HABEAS DATA) y trasmitidos a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017". Remitido por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S., representada por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisada en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, ventilación, tuberías, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalidad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con cuenta de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación o cualquiera de la instalación o de la condición de este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Joel Galvis R	Nombre del Inspector: Samuel Abad		
Firma: Joel Galvis R	Certificado de Competencia Laboral: TIC 06559	Expedido por: ICONTEC	
Cédula: 1136 7806	Sello y Firma del Inspector:		
Vinculo			

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.167.806

GALVIS RODRIGUEZ
APELLIDOS

JOEL
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 24-ABR-1972
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

13-DIC-1990 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL



INDICE DERECHO

A-2503700-55136805-M-0013167606-20050705 0307205188A 02 143584182

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente **01 8000 522 955**

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

CENS AL ALCANCE DE TU MANO



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115
Línea daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y Ariguaní sur de Cesar y Bolívar

El Grupo Reincar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM, y gestionará el cobro de las deudas en el servicio de energía. ¡Mantente al día para que puedas disfrutar siempre del servicio de energía!

Consúltanos en
www.cens.com.co

Recomendaciones de Bioseguridad



Así se mide la calidad de nuestro servicio según la resolución CREG 015/2018

La calidad del servicio es medida por CENS en medida técnica desde la duración y la frecuencia de las interrupciones que percibe el usuario en su sitio de consumo. Para lo anterior se adoptan indicadores para establecer la calidad media del sistema en general, así como para establecer la calidad individual que percibe cada uno de los usuarios.

¿Sabes cómo funciona el esquema de incentivos y compensaciones que determina la resolución CREG 015/2018?

En función de los mayores o menores niveles de calidad media del sistema, comparados con una meta establecida regulatoriamente (115% una objeto de aplicación un esquema de incentivos al cual, de permitirse el cumplimiento de ciertos requisitos, se le asignará un incentivo económico.

El esquema también contempla un complemento con el cual se pretende garantizar un nivel mínimo de calidad individual y de cobro para cada usuario, independiente de la calidad prestada por el CENS en términos de la calidad media.

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Ctransformador	3T00104-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4741274
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .1
Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co clientes en tu factura pagos tus facturas en línea

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo-epm

Tu Información

Nombre:
María Cristina Lesmes
Dirección:
kdx k3-290 el carmen
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631030
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: **534678**

Documento equivalente a factura
N° - 1053489124

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 12/AGO/2021

Pagaste: $23,720

Contáctanos a través de

115 Agencia de daños y emergencias o al 018000-414115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Resolución CREG 123 de 2014


En aplicación del art. 57 de la Resolución CREG 108 de 1997 sobre suministro de información sobre tarifas de comercialización en nuestra página web www.cens.com.co

Representante Legal

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620313





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No Nº 620314

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 20 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Ilva Rosa Sepulveda | Cdd Nueva ✓ | Cdd Existente | AASIGAS S.A.S.
PÓLIZA # # de CUENTA | NIT: 830050286-4
DIRECCIÓN: K3 - 300 | CIUDAD: Bogotá
BARRIO: Gagmalito sector norte | Teléfono 3062610544 | Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Mandalay
CIUDAD: el carmen | Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 6741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación | Registro SIC No 1092626641 | Persona Natural o Jurídica que Atiende la Inspección
Nombre Marco Montilla | Identificación 1092626641 | Tel: | Nombre Compusigas | Identificación 900541961-4 | Teléfono
Competencia Laboral No 83935 | Expedida por: SENA | Vigencia 28.12.23 | Competencia Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Distrib | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial | Comercial ✓ | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? S ✓ / N | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Única ✓ / 2da | 3ra
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Empotrada | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar ✓ | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón ✓ | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ Aluminio | Polietileno | Otro | Cual ?
Medidor, Marca y Tipo: Número | Lectura | Regulador: Calentador Esp ✓ Vacío Interno SI | NO ✓ No Pisos | No Equipos
tomar Dometra 20402013034 00 Honor
Sistema Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UNICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío mampa	Rejilla	Rendija	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío mampa	Rejilla	Rendija
1	1	E4R	✓	7,70	✓			00		7,70	56,2	✓																		

ISOMETRICO

Volúmenes de recintos

Volumen Largo 4,7 Ancho 4,6 Alto 2,6 Total 56,2 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vacia interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ gP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial							Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección: Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de Instalación con Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C						
	276C	277C										
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC									✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC									✓
Materiales	201C											✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C									✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C								✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón ✓ | Presión 6951 | Tiempo 15' | RESULTADO OK | N/S 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO: N/S 00187351 Marca MSA Modelo Altair 2X Flexóm 181 W662
Detector De Fugas: N/S C992301600S Marca: HH JL 2EM Modelo: 181 W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica 28 MBR 59-035 | Observaciones AA-111

Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se publica el valor a pagar oportunamente y al inspector. El usuario declara que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasmitirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO - Sistema de información de Certificados de Confiabilidad) y serán una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se informe en CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha los sitios revisados en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en hermeticidad, válvulas, tramo metálico, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que los válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 11 ppm y que los valores de CO (con prueba de respiración) son menores a 14 ppm quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora a fin de la entrega este informe de inspección no será válido y perderá su vigencia'

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre Denis Mayla Tovo
Firma Denis Mayla Tovo
Cédula 37442680
Vínculo Arrendatario

Nombre del Inspector Samuel Abad Tulplosa
Certificado de Competencia Laboral ____ Expedido por: ____
Sello y Firma del Inspector

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37170899

SEPULVEDA CARRASCAL
APELLIDOS

ILVA ROSA
NOMBRES

Ilva Rosa Sepulveda





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1966
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | O+ G. S. RH | F SEXO

25-AGO-2000 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

P-2503700-55087632-F-0037170899-20010420 0234501088A 02 397295332

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
D Carrascal
Dirección:
kdx k3-300 14 de enero
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631025
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239359

Documento equivalente a factura
N° - 1052298022

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 23/JUN/2021

Pagaste: $23,190

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Documento físico con firma autógrafa mecánica impresa en virtud de lo dispuesto en el artículo 616 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

239359

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 7,335 $ 33,755

Por los servicios pagos
$41,090

Periodo facturado: 29/MAY/2021 a 01/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/JUL/2021

Pago con recargo hasta:
27/JUL/2021

Días Facturados
34

Sin subsidio pagarías: $47,134
Con el subsidio te ahorras: $-23,544

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
13394819	52,114	0.9436	12	35,708	6

e CENS
s desde la
asa!

De lunes a sábados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

)90(98)20210727

Por los servicios pagos
$ 41,090

P-2503700-55087632-F-0037170899-20010420 02345 010994 02 397295332

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620314





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620315

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 20 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Mariela Tellez
PÓLIZA o # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx K3-32045
BARRIO	Guamalito Sector norte
CIUDAD	El Carmen

Edif Nueva ✓ Edif Existente

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 16 - 31 Casa 3 Mondalay
TELEFONO 607 3455 CELULAR 313 304 0741

Teléfono 3135907083
Altura superior 2000 msnm: SI | NO

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No 1057976266	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre	Marcos Montella	Nombre	Compriges
Competencia Laboral No.	290189351 Expedida por SENA	Vigencia	23-13-23
Identificación	1057926266	Identificación	9902099631
Tel		Teléfono	
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert. de Materiales ✓ Responsabilidad Civil ✓ Memoria de Calculo ✓ Compet. Laboral ✓	Plano Isométrico	Tipo de Gas: Gas Natural GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES	S i	N o	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	✓	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Empotrada		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón	✓	Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI		NO	# de Pisos		# Equipos								
Humcar Domestico	20210202130350				Humcar		SI		NO	✓	Sistema Evacuación		Ventilación		Extracción y Ventilación								


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Planta	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Elemtar SI	NO
2	1	E3.5R	✓	4,5				0	0	4,5	33,6	✓	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS AMERTURAS EN cm2

	Superior										Inferior									
	Abertura exterior		Tipo de ventilación								Abertura exterior		Tipo de ventilación							
	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Duct. Y Ducto	Ducto	Combinación	Rejilla Persiana	Mixta	Aislada		Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Duct. Y Ducto	Ducto	Combinación	Rejilla Persiana	Mixta	Aislada	

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo	3,5	Ancho 3,7	Alto 2,6	Total 33,6	m3
Volumen 2 Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen 3 Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen 4 Largo		Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cal Vacio interno Amin ____ Lmenor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ IP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGIA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	280C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	318C	319C	220C	111NC	118NC	119NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	132NC	223C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	229C	220C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con manómetro ✓	Agua Jabón ✓	Presión 6PSI	Tiempo 15	RESULTADO	OK	N/S 9921
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S C201837351		Marca MSA	Modelo Altair 2X	Flexóm IBI W062		
	Detector De Fugas: N/S C992301600S		Marca: HHJL 264	Modelo: IBI W058			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBr S9 - D35 | Observaciones AA - 111 - 1 Calentador detectado

Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se solicita el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y podrán ser a la Distribuidora y a la SIC (CICLEICO "Sistema de información de Certificados de Confiabilidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, tramos, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de maniobra) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a la instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	✓	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre Mariela Teles
Firma Mariela Teles
Cédula 27704773
Vínculo ____

Nombre del Inspector Edwar Alonso Tolosa Espeda
Certificado de Competencia Laboral ____
Sello y Firma del Inspector ____

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 27.704.773
TELLEZ
APELLIDOS
MARIELA
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 27-DIC-1950
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.47
ESTATURA
A-
G.S. RH
F
SEXO
15-MAY-1979 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2503700-0015653 F-0027704773-20090508 0012198175A 1 2720707M

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

este numero puedes cer tramites y pagos

Número de cliente: 239358

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 601 + Servicio de emergencia $ 2,469

Por tus servicios pagas

$3,060

ríodo facturado: 02/JUL/2021 a 28/JUL/2021

1599-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 19/AGO/2021

Pago con recargo hasta: 26/AGO/2021

Días Facturados: 27

n subsidio pagarías: $4,926

n el subsidio te ahorras: $-2,461

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ara usuarios de estratos 4, 5. 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interes	Costas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

NS

e la

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

10826

Por tus servicios pagas

$ 3,060

1599-2/2

Tu Información

Nombre:
Mariela Tellez

Dirección:
kdx k3-320 15 de enero

Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631020
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239358

Documento equivalente a factura
N° - 1052861931

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fue: 12/JUL/2021

Pagaste: $5,310

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

Este recibo es un documento equivalente a factura expedido de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Representante Legal

Vigilado Superservicios NUIR-254001-003

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas dañinas o antiéticas. Email: conductatransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01 - 8000 522 993 Línea Gratuita nacional. La IPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620315





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620316

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 21 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Fredy Caceres
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx -
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el Carmen
Altura superior 2000 msnm: SI / NO	
TELEFONO / CELULAR	3216513132 / 3123040741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva / Edif Existente ✓

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 18 - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No 1019262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Mayra Montoya	Identificación 1019262664 Tel	Nombre: Comprigas	
Competencia Laboral No.: 239935	Expedida por: Sena Vigencia 28.12.23	Identificación 900200987 Teléfono	
DOCUMENTAC PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ / Responsabilidad (Visto) ✓ / Memoria de Calculo ✓ / Compet Laboral ✓ / Plano Isométrico		Tipo de Gas: Gas Natural / GLP ✓	


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial		Comercial ✓		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S	I	N	O	EI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación:	Unica ✓	2da	3ra							
Tipo de Instalación	A la Vista ✓		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición						Unifamiliar ✓		Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado ✓		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPEX ✓		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO ✓	No Pisos		No Equipos										
Ibarcar Domestico	20210201259	6	00		Humcar		SI	NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Inicial en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Sizer SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Superior: Abertura existente Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Compuerta	Rejilla metálica	Aireador	Aletas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Inferior: Abertura existente Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Compuerta	Rejilla metálica	Aireador	Aletas
1	1	ESTUFA	✓	6,45 ✓				00		6,45	30,0	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,5	Ancho 3,3	Alto 2,6	Total 30,0 m3		
Volumen Largo	Ancho	Alto	Total m3		
Volumen Largo	Ancho	Alto	Total m3		
Volumen Largo	Ancho	Alto	Total m3		

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL SI ✓ / NO

Car Vacio Interno Amin ____ Emerge min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGIA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con Detector ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C					✓
	276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					✓
Trazado general de la instalación	208C 303NC 304NC					✓
Materiales	201C					✓
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 223C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con manómetro ✓	Agua Jabón ____	Presión 6PSI	Tiempo 15'	RESULTADO OK	N/S SG 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S 00187351	Marca MSA	Modelo Altair 2X	Flexim 181 W062			
	Detector De Fugas: N/S G9923016005	Marca: HH JI 264	Modelo: 181 W058				

Se informa acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ / NO

Presión Dinámica 28 MBAR SG-035

Observaciones AA - 111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento TÉCNICO MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se relaciona (CONTRATO INICIAL RAD) y sus datos personales consignados en (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasferidos a la Superintendencia y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y pide una investigación pedida en el anexo allí. Entre que legalmente los solicitó (de la cual se le informará). De la inspección se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AA 3543 S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha los sistemas de gas puntos visibles y accesibles de la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tienen su hermeticidad, válvulas, tramos, materiales, ventilación, valores de CO (concentración de carbono) y detección de soldaduras. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la concentración cumple normalidad y que los valores de CO (en el ambiente en el gas y que los valores de CO (en puntos de combustión) son menores a 14 ppm, cumpliendo la instalación ACTA para el presente. Cualquier modificación a su existencia deberá ser reportada a AA 3543 S.A.S. a de la certificación esta informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ / NO CONFORME | LA INSTALACION CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ / NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Kelly Y Moreno A
Firma: Kelly Y Moreno A
Cédula: 1004857808
Vinculo: ____

Firma del Inspector: ____
Certificado de Competencia Laboral: ____ Expedido por: ____
Nombre y Firma del Inspector: ____

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

el mes
para en
tarjeta con pago a
camp
mnasia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

No. 1.150.000
CACERES
FREDY

FREDY Caceres





FECHA DE NACIMIENTO 13-AGO-1973
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

08-NOV-1991 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Freddy Caceres
Dirección:
kdx 16-260 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166531485
Tarifa: Generica

Documento equivalente a factura
N° - 1040787300

Fecha de emisión:
Noviembre 05/2019

Tu último pago fué: 16/OCT/2019

Pagaste: $5,510

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

0239409 - 5

Reporte daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 o al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Por los servicios pagos
$2,070

Periodo facturado: 28/SEP/2019 a 28/OCT/2019

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/NOV/2019

Pago con recargo hasta:
29/NOV/2019

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $3,210
Con el subsidio te ahorras: $-1,527
Comerciales e industriales
NO APLICA
para los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3.

Estado de las financiaciones

N° de convenio	Deuda inicial	Cuotas pendientes	Deuda actual	Cuotas facturadas

1973



Buenas Energías Digital

LIVE
CENSGrupoEPM

El presente documento equivalente a factura generado electrónicamente en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

(415)9405010000239409(8020)010000239409(3900)000002070(96)20191120

Por los servicios pagos
$ 2,070

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620316





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620317

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 21 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Gladis Amanda Rangel R.
PÓLIZA # # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx 16 - 200
BARRIO: Guamalito
CIUDAD: el carmen
Altura superior 2000 metros: SI | NO
Teléfono: 3142750364

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: #900507864
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 18 - 31 Casa 3 Marsella
TELEFONO: 887 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No 1079262664
Nombre: Marcos Montilla | Identificación: 1079262664
Competencia Laboral No: 136485 | Expedida por: | Vigencia
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales | Especificación Técnica | Memoria de Cálculo | Compet. Laboral

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: COMPRIGAS | Identificación: 900507864-4 | Teléfono
Planos Isométricos | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ
REVISADA ANTES? S | N
SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SINO, DILIGENCIAR R220
Tipo de regulación: Unica ✓ | 1ra | 2da | 3ra
Centro de Medición: Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embutida | Enterrada | Por Cimientos
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón ✓ | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?
Medidor, Marca y Tipo: Número | Lectura | Regulador | Calentador Esp | Vacio interno | Sistema | Cocinas | Ventilación | Extracción y Ventilación
Humcar Domestico 20210201 2595 | 00 | Humcar | SI | mm | SI | NO | No Fijos | No Equipos

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS — INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN m2

RECINTOS	Ø pies	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwh/h	Tipo de Artefacto A	B	C	EXISTENTE	POR INSTALAR	Potencia Total en Kwh/h	Volumen Total de los Recintos	Cuerpo Móvil Blando SI	NO	Superior: Abertura existente: Area Ventana m2	Area Lum m2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Indirecta	Combinada	Fuera interno	Forzada	Inferior: Abertura existente: Area Ventana m2	Area Lum m2	Tipo de ventilación: Directa	Indirecta	Indirecta	Combinada	Fuera interno	Forzada
1	1	64 KW	✓	64	✓				70	64	71,3																		

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

Volumen 1: Largo 5,6 | Ancho 4,9 | Alto 2,6 | Total 71,3 m3
Volumen 2: Largo | Ancho | Alto | Total m3
Volumen 3: Largo | Ancho | Alto | Total m3
Volumen 4: Largo | Ancho | Alto | Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes
RECINTO MONOESPACIAL: SI | NO ✓

Car Vacio interno Amin ___ Imenor min ___ Vent Inf ___ Vent Sup ___ 1Pkw ___
Observaciones ___

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en los casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ___ Agua Jabón ___	270C	271C	272C	273C	274C	276C					✓
	276C	277C									✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	310C	318C	319C				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	223C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ | Agua Jabón ✓ | Presión 6PSI | Tiempo 15" | RESULTADO OK | H/S 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO NS CO187351 | Marca MSA | Modelo Altair 2X | Flexión IBLW062
Detector De Fugas: N/S C9423011005 | Marca: HH JI 264 | Modelo: IBWOSB
Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Posición Medidor: 2B MBT 64-025
Observaciones: AA-111 - Estufa y Quemador malo

"Se replica con la mayor claridad posible para evidencia según lo acordado al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se solicita advertir a pagar personalmente y al respectivo. El usuario declara que se le dió a conocer el R220 - Condiciones Inspección PREVIA. La información que se consigna [CONFIDENCIALIDAD] y sus datos personales se protegerán de [Ley 1581/12 HABEAS DATA] y atendiendo a la Disponibilidad y a la SIC (SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO). Sistema de información de Certificados de Conformidad] y acude una investigación podrán ser consultados por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" basado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha las obs revisadas en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en tuberías, válvulas, barrido, materiales, ventilación, valores de CO (promedio de cadena) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que los valores funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO hallado en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de necesidad) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a tu instalación deberá ser reportada a la Distribuidora a cargo de contar con este informe de inspección no será válido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME | ✓ NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI | ✓ NO

Declara que conoce el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Gladys Amanda Rangel R
Firma: Gladys Amanda Rangel R
Cédula: 27406398
Vecino

Nombre del Inspector: Angel Alsac
Certificado de Competencia Laboral: 136485 | Expedida por:
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

27.705.368

RANGEL RIVERA

GLADIS AMINTA





FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1951
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | AB+ G.S. RH | F SEXO

21-OCT-1983 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-2103700-55148836-F-0027705368-20000629 0049506180502 15963842

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
Ubernel Duran Rangel
Dirección:
kdx l6-280 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631480
Tarifa: Generica

Tu numero de cliente: 262105

Documento equivalente a factura
N° - 1051105168

Fecha de emisión:
Mayo 04/2021

Tu último pago lué: 22/ABR/2021

Pagaste: $19,940

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Apaga los bombillos que no utilices

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art. 53 de la resolución Creg 156 de 2011, podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Expresado de otra manera equivale a factura apostantario ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Vigilado Superservicios

Escaneado con CamScanner

Con este número puedes hacer transferencias a Nequi

Número de cliente
262105

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 3,092 + Servicio de energía $ 19,068

Por tus servicios pagas
$23,060

Periodo facturado: 29/MAR/2021 a 28/ABR/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/MAY/2021

Pago con recargo hasta:
26/MAY/2021

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $33,267
Con el subsidio te ahorras: $-16,601

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA
para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
11535087	26,663	1.1451	2	4,698	10

lia a todas las madres que con su amor y entrega, forman día a día sus hijos


¡eliz día Mamá


(360(96)20210526

Por tus servicios pagas
Alumbrado público
Servicio de energía
$ 23,060

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620317





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-GIN-036

Certificado No. Nº 020318

RIMAYEZO

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 21 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: leonel alberto Villalba

DIRECCIÓN: Kra 16 - 300

BARRIO: Guaimaliito

CIUDAD: el Carmen

DATOS DE LA EMPRESA: Edif Nueva | Edif Existente | AASIGAS S.A.S.

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Nombre: Mario Montalla | Registro Int. No. 1101926264 | Vigencia 27-12-23 | Competencia Laboral No. 338135 | Expedida por: SENA

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección: Nombre: Compagas | Identificación: 900209631 | Teléfono | Tipo de Uso: Uso Natural | NUP

DOCUMENTOS PRESENTADOS: Carta de Mantenimiento | Responsabilidad Diseño | Memoria de Calculo | Croquis | Carta Laboral | Plano Isométrico

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? SI ✓ NO | EL REVISADO ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO. DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Único | 2da | 3ra

Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar ✓ | Multifamiliar | Comercial


Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón ✓ | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual ?

Medidor, Marca y Tipo: Humcar Nomeclatura 2021013693 | Número: 00 | Lectura | Regulador: Humcar | Calentador Esp SI NO ✓ | Vacio Interno | Sistema Evacuación | Ventilación | No Pisos | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE CO	DILUIDO CO	Potencia total en Kw/h	Volumen total de los Recintos	Cumple Método Elevado SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto M	Combinación	Cielos rasos	Mixtos	Aireados	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto M	Combinación	Cielos rasos	Mixtos	Aireados
1	1		✓	11,00				00	4,00	37,5																				

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

Volumen Largo 3,6 Ancho 3,8 Alto 2,6 Total 37,5 m3

Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Potencias - Kw a Instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ IP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monoxido de Carbono (CO)	228C	332NC	227C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	232C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ Agua Jabón ✓ | Presión 6PSI | Tiempo 15' | RESULTADO OK | N/S S9 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca MSA Modelo Altair 2x Nserom 181W062

Detector De Fugas: N/S C492301600S Marca: HH JL 269 Modelo: 181W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBr

Observaciones AA-111

S9-035

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se entrega (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser consultados por otras Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: [illegible]

Firma: [illegible]

Cédula: 5.442.890

Vínculo ____

Nombre del Inspector: [illegible]

Certificado de Competencia Laboral ____ Expedido por: ____

Sello y Firma del Inspector: [illegible]

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.443.640
FLOREZ VILLALBA

APELLIDOS
LEONEL ALBERTO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-MAR-1948
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA
A+ G.S RH
M SEXO

19-ENE-1970 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00194500-M-0005443640-20091107 0017793770A 1 7380103000

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

1675-2/2

Nombre:
Leonel Alberto Villalba
Dirección:
kdx 16-300 junin

Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166531460
Tarifa: Generica

Documento equivalente a factura
N° - 1040787292

Fecha de emisión:
Noviembre 05/2019

Tu último pago fué: 16/OCT/2019

Pagaste: $28,230

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM

@censgrupoepm

censgrupoepm

CENS Grupo EPM



El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Cuervo
Representante Legal

Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 965 Línea Gratuita nacional. EPM vela por la reserva de la información del denunciante.

Vigilado Superservicios NUIR-254001-003

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

Número de cliente:
0239408 - 3

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público

Servicio de energía

Por tus servicios pagas
$43,430

Periodo facturado: 28/SEP/2019 a 28/OCT/2019

1675-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/NOV/2019

Pago con recargo hasta:
29/NOV/2019

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $67,414
Con el subsidio te ahorras: $-32,075

Comerciales e industriales
NO APLICA
para los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3.

Estado de las financiaciones

Nº de convenio	Deuda inicial	Cuotas pendientes	Deuda actual	Cuotas facturadas

Buenas Energías Digital

LIVE
CENSGrupoEPM

96)20191120

Por tus servicios pagas
$ 43,430

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Acta # 620318





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No: Nº 620319

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 21 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Laureano Rangel Granados
PÓLIZA # / # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx - K6 - 160
BARRIO	Guamalito sector Norte
CIUDAD	el carmen
Altura superior 2000 msnm	SI / NO
TELEFONO	607 3455
CELULAR	312 204 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: ✓ | Edif Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050786-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 607 3455 | CELULAR: 312 204 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 1079262664		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Maiver montilla	Identificación: 1079262664	Tel:	Nombre: Comprigas
Competencia Laboral No.: 938985	Expedida por: Sena	Vigencia: 28-12-23	Identificación: 900209671-0 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Datos ✓	Memoria de Calculo ✓	Compet. Laboral ✓	Plano Isométrico	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica ✓		2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Empotrada		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar ✓		Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón			Cobre Rigido		Cobre Flexible			PE ALPE ✓		Aluminio			Polietileno			Otro		Cual ?			
Medidor, Marca y Tipo		Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp.			Vacio Interno		SI	NO ✓	No. Pisos				No. Equipos					
Homcar Someshiro 2021020136 36				00		Homcar		SI	NO ✓		Sistema Evacuación				Ventilación				Evacuación y Ventilación					

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Vacio Interno	Amplia	Rejilla	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Vacio Interno	Amplia	Rejilla
1	2	Estufa	✓	7,72	✓			0	0	7,72	58,1	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo	5,2	Ancho 4,3	Alto 2,6	Total 58,1	m3
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL: SI ✓ | NO

Car. Vacio Interno: Amin.____ Emenor min.____ Vent. Inf.____ Vent. Sup.____ ΣP kw.____

Observaciones: _____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC		345NC							✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC		304NC							✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	210C	219C	229C	311NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	333C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓	Agua jabón: ✓	Presión 6PSI	Tiempo 15"	RESULTADO OK	N/S 58,21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S 00187351	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexón 18W062			
	Detector De Fugas: N/S 2492301600025	Marca: HH II 269	Modelo: 181W058				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28 MBR 59-035 | Observaciones: AA - 111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que ya le dió a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el Inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el Inspector CERTIFICA que en la fecha los sitios revisados en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 (tales como hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO ambiental en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de mosquito) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación


Nombre: Alexandra Tovar M.
Firma:
Cédula: 1046879613
Vínculo: Contratista

Nombre del Inspector: Samuel Rios
Certificado de Competencia Laboral: 938985-SEN
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13.167.697
RANGEL GRANADOS
APELLIDOS
LAUREAN
NOMBRES
Laureano Rangel
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1970
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
B- G.S. RH
M SEXO
31-JUL-1990 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS JOSE SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-2500100-00179849-M-0013167697-20090919 0016294211A 2 6980104699

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente **01 8000 522 955**

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas



CENS AL ALCANCE DE TU MANO



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115
Línea daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y #515 sur de Cesar y Bolívar

El Grupo Reincar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM, y gestionará el cobro de las deudas en el servicio de energía. ¡Mantente al día para que puedas disfrutar siempre del servicio de energía!

Contáctanos en
www.cens.com.co

Recomendaciones de Bioseguridad



Así se mide la calidad de nuestro servicio según la resolución CREG 015/2018

¿Sabes como funciona el esquema de incentivos y compensaciones que determina la resolución CREG 015/2018?

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Transformador	3T00103-De la Empresa					
DUG						
DU						
HC						
VR Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 8113992
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1.5
Constante de medida: 1

El no pago de esta factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes por la acumulación de dos o más períodos sin cancelar, dando lugar a la suspensión del servicio. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y Apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse y presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes-en-su-factura/pagatufacturaselinea

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ilmorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo epm

Tu Información

Nombre:
Ana Matilde Boneth Sanchez
Dirección:
kdx k6-160 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630940
Tarifa: Genorica
Tu número de cliente: **267965**

Documento equivalente a factura
N° - 1053489106

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: **19/JUN/2021**

Pagaste: **$58,590**

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias o al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art.53 de la resolución Creg 134 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Vigilado Superservicios NIT 890 324 551-4

Escaneado con CamScanner

Acta # 620319





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620320

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 21 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Mauryi liceth Mejia Anaya | Edif Nueva | Edif Existente

PÓLIZA Ó # de CUENTA

DIRECCIÓN: Vda K6-120

BARRIO: Guamalito sector corte

CIUDAD: el Carmen | Altura superior 2000 msnm: SI NO | TELEFONO | CELULAR: 3213035262

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.

NIT: 830050286-4

CIUDAD: Bogotá

Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Mondaya

TELEFONO: 887 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación | Registro SIC No. 1079262664

Nombre: Marcos Montilla | Identificación 1079262664 | Tel:

Competencia Laboral No.: 288985 | Expedido por: Senq. | Vigencia

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección

Nombre: Compriagas

Identificación C.C. 1090296710 | Teléfono

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	✓	Fija		Tra												
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial												
Tipo de Material	Galvanizado	✓	Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?													
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO ✓	No. Pisos		No. Equipos																
Humcar Domestico 20202013633	00		Humcar		SI	NO ✓	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación																			

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Piso	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DUCTO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Interna cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilacion: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Ranura inferior	Ranura superior	Inferior: Abertura existente Area Interna cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilacion: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Rejilla inferior	Rejilla superior
I	P	Estufa H		9,04	✓			00	9,04	365	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,8 Ancho 3,7 Alto 2,6 Total 36,5 m3

Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
			✓

Cal Vacio Interno Amin____ Umenor min____ Vent Inf____ Vent Sup____ TP kw____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de Instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	340C	310NC	345NC								
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	119NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	229C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	228C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R229)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con. manómetro ✓ Agua Jabón | Presión 6PSI | Tiempo 15 | RESULTADO OK | N/S 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO: N/S 00187351 Marca MSA Modelo Altair 2X Flexón 1BIW062

Detector De Fugas: N/S C992301600S Marca: LIH JL 269 Modelo: 1BIW058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBr 59-035

Observaciones: AA-111 - 1 Quemador Quitado

Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se califica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (*Ley 1581/12 HABEAS DATA*) y trasmitirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha fue dado revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 *tanto en su hermeticidad, válvulas, tuberia, materiales, ventilación, valores de CO (monoxido de carbono) y ubicación de artefactos*. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente en 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación *APTA* para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Mauryi liceth Mejia Anaya

Firma

Cédula: CC- 45360038

Vinculo

Nombre del Inspector: Daniel Ibañez Fuentes

Certificado de Competencia Laboral: 288985 Expedido por: SENA

Sello y Firma del Inspector

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente:
0239342 - 3

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

Evita la suspensión del servicio

1577-2/2

Tu Información

Nombre:
P Rincon
Dirección:
kdx k6-120 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166530930
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0239342 - 3

Documento equivalente a factura
N° - 1048762980

Fecha de emisión:
Enero 05/2021

Tu último pago fué: 28/OCT/2020

Pagaste: $107,000

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 01,616 + Servicio de energía $ 470,354

Por tus servicios pagas

$561,970

Período facturado: 29/NOV/2020 a 28/DIC/2020

1577-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO

Días Facturados
30

Fecha de suspensión INMEDIATO

Sin subsidio pagarías: $103,784
Con el subsidio te ahorras: $-51,269

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA
para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
MAY-ENERGIA	198,069	0.0000	31	170,559	5
JUN-ENERGIA	56,409	0.0000	32	50,141	4
JUL-ENERGIA	115,011	0.0000	33	105,426	3
11639443	224,198	1.1451	30	192,909	6

Atención 24 HORAS
CHAT EN LINEA
Ingresa a: www.cens.com.co

nte
cto indebido
l gratuita
2955



El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

(415)7709998061970(96)20210128


Por tus servicios pagas $ 561,970

"LÍNEA ÉTICA DE CENS. Denuncia conductas irregulares o antiéticas. Línea Ética Contacto Transparente: 01 - 8000 522 965 Línea Gratuita Nacional. Vigilado Superservicios NUR-254001-003

Escaneado con CamScanner

Acta # 620320





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620321

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 21 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Humberto Marquez R
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx K5-100
BARRIO	Barrio Sector norte Gaymallo el Carmen
CIUDAD	Teléfono 3143005734 · Altura superior 2000 msnm: SI NO · TELEFONO · CELULAR 312 364 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente | AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050366-4 | CIUDAD Bogotá | Carrera 72 # 1B - 31 Casa 3 Marsday

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación:	Registro SIC No 1079262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Marco Montoya	Identificación 1079262664 · Tel:	Nombre Comprigas	
Competencia Laboral No.: G3EH35	Expedida por: SENA · Vigencia:	Identificación 900209867	Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales · Hermeticidad Distrib · ✓ Memoria de Calculo · ✓ Compet. Laboral · ✓ Plano Isométrico · Tipo de Gas: Gas Natural · GLP ✓			

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica ✓	2da	3ra												
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Empotrada	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición	Unifamiliar	Multifamiliar	Comercial																
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALPE	✓ Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?															
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio interno	SI	NO	No. Pisos	No. Equipos															
Humcar domestico	20210720136335	00	Humcar	SI	NO ✓	Sistema Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación																

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

DIFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTO	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE	DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura entrante — Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Valvula manual	Natural	Rejillas	Inferior: Abertura entrante — Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Valvula manual	Natural	Rejillas
1	1	6491	✓	695	✓			00		695458		✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo	4,2	Ancho 4,2	Alto 2,6	Total 45,8	m3
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen Largo		Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL SI ✓ | NO

Car Vacio interno: Amin ____ Lmenor mín ____ Vent inf ____ Vent Sup ____ 1P kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					✓
Trazado general de la instalación	208C 303NC 304NC					✓
Materiales	201C					✓
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ✓	Agua Jabón ✓	Presión: 695	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S SG 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 00187351	Marca MSA	Modelo: Altair 2X	Flexómetro IBI WO 62			
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HH	Modelo: 264	IBI WO 58			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBR SG - 035 | Observaciones AA-111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se solicita el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardan (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferidas a la Distribuidora y a la SIC (SICENCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser consultados por otras Entes que legalmente les soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017. Incluyendo si hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de encendido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su existencia deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación


Nombre	Humberto	Nombre del Inspector	Eduardo Abad
Firma	Humberto Marquez R	Certificado de Competencia Laboral	7249 0754 · Expedido por:
Cédula	18921554	Sello y Firma del Inspector	
Vínculo	Administrador PARMICO		

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Para Matricula del gas domiciliario


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.921.554
MARQUEZ QUINTANILLA
APELLIDOS
HUMBERTO
NOMBRES
Humberto Márquez
FIRMA

Para uso exclusivo del gas domiciliario


FECHA DE NACIMIENTO 20-OCT-1968
GALAN
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
07-MAY-1987 AGUACHICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1280000-00168224-M-0018921554-20090810 0014786762A 1 25105906

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

La CREG modificó

La penalización de energía reactiva

¡Revisa en tu factura de energía si CENS
teniendo penalizaciones!

www.cens.com.co



Comunícate con CENS
desde tu
whatsapp
Escríbenos al
01 8000 414 115 y
accede a múltiples servicios al
alcance de tu mano

En agosto llegará

La prima lucía

Una prima con la que tendrás tres oportunidades de ganar por estar al día en el pago de la factura.

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!

El cliente retirado de infraestructura eléctrica conserva la disponibilidad permanente del servicio y le puede dejar un energía por un término indeterminado.



Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Circuito/Transformador	3T00103-De la Empresa					
DAIC						
DIAI						
HC						
VR Compensar $						
FR						
Cap Calidad	22					
FRUD						
FU						
VE						
CEC						
%						

Información de tu Instalación

Medidor Activa: 15879194
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 3.92
Constante de medida: 1

Tu información

Nombre
Iglesia De Guamalito
Dirección:
kdx k5-100 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 4
Ruta: 305 03166630970
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: **239349**

Documento equivalente a factura
N° - 1052862071

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fue: 10/JUL/2021
Pagaste $253,180

Contáctanos a través de

- 115 Opción 4 desde un teléfono fijo o 018000-414 115 desde celular
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en

- CENS Grupo EPM
- cens oficial
- cens oficial
- CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra oferta se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/pagos-facturas-puntos-de-pago

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Cosmocentro - Coquasinales - Almacenes Éxito - Ilmorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Acta # 620321





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
NORMA 17020 2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620322

R134(REV.2)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 21 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Jairo Serrano Carrillo
PÓLIZA # # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Cdx Es -4410
BARRIO: Cadmalito
CIUDAD: el carmen

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva / Edif Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Teléfono 3204887474 | Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Mordelay
TELEFONO 807 5455 | CELULAR 312 304 0741

Altura superior 2000 msnm: SI NO

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación: Registro SIC No. 1079262661
Nombre: Marlon montolly | Identificación 1079262661 | Tel:
Competencia Laboral No.: 938935 | Expedida por: Sena | Vigencia 28-12-23
DOCUMENTAL PRESENTADA: Cert de Materiales / Hermeticidad (Prueba) / Memoria de Calculo / Competencia Laboral / Planos Isométricos / Tipo de Gas (Gas Natural / GLP)

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre
Identificación CC 1020967 Expedido

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	✓	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Empotrada		Enterrada		Por Conductos					Centro de Medición			Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALFE	✓	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO	✓	No. Pisos		No. Equipos									
Honeywell Domestico 20210201547	00		Homeay						Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

REPOSICIÓN	ADICIÓN	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE Cm	DEL EDIFICIO Cm	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Simple SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Tubos rejilla	Ventana	Rejilla	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Tubos rejilla	Ventana	Rejilla
✓		6476 H	✓	9,5				00	9,5	37,5		✓																		

ISOMETRICO

Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,9 Ancho 3,7 Alto 2,6 Total 37,5 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car. Vacio interno: Area ____ Menor min ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ EP kw ____

Observaciones

LISTA DE DETECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Corregido
Hermeticidad de Instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la instalación	206C	307NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	314NC	315NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	229C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

UNEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ✓ Presión 6 PSI Tiempo 15 RESULTADO: OK N/S 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca: MSA Modelo: 4/IRIR 21 Flexón IBW 062
Detector De Fugas: N/S C9922016005 Marca: HH JI 264 Modelo: IBW 068

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBR 59-083 Observaciones AA - 111

"En aras a tener mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se solicita el valor a pagar previamente y al inspector. El inmueble indica que se ha dado a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Cedidadores de Crédito/deb)" y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S., representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas contenida en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, bazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la medición no supera nomenclatura y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de quemador) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a la instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Jairo Serrano
Firma: Jairo Serrano
Cédula: 13966765
Vinculo: dueño

Nombre del Inspector: Ismael ABAD Tuyaboya
Certificado de Competencia Laboral: 938935 Expedido por: IDR
Nombre y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.165.763
SERRANO CARRILLO

APELLIDOS
JAIRO

NOMBRES
Jairo Serrano

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1961
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

16-AGO-1979 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00208155-M-0013165763-20100107 0019736316A 1 26902463

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo·epm

1672-2/2

Tu Información

Nombre:
Felisa Carrillo Serrano
Dirección:
kdx k5-440 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631385
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239346

Documento equivalente a factura
N° - 1052864410

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 21/JUL/2021

Pagaste: $182,930

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS GRUPO EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

Este documento equivale a la factura prestamista cir cular en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica en [illegible] tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante legal

Vigilado Superservicios NUIR-254001-003

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@cens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional EPM vetada por la reserva de la información del denunciante"

Este número puedes ...r trámites y pagos

Número de cliente: 239346

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 23,705	$ 152,565

Por tus servicios pagas

$176,360

...odo facturado: 02/JUL/2021 a 28/JUL/2021

1672-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/AGO/2021

Pago con recargo hasta:
26/AGO/2021

Días Facturados
27

...subsidio pagarías: $198,288
...el subsidio te ahorras: $-53,214

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

...a usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pact.	Deuda actual	Cuotas Fact.
...Y-ENERGIA	59,668	0.0000	24	39,772	12
...N-ENERGIA	46,500	0.0000	25	32,288	11
1639426	93,752	1.1451	11	46,142	13

...IS
...la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

...0826

Por tus servicios pagas

$ 176,360

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620322





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No Nº 620323

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 21 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	liz Marina Montero
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx- 15-140
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el carmen

DATOS DE LA EMPRESA

Estr Nueva ✓ | Estr Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Mandalay
Teléfono | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

Altura superior 2000 msnm: SI | NO ✓

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 1079262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: (Marca) Montilla	Identificación 1079262664 Tel	Nombre COMBUSTIONES	
Competencia Laboral No.: 928425	Expedida por: SENA	Vigencia 28 12 23	Identificación 900.20967 4 Dv
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Distrib	Memoria de Calculo ✓	Compet Laboral ✓ Plano Isométrico ✓ Tipo de Gas: Gas Natural ✓ GLP ✓


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unitra		2da		3ra	
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar		Multifamiliar ✓		Comercial		
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?		
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO ✓	No Pisos		No Equipos					
Homcar / Domestico	2021020125944		00		Homcar		SI	NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación					

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura exterior Area Malla cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Extra Inferior	Mecánica	Angulo	Inferior: Abertura exterior Area Malla cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Extra Inferior	Angulo
1	1	E2 oa		3,2				0	3,2	35,5		✓																	

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,8 Ancho 3,6 Alto 2,6 Total 35,5 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car Vacio Interno Amin ____ Lmenos min ____ Vent tot ____ Vent Sup ____ HP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ____ Agua Jabón: ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	111NC	318NC	119NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	112NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓ Agua Jabón: ✓	Presión 6 PSI	Tiempo 15	RESULTADO: OK	N/S 59 21		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 00187351	Marca MSA	Modelo: Altair 2X	Flexión 18LW 062			
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HH 11 264	Modelo: 18LW 056				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBV 59-835 | Observaciones: AA - 111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se satisface el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser consultados por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un CONFORME. AASIGAS S.A.S., representados por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visibles y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (tras prueba de manómetro) con menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre Nelsy Montilla
Firma
Cédula 27.306.612
Vínculo Yerna

Nombre del Inspector
Certificado de Competencia Laboral
Expedido por
Sello y Firma del Inspector

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

28 707.201

QUINTERO

LUZ MARINA

NO FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1960

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-NOV-1979 LA GLORIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo-epm

CENS

1664-2/2

Tu Información

Nombre:
Maria Teresa Rivera De Rincon
Dirección:
kdx l5-140 junin

Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631355
Tarifa: Generica
Tu numero de cliente: 239395

Documento equivalente a factura
N° - 1050486688

Fecha de emisión:
Abril 05/2021

Tu último pago fué: 14/ENE/2021

Pagaste: $23,660

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



CENS

Desconecta aparatos cuando no los utilices

Resolución CREG 123 2014

Este documento equivale a factura para todos los efectos legales según el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 19 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Miguel Gonzalez Cuervo
Representante Legal

Vigilado Superservicios NUIR 25-4001-003

Línea Única Contacto Transparente: 01-8000 27 0000 desde celulares en Medellín 604 444 0000 desde el exterior +57 604 444 0000

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: 239395

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

Evita la suspensión del servicio

Pruebas de alcohol 2

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 5,102 + Servicio de energía $ 32,918

Por tus servicios pagas

$38,020

Periodo facturado: 01/MAR/2021 a 28/MAR/2021

1664-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO

Días Facturados
28

Fecha de suspensión: INMEDIATO

Sin subsidio pagarías: $16,233
Con el subsidio te ahorras: $-8,101

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
MAY-ENERGIA	11,710	0.0000	28	9,102	8
JUN-ENERGIA	9,058	0.0000	29	7,294	7
JUL-ENERGIA	9,682	0.0000	30	8,068	6
11639429	61,956	1.1451	15	40,671	9

n CREG 156 de 2011
ore cambio de
ágina web
co



(96)20210427

Por tus servicios pagas

$ 38,020

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620323





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620324

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 21 MES 10 AÑO 02 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Alvaro Serrano Carrillo
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Edx ES- 440
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el Carmen

Edif Nueva ✓ Edif Existente

Teléfono 3204584384 Carrera 72 # 30 - 31 Casa 3 Manzana

Altura superior 2000 msnm: SI NO | TELEFONO | CELULAR 312 304 9741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT. 830050186-4
CIUDAD Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Maria Montilla	Identificación	1014 Tel:	Nombre COMPRADOR
Competencia Laboral No.:	939925	Expedida por:	SENA	Vigencia:	28-12-23	Identificación 9902046? Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales	Disponibilidad Distrib.	Memoria de Calculo ✓	Compet. Laboral ✓	Plano Isométrico ✓	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.167.089
SERRANO CARRILLO

APELLIDOS
ALVARO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1969
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

14-DIC-1987 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1266000-00229464-M-0013167089-20100329 0021826391A 1 7760110722

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo•epm

1670-2/2

Tu Información

Nombre:
Felisa Carrillo Serrano
Dirección:
kdx k5-440 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631385
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239346

Documento equivalente a factura
N° - 1052298094

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 26/MAY/2021

Pagaste: $113,820

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Vigilado Superservicios NUIR 25-0001-003

Línea Única Gratuita Nacional 01-8000 522 115 Línea Nacional Gratuita 018000 414 115 Línea Única Gratuita 01-8000 522 115



Esta es copia de un documento electrónico validado previamente y generado en cumplimiento de los artículos 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales

Representante Legal

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente
239346

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

Evita la suspensión del servicio

Periodos de atraso
1

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 29,294 + Servicio de energía $ 153,636

Por los servicios pagos
$182,930

Periodo facturado: 29/MAY/2021 a 01/JUL/2021

1670-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO

Días Facturados
34

Fecha de suspensión: 21/JUL/2021

Sin subsidio pagarías: $122,425
Con el subsidio te ahorras: $-52,897

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos


N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
MAY-ENERGIA	59,668	0.0000	25	41,430	11
JUN-ENERGIA	46,500	0.0000	26	33,580	10
11639426	93,752	1.1451	12	50,060	12

CENS
sde la

De lunes a sábados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

20210727



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620324





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620325

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 22 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 07:30 | HORA FINAL 08:15

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Yulema Camargo C.
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Cra 16 - 245
BARRIO	Gamalito el carmen SN
CIUDAD	el carmen

Edif Nueva | Edif Existente

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830050786-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 77 # 38 - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 601 3455 | CELULAR 312 304 0741

Teléfono 3204737129
Altura superior 2000 msnm: SI | NO

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No	1091262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Mario Montalvo	Identificación	1091262664	Nombre
Competencia Laboral No.: 938935	Expedida por: Sena	Vigencia 28.12.23	Identificación 99070967 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Distrib ✓	Memoria de Calculo ✓	Compet. Laboral ✓ Plano Isométrico ✓ Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica ✓	2da	3ra							
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	✓ Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		✓ Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO ✓	No Pisos		No Equipos										
Humcar Romatic	2021020154	74	CO		Humcar		SI	NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura exclusiva Area Malla cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios metros	Aislada	Rejillas	Inferior: Abertura exclusiva Area Malla cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios metros	Aislada	Rejillas
1	1	Estufa	✓	10,38				00	10,38	41,4	✓																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo	4,2	Ancho	3,8	Alto	2,6	Total 41,4 m3
Volumen Largo		Ancho		Alto		Total m3
Volumen Largo		Ancho		Alto		Total m3
Volumen Largo		Ancho		Alto		Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vacio Interno: Amin ____ Lmenos min ____ Vent inf ____ Vent Sup ____ IP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de Instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	248C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	314NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	312C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ✓	Agua Jabón ✓	Presión 6PSI	Tiempo 15"	RESULTADO OK	N/S 59 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S 060187351	Marca MSA	Modelo Altair 2X	Flexón			
	Detector De Fugas: N/S C942301605	Marca: HH JL 269	Modelo:				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBAR 50-055 | Observaciones AA-111

"Se replica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que en la visita conoce el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - [la información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales es resguardada (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferida a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente lo soliciten (de la cual se le informará). De la inspección se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" formado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representada por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisada en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación


Nombre: Yulema Camargo C. Camargo	Nombre del Inspector: Edwar Alexander Avila Plata
Firma: Yulema C. C.	Certificado de Competencia Laboral: 938935 Expedido por: SENA
Cédula: 51-733852	Sello y Firma del Inspector:
Vinculo: Dueña	

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

$33,940





Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

...odificó
...energía reactiva

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!
Consulta en nuestra página web cómo mejorar este cobro
www.cens.com.co

CENS Grupo epm

Por tu trabajo diario, una dosis para brindarte calidad y confiabilidad en el servicio de energía

Feliz Día del Usuario y del Vocal de Control





Comunícate con CENS desde tu
whatsapp
Escríbenos al
01 8000 414 115 y
accede a múltiples servicios al alcance de tu mano.

Consejos para ahorrar energía

Plancha una vez por semana

Apaga el ventilador cuando no lo utilices

Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00102-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V R Compensar S						
Dt						
Gap Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 17177499
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 4.8
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-su-factura/pagar-tu-factura-en-linea

Puntos de pago

Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datafonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS Grupo epm

Tu Información

Nombre:
Yulelma Cañizares Cañizares
Dirección:
kdx 16 - 245
Barrio: Junin
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166631490
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 679949

Documento equivalente a factura
Nº - 1052300436

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 19/JUN/2021

Pagaste: $35,020

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias o al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Ejemplar de cortesía equivalente a factura para efectos de la aplicación del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2152 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Jose Miguel Gonzalez Cuenca
Representante Legal

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620325





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No Nº 620326

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 22 | MES 10 | AÑO 621 | HORA INICIO 08:20 | HORA FINAL 08:45

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Miriam Montaño Moreno
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Edf 16 - 240
BARRIO	Guamalito el carmen S.A
CIUDAD	el carmen

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT 830050286-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 30 - 31 Casa 3 Montelay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

Teléfono 3204224137 | Altura superior 2000 msnm: SI | NO

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:
Nombre: Mario Montaña | Registro SIC No 1139262664 | Identificación 1139262664 | Tel:
Competencia Laboral No. 739985 | Expedida por: SENA | Vigencia
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Distrib ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet Laboral ✓

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: compriga | Identificación 91029967 | Teléfono
Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	SI	NO	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única ✓	2da	3ra												
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición				Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial													
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón ✓	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALPE ✓	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?															
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio Interno	SI	NO	# de Pisos	No. Equipos															
Numax Domestico	20210201543	00	Humax	SI	NO ✓	Sistema Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación																

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwh	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE CO	DILUIDO CO	Potencia Total en Kwh	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Viñera cm2	Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Ductos	Aireros	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Viñera cm2	Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Ductos	Aireros	Rejillas
1	5	E.40		803						803,404																				

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1: Largo 4,2 | Ancho 3,7 | Alto 2,6 | Total 40,4 m3
Volumen 2: Largo ____ | Ancho ____ | Alto ____ | Total ____ m3
Volumen 3: Largo ____ | Ancho ____ | Alto ____ | Total ____ m3
Volumen 4: Largo ____ | Ancho ____ | Alto ____ | Total ____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes: ____ | RECINTO MONOESPACIAL: SI | NO ✓

Car Vacio Interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcciones
Hermeticidad de instalación con. Detector: ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	343C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro: ✓ | Agua Jabón: | Presión 6PSI | Tiempo: 15 | RESULTADO OK | N/S 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 | Marca MSA | Modelo: Altair 2X | Flexón 1811W062
Detector De Fugas: N/S 992301605 | Marca: HH | 269 | Modelo: 1811W 658

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica 28 MBR | Observaciones AA - 111
20 - 035

*Se expide con la mayor claridad y oportunidad a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidas por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se la informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017". Basado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S., representado por el Inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deben ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario esta informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Miriam montaño
Firma: Miriam
Cédula: 37 770 275
Vinculo: Dueño

Nombre del Inspector: Edwar Acosta
Certificado de Competencia Laboral: [illegible] | Expedido por: [illegible]
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.170.275**

MONTAÑO MORENO

APELLIDOS

MIRIAM

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-OCT-1976**

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-FEB-1997 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00165509-F-0037170276-20090731 0014291600A 1 27328770

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

epm

1694-2/2

Tu Información

Nombre:
Nelsa De Quintero
Dirección:
kdx 16-240 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631495
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239399

Documento equivalente a factura
N° - 1052864432

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 16/JUL/2021

Pagaste: $55,670

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

De presentarse inconvenientes en la entrega de tu oportunidad oportuno en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncia conductas ilegales o antiéticas, E-mail: conductatransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional EPM velará por la reserva de la información del denunciante"

Vigilado Superservicios NUR:254001-003

este numero puedes tramites y pagos

Número de cliente: 239399

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $4,434 + Servicio de energía $18,496

Por tus servicios pagas

$22,930

Periodo facturado: 02/JUL/2021 a 28/JUL/2021

1694-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/AGO/2021

Pago con recargo hasta:
26/AGO/2021

Días Facturados
27

subsidio pagarías: $36,948
el subsidio te ahorras: $-18,456

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ra usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiacionos y Diferidos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

IS
la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

0826

Por tus servicios pagas

$ 22,930

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620326





Escaneado con CamScanner