AASIGAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No: Nº 619739

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 | MES 09 | AÑO 2021 | HORA INICIO 09 45 | HORA FINAL 10 11

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Gladis Rantero
POLIZA o # de CUENTA	
DIRECCION	P11 - 120
BARRIO	Guayabito el ramen
CIUDAD	El Carmen

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S


INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS


Persona Natural o Jurídica a que Contrato la Instalación: Nombre: Imeria Montaña | Registro SIC No: 1019262669 | Identificación: 1019262669 | Persona Natural o Jurídica que Solicito la Inspección: Nombre: Comprigas | Identificación: 900496961-0

Competencia Laboral No: 130135 | Expedido por: SENA | Vigencia: 12/12/2023 | Competencia Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |





Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

La CREG modificó

la penalización de energía reactiva

CENS


Feliz Día del Usuario y del Vocal de Control



¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!

Consulta en nuestra página web como reducir este cobro

www.cens.com.co



Comunícate con CENS desde tu

whatsapp

Escríbenos al

01 8000 414 115 y

accede a múltiples servicios al alcance de tu mano

Consejos para ahorrar energía

Planchá una vez por semana

Apaga el ventilador cuando no lo utilices

Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00101-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
A Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4561455

Medidor Reactiva:

Alimentador: CONSAL_CARME

Nivel de tensión: 1

Carga Instalada: .1

Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagatufacturamillones

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS | Grupo EPM

1314-2Z

Tu Información

Nombre:
Gladis Quintero
Dirección:
kdx p11-120 san rafael
Barrio: No Registra
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166622280
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: **437617**

Documento equivalente a factura
N° - 1052293286

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 14/JUN/2021

Pagaste: $6,960

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM

@censgrupoepm

censgrupoepm

CENS Grupo EPM

En agosto llegará La prima Lucía

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!

Este documento presta mérito ejecutivo de factura conforme lo establecido en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Vigilado Superservicios NUIR 3540314033

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 619739





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 41185/2017)
Acreditación ONAC No. 15-CIN-038

Certificado No. Nº 619710

R134(REV.7)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 MES 09 AÑO 2021 — HORA INICIO 10 31

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente: echum Sanchez
Dirección: Mz-200 Garrulito el carmen
Ciudad: el carmen — Teléfono: 3232[illegible]

AASIGAS S.A.S

Persona Natural o Jurídica que realiza la inspección: [illegible] — Nit: 1103426264 — Nit 1103426264 — 12012023 — Cédula: 91944610


INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN (CAUSA ESPECIFICA A EVALUAR)

Tipo de Inspección: Periodica — Tipo de Medición: Residencial — Tipo de Medidor: Diafragma — Medidor, Marca y Tipo: Uncar Atmosfera 20210101333 — 00 — Uncar — Capacidad: G4 — Año: 2021 — Presión de Operación: 1220

INFORMACIÓN DE LOS ACCESORIOS

ITEM	CANT.	ACCESORIO	DIAMETRO	TIPO DE CONEXIÓN	MATERIAL	OBSERVACIONES
1	1	Gas	1	7,78 ✓	007,78485 ✓	

CROQUIS



Volumenes de recintos

1 cuerpo	4,10	Ancho 3,40	Alto 2,6	Total 41,5 m³
2 cuerpo		Ancho	Alto	Total m³
3 cuerpo		Ancho	Alto	Total m³
4 cuerpo		Ancho	Alto	Total m³

Ventilación: No. de rejillas (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes | SI | NO ✓

Observaciones:

LISTA DE VERIFICACIÓN EVALUADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN LAS RESOLUCIONES MINMINAS 90902/2013 y 41185/2017

Los defectos deben estar bien descritos y codificados con los códigos correspondientes. Usted puede consultar estos códigos en la tabla de la parte inferior del formato.

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección En Uso	Resultados de la Inspección No Cumple	Resultados de la Inspección Corrección
Hermeticidad de accesorios con Espuma Agua Jabonosa	2210 2220 2230 2240 2250					
Existencia y Operatividad de los sellos de cera	2260 2270					
Ventilación	2280 2290					
Accesorios	2300					
Condiciones de Instalación	2310 2320 2330 2340					
Medición, Sistema de Lectura (2410)	2350 2360 2370					
Hermeticidad de los accesorios a gas	2380 2390 2400					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA PROVISIONAL Y/O MATRIZ (R220)

LÍNEA INDIVIDUAL	Prueba con manómetro ✓	Agua jabón ✓	Presión 6psi	Tiempo 15'	RESULTADO	Ok	N/S 5621
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO Nº 00187351	Marca MSA	Modelo altair 2x	Fecha 18/11/2021			
	Detector De Fugas: N/S C44230160005	Marca III JL 269	Modelo: 18/11/058				

Se informa acerca de la existencia de los dispositivos para detección de incendios de carbono en el ambiente: [ ] [ ]

Tipo de Medidor: 28 MVR — Observaciones: 99 - 111

lectura I = 16,74
lectura F = 16,74

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ___ NO CONFORME ___ — LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ NO ___

Nombre: Luis A. Rincon R.
Firma:
Cédula: 1179 857
Vigencia: Arrendatario

Nombre del inspector: Edwar PAEZ
Certificado de Competencia Laboral: 220 W 589 — Expedido: TOK
Sellos y Firma del inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CREG modificó


la penalización de energía reactiva

(Res. CREG 015/98 y 070/98)

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!

Consulta en nuestra página web cómo reducir este cobro

www.cens.com.co



Comunícate con CENS desde tu

whatsapp

Escríbenos al

01 8000 414 115 y

accede a múltiples servicios al alcance de tu mano.

En agosto llegará



Una prima con la que tendrás tres oportunidades de ganar por estar al día en el pago de la factura.

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!

El hurto reiterado de infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un término indeterminado.

Denuncia presencia de personal ajeno y/o reporta daños en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional (Res. SSPD 6525 2007)



Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**
C transformador	3T00101-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu Instalación

Medidor Activa: 4504304

Medidor Reactiva:

Alimentador: CONSAL_CARME

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 1.87

Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-ua-factura/pagnfufacturaenlinea

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimalco - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo-epm

CENS

Tu Información

Nombre:
Samanta Uribe
Dirección:
kdx n10-200 las americas
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631845
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239166

Documento equivalente a factura
N° - 1052868702

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 20/JUL/2021

Pagaste: $92,330

Contáctanos a través de

115 Fuera de cúcuta y emergencias á al 018000-414115
Línea Cúcuta Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM

@consgrupoepm

consgrupoepm

CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!


Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 619740





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ICONTEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 619741

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 MES 09 AÑO 2021 HORA INICIO 10 20 HORA FINAL 10 45

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: luis Alfonso lobo Gutierres
PÓLIZA o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: N10 - 120
BARRIO: Gumalito el Carmen
CIUDAD: el carmen
Teléfono:
Altura superior 2000 msnm: SI NO TELEFONO: 897 3455 CELULAR: 317 364 0141

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ Edif Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 810050784-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 11 Casa 1 Monserrate

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:
Nombre: marlon montilla
Competencia Laboral No.: 93659.35 Expedida por: sena
Registro SIC No.: 1079262664
Identificación: 1079262664
Vigencia: 28/2/2023
Tel:
Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compraventa
Identificación: 94.020.961.10 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Predial | Memoria de Cálculo | Competencia Laboral | Planos Isométricos | Tipo de Gas Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE SINO, EN INSPECCIONAR R220	Tipo de regulación:	única ✓	2da	3ra												
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición:	Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial																
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PLATT ✓	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual?															
Medidor, Marca y Tipo	Numero	Lectura	Regulador	Calentador Esp.	Vacio interno	SI	NO ✓	No Pisos	No. Equipos															
Uncar Domestico 2021020133 32	DUO	Uncar	SI NO ✓	Sistema	Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación																	


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

PISOS	RECINTOS	Nombre del Artefacto	ARTAUGO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO
1	1		1		✓			00	

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Mínimo Standar SI	NO	Superior: Abertura existente	Tipo de ventilación: Directa	Duct V	Duct H	Combinada	Mecánica	Arriba	Abajo	Inferior: Abertura existente	Tipo de ventilación: Directa	Duct V	Duct H	Combinada	Mecánica	Arriba	Abajo
				Area Minima cm2	Area Libre cm2							Area Minima cm2	Area Libre cm2						

SOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo 3.4 Ancho 3.9 Alto 2.6 Total ____ m3
Volumen 2 Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen 3 Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen 4 Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes: ____ RECINTO MONOESPACIAL SI NO ✓

Cal. Vacio interior: Amon ____ Interior ____ Vent. Inf. ____ Vent. Sup. ____ ΔP kw

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Crítico	Resultados de la Inspección No Crítico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	241NC		242NC							✓
Trazado general de la instalación	203C	204NC		205NC							✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	221C	222C	223C				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	278C	312NC	232C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	217C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón ____ Presión 6 PSI Tiempo 15" RESULTADO OK N/S S921

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO: N/S 00187351 Marca: MSA Modelo: ALTAIR XP Rango: 1BLW062
Detector De Fugas: N/S C992301600S Marca: HI 11 269 Modelo: 1BLW058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente. SI ✓ NO ____

Presión Manométrica: 7 Psi 56 cm H2O

Observaciones: aa- 111 lectura 1 = 8024 lectura F = 8024

Se explicó a la persona citada el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se habló el valor límpio permanente y al inspector. El gasto cobro que se le hizo a consecuencia R220. Condiciones Inspección - PREVIA. La información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se respetarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y hacen parte de la Base de datos y a la que [SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad"] y cada una investigación podrán ser consultados por otras Entidades que legalmente los soliciten de la cual se le informará). De la empresa, se le hace un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y con los ítems CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha las redes instaladas en sus partes visibles y accesibles (instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017. Esto en su vigencia total, validez, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (mencionados en planos) y ubicación de artefactos. Se entrega copia de esta acta a las personas que atienden la diligencia, quienes manifiestan que los valores fueron correctamente, que la ventilación cumple reglamentariedad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (en promedio de 10 mediciones) son menores a 35 ppm, apoderada la instalación API. Para el servicio. Cualquier modificación a su instalación debe ser reportada al Distribuidor a quien le compra el gas y verificada por personal calificado y probada su suficiencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ NO CONFORME ____ LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ NO ____

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de siniestros ulteriores en la instalación

Nombre: luis Alfonso lobo
Firma: luis Alfonso lobo
Cédula: 94 46 014

Nombre del Inspector: Daniel Ardila Duque Rosero
Certificado de Competencia Laboral: 174 Expedida por: turbo

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.446.014
LOBO GUTIERREZ

APELLIDOS
LUIS ALFONSO

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1938
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
(LUGAR DE NACIMIENTO)

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

26-DIC-1960 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL

Escaneado con CamScanner

Grupo•epm

CENS

Tu Información

Nombre:
Luis Alfonso Lobo
Dirección:
kdx n10-120 las americas
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631865
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239169

Documento equivalente a factura
N° - 1053493772

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 13/AGO/2021

Pagaste: $59,310

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art 53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrá consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Este documento equivalente a factura apresa. La mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Luis Miguel Gonzalez Cuervo
Representante Legal

Vigilado Superservicios NURE540001-003

1732-2/2

Este número puedes usar tramites y pagos

Número de cliente: 239169

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 16,280 + Servicio de mantenimiento $ 84,840

Por tus servicios pagas

$101,120

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 20/SEP/2021

Pago con recargo hasta: 27/SEP/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $135,669
el subsidio te ahorras: $-53,586

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ra usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
L-ENERGIA	8,774	0.0000	25	6,090	11
4586507	53,688	0.9421	22	49,659	2

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

23-JUN-1938

M
SEXO

Por tus servicios pagas


$ 101,120

0927

Escaneado con CamScanner

ACTA #619741





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC — ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No: Nº 619745

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 MES 09 AÑO 2021 — HORA INICIO 11:30 — HORA FINAL 11:50

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Rafael Eduardo lobo nuñez
POLIZA # # de CUENTA	
DIRECCIÓN	
BARRIO	Guamalito el Carmen
CIUDAD	el Carmen

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.


INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS


Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	
Nombre	maria montilla
Competencia Laboral No	936935
Registro de No Identificación	1013926266
Expedida por	SENA
Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección	
Nombre	COMPY1993
Identificación	99020961[illegible]
Vigencia	28/12/2023

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales | Hoja de Vida del Gasfit | Memoria de Calculo | Croquis Unifilar | Planos Isométricos | Tipo de Gas Suministrado | Otro

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 5.443.893
LOBO NUÑEZ
APELLIDOS
RAFAEL EDUARDO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-ABR-1951
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
09-ENE-1973 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
0014472010A 2 27257083

Escaneado con CamScanner



¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?

ESCANEA





Ya se encuentran disponibles todas nuestras oficinas de atención al cliente

Recuerda que puedes realizar trámites sin salir de casa a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Chat en Línea
- Correo soporte.clientes@cens.com.co
- Línea de atención nacional 01 8000 414115
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR

El alumbrado público es uno de los ítems que integran la factura, por esto le comunicamos que la Administración Municipal cobra directamente a los usuarios el valor correspondiente a este concepto y en nuestra factura aparece la tasa determinada por el municipio o distrito en la que usted reporta daños o solicitudes relacionadas con este servicio.

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00101-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V.R Compensar $						
Dt						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de la instalación

Medidor Activa: 4505163
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .13
Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-su-factura-pagafuturo-aeunnua

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Exito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo epm

Tu Información

Nombre:
Marco Aurelio Lobo
Dirección:
kdx m10-340 las americas
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631875
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: **239170**

Documento equivalente a factura
N° - 1050488993

Fecha de emisión:
Abril 05/2021

Tu último pago fué: 06/MAR/2020

Pagaste: $-230

Contáctanos a través de

- 115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414115 Línea Gratuita Nacional
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM



CENS

Desconecta aparatos cuando no los utilices

Resolución CREG 123 2014

Este es un documento equivalente a factura de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2153 de 1992, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales


Vigilado Superservicios NUR 2540010-003

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 619745





AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15 OIN 036

R134(REV.21)

Certificado No. Nº 619746

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 MES 09 AÑO 2021 HORA INICIO 02 20 HORA FINAL 02 45

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Irma Irene Suarez
PÓLIZA o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Edx - M7 - 180
BARRIO: Guamalito el carmen
CIUDAD: el carmen
Altura superior 2000 msnm: SI NO
TELEFONO: 3202914349
Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Marcos Mondragon

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ Edif Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT 830050286-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 3D - 31 Casa 1 Mondray
TELEFONO 807 1456 CELULAR 312 394 6741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Nombre: Marcos Mondragon
Competencia Laboral No: 293935
Registro SIC No: 1079262664
Identificación: 1079262664
Expedida por: ecna
Vigencia: 28122021
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: Inspección Visual: Memoria de Cálculo: Compet. Laboral: Plano Isométrico:
Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compinas
Identificación: 9402096110 Teléfono:
Tipo de Gas: Gas Natural GLP: ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ Comercial Reforma MATRIZ REVISADA ANTES? SI ✓ NO
SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220
Tipo de regulación: Unica ✓ 2da 3ra
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ Empotrada Enterrada
Tipo de Material: Galvanizado Acero al Carbón ✓ Cobre Rígido Por Conductos Cobre Flexible
Centro de Medición: Empalme ✓ Multifamiliar Comercial
PEALPE ✓ Aluminio Polietileno Otro Cual?
Medidor, Marca y Tipo: Numero: Mondragon Domestico 20202012889 Lectura: 00
Regulador: Calentador Esp: SI NO ✓ Vario Numero: SI NO ✓ No Gdos: No Equipos:
Interna: Externa: Ventilación: Extracción y Ventilación:


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

Nombre del Artefacto	Nº Artefactos	Potencia en Kw	Tipo de Artefacto A	B	C	Consumo Máximo Simultaneo	Potencia Total en Kw	Volumen Total de los Recintos	Cumple Ventilación Superior SI	NO	Superior Abertura permanente Area Libre cm2	Area Libre cm2	Inferior Abertura permanente Area Libre cm2	Area Libre cm2
1 Estufa II	1	9,04	✓			0,0	9,04	44,2						

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Superior: Abertura permanente — Area Libre cm2 — Area Libre cm2 — Tipo de ventilación: Directa, Ducto, Ducto Exclusivo, Extractores, Otros, Rejillas
Inferior: Abertura permanente — Area Libre cm2 — Area Libre cm2 — Tipo de ventilación: Directa, Ducto, Ducto Exclusivo, Extractores, Otros, Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1: Largo 3,4 Ancho 4,2 Alto 2,7 Total 44,2 m3
Volumen 2: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes
RECINTO MONUMENTAL SI NO ✓
Cal. Vent. Interna: Aisan Empresa: Vent. mT Vent. Sup. 17 Kw
Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del reverso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Subsan.	No Subsan.	Correcto
Hermeticidad de instalación con Detector / Agua Jabon	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	276C	277C									
Trazado general de la instalación	240C	241C	242C	243C							
Materiales	208C	209C	244C								
Condiciones de Ventilación	201C										
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	211C	218C	219C	220C	221C	222C					
Ubicación de los artefactos a gas	228C	229C	230C								
	225C	226C	243C	232C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ Agua jabón ✓ Presión 60 mbar Tiempo 15" RESULTADO OK NS 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO NS 00187351 Marca MSA Modelo altair xx Flexóm 101 w 062
Detector De Fugas. N/S CC992301600 5 Marca HH II 269 Modelo 101 W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente. SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 mbar Observaciones: aa - 111

Se expide este concepto técnico del producto objeto de revisión al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017** los cuales se adoptan y hacen parte integral de este concepto **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA** - La información que se deberá **CERTIFICAR DE MANERA VERAZ** y sus datos presentados serán soportados en **(Ley 1581/12 HABEAS DATA)** y procedimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio **SIC (SECTOR)** - Sistema de información de Certificados de Conformidad [...] y este no podrán ser comercializados por otros. Estos que no cumplan los requisitos de la reglamentación técnica. De la inspección se obtiene un informe **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"** emitido por el organismo de inspección acreditado **ONAC** No. 15 OIN 036 **AASIGAS S.A.S.** representado por el inspector **CERTIFICA** que en la fecha ha sido revisado en sus partes visibles y no ocultas, bajo [illegible] con el fin de verificar el cumplimiento de la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017** todo en cumplimiento a lo establecido en la norma **NTC 2505** (Instalaciones para suministro de gas combustible en la dirección, de propiedad de los señores [illegible] para uso [illegible] y se expide el presente concepto técnico de inspección **CONFORME** y **NO CONFORME** [illegible] **APIA** para el consumo. Este concepto técnico de inspección no es válido para [illegible] de conformidad con lo establecido en la [illegible] para [illegible] y para [illegible].

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN CONFORME ✓ NO CONFORME — LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI ✓ NO

Declara que conoce el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: FABIAN YAURIPOMA GUALM
Firma: FABIAN YAURIPOMA GUALM
Cédula: 5469701
Vinculo: arrendatario

Nombre del Inspector: [illegible]
Certificado de Competencia Laboral: [illegible]
Expedido por: [illegible]
Sello y Firma del Inspector: [illegible]

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ormación

1212-2/2

Nombre:
rma Irene Suarez
Dirección:
kdx m7-180 el mercado
El Carmen
ad: El Carmen
lase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166621770
Tarifa: Generica

Tu numero de cliente: 239078

Documento equivalente a factura
N° - 1051104968

Fecha de emisión:
Mayo 04/2021

Tu último pago fué: 26/ABR/2021

Pagaste: $37,340

Contactanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Vigilado Superservicios NUIR 254001-003



Este es el documento equivalente a factura para el mismo expedido en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Representante Legal

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente
239078

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 6,129 + Servicio de energía $ 33,971

Por tus servicios pagas

$42,100

Periodo facturado: 29/MAR/2021 a 28/ABR/2021

1212-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/MAY/2021

Pago con recargo hasta:
26/MAY/2021

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $67,743
Con el subsidio te ahorras: $-33,806

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

día a todas las madres que con su amor y entrega, forman día a día sus hijos

Feliz día Mamá

2100(96)20210526

Por tus servicios pagas

Alumbrado público
Servicio de energía

$ 4

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **27.703.913**

SUAREZ Viuda de GONZALEZ
APELLIDOS

IRMA IRENE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAR-1944**

CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

10-ENE-1973 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00160228-F-0027703913-20090626 0012830932A 1 27257487

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 619746





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

Acreditado desde 2017-09-15 hasta 2022-09-15

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15 OIN 036

Certificado No: Nº 619747

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 MES 09 AÑO 021 HORA INICIO 02:40 HORA FINAL 03 08

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: olga maria serrano peñaranda — Cliente Nuevo: ✓ — Cliente Existente:

POLIZA o # de CUENTA:

DIRECCIÓN: Edx DG -120

BARRIO: Guamalito el carmen

CIUDAD: el carmen — Altura superior 2000 msnm: SI / NO — TELEFONO:

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 900922013-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 80 - 51 Piso 3 Montevideo
TELEFONO 601 3805 CELULAR 312 204 6345

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No. 1019262664
Nombre: marcos montilla — Identificación: 1019262664
Competencia Laboral No.: 293935 — Expedida por: sena — Vigencia: 12/12/2023
DOCUMENTAC PRESENTADA: Cert de Materiales / Especificados Diseño / Memorias de Calculo / Compet Laboral

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Comprigas
Identificación: 900250401-7
Plano Isométrico: — Tipo de Gas Combustible: GAS: ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.761.468
SERRANO PEÑARANDA
APELLIDOS
OLGA MARIA
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-ABR-1947
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | A- G.S. RH | F SEXO

12-SEP-1968 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00160228-F-0027761468-20090626 0012031190A 1 27257433

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Tu Información

Nombre:
A Barbosa
Dirección:
kdx n6-120 el mercado
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166621810
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239086

Documento equivalente a factura
N° - 1053493694

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 15/ABR/2021

Pagaste: $3,820

Contáctanos a través de

115 (reporta daños y emergencias) ó al 018000-414 115
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.

Resolución CREG 121 de 2014

En aplicación del art. 53 de la resolución CREG 108 de 2011 puede consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Número de cliente: 239086

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

Evita la suspensión del servicio

Servicios Facturados

$ 15,636

Tus servicios pagos
$19,810

Periodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO

Días Facturados
31

Fecha de suspensión: INMEDIATO

Sin subsidio pagarías: $8,673
Con el subsidio te ahorras: $-5,204

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferente de Sol residencial

Estado Financiacionesa y Otros

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa e Interés	Costas Pend	Deuda actual	Cuotas Pend
JUL-ENERGIA	13,303	0,0000	25	9,233	11

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Por los servicios pagos
$ 19,810

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00160220-F-0027761468-20090626 0012831190A 1 27257433

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 619747





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN 036

Certificado No Nº 619748

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 08 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 03:30 | HORA FINAL 03:52

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: maria Jael lozano | Cód Nuevo: V | Cód Existente:
PÓLIZA o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Edx Tio - 200
BARRIO: Guamalito el carmen
CIUDAD: el carmen | Altura superior 2000 msnm: SI NO | TELEFONO: 3123822905 | Carrera 72 # 38 - 31 Casa 1 Mandalay | RDT 1455 | CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN (INSTALACIONES NUEVAS)

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación | Registro SIC No: 1019262661 | Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: rocyeel rrontilla | Identificación: 1019262661 | Nombre: Cindy Lozano | Identificación: 990209611
Competencia Laboral No: 938935 | Expedida por: Sena | Vigencia: 12 12 2023 | Identificación: 990209611
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales | Especificación Diseño | Memorias de Cálculo | Comput. Laboral | Plano Isométrico | Interventoría Gas Natural | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Bohemia | MATRIZ | REVISADA ANTES? S ✓ N | SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SITIO DILIGENCIAR R220 | Tipo de regularización: Unica ✓ | Ordinaria | Ampliación
Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida ✓ | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición: Unifamiliar ✓ | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PLAPEL ✓ | Aluminio ✓ | Polietileno | Otro | Cual ?
Medidor, Marca y Tipo: Honeywell | Número: 20210201425BI | Lectura: 0 | Regulador: Honeywell | Calentadores Esp: Sistema ✓ | Vacío interior ✓ | SI | NO | Nro Pisos: 4 | No Equipos | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS


Recinto	Piso	Nombre del Artefacto	Nº Artefacto	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	Nº Ambiente	Nº Calculo	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cuerpo Método Standar SI	NO
								01	/	34,4			

Información de ventilación, ubicación y área de las aberturas en cm2

Superior: Abertura existente Área Malla cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Zinc	Zinc	Zinc	Comercial	Perfil Persiana	Vidrio	Abatil

Inferior: Abertura existente Área Malla cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Zinc	Zinc	Zinc	Comercial	Perfil Persiana	Vidrio	Abatil

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo 3.9 Ancho 3.4 Alto 2.6 Total 34.4 m3
Volumen 2 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4 Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI ✓ | NO

Cal. Vacío interior: Amb. Interior mm | Vent. nat. | Vent. Sup. | HP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del reverso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación (por defecto / Agua jabón)	216C 217C 227C 273C 274C 275C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C					✓
Trazado general de la instalación	208C					✓
Materiales	201C					✓
Condiciones de Ventilación	211C 219C 229C 238C					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	227C 212C 223C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LÍNEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ | Agua jabón ✓ | Presión 6 PSI | Tiempo 15 " | RESULTADO Ok | N/S 5921
EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 | Marca MSA | Modelo | Flexóm 181W062
Detector De Fugas N/S C992301600S | Marca: HHL JL 269 | Modelo: 181W058
Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente SI NO

Presión De Prueba 28 mbar | Observaciones aa - 111 Sin esfera.

Se expide el presente concepto técnico de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se realizó la revisión y prueba requerida y al respecto: El usuario indica que solo cuenta con el R220 - Condiciones Inspección: PREVIA. La información aquí consignada (CONCEPTO DE MATRIZ) y sus datos personales serán recopilados (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasferidos a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) (SIGLO XXI). Sistema de información de Certificados de Confiabilidad, y podrán ser consultados por otros. Estos han sido tomados de los soportes (de la cual se le suministra) De la inspección se obtiene un registro R134 - Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Tomado por el inspector y con resultados CERTIFICADO / NO CERTIFICADO. Si el resultado es CONFORME ASEGAS S.A.S. representado por el suscrito CERTIFICA que en la fecha se encuentra en sus partes visibles y accesibles Satisfactorio en idioma español de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017. Incluye esquema(s) del volumen, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (promedio de ambiente) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que los artefactos se encuentran conectados, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO no sobrepasan los límites. Se realizó prueba de presión con menores a 14 psig, quedando la instalación APTA para ser puesta en funcionamiento. La instalación interna fue reportada y declarada por el cliente como conforme a normas vigentes y probada su integridad.

RESULTADO DE LA INSPECCION: CONFORME | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Maria Jael Lozano Lobo
Firma: Maria Jael Lozano Lobo
Cédula: CC 28.705.280
Vínculo: Propietaria.

Nombre del Inspector: Ismael Abad
Certificado de Competencia Laboral: TUV CP18554 Expedido por: TUV
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.705.280

LOZANO LOBO
APELLIDOS

MARIA JAEL
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1962

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

10-MAR-1983 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00260827-F-0027705280-20101019 0024443731A 1 27329166

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo•epm

1766-2/2

Tu Información

Nombre:
Maria Jael Lozano Lobo
Dirección:
kdx l10-200 las americas
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631980
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239187

Documento equivalente a factura
N° - 1054109174

Fecha de emisión:
Octubre 04/2021

Tu último pago fué: 22/SEP/2021

Pagaste: $75,490

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Pinta las paredes de tu **hogar** con colores claros

En aplicación del art 53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Crespo
Representante Legal

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncia conductas ilegales o anómalas. Email: posturatransparente@cens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante"

Vigilado Superservicios: NUR-254001-003

En este numero puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: 239187

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público	Servicio de energía
$ 13,237	$ 56,423

Por tus servicios pagas

$69,660

1766-1/2

Periodo facturado: 29/AGO/2021 a 28/SEP/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/OCT/2021

Pago con recargo hasta:
27/OCT/2021

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $110,308
Con el subsidio te ahorras: $-53,908

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

latos en cualquiera de nuestros nales de atención!

a múltiples beneficios y tendrás una ión más rápida y oportuna

rmación en www.cens.com.co

0211027

Por tus servicios pagas

$ 69,660

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 619748





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15 OIN 016

Certificado No Nº 619750

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN | DIA 08 | MES 09 | AÑO 021 | HORA INICIO 03 40 | HORA FINAL 04 01

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Andres Felipe Arias lozano
PÓLIZA o # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Edf Llo - 200
BARRIO	Guamalito el carmen
CIUDAD	el carmen
Teléfono	3123822905

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830502796-4
CIUDAD Bogotá
DIRECCIÓN Cra 72 B 1B - 31 Casa 3 Marsella
TELEFONO 601 7455 | CEL/FAX 312 5940741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre Marcos montilla
Competencia Laboral No 438435 | Expedida por: SENA | Vigencia 28/2/2023
DOCUMENTAC. PRESENTADA | Cert. de Materiales | Especificaciones Técnicas | Memoria de Cálculo | Concepto Laboral

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre Cumplirgas
Identificación 901209671 - 0 | Dirección
Planos Aprobados | Prueba de Hermeticidad | Certificado

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.891.894
ARIAS LOZANO

APELLIDOS
ANDRES FELIPE

NOMBRES
Andres F. Arias L.



FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-2002
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

27-ENE-2021 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER PICA RODAS

0073894487M 1

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente
01 8000 522 955
Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

La CREG modificó
la penalización de energía reactiva

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!
Si tienes equipos como motores, compresores, maquinaria industrial, entre otros, quiere decir que tu empresa genera energía reactiva, por lo tanto ¡Gestiona la corrección técnica para no tener penalizaciones!
Solicita asesoría en la línea 01 8000 414115
www.cens.com.co

CENS
60 Años
Damos energía a tu vida
Queremos enviarte un cálido saludo para celebrar juntos estos 60 años llenando de buena energía tus días.

CENS
Energía Solar
¿Te gustaría ahorrar costos de energía manteniendo la calidad y estabilidad del servicio?
Conoce más de nuestra oferta de Energía Solar.

"Meterle mano a las redes de energía, es jugar con la vida"
Conoce las alternativas de pago que tenemos para ti
Consultalos en La línea 01 8000 414115

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00100-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
V/R Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CCC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 13908284
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1
Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-us/factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ilimorle Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

CENS | Grupoepm

Tu Información

Nombre
María Jael Lozano Lobo
Dirección
kdx 110-200 las americas
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio. Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631980
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239187

Documento equivalente a factura
N° - 1054109174

Fecha de emisión:
Octubre 04/2021

Tu último pago fué: 22/SEP/2021

Pagaste: $75.490

Contáctanos a través de
115 Reporte de daños y emergencias 01 8000 414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM


Pinta las paredes de tu hogar con colores claros
En aplicación del art 53 de la resolución CREG 038 de 20[illegible] puedes consultar información técnica sobre el comercializador en nuestra página web
www.cens.com.co

Este recibo de servicios es un título ejecutivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Escaneado con CamScanner

ACTA # 619750





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN 036

Certificado No. Nº 620301

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA | MES | AÑO | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Carlos Alberto Molina
PÓLIZA ó # de CUENTA:
DIRECCION: Kdx - K5 - 260
BARRIO: Guaimaltito
CIUDAD: el carmen
Altura superior 2000 msnm: SI | NO
Teléfono: 3219647297
TELEFONO: 807 3455 CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva | Edif. Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Mondoñedo

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Marco Mondolfo
Registro SIC No: 109 262664
Identificación: 1067926264 de
Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Comprigas
Identificación: 900296167-0
Competencia Laboral No: 938935 Expedida por: Sena Vigencia: 28-12-28
Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales | Disponibilidad Distrib. | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? S | N
SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220
Tipo de regulación: 1ra | 2da | 3ra
Tipo de Instalación: A la Vista | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALFE | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?
Medidor, Marca y Tipo: Número | Lectura | Regulador | Calentador Esp. | Vacío interno SI | NO | No Pisos | No Equipos
Humcar Domestico 20210201453 | CO | Humcar | SI | NO | Sistema Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	PISOS	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwth	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kwth	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
		E4 CO		7,78						7,78			

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Superior: Abertura exterior (Area Viviendo cm2, Area Libre cm2) | Tipo de ventilación (Directa, Ducto V, Ducto H, Combinación, Ducto Mecánico, Artificial, Rejilla)
Inferior: Abertura exterior (Area Viviendo cm2, Area Libre cm2) | Tipo de ventilación (Directa, Ducto V, Ducto H, Combinación, Ducto Mecánico, Artificial, Rejilla)

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Cargo 4,5 Ancho 3,8 Alto 2,6 Total ____ m3
Volumen Cargo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen Cargo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen Cargo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Potencias - Kw a Instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes: ____
RECINTO MONOESPACIAL: SI | NO

Cal. Vacío interno: Amin ____ Imenor mín ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ qP kw

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C					
	276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					
Trazado general de la instalación	208C 303NC 304NC					
Materiales	201C					
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 118NC 119NC					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	220C 332NC 222C					
Ubicacion de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD UNA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro | Agua Jabón | Presión 6 psi | Tiempo: 15 | RESULTADO OK | N/S SG 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca MSA Modelo Altair 2X Flexón 10100662
Detector De Fugas: N/S C992301600S Marca: Fluke Modelo: 191 WOSB

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión DinAmica 28 MBR | Observaciones: AA - 111
SG - 035

"Se explica con lenguaje claro al usuario el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se respetarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasladarán a la Distribuidora y a la SIC (SIC FACILITO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que lo requieran de la cual se le informará). De la inspección se obtiene un reporte R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representada por el inspector CERTIFICA que en la red ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas contenida en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 indicando si hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (mencionado en equipos) y ubicación de artefactos. Se comprueba que las válvulas funcionan correctamente que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de quemado) son menores a 11 ppm quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación o instalación deberá ser reportada a la distribuidora o de lo contrario es la información de inspección no será valida y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y me acojo a seguir con el encontrar defectos en la instalación

Nombre: Lisseth Carolina Quintero Echeverz
Firma: Lisseth Carolina Quintero E.
Cédula: 1004891928
Vinculo: Arrendataria

Nombre del Inspector: [illegible]
Certificado de Competencia Laboral: [illegible]
Sello y Firma del Inspector: [illegible]

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

13.168.273
MOLINA CHAPARRO

CARLOS ALBERTO






FECHA DE NACIMIENTO 08-ABR-1975
EL CARMEN
(N. DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 A- M
ESTATURA G.S. (RH) SEXO

28-JUL-1993 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2425700-00231-M-0013160273-20110228 0023100013 M A 2 2425731

Escaneado con CamScanner

¿Quieres tener energía solar en tu casa o empresa?

Credi express



Nombre
A Molina
Dirección
Kdx 45-260 jun'n
Barrio El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio Residencial
Estrato 2
Ruta. 305 03166631195
Tarifa Generica
Tu número de cliente: 239376

Documento equivalente a factura
N° - 1051105111

Fecha de emisión:
Mayo 04/2021

Tu último pago fué: 17/ABR/2021

Pagaste $11,700

CENS APP
www.cens.com.co
Síguenos en
CENS Grupo EPM
cu.censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Activo Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00104-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
DT						
VR Compensar $						
DI						
Gra Calidad	22					
DIUG						
FDI						
VC						
CEC						

Información de tu instalación

Medidor Activa. 4586528
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión 1
Carga instalada: 1.9
Constante de medida: 1

Apaga los bombillos que no utilices

Resolución CREG 123 de 2014

Medios de pago Estimado cliente, recuerde que dispone de la posibilidad de pagar en [illegible] o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-tu-hogar/pagar-factura-opciones

Puntos de pago: Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coquasimales - Almacenes Éxito - Ilnorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620301





Escaneado con CamScanner

ACTA # 620301





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620302

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 15 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE | Edif Nueva | Edif Existente

DATOS DE LA EMPRESA: AASIGAS S.A.S. | NIT 830050286-4 | CIUDAD Bogotá

NOMBRE DEL CLIENTE	Araceli perez 1060
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx K2 - 260
BARRIO	Eugmalito el carmen
CIUDAD	Altura superior 2000 msnm: SI NO — Teléfono 3202390593 — Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Mandalay — TELEFONO 807 3455 — CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC Nº	1079262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Marco Montilla	Identificación	1079262664 — Tel: — Nombre Comprigas — Identificación 900267-0 — Teléfono
Competencia Laboral No.:	937935	Expedida por:	SENA — Vigencia 23-12-28 — Plano Instalación — Prueba Gas Gas Natural — SIP
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales	Disponibilidad Diseño	Memoria de Calculo — Concept. Laboral

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	1ra	2da	3ra
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Embebida	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición				Unifamiliar	Multifamiliar	Comercial	
Tipo de Material	Galvanizado ✓	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALPE	Aluminio			Potenciano	Otro	Cual ?	
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio interno	SI	NO	Hg Pres	Dos Equipos			
Honcar / Tornado	20210215549	00	Honcar	SI NO	Sistema Evacuación			Ventilación	Evacuación y Ventilación			

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwatts	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kwatts	Volumen Total de los Recintos	Cumple Mínimo Standar SI	NO
1	1	E2 Q	✓	3,4	✓			06	34			✓	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior									Inferior							
	Aberturas exteriores		Tipo de ventilación							Aberturas exteriores		Tipo de ventilación					
	Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto Individual	Ducto Colectivo	Combinación	Mecánica	Natural	Mixta	Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto Individual	Ducto Colectivo	Combinación	Mecánica	Natural	Mixta

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1	Largo 3,2	Ancho 3,8	Alto 2,6	Total 31,6	m3
Volumen	Largo	Ancho	Alto	Total	m3
Volumen	Largo	Ancho	Alto	Total	m3
Volumen	Largo	Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cal Ventilaciones Aereas ____ Empaque mas ____ Vent. Inf. ____ Vent. Sup. ____ 1ª Vez

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C					
	276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310RC 345RC					
Trazado general de la instalación	206C 307RC 304RC					
Materiales	203C					
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 339RC 336RC 109RC					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332RC 222C					
Operación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 242C					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ✓	Agua jabón ✓	Presión 6PSI	Tiempo 15 11 (6PSI)	RESULTADO OK	M/N 59 21
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S 00187351	Marca MSA	Modelo altair	Flexión 191W058		
	Detector De Fugas: N/S C9923016005	Marca HH	264	Modelo 184W062		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Diferencial 23 MBr 59-025 — Observaciones M-111


RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CUMPLE ✓ | NO CUMPLE | LA INSTALACIÓN CUMPLE CON LA NORMA: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las anomalías a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación.

Nombre: Yeily Andrea Fuentes P
Firma: Yeily Andrea Fuentes P
Cédula: 1091535183
Matrícula: N/A

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.708.561
PEREZ LOBO
APELLIDOS
ARACELY
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1937
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

18-DIC-1958 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2503700-00158639-F-0027708561-20090608 0012196508A 1 27257215

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CENS

Tu Información

Nombre: Aracely Perez
Dirección: kdx k2-260 10 de enero
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial Estrato 2
Ruta: 305 03166531425
Tarifa: Generica

Documento equivalente a factura
N° - 1038567545

Fecha de emisión:
Julio 05/2019

Tu último pago fué: **17/MAY/2019**

Pagaste: **$7,480**


Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS
@censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Vigilado Superservicios NUIR-2540001-003



#LíneaTransparente
Identifica y denuncia todo acto indebido
01 8000 522 955

El presente documento equivalente a factura presta merito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Castillo Campo
Representante Legal

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente
0268573 - 5

Reporta daños y emergencias marcando gratis
115 ó al **018000 414 115**

Evita la suspensión del servicio

Periodos de atraso
1

Servicios Facturados

Alumbrado público	Servicio de energía
$ 1,211	$ 6,289

Por tus servicios pagas

$6,500

Periodo facturado: 28/MAY/2019 a 27/JUN/2019

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: **INMEDIATO**
Pago con recargo hasta: **INMEDIATO**
Fecha de suspensión: **23/JUL/2019**

Días Facturados: 31

Tu energía ha sido subsidiada

Sin subsidio pagarías: $4,676
Con el subsidio te ahorras: $-2,175

Aplica sólo para los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3.

Información técnica - Calidad de tu servicio

Trimestre utilizado:
Grupo de calidad: 3
Transformador: 3T00104-De la Empresa
Duración h/Trimestre:
Valor a Compensar ($):
Costo racionamiento ($/kWh):
Wh promedio trimestre:

Información de tu instalación

Medidor Activa: 8040541
Nivel de tensión: 1
Medidor Reactiva:
Carga instalada: 1 5
Alimentador: CONSAL_CARME
Constante de medida: 1

Estado de las financiaciones

Nº de convenio	Deuda inicial	Cuotas pendientes	Deuda actual	Cuotas facturadas

para recibir tu factura por correo electrónico.
en servicios en línea podrás hacerlo fácilmente.
hacer tu aporte al medio ambiente.

0000006500(96)20190722

Por tus servicios pagas
Alumbrado público
Servicio de energía
$ 6,500

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620302





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

R134/REV.21

Certificado No Nº 620303

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 3 MES 10 AÑO 021 HORA INICIO HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE: Algemira Rios Caceres

DATOS DE LA EMPRESA: Edif Nueva / Edif Existente — AASIGAS S.A.S. NIT 830050786-6 CIUDAD: Bogotá

NOMBRE DEL CLIENTE | PÓLIZA # ó # de CUENTA | DIRECCIÓN | BARRIO | CIUDAD | Teléfono 3182297249 | Carrera 72 # 1 B - 21 Casa 3 Mandalay | Altura superior 2000 msnm: SI NO | TELÉFONO 807 9455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Nombre: marco montaño | Registro SIC No. 1079266964 | Identificación: 1079266964 | Compañía Laboral No.: 938935 | Expedido por: sena | Vigencia: 28-12-18

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección: Nombre: Compunet | Identificación: 900296410 | Documento: Plano Isométrico / Tipo de Gas: Gas Natural / GLP

DOCUMENTANC. PRESENTADA: Cert. de Materiales / Disponibilidad Distrib. / Memoria de Calculo / Transpor. Laboral / Plano Isométrico / Tipo de Gas: Gas Natural / GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? S I / N O | SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Única | 2da | 3ra

Tipo de Instalación: A la Vista ✓ | Embebida | Enterrada | Por Cimentación | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial

Tipo de Material: Galvanizado ✓ | Acero al Carbon | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual ?

Medidor, Marca y Tipo: Número | Fecha: | Regulador | Calentador Edificio | Vacío Interno | Sistema Evacuación | Ventilación | Evacuación y Ventilación


Honor Honor4202102013824 | CRO | Honeywell | SI | NO | Sistema | Evacuación | SI | NO | Ventilación | Evacuación y Ventilación | No. Pisos | No. Equipos

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

REGISTRO	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Mínimo Standar SI	NO	Superior: Abertura exterior Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vasos Planos	Ampliar	Rejillas	Inferiores: Abertura exterior Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vasos Planos	Ampliar	Rejillas
		ESTUFA		6,5				OO			48,6	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1: Largo 4,0 Ancho 3,9 Alto 2,6 Total 48,6 m3

Volumen 2: Largo Ancho Alto Total m3

Volumen 3: Largo Ancho Alto Total m3

Volumen 4: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes: 14,3 | RECINTO MONOESPACIAL: SI / NO ✓

Car. Vacío Interno: Amin ____ Lmmin ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΔP kw ____

Observaciones: _____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C					
	276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					
Trazado general de la instalación	280C 303NC 304NC					
Materiales	260C					
Condiciones de Ventilación	215C 218C 219C 220C 308NC 309NC					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	220C 333NC 222C					
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 293C					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LÍNEA INDIVIDUAL — Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ✓ | Presión 6PSI | Tiempo 15' | RESULTADO OK | N/S 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS — Detector De CO N/S 001873S1 Marca MSA Modelo Altair Flexón 187W062

Detector De Fugas: N/S 0923016005 Marca: HH JI 269 Modelo: 187W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Próxima Distancia: 28 MAY 20 | Observaciones: AA-111 Sin Estufa

SG-038

"La empresa con la cual usted contrató el servicio de gas domiciliario, lo hizo de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se certifica el valor a pagar por concepto y al inspector. El usuario puede comprobar que se le dio la orden en el R220 - Condiciones Inspección PREVIA - La información que se obtenga (CONFIDENCIAL BÁSICO) y sus datos personales se suministrarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y tendrán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO: Sistema de información de Certificados de Conformidad) y para una investigación penal sin consentirse por otros Entes con legitimidad los mismos (en la cual se le advertirá). De la inspección se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res. 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisada en sus partes visible y accesibles la instalación interna industrial de gas mencionada en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, todas en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se responsabiliza que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la instalación cumple normalidad y que los valores de CO existe en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de manómetro) son menores a 14 ppm, mantendrá la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación deberá ser reportada a Distribuidora de Incendio para este cambio de especificación sea válido y pueda ser ingresado."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y los accesorios a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación.

Nombre: _____

Firma: 1003727091 _____

Cédula: _____

Vínculo: _____

Nombre del Inspector: Samuel Nivia

Certificado de Competencia Laboral: 5IF 0111554 Expedido por: Fidu

Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.368.535
RIOS CACERES
APELLIDOS
ANGELMIRA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 23-DIC-1958
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
03-SEP-1990 CONVENCION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-88835-05-00160342-F-037368535-20000826 0012849050A 1 30343926

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente

01 8000 522 955

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

CENS AL ALCANCE DE TU MANO



Recuerda que puedes realizar trámites y consultas de manera virtual y telefónica:


- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115
Línea daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y 6515 cel de cesar y cesar

El Grupo Reincar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM,

www.cens.com.co

Recomendaciones de Bioseguridad



Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Transformador	3T00104- De la Empresa					
DUG						
DU						
HC						
VR Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FRUG						
FU						
VC						
CEC						
%						

Información de la Instalación

Medidor Activa: 4509458
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1.5
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/Línea en la Tierra opción Oficinas Virtuales

Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompocens - Coquasmales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Tu Información

Nombre
J Molina
Dirección
kdx k3-360 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631010
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: **239356**

Documento equivalente a factura
N° - 1053489120

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fue: 19/AGO/2021

Pagaste: $46,200

Canales de atención

- 115 desde el cel y emergencias al 018000-414115 Línea Gratuita Nacional
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía



Operación facturada mediante sistema operativo con reconocimiento oficial según Resolución 1326 de julio 14 de 1993 modificada por la 1122 de 14 de julio de 2000

De conformidad con el Decreto 3152 de 1953, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620303





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620304

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 15 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Sandra Patricia Guevara
PÓLIZA o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx E3-360 Guaymaral El Carmen
BARRIO:
CIUDAD: Altura superior 2000 msnm SI NO
Teléfono: 3218297349

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT. 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 607 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación:
Nombre: Marcos Mondoñedo
Registro SIC No: 10732626564
Identificación: 1073262664
Tel:
Competencia Laboral No.: 438935 Expedida por: SENA Vigencia: 23-12-23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales | Disponibilidad Distrib | Memoria de Calculo | Compet. Laboral

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compriges
Identificación
Teléfono
Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	✓	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	✓ Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado	✓	Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio			Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO	No. Pisos		No. Equipos										
/	2021021139126						SI	NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto y Directa	Ducto	Combinación	Ventila mientos	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto y Directa	Ducto	Combinación	Ventila mientos	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car. Vacio interno: Ampn ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ HP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	280C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	310NC	318NC	332NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	132NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	229C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón ✓ Presión 6PSI Tiempo: 15" RESULTADO OK N/S Sg 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S DOTB4351 Marca: MSA Modelo ALTAIR 2X Nexom 10WO62
Detector De Fugas: N/C992301600S Marca: HH JL 269 Modelo: 10WO58

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28MBAR Sg-035 Observaciones AN-111 - SM 0.1UFC

Se anexa a con la firma por (andad) el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017 Se ratifica el valor a pagar previamente y al respecto los El usuario ratifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y bajo sujeción a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el Inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de ensamble) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Kelly Moreno
Firma: Kelly Moreno
Cédula: 1014 883 808
Vinculo

Nombre del Inspector: Edwin Ochoa
Certificado de Competencia Laboral: 438935 Expedido por: SENA
Sello y Firma del Inspector

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.004.857.261
GUERRERO RIOS

APELLIDOS

SANDRA PATRICIA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-OCT-1996
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S RH SEXO

30-OCT-2014 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

I-2506100-00647711-F 1004857261 20141125 0041390389A 2 43696178

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente

01 8000 522 956

Reporte actividades ilícitas de trabajadores de CENS o contratistas

CENS AL ALCANCE DE TU MANO

El Grupo Reinar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM,

www.cens.com.co

Recomendaciones de alta seguridad

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 2	Mes 3
Transformador	3T00104-De la Empresa				
DIAG					
DAI					
HC					
V.R Compensar $					
DI					
Grp Calidad	22				
IMAC					
RU					
W					
CEC					
%					

Información de la instalación

Medidor Activa: 4509458

Medidor Reactiva:

Alimentador: CONSAL_CARME

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 1.5

Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a

Puntos de pago: Apuestas Circulo 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Inmorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Nombre
J Molina
Dirección
kdx k3-360 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631010
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239356

Documento equivalente a factura
N° - 1053489120

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fue: 19/AGO/2021

Pagaste: $46,200

CENS APP
www.cens.com.co
Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus computadores cuando no los estés, para ahorrar el consumo de energía.

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620304





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620305

R134(REV.2) | FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 16 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Alvaro Yavuvo
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Edx - K10 - 140
BARRIO	
CIUDAD	

Teléfono | Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO | 807 3455 | CELULAR | 312 304 9141

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente | AASIGAS S.A.S. | NIT: 830054286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 3 B - 21 Casa 3 Hamilton

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 1107926264	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Marcos Montella	Identificación 1107926264 Tel:	Nombre Comprigas	
Competencia Laboral No.: 938935	Expedida por: SENA Vigencia: 23-12-23	Identificación 9902967-0	Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales ✓ Disponibilidad Distrib ✓ Memoria de Calculo ✓ Compet Laboral ✓	Planos Isométrico ✓	Tipo de Gas: Gas Natural ✓ GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

13.165.511
YARURO
ALVARO





FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1952
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1,64 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-MAR-1970 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CENS

Grupo epm

Muy pr[illegible]

¡G[illegible]

Medidas especiales adoptadas por CENS para el bienestar de nuestros usuarios

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, CENS ha implementado las disposiciones emitidas, ha adoptado medidas para el bienestar hechas por el Grupo EPM y ha desarrollado medidas adicionales propias para que a nadie le falte la energía eléctrica en esta contingencia internacional.

Estas serie de medidas cumplieron su vigencia el 31 de [illegible] de 2020; por tal razón, te invitamos a hacer uso eficiente del servicio de energía eléctrica a resolver tus dudas e inquietudes en nuestras líneas de atención y a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer la información más importante del servicio de energía en esta emergencia.

#Mantenerlaenlínea

Hurto de Infraestructura Res. SSPD. 6525-2007

Consecuencias técnicas que el hurto de infraestructura afecte para la prestación de servicio, así como información de por lo menos un número telefónico de marcación gratuita donde el hurto pueda ser denunciado

Tu Información

Nombre:
Jairo Alfonso Vergel
Dirección
kdx k10-140 las americas
Barrio: El Carmen
Ciudad. El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166532075
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0239202 - 9

Documento equivalente a factura
N° - 1045869424

Fecha de emisión:
Agosto 05/2020

Tu último pago fué: 11/JUN/2020

Pagaste: $7,740

Contáctanos a través de

115 Reporta daños y emergencias 4 al 018000 414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Período Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Período Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Transformador	3T00099-De la Empresa					
DUI						
DU						
HO						
VR Compensar $						
SI						
Calidad	22					
FNG						
RU						
VC						
CEC						
%						

Información de la Instalación

Medidor Activa: 17890443
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión:
Carga Instalada: 1.06
Constante de medida: 1

10.100



Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-su-ciudad/pagafacturaenlinea


Puntos de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coquasimales - Almacenes Éxito - Ilinorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)


El presente documento tiene el mismo valor y efectos de la factura de venta cambiaria ejecutiva en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620305





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ICONTEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620306

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 16 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Cesar Antonio Alvarez M
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kda K2 - 280
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el carmen

Edif Nueva | Edif Existente | Teléfono 320 295 56 14 | Altura superior 2000 msnm: SI NO | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830050286-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 38 - 71 Cra 3 Montalvo

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No	1094262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre	Marco Montilla	Identificación	1094262664	Nombre	Comercializadora
Competencia Laboral No	193135	Expedida por	Sena	Vigencia	28 12 23	Identificación	900296787	Teléfono
DOCUMENTAC PRESENTADA	Cert de Materiales	Hoja de Vida	Memoria de Calculo	Compet Laboral	Plano Isométrico	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	✓	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizada	✓	Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO	✓	No Pisos		No Equipos									
Homcar Domestico	20210701 3923		CO		Homcar		SI	NO	✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwth	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kwth	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interiores	Amarre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interiores	Amarre	Rejillas
1	1	Estufa	✓	6,95	✓			0	0	6,95	35,5	✓		1																

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo	3,8	Ancho 3,6	Alto 2,6	Total 35,5	m3
Volumen 2 Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen 3 Largo		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen 4 Largo		Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vacia Interno Amin ____ Lmenor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ TP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de Instalación con Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con manómetro ✓	Agua Jabón ✓	Presión 6PSI	Tiempo 15	RESULTADO OK	N/S Sg 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S 0018735I		Marca: MSA	Modelo: 9Hair 2	Flexón 181W062		
	Detector De Fugas: N/S C9923016005		Marca: HH JI 269		Modelo: 181W058		

Se informa acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28 MBr Sg - 035 | Observaciones: AA - 111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se solicita el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario califica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (LUGAR CORRESPONDIENTE) y sus datos personales son protegidos (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y tendrán como a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y solo una investigación judicial son reconocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual no se informará). De la inspección se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017". Avalado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017 tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple reglamentariamente y que los valores de CO hallado en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de mangueta) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora y de la contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	✓	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI		NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre	Jhon Arevalo	Nombre del Inspector	Ismael Abad
Firma		Certificado de Competencia Laboral	2424654	Expedido por	TUV
Cédula	1376118		
Vinculo	Vecino	Sello y Firma del Inspector	

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.167.063
ALVAREZ MONTAÑO
APELLIDOS
CESAR ANTONIO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-JUN-1969
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

24-NOV-1987 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00130965-M-0013167063-20081123 0006794611A 1 7020018062

Escaneado con CamScanner

CENS Grupo EPM

Tu Información

Nombre:
Carmen Marja Montaqo
Dirección:
kdx k2-280 10 de enero
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166631070
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 268574

Documento equivalente a factura
N° - 1053489132

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 31/AGO/2021

Pagaste: $32,910


Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.



Resolución CREG 123 de 2014

En cumplimiento del art 53 de la resolución CREG 108 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web
www.cens.com.co

Este documento es prestamérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Gonzalez Crespo
Representante Legal

Vigilado Superservicios NUR 2541601-003

LÍNEA ÚNICA DE CENS: Denuncie conductas delictivas y artículos. Línea gratuita nacional 018000-414115 o 5255555 en Bogotá. Línea gratuita nacional 018000-414115 o 5255555 en Bogotá.

Número de cliente: **268574**

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 1,859	$ 8,982

Por tus servicios pagas

$10,840

odo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 20/SEP/2021
Pago con recargo hasta: 27/SEP/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $15,487
el subsidio te ahorras: $-7,744

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

a usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
Y-ENERGIA	18,315	0.0000	23	11,698	13
N-ENERGIA	12,383	0.0000	24	8,255	12
L-ENERGIA	11,795	0.0000	25	8,187	11

IS
la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

0927

Por tus servicios pagas

$ 10,840



3-JUN-1969

M
SEXO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

5794611A 1 7020018062

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620306





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620307

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 16 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Jose De Dios Guerrero
PÓLIZA o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Edx - E4 - 580
BARRIO: Bogmallito
CIUDAD: el Carmen
Altura superior 2000 msnm: SI | NO X
Teléfono: 3229462166

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: ✓ | Edif Existente:
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3B - 31 Casa 3 Montebay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación
Nombre: Marcos Montilla
Competencia Laboral No.: 938935
Registro SIC No: 1079266564
Identificación: 1079266564
Vigencia:
Expedida por:
Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compriga
Identificación:
Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Disañ ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única ✓	2da	3ra								
Tipo de Instalación	A la Vista	Empotrada	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición				Unifamiliar	Multifamiliar ✓	Comercial									
Tipo de Material	Galvanizado ✓	Acero al Carbón	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALFE ✓	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?											
Medidor, Marca y Tipo	Numero	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio Interno	SI	NO ✓	No Fisos	No Equipos											
Homer Domestico 20210201245	00	Fomcar	SI	NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación	Evacuación y Ventilación											

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Inicial en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación (Directa, Ducto V, Ducto H, Combinación, Ducto Interno, Arriba, Rejilla)	Inferior: Abertura existente Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación (Directa, Ducto V, Ducto H, Combinación, Ducto Interno, Arriba, Rejilla)
		E20R		3,2													

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,2 Ancho 4,1 Alto 2,6 Total 34,1 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vario Interno Amin Lmenor min Vent Inf Vent Sup TP kw

Observaciones

LISTA DE DETECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección inmediata SI	Corrección inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Corregido
Hermenicidad de instalación con Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310PIC		345PIC							✓
Trazado general de la instalación	208C	303PIC		304PIC							✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311PIC	318PIC	319PIC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332PIC	227C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón ✓ | Presión: 6PSI | Tiempo: 15" | RESULTADO: OK | N/S 06 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 Marca: MSA Modelo: Altair 2X Flexim 181W062
Detector De Fugas: N/S C9923016005 Marca: HH JI 264 Modelo: 181W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBV | Observaciones AA - 111

59-035

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se cataloga el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario cataloga que se le dio a conocer el R225 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se entrega (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se respaldarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transmitirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que, en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple reglamentación y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación


Nombre: Omaira Trillos
Firma: Omaira Trillos
Cédula: 37777058
Vínculo: a través de terceros

Nombre del Inspector: Samuel Abril
Certificado de Competencia Laboral: [illegible] Expedido por:
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner





FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1960

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-JUN-1979 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1003505-0[illegible]50342-M-0013165719-20090020 0012648928A 1 30343906

Escaneado con CamScanner

mación

Nombre:
De Dios Guerrero
Dirección:
kdx k4-580 junin
Registra
El Carmen
de Servicio: Residencial
dato 2
Ruta: 305 03166631205
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 432620

Documento equivalente a factura
N° - 1052864374

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 19/JUL/2021

Pagaste: $880

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Vigilado Superservicios NUER:254001-003

Con este numero puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: 432620

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 4,320

Por tus servicios pagas

$4,320

Período facturado: 02/JUL/2021 a 28/JUL/2021

1636-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/AGO/2021

Pago con recargo hasta:
26/AGO/2021

Días Facturados
27

Sin subsidio pagarías: $8,621
Con el subsidio te ahorras: $-4,306

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821

NS
e la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Este es el documento equivalente a factura de expendio público en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

10826

Por tus servicios pagas

$ 4,320

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620307





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 620308

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA | MES | AÑO | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Maria Ilce Godino
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx 14 - 100
BARRIO	Gaymaltio el carmen
CIUDAD	Altura superior 2000 msnm: SI NO — TELEFONO 8073455 — CELULAR 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva | Edif. Existente | AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Teléfono | Carrera 77 # 18 - 31 Casa 3 Mondalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 1079262664		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección:
Nombre: Maria Montilla	Identificación 1079262664	Tel:	Nombre: Comprigal
Competencia Laboral No.: 293135	Expedida por: Sena	Vigencia 12B 12 28	Identificación 9902967 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert. de Materiales	Disponibilidad Disdrib.	Memoria de Calculo	Compet. Laboral	Plano Isométrico	Tipo de Gas: Gas Natural	SUP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial		Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica		2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar		Multifamiliar			Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE		Aluminio			Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno		SI		NO	No. Pisos		No. Equipos								
Homar Nomeshio	20210200899		00		Homar		SI		NO		Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwh	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kwh	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura exigida — Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Fachada Interna	Arriba	Rejillas	Inferior: Abertura exigida — Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Arriba	Rejillas
J.		ESTUFA	✓	3,2	✓			0	0	3,2	34,9	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 4,2 Ancho 3,2 Alto 2,6 Total 34,9 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a Instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				✓

Car. Vacio interno: Amin ____ Imenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ 1P kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de Instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	319NC	318NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	232C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	317C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ✓ Agua Jabón: ✓	Presión 8PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S SG 21		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S: 00187351	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexón 181W062			
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HH J 264	Modelo: 181W058				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28 MBar SG-035 | Observaciones: AA-111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se indica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario califica que es la dirección correcta, conoce el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CONFORME O NO CONFORME) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros. Estos que legalmente los soliciten (de la cual no se informará). De la inspección se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (tras prueba de maniobra) son inferiores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora a que lo conozca o la informe de inspección no será valida y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Maribell Toro Godino	Nombre del Inspector: Samuel Abad
Firma: Maribell Toro	Certificado de Competencia Laboral: 293135
Cédula: 1.091.535.149	Expedido por:
Vinculo: hija	Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.706.509
DODINO
APELLIDOS
MARIA ILCE
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1959
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

16-OCT-1991 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00158639 F-0027706509 20080600 0012196454A 1 27757902

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo epm

1645-2/2

Tu Información

Nombre:
Argemiro Toro Lopez
Dirección:
kdx 14-100 junin
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166531265
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0239384 - 5

Documento equivalente a factura
N° - 1049928213

Fecha de emisión:
Marzo 04/2021

Tu último pago fué: 11/FEB/2021

Pagaste: $16,040

Contactanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupocpm
censgrupocpm
CENS Grupo EPM



El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Cano
Representante Legal

Vigilado Superservicios NUR 2540101-003

Con este número puede hacer trámites y pagos

Número de cliente: 0239384 - 5

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Numerales Pasados | Subsidios Aportes
$ 2,510 + $ 15,400

Por tus servicios pagas

$17,910

Periodo facturado: 29/ENE/2021 a 28/FEB/2021

1645-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
18/MAR/2021

Pago con recargo hasta:
26/MAR/2021

Días Facturados
31

Sin subsidio pagarías: $20,918
Con el subsidio te ahorras: $-10,419

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Saldo inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Saldo actual	Cuotas Facl.
13394785	60,782	0.9436	16	72,462	2

ENS
de la

De lunes a viernes de
9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

210326

Por tus servicios pagas

$ 17,910

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620308





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No **Nº 620309**

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 16 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Marbell Toro Dodino
PÓLIZA ó # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Edf-14 100
BARRIO: Cosmopolita
CIUDAD: el Carmen
Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO | 8073455 | CELULAR | 3123040741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente | AASIGAS S.A.S.
NIT 830050286-4
CIUDAD Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Montebay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación: Registro SIC No 1091262664 | Identificación 1091262664 | Tel:
Nombre: Marcos Montilla
Competencia Laboral No: 938935 | Expedida por: SENA | Vigencia 28-12-23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Distrib | Memoria de Calculo | Compat. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compyssa
Identificación 9002967 - K | Teléfono


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial		Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	✓	2da	3ra							
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio		Polipropileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO	✓	No Pisos		No Equipos									
Homcar Domestico	2021020089931		00		HOMCAR		SI	NO ✓	Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwatt	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kwatt	Volumen Total de los Recintos	Cumple NMModo Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Aireras	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Aireras	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cal. Vacio Interno Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ TP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con Detector ____ Agua jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	349NC								✓
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	181NC	182NC	315NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	132NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con manómetro ____ Agua jabón ____	Presión 6PSI	Tiempo 15	RESULTADO OK	N/S 5921		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S 0018735	Marca MSA	Modelo ALTAIR 2X	Flexòm 181W062			
	Detector De Fugas: N/S C442301605	Marca: HH JL 269	Modelo:	181W058			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 mBr | Observaciones AA - 111 - SIN ESTUFA
SG - 035

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el R228 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán **(Ley 1581/12 HABEAS DATA)** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otras Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. **MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**". Avalado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que en la fecha las sido revisados en sus partes visibles y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. **MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad (dondes, tapados, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalmente y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de quemado) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME ✓	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Marbell Toro Dodino
Firma: Marbell Toro
Cédula: 1.091.535.149
Vinculo: Dueña

Nombre del Inspector: Esneyder Ariza Tinoco
Certificado de Competencia Laboral: ____ Expedida por: ____
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.091.535.149

TORO DODINO

APELLIDOS

MARBELL

NOMBRES

Marbell Toro D.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-OCT-1998

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

09-NOV-2016 EL CARMEN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2503700-00673175-F-1091535149-20161223 0052792627A 1 46757643

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

epm

1645-2/2

Tu Información

Nombre:
Argemiro Toro Lopez
Dirección:
kdx 14-100 junin

Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166531265
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0239384 - 5

Documento equivalente a factura
N° - 1049333907

Fecha de emisión:
Febrero 02/2021

Tu último pago fué: 12/ENE/2021

Pagaste: $6,690

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncia conductas ilegales o antiéticas. Email: [illegible] Línea Ética Contacto Transparente: 01-8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM vela por la reserva de la información del cliente"

Vigilado Superservicios NUR-254001-003



CENS
Grupo epm

Desconecta aparatos cuando no los utilices
(Res. CREG 123 de 2014)

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales

José Miguel Gonzalez Crespo
Representante Legal

Número de cliente:
0239384 - 5

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ 2,149 + $ 13,831

Por tus servicios pagas

$16,040

odo facturado: 29/DIC/2020 a 28/ENE/2021

1645-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
18/FEB/2021

Pago con recargo hasta:
27/FEB/2021

ha de suspensión: 19/FEB/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $17,912
el subsidio te ahorras: $-8,921

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ra usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
3394785	80,782	0.9436	17	76,642	1

indebido
ituito
955



0227

Pa tus servicios pagas

$ 16,040

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 620309





Escaneado con CamScanner