AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No Nº 616251

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 11:00 | HORA FINAL 11:45

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Angel Ardila Quintana
PÓLIZA # # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Edf - Kz - 6-19
BARRO	Caimalito
CIUDAD	el carmen

Edif Nueva / | Edif Existente |

Teléfono 3112789122 | Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Mandalay

Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050786-4
CIUDAD: Bogotá


INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No 1079262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Marcos Montilla	Identificación 1079262664 Tel:	Nombre Compvigas	
Competencia Laboral No. 938935	Expedida por: Sena Vigencia: 28 12 23	Identificación 900209647-1 Teléfono	

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales / | Disponibilidad Distrib / | Memoria de Calculo / | Compet Laboral / | Plano Isométrico / | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP /

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

13.168.657
ARDILA QUINTANA

ANGEL

Angel Ardila



FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1977
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-ABR-1996 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-8883505-00156764 M-0013188257-20000518 0011566400A 1 3034403

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo epm

CENS

Tu Información

Nombre:
Rosmira Guerrero
Dirección:
cra 2 6-19 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166630555
Tarifa: Generica

Tu numero de cliente: 267942

Documento equivalente a factura
N° - 1052293486

Fecha de emisión:
Julio 02/2021

Tu último pago fué: 19/ABR/2021

Pagaste: $53,980

Contáctanos a través de

115 Reporta de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Siguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

En agosto llegará La prima Lucía

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!

Vigilado Superservicios. NUR 2340012003

Con este número puedes hacer trámites y pagos

267942

Reporta daños y emergencias

018000 414 115 o al 115

Evita la suspensión del servicio

Servicios Facturados

Alumbrado público $17,596 + Servicio de energía $62,344

Por los servicios pagas

$79,940

Período facturado: 29/MAY/2021 a 01/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO

Días Facturados
34

Fecha de suspensión: INMEDIATO

Sin subsidio pagarías: $48,970
Con el subsidio te ahorras: $-29,363

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
MAY-ENERGIA	20,660	0.0000	25	14,348	8
JUL-ENERGIA	21,291	0.0000	27	15,963	9

CENS

desde la [illegible]

De lunes a sábados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ingresa a través de [illegible].com.co

(96)20210727

Por los servicios pagos

$ 79,940

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616251





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616252

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 11:20 | HORA FINAL 11:40

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Elmira Leon de Quintana
PÓLIZA o # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Edif Nueva ✓ Edif Existente — Felix Cra 26-13
BARRIO	Guamullo el Carmen
CIUDAD	Altura superior 2000 msnm: SI NO — Teléfono 3112789142 — TELEFONO 007 3455 — CELULAR 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050786-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 1019262664		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Marcos Montolly	Identificación: 1019262664	Tel:	Nombre: Compriga S
Competencia Laboral No.: 938935	Expedida por: SENA	Vigencia: 28-12-23	Identificación: 900209637-0 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Distrib ✓	Memoria de Calculo ✓	Compet Laboral ✓ Plano Isométrico ✓ Tipo de Gas: Gas Natural GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial		✓ Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	✓ 2da	3ra								
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	✓ Multifamiliar		Comercial								
Tipo de Material	Galvanizado		✓ Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	✓ Aluminio			Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO	✓ No. Pisos		No. Equipos										
Hmcar Domestico	20202014902		00		Hmccv		SI	NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwth	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Inlet en Kwth	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Arriba	Pared	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Arriba	Pared
1	1	E258	✓	4,06				0	0	4,06	37,5	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen	Largo 3,8	Ancho 3,8	Alto 26	Total 37,5	m3
Volumen	Largo	Ancho	Alto	Total	m3
Volumen	Largo	Ancho	Alto	Total	m3
Volumen	Largo	Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car Vacio Interno Amin ____ Lmenor min ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ 1P kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	312NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	223C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con manómetro ✓	Agua Jabón ✓	Presión 6PSI	Tiempo 15	RESULTADO OK	N/S 5921	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 00187351	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexóm 1811W062			
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HH	JL 269	Modelo: 1811W058			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28MBr SG-035 — Observaciones AA-111

"Se explica con claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA**. - La información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (**Ley 1581/12 HABEAS DATA**) y transferida a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser consultos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "**Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalidad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Laudelino Quintana
Firma: 37170398
Cédula:
Vinculo: Mija

Nombre del Inspector: Samuel Alzate Tapias
Certificado de Competencia Laboral: Expedido por: SENA
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner


CREG modificó

a penalización de energía reactiva

¡Revisa en tu factura de energía si estás teniendo penalizaciones!

Consúltalo en nuestra página web cens.com.co mediante este cubo

www.cens.com.co



Comunícate con CENS desde tu

whatsapp

Escríbenos al

01 8000 414 115 y

accede a múltiples servicios al alcance de tu mano.

En agosto llegará

La prima Lucía

Una prima con la que tendrás tres oportunidades de ganar por estar al día en el pago de la factura.

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!

El hurto reiterado de infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un término indeterminado.

Denuncia presencia de personal ajeno y/o reporte daños en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional (Res. SSPD 6525-2007)



Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Mes 1	Periodo Actual Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Cliente/Transformador	3T00104-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
VR Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 16526326

Medidor Reactiva:

Alimentador: CONSAL_CARME

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: .5

Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-tu-factura/pagalufacturaenlinea

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ilimorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo epm

CENS

Tu Información

Nombre:
Julia María Puentes
Dirección:
cra 2 6-13 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166630550
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 267943

Documento equivalente a factura
N° - 1052861987

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué. 21/JUL/2021

Pagaste: $16,200

Contáctanos a través de

115 Línea de daños y emergencias o al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

Especialidad a una factura para Alcaldía de Bucaramanga exclusivamente en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616252





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616254

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 01:40 | HORA FINAL 02:00

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Sara Maria Lemus | Edif Nueva ✓ | Edif Existente
PÓLIZA # o # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Eq X F2 - 100
BARRIO: Guamalito
CIUDAD: el Carmen | Altura superior 2000 msnm: SI NO | Teléfono 3116712179

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 1B - 31 Casa 3 Marsella
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 394 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No 1074262664
Nombre: Marcos Mantilla | Identificación 1074262664 | Tel
Competencia Laboral No: 193595 | Expedida por: Sena | Vigencia 26-12-23

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre COMPRIGAS
Identificación 900209761 | Teléfono
Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Distrib | Memoria de Calculo | Compet. Laboral


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial ✓	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica ✓	2da	3ra											
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Empotrada	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición				Unifamiliar	Multifamiliar ✓	Comercial												
Tipo de Material	Galvanizado ✓	Acero al Carbón	Cobre Rigido	Cobre Flexible	PEALPE ✓	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual?														
Medidor, Marca y Tipo	Numero	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio interno	SI	NO ✓	No. Pisos	No. Equipos														
Homcar Domestico	20210201244O	00	Homcar	SI	NO ✓	Sistema Evacuación		Ventilación	Evacuación y Ventilación														

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	PISOS	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwh	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kwh	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios interno	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios interno	Rejillas
1	1	E400	✓	6,4				00		6,4	38,5	✓															

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo 3,9 Ancho 3,8 Alto 2,6 Total 38,5 m3
Volumen 2 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 3 Largo Ancho Alto Total m3
Volumen 4 Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car Vario interno: Amin ____ Imenor min ____ Vent inf ____ Vent Sup ____ TP kw ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	238C	332NC	222C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ | Agua jabón: ____ | Presión 6951 | Tiempo 15 | RESULTADO OK | N/S S9 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 | Marca MSA | Modelo Altair 2X | Flexóm 181W0062
Detector De Fugas: N/S C9423018005 | Marca: HHJ1269 | Modelo: 181W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBr | Observaciones AA-111
S9-035

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se cobró el valor a pagar previamente y el inspector El usuario ratifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se recopilarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisada en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple reglamentación y que los valores de CO (con pruebas de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Lucenid Lozano Lemus
Firma: Lucenid Lozano Lemus
Cédula: 1091534039
Vinculo: Hija

Nombre del Inspector: Ismael Abad
Certificado de Competencia Laboral: TGP/05.4 | Expedido por: FUNDEC
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.705.849
LEMUS YARURO

APELLIDOS
SARA MARIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1960
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-DIC-1987 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A 2503700 00263795 F 0027705849 20101104 0024681753A 1 26953022

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CENS | Grupo epm

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-8
Avenida Aeropuerto SN - 220 Sevilla, Cúcuta / Tel.: 5824444
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002
Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 - **Agentes Retenedores IVA**

Reporta daños y emergencia marcando gratis
018000 414115
O al 115

COMPROBANTE DE PAGO DIRIGIDO 15033436

Fecha de emisión: 08/09/2021

DATOS DEL CLIENTE

Número de Usuario: 432616-9
Nombre ORLANDO LOZANO
Dirección: KDX K2-100 SECTOR NORTE
Barrio: NO REGISTRA
Teléfono:

DIRECCIÓN REPARTO ESPECIAL

Ruta de lectura: 305 - 3166630560

Código Cargo	Descripción del Concepto	Valor Cargo
1	Cuota Financiacion	$2,042
3	Energia	$43,980
18	Intereses Mora	$35
26	Relacionados Energia	-$19,449
	TOTAL A PAGAR	**$ 26,608**

Fecha Vencimiento: 08/09/2021

ESTIMADO CLIENTE: EXPRESE SUS INCONFORMIDADES CON RELACIÓN AL VALOR FACTURADO A NUESTROS REVISORES FISCALES, KPMG S.A.S. AL APARTADO AEREO No. 1252 DE MEDELLIN.
LINEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. / E-mail: cuida-tutransparente@epm.com.co - Línea Nacional: 01 8000 522 555.
CENS velará por la reserva de la información del denunciante.

Jose Miguel Gonzalez Cortes - Representante Legal de CENS S.A. E.S.P.

CENS | Grupo epm

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-8
Avenida Aeropuerto SN - 220 Sevilla, Cúcuta / Tel.: 5824444
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002
Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 - Agentes Retenedores IVA

CUPÓN PARA EL BANCO

Número de Usuario: 432616-9
Nombre: ORLANDO LOZANO
Dirección: KDX K2-100 SECTOR NORTE
Comprobante No: 15033436
Valor: 26.608
Fecha de Vencimiento: 08/09/2021

Ref 432616


(415)7709998001794(8020)030000432616 87(3900)0000026608(96)20210908

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616254





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616255

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: David Tellez Chong | Edif Nueva ✓ | Edif Existente

PÓLIZA # # de CUENTA:

DIRECCIÓN: Kdx 13-320

BARRIO: Bugambilito

CIUDAD: El Carmen | Ahora superior 2000 msnm: SI NO | TELEFONO | CELULAR 312 904 0741

DATOS DE LA EMPRESA: AASIGAS S.A.S. | NIT 830066286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 18 - 31 Casa 3 Mondaiby | Teléfono 6235226939

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Nombre: Marco Montilla | Registro SIC No. 1074262664 | Identificación 1074262664 | Tel: | Competencia Laboral No. 939935 | Expedido por: Sena | Vigencia: 23 12 28

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección: Nombre: Compriga | Identificación 900209471-0 | Dirección:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Disponibilidad Diseño ✓ | Memoria de Cálculo ✓ | Compet Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.004.859.075**

TELLEZ CHONA

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES

DAVID TELLEZ CH

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAY-1997**

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G S RH	SEXO

31-AGO-2015 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2503700-01144523-M-1004859075-20200706 **0071**137553A 2 9312497297

Escaneado con CamScanner

Linea Etica Contacto Transparente

01 8000 522 955

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

CENS AL ALCANCE DE TU MANO

El Grupo Reincor es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM.

www.cens.com.co



Recomendaciones de Bioseguridad



Asesor Virtual
Chat en Línea
Formularios para reporte de daños
App Móvil
Radica tu PQR
WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Transformador	3T00104 De la Empresa					
FMIC						
FEC						
HC						
VM Compensar $						
IN						
Ivp Calidad	22					
FMIG						
FEI						
VC						
CCC						
%						

Información de tu Instalación

Medidor Activa: 20372671
Medidor Reactiva
Alimentador: CONSAL_CARMF
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/pagos/factura-especial/facturacion-linea

Puntos de pago: Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Banco de Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo EPM

Tu Información

Nombre
Celina Chona Alvernia
Dirección
Mz 13-320 sector norte
Barrio El Carmen
Ciudad El Carmen
Clase de Servicio Residencial
Estrato 1
Ruta 305 03166630535
Tarifa Generica
Tu número de cliente: 458768

Documento equivalente a factura
N° - 1053492392

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fue: 21/AGO/2021

Pagaste $10,140

Contáctanos a través de

- 115 reporte de daños, emergencias o al número 414115
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616255





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616256

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 MES 10 AÑO 021 HORA INICIO HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Celina Chona Alvernia
PÓLIZA # o de CUENTA:
DIRECCIÓN: Edif. 13 - 320
BARRIO: Guaimalito
CIUDAD: El Carmen
Teléfono: 3235224959

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ Edif Existente
AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050266-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 38 - 31 Cane 1 Mondoñedo
TELEFONO 80 3405 CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación — Nombre: Marcos Montilla — Registro SIC No. 1694266641 — Identificación 1694266641 — Tel: — Competencia Laboral No: 988935 — Expedida por: SENA — Vigencia 28/12/23 — DOCUMENTAC PRESENTADA: Cert de Materiales — Impermeabilidad Gabin — Memoria de Calculo — Competencia Laboral

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección — Nombre: COMERCIAL — Identificación — Teléfono — Plano Isométrico — Tipo de Gas: Gas Natural — GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial — Comercial — Reforma — MATRIZ — REVISADA ANTES? S / N — SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220 — Tipo de regulación: Única ✓ 2da 3ra

Tipo de Instalación: A la Vista — Embebida — Enterrada — Por Conductos — Centro de Medición — Unifamiliar ✓ Multifamiliar — Comercial

Tipo de Material: Galvanizado — Acero al Carbón — Cobre Rígido — Cobre Flexible — PEALPE ✓ Aluminio — Polietileno — Otro — Cual ?

Medidor, Marca y Tipo: Número — Lectura — Reguladores — Calentadores Esp — Vacío interno — SI — NO — Nro. Pisos — No. Equipos


Lunica Domestico 20402015480 00 — Lumcar — SI ✓ NO — Sistema Evacuación — Ventilación — Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Recinto	Piso	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO FLUJO	Potencia Inst en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura exterior Area Mínima cm2	Abertura exterior Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío Interno	Amplia	Rejillas	Inferior: Abertura exterior Area Mínima cm2	Abertura exterior Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío Interno	Amplia	Rejillas
✓1		64a	✓	7,78	✓				✓	7,78	34,4																			

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

Volumen Largo 3,9 Ancho 3,7 Alto 2,6 Total 34,4 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes — RECINTO MONOESPACIAL SI ✓ NO

Car Vacio Interno Amin ____ Lmenor mín ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ 1P kw ____

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en los casilla correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del borde

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Corregido
Hermeticidad de instalación con Detector ____ Agua Jabón	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 1101C 345C					
Trazado general de la instalación	208C 1031C 1041C					
Materiales	201C					
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 1110C 1109C 1120C					
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	229C 1321C 222C					
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL — Prueba con manómetro ____ Agua Jabón ✓ — Presión 6PSI — Tiempo 15 — RESULTADO OK — N/S SQ 21

EQUIPOS UTILIZADOS — Detector De CO N/S 00187351 — Marca MSA — Modelo ALTAIR 2X — Flexóm 187 062

Detector De Fugas: N/S C9923016005 — Marca: FLH II 269 — Modelo: 181 WOSB

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente? SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBAR SQ-035 — Observaciones AA- 111

Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se explica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario declara que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CON CARÁCTER CONFIDENCIAL) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y trasladada a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección se retiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017". Firmado por el inspector y con resultado CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha fue visitado en sus partes visible y accesible la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a lo Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprueba que la instalación es hermética que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de quemador) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN — CONFORME ✓ — NO CONFORME — LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI ✓ NO

Señalar que concepto el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Jesus Abad Perez Ortiz
Firma: Jesus Abad Perez Ortiz
Cédula: 5.443.255
Recibe:

Nombre del Inspector: Ismael Abad Duplass Tapia
Certificado de Competencia Laboral: Expedido
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

No. 60.416.538
CHONA ALVERNIA

CELINA





FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1974
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-JUL-1997 ABREGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Línea Ética Contacto Transparente **01 8000 522 955**

Reporte aquí las solicitudes de trabajadores de CENS o contratistas



CENS AL ALCANCE DE TU MANO

El Grupo Reinosa es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM, y queremos [illegible] para que puedas [illegible]

Conoce más en
www.cens.com.co



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos

Asesor Virtual
Chat en Línea
Formularios para reporte de daños
App Móvil
Radicado PQR
WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115

Para daños y emergencias marca 115 en Bogotá y Soacha y 5115 en el resto del país


Recomendaciones de Bioseguridad



Al ser usuario la calidad del servicio es nuestro [illegible] Puedes [illegible] [illegible] [illegible]

ACTA # 616256





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-GIN-036

Certificado No. Nº 616257

R134(REV.2)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Andreina Tellez Chong
POLIZA # de CUENTA:
DIRECCIÓN: Kdx 13-320
BARRIO: Guamaglito
CIUDAD: el Carmen
Edif Nueva | Edif Existente | Teléfono 3235224954 | TELEFONO | CELULAR 312 804 8741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT 830052266-4
CIUDAD Bogotá
Correo 72 # 38 - 31 Casa 3 Mondoñedo

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación: Registro SIC No 1067262664
Nombre: Marcos Montalvo | Identificación 1067262664 | Tel:
Competencia Laboral No: 938935 | Expedida por: Sena | Vigencia 28 13 23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Responsabilidad Diseño | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: COMDYGAS
Identificación | Teléfono
Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para Vivi: Residencial | Comercial | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES? S I / N O | Si REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, SOLICITAR R220 | Tipo de regulación: Única | 2da | 3ra
Tipo de Instalación: A la Vista | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Unifamiliar | Multifamiliar | Comercial
Tipo de Material: Galvanizado | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPE | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual?
Medidor, Marca y Tipo | Numero | Lectura | Regulador | Calentador Esp | Vacio interno | Ventilación | Evacuación | Ventilación y Ventilación | No Equipos
Lectura: 00 | Regulador: Hom Cgv | Si / No | Si / No | Si / No | Si / No | Si / No | Si / No


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTO	Ayuda	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kcal/h	Tipo de Artefacto A	B	C	TIRO NATURAL	TIRO FORZADO	Potencia total en Kcal/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1		Estufa	✓	7,38				00				✓	

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior: Abertura existente	Superior: Tipo de ventilación	Inferior: Abertura existente	Inferior: Tipo de ventilación
	Area Libre cm2	Directa / Ducto / Combinada / Natural / Forzada	Area Libre cm2	Directa / Ducto / Combinada / Natural / Forzada

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 3,6 Ancho 3,6 Alto 2,6 Total 33,6 m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3
Volumen Largo Ancho Alto Total m3

Potencia - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cor Ventilatoria Area ___ Longitud mm ___ Vent Inf ___ Vent Sup ___ 1ª Fase ___

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del anexo

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Crítico	Resultados de la Inspección No Crítico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con Detector ___ Agua Jabón	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	319RC		345RC							✓
Trazado general de la instalación	208C	103RC		304RC							✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	316RC	318RC	109RC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	229C	157RC		227C							✓
Ubicación de los artefactos a gas	229C	229C	243C	213C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ Agua Jabón ✓ | Presión 6psi | Tiempo 15 | RESULTADO OK | N/S SG21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO. NS 00187351 | Marca MSA | Modelo | Flexible
Detector De Fugas: N/S | Marca: | Modelo:

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica ___ | Observaciones ___

Se informa a la mayor brevedad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se establece el valor a pagar (vencimiento) al inspector. El usuario cuenta con 5 días para comunicarse al R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CONFIDENCIAL) y con datos personales es protegida por (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y tendrán a la Universidad y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y este un investigador podrán ser consultados por otras Entes que legalmente los soliciten (de la cual se le informará). De la inspección se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017" firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME AASIGAS S.A.S. expedirá por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en hermeticidad, artefactos, tramos, materiales, ventilación, sistema de CO (conexión de extractor) y ubicación de artefactos. Se comprueba que la instalación es hermética que los artefactos funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalidad y que los valores de CO inicial en el ambiente en ppm y que los valores de CO (con prueba de quemado) son inferiores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a la instalación deberá ser reportada al fabricante o de la contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y me acojo a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre
Firma
Cédula 5,443,255
Vinculo

Nombre del Inspector Samuel ALEJ
Certificado de Competencia Laboral Yolser
Expedido por SENA
Sello y Firma del Inspector

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.007.885.353**

TELLEZ CHONA

APELLIDOS

ANDREINA

NOMBRES

Andreina Tellez ch

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-2000**

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-ENE-2019 EL CARMEN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2503700-01066476-F-1007885353-20190311 0064840428A 1 51825352

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CENS AL ALCANCE DE TU MANO



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

Asesor virtual

Chat en línea

Formularios para reporte de daños

App Móvil

Radios tu POR

WhatsApp CENS

Correo soporte clientes@cens.com.co

Línea de atención nacional

01 8000 414115

Línea de daños y emergencias en CENS en Norte de Santander y Arauca

#YoMeCuidoYTeCuido

El Grupo Reincor es la nueva casa de soluciones de CENS Grupo EPM

www.cens.com.co

Recomendaciones de Eficiseguridad



Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	Periodo Actual			Periodo Retirados		
G (nacional)	3E00104 Delta Empresa					
DES						
FAI						
NG						
VAI Compensar $						
PI						
Fdp Calidad	32					
FAIn						
FAI						
VF						
CCC						
$						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 20372671

Medidor Reactiva

Alimentador: CONSAL CARME

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 1

Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar un cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/pagos/pagos-electronicos

Puntos de pago Apuestas Gaceta 75 - BBVA - Cosmopenny - Coquesmales - Almacenes Exito - Banco de Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Efipmes y Dal Mismos AIH - SuperGIROS (Solo en el Cesar)

Grupo EPM

Tu información

Nombre
Colina Chona Alvernia

Dirección
Mz 13-320 sector norte

Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato: 1
Ruta: 305 03166630535
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 458768

Documento equivalente a factura
N° - 1053492392

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 21/AGO/2021

Pagaste: $10,140

Contáctanos a través de

- 115 Opción de daños, o comunícate al 01 8000 414 115
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en


- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM

Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía



Escaneado con CamScanner

ACTA # 616257





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No: Nº 616258

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 02:50 | HORA FINAL 03:15

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Cristo humberto solo 6 — Edif Nueva ✓ — Edif Existente
POLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Edx 13-380
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el Carmen — Teléfono — Altura superior 2000 msnm: SI NO — TELETONO 807 3455 — CELULAR 312 304 9741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3B - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación			Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre: Marcos Montalvo	Registro SIC No: 1079262664	Tel: 1079262664	Nombre: Compygas — Teléfono
Competencia Laboral No: 938935	Expedida por: Sena	Vigencia: 28 12 23	Identificación: 900209617-0 — Tipo de Gas: Gas Natural — GLP ✓
DOCUMENTAL PRESENTADA	Cert de Materiales ✓ — Disponibilidad Gas(s) ✓ — Memoria de Calculo ✓ — Compet. Laboral ✓ — Plano Isométrico ✓		

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial		Comercial ✓		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTEST	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	✓	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista ✓		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón ✓		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio			Polietileno			Otro		Cual ?					
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO ✓	No Pisos			No Equipos									
Humcar Domestico 2021027010268	00		Humcar		SI		NO ✓		Sistema Evacuación			Ventilación			Evacuación y Ventilación									


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE	CUBICO	Potencia total en Kw/h	Volumen total de los Recintos	Cumple Medida Standar SI	NO
✓	1	E4CR	✓	6,3	✓				✓	6,3	34,6		

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN m2

Superior: Abertura existente — Area Minima m2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Duct V	Duct H	Combinada	Ductos Mixtos	Rejillas	Rendijas	Inferior: Abertura existente — Area Minima m2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Duct V	Duct H	Combinada	Ductos Mixtos	Rejillas	Rendijas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1 Largo: 3,7	Ancho: 3,6	Alto: 2,6	Total: 34,6	m3	
Volumen 2 Largo:	Ancho:	Alto:	Total:	m3	
Volumen 3 Largo:	Ancho:	Alto:	Total:	m3	
Volumen 4 Largo:	Ancho:	Alto:	Total:	m3	

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes: | RECHTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Cal. Vario interno: Amin: ____ Lmenor min: ____ Vent. inf: ____ Vent. Sup: ____ tP kw: ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección inmediata SI	Corrección inmediata NO	Resultados de la Inspección: Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	312NC	313NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	229C	226C	243C	712C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ✓	Agua jabón ✓	Presión: 60PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S: 5921	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO N/S: 00187351	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Version: 1.8.1 W062			
	Detector De Fugas: N/S: C992301600S	Marca: [illegible] 269	Modelo: 10 1W058				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ____ NO ____

Presión Dinámica: 28MBR — Observaciones: AA-111 — SG-035

Se explica resultado y validez del procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se calibra el valor a pagar precisamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y solo una investigación podrán ser conocidos por otras Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normalidad y que los valores de CO exist en el ambiente es 11 ppm y que los valores de CO (con prueba de incremento) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Yeiny Yarith Solo Voca	Nombre del Inspector: [illegible] ASAY
Firma: Yeiny Yarith Solo Voca	Certificado de Competencia Laboral: [illegible] 10SA
Cédula: 1091534336	Sello y Firma del Inspector:
Vinculo: hija	

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **13.165.474**

SOTO GUERRERO
APELLIDOS

CRISTO HUMBERTO
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1955**
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

22-DIC-1977 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA


A-2503700-00885589-M-0013165474-20170224 0053900844G 2 46757577

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CREG modificó

www.cens.com.co



Comunícate con CENS desde tu

whatsapp

Escríbenos al

01 8000 414 115 y

accede a múltiples servicios al alcance de tu mano

En agosto llegará

La prima lucia

Una prima con la que tendrás tres oportunidades de ganar ¡por estar al día con el pago de la factura

¡Espérala, inscríbete y prepárate para ganar!



Información de la instalación

Medidor Activa: 45.06.006
Medidor Reactiva:
Alimentador: CORSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1.5
Constante de medida: 1

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Transformador	3100104-De la Empresa					
DIAS						
DIU						
HC						
VR Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
KVAS						
FEI						
VC						
CEC						
%						

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-su-factura/pagatufacturaaquitoo

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Comfecens - Coquasimates - Almacenes Éxito - Banco de Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datafonos ATH - SuperGIROS (Cesar en el Cesar)

Tu información

Nombre
Cristo Humberto Soto Guerrero
Dirección
Mz 13-380 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630505
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239279

Documento equivalente a factura
N° - 1052861977

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fue: 10/JUL/2021

Pagarás: $27.610

Contáctanos a través de

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en

CENS Grupo EPM
@energiaporpaz
energiaporpaz
CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616258





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616259

R134(REV 2)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 03:15 | HORA FINAL 03:50

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Demetrio Duran Celis | Edif Nueva ✓ | Edif Existente
DIRECCIÓN: Edf. 376-1
BARRIO: Guaimaliito
CIUDAD: el Curumen
Teléfono: 3229508823 | Carrera 72 # 38 - 31 Casa 3 Marinilla
Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO | 867 3455 | CELULAR | 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 810050286-6
CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación — Nombre: Marlos Montoya | Registro SIC No: 1037926266-4 | Identificación: 1037926266 | Tel: | Competencia Laboral No: 938935 | Expedida por: SENA | Vigencia: 28 12 23
Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección — Nombre: COMPRIGAS | Identificación: 900209787-0 | Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Responsabilidad Civil ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Competen. Laboral ✓ | Plano Isométrico ✓ | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	✓	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	✓	2da	3ra
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	✓	Multifamiliar		Comercial	
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón	✓	Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?	
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacío interno	SI	NO	✓	Gas Fisat		No Equipos			
Humar Amestiw 20210201989			00		Humcar			SI	NO ✓	Sistema	Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación			


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	AREAS	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE CB	EQUILIBRIO CB	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Simplificado SI	NO
✓		E4Q	✓	7,78				0	0	7,78		✓	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior — Abertura existente: Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Fuerza mecánica	Aireación	Rejillas	Inferior — Abertura existente: Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Fuerza mecánica	Aireación	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen 2: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen 3: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen 4: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volumenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI ✓	NO

Car Vacio interno Amin ____ Lmenor mm ____ Vent Inf ____ Vent Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC		345NC							
Trazado general de la instalación	208C	303NC		304NC							
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	229C	311NC	314NC	319NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	333C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	312C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con manómetro ✓ Agua jabón ✓ | Presión 6PSI | Tiempo 15 | RESULTADO OK | N/S 59 21

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO N/S 00187351 | Marca MSA | Modelo ALTAIR 2X | Fecha 18/08/22
Detector De Fugas: N/S C992301600 | Marca HH JL 269 | Modelo: 191W062

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica ____ Observaciones ____

Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el voto a ningún Noviembre y el inspector El usuario ratifica que se le dio a conocer el R220 - Condiciones Inspección - PREVIA - La información que se obtenga (CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA) y transferirán a la Defensoría y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y serán con investigación de pruebas se conocidas por otros Entes con legalmente los soportes (no lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un CONFORME AASIGAS S.A.S., recomendado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple reglamentado y que los valores de CO según en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de mosquito) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Yeiny Yavilh Soto Vaca
Firma: Yeiny Yavilh Soto Vaca
Cédula: 1091534336
Vínculo: Vecina

Nombre del Inspector: David ABAJ TUYUOSSA
Certificado de Competencia Laboral: Expedido por:
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Pendiente escritura

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.165.895

DURAN CELIS

APELLIDOS

DEMETRIO

NOMBRES



NO FIRMA
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-JUL-1961

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

23 MAY-1980 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503709 0010206 M-0013165895-20091001 0016712096A 2 7310101129

Escaneado con CamScanner

Grupo·epm

CENS

1457-2/2

Tu Información

Nombre:
Alfredo Rangel
Dirección:
kdx 376-1 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630515
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 267944

Documento equivalente a factura
N° - 1053492388

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 11/AGO/2021

Pagaste: $103,620

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art 53 de la resolución Creg 156 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Este documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

TUNELA ETICA DE CENS: Denuncie conductas irregulares o anómicas. Email: contactotransparente@epm.com.co
Línea Ética Contacto Transparente: 01 - 8000 522 565 Línea Gratuita nacional EPM velará por la reserva de la información del denunciante

Vigilado Superservicios NUIR254001-003

este numero puedes ar trámites y pagos

Número de cliente: 267944

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alcantarillado pluvial $2,379 + Servicio de energía $9,911

Por tus servicios pagas

$12,290

1457-1/2

lodo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $19,824
n el subsidio te ahorras: $-9,912

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ra usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

IS
la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

0927

Por tus servicios pagas

$ 12,290

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Acta # 616259





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616260

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION	DIA 20	MES 10	AÑO 021	HORA INICIO	HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Ciro Antonio Morato
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx 13 - 400
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el carmen
Altura superior 2000 msnm: SI / NO	
Teléfono	3143806157

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva ✓ Edif. Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 CELULAR 312 204 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 1079262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la inspección
Nombre: Marcos Montaña	Identificación 1079262664 Tel:	Nombre: Comprigas
Competencia Laboral No.: 938935	Expedida por: Sena Vigencia: 28 12 23	Identificación 900209677 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales ✓ Disponibilidad Distrib ✓ Memoria de Calculo ✓ Compet Laboral ✓ Plano Isométrico ✓	Tipo de Gas: Gas Natural GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	Comercial ✓	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única	2da	3ra
Tipo de Instalación	A la Vista ✓	Empotrada	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición				Unifamiliar ✓	Multifamiliar	Comercial	
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón ✓	Cobre Rígido	Cobre Flexible	PEALPE ✓	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?			


Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio Interno		No. Pisos	No. Equipos
Honcar Domestic	20210201711	00	Honcar	SI / NO ✓	Sistema Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación	

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varias Interna	Arriba	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varias Interna	Arriba	Rejillas
✓		E48	✓	6,97 ✓				0	0	6,97	41,5 ✓																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo 4,2	Ancho 3,9	Alto 2,6	Total 42,5	m3
Volumen Largo	Ancho	Alto	Total	m3
Volumen Largo	Ancho	Alto	Total	m3
Volumen Largo	Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf. ____ Vent. Sup. ____ LP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOS ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector: Agua Jabón:	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 241NC 242NC					
Trazado general de la instalación	200C 203NC 204NC					
Materiales	201C					
Condiciones de ventilación	211C 218C 219C 220C 221NC 222NC 223NC					
Medidores de Monóxido de Carbono (CO)	226C 232NC 233C					
Ubicación de los artefactos a gas	225C 229C 243C 212C					

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón ✓	Presión 6,95	Tiempo 15	RESULTADO OK	N/S 59 27		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector de CO N/S 00187351	Marca MSA	Modelo Altair 2X	Placa 181W062			
	Detector De Fugas N/S 0992306005	Marca HH II 264	Modelo 181W058				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono (CO) en el ambiente: [illegible]

Presión Barométrica 28MB1 59-055 Observaciones AA-111

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN CONFORME ✓ NO CONFORME ____ LA INSTALACIÓN CUMPLE CON LA NORMA SI ✓ NO ____

Nombre Francelena Ramirez	Nombre del Instalador Isaul Alba
Firma Francelena Ramirez	Certificado de Competencia Laboral 938935 Expedido por SENA
Cédula 37122206	Firma del Instalador [signature]
Vínculo Esposa	

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.167.000
MORENO
APELLIDOS
CIRO ANTONIO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1961
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-AGO-1987 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2503700-00155015-M-0013167000-20090423 0010970595A 1 27257883

Escaneado con CamScanner



Línea Ética Contacto Transparente **01 8000 522 955**

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

La Línea Ética es operada por una firma externa para garantizar confidencialidad, neutralidad y cumplimiento de la normatividad vigente.

CENS AL ALCANCE DE TU MANO



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414115
Línea daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y #115 sur de Cesar y Bolívar

El Grupo Reincar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM, y gestionará el cobro de las deudas en el servicio de energía. ¡Mantente al día para que puedas disfrutar siempre del servicio de energía!

Conoce más en
www.cens.com.co

Recomendaciones de Bioseguridad



Así se mide la calidad de nuestro servicio según la resolución CREG 015/2018

¿Sabes cómo funciona el esquema de incentivos y compensaciones que determina la resolución CREG 015/2018?

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Transformador	3T00104-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
VR Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
HUG						
HU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu Instalación

Medidor Activa: 4581941
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .1
Constante de medida: 1

En caso de pago de esta factura consulte el artículo 130 del Contrato de Condiciones Uniformes por el cual no más de dos o más períodos se cancela, dando lugar a la suspensión del servicio. Contra este acto de suspensión procede los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y Apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/pagos-tu-factura/pagos-tu-factura-pse-linea

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coquasimales - Almacenes Éxito - Ilmorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo epm
CENS

Tu Información

Nombre:
Noris Liliana Moreno Ramirez
Dirección:
kdx 13-400 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166630500
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 453078

Documento equivalente a factura
Nº - 1053492385

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 12/JUL/2021

Pagaste: $41,610

Contáctanos a través de

- 115 Reporte de daños y emergencias o al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Resolución CREG 123 de 2014

En caso de incumplimiento de la Resolución CREG 123 de 2014 para formular reclamación sobre Contratos de Comercialización en nuestra página web www.cens.com.co

El presente título valor se expide de la manera prevista en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616260





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616261

R134(REV.2)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 29 MES 10 AÑO 021 HORA INICIO 09:30 HORA FINAL 09:55

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Salvador Becerra — Edif Nueva: — Edif Existente: ✓

DIRECCIÓN: Kdx 13 - 360

BARRIO: Guamalito

CIUDAD: El carmen — Teléfono: 3215429138

Altura superior 2000 msnm: SI NO — TELEFONO — CELULAR

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.

Carrera 72 # 38 - 31 Cra Libertador

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación — Nombre: Marcos Montalla — Competencia Laboral No: 939935 — Expedido por: Sena — Registro Ntl. No: 1079262664 — Identificación: 1079262664 — Vigencia: 28 12 23

Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección — Nombre: Compuvigas — Identificación: 900209619-0 — Teléfono:

DOCUMENTOS PRESENTADOS: Cert. de Materiales ✓ — Memoria de Calculo ✓ — Compet. Laboral ✓ — Planta homologa ✓ — Tipo de Gas: Gas Natural — Gas ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ — Comercial — Reforma — MATRIZ — REVISADA ANTES? S — N ✓ — SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220 — Tipo de regulación: Única ✓ — Vías — Tr.

Tipo de Instalación: A la Vista ✓ — Empotrada — Enterrada — Por Conductos — Centro de Medición: Unifamiliar ✓ — Multifamiliar — Comercial

Tipo de Material: Galvanizado — Acero al Carbón — Cobre Rígido — Cobre Flexible — PE/AL/PE ✓ — Aluminio — Polietileno — Otro — Cual?

Medidor Marca y Tipo: Numero: Lectura: — Regulador: Humcar — Calentador Esp: Vacio interno SI — NO ✓ — No. Pisos — No. Equipos

Sistema: Evacuación — Ventilación — Evacuación y Ventilación


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

PISO/TIPO	Planta	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C
1		Estufa	✓	4.06	✓		

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standart SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío Interno	Aireste	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío Interno	Aireste	Rejillas
✓		4.06	624	✓																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4.9 Ancho 4.9 Alto 26 Total 624 m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes — RECINTO MONOESPACIAL — SI — NO ✓

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. Inf Vent. Sup tP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón ____	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					✓
Trazado general de la instalación	208C 303NC 304NC					✓
Materiales	201C					✓
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 316NC 319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 237C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL — Prueba con: manómetro ✓ Agua jabón ✓ — Presión 6PSI — Tiempo: 15 — RESULTADO: OK — N/S 58 21

EQUIPOS UTILIZADOS — Detector De CO: N/S 00127351 Marca: MSA Modelo: ALTAIR 2x Flexóm 181W062

Detector De Fugas: N/S C992301600S Marca: HH JL 269 Modelo: 181W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica 28 MBI — Observaciones: AA-111

SY-035

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir de acuerdo al Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el R225 -Condiciones Inspeccion- PREVIA -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (Ley 1581/12 HABEAS DATA), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revision Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017", firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es CONFORME, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector CERTIFICA que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible en esta dirección, de acuerdo a la Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de manómetro) son menores a 14 ppm, quedando la instalación APTA para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN — CONFORME ✓ — NO CONFORME — LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO — SI ✓ — NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Yeiny Yarith Soto Vaca

Firma: Yeiny Yarith Soto Vaca

Cédula: 1091534336

Vivienda: Vecina

Nombre del Inspector: Ismael Ariza

Certificado de Competencia Laboral: TUV P.LOSA — Expedido por: TUV

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.165.712
BECERRA
APELLIDOS
SALVADOR
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-1960
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | A+ G.S. (RH) | M SEXO


12-JUN-1979 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

Escaneado con CamScanner

...energía solar
en tu casa o empresa?



Ahorradoras LED

Ven a las oficinas de CENS y lleva el kit de 6 bombillas ahorradoras por $30.000. Págalas de contado o financialas en tu factura de energía a 6 meses



Ya se encuentran disponibles todas nuestras oficinas de atención al cliente

Recuerda que puedes realizar tramites sin salir de casa a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos:

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Chat en Línea
- Correo soporte.clientes@cens.com.co
- Línea de atención nacional 01 8000 414115
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR

El alumbrado público es uno de los temas que más preguntas nos hacen. La factura, por ser la única que llega a las residencias, es el medio que muchas personas usan para hacer sus reclamaciones. Pero quienes son los responsables de la prestación de este servicio de forma directa o indirecta a través de empresas de servicios públicos o concesionarios, en nuestra factura aparece la línea telefónica del municipio o concesionaria para que reporten daños o solicitudes relacionadas con este servicio.

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
adores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
ormador	3T09104-De la Empresa					
bG						
U						
;						
ensar $						
ldad	22					
i						

Información de la instalación

Medidor Activa: 18562352
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1.5
Constante de medida: 1

le esta factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes por la acumulación de dos o más periodos sin cancelar, dando lugar a la el servicio. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y Apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse ...tro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a ... (...)

de pago | Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Exito - Ninorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

LÍNEA ÚNICA DE CENS: Para nuevas conexiones, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información. Línea Gratuita Nacional 01 8000 414115 Línea Gratuita Bucaramanga 01 8000 912 115 Línea Gratuita Cúcuta 01 8000 912 115

CENS Grupo EPM

Tu Información

Nombre:
Cupertino Garay
Dirección:
kdx 13-360 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630525
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239281

Documento equivalente a factura
N° - 1050491389

Fecha de emisión:
Abril 05/2021

Tu último pago fué: 16/ENE/2014

Pagaste: $16,570

Contáctanos a través de:

- 115 (tarifa de dólar, y no aplica para CUREG-414115 Línea Gratuita Nacional)
- CENS APP
- www.cens.com.co

Síguenos en:

- CENS Grupo EPM
- @censgrupoepm
- censgrupoepm
- CENS Grupo EPM



CENS

Desconecta aparatos cuando no los utilices

Resolución CREG 123 2014

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616261





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616262

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 04.00 | HORA FINAL 04.25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Eliseo Mandon | Edif. Nueva: | Edif. Existente: ✓

POLIZA ó # de CUENTA:

DIRECCION: Kra 13-420

BARRIO: Guamalito

CIUDAD: el carmen | Altura superior 2000 msnm: SI | NO | TELEFONO | CELULAR: 3135331074

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Montevideo
TELEFONO 8073455 | CELULAR 312 364 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación: Registro SIC No 1079262664
Nombre: [illegible] Mantilla | Identificación 1079262664 | Tel:
Competencia Laboral No. 438935 | Expedida por: SENA | Vigencia 28 12 23
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓ | Conformidad Distri ✓ | Memoria de Calculo ✓ | Compet Laboral ✓ | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compriga
Identificación 9902076[illegible] Telefono
Tipo de Gas: Gas Natural | GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial		Comercial ✓		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I		N O		SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica		2da		3ra			
Tipo de Instalación	A la Vista		Empotrada		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición							Unifamiliar		Multifamiliar ✓		Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón ✓		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE		Aluminio ✓		Polietileno			Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno	SI		NO ✓	No. Pisos			No. Equipos								
Humcar Domestico	20210711868	00			Humcar		SI		NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación			Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACION Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Aireres	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Aireres	Rejillas
✓	1	E2Q	✓	4,07	✓			0	0	4,07	38,5																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 3,9 Ancho 3,8 Alto 2,6 Total 38,5 m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector ____ Agua Jabón	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	343C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓	Agua jabón:	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S 59 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 001873[illegible]	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexóm 181W062			
	Detector De Fugas: N/S Cq923016005	Marca: HH J1 269	Modelo: 181W058				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ | NO

Presión Dinámica: 28MBR | Observaciones: AA-111

59-035

"Se explica con terminología clara el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otras Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME** AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Kelly Yanith Moreno A
Firma: Kelly Y Moreno A
Cédula: 1004857808
Vinculo: Amiga

Nombre del Inspector: Samuel Abad
Certificado de Competencia Laboral: [illegible] Expedido por: [illegible]
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.446.348

MANDON


APELLIDOS

ELISEO

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1944

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

19-SEP-1969 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00165509-M-0005446348-20090731 0014286605A 1 27256239

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



Línea Ética Contacto Transparente **01 8000 522 955**

Reporte actos indebidos de trabajadores de CENS o contratistas

CENS AL ALCANCE DE TU MANO



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos


- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención nacional
01 8000 414135
Líneas daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y #115 sur del Cesar y Bolívar

El Grupo Reincar es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM, y gestionará el cobro de las deudas en el servicio de energía. Mantente al día para que puedas disfrutar siempre del servicio de energía.

Conoce más en
www.cens.com.co

Recomendaciones de Bioseguridad



Así se mide la calidad de nuestro servicio según la resolución CREG 015/2018

¿Sabes como funciona el esquema de incentivos y compensaciones que determina la resolución CREG 015/2018?

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
Ctransformador	3T00104-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
VR Compensar $						
Ot						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de la Instalación

Medidor Activa: 4505826
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 1.5
Constante de medida: 1

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes en tu factura.

Puntos de pago Apuestas Cucuta 75 - BBVA - Coompecens - Cognasimales - Almacenes Éxito - Finorte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Efecty - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Tu Información

Nombre:
[redacted]
Dirección
kdx 13-420 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta 305 03166630490
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239277

Documento equivalente a factura
N° - 1053492383

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 10/AGO/2021

Pagaste: $6,110

Contáctanos a través de

115 Número de daños y emergencias o al 01 8000 414 135 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art 91 de la resolución Creg 108 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

Dentro del documento original de esta factura aprobada con firma en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2503700-00165509-M-0005446348-20080731 0014288605A 1 27258239

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Acta # 616262.





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-014-036

Certificado No: Nº 616263

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 MES 10 Año 021

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Jose Ivan Ramirez
DIRECCIÓN: Kdx 13-440
BARRIO: Gumulito
CIUDAD: el carmen
TELEFONO: 3141458835

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN (INSTALACIONES NUEVAS)

Nombre: Marlon Mogollon - Seny
Documento Presentado: 1019267664 / 1019267664 / 2E 12 23

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial ✓ Comercial
Tipo de Instalación: A la vista ✓ Empotrada
Tipo de Material: Cobre ✓
Medidor Marca y Tipo: Itmcar Domestico 2020013405 00 Itmcar


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

Numero de Artefacto	Naturales	Potencia en Kcal	Tipo de Artefacto A	B	C
E42	✓	7,778	✓		

INFORMACIÓN DE TIPO INSTALACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN USO

Cantidad	Tipo	Area
1	Ventana	4,2
1	Ventana	3,7
1	Ventana	2,6
1	Ventana	4,5

CROQUIS



Observaciones:

Concepto | Ubicación Inicial

LINEA INDIVIDUAL: Cra 13 B 61 | MSA | 15 | OK | 60.21
ESQUEMA UNIFILIAR: Cra 13 B 61 | MSA | 181 11 269 | 181 W 0062 | 181 W 0521

Plano Número: 34-05 2E 12 23 | Nomenclatura: AA - 111

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME

Nombre: JIA
Firma: JIR
Cédula: 13.167.002

Nombre del Inspector: Samuel AGA E
Firma del Inspector: Samuel Agudelo

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.167.902

RAMIREZ MONTAÑO
APELLIDOS

JOSE IVAN
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-1968

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

11-ABR-1991 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00165509-M-0013167902-20090731 0014289343A 1 27250237

Escaneado con CamScanner

Grupo epm

CENS

Tu Información

Nombre:
Carmela Max
Dirección:
kdx i3-440 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630485
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239276

Documento equivalente a factura
N° - 1052861973

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 10/JUL/2021

Pagaste: $15,180

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP

www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

Este número puedes usar trámites y pagos

Número de cliente: 239276

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$2,512 + $10,478

Por tus servicios pagas

$12,990

Periodo facturado: 02/JUL/2021 a 28/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/AGO/2021

Pago con recargo hasta:
26/AGO/2021

Días Facturados
27

Con subsidio pagarías: $20,937
Con el subsidio te ahorras: $-10,458

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA
Para usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Facl.

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Vigilado Superservicios NURP 254001-603

1493-1/2

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616263





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616264

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 MES 10 AÑO 021 | HORA INICIO 04:30 | HORA FINAL 04:50

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Jose Dolores Pabon Abril
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCION	Kra 13-460
BARRIO	Granulito el carmen
CIUDAD	Teléfono 3224610563 — Carrera 72 # 3B - 31 Casa 3 Mandalay — TELEFONO 807 3455 — CELULAR 312 304 0741 — Altura superior 2000 msnm: SI NO

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva | Edif. Existente | AASIGAS S.A.S. | NIT: 8300502864 | CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 1079262664
Nombre:	Mariza Montoya
Identificación	1079262664 Tel:
Competencia Laboral No.:	938935 Expedida por: Sena Vigencia: 28 12 23
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales — Disponibilidad Distrib — Memoria de Calculo — Compet. Laboral — Plano Isométrico

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección

Nombre: Comprigas

Identificación: 99020967 Teléfono

Tipo de Gas: Gas Natural — GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial		Comercial	✓	Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	✓	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista	✓	Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar		Multifamiliar	✓	Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón	✓	Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	✓	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI		NO ✓	No. Pisos		No. Equipos									
Humcar Domestic	20210201144	2	00		Humcar		SI		NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kwth	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kwth	Volumen Total de los Recintos
✓	✓							00			42,5

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combustión	Vacio Interno	Amarre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combustión	Vacio Interno	Amarre	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 4,2 Ancho 3,9 Alto 2,6 Total 42,5 m3

Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car. Vacio Interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial								Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Corregido
Hermeticidad de instalación con: Detector: ____ Agua Jabón: ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C							
	276C	277C											
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC										
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC										
Materiales	201C												
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC						
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C										
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C									

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓ Agua Jabón: ✓	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: Ok	N/S 59 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 00187321	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexóm 1B1W062		
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HT	11 264	Modelo: 18W058		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28 MBR 59-035

Observaciones: AA-111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R220 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otras Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME ✓	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI ✓	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Kelly Moreno	Nombre del Inspector: Ismael ASAJ
Firma: Kelly Y Moreno A	Certificado de Competencia Laboral: Explosa tipo
Cédula: 1004857808	Expedido por:
Vínculo:	Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.185.181
PABÓN ABRIL

APELLIDOS

JOSE DOLORES

NOMBRES



NO FIRMA
Firma



FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1954

EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,56
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

13 MAY-1977 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CENS | Grupo-epm

Tu Información

Nombre: Doris Elena Pallares
Dirección: Kdx 13-460 Sector Norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: 245- El Carmen
Clase de Servicio: Residencial Estrato 1
Ruta: 05 653 017613

Documento equivalente a factura
N° 101503626-0

Fecha de emisión:
diciembre 04/2018

Tu último pago fué: 31/07/2017


Pagaste: $15,250

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:
CENS
@censgrupoepm
CENS Grupo EPM

Vigilado Superservicios NUIR 2540010 003



El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 la forma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

FSC

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente:
0442986-0

Reporta daños y emergencias marcando gratis
115 ó al 018000 414 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Servicio de energía
$ -28,140

Por tus servicios pagas

$-28,140

Periodo facturado: 27/OCT/2018 a 27/NOV/2018

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 19/DIC/2018
Pago con recargo hasta: 27/DIC/2018
Fecha de suspensión:

Días Facturados: 31

Tu energía ha sido subsidiada

Sin subsidio pagarías: $0
Con el subsidio te ahorras: $0

Aplica sólo para los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3.

Información técnica - Calidad de tu servicio

Trimestre utilizado:	Grupo de calidad: 3
Transformador: 3T00104-EMPRESA	Duración h/Trimestre:
Valor a Compensar ($):	Costo racionamiento ($/kWh):
kWh promedio trimestre:	

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4564501	Nivel de tensión: 1
Medidor Reactiva: 0	Carga instalada: 0.00
Alimentador: CONSAL_CARMEN	

Constante de medida: 1

Estado de las financiaciones

Nº de convenio	Deuda inicial	Cuotas totales	Deuda actual	Cuotas facturadas

ibirte para recibir tu factura por correo electrónico.
m.co y en servicios en línea podrás hacerlo fácilmente.
uedes hacer tu aporte al medio ambiente.




Por tus servicios pagas
Servicio de energía
$0

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616264





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616265

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 04:40 | HORA FINAL 04:50

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Ilba Rosa Pallarez Franca
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx 13-500
BARRIO	Guamalito
CIUDAD	el carmen
Teléfono	3205173314
Altura superior 2000 msnm: SI / NO	

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva | Edif. Existente | AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Registro SIC No.	1079262664	Nombre:	Compvigas
Nombre:	Marcos Montaño	Identificación:	9002096-7 Teléfono:
Identificación	1094262664	Tel:	
Competencia Laboral No.:	998935	Expedida por:	
Vigencia:	28-12-23		

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Distrib | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial		Comercial ✓		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única		2da ✓		3ra				
Tipo de Instalación	A la Vista ✓		Embebida		Enterrada		Por Conductos					Centro de Medición			Unifamiliar		Multifamiliar ✓		Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón ✓		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacío interno	SI		NO ✓	No. Pisos		No. Equipos								
Homcav Domestico	2021020102		00		Homcav		SI	NO ✓	Sistema	Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío Interno	Anclaje	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío Interno	Anclaje	Rejillas
✓	1	6402	✓	4.06	✓			0	0	4.06	40.4	✓																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4,2 Ancho 3,7 Alto 2,6 Total 40,4 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO ✓

Car. Vacío interno: Amin Lmenor min Vent. inf. Vent. Sup. ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial							Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con Detector: Agua Jabón:	270C	271C	272C	273C	274C	275C						✓
	276C	277C										
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC									✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC									✓
Materiales	201C											✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	111NC	118NC	319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C									✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C								✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓ Agua jabón: ✓	Presión 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S 59 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO; N/S 00187351	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexóm 181W062		
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HH JL 264	Modelo: 181W058			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ NO

Presión Dinámica: 28 MBAR 59-035

Observaciones: AA-111

"Se explica con la mejor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el **R229 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (**Ley 1581/12 HABEAS DATA**) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME** AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Kelly Y Moreno	Nombre del Inspector: Ismael Reyes
Firma: Kelly Y Moreno A.	Certificado de Competencia Laboral: 1004857808 Expedido por: COA
Cédula: 1004857808	Sello y Firma del Inspector:
Vínculo: Vecina.	

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.704.491
PALLARES FRANCO
APELLIDOS
ILBA ROSA
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1953
SAN CALIXTO
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

03-AGO-1977 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2503700-00155015-F-0027704491-20090423 0010971141A 1 27256906

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo•epm

CENS

1468-2/2

Tu Información

Nombre:
Ilva Rosa Pallares
Dirección:
kdx 13-500 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630460
Tarifa: Generica
Tu número de cliente: 239272

Documento equivalente a factura
N° - 1052861968

Fecha de emisión:
Agosto 02/2021

Tu último pago fué: 30/JUL/2021

Pagaste: $56,760

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

¡Felices 200 años!

Nuestra tierra se engalana en agosto, por la celebración del bicentenario del nacimiento del Estado nacional colombiano a través la Constitución de la República de Colombia de 1821.

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Gonzalez Crispo
Representante Legal

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncia conductas ilegales o antiéticas. Email: contactoetico@grupoepm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 935 Línea Gratuita nacional (Si va volcar por la misma de la información del denunciante."

* Vigilado Superservicios NUR-2540031-003

este número puedes cer trámites y pagos

Número de cliente: 239272

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Servicios de energía
$ 2,660 + $ 23,450

Por tus servicios pagas

$26,110

Período facturado: 02/JUL/2021 a 28/JUL/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/AGO/2021

Pago con recargo hasta:
26/AGO/2021

Días Facturados
27

n subsidio pagarías: $22,169
on el subsidio te ahorras: $-11,073

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

ara usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
AY-ENERGIA	30,920	0.0000	24	20,612	12
UN-ENERGIA	24,755	0.0000	25	17,187	11
UL-ENERGIA	4,535	0.0000	26	3,275	10
13394797	119,625	0.9436	5	51,477	7

NS
e la

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Por tus servicios pagas

$ 26,110

C826

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616265





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616266

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 04:30 | HORA FINAL 04:55

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Argemira Pallares Franco
PÓLIZA ó # de CUENTA	
DIRECCIÓN	Kdx 13 - 520
BARRIO	Eucaliptal el carmen
CIUDAD	
Teléfono	
Altura superior 2000 msnm: SI / NO	
TELEFONO	807 3455
CELULAR	312 304 9741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva | Edif. Existente | AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 1094262564	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre:	Marvin Montilla	Identificación: 1094262564 Tel:	Nombre: Comfrigas
Competencia Laboral No.:	9385855 Expedida por: Sena	Vigencia: 28 12 23	Identificación: 900209467 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales ✓ Disponibilidad Distrib ✓ Memoria de Calculo ✓ Compet. Laboral ✓ Plano Isométrico		Tipo de Gas: Gas Natural / GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial		Comercial ✓		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	H O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única		2da		3ra		
Tipo de Instalación	A la Vista ✓		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar ✓	Multifamiliar		Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE ✓		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?			
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO	No. Pisos		No. Equipos						
Homar Domestic	20210201020		00		Homar		SI	NO ✓	Externa	Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación						


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos
✓	4		✓		✓			00			

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Malla cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Valvula Manual	Aislante	Rejilla	Inferior: Abertura existente Area Malla cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Valvula Manual	Aislante	Rejilla
✓																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Potencias - Kw a Instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				✓

Car. Vacio interno: Amin: Lmenor min: Vent. inf: Vent. Sup: ΣP kw:

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección inicial	Corrección inmediata SI	Corrección inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: Agua Jabón:	270C 271C 272C 273C 274C 275C					✓
	276C 277C					
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					✓
Trazado general de la instalación	208C 303NC 304NC					✓
Materiales	201C					✓
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 315NC 319NC					✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓	Agua Jabón: ✓	Presión 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S 59 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 001878321	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexóm 10110062			
	Detector De Fugas: N/S C992016005	Marca: HHJ1269	Modelo: 10110058				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica: 28 MBR 59-035

Observaciones: AA-111

Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R225 - Condiciones Inspección - PREVIA** - La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (**Ley 1581 / 2 HABEAS DATA**) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME** AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visibles y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada al Distribuidor y de la configuración del informe de inspección no será valedera y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Kelly Y Morino
Firma: Kelly Y Morino A
Cédula: 1004 057 808
Vínculo:

Nombre del Inspector: Laura Alai Oyola Ossa
Certificado de Competencia Laboral: Expedido: TUV
Sello y Firma del Inspector:

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.704.512
PALLARES FRANCO

APELLIDOS
ARGEMIRA

NOMBRES
argelmira



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1947
SAN CALIXTO
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
13-SEP-1977 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-2503700-00166417-F-0027704512 20090604 0014472091A 2 27257982

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Grupo·epm

CENS

Tu Información

Nombre:
Argemira Pallares
Dirección:
kdx i3-520 sector norte
Barrio: No Registra
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166530450
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 0442987 - 2

Documento equivalente a factura
N° - 1049338667

Fecha de emisión:
Febrero 02/2021

Tu último pago fué: 26/ENE/2021

Pagaste: $20,590

1483-2/2

*LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01 - 8000 522 555 Línea Gratuita nacional. EPM retira por la reserva de la información del denunc

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM

* Vigilado Supervisión NUPS254001-003

este número puedes tramites y pagos

Número de cliente: 0442987 - 2

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

Alumbrado público $ 5,803 + Servicio de energía $ 20,077

Por tus servicios pagas

$25,880

odo facturado: 29/DIC/2020 a 28/ENE/2021

1483-1/2

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 18/FEB/2021

Pago con recargo hasta: 27/FEB/2021

a de suspensión: 19/FEB/2021

Días Facturados: 31

subsidio pagarías: $48,362
el subsidio te ahorras: $-28,942

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

a usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.
I-ENERGIA	23,188	0.0000	31	19,963	5



CENS
Grupo·epm

Desconecta aparatos cuando no los utilices


(Res. CREG 123 de 2014)

Este documento equivale a factura y presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 16 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González López
Representante Legal

indebido
fuita
955





Por tus servicios pagas

$ 25,8

1227

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616266





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No: Nº 616267

R134(REV.2)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO 05:00 | HORA FINAL 05:20

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: SARA MARIA QUINTANA
DIRECCIÓN: Kdx 13 S40
BARRIO: Guamalito el carmen
TELEFONO: 3134082443

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ✓ | Edif Existente | AASIGAS S.A.S.
CIUDAD: Bogotá

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Contrató la Instalación: Nombre: Marcos Montoya | Identificación No: 1079262664 | Tel: 1079262664 | Contratante Laboral No: 938935 | Expedido por: Sena | Vigencia: 28 12 23 | Documentos Presentados: Carta de Matrícula ✓ | Concepto Laboral ✓

Persona Natural o Jurídica que Realiza la Inspección: Nombre: COMPRIGAS | Teléfono: 6902096710 | Gas Natural ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso: Residencial | Comercial ✓ | Reforma | MATRIZ | REVISADA ANTES | S | I | D | SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220 | Tipo de regulación: Única | 1da ✓ | 2da | 3ra

Tipo de Instalación: A la Vista | Embebida | Enterrada | Por Conductos | Centro de Medición | Individual | Multifamiliar ✓ | Comercial

Tipo de Material: Galvanizado ✓ | Acero al Carbón | Cobre Rígido | Cobre Flexible | PEALPEX ✓ | Aluminio | Polietileno | Otro | Cual ?


Medidor, Marca y Tipo: Numero | Lectura | Regulador: Calentador ESP | Vacio interno | SI | NO ✓ | No Pisos | No. Equipos

Humcar Domestic 20210202123 00 Humcar: Sistema ✓ | Evacuador | Ventilación | Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

REPUESTO	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Volumen Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Valvula mixtas	Aireta	Rejilla	Inferior: Abertura existente Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Valvula mixtas	Aireta	Rejilla
1		E4Q	✓	7,78	✓			00		7,78	316	✓																	

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 3,8 Ancho 3,2 Alto 2,6 Total 31,6 m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo Ancho Alto Total m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes		RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO ✓

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ____ Agua Jabón: ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la instalación	200C	202NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	214C	219C	229C	311NC	314NC	319NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	223C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro: ✓ Agua Jabón ✓ | Presión 605 | Tiempo 15 | RESULTADO: OK | N/S 5921

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO: N/S 00187351 Marca: MSA Modelo: Altair 2X Flexóm 181W062
Detector De Fugas: N/S C9423016005 Marca: HH JI 269 Modelo: 191W058

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI ✓ | NO

Presión Dinámica: 28 MBR SG-035

Observaciones: AA-111

"Se explica con el mayor cuidado el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el **R220 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (**Ley 1581/12 HABEAS DATA**) y transferidas a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser consultas por otros Entes que legalmente las soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S. representación por el inspector **CERTIFICA** que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple funcionalidad y que los valores de CO no son en el ambiente en 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora en donde la certificación de la inspección resulta válida y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO: SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Sara María Quintana Cañzaros
Firma:
Cédula: 36588605
Vinculo: Dueña

Nombre del Inspector: Samuel Abad Arellana
Certificado de Competencia Laboral: ____ Expedido por: ____
Sello y Firma del Inspector:

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TARJETA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.588.605
QUINTANA CANIZARES
APELLIDOS
SARA MARIA
NOMBRES

NO FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1974
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

13-ENE-1993 PAILITAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-2503700-00144015-F-0036588605-20081229 0009047B0A 1 2735498

Escaneado con CamScanner



Línea Ética Contacto Transparente

01 8000 522 955

Reporte actos incorrectos de trabajadores de CENS o contratistas

CENS AL ALCANCE DE TU MANO

El Grupo Reinco es la nueva casa de cobranzas de CENS Grupo EPM, y desde esta plataforma podrás realizar el proceso de compra. ¡Descubre el plan que puedes disfrutar siempre del servicio de energía!

Ingresa en:
www.cens.com.co



Recuerda que puedes realizar trámites a través de nuestros canales de atención virtuales y telefónicos

- Asesor Virtual
- Chat en Línea
- Formularios para reporte de daños
- App Móvil
- Radica tu PQR
- WhatsApp CENS

Correo soporte.clientes@cens.com.co
Línea de atención general
01 8000 414115

Reporte daños y emergencias marca 115 en Norte de Santander y 9515 sur del Cesar y Bolívar

Recomendaciones de Bioseguridad



Así se mide la calidad de nuestro servicio según la resolución CREG 015/2018

¿Sabes cómo funciona el esquema de incentivos y compensaciones que determina la resolución CREG 015/2018?

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Anterior		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Ctransformador	3T00104 De la Empresa					
DIUG						
DIU						
FIC						
VR Compensar $						
DI						
Grp Calidad	22					
FIUG						
FIU						
VC						
CCC						
X						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4501696
Medidor Reactiva:
Alimentador: CONSAL_CARME
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 1.5
Constante de medida: 1

Medios de pago | Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co/clientes/en-su-factura/pagatufacturaenlinea

Puntos de pago | Apuestas Cucuta 75 - BBVA - Coompecens - Coquasimales - Almacenes Éxito - Norte Bancolombia - Davivienda - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (Solo sur del Cesar)

Grupo epm

Tu información

Nombre:
Sara Maria Quintana
Dirección
kdx 13-540 sector norte
Barrio: El Carmen
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 305 03166630445
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 239271

Documento equivalente a factura
N° - 1053492374

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 12/AGO/2021

Pagaste: $17,200

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 01 8000 414 115 Línea Gratuita Nacional
CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía

Resolución CREG 123 de 2014

Escaneado con CamScanner

ACTA # 616267





Escaneado con CamScanner

AASI GAS S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Certificado No. Nº 616268

R134(REV.21)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 28 | MES 10 | AÑO 021 | HORA INICIO | HORA FINAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Geovanny Duran Rangel.	Edif. Nueva	Edif. Existente ✓
PÓLIZA ó # de CUENTA			
DIRECCIÓN	Kra 13-480	Teléfono	
BARRIO	Guamalito	Altura superior 2000 msnm: SI / NO	
CIUDAD			

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830056286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 1079262664	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: (Marco) Montoya	Identificación 1079262664 Tel:	Nombre: Comprigas	
Competencia Laboral No.: 938935	Expedida por: Vigencia: 28-12-23	Identificación: 901020967-6 Teléfono:	
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales	Disponibilidad Distrib	Memoria de Calculo	Compet. Laboral	Plano Isométrico	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP ✓

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial		Comercial ✓		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única		2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista ✓		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar		Multifamiliar ✓		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón ✓		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE		Aluminio ✓			Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO ✓	No. Pisos		No. Equipos										
Homcar Domestico	20210201390	7	00		Homcar		SI	NO ✓	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Partes	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE	DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos
✓	1	E4G2	✓	7,78	✓				○	7,78	37,5

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Antetho	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Antetho	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen Largo:	3,7	Ancho 3,9	Alto 2,6	Total 37,5	m3
Volumen Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen Largo:		Ancho	Alto	Total	m3

Potencias - Kw a instalar (adicionales) de acuerdo a volúmenes de todos los recintos adyacentes: | RECINTO MONOESPACIAL SI | NO ✓

Car. Vacio Interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ____ Agua Jabón: ____	270C	271C	272C	273C	274C	275C					✓
	276C	277C									✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								✓
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								✓
Materiales	201C										✓
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				✓
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								✓
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ✓	Agua Jabón: ✓	Presión GPSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S 59 21	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 00187351	Marca: MSA	Modelo: Altair 2X	Flexómetro	N/S 0062		
	Detector De Fugas: N/S C992301600S	Marca: HH J1 264	Modelo: 181W05B				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI | NO

Presión Dinámica: 28 MBr 59-035 | Observaciones: AA-111

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia."

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | **LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO** | SI ✓ | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre:		Nombre del Inspector:	
Firma:	Geovanny Duran Rangel	Certificado de Competencia Laboral	Expedido por:
Cédula:	13 169. 064	Sello y Firma del Inspector:	
Vinculo:			

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
13.169.064
NUMERO
DURAN RANGEL
APELLIDOS
GEOVANNY
NOMBRES
Geovanny Duran Rangel
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1979
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
04-MAY-1998 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-2506100-55158221-M-0013169064-20070418 01203 07108A 02 233440395

Escaneado con CamScanner

Grupo-epm

CENS

1448-2/2

Tu Información

Nombre:
Imar Lozano Uriza
Dirección:
kdx 13-480 sector norte

Barrio: No Registra
Ciudad: El Carmen
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 1
Ruta: 305 03166630465
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 433968

Documento equivalente a factura
N° - 1053492378

Fecha de emisión:
Septiembre 02/2021

Tu último pago fué: 14/AGO/2021

Pagaste: $16,470

Contáctanos a través de

115 Reporte de daños y emergencias ó al 018000-414 115
Línea Gratuita Nacional

CENS APP
www.cens.com.co

Síguenos en:

CENS Grupo EPM
@censgrupoepm
censgrupoepm
CENS Grupo EPM



Si trabajas o estudias en casa, apaga la pantalla de tus monitores cuando no los uses, para ahorrar el consumo de energía.

Resolución CREG 123 de 2014

En aplicación del art 53 de la resolución CREG 108 de 2011 podrás consultar información sobre cambio de comercializador en nuestra página web www.cens.com.co

El presente documento equivale a factura prestamista ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la Firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Representante Legal

Vigilado Superservicios NUR:254001-003

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 345 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la informa

Escaneado con CamScanner

este número puedes r trámites y pagos

Número de cliente: 433968

Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115 ó al 115

¡Felicitaciones! estas al día en tu pago

Servicios Facturados

$ -5,230

Por tus servicios pagas

$-5,230

1448-1/2

odo facturado: 29/JUL/2021 a 28/AGO/2021

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/SEP/2021

Pago con recargo hasta:
27/SEP/2021

Días Facturados
31

subsidio pagarías: $11,151
el subsidio te ahorras: $-6,691

El subsidio aplica para los estratos 1, 2 y 3.

NO APLICA

a usuarios de estratos 4, 5, 6 y clases de servicio diferentes al residencial.

Estado Financiaciones y Diferidos

F° de venc.	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ingresa a través de www.cens.com.co

Por tus servicios pagas

$ -5,230

27

Escaneado con CamScanner

Acta # 616268.





Escaneado con CamScanner