INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:	26	07	2021

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones en el momento de diligenciar este documento:

- Recuerde que este informe debe ser detallado, siendo descriptivo en las actividades que se ejecutaron.
- Este formato puede ser diligenciado a mano en letra imprenta.

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	No 0661 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2021
VALOR DEL CONTRATO	$12.600.000 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS)
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
No. DE IDENTIFICACION	9.658.316-1
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR	CARLOS CORREGIDOR BENAVIDES
FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2021
PERIODO DEL INFORME	INFORME No. 4 DEL 25 DE JUNIO DE 2021 AL 24 DE JULIO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	EFECTUAR ACTIVIDADES IMPLEMENTANDO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION PARA EL FRENTE DE TRABAJO No 2 CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO, MUNICIPIO DE YOPAL.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCION	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
1. EFECTUAR ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 30 KM DE LA RED VIAL EN EL FRENTE N° 2: CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL	En desarrollo a las actividades de inspección y control a las obras de infraestructura vial que se adelantan por administración directa para la rehabilitación y mantenimiento de la red vial en el frente No. 2, en el presente periodo contractual se realizaron las siguientes actividades: - Se terminó trabajos de mantenimiento de vía terciaria con Bulldozer, número interno 04 - 02 y vibro-compactador, número interno 05 – 04, en Corregimiento la Chaparrera (Anillo Vial) Vereda los Aceites - Vereda Santa Bárbara, para salir al centro poblado la chaparrera continuando con descapote, limpieza cunetas, conformado, descole de aguas, retiro derrumbes que se encontraban obstaculizando diferentes puntos de la vía, con un avance de 3.0 km. - En el corregimiento Alcaraván la Niata se continua con trabajos de mantenimiento, en las cunetas, descapote,	**En medio físico y magnético: Anexo No. 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); Fecha: 02/03/2020, Versión: 2, el cual a su vez contiene registro Fotográfico de ejecución de actividades realizadas durante el presente periodo contractual.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
TALADRO, APLICANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION, ASI COMO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE OBRA QUE EL INGENIERO A CARGO LO SOLICITE.	conformación de vías del Barrio los Almendros, se trabajó con motoniveladora y vibro-compactador, se transportó material crudo de rio en doble troques del taller de la secretaria de obras del municipio con un avance total de 1.1 km. - En el corregimiento Alcaraván la Niata se continua con trabajos de mantenimiento, limpieza cunetas, descapote, conformación en la vía terciaria, se inicia en la parte de arriba de la empresa SIMA – (vía Sinú), hasta salir al pavimento en concreto rígido del barrio, se trabajó con motoniveladora y vibro-compactador, con un avance total de 2.85 km. - En el corregimiento Alcaraván la Niata se continua con trabajos de mantenimiento, limpieza de cunetas, descapote, conformación en vía la Pedregosa, se trabajó con motoniveladora y vibro-compactador, con un avance total de 0,3 km. - En el corregimiento La Chaparrera en vereda Laguas se realiza trabajos de replanteo, retiro de rocas que obstaculizan el paso vehicular, se retiró derrumbes, se realizó limpieza de cunetas en unos sectores se trabajó con la excavadora, con un avance total de 2.8 km. - En vereda la Reserva del corregimiento Alcaraván la Niata se inició con trabajos de mantenimiento, limpieza de cunetas, descapote, conformación y ampliación de vía, se trabaja con motoniveladora y vibro-compactador, con un avance parcial de 1.07 km.	
2. REALIZAR CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, INFORMANDO DE MANERA PERIODICA AL SUPERVISOR TODOS LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE PRESENTEN EN EL	Se realizó cronograma de seguimiento y control a los procedimientos aplicados a las obras de infraestructura vial desarrollados, durante el periodo comprendido del 25 de junio al 24 julio de 2021.	**En medio físico. Anexo No. 2.** Cronograma de actividades, donde se puede verificar las actividades desarrolladas en el presente periodo contractual.

INFORME DE ACTIVIDADES

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>FRENTE DE TRABAJO ASIGNADO.</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">CRONOGRAMA</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDADES</th><th>SEM 1</th><th>SEM 2</th><th>SEM 3</th><th>SEM 4</th></tr>
<tr><td>Durante esta semana se trabajó con motoniveladora y vibro-compactador en mantenimiento de vías internas del barrio los almendros del Corregimiento Alcaraván la Niata.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se transportó material al Corregimiento Alcaraván la Niata barrio los almendros, crudo de rio en volquetas sencillas y doble troques de la Secretaria de obras del Municipio de Yopal.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se continua trabajos en corregimiento la chaparrera con bulldozer y vibro-compactador en mantenimiento vía para terminar anillo vial entre vereda los Aceites y vereda Santa Bárbara, para llegar al centro poblado la chaparrera.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se presentó precipitaciones fuertes de lluvias en unos días, esta semana.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se continua y termina trabajos con Bulldozer y vibro-compactador en Corregimiento la Chaparrera, entre vereda los aceites y vereda Santa Bárbara, mantenimiento de vía (Anillo Vial) para salir al centro poblado la chaparrera.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>En Corregimiento Alcaraván la Niata se continua, mantenimiento vías internas barrio los almendros, se trabaja con motoniveladora y vibro – compactador.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se transportó material crudo de rio al Corregimiento Alcaraván la Niata vías internas, barrio los almendros en volquetas sencillas y doble troques de la Secretaria de obras del Municipio de Yopal.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se realizo trabajos de mantenimiento en unos puntos críticos de vía principal en vereda Lagunas, se trabaja con Excavadora.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se presentó precipitaciones fuertes de lluvias en unos días, esta semana.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>En Corregimiento Alcaraván la Niata se continua y termina trabajos de mantenimiento vía SINU (terciaria) hacia la Empresa SIMA Ingenieros, se trabaja con motoniveladora y vibro – compactador.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se transportó material crudo de rio en volquetas doble troques de la Secretaria de obras del Municipio de Yopal.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Con apoyo de la empresa SIMA Ingenieros Se transportó material de escombros que se encuentra dentro de las instalaciones, en volqueta doble troque suministrado por la misma.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se continuaba trabajos de mantenimiento con excavadora en unos puntos críticos de vía principal en vereda Lagunas, se dañó manguera hidráulica.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se presentó precipitaciones de lluvias en unos días de la semana.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se encuentra en Stamby excavadora por daños manguera hidráulica.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se inició trabajos de mantenimiento de vía terciaria vereda la Reserva, se trabaja con motoniveladora y vibro-compactador, en Corregimiento Alcaraván la Niata.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>No se trabajó el 20 de Julio 2021 día de la Independencia.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Se presentó precipitaciones fuetes de lluvias en esta semana.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>3. VERIFICAR Y APROBAR EL ESTADO DE LOS MATERIALES EN EL RECIBO Y ENTREGA DE LOS MISMOS, DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE</td><td>Durante el presente periodo contractual comprendido entre el 25 de junio al 24 de julio de 2021, durante la construcción de obras de infraestructura, se realizó verificación de (19 viajes x 12 = 228 m3 y 9 viajes x 6 = 54 m3) de material crudo de río cargado directamente con excavadora de obras del municipio de Yopal, transportado con volquetas y doble troques de propiedad de la Alcaldía de Yopal, aprobándose su estado para las obras realizadas sobre las vías internas del Barrio los</td><td>En medio físico y magnético: Anexo No. 1. FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); Fecha: 02/03/2020, Versión: 2, el cual a</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD No	EJECUCION	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE SE REQUIERAN EN EL FRENTE DE TRABAJO No 2.	Almendros, vía Sinú hacia la empresa SIMA Ingenieros, vía la Reserva del Corregimiento Alcaraván La Niata. - Se transportó material suministrado por la empresa SIMA (escombros - concreto, 15 viajes con doble troque) para esta vía.	su vez contiene registro Fotográfico, transporte material de la ejecución de actividades realizadas durante el presente periodo contractual.
4. A TRAVES DE UN REGISTRO FOTOGRAFICO EL INSPECTOR A CARGO DEBERA PRESENTAR LA EVIDENCIA DE QUE TODO EL PERSONAL TECNICO OPERATIVO DEL SECTOR RURAL CUMPLA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DEMAS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	En el presente periodo contractual y en desarrollo de la presente actividad, se levantó registro fotográfico, de la ejecución de las obras realizadas, con el fin de verificar el cumplimiento que todo el personal técnico operativo haga respecto uso de los elementos de protección personal (EPP) y de los demás elementos que garanticen la seguridad en la ejecución de los trabajos realizados, para lo cual se exigió al personal operativo la utilización de dichos elementos, durante el periodo comprendido de 25 de junio 2021 al 24 de julio 2021.	**En medio físico. Anexo No. 3.** Se adjunta registro fotográfico, donde se puede verificar el uso de los elementos de protección por parte del personal operativo.
5. INFORMAR PERIODICAMENTE AL COORDINADOR DEL BANCO DE MAQUINARIA, EL ESTADO EN QUE ESTA SE ENCUENTRA, PARA PROGRAMAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EQUIPO EN EL FRENTE DE TRABAJO ASIGNADO.	Durante el presente periodo contractual, se informó de manera verbal, escrita vía WhatsApp y con el pre-operacional de la maquinaria al profesional o coordinador encargado del Banco de Maquinaria, sobre los daños sufridos por la maquinaria en ejecución de las obras realizadas durante este periodo comprendido de 25 de junio 2021 al 24 de julio 2021.	

ACTIVIDAD No	EJECUCION	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
6. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL FRENTE ASIGNADO POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA RENDIR MENSUALMENTE O CADA VES QUE SE REQUIERA, UN INFORME DETALLADO, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	En ejecución de las obras de mantenimiento de la red vial terciaria realizadas durante el presente periodo contractual en el Corregimiento la Chaparrera se trabajó en vía los Aceites y vía vereda Lagunas, en el Corregimiento Alcaraván La Niata se trabajó sobre las vías internas del barrio los almendros, vía Sinú hacia la empresa SIMA, se está trabajando sobre vía vereda la Reserva, se llevó a cabo registro fotográfico donde se pueden evidenciar los trabajos realizados por el frente No: 2.	**En medio físico y magnético: Anexo No. 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); Fecha: 02/03/2020, Versión: 2, el cual a su vez contiene registro Fotográfico de ejecución de actividades realizadas durante el presente periodo contractual.
7. LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO Y SEAN INHERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL.	- Se realizó encuestas de Satisfacción de obras ejecutadas por el municipio en vereda los Aceites y Alcaraván la Niata. Anexo: 20 encuestas. Se presenta informe mensual por administración directa, también informe de actividades durante el periodo comprendido 25 de junio del 2021 al 24 de julio del 2021. Mantenimiento vía terciaria Vereda los aceites – Vereda Santa Barbara, anillo vial = 3.0 km. Mantenimiento vías barrio los almendros y terciaria en Corregimiento Alcaraván la Niata = 4.25 km. Mantenimiento vía terciaria Vereda lagunas del corregimiento la Chaparrera = 2.8 km. Mantenimiento (inicio),vía terciaria Vereda la Reserva del Corregimiento Alcaraván la Niata = 1.07 km. Total, mantenimiento vías terciarias durante periodo comprendido 25 junio del 2021 al 24 julio 2021	**En medio físico: Anexo No. 4** FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCION DE OBRAS (MI7-F11 P); Fecha: 02/03/2020 - Versión: 2 **En medio físico: Anexo No. 5,** FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES (AP5-F12 P) Fecha: 10/02/2020 Versión: 2

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No	EJECUCION	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
	Informe No: 4 3.0 km + 4.25 km + + 2.800 + 1.07 = 11.12 km. CD.	**En medio físico: Anexo No. 6,** UN CD INFORME No 4.

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLA DE PAGO MES JUNIO No 4392101411 (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 2021-06-16. ANEXO PLANILLA DE PAGO MES JULIO No 4395017517 (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 2021-07- 09.
	FIRMA **Nombre: EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA** **C.C. No. 9.658.316 de Yopal**
SUPERVISION POR EL MUNICIPIO	
VoBo REVISION TECNICA: CONTRATO No.: **Nota:** Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar.	**FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**
NOMBRE:	**CARLOS CORREGIDOR BENAVIDES**
CARGO:	**SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE YOPAL**

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	9658316
NOMBRE O RAZON SOCIAL			EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
CIUDAD/SUBCIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CRA 28 NO 13 28	TELEFONO	3000000
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	43868175 17	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	julio AÑO 2021
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2021/07/09	NUMERO AUTORIZACIÓN	9658316 26		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
28-14	28-14-COLPENSIONES	1	$ 146.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.400	$ 0	$ 146.400
SUBTOTALES										$ 146.400	$ 0	$ 146.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACION	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 113.000
SUBTOTALES													$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 113.000

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD EP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-28	14-28-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.200	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200
SUBTOTALES									$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | NOVEDADES: INGRESO | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | ESQUEMA | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS PENSIÓN EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS PENSIÓN SOLIDARIO | INDEMNIZACIÓN TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | ESQUEMA COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ESQUEMA COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES SENA COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9658316
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 NO 13 20	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

NÚMERO PLANILLA:	4392101411	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Junio AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995558035

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:		1		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.200	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200
SUBTOTALES:		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.200	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																PENSIÓN									SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	EXONERADO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 9658316	SANCHEZ MALPICA EMERSON RICARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 908.526				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0		Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	9658316	$ 22.200	30	$ 0			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 281.200

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

EMPRESA: SERVICIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 9060275315 DV: 072396
Cajero: YUKABALA
Cliente beneficiario:
110263 PLA RECAUDO
Fecha: 16/06/2021 11:35:24
PS Recaudador:
905646 CTRO COMERCIAL ALCARAVAN
Cantidad cupones: 1
Identificacion: 9658316
Nombre: EMERSON
Apellido 1: SANCHEZ
Apellido 2:
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 6333333333
Codigo Planilla: 4392101411
Periodo Pago: 2021/06
Valor Comision:
Valor Iva Comision:
Referencia Valor
9658316 $281.200,00
Valor recibido: $281.200,00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente Beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente me entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DEL INFORME :	26-jul-21
TRABAJO REALIZADO :	**SE TERMINO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA TERCIARIA, CON MAQUINARIA BULLDOZER NUMERO INTERNO 04 - 02, VIBRO-COMPACTADOR NUMERO INTERNO 05-04, EN VIA VEREDA LOS ACEITES HACIA LA VEREDA SANTA BARBARA, (ANILLO VIAL) PARA SALIR AL CENTRO POBLADO LA CHAPARRERA - COMFORMADO, DESCOLES, LIMPIEZA Y RETIRO MATERIAL DE DERRUMBES, CON UN AVANCE DE 3.0 KM.**
FECHA DE EJECUCIÓN :	**25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2021.**

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NECESIDAD: Tipo via : terciaria, se encuentra en regular estado, sectores criticos que obstaculizan e impiden el transito de vehiculos, ablandamiento del terreno, drenaje insuficiente, cruces de agua que atraviesan la via, con una escorrentia superficial fuerte, esta via requiere material.
LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO: VIA VEREDA LOS ACEITES - SANTA BARBARA (ANILLO VIAL) CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA.





ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua y termino trabajos de mantenimiento de via anillo vial con Bulldozer y vibro-compactador, limpieza de derrumbes en varios puntos, se descapoto, se conformo en algunos tramos, se realizo trabajos de descoles, cortes longitudinales, correccion de pendientes, cortes transversales, cuneteo, ampliacion de via, con un avance de 3.0 km, para salir a la vereda Santa Barbara.

OBSERVACIONES: Se encontro partes criticas, baches en la via, derrumbes, hundimientos y otros.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA VEREDA LOS ACEITES - ANILLO VIAL - SANTA BARBARA)

XX	MAQUINARIA	PLACA/N° INTERNO	NUMERO DE VIAJES REALIZADOS	MATERIAL APORTADO (M3)	SECTOR (VIA)	ORIGEN VIA MATERIAL	ACTIVIDAD REALIZADA EN LA VIA O EN EL SECTOR
XX	BULLDOZER VIBRO COMPACTADOR	No 04- 02 No 05-04	0	0	VEREDA LOS ACEITES CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA	N/A	Se continua y termino trabajos de mantenimiento de via con Bulldozer y vibro-compactador, limpieza de derrumbes en varios puntos, se esta descapotando, conformando en algunos tramos, se realiza trabajos de descoles, cortes longitudinales, correccion de pendientes, cortes transversales, cuneteo, ampliacion de via, con un avance de 3.0 km.
XX	CAMIONETA	UVL 960	0	0	VEREDA LOS ACEITES CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA	N/A	Se llevo personal operativo al punto de trabajo, combustible

	TOTAL(M3) DE MATERIAL	0	TOTAL DE VIAJES REALIZADOS	0	AVANCE CONFOMADO CON BULLDOZER Y VIBRO - COMPACTADOR aprox. EN KM	3.0 KM

2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES	
BULLDOZER No 04 - 02	MANTENIMIENTO VIA	KM		
VIBRO-COMPACTADOR No 05 - 04	COMPACTACION EN VIA	KM		
CAMIONETA UVL 960 (GERARDO MARTINEZ)	TRANSPORTE PERSONAL AL PUNTO DE TRABAJO Y COMBUSTIBLE	KM		

3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Condiciones inseguras de los operarios en la operacion de la maquina, daños con las maquinas, riesgo fisico y mecanico (contusiones machucones, golpes etc), condiciones de deslizamientos, choques con otros vehiculos y condiciones inseguras del personal externo a la obra ejecutada al movilizarse en el área de trabajo.

4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGÚN LA COMUNIDAD

VIA PUBLICA, CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA- VEREDA LOS ACEITES - VEREDA SANTA BARBARA (ANILLO VIAL) CENTRO POBLADO LA CHAPARRERA.

5. PERMISOS Y LICENCIAS

6. POBLACION BENEFICIADA

COMUNIDAD RURAL, CORREGIMINETO LA CHAPARRERA - VEREDA LOS ACEITES - VEREDA SANTA BARBARA (FAMILIAS).

Firma, inspector EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA CTO No 0661 DEL 25 MARZO DEL 202*
FRENTE TRABAJO No 2 (RURAL)

Vo.Bo INGENIERO JHONNY ESTEBAN PATIÑO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA- VEREDA LOS ACEITES


REGISTRO FOTOGRAFICO VIA LOS ACEITES (ANILLO VIAL)



ESTADO INICIAL TRAMO VIA VEREDA LOS ACEITES CON BULLDOZER



AMPLIACION TRAMO VIA- TRABAJOS CON BULLDOZER



MANTENIMIENTO TRAMO VIA VEREDA LOS ACEITES CON BULLDOZER



COMPACTACION TRAMO VIA CON VIBRO-COMPACTADOR





ESTADO FINAL MANTENIMIENTO TRAMOS EN VIA EN VEREDA LOS ACEITES - SANTA BARBARA (ANILLO VIAL)

TRABAJO REALIZADO :	**SE CONTINUA Y TERMINA MANTENIMIENTO EN ALGUNAS VIAS DEL BARRIO LOS ALMENDROS CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA CON UN AVANCE TOTAL 1.1 KM, ESCARIFICADO, CONFORMACION Y CUNETEADO CON MOTONIVELADORA NUMERO INTERNO 03-02, COMPACTACION CON VIBRO COMPACTADOR No INTERNO 0502.**

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NECESIDAD: Tipo via : terciaria, se encuentra en regular estado, deterioro en la superficie de rodadura, sin afirmado, se encuentra con deformaciones en el terreno (hundimientos), sectores criticos que obstaculizan e impiden el tránsito de vehiculos, ablandamiento del terreno, cunetas llenas de maleza, drenaje insuficiente, causado por el deterioro asociado a procesos erosivos (cruces de agua que atraviesan la via), con una escorrentia superficial fuerte, se requiere motoniveladora y vibrocompactador para realizar un mantenimiento adecuado, tambien se require material crudo de rio.
LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO: CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, VIAS INTERNAS BARRIO LOS ALMENDROS.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua y termina trabajos de mantenimiento vias barrio los almendros se trabajo con Motoniveladora y vibro-compactador, limpieza de cunetas, se inicio con descapote conformando, trabajos de descoles, correccion de pendientes, ampliacion de via, con un avance de 1.1 km.

OBSERVACIONES: Estas via del barrio los almendros requiere material crudo de rio y hacer mantenimiento periodicamente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA - BARRIO LOS ALMENDROS

XX	MAQUINARIA	PLACA/N° INTERNO	NUMERO DE VIAJES REALIZADOS	VOLUMEN (M3) DE MATERIAL	SECTOR VIAL	ORIGEN DEL MATERIAL	ACTIVIDADES REALIZADA AVANCE DE OBRA
XX	MOTONIVELADORA VIBROCOMPACTADOR	No 03- 02 No 05 - 02	0	0	VIA INTERNAS BARRIO LOS ALMENDROS CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Se termino trabajos de mantenimiento en vias del barrio los almendros del Corregimiento Alcaravan la Niata se trabajo con motoniveladora y vibro-compactador con un avance de 1.1 km.
XX	DOBLE-TROQUE	No	13	156	VIA INTERNAS BARRIO LOS ALMENDROS CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Transporte material crudo de rio con doble-troques hacia las vias del barrio los almendros del corregimiento Alcaravan la Niata.
XX	CAMIONETA	UVL 960	0	0	VIA INTERNAS BARRIO LOS ALMENDROS CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Se transporto personal operativo al punto de trabajo y se llevo combustible

			TOTAL(M3) DE MATERIAL CRUDO DE RIO	156	TOTAL DE VIAJES REALIZADOS	13	AVANCE PARCIAL ACUMULADO CON MOTONIVELADORA Y VIBRO-COMPACTADOR aprox.	1.1 KM

2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES	
MOTONIVELADORA No 03 - 02	MANTENIMIENTO DE VIA	KM		DISTANCIA
VIBRO-COMPACTADOR No 05 - 02	COMPACTACION EN VIA	KM		DISTANCIA
VOLQUETAS DOBLETROQUE-SENCILLA	CARGUE MATERIAL	KM		DISTANCIA
CAMIONETA LVL 980 GERARDO MARTINEZ	TRANSPORTE DE PERSONAL (OPERADOR MOTONIVELADORA Y VIBRO-COMPACTADOR	KM		DISTANCIA

3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Condiciones inseguras de los operarios en la operacion de la maquina, daños con las maquinas, riesgo fisico y mecanico (contusiones, machucones, golpes etc.), condiciones de desliizamientos, choques con otros vehiculos y condiciones inseguras del personal externo a la obra ejecutada al movilizarse en el área de trabajo

4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGÚN LA COMUNIDAD

VIA PUBLICA, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, VIAS BARRIO LOS ALMENDROS

5. PERMISOS Y LICENCIAS

6. POBLACION BENEFICIADA

COMUNIDAD RURAL, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA (FAMILIAS) VIAS BARRIO LOS ALMENDROS.


7. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA


REGISTRO FOTOGRAFICO VIAS BARRIO LOS ALMENDROS



TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO CON DOBLE - TROQUE



DESCARGUE MATERIAL CRUDO DE RIO



MANTENIMIENTO TRAMO VIAS DEL BARRIO - MOTONIVELADORA



SE EXTENDIO MATERIAL TRAMO VIA - MOTONIVELADORA




COMPACTACION EN TRAMO VIA INTERNA



COMPACTADO Y SELLADO TRAMO VIA INTERNA



EXTENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL



COMPACTADO Y SELLADO TRAMO VIA INTERNA BARRIO LOS ALMENDROS

TRABAJO REALIZADO :	**SE CONTINUA Y TERMINA MANTENIMIENTO EN VIA TERCIARIA SINU HACIA LA EMPRESA SIMA INGENIEROS DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA CON UN AVANCE TOTAL 2.85 KM, ESCARIFICADO, CONFORMACION DE VIA Y CUNETEO, AMPLIACION CON MOTONIVELADORA NUMERO INTERNO 03-02, COMPACTACION CON VIBRO COMPACTADOR No INTERNO 05-02.**

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NECESIDAD: Tipo via : terciaria, se encuentra en regular estado, deterioro en la superficie de rodadura, sin afirmado, se encuentra con deformaciones en el terreno (hundimientos), sectores criticos que obstaculizan e impiden el tránsito de vehiculos, ablandamiento del terreno, cunetas llenas de maleza, drenaje insuficiente, causado por el deterioro asociado a procesos erosivos (cruces de agua que atraviesan la via), con una escorrentia superficial fuerte, se requiere motoniveladora y vibrocompactador para realizar un mantenimiento adecuado, tambien se nesecita material crudo de rio para esta via.
LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO: CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA - VIA SINU HACIA LA EMPRESA SIMA INGENIEROS.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua y termina trabajos de mantanimiento en Corregimiento Alcaravan la Niata en via sinu - hacia la empresa SIMA INGENIEROS se trabajo con Motoniveladora y vibro-compactador, limpieza de cunetas, se inicia con descapote, conformacion, se realiza trabajos de descoles, correccion de pendientes, ampliacion de via, con un avance total de 2.85 km.

OBSERVACIONES: Esta via requiere material clasificado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA - VIA SINU - HACIA EMPRESA SIMA INGENIEROS

XX	MAQUINARIA	PLACA/# INTERNO	NUMERO DE VIAJES REALIZADOS	HORAS TRABAJADAS	SECTOR/VIA	ORIGEN DEL MATERIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE DIARIO
XX	MOTONIVELADORA VIBROCOMPACTADOR	No 03- 02 No 05 - 02	0	0	VIA TERCIARIA-SINU HACIA EMPRESA SIMA CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Se inicio y termino trabajos de mantenimiento en via terciaria Sinu - hacia empresa SIMA Ingenieros del Corregimiento Alcaravan la Niata se trabajo con motoniveladora y vibro-compactador con un avance total de 2.85 km
XX	DOBLE-TROQUES	No	21	252	VIA TERCIARIA-SINU HACIA EMPRESA SIMA CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Transporte de material suministrado por la empresa SIMA Ingenieros, (15 viajes) y crudo de rio suministrado por la secretaria de obras en doble troques del taller del municipio (6 viajes)
XX	CAMIONETA	UVL 960	0	0	VIA PRINCIPAL-SINU HACIA EMPRESA SIMA CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Se llevo personal operativo al punto de trabajo y transporte de combustible.

TOTAL(M3) DE MATERIAL CRUDO DE RIO	252	TOTAL DE VIAJES REALIZADOS	21	AVANCE PARCIAL TOTAL MOTONIVELADORA Y VIBRO - COMPACTADOR aprox. EN KM	2.85 KM
---	---	---	---	---	---

2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES	
MOTONIVELADORA No 03 - 02	MANTENIMIENTO DE VIA	KM		DISTANCIA
VIBRO-COMPACTADOR No 05 - 02	COMPACTACION EN VIA	KM		DISTANCIA
VOLQUETA DOBLE TROQUES - SENCILLA	CARGUE MATERIAL	KM		DISTANCIA
CAMIONETA UVL 960 GERARDO MARTINEZ	TRANSPORTE DE PERSONAL (OPERADOR MOTONIVELADORA Y VIBRO-COMPACTADOR	KM		DISTANCIA

3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Condiciones inseguras de los operarios en la operacion de la maquina, daños con las maquinas, riesgo fisico y mecanico (contusiones, machucones, golpes etc), condiciones de deslizamientos, choques con otros vehiculos y condiciones inseguras del personal externo a la obra ejecutada al movilizarse en el área de trabajo

4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGUN LA COMUNIDAD

VIA PUBLICA, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, VIA SINU - HACIA EMPRESA SIMA INGENIEROS.

5. PERMISOS Y LICENCIAS

6. POBLACION BENEFICIADA

COMUNIDAD RURAL, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA (FAMILIAS) VIA SINU - HACIA EMPRESA SIMA INGENIEROS.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA SINU - HACIA EMPRESA SIMA INGENIEROS



ESTADO INICIAL VIA TERCIARIA



INICIO MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA CON MOTONIVELADORA



INICIO COMPACTACION EN VIA TERCIARIA



COMPACTADO Y SELLADO TRAMO VIA TERCIARIA



TRANSPORTE MATERIAL HACIA EMPRESA SIMA INGENIEROS



EXTENDIDO MATERIAL DE RIO CON MOTONIVELADORA



COMPACTACION TRAMO VIA HACIA EMPRESA SIMA




COMPACTADO Y SELLADO VIA TERCIARIA HACIA EMPRESA SIMA




ESTADO INICIAL VIA SINU



ESCARIFICADO CON MOTONIVELADORA



COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR EN VIA SINU



COMPACTADO Y SELLADO VIA SINU

TRABAJO REALIZADO :	**SE CONTINUA Y TERMINA MANTENIMIENTO EN VIA LA PEDREGOSA EN CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA CON UN AVANCE TOTAL 0.3 KM, ESCARIFICADO, CONFORMACION DE LA VIA Y CUNETEADO CON MOTONIVELADORA NUMERO INTERNO 03-02, COMPACTACION CON VIBRO COMPACTADOR No INTERNO 0502.**

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NECESIDAD: Tipo vía : terciaria, se encuentra en regular estado, deterioro en la superficie de rodadura, sin afirmado, se encuentra con deformaciones en terreno (hundimientos), sectores críticos que obstaculizan e impiden el tránsito de vehículos,ablandamiento del terreno, cunetas llenas de maleza, drenaje insuficiente, superficies lisas, causado por el deterioro asociado a procesos erosivos (cruces de agua que atraviesan la vía), con una escorrentía superficial fuerte, se requiere motoniveladora y vibrocompactador para realizar un mantenimiento adecuado, tambien se nesecita material clasificado.
LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO: CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, VIA LA PEDREGOSA.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua y termina trabajos en via la pedregosa del corregimiento alcaravan la niata se trabajo con Motoniveladora y vibro-compactador, limpieza de cunetas, se inicia con descapote, conformancion, se realiza trabajos de descoles, cortes longitudinales, correccion de pendientes, con un avance total de 0.3 km

OBSERVACIONES: Esta via requiere material clasificado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORR... ALCARAVAN LA NIATA - VIA LA PEDREGOSA

XX	MAQUINARIA	PLACA/N° INTERNO	NUMERO DE VIAJES REALIZADOS	M3 APROX DE MATERIAL	SECTOR (VIA)	ORIGEN DEL MATERIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS AVANCE DE OBRA
XX	MOTONIVELADORA VIBROCOMPACTADOR	No 03- 02 No 05 - 02	0	0	VIA LA PEDREGOSA CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Se inicio y termino trabajos de mantenimiento en via la Pedragosa del Corregimento Alcaravan la Niata se trabajo con motoniveladora y vibro-compactador con un avance de 0.3 km.
XX	CAMIONETA	UVL 960	0	0	VIA LA PEDREGOSA CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Se llevo personal operativo al punto de trabajo y transporte de combustible.

TOTAL(M3) DE MATERIAL CRUDO DE RIO	0	TOTAL DE VIAJES REALIZADOS	0	AVANCE TOTAL CON MOTONIVELADORA Y VIBRO - COMPACTADOR aprox. EN KM	0.3 KM

2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO				
DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES	
MOTONIVELADORA No 03 - 02	MANTENIMIENTO DE VIA	KM		DISTANCIA
VIBRO-COMPACTADOR No 05 - 02	COMPACTACION EN VIA	KM		DISTANCIA
CAMIONETA UVL 960 GERARDO MARTINEZ	TRANSPORTE DE PERSONAL (OPERADOR MOTONIVELADORA Y VIBRO-COMPACTADOR	KM		DISTANCIA

3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Condiciones inseguras de los operarios en la operacion de la maquina, daños con las maquinas, riesgo fisico y mecanico (contusiones, machucones, golpes etc), condiciones de deslizamientos, choques con otros vehiculos y condiciones inseguras del personal externo a la obra ejecutada al movilizarse en el área de trabajo

4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGUN LA COMUNIDAD

VIA PUBLICA, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, VIA LA PEDREGOSA

5. PERMISOS Y LICENCIAS

6. POBLACION BENEFICIADA

COMUNIDAD RURAL, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA (FAMILIAS) VIA LA PEDREGOSA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA LA PEDREGOSA



ESTADO INICIAL DE VIA PRINCIPAL PEDREGOSA



SE INICIO MANTENIMIENTO EN VIA LA PEDREGOSA



COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR



ESTADO FINAL VIA LA PEDREGOSA

TRABAJO REALIZADO :	**SE INICIO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO , RETIRO DE ROCAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA VIA EN VEREDA LAGUNAS DEL CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA, SE INICIO CON DESCAPOTE, CUNETEO, AMPLIACION DE VIA CON EXCAVADORA NUMERO INTERNO 01 - 01, CON UN AVANCE DE 2.8 KM.**

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NECESIDAD: Tipo via : terciaria, se encuentra en regular estado, sectores criticos que impiden el tránsito de vehiculos, drenaje insuficiente, cruces de agua que atraviesan la via con una escorrentia superficial fuerte, esta via requiere material clasificado

LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO: VIA PRINCIPAL VEREDA LAGUNAS DEL CORREGIMIENTO LA CHAPARERA

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza trabajos de mantenimiento, conformado cuneteo de la via principal vereda Lagunas del Corregimiento la Chaparrera, se esta trabajando con excavadora, se inicio con descapote, cuneteo, escarificado y ampliacion de via en diferentes puntos, con un avance de 2.8 km, se requiere material crudo de rio.

OBSERVACIONES: Se requiere hacer mantenimeinto periodicamente y traer material crudo de rio o clasificado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA - VEREDA LAGUNAS

KM	MAQUINARIA	PLACA/N° INTERNO	NUMERO DE VIAJES REALIZADOS	VOLUMEN (M3) DE MATERIAL	SECTOR (VIA)	CANTIDAD DE MATERIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS/ AVANCE DE OBRA
XX	EXCAVADORA	No 01 - 01	0	0	CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA - VEREDA LAGUNAS	N/A	Se inicio trabajos de mantenimiento, conformado cuneteo de la via principal vereda Lagunas del Corregimiento la Chaparrera, se esta trabajando con excavadora, se inicio con descapote, cuneteo, escarificado y ampliacion de via en diferentes puntos, se requiere material crudo de rio con un avance de 2.8 km.
XX	CAMIONETA	UVL 960	0	0	CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA - VEREDA LAGUNAS	N/A	Se llevo personal operativo al punto de trabajo, se transporto combustible para la maquinaria excavadora.
			TOTAL(M3) DE MATERIAL CRUDO DE RIO	0			TOTAL DE VIAJES REALIZADOS: 0 — AVANCE CON EXCAVADORA aprox. EN KM: 2.8 KM

2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO				
DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES	
EXCAVADORA No 01-01	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN VIA	KM		DISTANCIA
CAMIONETA UVL 960 GERARDO MARTINEZ	TRANSPORTE PERSONAL - OPERATIVO - CARGUE COMBUSTIBLE.	KM		DISTANCIA

3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Condiciones inseguras de los operarios en la operacion de la maquina, daños con las maquinas, riesgo fisico y mecanico (contusiones, machucones, golpes etc.), condiciones de deslizamientos, choques con otros vehiculos y condiciones inseguras del personal externo a la obra ejecutada al movilizarse en el área de trabajo

4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGUN LA COMUNIDAD

VIA PUBLICA, CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA- VIA VEREDA LAGUNAS

5. PERMISOS Y LICENCIAS

6. POBLACION BENEFICIADA

COMUNIDAD RURAL, CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA - VIA VEREDA LAGUNAS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA
REGISTRO FOTOGRAFICO VIA PRINCIPAL VEREDA LAGUNAS



SE INICIO TRABAJOS CON EXCAVADORA EN VEREDA LAGUNAS



RETIRO ROCAS SOBRE LA VIA CON EXCAVADORA



SE REALIZO MANTENIMIENTO- AMPLIACION VIA CON EXCAVADORA

TRABAJO REALIZADO :	**SE INICIO MANTENIMIENTO EN VIA TERCIARIA EN LA VEREDA LA RESERVA DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA CON UN AVANCE PARCIAL 1.07 KM, SE REALIZA RETIRO DE VEGETACION SUPERFICIAL ESCARIFICADO, CONFORMACION Y AMPLIACION DE VIA Y CUNETEO SE TRABAJA CON MOTONIVELADORA NUMERO INTERNO 03-02 Y SE REALIZA COMPACTACION CON VIBRO COMPACTADOR No INTERNO 05-02. .**

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NECESIDAD: Tipo via : terciaria, se encuentra en regular estado, limpieza de cunetas, sectores criticos que impiden el tránsito de vehiculos, drenaje insuficiente, cruces de agua que atraviesan la via con una escorrentia superficial fuerte, esta via requiere material clasificado. .

LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO: VIA TERCIARIA, VEREDA LA RESERVA DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se verifico y realiza trabajos de mantenimiento se inicio con descapote (retiro de vegetacion superficial), cuneteo, escarificado, conformado, ampliacion de la via principal (terciaria), vereda La reserva del Corregimiento alcaravan la niata, se esta trabajando con motoniveladora y vibro-compactador, con un avance parcial de 1.07 km, se requiere material crudo de rio o clasificado.

OBSERVACIONES: Se requiere hacer mantenimiento periodicamente y traer material crudo de rio o clasificado.

ACTIVIDADES REALIZADAS CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA - VEREDA LA RESERVA

XX	MAQUINARIA	PLACA/No INTERNO	NUMERO DE VIAJES REALIZADOS	METROS CUBICOS	PROCEDENCIA	DISPOSICION DEL MATERIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS APORTE DE OBRAS
XX	MOTONIVELADORA VIBROCOMPACTADOR	No 03- 02 No 05 - 02	0	0	VEREDA LA RESERVA CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Se realiza trabajos de mantenimiento se inicio con descapote (retiro de vegetacion superficial), cuneteo, escarificado, conformado, ampliacion de la via principal (terciaria), vereda La reserva del Corregimiento alcaravan la niata, se esta trabajando con motoniveladora y vibro-compactador, con un avance parcial de 1.07 km, se requiere material crudo de rio
XX	DOBLETROQUE	XX	2	24	VEREDA LA RESERVA CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Transporte material de rio en volqueta doble troque hacia la vereda la Reserva del Corregimiento Alcaravan la Niata
XX	CAMIONETA	UVL 960	0	0	VEREDA LA RESERVA CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA	N/A	Se llevo personal operativo al punto de trabajo, se transporto combustible para la maquinaria excavadora.
			TOTAL(M3) DE MATERIAL CRUDO DE RIO	24			TOTAL DE VIAJES REALIZADOS: 2 — AVANCE CON EXCAVADORA aprox. EN KM: 1.07 KM

2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
MOTONIVELADORA No 03-02	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN VIA	KM	DISTANCIA
VIBRO-COMPACTADOR No 05-02	COMPACTACION	KM	DISTANCIA
CAMIONETA UVL 960 GERARDO MARTINEZ	TRANSPORTE PERSONAL - OPERATIVO - CARGUE COMBUSTIBLE.	KM	DISTANCIA

3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Condiciones inseguras de los operarios en la operacion de la maquina, daños con las maquinas, riesgo fisico y mecanico (contusiones, machucones, golpes etc), condiciones de deslizamientos, cheques con otros vehiculos y condiciones inseguras del personal externo a la obra ejecutada al movilizarse en el área de trabajo

4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGUN LA COMUNIDAD

VIA PUBLICA, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA - VEREDA LA RESERVA.

5. PERMISOS Y LICENCIAS

6. POBLACION BENEFICIADA

COMUNIDAD RURAL, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA - VEREDA LA RESERVA.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA
VIA PRINCIPAL VEREDA LA RESERVA



TRANSPORTE MATERIAL DE RIO PARA VIA VEREDA LA RESERVA



ESTADO INICIAL VIA VEREDA LA RESERVA



RETIRO VEGETACION SUPERFICIAL (DESCAPOTE)



CUNETEO - COMNFPRMACION - AMPLIACION DE VIA



INICIO COMPACTACION VIA VEREDA LA RESERVA



SELLADO Y COMPACTADO CON VIBRO-COMPACTADOR



ESTADO FINAL TRAMO VIA VEREDA LA RESERVA


UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL MOTONIVELADORA



UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL VIBRO-COMPACTADOR



UTILIZACION (EPP) BULLDOZER



UTILIZACION (EPP) VIBRO-COMPACTADOR



UTILIZACION (EPP) AREA DE TRABAJO



REVICION ELECTRICO - ENGRASE GENERAL MOTONIVELADORA



REVICION VIBRO - MECANICO BOMBA PRINCIPAL



TRANSPORTE - CAMIONETA PERSONAL - COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA- SITIO DE TRBAJO

CRONOGRAMA				
ACTIVIDADES	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
Durante esta semana se trabajó con motoniveladora y vibro-compactador en mantenimiento de vías internas del barrio los almendros del Corregimiento Alcaraván la Niata.				
Se transportó material al Corregimiento Alcaraván la Niata barrio los almendros, crudo de rio en volquetas sencillas y doble troques de la Secretaria de obras del Municipio de Yopal.				
Se continua trabajos en corregimiento la chaparrera con bulldozer y vibro-compactador en mantenimiento vía para terminar anillo vial entre vereda los Aceites y vereda Santa Bárbara, para llegar al centro poblado la chaparrera.				
Se presentó precipitaciones fuertes de lluvias en unos días, esta semana.				
Se continua y termina trabajos con Bulldozer y vibro-compactador en Corregimiento la Chaparrera, entre vereda los aceites y vereda Santa Bárbara, mantenimiento de vía (Anillo Vial) para salir al centro poblado la chaparrera.				
En Corregimiento Alcaraván la Niata se continua, mantenimiento vías internas barrio los almendros, se trabaja con motoniveladora y vibro – compactador.				
Se transportó material crudo de rio al Corregimiento Alcaraván la Niata vías internas, barrio los almendros en volquetas sencillas y doble troques de la Secretaria de obras del Municipio de Yopal.				
Se realizo trabajos de mantenimiento en unos puntos críticos de vía principal en vereda Lagunas, se trabaja con Excavadora.				
Se presentó precipitaciones fuertes de lluvias en unos días, esta semana.				
En Corregimiento Alcaraván la Niata se continua y termina trabajos de mantenimiento vía SINU (terciaria) hacia la Empresa SIMA Ingenieros, se trabaja con motoniveladora y vibro – compactador.				
Se transportó material crudo de rio en volquetas doble troques de la Secretaria de obras del Municipio de Yopal.				
Con apoyo de la empresa SIMA Ingenieros Se transportó material de escombros que se encuentra dentro de las instalaciones, en volqueta doble troque suministrado por la misma.				
Se continuaba trabajos de mantenimiento con excavadora en unos puntos críticos de vía principal en vereda Lagunas, se dañó manguera hidráulica.				
Se presentó precipitaciones de lluvias en unos días de la semana.				
Se encuentra en Stamby excavadora por daños manguera hidráulica.				
Se inició trabajos de mantenimiento de vía terciaria vereda la Reserva, se trabaja con motoniveladora y vibro-compactador, en Corregimiento Alcaraván la Niata.				
No se trabajó el 20 de Julio 2021 día de la Independencia.				
Se presentó precipitaciones fuetes de lluvias en esta semana.				

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)




(EPP) OPERADOR VIBRO-COMPACTADOR (No: 05 - 04)



(EPP) OPERADOR BULLDOZER (No: 04 - 02)



(EPP) OPERADOR MOTONIVELADORA (No: 03 - 02)



(EPP) OPERADOR VIBRO-COMPACTADOR (No: 05 - 02)



(EPP) INSPECTOR DE OBRA FRENTE No: 2